

# Zdroje a druhy nejistot

# Zdroje a druhy nejistot

- Při opakovaném měření téže veličiny za stejných podmínek dostaneme různé hodnoty
- Naměřenou hodnotu nelze ztotožňovat s hodnotou skutečnou
- Měřené hodnoty jsou zatíženy chybou

# Zdroje a druhy nejistot

- Při opakovaném měření téže veličiny za stejných podmínek dostaneme různé hodnoty
- Naměřenou hodnotu nelze ztotožňovat s hodnotou skutečnou
- Měřené hodnoty jsou zatíženy chybou
- Chybou měření  $\Delta x$  rozumíme rozdíl skutečné hodnoty  $x^*$  a naměřené hodnoty  $x$

# Zdroje a druhy nejistot

- **Absolutní chyba** -  $\Delta x = x - x^*$
- Chyba může mít kladnou i zápornou hodnotu
- Rozměr chyby je stejný jako má měřená veličina

- **Relativní chyba** – 
$$r = \frac{\Delta x}{x^*}$$
$$r = \frac{\Delta x}{x^*} \cdot 100$$

# Zdroje a druhy nejistot

- Systematické
- Náhodné
- Hrubé

# Systematické chyby

- Ovlivňují výsledek měření zcela určitým a pravidelným způsobem
- Naměřené hodnoty v případě konstantní systematické chyby jsou trvale sníženy nebo zvýšeny o určitou hodnotu
- Lze odhalit kalibrací přístroje, nelze odhalit opakováním měření

# Náhodné chyby

- Náhodně kolísají co do velikosti i znaménka při opakování měření
- Nelze předvídat jejich přesnou hodnotu, projevují se kolísáním naměřených hodnot
- Nelze při měření odstranit

# Hrubé chyby

- Jednotlivá měření se výrazně liší od ostatních měření
- U malého počtu naměřených hodnot



# Zdroje nejistot měření

- Měřený objekt
- Prostředí
- Měřicí metoda
- Měřicí zařízení
- Pozorovatel
- Vyhodnocení

# Systematické chyby

Chyby metody :

- Vznikají v důsledku nepřesnosti, přibližnosti použitých vztahů
- Lze odstranit zpřesněním teoretického modelu (kyvadlo - odpor vzduchu, tření v závěsu)
- Nutnost uvážení, jak veliké systematické chyby se dopouštíme zjednodušováním modelu

# Systematické chyby

Chyby měřidel :

- Nedokonalost měřících přístrojů
- Špatné a nevhodné použití
- Jednoduchá identifikace – normály (seřízení – korekční křivka)
- Časová nestálost

# Systematické chyby

Chyby pozorování :

- Nedokonalost pozorovacích schopností člověka (reakční doba)

Chyby vyhodnocování :

- Nahrazování spojitých fyzikálních veličin

# Náhodné chyby přímých měření

- Při opakovaném měření veličiny s konstantní hodnotou naměříme odlišné hodnoty
- Měřením získáváme náhodné hodnoty
- Náhodné charakter měření neznamena úplnou ztrátu informace o měřené veličině
- Soubor většího počtu měření vykazuje určité charakteristiky, ze kterých lze odhadovat skutečnou hodnotu měřené veličiny

# Náhodné chyby přímých měření

- Hod kostkou  $\{1,2,3,4,5,6\}$  ;  
 $P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1 \quad \Rightarrow$   
 $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = 1/6$

## Hustota pravděpodobnosti

- U spojitých náhodných veličin nemá smysl zjišťovat pravděpodobnost výskytu dané hodnoty, protože množina všech hodnot je nespočetná
- Hodnoty pravděpodobnosti výskytu dané hodnoty  $x$  jsou nekonečně malé  $P(x) \rightarrow 0$

# Náhodné chyby přímých měření


- U spojitých veličin zadáváme pravděpodobnost výskytu její hodnoty v daném intervalu  $P(x_1, x_2)$
- Počet výsledků měření spadajících do daného intervalu nazýváme **četností  $Q$**
- Výhodnější je používat **relativní četnost  $q$**

$$q = \frac{Q}{N}$$



$N$  – celkový počet měření

- Součet relativních četností ze všech disjunktivních intervalů pokrývajících definiční obor měřené veličiny je roven 1

Naměřené hodnoty



Histogram absolutních četností





# Náhodné chyby přímých měření

- Při malém počtu tříd málo přesná informace o rozdělení hodnot a poloze maxima
- Při velkém počtu tříd zaniká hledaná informace v šumu
- **Hustota pravděpodobnosti**  
zvětšení počtu naměřených hodnot – zmenšování  $\Delta x \rightarrow$  vyhlazení zubatého okraje

$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x, x + \Delta x)}{\Delta x}$$

$P(x, x + \Delta x)$  – pravděpodobnost, že hodnota měřené veličiny padne do intervalu  $\langle x; x + \Delta x \rangle$


# Náhodné chyby přímých měření

- Pravděpodobnost, že výsledek padne do intervalu  $\langle a;b \rangle$

$$P(a,b) = \int_a^b f(x)dx$$

- Velikost pravděpodobnosti je rovna velikosti příslušné plochy pod křivkou funkce  $f(x)$
- Integrál přes celý definiční obor náhodné proměnné je roven jednotce

# Náhodné chyby přímých měření



# Náhodné chyby přímých měření

Místo rozdělení často stačí tzv. popisné míry:

- Míra umístění – poloha zkoumaného souboru
- Míra rozptylu – disperze souboru (přesnost opakovaných měření)

Umístění charakterizujeme nejlépe pomocí střední hodnoty :

$$E(x) = \int_{def. obor} x f(x) dx$$

Rozptyl je definován:

$$\sigma^2 = \int_a^b [E(x) - x]^2 f(x) dx$$

# Náhodné chyby přímých měření

Často polohu souboru určujeme pomocí **aritmetického průměru** :

$$\hat{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Dále platí:

$$\hat{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \sum_{j=1}^N x_j \frac{m_j}{n} = \sum_{j=1}^N x_j P_j$$

*i* provádí sumaci přes všechny naměřené hodnoty

*j* provádí sumaci přes všechny možné hodnoty naměřené veličiny

počet naměřených hodnot s výsledkem  $x_j$  je  $m_j$

pokud bychom zvyšovali počet  $n$  všech měření –mohli bychom postupně přejít od relativní četnosti k pravděpodobnosti

# Náhodné chyby přímých měření

Výběrový rozptyl kolem střední hodnoty :

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n (E(x) - x_i)^2}{n}$$

- Potřebou střední hodnotu  $E(x)$  neznáme  $\rightarrow$  nahradíme pomocí hodnoty aritmetického průměru
- Odchylka  $\varepsilon_i$  naměřené hodnoty  $x_i$  od střední hodnoty  $E(x)$

$$\varepsilon_i = x_i - E(x)$$

- Odchylka  $\Delta_k$  naměřené hodnoty  $x_k$  od aritmetického průměru  $\hat{x}$

$$\Delta_k = x_k - \hat{x}$$

# Náhodné chyby přímých měření

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{x} - x_i)^2}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{x} - x_i)^2}{n-1} \quad - \text{ modifikovaný výběrový rozptyl}$$

- Častěji než rozptylem  $D$  ( $s^2$ ) charakterizujeme přesnost měření tzv. **směrodatnou odchylkou  $s$**

# Náhodné chyby přímých měření

**Směrodatná odchylka jednotlivého výsledku měření**

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{x} - x_i)^2}{n-1}}$$

- udává střední velikost chyby, se kterou je zatíženo jednotlivé měření sledovaného vzorku (střední kvadratická chyba)



# Náhodné chyby přímých měření

## Směrodatná odchylka aritmetického průměru

$$\overline{s}_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{x} - x_i)^2}{n \cdot (n-1)}}$$

- Z hlediska měření je daleko významnější směrodatná odchylka aritmetického průměru  $\overline{s}_x$ , jejíž hodnota zřejmě klesá při zvětšování výběrového souboru (počtu měření)