

3. U ležatých žentourů převodový hřídel od soustrojí žentourového musí býti až ku předloze do žentouriště (t. zv. rajtšurný) zapuštěn a latěmi zakryt.

Místo, kde převodový hřídel ze žentouriště do stodoly vstupuje, musí býti pečlivě zabeďněno.

4. U stojatých (sloupcových) žentourů jest třeba visutý hnací řemen pevným žlabem dřevěným nebo jiným spolehlivým chytačem řemene podchytiti.

5. Pro předlohu žentourů platí předpis 3. § 1.

6. Převod od žentouru ku pracovnímu stroji musí vždy býti tak zařizen, aby voj setrvačnosti pohybujícího se pracovního stroje na dále nebyla v pohybu udržována, pak-li že tažná zvířata se náhle zastaví.

7. Řemen od předlohy ku pracovnímu stroji budiž dle možnosti obbedněn.

### C. Mlátičky a lisy.

#### § 4.

Dovoleno jest používatí toliko takových mlátiček, jichž volně ležící, pohyblivé části strojové dle požadavku § 1. tohoto nařízení přiměřeně jsou chráněny.

Mimo to se ustanovuje toto:

a) Při mlátičkách s podávacím stolem a postranní obsluhou mlátícího bubnu.

Při těchto z pravidla menších strojích, při nichž vkladač stojí na zemi nebo v nepatrné výši nad ní, musí podávací stůl býti tak dlouhý, aby vkladač ze svého místa nemohl bezděčně dosáhnouti až k mláticímu bubnu.

b) Při mlátičkách, do nichž se podává s vysoko položené plošiny nad mláticím bubnem.

Při mlátičkách, které nemají strojního zařízení na podávání, nýbrž ručně jsou obsluhovány, musí býti vkládací otvor na všech stranách opatřen souvislým pažením, 50 *cm* vysokým. Je-li stanoviště podáváče o 50 *cm* sníženo, může se od tohoto pažení na straně vkládací upustiti. V tomto případě může ohrada ostatních 3 stran býti nahrazena pevnou, buben příkrývající stříškou, která vkládací otvor o 10 *cm* přesahuje, anebo ochrannými pohyblivými poklopy, které při vnějším nárazu vkládací otvor sklapnutím úplně uzavrou.

2. Plošina musí na venek býti omezena na všech 4 stranách 50 *cm* vysokými stěnami snímatelnými; pouze na té straně plošiny, ze které se obilí ku mlátičce dopravuje, smí býti po dobu, kdy stroj se pohybuje, postranice odejmuta nebo sklopena.

3. Veškeré mlátičky, které vyžadují obsluhy shora, dlužno tak opatřiti, aby zajištěn byl bezpečný vzestup i sestup.

K tomu určené žebříky musí býti dostatečně dlouhé a železnými hroty opatřeny anebo na plošině (mláticím patře, podávacím stole) zavěšeny.