

# ProgeCAD



## Hladiny a kóty

# Hladiny



Hladina obsahuje prvky a definuje jejich vlastnosti (barva, tloušťka, typ čáry a další). Slouží k zpřehlednění výkresu – stejně jako kdybyste kreslili na průhledné fólie, které zapínáním/vypínáním pokládáte přes sebe.

## Správce hladin

V menu *Formát → Vrstva....*

nebo

panel vlastnosti prvku.




Vytvoření nové hladiny



- ve správci hladin pomocí tlačítka *Nová hladina*

# Správce hladin – nová hladina



Umožňuje vytvářet **nové hladiny** a nastavovat u hladin *název, zapnutí/vypnutí, zmražení, zamčení, barvu, typ čáry, šířku čáry, nastavení tisknutí/netisknutí a další.*

# Hladiny - použití




## Vkládání a přesunování entit do hladin

- Při kliknutí na prvek se v panelu „*Vlastnosti prvku*“ zobrazí, *v jaké hladině se prvek nachází*.



- Pro kreslení prvků v určité hladině je nutné se *nejprve přepnout na požadovanou hladinu a poté spustit některou z funkcí pro kreslení*.
- Pro přesunutí prvků do jiné hladiny se označí prvky, a vlevo na panelu „*Vlastnosti prvku*“ se přepne na požadovanou hladinu.



# Kóty



## Styl kótování



Pro změnu stylu kótování je třeba vybrat z horní nabídkové lišty:

*Kóty → Styl kótování nebo použít tlačítko  na panelu „Styl“.*

V okně lze měnit:

Šipky - nastavení velikosti a druhu šipek.

Formát - nastavení zobrazení čar a místa okolo textu kóty.

Čáry - odsazení, přesahy, kótovací a vynášecí čáry a jejich formát.


Text - formát textu, předponu, příponu a zarovnání textu.

Tolerance - meze a text tolerance.

Jednotky - nastavení jednotek kot a měřítko kóty.

Alternativní jednotky - nastavení alternativních jednotek a jejich tolerance.

# Nastavení jednotek



# Druhy kót



## Druhy kót

Menu – kóty, nebo panel kóty.



### Rychlé kóty

Používají se ke kótování ve vodorovném a svislém směru (vybírájí se entity).

### Lineární kóty

Kótování ve vodorovném a svislém směru. Určuje se počáteční a koncový bod pro kótování.

### Ve směru

Kótování ve stejném směru jako je entita.

# Druhy kót



## Vynášecí čára

Slouží k vkládání popisů a poznámek (např. tloušťka plechu).

## Poloměr, průměr


Kótování poloměrů a průměrů oblouků a kružnic.

## Úhlové

Kótování úhlů.

## Tolerance

Otevře se okno pro definování geometrických tolerancí.



# Druhy kót





## Od základny |

Rychlé kótování od základny.

1. Nakreslí se první kóta (např. lineární),
2. Spustít se kótování *Od zakladny* (někdy se musí označit počáteční kóta).
3. Postupně se kurzorem určují body pro okótování.

## Řetězcové |

Rychlé kótování řetězcové - postup tvorby kót je obdobný jako u předchozího případu.



# Příklady k procvičování



Př.

Nakreslete součást dle zadání (využijte hladin – obrys, osa, kóty):

1. Okótujte součást lineární kótou,
2. poklikejte na vytvořenou kótou,
3. v založce text napište do předpony **%%C**,  
do přípony toleranci dle zadání,
4. potvrďte *OK*.


**%%C je zkratka pro průměr**

**%%D je zkratka pro stupeň °**

**%%P je zkratka pro ±**

Nebo

*Kóty - upravit text kóty – napsat nový text – vybrat kótu*



# Závěr



## Literatura:

[1]<http://www.solicad.com/download/progecad/manual/progecad-manual-cz.pdf>