



Chemie životního prostředí II

Chemie technosféry a atmosféry

(II_04)

Technosféra – Silikátový průmysl, metalurgie

Ivan Holoubek

RECETOX, Masaryk University, Brno, CR

holoubek@recetox.muni.cz; <http://recetox.muni.cz>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Výroba silikátů

VÝROBA MALTOVIN

CEMENT:

- ↳ hydraulická maltovina – jemné mletí slinku a speciálních přísad
portlandský - vápenec, hlinité zeminy
- ↳ mokrý, polosuchý, suchý způsob výroby – dle surovin a způsobu pálení
v šachtové nebo rotační peci
- ↳ Rotační pec - 30 – 150 m, ø - 2 - 5 m
- ↳ 4 pásma:
 - horní – sušící, předehřívací – 400 °C
 - kalcinační – rozklad CaCO₃, únik CO₂ – 400 – 950 °C
 - slinkovací pásmo – 1 450 °C - částečné tavení, vznik slinku
 - chladicí – 600 °C - chladič slinku

Schéma výroby cementu





Schéma výroby cementu



Research Centre for Toxic Compounds in the Environment

<http://recetox.muni.cz>

Schéma výroby cementu





Schéma výroby cementu




Research Centre for Toxic Compounds in the Environment


<http://recetox.muni.cz>

Schéma výroby cementu

Cement rotary kiln



Dlouhá mokrá pec




Dlouhá mokrá pec



Cementárenská pec – hlavní hořák




Suchý předehřívač a předkalcinační pec



Suchý předehřívač a předkalcinační pec



Teploty doby zdržení v cementárenské peci a předehřívacím systému



Výroba cementu – vlivy na ŽP

Prašnost

- ↳ primární
- ↳ sekundární

Sekundární - technologické zařízení (pece, mlýny, chladiče slinku, mlýny cementu) - blízké okolí

+ skládky suchých materiálů, manipulace, doprava, zásobníky materiálů

NO_x, SO₂ – málo

Výroba vápna a magnezitu

VÁPNO:

- ↳ tepelný rozklad CaCO_3 (900 – 1 300 °C) $\Rightarrow \text{CaO}$
- ↳ automatické šachtové pece - svrchu CaCO_3 + koks
- ↳ ostatní podobně cementárnám

MAGNEZIT:

- ↳ surový magnezit (MgCO_3) - 700 – 1 000 °C kaustický magnezit (3-8 % CO_2) \Rightarrow xylolit, heraklit, sorelový cement
- ↳ > 1 700 °C - mrtvě vypálený magnezit (bez CO_2) \Rightarrow výroba žáruvzdorných cihel

Šachtové a rotační pece
Závažnější exhalace – MgO

Výroba skla

SKLO:

Homogenní, isotropní, většinou průhledná hmota vznikající tavením sklářského písku (hlavně SiO_2), vápence a sody a ochlazením taveniny tak, aby při chlazení nekrystalizovala

Sklo – různé oxidy

Řada přísad - kovy

**Suroviny – sklářský kmen – tavení – 1 450 °C – pánovové pece
(diskont.) nebo vanové (kont.)**

Vyčeření – ochlazení (1 150 °C) – zpracování – foukání, lisování, tažení, lití, válcování

Homogenizace surovin – emise SiO_2

Fluorové přísady – HF - tavení, zpracování, leštění, leptání

NO_x

Metalurgické výroby – výroba koksu


- ↳ Součást metalurgického komplexu
- ↳ Karbonizace černého uhlí v koksárenských pecích
- ↳ Nízko (500 – 600 °C) - vysokoteplotní (900 – 1 400 °C) karbonizace
- ↳ Podle T , doby karbonizace a kvality uhlí lze získat 3 základní produkty :
 - koks
 - koksárenský plyn
 - chemické produkty

Metalurgické výroby – výroba koksu

CHEMICKÉ PRODUKTY:

Produkty karbonizace uhlí:

- ↳ 500 – 600 °C – nízkoteplotní dehet (parafiny, alkeny, fenoly)
- ↳ vyšší T – rozklad a přeměna na benzen, naftalen, antracen, nižší obsah dehtu, vyšší H₂
- ↳ 400 – 800 °C – NH₃
- ↳ > 850 °C - rozklad dehtu a vznik
- ↳ < 700 °C – nenasycené uhlovodíky, fenoly



Průměrná výtěžnost karbonizace černého uhlí


	[%]
suchý koks	74-78
koks.plyn	15-17
surový dehet	3,2-3,8
pyrogenetická voda	2-5
surový benzen	0,9-1,2
NH ₃	0,2-0,32
naftalen	0,03-0,06
sirovodík	0,2-0,3
fenoly	0,11-0,18
pyridin	0,04-0,08

(g): H₂S, HCN, SO₂, CO,
AR, PAHs, K-PAHs
hluk, vysoké T,
vibrace, plyny, prach

Problémy:


- ↳ OV z praní uhlí (oddělení hlušiny)
- ↳ prachové úlety
- ↳ OV: fenoly, aromáty, oleje, NH₃, H₂SO₄
- ↳ prach: vykládání, mletí, plnění komor, karbonizace, hašení, třídění, drcení

Výroba kovů



Obr. 5—17. Výroba kovov [29]
Čisté kovy Al, Mg, Ti, Cu, U, W, Mo, Zn, Ni
Surové kovy Fe, Cu, Pb, Ni, Sn, Zn

Obecné schéma primární výroby a rafinace kovů



Výroba železa a oceli

Železo - redukce Fe rudy koksem ve vysoké peci


Fe rudy:

- ↳ Fe_2O_3 - Hematit
- ↳ Fe_3O_4 - Magnetit
- ↳ FeO(OH) - Limonit
- ↳ FeCO_3 - Siderit
- ↳ FeS_2 - Pyrit - S - negativní ovlivnění kvality železa



2 až 3 t železnej rudy (podľa obsahu Fe),
 1 t koksu,
 0,4 t vápenca,
 3 až 6 t vzduchu,
 60 až 70 m³ vody.

Vysoká pec pracuje nepretržite.

Podľa teploty prebieha v peci niekoľko chemických reakcií:




Redukcia železa prebieha účinkom C a CO



Obr. 5-18. Schéma vysokej pece
 1 – kychové plyny, 2 – vzduch, 3 – surové železo, 4 – troska

Výroba železa



CaO:

- tavidlo - snižuje BT SiO_2 , Al_2O_3 (nečistoty)
 snižuje spotrebú koksu
- neutralizace – neutralizace kyselé strusky SiO_2 ,
 Al_2O_3 (koroze vyzdívky)
- $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$
- odstraňuje S z Fe:
 $\text{FeS} + \text{CaO} + \text{C} \rightarrow \text{Fe} + \text{CaS} + \text{CO}$

Surové Fe - 3 -10% nečistot - 2- 5% C, dále Si, Mn, P, S

není kujné, křehké - další zpracování – odlévání
 \rightarrow další zpracování (oxidace vzduchem
 nebo O_2) \rightarrow ocel, slitiny

Emise z výroby surového železa





Figure 1. Emission points in a typical iron foundry.

Výroba surového železe s využitím systému mokrého praní spalin



Source: Hofstädler et al. 2003.

Výroba oceli

Rafinace – snižování obsahu C < 20% a odstranění nečistot


2 způsoby:

- ↳ smísení surového Fe se železným šrotom, roztavení, selektivní oxidace nečistot (Si, Mn, P, C); T = 1 600 °C
nečistoty: plynné úniky, struska
Siemens – Martinovy pece, elektropece
- ↳ rafinace v kyslíkových konvertorech přidáním vápna

Ferroslitiny:

- ↳ Speciální oceli – slitiny Fe a kovu (Mn nebo Cr) nebo Fe a Si
Ferro – mangan, - chrom, - silicium
- ↳ Redukce Fe rudy s Mn, Cr rudou koksem v elektrických pecích
- ↳ Fe, ocel – další zpracování – kování, lisování, odlévání

Systém kontroly emisí u elektrické pece



Hutnické odpady

- ↳ **Vysokopecní a ocelářská struska**
Struska s výrobou slitin
Surové Fe : 450 kg strusky / t surového Fe → druhotná surovina
Struska: SiO₂, CaO, Al₂O₃, MgO, MnO, FeO, S, CaF₂, P₂O₅
- ↳ **Vysokopecní plyn – CO, CO₂, H₂S, SO₂, T.č.**
- ↳ **OV kyselé – zpracování oceli na hutnické výrobky – na povrchu FeO → moření v Mn, H₂SO₄**
$$\text{FeO} + 2\text{H}_x \rightarrow \text{FeX}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
Kyselé OV

Hutnické odpady

OV – velká spotřeba O₂



Regenerace, recyklace


↳ Tuhé kaly – odstranění elektromagneticky

Speciální legované oceli – moření v lázni s HF + HNO₃



OV: F-, HM_s – Fe, As, Cr, Mn, Mo → kovy - extrakce kapalinou
nebo elektrolyticky

Hutnické odpady



Neželezná metalurgie – výroba hliníku

Surovina: bauxit (Al_2O_3) + Fe_2O_3 , SiO_2

Výroba :

- 1) výroba čistého Al_2O_3 z rudy
- 2) výroba Al elektrolýzou Al_2O_3 rozpuštěného v roztaveném kryolitu (NaAlF_4)

Bauxit – mletí, drcení, sušení, mletí (prach) → žíhání (+
 Na_2CO_3)
→ vyloužení vodou → hlinitan → zahřátí (P + NaOH (konc.)
→ $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaAlO}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$
↓
 $\text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow$ elektrolýza → Al

Neželezná metalurgie – výroba hliníku


Čistý Al_2O_3 se rozpustí v NaAlF_4 → elektrolýza (Fe vana vyložená uhlíkem (katoda) se závěsnými C anodami 950 °C) → na (-) tekutý Al → na dně pod elektrolytem → vakuové odsávání → slévárna

F- , HF, CF_4 (elektrolýza)

Emisní faktor F sloučenin:

- bez opatření na snížení emisí: 15 – 20 kg / t Al
- s opatřeními: 1 – 2 kg / t Al

Vstupy a výstupy ze sekundární výroby hliníku (IPPC 2001)



Neželezná metalurgie – výroba olova

Ochrana káblů, odpadních potrubí

Akumulátory, ochrana před vysokým zářením

Galenit (PbS) → pražení s přísadami v etážových pecích



kusový aglomerát (emise Pb)



redukce (šachtové pece)



Pb → struska (kovy)

Neželezná metalurgie – výroba antimonu

Slitiny

Antimon (Sb_2S_3) → pražení (350 – 450 °C)



Sb ← redukce ← redestilace
(šachtová pec) (80% Sb + As, Pb, Fe, Cu)

Neželezná metalurgie – výroba mědi

Chalkopyrit (CuFeS_2) → pražení → aglomerát



SO_2 , Pb, Sn briketování

As, O_3



šachtové pece




Cu kamínek



redukce → Cu (konvertory)
(As_2O_3)

Sekundární tavení mědi



Source: European Commission 2001, p. 217

Neželezná metalurgie – výroba niklu

Garnierit (O), Pentlandit (S)



SO_2 , kovy

Ni



S_2 - (tavením s koksem, CaSO_4 ..)

elýza



$\text{Ni}_3\text{S}_2 + \text{FeS}$ (30 – 45% Ni)

redukce (dřevěné uhlí)



koncentrát (80% Ni)



tavení



NiO_x