





















VZ03290	BMWAUTA	X5	1/27/2009
VZ03399	BMWAUTA	X3	9/21/2007
VZ03399	BMWAUTA	X3	9/21/2007
VZ03399	BMWAUTA	X3	9/21/2007
VZ03399	BMWAUTA	X3	9/21/2007
VZ03451	BMWAUTA	RADA7	5/23/2007
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03540	BMWAUTA	RADA3	5/8/2008
VZ03602	BMWAUTA	RADA3	1/1/2003
VZ03602	BMWAUTA	RADA3	1/1/2003
VZ03602	BMWAUTA	RADA3	1/1/2003
VZ03602	BMWAUTA	RADA3	1/1/2003
VZ03630	BMWAUTA	RADA3	4/27/2009
VZ03630	BMWAUTA	RADA3	4/27/2009
VZ03651	BMWAUTA	RADA5	11/16/2005
VZ03651	BMWAUTA	RADA5	11/16/2005
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03658	BMWAUTA	RADA3	10/31/2008
VZ03931	BMWAUTA	RADA7	8/26/2004
VZ04004	BMWAUTA	X5	5/11/2005
VZ04004	BMWAUTA	X5	5/11/2005
VZ04133	BMWAUTA	X3	3/22/2006
VZ04133	BMWAUTA	X3	3/22/2006
VZ04133	BMWAUTA	X3	3/22/2006
VZ04133	BMWAUTA	X3	3/22/2006



VZ04647	BMWAUTA	X6	5/27/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04656	BMWAUTA	X6	6/1/2009
VZ04667	BMWAUTA	RADA3	6/29/2009
VZ04668	BMWAUTA	RADA7	6/29/2009
VZ04668	BMWAUTA	RADA7	6/29/2009
VZ04668	BMWAUTA	RADA7	6/29/2009
VZ04725	BMWAUTA	X5	8/20/2008
VZ04936	BMWAUTA	X3	12/22/2010
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ04938	BMWAUTA	X5	1/4/2011
VZ05032	BMWAUTA	RADA3	11/3/2006
VZ05032	BMWAUTA	RADA3	11/3/2006
VZ05109	BMWAUTA	X6	8/5/2008
VZ05122	BMWAUTA	RADA1	1/8/2009
VZ05208	BMWAUTA	RADA6	8/10/2009



VZ05940	BMWAUTA	X5	8/27/2009
VZ06149	BMWAUTA	X3	11/19/2008
VZ06149	BMWAUTA	X3	11/19/2008
VZ06149	BMWAUTA	X3	11/19/2008
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06159	BMWAUTA	X1	8/19/2009
VZ06222	BMWAUTA	RADA3	11/27/2006
VZ06383	BMWAUTA	RADA3	7/4/2007
VZ06383	BMWAUTA	RADA3	7/4/2007
VZ06383	BMWAUTA	RADA3	7/4/2007
VZ06383	BMWAUTA	RADA3	7/4/2007
VZ06383	BMWAUTA	RADA3	7/4/2007
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06564	BMWAUTA	X6	9/24/2009
VZ06621	BMWAUTA	X5	2/15/2008
VZ06623	BMWAUTA	RADA5	5/25/2008
VZ06623	BMWAUTA	RADA5	5/25/2008
VZ06623	BMWAUTA	RADA5	5/25/2008
VZ06671	BMWAUTA	X1	11/2/2009

VZ06671	BMWAUTA	X1	11/2/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06888	BMWAUTA	X5	12/7/2009
VZ06982	BMWAUTA	X5	9/4/2008
VZ07056	BMWAUTA	RADA5	10/13/2009
VZ07077	BMWAUTA	RADA5	10/8/2009
VZ07086	BMWAUTA	RADA5	12/10/2009
VZ07119	BMWAUTA	RADA5	10/20/2009
VZ07182	BMWAUTA	RADA3	9/16/2008
VZ07182	BMWAUTA	RADA3	9/16/2008
VZ07182	BMWAUTA	RADA3	9/16/2008
VZ07182	BMWAUTA	RADA3	9/16/2008
VZ07182	BMWAUTA	RADA3	9/16/2008
VZ07182	BMWAUTA	RADA3	9/16/2008
VZ07237	BMWAUTA	X5	12/18/2009
VZ07237	BMWAUTA	X5	12/18/2009
VZ07237	BMWAUTA	X5	12/18/2009
VZ07237	BMWAUTA	X5	12/18/2009
VZ07237	BMWAUTA	X5	12/18/2009
VZ07237	BMWAUTA	X5	12/18/2009
VZ07241	BMWAUTA	X1	12/10/2009
VZ07241	BMWAUTA	X1	12/10/2009
VZ07241	BMWAUTA	X1	12/10/2009
VZ07241	BMWAUTA	X1	12/10/2009
VZ07241	BMWAUTA	X1	12/10/2009
VZ07241	BMWAUTA	X1	12/10/2009
VZ07297	BMWAUTA	X5	1/12/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010

VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07395	BMWAUTA	X6	2/5/2010
VZ07470	BMWAUTA	RADA5	6/29/2009
VZ07470	BMWAUTA	RADA5	6/29/2009
VZ07504	BMWAUTA	RADA7	3/8/2010
VZ07608	BMWAUTA	RADA7	1/25/2010
VZ07608	BMWAUTA	RADA7	1/25/2010
VZ07608	BMWAUTA	RADA7	1/25/2010
VZ07608	BMWAUTA	RADA7	1/25/2010
VZ07627	BMWAUTA	RADA1	3/19/2007
VZ07627	BMWAUTA	RADA1	3/19/2007
VZ07627	BMWAUTA	RADA1	3/19/2007
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07646	BMWAUTA	RADA5	5/3/2011
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07712	BMWAUTA	RADA3	8/22/2008
VZ07864	BMWAUTA	RADA1	3/25/2011
VZ07918	BMWAUTA	RADA3	12/1/2008
VZ08026	BMWAUTA	X1	3/1/2010
VZ08026	BMWAUTA	X1	3/1/2010
VZ08026	BMWAUTA	X1	3/1/2010











VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09573	BMWAUTA	RADA5	7/9/2010
VZ09674	BMWAUTA	X6	6/23/2010
VZ09674	BMWAUTA	X6	6/23/2010
VZ09686	BMWAUTA	X6	1/7/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09709	BMWAUTA	RADA5	7/13/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09714	BMWAUTA	X5	6/14/2010
VZ09717	BMWAUTA	RADA3	7/23/2010
VZ09717	BMWAUTA	RADA3	7/23/2010
VZ09938	BMWAUTA	RADA3	4/18/2007
VZ09978	BMWAUTA	X1	8/19/2010
VZ09980	BMWAUTA	X5	9/2/2010
VZ09980	BMWAUTA	X5	9/2/2010
VZ09980	BMWAUTA	X5	9/2/2010
VZ10058	BMWAUTA	X3	12/13/2007
VZ10086	BMWAUTA	RADA5	7/5/2010
VZ10086	BMWAUTA	RADA5	7/5/2010
VZ10086	BMWAUTA	RADA5	7/5/2010
VZ10086	BMWAUTA	RADA5	7/5/2010
VZ10164	BMWAUTA	X5	8/5/2010











VZ10885	BMWAUTA	RADA3	11/15/2010
VZ10885	BMWAUTA	RADA3	11/15/2010
VZ10885	BMWAUTA	RADA3	11/15/2010
VZ10889	BMWAUTA	RADA5	11/19/2010
VZ10889	BMWAUTA	RADA5	11/19/2010
VZ10889	BMWAUTA	RADA5	11/19/2010
VZ10889	BMWAUTA	RADA5	11/19/2010
VZ11125	BMWAUTA	X6	9/23/2010
VZ11157	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ11157	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ11157	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ11195	BMWAUTA	RADA5	12/1/2010
VZ11323	BMWAUTA	X6	1/22/2010
VZ11324	BMWAUTA	X3	9/12/2007
VZ11324	BMWAUTA	X3	9/12/2007
VZ11373	BMWAUTA	RADA7	11/25/2010
VZ11373	BMWAUTA	RADA7	11/25/2010
VZ11373	BMWAUTA	RADA7	11/25/2010
VZ11405	BMWAUTA	RADA3	12/1/2009
VZ11484	BMWAUTA	RADA7	2/4/2011
VZ11484	BMWAUTA	RADA7	2/4/2011
VZ11484	BMWAUTA	RADA7	2/4/2011
VZ11484	BMWAUTA	RADA7	2/4/2011
VZ11484	BMWAUTA	RADA7	2/4/2011
VZ11506	BMWAUTA	RADA5	2/21/2011
VZ11506	BMWAUTA	RADA5	2/21/2011
VZ11506	BMWAUTA	RADA5	2/21/2011
VZ11506	BMWAUTA	RADA5	2/21/2011
VZ11508	BMWAUTA	MMODEL	1/25/2011
VZ11508	BMWAUTA	MMODEL	1/25/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11530	BMWAUTA	X6	2/14/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011

VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11538	BMWAUTA	X1	2/11/2011
VZ11600	BMWAUTA	X3	1/31/2012
VZ11600	BMWAUTA	X3	1/31/2012
VZ11600	BMWAUTA	X3	1/31/2012
VZ11628	BMWAUTA	X3	2/2/2011
VZ11813	BMWAUTA	RADA6	1/31/2011
VZ11813	BMWAUTA	RADA6	1/31/2011
VZ11813	BMWAUTA	RADA6	1/31/2011
VZ11813	BMWAUTA	RADA6	1/31/2011
VZ11813	BMWAUTA	RADA6	1/31/2011
VZ11854	BMWAUTA	RADA3	11/1/2008
VZ11854	BMWAUTA	RADA3	11/1/2008
VZ11854	BMWAUTA	RADA3	11/1/2008
VZ11854	BMWAUTA	RADA3	11/1/2008
VZ11875	BMWAUTA	RADA5	10/21/2010
VZ11930	BMWAUTA	RADA6	2/4/2011
VZ11930	BMWAUTA	RADA6	2/4/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ11949	BMWAUTA	X3	2/14/2011
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12163	BMWAUTA	X3	11/4/2010
VZ12169	BMWAUTA	RADA3	9/27/2010
VZ12223	BMWAUTA	RADA6	4/12/2011
VZ12223	BMWAUTA	RADA6	4/12/2011
VZ12272	BMWAUTA	RADA5	12/14/2011
VZ12272	BMWAUTA	RADA5	12/14/2011

VZ12272	BMWAUTA	RADA5	12/14/2011
VZ12272	BMWAUTA	RADA5	12/14/2011
VZ12272	BMWAUTA	RADA5	12/14/2011
VZ12272	BMWAUTA	RADA5	12/14/2011
VZ12272	BMWAUTA	RADA5	12/14/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12320	BMWAUTA	X3	3/30/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12321	BMWAUTA	RADA5	3/15/2011
VZ12344	BMWAUTA	X3	12/29/2010
VZ12344	BMWAUTA	X3	12/29/2010
VZ12344	BMWAUTA	X3	12/29/2010
VZ12366	BMWAUTA	X5	3/31/2011
VZ12366	BMWAUTA	X5	3/31/2011
VZ12366	BMWAUTA	X5	3/31/2011
VZ12366	BMWAUTA	X5	3/31/2011
VZ12367	BMWAUTA	X6	4/1/2011
VZ12367	BMWAUTA	X6	4/1/2011
VZ12367	BMWAUTA	X6	4/1/2011
VZ12387	BMWAUTA	X3	8/17/2010
VZ12387	BMWAUTA	X3	8/17/2010
VZ12387	BMWAUTA	X3	8/17/2010
VZ12387	BMWAUTA	X3	8/17/2010
VZ12387	BMWAUTA	X3	8/17/2010
VZ12402	BMWAUTA	RADA5	4/27/2011

VZ12402	BMW A U T A	R A D A 5	4/27/2011
VZ12402	BMW A U T A	R A D A 5	4/27/2011
VZ12403	BMW A U T A	R A D A 5	4/27/2011
VZ12460	BMW A U T A	X 3	8/30/2010
VZ12460	BMW A U T A	X 3	8/30/2010
VZ12460	BMW A U T A	X 3	8/30/2010
VZ12467	BMW A U T A	X 6	4/12/2011
VZ12467	BMW A U T A	X 6	4/12/2011
VZ12467	BMW A U T A	X 6	4/12/2011
VZ12467	BMW A U T A	X 6	4/12/2011
VZ12467	BMW A U T A	X 6	4/12/2011
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12567	BMW A U T A	X 5	9/22/2010
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12628	BMW A U T A	Z 4	5/18/2011
VZ12675	BMW A U T A	X 6	5/2/2011
VZ12675	BMW A U T A	X 6	5/2/2011
VZ12675	BMW A U T A	X 6	5/2/2011
VZ12675	BMW A U T A	X 6	5/2/2011
VZ12675	BMW A U T A	X 6	5/2/2011
VZ12764	BMW A U T A	X 6	9/29/2008
VZ12764	BMW A U T A	X 6	9/29/2008
VZ12764	BMW A U T A	X 6	9/29/2008
VZ12764	BMW A U T A	X 6	9/29/2008
VZ12769	BMW A U T A	R A D A 7	4/12/2007
VZ12769	BMW A U T A	R A D A 7	4/12/2007

VZ12784	BMWUTA	X1	2/22/2010
VZ12784	BMWUTA	X1	2/22/2010
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12850	BMWUTA	X5	5/5/2011
VZ12908	BMWUTA	X6	8/17/2010
VZ12924	BMWUTA	X6	5/24/2011
VZ12968	BMWUTA	RADA5	12/27/2010
VZ12998	BMWUTA	RADA5	7/1/2011
VZ13031	BMWUTA	MMODEL	7/21/2011
VZ13031	BMWUTA	MMODEL	7/21/2011
VZ13031	BMWUTA	MMODEL	7/21/2011
VZ13031	BMWUTA	MMODEL	7/21/2011
VZ13031	BMWUTA	MMODEL	7/21/2011
VZ13031	BMWUTA	MMODEL	7/21/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13068	BMWUTA	X1	7/8/2011
VZ13087	BMWUTA	RADA5	7/27/2011
VZ13087	BMWUTA	RADA5	7/27/2011









VZ13815	BMWAUTA	RADA5	3/1/2011
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13837	BMWAUTA	RADA5	11/21/2008
VZ13854	BMWAUTA	X5	10/5/2011
VZ13854	BMWAUTA	X5	10/5/2011
VZ13854	BMWAUTA	X5	10/5/2011
VZ13855	BMWAUTA	X5	12/23/2011
VZ13861	BMWAUTA	RADA5	5/19/2011
VZ13861	BMWAUTA	RADA5	5/19/2011
VZ13861	BMWAUTA	RADA5	5/19/2011
VZ13861	BMWAUTA	RADA5	5/19/2011
VZ13890	BMWAUTA	RADA5	10/19/2009
VZ13890	BMWAUTA	RADA5	10/19/2009
VZ13890	BMWAUTA	RADA5	10/19/2009
VZ13926	BMWAUTA	RADA1	10/10/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ13947	BMWAUTA	RADA7	11/1/2011
VZ14026	BMWAUTA	RADA5	10/19/2011
VZ14026	BMWAUTA	RADA5	10/19/2011
VZ14026	BMWAUTA	RADA5	10/19/2011
VZ14026	BMWAUTA	RADA5	10/19/2011
VZ14026	BMWAUTA	RADA5	10/19/2011

































VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17275	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17303	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17317	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
VZ17357	BMWUTA	X5	9/6/2007
VZ17387	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
VZ17387	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
VZ17387	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
VZ17387	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
VZ17387	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
VZ17392	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
VZ17392	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
VZ17392	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
VZ17392	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
VZ17392	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
VZ17392	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
VZ17422	BMWUTA	RADA3	12/7/2012









VZ18093	BMWUTA	X1	11/1/2012
VZ18093	BMWUTA	X1	11/1/2012
VZ18100	BMWUTA	RADA1	12/6/2012
VZ18100	BMWUTA	RADA1	12/6/2012
VZ18100	BMWUTA	RADA1	12/6/2012
VZ18113	BMWUTA	X1	1/21/2013
VZ18113	BMWUTA	X1	1/21/2013
VZ18113	BMWUTA	X1	1/21/2013
VZ18113	BMWUTA	X1	1/21/2013
VZ18113	BMWUTA	X1	1/21/2013
VZ18113	BMWUTA	X1	1/21/2013
VZ18120	BMWUTA	X3	9/1/2011
VZ18120	BMWUTA	X3	9/1/2011
VZ18122	BMWUTA	RADA3	1/24/2013
VZ18122	BMWUTA	RADA3	1/24/2013
VZ18122	BMWUTA	RADA3	1/24/2013
VZ18125	BMWUTA	RADA1	1/24/2013
VZ18125	BMWUTA	RADA1	1/24/2013
VZ18125	BMWUTA	RADA1	1/24/2013
VZ18125	BMWUTA	RADA1	1/24/2013
VZ18144	BMWUTA	RADA5	1/29/2013
VZ18144	BMWUTA	RADA5	1/29/2013
VZ18144	BMWUTA	RADA5	1/29/2013
VZ18144	BMWUTA	RADA5	1/29/2013
VZ18144	BMWUTA	RADA5	1/29/2013
VZ18144	BMWUTA	RADA5	1/29/2013
VZ18152	BMWUTA	X5	8/1/2007
VZ18152	BMWUTA	X5	8/1/2007
VZ18152	BMWUTA	X5	8/1/2007
VZ18152	BMWUTA	X5	8/1/2007
VZ18152	BMWUTA	X5	8/1/2007
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18160	BMWUTA	X1	1/30/2013
VZ18196	BMWUTA	RADA5	5/4/2011



VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18350	BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18378	BMWAUTA	X1	3/8/2013
VZ18403	BMWAUTA	MMODEL	3/1/2013
VZ18410	BMWAUTA	RADA3	2/21/2013
VZ18412	BMWAUTA	X1	2/26/2013
VZ18412	BMWAUTA	X1	2/26/2013
VZ18412	BMWAUTA	X1	2/26/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18464	BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
VZ18481	BMWAUTA	X6	2/1/2013
VZ18481	BMWAUTA	X6	2/1/2013
VZ18481	BMWAUTA	X6	2/1/2013
VZ18481	BMWAUTA	X6	2/1/2013
VZ18481	BMWAUTA	X6	2/1/2013
VZ18481	BMWAUTA	X6	2/1/2013
VZ18486	BMWAUTA	X5	5/15/2008
VZ18502	BMWAUTA	Z4	3/7/2013







VZ18733	BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
VZ18733	BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
VZ18733	BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
VZ18733	BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
VZ18761	BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
VZ18761	BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
VZ18761	BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
VZ18761	BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18783	BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18804	BMWAUTA	X6	3/12/2013
VZ18835	BMWAUTA	RADA6	4/4/2013
VZ18835	BMWAUTA	RADA6	4/4/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18838	BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
VZ18844	BMWAUTA	RADA5	4/4/2013
VZ18844	BMWAUTA	RADA5	4/4/2013
VZ18844	BMWAUTA	RADA5	4/4/2013







VZ19189	BMWAUTA	X5	4/12/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19191	BMWAUTA	X1	5/27/2013
VZ19221	BMWAUTA	RADA3	3/1/2002
VZ19221	BMWAUTA	RADA3	3/1/2002
VZ19225	BMWAUTA	RADA3	5/13/2013
VZ19225	BMWAUTA	RADA3	5/13/2013
VZ19225	BMWAUTA	RADA3	5/13/2013
VZ19226	BMWAUTA	RADA5	5/23/2013
VZ19258	BMWAUTA	RADA5	9/3/2012
VZ19258	BMWAUTA	RADA5	9/3/2012
VZ19258	BMWAUTA	RADA5	9/3/2012
VZ19258	BMWAUTA	RADA5	9/3/2012
VZ19260	BMWAUTA	RADA5	9/4/2012
VZ19260	BMWAUTA	RADA5	9/4/2012
VZ19260	BMWAUTA	RADA5	9/4/2012
VZ19260	BMWAUTA	RADA5	9/4/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19265	BMWAUTA	X1	9/3/2012
VZ19295	BMWAUTA	RADA5	9/4/2012
VZ19295	BMWAUTA	RADA5	9/4/2012





VZ19333	BMWAUTA	X3	4/24/2013
VZ19333	BMWAUTA	X3	4/24/2013
VZ19333	BMWAUTA	X3	4/24/2013
VZ19333	BMWAUTA	X3	4/24/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19335	BMWAUTA	X3	4/23/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19348	BMWAUTA	RADA5	5/16/2013
VZ19366	BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
VZ19366	BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
VZ19366	BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
VZ19366	BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
VZ19366	BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
VZ19377	BMWAUTA	RADA5	12/16/2016
VZ19377	BMWAUTA	RADA5	12/16/2016
VZ19380	BMWAUTA	RADA3	5/13/2013
VZ19382	BMWAUTA	RADA3	4/30/2013
VZ19408	BMWAUTA	RADA3	4/16/2013
VZ19411	BMWAUTA	RADA3	5/15/2013
VZ19422	BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
VZ19422	BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
VZ19422	BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
VZ19422	BMWAUTA	RADA3	7/29/2013

VZ19422	BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
VZ19422	BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
VZ19422	BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
VZ19444	BMWAUTA	RADA1	6/1/2013
VZ19486	BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
VZ19486	BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
VZ19487	BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
VZ19487	BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
VZ19487	BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
VZ19487	BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
VZ19487	BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
VZ19487	BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
VZ19487	BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
VZ19500	BMWAUTA	RADA3	12/14/2012
VZ19503	BMWAUTA	RADA3	11/22/2006
VZ19537	BMWAUTA	RADA3	6/13/2013
VZ19554	BMWAUTA	X3	10/15/2012
VZ19554	BMWAUTA	X3	10/15/2012
VZ19554	BMWAUTA	X3	10/15/2012
VZ19564	BMWAUTA	RADA1	6/14/2013
VZ19564	BMWAUTA	RADA1	6/14/2013
VZ19564	BMWAUTA	RADA1	6/14/2013
VZ19575	BMWAUTA	X6	1/0/1900
VZ19575	BMWAUTA	X6	1/0/1900
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19615	BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
VZ19671	BMWAUTA	RADA5	11/10/2011
VZ19675	BMWAUTA	RADA3	6/22/2013

















VZ20286	BMWAUTA	RADA6	9/13/2013
VZ20286	BMWAUTA	RADA6	9/13/2013
VZ20286	BMWAUTA	RADA6	9/13/2013
VZ20286	BMWAUTA	RADA6	9/13/2013
VZ20286	BMWAUTA	RADA6	9/13/2013
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20298	BMWAUTA	X5	9/1/2010
VZ20302	BMWAUTA	X3	8/21/2013
VZ20302	BMWAUTA	X3	8/21/2013
VZ20302	BMWAUTA	X3	8/21/2013
VZ20313	BMWAUTA	X5	7/31/2008
VZ20321	BMWAUTA	RADA3	5/9/2012
VZ20321	BMWAUTA	RADA3	5/9/2012
VZ20321	BMWAUTA	RADA3	5/9/2012
VZ20321	BMWAUTA	RADA3	5/9/2012
VZ20321	BMWAUTA	RADA3	5/9/2012
VZ20321	BMWAUTA	RADA3	5/9/2012
VZ20321	BMWAUTA	RADA3	5/9/2012
VZ20335	BMWAUTA	RADA7	5/2/2013
VZ20371	BMWAUTA	RADA3	9/26/2013
VZ20371	BMWAUTA	RADA3	9/26/2013
VZ20371	BMWAUTA	RADA3	9/26/2013
VZ20382	BMWAUTA	RADA3	3/1/2013
VZ20420	BMWAUTA	RADA3	7/30/2012
VZ20436	BMWAUTA	RADA5	10/27/2009
VZ20442	BMWAUTA	MMODELY	10/7/2013
VZ20442	BMWAUTA	MMODELY	10/7/2013
VZ20454	BMWAUTA	RADA5	1/28/2013
VZ20455	BMWAUTA	RADA7	10/8/2013
VZ20455	BMWAUTA	RADA7	10/8/2013
VZ20458	BMWAUTA	RADA4	8/31/2013
VZ20458	BMWAUTA	RADA4	8/31/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013

VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20470	BMWAUTA	X1	10/7/2013
VZ20471	BMWAUTA	X1	10/9/2013
VZ20506	BMWAUTA	RADA5	3/1/2011
VZ20506	BMWAUTA	RADA5	3/1/2011
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20520	BMWAUTA	X5	8/14/2013
VZ20521	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20521	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20521	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20521	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20521	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20521	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20522	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20522	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20522	BMWAUTA	X1	10/14/2013
VZ20534	BMWAUTA	RADA1	12/1/2009
VZ20534	BMWAUTA	RADA1	12/1/2009
VZ20534	BMWAUTA	RADA1	12/1/2009
VZ20534	BMWAUTA	RADA1	12/1/2009
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013

VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20541	BMWAUTA	RADA5	7/2/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20571	BMWAUTA	X3	9/19/2013
VZ20574	BMWAUTA	X5	3/3/2010
VZ20653	BMWAUTA	X3	3/25/2013
VZ20658	BMWAUTA	RADA5	10/21/2013
VZ20658	BMWAUTA	RADA5	10/21/2013
VZ20658	BMWAUTA	RADA5	10/21/2013
VZ20659	BMWAUTA	RADA3	10/21/2011
VZ20663	BMWAUTA	X5	5/14/2007
VZ20670	BMWAUTA	RADA5	1/0/1900
VZ20670	BMWAUTA	RADA5	1/0/1900
VZ20678	BMWAUTA	RADA1	8/11/2008
VZ20678	BMWAUTA	RADA1	8/11/2008
VZ20678	BMWAUTA	RADA1	8/11/2008
VZ20678	BMWAUTA	RADA1	8/11/2008
VZ20678	BMWAUTA	RADA1	8/11/2008
VZ20678	BMWAUTA	RADA1	8/11/2008
VZ20685	BMWAUTA	RADA7	7/20/2012
VZ20685	BMWAUTA	RADA7	7/20/2012
VZ20685	BMWAUTA	RADA7	7/20/2012
VZ20685	BMWAUTA	RADA7	7/20/2012
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20709	BMWAUTA	RADA5	11/14/2011
VZ20720	BMWAUTA	X5	8/16/2013
VZ20720	BMWAUTA	X5	8/16/2013



VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20830	BMWAUTA	X5	11/13/2013
VZ20843	BMWAUTA	RADA3	11/14/2013
VZ20843	BMWAUTA	RADA3	11/14/2013
VZ20861	BMWAUTA	RADA5	11/7/2013
VZ20867	BMWAUTA	RADA3	3/17/2006
VZ20867	BMWAUTA	RADA3	3/17/2006
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20879	BMWAUTA	RADA5	11/11/2013
VZ20880	BMWAUTA	X1	11/7/2013
VZ20880	BMWAUTA	X1	11/7/2013
VZ20880	BMWAUTA	X1	11/7/2013
VZ20881	BMWAUTA	RADA5	11/12/2013
VZ20881	BMWAUTA	RADA5	11/12/2013
VZ20881	BMWAUTA	RADA5	11/12/2013
VZ20898	BMWAUTA	RADA6	4/4/2012
VZ20898	BMWAUTA	RADA6	4/4/2012
VZ20903	BMWAUTA	X5	11/20/2013
VZ20903	BMWAUTA	X5	11/20/2013



VZ21060	BMWAUTA	X5	6/8/2012
VZ21084	BMWAUTA	X1	12/9/2013
VZ21084	BMWAUTA	X1	12/9/2013
VZ21084	BMWAUTA	X1	12/9/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21088	BMWAUTA	MMODELY	11/22/2013
VZ21097	BMWAUTA	X6	11/11/2013
VZ21097	BMWAUTA	X6	11/11/2013
VZ21097	BMWAUTA	X6	11/11/2013
VZ21097	BMWAUTA	X6	11/11/2013
VZ21097	BMWAUTA	X6	11/11/2013
VZ21097	BMWAUTA	X6	11/11/2013
VZ21097	BMWAUTA	X6	11/11/2013
VZ21102	BMWAUTA	X5	3/23/2006
VZ21102	BMWAUTA	X5	12/9/2013
VZ21102	BMWAUTA	X5	12/9/2013
VZ21102	BMWAUTA	X5	12/9/2013
VZ21102	BMWAUTA	X5	12/9/2013
VZ21102	BMWAUTA	X5	12/9/2013
VZ21139	BMWAUTA	RADA5	12/4/2013
VZ21139	BMWAUTA	RADA5	12/4/2013
VZ21139	BMWAUTA	RADA5	12/4/2013
VZ21139	BMWAUTA	RADA5	12/4/2013
VZ21139	BMWAUTA	RADA5	12/4/2013
VZ21139	BMWAUTA	RADA5	12/4/2013
VZ21139	BMWAUTA	RADA5	12/4/2013
VZ21174	BMWAUTA	MMODELY	12/16/2013
VZ21174	BMWAUTA	MMODELY	12/16/2013
VZ21197	BMWAUTA	X3	10/29/2013
VZ21197	BMWAUTA	X3	10/29/2013
VZ21232	BMWAUTA	X1	11/26/2013
VZ21232	BMWAUTA	X1	11/26/2013







VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21452	BMWAUTA	X3	12/15/2013
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21453	BMWAUTA	X3	10/22/2014
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21455	BMWAUTA	X5	12/17/2013
VZ21458	BMWAUTA	X5	12/16/2013
VZ21458	BMWAUTA	X5	12/16/2013
VZ21458	BMWAUTA	X5	12/16/2013
VZ21464	BMWAUTA	X6	1/4/2014
VZ21486	BMWAUTA	X5	12/14/2013
VZ21486	BMWAUTA	X5	12/14/2013
VZ21486	BMWAUTA	X5	12/14/2013
VZ21492	BMWAUTA	X1	1/17/2014
VZ21495	BMWAUTA	RADA3	1/25/2014
VZ21495	BMWAUTA	RADA3	1/25/2014
VZ21495	BMWAUTA	RADA3	1/25/2014
VZ21516	BMWAUTA	RADA3	2/8/2012
VZ21516	BMWAUTA	RADA3	2/8/2012
VZ21537	BMWAUTA	RADA7	12/6/2011
VZ21537	BMWAUTA	RADA7	12/6/2011
VZ21554	BMWAUTA	RADA3	4/27/2013
VZ21556	BMWAUTA	RADA5	4/24/2008
VZ21576	BMWAUTA	RADA4	1/0/1900









VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21940	BMWAUTA	X1	3/6/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21950	BMWAUTA	X3	2/5/2014
VZ21957	BMWAUTA	RADA6	3/4/2014
VZ21957	BMWAUTA	RADA6	3/4/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21961	BMWAUTA	X5	3/14/2014
VZ21963	BMWAUTA	RADA5	3/7/2014
VZ21963	BMWAUTA	RADA5	3/7/2014
VZ21966	BMWAUTA	RADA5	3/14/2014
VZ21966	BMWAUTA	RADA5	3/14/2014
VZ21966	BMWAUTA	RADA5	3/14/2014
VZ21966	BMWAUTA	RADA5	3/14/2014
VZ21966	BMWAUTA	RADA5	3/14/2014
VZ21966	BMWAUTA	RADA5	3/14/2014
VZ21966	BMWAUTA	RADA5	3/14/2014
VZ21971	BMWAUTA	RADA7	9/1/2010
VZ21971	BMWAUTA	RADA7	9/1/2010
VZ21981	BMWAUTA	X1	3/7/2014
VZ21981	BMWAUTA	X1	3/7/2014
VZ22029	BMWAUTA	X6	5/6/2010
VZ22029	BMWAUTA	X6	5/6/2010
VZ22029	BMWAUTA	X6	5/6/2010





VZ22259	BMWATA	X5	3/10/2014
VZ22259	BMWATA	X5	3/10/2014
VZ22259	BMWATA	X5	3/10/2014
VZ22259	BMWATA	X5	3/10/2014
VZ22259	BMWATA	X5	3/10/2014
VZ22259	BMWATA	X5	3/10/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22299	BMWATA	X1	4/3/2014
VZ22302	BMWATA	X1	4/7/2014
VZ22302	BMWATA	X1	4/7/2014
VZ22302	BMWATA	X1	4/7/2014
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22359	BMWATA	X5	11/7/2013
VZ22362	BMWATA	X3	3/18/2014
VZ22362	BMWATA	X3	3/18/2014
VZ22362	BMWATA	X3	3/18/2014
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22372	BMWATA	RADA5	9/20/2012
VZ22407	BMWATA	RADA5	12/9/2011
VZ22410	BMWATA	RADA1	5/25/2010





VZ22677	BMWAUTA	X5	3/6/2014
VZ22677	BMWAUTA	X5	3/6/2014
VZ22677	BMWAUTA	X5	3/6/2014
VZ22677	BMWAUTA	X5	3/6/2014
VZ22735	BMWAUTA	X5	4/24/2014
VZ22735	BMWAUTA	X5	4/24/2014
VZ22735	BMWAUTA	X5	4/24/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22743	BMWAUTA	X5	4/17/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22781	BMWAUTA	X5	4/21/2014
VZ22783	BMWAUTA	X5	6/11/2007
VZ22783	BMWAUTA	X5	6/11/2007
VZ22798	BMWAUTA	RADA3	4/10/1991
VZ22798	BMWAUTA	RADA3	4/10/1991
VZ22809	BMWAUTA	X6	4/9/2010
VZ22809	BMWAUTA	X6	4/9/2010
VZ22816	BMWAUTA	RADA5	11/16/2011
VZ22817	BMWAUTA	RADA5	11/1/2010
VZ22867	BMWAUTA	X5	5/1/2014
VZ22867	BMWAUTA	X5	5/1/2014
VZ22867	BMWAUTA	X5	5/1/2014
VZ22867	BMWAUTA	X5	5/1/2014
VZ22873	BMWAUTA	X5	5/2/2014
VZ22873	BMWAUTA	X5	5/2/2014
VZ22873	BMWAUTA	X5	5/2/2014



VZ23024	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23041	BMWAUTA	X5	10/6/2007
VZ23044	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23044	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23044	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23044	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23044	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23044	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23044	BMWAUTA	X5	5/16/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23050	BMWAUTA	RADA4	6/17/2014
VZ23052	BMWAUTA	RADA5	10/1/2013
VZ23052	BMWAUTA	RADA5	10/1/2013
VZ23058	BMWAUTA	RADA3	6/8/2001
VZ23063	BMWAUTA	RADA5	11/22/2011
VZ23063	BMWAUTA	RADA5	11/22/2011
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23068	BMWAUTA	RADA5	5/19/2014
VZ23081	BMWAUTA	RADA5	9/5/2013
VZ23091	BMWAUTA	X5	10/23/2007
VZ23091	BMWAUTA	X5	10/23/2007

VZ23100	BMWAUTA	RADA5	7/8/2013
VZ23130	BMWAUTA	RADA5	2/29/2012
VZ23130	BMWAUTA	RADA5	2/29/2012
VZ23143	BMWAUTA	RADA5	10/1/2011
VZ23149	BMWAUTA	X5	5/31/2014
VZ23162	BMWAUTA	X5	5/31/2014
VZ23162	BMWAUTA	X5	5/31/2014
VZ23162	BMWAUTA	X5	5/31/2014
VZ23178	BMWAUTA	RADA5	3/1/2011
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23183	BMWAUTA	RADA3	6/28/2014
VZ23246	BMWAUTA	X5	3/1/2014
VZ23305	BMWAUTA	X4	5/21/2014
VZ23305	BMWAUTA	X4	5/21/2014
VZ23314	BMWAUTA	X5	6/2/2014
VZ23314	BMWAUTA	X5	6/2/2014
VZ23334	BMWAUTA	X5	6/6/2014
VZ23334	BMWAUTA	X5	6/6/2014
VZ23334	BMWAUTA	X5	6/6/2014
VZ23334	BMWAUTA	X5	6/6/2014
VZ23343	BMWAUTA	RADA5	10/1/2011
VZ23343	BMWAUTA	RADA5	10/1/2011
VZ23343	BMWAUTA	RADA5	10/1/2011
VZ23343	BMWAUTA	RADA5	10/1/2011
VZ23343	BMWAUTA	RADA5	10/1/2011
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23360	BMWAUTA	RADA3	6/17/2014
VZ23373	BMWAUTA	X5	2/8/2011
VZ23373	BMWAUTA	X5	2/8/2011
VZ23373	BMWAUTA	X5	2/8/2011



VZ23390	BMWAUTA	X5	6/16/2014
VZ23390	BMWAUTA	X5	6/16/2014
VZ23390	BMWAUTA	X5	6/16/2014
VZ23390	BMWAUTA	X5	6/16/2014
VZ23390	BMWAUTA	X5	6/16/2014
VZ23390	BMWAUTA	X5	6/16/2014
VZ23390	BMWAUTA	X5	6/16/2014
VZ23391	BMWAUTA	X5	6/14/2014
VZ23391	BMWAUTA	X5	6/14/2014
VZ23391	BMWAUTA	X5	6/14/2014
VZ23391	BMWAUTA	X5	6/14/2014
VZ23391	BMWAUTA	X5	6/14/2014
VZ23391	BMWAUTA	X5	6/14/2014
VZ23391	BMWAUTA	X5	6/14/2014
VZ23399	BMWAUTA	RADA3	1/0/1900
VZ23447	BMWAUTA	RADA7	8/1/2012
VZ23461	BMWAUTA	RADA3	7/18/2014
VZ23461	BMWAUTA	RADA3	7/18/2014
VZ23461	BMWAUTA	RADA3	7/18/2014
VZ23472	BMWAUTA	X5	6/21/2014
VZ23472	BMWAUTA	X5	6/21/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23488	BMWAUTA	RADA5	1/29/2014
VZ23496	BMWAUTA	X6	6/21/2014
VZ23496	BMWAUTA	X6	6/21/2014
VZ23496	BMWAUTA	X6	6/21/2014
VZ23496	BMWAUTA	X6	6/21/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23497	BMWAUTA	X4	6/24/2014
VZ23509	BMWAUTA	RADA5	2/14/2013



VZ23574	BMWATA	X1	6/10/2014
VZ23574	BMWATA	X1	6/10/2014
VZ23574	BMWATA	X1	6/10/2014
VZ23574	BMWATA	X1	6/10/2014
VZ23575	BMWATA	X1	6/2/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23582	BMWATA	RADA5	7/31/2014
VZ23657	BMWATA	X1	2/18/2011
VZ23657	BMWATA	X1	2/18/2011
VZ23663	BMWATA	X1	8/8/2014
VZ23663	BMWATA	X1	8/8/2014
VZ23681	BMWATA	X3	7/11/2014
VZ23681	BMWATA	X3	7/11/2014
VZ23681	BMWATA	X3	7/11/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23725	BMWATA	X5	7/16/2014
VZ23753	BMWATA	RADA5	3/1/2009
VZ23788	BMWATA	MMODEL	4/4/2014
VZ23788	BMWATA	MMODEL	4/4/2014
VZ23788	BMWATA	MMODEL	4/4/2014
VZ23808	BMWATA	RADA3	5/1/2014
VZ23813	BMWATA	RADA5	2/22/2012
VZ23821	BMWATA	RADA5	12/6/2010
VZ23823	BMWATA	X5	7/23/2014
VZ23823	BMWATA	X5	7/23/2014
VZ23823	BMWATA	X5	7/23/2014
VZ23823	BMWATA	X5	7/23/2014
VZ23830	BMWATA	RADA3	10/17/2013
VZ23830	BMWATA	RADA3	10/17/2013

VZ23830	BMWAUTA	RADA3	10/17/2013
VZ23835	BMWAUTA	RADA3	9/1/2013
VZ23835	BMWAUTA	RADA3	9/1/2013
VZ23835	BMWAUTA	RADA3	9/1/2013
VZ23858	BMWAUTA	RADA6	3/13/2013
VZ23860	BMWAUTA	RADA4	8/27/2014
VZ23860	BMWAUTA	RADA4	8/27/2014
VZ23906	BMWAUTA	RADA3	4/29/2010
VZ23953	BMWAUTA	X5	6/26/2013
VZ23964	BMWAUTA	RADA3	7/10/2007
VZ23967	BMWAUTA	X4	8/15/2014
VZ23967	BMWAUTA	X4	8/15/2014
VZ23972	BMWAUTA	X1	9/12/2014
VZ23972	BMWAUTA	X1	9/12/2014
VZ23995	BMWAUTA	X1	1/8/2011
VZ24011	BMWAUTA	RADA5	9/18/2014
VZ24011	BMWAUTA	RADA5	9/18/2014
VZ24011	BMWAUTA	RADA5	9/18/2014
VZ24033	BMWAUTA	RADA3	12/6/2013
VZ24034	BMWAUTA	X6	1/28/2013
VZ24034	BMWAUTA	X6	1/28/2013
VZ24035	BMWAUTA	RADA5	3/1/2011
VZ24049	BMWAUTA	RADA2	9/18/2014
VZ24049	BMWAUTA	RADA2	9/18/2014
VZ24049	BMWAUTA	RADA2	9/18/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24050	BMWAUTA	RADA2	9/15/2014
VZ24076	BMWAUTA	X5	4/9/2014
VZ24076	BMWAUTA	X5	4/9/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24094	BMWAUTA	X1	9/25/2014
VZ24096	BMWAUTA	X1	9/24/2014
VZ24122	BMWAUTA	RADA2	9/30/2014
VZ24122	BMWAUTA	RADA2	9/30/2014
VZ24122	BMWAUTA	RADA2	9/30/2014
VZ24122	BMWAUTA	RADA2	9/30/2014

VZ24122	BMWAUTA	RADA2	9/30/2014
VZ24159	BMWAUTA	MMODEL	3/1/2011
VZ24162	BMWAUTA	RADA7	4/1/2013
VZ24162	BMWAUTA	RADA7	4/1/2013
VZ24162	BMWAUTA	RADA7	4/1/2013
VZ24162	BMWAUTA	RADA7	4/1/2013
VZ24162	BMWAUTA	RADA7	4/1/2013
VZ24162	BMWAUTA	RADA7	4/1/2013
VZ24167	BMWAUTA	RADA5	10/1/2011
VZ24184	BMWAUTA	RADA3	1/13/2014
VZ24184	BMWAUTA	RADA3	1/13/2014
VZ24184	BMWAUTA	RADA3	1/13/2014
VZ24186	BMWAUTA	X3	9/1/2012
VZ24189	BMWAUTA	RADA3	10/7/2014
VZ24189	BMWAUTA	RADA3	10/7/2014
VZ24189	BMWAUTA	RADA3	10/7/2014
VZ24189	BMWAUTA	RADA3	10/7/2014
VZ24189	BMWAUTA	RADA3	10/7/2014
VZ24189	BMWAUTA	RADA3	10/7/2014
VZ24190	BMWAUTA	RADA5	9/11/2014
VZ24195	BMWAUTA	RADA5	5/27/2014
VZ24195	BMWAUTA	RADA5	5/27/2014
VZ24200	BMWAUTA	MMODEL	2/18/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24214	BMWAUTA	X5	9/3/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24216	BMWAUTA	X5	9/5/2014
VZ24233	BMWAUTA	RADA5	10/13/2014
VZ24233	BMWAUTA	RADA5	10/13/2014
VZ24259	BMWAUTA	X1	10/9/2014
VZ24259	BMWAUTA	X1	10/9/2014

VZ24268	BMWAUTA	RADA3	3/18/2014
VZ24268	BMWAUTA	RADA3	3/18/2014
VZ24297	BMWAUTA	RADA4	10/16/2014
VZ24309	BMWAUTA	RADA5	10/20/2014
VZ24309	BMWAUTA	RADA5	10/20/2014
VZ24309	BMWAUTA	RADA5	10/20/2014
VZ24312	BMWAUTA	X6	11/25/2010
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24333	BMWAUTA	RADA3	10/27/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24337	BMWAUTA	RADA3	3/5/2014
VZ24363	BMWAUTA	RADA1	7/14/2004
VZ24363	BMWAUTA	RADA1	7/14/2004
VZ24363	BMWAUTA	RADA1	7/14/2004
VZ24363	BMWAUTA	RADA1	7/14/2004
VZ24363	BMWAUTA	RADA1	7/14/2004
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24381	BMWAUTA	X5	10/2/2014
VZ24387	BMWAUTA	RADA3	9/2/2003
VZ24427	BMWAUTA	MMODELY	10/29/2014
VZ24439	BMWAUTA	X1	9/3/2014
VZ24439	BMWAUTA	X1	9/3/2014
VZ24439	BMWAUTA	X1	9/3/2014
VZ24505	BMWAUTA	X5	10/7/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014

VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24507	BMWAUTA	RADA3	11/6/2014
VZ24545	BMWAUTA	RADA3	8/8/2014
VZ24582	BMWAUTA	X6	9/8/2014
VZ24582	BMWAUTA	X6	9/8/2014
VZ24582	BMWAUTA	X6	9/8/2014
VZ24585	BMWAUTA	X5	10/15/2014
VZ24585	BMWAUTA	X5	10/15/2014
VZ24585	BMWAUTA	X5	10/15/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24594	BMWAUTA	X3	10/13/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24595	BMWAUTA	X3	10/24/2014
VZ24606	BMWAUTA	X5	10/16/2014
VZ24606	BMWAUTA	X5	10/16/2014
VZ24614	BMWAUTA	RADA2	11/1/2014
VZ24614	BMWAUTA	RADA2	11/1/2014
VZ24673	BMWAUTA	RADA3	3/20/2014
VZ24678	BMWAUTA	RADA4	11/26/2014
VZ24678	BMWAUTA	RADA4	11/26/2014
VZ24678	BMWAUTA	RADA4	11/26/2014
VZ24684	BMWAUTA	RADA2	11/25/2014
VZ24691	BMWAUTA	RADA2	11/25/2014
VZ24696	BMWAUTA	RADA5	11/29/2014
VZ24696	BMWAUTA	RADA5	11/29/2014
VZ24696	BMWAUTA	RADA5	11/29/2014
VZ24696	BMWAUTA	RADA5	11/29/2014
VZ24702	BMWAUTA	X5	11/17/2007
VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014

VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
VZ24737	BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
VZ24744	BMWAUTA	RADA5	11/17/2014
VZ24745	BMWAUTA	RADA5	11/18/2014
VZ24748	BMWAUTA	X5	6/1/2012
VZ24752	BMWAUTA	RADA5	12/1/2014
VZ24752	BMWAUTA	RADA5	12/1/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24756	BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
VZ24765	BMWAUTA	RADA5	10/6/2000
VZ24765	BMWAUTA	RADA5	10/6/2000
VZ24765	BMWAUTA	RADA5	10/6/2000
VZ24781	BMWAUTA	X5	6/14/2006
VZ24781	BMWAUTA	X5	6/14/2006
VZ24781	BMWAUTA	X5	6/14/2006
VZ24781	BMWAUTA	X5	6/14/2006
VZ24781	BMWAUTA	X5	6/14/2006
VZ24781	BMWAUTA	X5	6/14/2006
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24801	BMWAUTA	X5	11/10/2014
VZ24802	BMWAUTA	X5	11/18/2014
VZ24802	BMWAUTA	X5	11/18/2014
VZ24802	BMWAUTA	X5	11/18/2014
VZ24829	BMWAUTA	X4	11/17/2014
VZ24829	BMWAUTA	X4	11/17/2014
VZ24829	BMWAUTA	X4	11/17/2014
VZ24829	BMWAUTA	X4	11/17/2014
VZ24829	BMWAUTA	X4	11/17/2014



VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24854	BMWAUTA	X5	11/15/2014
VZ24873	BMWAUTA	X1	12/16/2014
VZ24873	BMWAUTA	X1	12/16/2014
VZ24873	BMWAUTA	X1	12/16/2014
VZ24873	BMWAUTA	X1	12/16/2014
VZ24905	BMWAUTA	RADA4	8/19/2013
VZ24905	BMWAUTA	RADA4	8/19/2013
VZ24905	BMWAUTA	RADA4	8/19/2013
VZ24923	BMWAUTA	RADA1	11/25/2011
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24925	BMWAUTA	I3	11/1/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24938	BMWAUTA	X5	11/17/2014
VZ24947	BMWAUTA	RADA1	4/1/2014
VZ24947	BMWAUTA	RADA1	4/1/2014
VZ24954	BMWAUTA	X6	11/9/2009
VZ24972	BMWAUTA	RADA5	2/14/2014
VZ24972	BMWAUTA	RADA5	2/14/2014
VZ24995	BMWAUTA	RADA3	6/29/2013
VZ25014	BMWAUTA	X4	9/24/2014
VZ25014	BMWAUTA	X4	9/24/2014
VZ25014	BMWAUTA	X4	9/24/2014





VZ25468	BMWUTA	RADA6	9/15/2014
VZ25468	BMWUTA	RADA6	9/15/2014
VZ25500	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25562	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
VZ25596	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
VZ25596	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
VZ25596	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
VZ25596	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
VZ25596	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25617	BMWUTA	X4	7/29/2014
VZ25620	BMWUTA	X5	10/14/2014
VZ25621	BMWUTA	X1	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25625	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
VZ25627	BMWUTA	RADA3	7/11/2014
VZ25627	BMWUTA	RADA3	7/11/2014
VZ25634	BMWUTA	RADA1	1/1/2014
VZ25638	BMWUTA	RADA5	6/13/2014
VZ25638	BMWUTA	RADA5	6/13/2014
VZ25653	BMWUTA	RADA6	4/8/2014
VZ25705	BMWUTA	RADA5	11/17/2004
VZ25705	BMWUTA	RADA5	11/17/2004
VZ25705	BMWUTA	RADA5	11/17/2004
VZ25715	BMWUTA	RADA3	2/12/2015
VZ25715	BMWUTA	RADA3	2/12/2015
VZ25715	BMWUTA	RADA3	2/12/2015
VZ25715	BMWUTA	RADA3	2/12/2015

VZ25717	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25717	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25723	BMWAUTA	X5	2/3/2015
VZ25723	BMWAUTA	X5	2/3/2015
VZ25736	BMWAUTA	RADA1	3/16/2015
VZ25741	BMWAUTA	X6	2/9/2015
VZ25741	BMWAUTA	X6	2/9/2015
VZ25746	BMWAUTA	X1	9/5/2014
VZ25746	BMWAUTA	X1	9/5/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25756	BMWAUTA	X1	7/17/2014
VZ25776	BMWAUTA	X5	4/11/2014
VZ25776	BMWAUTA	X5	4/11/2014
VZ25776	BMWAUTA	X5	4/11/2014
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25782	BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
VZ25787	BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
VZ25787	BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
VZ25787	BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
VZ25787	BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
VZ25787	BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
VZ25787	BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
VZ25812	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25812	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25849	BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
VZ25850	BMWAUTA	RADA1	3/24/2015
VZ25850	BMWAUTA	RADA1	3/24/2015
VZ25850	BMWAUTA	RADA1	3/24/2015
VZ25850	BMWAUTA	RADA1	3/24/2015

VZ25850	BMWAUTA	RADA1	3/24/2015
VZ25853	BMWAUTA	X6	2/18/2015
VZ25853	BMWAUTA	X6	2/18/2015
VZ25853	BMWAUTA	X6	2/18/2015
VZ25866	BMWAUTA	RADA5	3/18/2015
VZ25866	BMWAUTA	RADA5	3/18/2015
VZ25866	BMWAUTA	RADA5	3/18/2015
VZ25866	BMWAUTA	RADA5	3/18/2015
VZ25866	BMWAUTA	RADA5	3/18/2015
VZ25868	BMWAUTA	X5	2/27/2015
VZ25900	BMWAUTA	RADA3	9/9/2014
VZ25900	BMWAUTA	RADA3	9/9/2014
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25916	BMWAUTA	X6	2/24/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25918	BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
VZ25964	BMWAUTA	RADA1	3/31/2015
VZ25966	BMWAUTA	MMODEL	5/7/2008
VZ25966	BMWAUTA	MMODEL	5/7/2008
VZ25993	BMWAUTA	RADA7	11/18/2010
VZ26018	BMWAUTA	RADA6	3/21/2013
VZ26018	BMWAUTA	RADA6	3/21/2013
VZ26018	BMWAUTA	RADA6	3/21/2013
VZ26018	BMWAUTA	RADA6	3/21/2013
VZ26018	BMWAUTA	RADA6	3/21/2013
VZ26018	BMWAUTA	RADA6	3/21/2013
VZ26019	BMWAUTA	RADA3	2/22/2013
VZ26024	BMWAUTA	X4	3/11/2015
VZ26024	BMWAUTA	X4	3/11/2015
VZ26024	BMWAUTA	X4	3/11/2015
VZ26024	BMWAUTA	X4	3/11/2015
VZ26024	BMWAUTA	X4	3/11/2015
VZ26024	BMWAUTA	X4	3/11/2015
VZ26024	BMWAUTA	X4	3/11/2015
VZ26026	BMWAUTA	RADA3	4/1/2015
VZ26026	BMWAUTA	RADA3	4/1/2015
VZ26026	BMWAUTA	RADA3	4/1/2015
VZ26026	BMWAUTA	RADA3	4/1/2015



VZ26254	BMWAUTA	X5	2/27/2015
VZ26254	BMWAUTA	X5	2/27/2015
VZ26255	BMWAUTA	RADA5	4/28/2014
VZ26255	BMWAUTA	RADA5	4/28/2014
VZ26255	BMWAUTA	RADA5	4/28/2014
VZ26281	BMWAUTA	RADA5	3/3/2014
VZ26288	BMWAUTA	X6	3/31/2015
VZ26288	BMWAUTA	X6	3/31/2015
VZ26288	BMWAUTA	X6	3/31/2015
VZ26288	BMWAUTA	X6	3/31/2015
VZ26288	BMWAUTA	X6	3/31/2015
VZ26288	BMWAUTA	X6	3/31/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26290	BMWAUTA	X6	4/5/2015
VZ26306	BMWAUTA	RADA6	3/19/2013
VZ26306	BMWAUTA	RADA6	3/19/2013
VZ26306	BMWAUTA	RADA6	3/19/2013
VZ26314	BMWAUTA	RADA5	5/4/2015
VZ26367	BMWAUTA	RADA5	7/9/2014
VZ26367	BMWAUTA	RADA5	7/9/2014
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26371	BMWAUTA	I3	10/14/2013
VZ26396	BMWAUTA	RADA5	5/7/2015
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26413	BMWAUTA	RADA1	11/1/2013
VZ26459	BMWAUTA	X5	4/10/2015
VZ26459	BMWAUTA	X5	4/10/2015
VZ26459	BMWAUTA	X5	4/10/2015
VZ26459	BMWAUTA	X5	4/10/2015
VZ26459	BMWAUTA	X5	4/10/2015
VZ26459	BMWAUTA	X5	4/10/2015
VZ26459	BMWAUTA	X5	4/10/2015
VZ26472	BMWAUTA	X5	4/11/2015





VZ26650	BMWAUTA	X5	1/31/2015
VZ26655	BMWAUTA	RADA2	4/27/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26694	BMWAUTA	X5	4/29/2015
VZ26738	BMWAUTA	RADA2	5/30/2015
VZ26754	BMWAUTA	RADA5	6/27/2014
VZ26757	BMWAUTA	RADA4	11/28/2015
VZ26757	BMWAUTA	RADA4	11/28/2015
VZ26782	BMWAUTA	X1	5/30/2015
VZ26782	BMWAUTA	X1	5/30/2015
VZ26782	BMWAUTA	X1	5/30/2015
VZ26782	BMWAUTA	X1	5/30/2015
VZ26782	BMWAUTA	X1	5/30/2015
VZ26782	BMWAUTA	X1	5/30/2015
VZ26782	BMWAUTA	X1	5/30/2015
VZ26811	BMWAUTA	RADA5	6/8/2015
VZ26819	BMWAUTA	X5	5/8/2015
VZ26819	BMWAUTA	X5	5/8/2015
VZ26819	BMWAUTA	X5	5/8/2015
VZ26819	BMWAUTA	X5	5/8/2015
VZ26819	BMWAUTA	X5	5/8/2015
VZ26824	BMWAUTA	X1	5/1/2015
VZ26828	BMWAUTA	X1	6/1/2015
VZ26828	BMWAUTA	X1	6/1/2015
VZ26828	BMWAUTA	X1	6/1/2015
VZ26828	BMWAUTA	X1	6/1/2015
VZ26843	BMWAUTA	RADA5	6/12/2015
VZ26843	BMWAUTA	RADA5	6/12/2015
VZ26843	BMWAUTA	RADA5	6/12/2015
VZ26843	BMWAUTA	RADA5	6/12/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26863	BMWAUTA	MMODEL	5/15/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015

VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26869	BMWAUTA	X4	5/12/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26875	BMWAUTA	X5	5/22/2015
VZ26880	BMWAUTA	RADA1	12/29/2011
VZ26891	BMWAUTA	X3	10/10/2014
VZ26893	BMWAUTA	X4	10/27/2014
VZ26910	BMWAUTA	X4	5/21/2015
VZ26910	BMWAUTA	X4	5/21/2015
VZ26910	BMWAUTA	X4	5/21/2015
VZ26910	BMWAUTA	X4	5/21/2015
VZ26910	BMWAUTA	X4	5/21/2015
VZ26910	BMWAUTA	X4	5/21/2015
VZ26918	BMWAUTA	RADA3	10/1/2013
VZ26918	BMWAUTA	RADA3	10/1/2013
VZ26918	BMWAUTA	RADA3	10/1/2013
VZ26937	BMWAUTA	RADA3	6/18/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26940	BMWAUTA	X3	5/29/2015
VZ26953	BMWAUTA	RADA4	6/9/2015
VZ26953	BMWAUTA	RADA4	6/9/2015
VZ26953	BMWAUTA	RADA4	6/9/2015
VZ26953	BMWAUTA	RADA4	6/9/2015
VZ26953	BMWAUTA	RADA4	6/9/2015
VZ26953	BMWAUTA	RADA4	6/9/2015
VZ26953	BMWAUTA	RADA4	6/9/2015
VZ26955	BMWAUTA	RADA4	6/18/2015
VZ26955	BMWAUTA	RADA4	6/18/2015
VZ26970	BMWAUTA	MMODEL	6/22/2015
VZ26970	BMWAUTA	MMODEL	6/22/2015
VZ27006	BMWAUTA	RADA5	7/18/2014
VZ27006	BMWAUTA	RADA5	7/18/2014
VZ27006	BMWAUTA	RADA5	7/18/2014
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015

VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27028	BMWAUTA	MMODEL	6/23/2015
VZ27037	BMWAUTA	RADA5	10/29/2010
VZ27051	BMWAUTA	X5	6/1/2010
VZ27063	BMWAUTA	RADA7	11/7/2012
VZ27105	BMWAUTA	RADA2	6/23/2015
VZ27105	BMWAUTA	RADA2	6/23/2015
VZ27105	BMWAUTA	RADA2	6/23/2015
VZ27117	BMWAUTA	RADA4	6/22/2015
VZ27117	BMWAUTA	RADA4	6/22/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27138	BMWAUTA	RADA5	7/1/2015
VZ27146	BMWAUTA	X3	11/12/2014
VZ27146	BMWAUTA	X3	11/12/2014
VZ27146	BMWAUTA	X3	11/12/2014
VZ27155	BMWAUTA	X4	4/11/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27156	BMWAUTA	RADA2	6/29/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27159	BMWAUTA	X4	6/6/2015
VZ27160	BMWAUTA	X1	6/30/2015
VZ27160	BMWAUTA	X1	6/30/2015
VZ27169	BMWAUTA	RADA5	9/14/2011
VZ27177	BMWAUTA	RADA3	6/23/2015
VZ27202	BMWAUTA	RADA5	3/7/2011
VZ27243	BMWAUTA	RADA5	6/6/2011
VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015

VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015
VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015
VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015
VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015
VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015
VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015
VZ27249	BMWAUTA	X5	7/6/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27259	BMWAUTA	X5	6/9/2015
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27261	BMWAUTA	MMODEL	4/23/2014
VZ27271	BMWAUTA	RADA4	11/17/2014
VZ27271	BMWAUTA	RADA4	11/17/2014
VZ27271	BMWAUTA	RADA4	11/17/2014
VZ27271	BMWAUTA	RADA4	11/17/2014
VZ27271	BMWAUTA	RADA4	11/17/2014
VZ27287	BMWAUTA	RADA5	8/16/2012
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27294	BMWAUTA	RADA3	7/11/2015
VZ27351	BMWAUTA	RADA3	11/18/2004
VZ27360	BMWAUTA	RADA5	3/11/2014
VZ27412	BMWAUTA	X5	5/1/2011
VZ27412	BMWAUTA	X5	5/1/2011
VZ27425	BMWAUTA	RADA7	3/21/2013
VZ27471	BMWAUTA	MMODEL	7/23/2015
VZ27487	BMWAUTA	RADA5	7/21/2015
VZ27487	BMWAUTA	RADA5	7/21/2015
VZ27487	BMWAUTA	RADA5	7/21/2015

VZ27487	BMWAUTA	RADA5	7/21/2015
VZ27515	BMWAUTA	RADA7	4/28/2011
VZ27577	BMWAUTA	X5	6/4/2008
VZ27591	BMWAUTA	RADA2	7/25/2015
VZ27591	BMWAUTA	RADA2	7/25/2015
VZ27604	BMWAUTA	RADA3	1/30/2002
VZ27617	BMWAUTA	MMODEL	6/27/2015
VZ27617	BMWAUTA	MMODEL	6/27/2015
VZ27617	BMWAUTA	MMODEL	6/27/2015
VZ27649	BMWAUTA	X5	7/10/2015
VZ27701	BMWAUTA	MMODEL	2/1/2015
VZ27701	BMWAUTA	MMODEL	2/1/2015
VZ27746	BMWAUTA	RADA5	12/10/2010
VZ27746	BMWAUTA	RADA5	12/10/2010
VZ27765	BMWAUTA	RADA6	5/21/2014
VZ27765	BMWAUTA	RADA6	5/21/2014
VZ27801	BMWAUTA	RADA4	8/7/2015
VZ27801	BMWAUTA	RADA4	8/7/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27849	BMWAUTA	RADA5	8/13/2015
VZ27899	BMWAUTA	RADA6	4/25/2014
VZ27899	BMWAUTA	RADA6	4/25/2014
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27914	BMWAUTA	RADA5	8/14/2015
VZ27926	BMWAUTA	X5	4/1/2014
VZ27942	BMWAUTA	RADA5	8/20/2015
VZ27942	BMWAUTA	RADA5	8/20/2015
VZ27942	BMWAUTA	RADA5	8/20/2015
VZ27942	BMWAUTA	RADA5	8/20/2015
VZ27942	BMWAUTA	RADA5	8/20/2015
VZ27942	BMWAUTA	RADA5	8/20/2015
VZ27942	BMWAUTA	RADA5	8/20/2015
VZ27944	BMWAUTA	X4	7/24/2015
VZ27944	BMWAUTA	X4	7/24/2015
VZ27944	BMWAUTA	X4	7/24/2015
VZ27944	BMWAUTA	X4	7/24/2015
VZ27944	BMWAUTA	X4	7/24/2015
VZ27990	BMWAUTA	RADA3	1/9/2015
VZ27990	BMWAUTA	RADA3	1/9/2015
VZ27990	BMWAUTA	RADA3	1/9/2015
VZ27990	BMWAUTA	RADA3	1/9/2015

VZ27990	BMWAUTA	RADA3	1/9/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28038	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28042	BMWAUTA	RADA3	12/11/2014
VZ28042	BMWAUTA	RADA3	12/11/2014
VZ28042	BMWAUTA	RADA3	12/11/2014
VZ28042	BMWAUTA	RADA3	12/11/2014
VZ28042	BMWAUTA	RADA3	12/11/2014
VZ28073	BMWAUTA	RADA5	7/24/2012
VZ28118	BMWAUTA	X5	8/12/2015
VZ28118	BMWAUTA	X5	8/12/2015
VZ28118	BMWAUTA	X5	8/12/2015
VZ28118	BMWAUTA	X5	8/12/2015
VZ28121	BMWAUTA	MMODEL	7/6/2015
VZ28150	BMWAUTA	RADA5	4/29/2014
VZ28150	BMWAUTA	RADA5	4/29/2014
VZ28167	BMWAUTA	RADA5	10/1/2006
VZ28172	BMWAUTA	RADA5	10/29/2010
VZ28172	BMWAUTA	RADA5	10/29/2010
VZ28209	BMWAUTA	X5	6/3/2014
VZ28209	BMWAUTA	X5	6/3/2014
VZ28209	BMWAUTA	X5	6/3/2014
VZ28209	BMWAUTA	X5	6/3/2014
VZ28220	BMWAUTA	RADA3	9/7/2015
VZ28220	BMWAUTA	RADA3	9/7/2015
VZ28220	BMWAUTA	RADA3	9/7/2015
VZ28220	BMWAUTA	RADA3	9/7/2015
VZ28220	BMWAUTA	RADA3	9/7/2015
VZ28220	BMWAUTA	RADA3	9/7/2015
VZ28220	BMWAUTA	RADA3	9/7/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28221	BMWAUTA	RADA3	9/8/2015
VZ28223	BMWAUTA	RADA3	9/9/2015
VZ28223	BMWAUTA	RADA3	9/9/2015
VZ28223	BMWAUTA	RADA3	9/9/2015
VZ28223	BMWAUTA	RADA3	9/9/2015
VZ28223	BMWAUTA	RADA3	9/9/2015
VZ28257	BMWAUTA	X3	10/15/2018
VZ28280	BMWAUTA	RADA3	4/26/2010

VZ28280	BMWAUTA	RADA3	4/26/2010
VZ28291	BMWAUTA	RADA2	9/11/2015
VZ28292	BMWAUTA	RADA4	9/11/2015
VZ28292	BMWAUTA	RADA4	9/11/2015
VZ28292	BMWAUTA	RADA4	9/11/2015
VZ28292	BMWAUTA	RADA4	9/11/2015
VZ28292	BMWAUTA	RADA4	9/11/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28307	BMWAUTA	X5	8/20/2015
VZ28341	BMWAUTA	X6	8/23/2015
VZ28342	BMWAUTA	RADA2	9/17/2015
VZ28358	BMWAUTA	RADA3	9/18/2015
VZ28372	BMWAUTA	RADA3	9/18/2015
VZ28372	BMWAUTA	RADA3	9/18/2015
VZ28372	BMWAUTA	RADA3	9/18/2015
VZ28385	BMWAUTA	X5	8/24/2015
VZ28385	BMWAUTA	X5	8/24/2015
VZ28385	BMWAUTA	X5	8/24/2015
VZ28385	BMWAUTA	X5	8/24/2015
VZ28388	BMWAUTA	RADA3	9/19/2015
VZ28388	BMWAUTA	RADA3	9/19/2015
VZ28458	BMWAUTA	X5	8/26/2015
VZ28462	BMWAUTA	RADA3	9/24/2015
VZ28468	BMWAUTA	X6	7/1/2015
VZ28477	BMWAUTA	X5	8/31/2015
VZ28477	BMWAUTA	X5	8/31/2015
VZ28477	BMWAUTA	X5	8/31/2015
VZ28478	BMWAUTA	RADA3	9/24/2015
VZ28493	BMWAUTA	X5	8/31/2015
VZ28493	BMWAUTA	X5	8/31/2015
VZ28607	BMWAUTA	RADA2	8/19/2015
VZ28607	BMWAUTA	RADA2	8/19/2015
VZ28607	BMWAUTA	RADA2	8/19/2015
VZ28607	BMWAUTA	RADA2	8/19/2015
VZ28671	BMWAUTA	RADA5	10/5/2015
VZ28671	BMWAUTA	RADA5	10/5/2015
VZ28671	BMWAUTA	RADA5	10/5/2015
VZ28671	BMWAUTA	RADA5	10/5/2015
VZ28671	BMWAUTA	RADA5	10/5/2015
VZ28671	BMWAUTA	RADA5	10/5/2015
VZ28765	BMWAUTA	RADA2	10/6/2015
VZ28765	BMWAUTA	RADA2	10/6/2015
VZ28765	BMWAUTA	RADA2	10/6/2015
VZ28765	BMWAUTA	RADA2	10/6/2015



VZ28765	BMWAUTA	RADA2	10/6/2015
VZ28794	BMWAUTA	RADA5	10/12/2015
VZ28794	BMWAUTA	RADA5	10/12/2015
VZ28794	BMWAUTA	RADA5	10/12/2015
VZ28881	BMWAUTA	X1	10/17/2015
VZ28881	BMWAUTA	X1	10/17/2015
VZ28881	BMWAUTA	X1	10/17/2015
VZ28884	BMWAUTA	RADA6	6/18/2015
VZ28884	BMWAUTA	RADA6	6/18/2015
VZ28884	BMWAUTA	RADA6	6/18/2015
VZ28884	BMWAUTA	RADA6	6/18/2015
VZ28884	BMWAUTA	RADA6	6/18/2015
VZ28884	BMWAUTA	RADA6	6/18/2015
VZ28884	BMWAUTA	RADA6	6/18/2015
VZ28942	BMWAUTA	RADA5	1/1/2013
VZ28942	BMWAUTA	RADA5	1/1/2013
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28950	BMWAUTA	X1	9/12/2015
VZ28954	BMWAUTA	RADA2	10/14/2015
VZ28954	BMWAUTA	RADA2	10/14/2015
VZ28954	BMWAUTA	RADA2	10/14/2015
VZ28989	BMWAUTA	X5	9/21/2015
VZ28989	BMWAUTA	X5	9/21/2015
VZ28989	BMWAUTA	X5	9/21/2015
VZ28989	BMWAUTA	X5	9/21/2015
VZ28989	BMWAUTA	X5	9/21/2015
VZ29034	BMWAUTA	RADA2	10/19/2015
VZ29034	BMWAUTA	RADA2	10/19/2015
VZ29044	BMWAUTA	RADA3	10/23/2015
VZ29044	BMWAUTA	RADA3	10/23/2015
VZ29044	BMWAUTA	RADA3	10/23/2015
VZ29044	BMWAUTA	RADA3	10/23/2015
VZ29044	BMWAUTA	RADA3	10/23/2015
VZ29044	BMWAUTA	RADA3	10/23/2015
VZ29044	BMWAUTA	RADA3	10/23/2015
VZ29045	BMWAUTA	X1	10/19/2015
VZ29045	BMWAUTA	X1	10/19/2015
VZ29045	BMWAUTA	X1	10/19/2015
VZ29045	BMWAUTA	X1	10/19/2015
VZ29060	BMWAUTA	X5	9/24/2015
VZ29060	BMWAUTA	X5	9/24/2015
VZ29078	BMWAUTA	X3	9/30/2015
VZ29078	BMWAUTA	X3	9/30/2015

VZ29078	BMWAUTA	X3	9/30/2015
VZ29078	BMWAUTA	X3	9/30/2015
VZ29078	BMWAUTA	X3	9/30/2015
VZ29078	BMWAUTA	X3	9/30/2015
VZ29079	BMWAUTA	X6	10/6/2015
VZ29079	BMWAUTA	X6	10/6/2015
VZ29079	BMWAUTA	X6	10/6/2015
VZ29079	BMWAUTA	X6	10/6/2015
VZ29079	BMWAUTA	X6	10/6/2015
VZ29079	BMWAUTA	X6	10/6/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29096	BMWAUTA	X3	9/27/2015
VZ29135	BMWAUTA	X6	1/11/2015
VZ29135	BMWAUTA	X6	1/11/2015
VZ29135	BMWAUTA	X6	1/11/2015
VZ29135	BMWAUTA	X6	1/11/2015
VZ29135	BMWAUTA	X6	1/11/2015
VZ29201	BMWAUTA	X6	5/1/2015
VZ29228	BMWAUTA	RADA6	11/5/2015
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29254	BMWAUTA	RADA5	11/12/2012
VZ29274	BMWAUTA	RADA5	11/9/2015
VZ29296	BMWAUTA	RADA7	11/12/2015
VZ29296	BMWAUTA	RADA7	11/12/2015
VZ29296	BMWAUTA	RADA7	11/12/2015
VZ29296	BMWAUTA	RADA7	11/12/2015
VZ29296	BMWAUTA	RADA7	11/12/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29326	BMWAUTA	I8	2/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015

VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29381	BMWAUTA	RADA5	10/1/2015
VZ29398	BMWAUTA	MMODEL	12/12/2014
VZ29398	BMWAUTA	MMODEL	12/12/2014
VZ29398	BMWAUTA	MMODEL	12/12/2014
VZ29747	BMWAUTA	MMODEL	10/24/2015
VZ29747	BMWAUTA	MMODEL	10/24/2015
VZ29747	BMWAUTA	MMODEL	10/24/2015
VZ29786	BMWAUTA	RADA5	12/4/2015
VZ29786	BMWAUTA	RADA5	12/4/2015
VZ29786	BMWAUTA	RADA5	12/4/2015
VZ29786	BMWAUTA	RADA5	12/4/2015
VZ29786	BMWAUTA	RADA5	12/4/2015
VZ29786	BMWAUTA	RADA5	12/4/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29797	BMWAUTA	RADA4	11/16/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29810	BMWAUTA	RADA4	12/8/2015
VZ29812	BMWAUTA	MMODEL	12/8/2015
VZ29812	BMWAUTA	MMODEL	12/8/2015
VZ29812	BMWAUTA	MMODEL	12/8/2015
VZ29813	BMWAUTA	MMODEL	12/5/2015
VZ29813	BMWAUTA	MMODEL	12/5/2015
VZ29813	BMWAUTA	MMODEL	12/5/2015
VZ29813	BMWAUTA	MMODEL	12/5/2015
VZ29813	BMWAUTA	MMODEL	12/5/2015
VZ29813	BMWAUTA	MMODEL	12/5/2015
VZ29813	BMWAUTA	MMODEL	12/5/2015
VZ29824	BMWAUTA	RADA5	12/9/2015
VZ29824	BMWAUTA	RADA5	12/9/2015
VZ29860	BMWAUTA	X1	12/16/2015
VZ29861	BMWAUTA	X1	12/16/2015
VZ29862	BMWAUTA	X1	12/16/2015
VZ29887	BMWAUTA	X1	12/17/2015
VZ29891	BMWAUTA	X1	12/17/2015
VZ29895	BMWAUTA	X1	12/17/2015

VZ29898	BMWATA	X1	12/16/2015
VZ29900	BMWATA	X1	12/17/2015
VZ29943	BMWATA	X1	12/19/2015
VZ29943	BMWATA	X1	12/19/2015
VZ29943	BMWATA	X1	12/19/2015
VZ29943	BMWATA	X1	12/19/2015
VZ29951	BMWATA	X4	11/24/2015
VZ29951	BMWATA	X4	11/24/2015
VZ29951	BMWATA	X4	11/24/2015
VZ29952	BMWATA	X6	11/8/2015
VZ29962	BMWATA	X5	10/21/2015
VZ29962	BMWATA	X5	10/21/2015
VZ29962	BMWATA	X5	10/21/2015
VZ29962	BMWATA	X5	10/21/2015
VZ29962	BMWATA	X5	10/21/2015
VZ29962	BMWATA	X5	10/21/2015
VZ29988	BMWATA	MMODEL	4/5/2001
VZ29988	BMWATA	MMODEL	4/5/2001
VZ29988	BMWATA	MMODEL	4/5/2001
VZ29997	BMWATA	X1	12/17/2015
VZ29998	BMWATA	X1	12/21/2015
VZ30004	BMWATA	X6	11/21/2015
VZ30004	BMWATA	X6	11/21/2015
VZ30004	BMWATA	X6	11/21/2015
VZ30004	BMWATA	X6	11/21/2015
VZ30004	BMWATA	X6	11/21/2015
VZ30053	BMWATA	RADA5	2/28/2011
VZ30053	BMWATA	RADA5	2/28/2011
VZ30077	BMWATA	X5	12/6/2015
VZ30077	BMWATA	X5	12/6/2015
VZ30077	BMWATA	X5	12/6/2015
VZ30077	BMWATA	X5	12/6/2015
VZ30077	BMWATA	X5	12/6/2015
VZ30148	BMWATA	RADA3	1/11/2016
VZ30148	BMWATA	RADA3	1/11/2016
VZ30148	BMWATA	RADA3	1/11/2016
VZ30148	BMWATA	RADA3	1/11/2016
VZ30148	BMWATA	RADA3	1/11/2016
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30173	BMWATA	X6	12/11/2015
VZ30175	BMWATA	X5	1/20/2012
VZ30199	BMWATA	X6	12/15/2015
VZ30199	BMWATA	X6	12/15/2015
VZ30199	BMWATA	X6	12/15/2015



VZ30733	BMWAUTA	X5	1/27/2016
VZ30817	BMWAUTA	X5	1/28/2016
VZ30817	BMWAUTA	X5	1/28/2016
VZ30817	BMWAUTA	X5	1/28/2016
VZ30818	BMWAUTA	X4	1/30/2016
VZ30868	BMWAUTA	X1	3/4/2016
VZ30868	BMWAUTA	X1	3/4/2016
VZ30868	BMWAUTA	X1	3/4/2016
VZ30904	BMWAUTA	X1	3/2/2016
VZ30904	BMWAUTA	X1	3/2/2016
VZ30904	BMWAUTA	X1	3/2/2016
VZ30963	BMWAUTA	RADA5	3/9/2016
VZ30963	BMWAUTA	RADA5	3/9/2016
VZ30963	BMWAUTA	RADA5	3/9/2016
VZ31037	BMWAUTA	X1	3/16/2016
VZ31059	BMWAUTA	RADA3	11/27/2015
VZ31059	BMWAUTA	RADA3	11/27/2015
VZ31078	BMWAUTA	RADA4	9/9/2015
VZ31078	BMWAUTA	RADA4	9/9/2015
VZ31078	BMWAUTA	RADA4	9/9/2015
VZ31082	BMWAUTA	X5	1/31/2016
VZ31082	BMWAUTA	X5	1/31/2016
VZ31082	BMWAUTA	X5	1/31/2016
VZ31083	BMWAUTA	X3	1/25/2016
VZ31106	BMWAUTA	RADA1	10/25/2013
VZ31106	BMWAUTA	RADA1	10/25/2013
VZ31116	BMWAUTA	X4	2/15/2016
VZ31116	BMWAUTA	X4	2/15/2016
VZ31116	BMWAUTA	X4	2/15/2016
VZ31162	BMWAUTA	X3	2/22/2016
VZ31216	BMWAUTA	X5	11/11/2011
VZ31216	BMWAUTA	X5	11/11/2011
VZ31216	BMWAUTA	X5	11/11/2011
VZ31248	BMWAUTA	RADA5	10/1/2012
VZ31248	BMWAUTA	RADA5	10/1/2012
VZ31255	BMWAUTA	RADA1	10/7/2017
VZ31272	BMWAUTA	X4	3/6/2016
VZ31272	BMWAUTA	X4	3/6/2016
VZ31272	BMWAUTA	X4	3/6/2016
VZ31305	BMWAUTA	X3	6/29/2013
VZ31331	BMWAUTA	X5	5/13/2015
VZ31333	BMWAUTA	X5	3/4/2016
VZ31334	BMWAUTA	RADA5	3/31/2016
VZ31334	BMWAUTA	RADA5	3/31/2016
VZ31334	BMWAUTA	RADA5	3/31/2016
VZ31352	BMWAUTA	X5	2/15/2016
VZ31380	BMWAUTA	RADA5	4/5/2016
VZ31380	BMWAUTA	RADA5	4/5/2016
VZ31380	BMWAUTA	RADA5	4/5/2016
VZ31455	BMWAUTA	X3	2/22/2016

VZ31534	BMWAUTA	RADA3	2/17/2016
VZ31534	BMWAUTA	RADA3	2/17/2016
VZ31534	BMWAUTA	RADA3	2/17/2016
VZ31583	BMWAUTA	X1	4/20/2016
VZ31583	BMWAUTA	X1	4/20/2016
VZ31583	BMWAUTA	X1	4/20/2016
VZ31609	BMWAUTA	RADA2	12/18/2015
VZ31609	BMWAUTA	RADA2	12/18/2015
VZ31646	BMWAUTA	X5	3/10/2016
VZ31778	BMWAUTA	RADA5	5/2/2016
VZ31778	BMWAUTA	RADA5	5/2/2016
VZ31778	BMWAUTA	RADA5	5/2/2016
VZ31778	BMWAUTA	RADA5	5/2/2016
VZ31867	BMWAUTA	RADA3	5/7/2007
VZ31906	BMWAUTA	RADA5	4/29/2016
VZ31906	BMWAUTA	RADA5	4/29/2016
VZ31906	BMWAUTA	RADA5	4/29/2016
VZ31906	BMWAUTA	RADA5	4/29/2016
VZ32041	BMWAUTA	X1	5/21/2016
VZ32047	BMWAUTA	RADA5	5/2/2016
VZ32047	BMWAUTA	RADA5	5/2/2016
VZ32047	BMWAUTA	RADA5	5/2/2016
VZ32052	BMWAUTA	X5	4/26/2016
VZ32071	BMWAUTA	RADA5	9/4/2013
VZ32106	BMWAUTA	RADA6	7/1/2013
VZ32106	BMWAUTA	RADA6	7/1/2013
VZ32239	BMWAUTA	RADA4	6/1/2016
VZ32239	BMWAUTA	RADA4	6/1/2016
VZ32239	BMWAUTA	RADA4	6/1/2016
VZ32314	BMWAUTA	MMODEL	1/22/2015
VZ32314	BMWAUTA	MMODEL	1/22/2015
VZ32314	BMWAUTA	MMODEL	1/22/2015
VZ32352	BMWAUTA	RADA3	6/4/2009
VZ32352	BMWAUTA	RADA3	6/4/2009
VZ32390	BMWAUTA	MMODEL	6/18/2016
VZ32412	BMWAUTA	X5	6/1/2016
VZ32412	BMWAUTA	X5	6/1/2016
VZ32437	BMWAUTA	X1	6/22/2016
VZ32437	BMWAUTA	X1	6/22/2016
VZ32437	BMWAUTA	X1	6/22/2016
VZ32469	BMWAUTA	X1	6/27/2016
VZ32469	BMWAUTA	X1	6/27/2016
VZ32469	BMWAUTA	X1	6/27/2016
VZ32470	BMWAUTA	RADA3	6/28/2016
VZ32470	BMWAUTA	RADA3	6/28/2016
VZ32470	BMWAUTA	RADA3	6/28/2016
VZ32478	BMWAUTA	X3	5/31/2016
VZ32478	BMWAUTA	X3	5/31/2016
VZ32478	BMWAUTA	X3	5/31/2016
VZ32494	BMWAUTA	RADA3	6/27/2016

VZ32494	BMWAUTA	RADA3	6/27/2016
VZ32494	BMWAUTA	RADA3	6/27/2016
VZ32576	BMWAUTA	RADA4	7/5/2016
VZ32578	BMWAUTA	X1	7/6/2016
VZ32578	BMWAUTA	X1	7/6/2016
VZ32578	BMWAUTA	X1	7/6/2016
VZ32589	BMWAUTA	X1	7/8/2016
VZ32589	BMWAUTA	X1	7/8/2016
VZ32589	BMWAUTA	X1	7/8/2016
VZ32626	BMWAUTA	RADA7	7/1/2016
VZ32626	BMWAUTA	RADA7	7/1/2016
VZ32626	BMWAUTA	RADA7	7/1/2016
VZ32626	BMWAUTA	RADA7	7/1/2016
VZ32626	BMWAUTA	RADA7	7/1/2016
VZ32626	BMWAUTA	RADA7	7/1/2016
VZ32662	BMWAUTA	RADA7	7/4/2016
VZ32682	BMWAUTA	RADA7	12/8/2011
VZ32682	BMWAUTA	RADA7	12/8/2011
VZ32760	BMWAUTA	X1	7/20/2016
VZ32762	BMWAUTA	RADA4	7/21/2016
VZ32762	BMWAUTA	RADA4	7/21/2016
VZ32779	BMWAUTA	X1	7/6/2016
VZ32779	BMWAUTA	X1	7/6/2016
VZ32779	BMWAUTA	X1	7/6/2016
VZ32782	BMWAUTA	X6	6/20/2016
VZ32816	BMWAUTA	RADA7	7/25/2016
VZ32816	BMWAUTA	RADA7	7/25/2016
VZ32816	BMWAUTA	RADA7	7/25/2016
VZ32904	BMWAUTA	MMODEL	7/13/2016
VZ32915	BMWAUTA	MMODEL	5/14/2003
VZ32935	BMWAUTA	MMODEL	8/3/2016
VZ32935	BMWAUTA	MMODEL	8/3/2016
VZ32935	BMWAUTA	MMODEL	8/3/2016
VZ32935	BMWAUTA	MMODEL	8/3/2016
VZ33031	BMWAUTA	X1	8/5/2016
VZ33031	BMWAUTA	X1	8/5/2016
VZ33031	BMWAUTA	X1	8/5/2016
VZ33082	BMWAUTA	X1	1/16/2014
VZ33082	BMWAUTA	X1	1/16/2014
VZ33157	BMWAUTA	X5	6/13/2016
VZ33157	BMWAUTA	X5	6/13/2016
VZ33157	BMWAUTA	X5	6/13/2016
VZ33185	BMWAUTA	RADA4	8/23/2016
VZ33185	BMWAUTA	RADA4	8/23/2016
VZ33186	BMWAUTA	X1	8/22/2016
VZ33252	BMWAUTA	X5	5/13/2016
VZ33252	BMWAUTA	X5	5/13/2016
VZ33252	BMWAUTA	X5	5/13/2016
VZ33252	BMWAUTA	X5	5/13/2016
VZ33252	BMWAUTA	X5	5/13/2016



VZ33253	BMWAUTA	X5	7/30/2013
VZ33253	BMWAUTA	X5	7/30/2013
VZ33253	BMWAUTA	X5	7/30/2013
VZ33253	BMWAUTA	X5	7/30/2013
VZ33253	BMWAUTA	X5	7/30/2013
VZ33253	BMWAUTA	X5	7/30/2013
VZ33286	BMWAUTA	MMODEL	7/11/2016
VZ33300	BMWAUTA	X3	9/1/2014
VZ33302	BMWAUTA	RADA3	9/1/2009
VZ33316	BMWAUTA	RADA5	6/18/2014
VZ33342	BMWAUTA	X6	7/22/2016
VZ33342	BMWAUTA	X6	7/22/2016
VZ33342	BMWAUTA	X6	7/22/2016
VZ33393	BMWAUTA	X1	9/12/2016
VZ33393	BMWAUTA	X1	9/12/2016
VZ33393	BMWAUTA	X1	9/12/2016
VZ33394	BMWAUTA	RADA5	9/4/2014
VZ33438	BMWAUTA	X5	7/29/2016
VZ33441	BMWAUTA	RADA2	9/14/2016
VZ33441	BMWAUTA	RADA2	9/14/2016
VZ33441	BMWAUTA	RADA2	9/14/2016
VZ33533	BMWAUTA	X1	9/21/2016
VZ33555	BMWAUTA	X5	8/22/2016
VZ33555	BMWAUTA	X5	8/22/2016
VZ33580	BMWAUTA	RADA4	9/26/2016
VZ33580	BMWAUTA	RADA4	9/26/2016
VZ33740	BMWAUTA	X6	9/9/2016
VZ33740	BMWAUTA	X6	9/9/2016
VZ33791	BMWAUTA	RADA6	7/7/2015
VZ33806	BMWAUTA	X5	4/20/2016
VZ33806	BMWAUTA	X5	4/20/2016
VZ33806	BMWAUTA	X5	4/20/2016
VZ33846	BMWAUTA	RADA7	10/21/2005
VZ33861	BMWAUTA	RADA5	6/11/2015
VZ33861	BMWAUTA	RADA5	6/11/2015
VZ33861	BMWAUTA	RADA5	6/11/2015
VZ33865	BMWAUTA	X4	8/20/2016
VZ33865	BMWAUTA	X4	8/20/2016
VZ33865	BMWAUTA	X4	8/20/2016
VZ33963	BMWAUTA	RADA2	7/11/2016
VZ33963	BMWAUTA	RADA2	7/11/2016
VZ33963	BMWAUTA	RADA2	7/11/2016
VZ33963	BMWAUTA	RADA2	7/11/2016
VZ34005	BMWAUTA	X6	9/28/2016
VZ34017	BMWAUTA	RADA3	2/25/2016
VZ34017	BMWAUTA	RADA3	2/25/2016
VZ34024	BMWAUTA	X4	9/28/2016
VZ34056	BMWAUTA	X5	9/23/2016
VZ34067	BMWAUTA	X4	9/23/2016
VZ34133	BMWAUTA	X1	6/29/2016



stav km k poslednímu servisu	Datum posledního servisu	Zúčtovací datum za	Rok zakázky pne
295,644	2/24/2017	11/11/2014	2014
295,644	2/24/2017	11/11/2014	2014
295,644	2/24/2017	4/27/2015	2015
295,644	2/24/2017	10/24/2015	2015
295,644	2/24/2017	4/6/2016	2016
295,644	2/24/2017	4/6/2016	2016
295,644	2/24/2017	10/3/2016	2016
295,644	2/24/2017	10/22/2016	2016
166,930	9/1/2016	4/7/2014	2014
166,930	9/1/2016	4/7/2014	2014
166,930	9/1/2016	10/21/2014	2014
368,291	2/23/2015	4/24/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/15/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/15/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/15/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/17/2015	2015
267,776	3/30/2016	10/22/2015	2015
265,269	3/3/2017	3/18/2014	2014
265,269	3/3/2017	3/18/2014	2014
265,269	3/3/2017	10/31/2014	2014
265,269	3/3/2017	3/31/2015	2015
265,269	3/3/2017	3/31/2015	2015
265,269	3/3/2017	10/7/2015	2015
265,269	3/3/2017	4/5/2016	2016
265,269	3/3/2017	11/3/2016	2016
265,269	3/3/2017	11/3/2016	2016
265,269	3/3/2017	3/9/2017	2017
181,730	3/21/2017	2/27/2014	2014
181,730	3/21/2017	2/27/2014	2014
181,730	3/21/2017	10/21/2014	2014
181,730	3/21/2017	10/21/2014	2014
181,730	3/21/2017	10/21/2014	2014
181,730	3/21/2017	3/17/2015	2015
181,730	3/21/2017	3/17/2015	2015
181,730	3/21/2017	3/17/2015	2015
181,730	3/21/2017	10/22/2015	2015
181,730	3/21/2017	10/22/2015	2015
181,730	3/21/2017	10/22/2015	2015
181,730	3/21/2017	4/19/2016	2016
181,730	3/21/2017	4/19/2016	2016
181,730	3/21/2017	4/19/2016	2016
181,730	3/21/2017	10/12/2016	2016
181,730	3/21/2017	10/12/2016	2016
181,730	3/21/2017	10/12/2016	2016
181,730	3/21/2017	3/21/2017	2017

181,730	3/21/2017	3/21/2017	2017
181,730	3/21/2017	3/21/2017	2017
175,680	4/2/2014	3/6/2014	2014
3,147,268	9/9/2015	8/12/2015	2015
147,598	10/7/2016	9/15/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	5/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	5/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	10/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	10/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	10/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	5/11/2015	2015
2,278,160	2/8/2016	10/15/2015	2015
2,278,160	2/8/2016	10/15/2015	2015
224,702	3/14/2017	5/6/2014	2014
224,702	3/14/2017	5/6/2014	2014
224,702	3/14/2017	10/23/2014	2014
224,702	3/14/2017	4/8/2015	2015
224,702	3/14/2017	5/26/2015	2015
224,702	3/14/2017	5/26/2015	2015
224,702	3/14/2017	10/27/2015	2015
224,702	3/14/2017	10/27/2015	2015
224,702	3/14/2017	4/26/2016	2016
224,702	3/14/2017	4/26/2016	2016
224,702	3/14/2017	4/26/2016	2016
224,702	3/14/2017	11/9/2016	2016
224,702	3/14/2017	3/3/2017	2017
112,730	6/5/2014	4/11/2014	2014
112,730	6/5/2014	4/11/2014	2014
112,730	6/5/2014	4/11/2014	2014
404,626	10/11/2016	6/10/2015	2015
404,626	10/11/2016	6/16/2016	2016
115,929	12/16/2015	5/14/2014	2014
115,929	12/16/2015	11/27/2014	2014
319,769	2/1/2017	1/12/2017	2017
422,986	10/6/2015	7/21/2014	2014
422,986	10/6/2015	3/6/2015	2015
195,907	2/16/2017	4/14/2014	2014
195,907	2/16/2017	4/14/2014	2014
195,907	2/16/2017	10/27/2016	2016
195,907	2/16/2017	10/27/2016	2016
195,907	2/16/2017	10/27/2016	2016
194,254	10/3/2016	6/2/2015	2015
177,284	12/8/2014	4/9/2014	2014
302,111	3/9/2017	3/27/2014	2014
302,111	3/9/2017	4/16/2014	2014
302,111	3/9/2017	10/29/2014	2014
302,111	3/9/2017	10/29/2014	2014
302,111	3/9/2017	4/9/2015	2015
302,111	3/9/2017	4/9/2015	2015
302,111	3/9/2017	4/9/2015	2015

302,111	3/9/2017	10/20/2015	2015
302,111	3/9/2017	10/20/2015	2015
302,111	3/9/2017	4/15/2016	2016
302,111	3/9/2017	4/15/2016	2016
302,111	3/9/2017	10/24/2016	2016
105,025	10/27/2016	4/1/2014	2014
105,025	10/27/2016	4/1/2014	2014
105,025	10/27/2016	4/1/2014	2014
105,025	10/27/2016	10/16/2014	2014
105,025	10/27/2016	10/24/2014	2014
105,025	10/27/2016	10/24/2014	2014
105,025	10/27/2016	4/7/2015	2015
105,025	10/27/2016	4/7/2015	2015
105,025	10/27/2016	4/7/2015	2015
105,025	10/27/2016	10/15/2015	2015
105,025	10/27/2016	10/15/2015	2015
105,025	10/27/2016	10/15/2015	2015
105,025	10/27/2016	4/20/2016	2016
105,025	10/27/2016	4/20/2016	2016
105,025	10/27/2016	4/20/2016	2016
105,025	10/27/2016	10/27/2016	2016
105,025	10/27/2016	10/27/2016	2016
105,025	10/27/2016	10/27/2016	2016
364,564	3/9/2016	4/10/2014	2014
185,250	6/7/2016	1/31/2014	2014
120,965	10/17/2014	10/17/2014	2014
70,238	3/20/2015	3/20/2015	2015
457,663	11/18/2015	4/9/2014	2014
457,663	11/18/2015	4/9/2014	2014
457,663	11/18/2015	4/9/2014	2014
457,663	11/18/2015	9/15/2014	2014
457,663	11/18/2015	12/3/2014	2014
457,663	11/18/2015	12/3/2014	2014
457,663	11/18/2015	3/10/2015	2015
457,663	11/18/2015	3/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	3/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	10/27/2015	2015
457,663	11/18/2015	11/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	11/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	11/19/2015	2015
266,920	2/22/2017	8/19/2016	2016
194,539	2/16/2017	4/3/2014	2014
194,539	2/16/2017	4/3/2014	2014
194,539	2/16/2017	4/3/2014	2014
194,539	2/16/2017	7/8/2014	2014
194,539	2/16/2017	11/4/2014	2014
194,539	2/16/2017	11/4/2014	2014
194,539	2/16/2017	11/4/2014	2014
194,539	2/16/2017	4/29/2015	2015
194,539	2/16/2017	4/29/2015	2015

194,539	2/16/2017	10/21/2015	2015
194,539	2/16/2017	10/21/2015	2015
194,539	2/16/2017	10/21/2015	2015
194,539	2/16/2017	4/25/2016	2016
194,539	2/16/2017	4/25/2016	2016
194,539	2/16/2017	4/25/2016	2016
194,539	2/16/2017	10/27/2016	2016
194,539	2/16/2017	10/27/2016	2016
194,539	2/16/2017	10/27/2016	2016
200,000	11/10/2016	10/9/2015	2015
492,297	2/6/2017	7/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	4/14/2014	2014
285,777	3/21/2017	4/14/2014	2014
285,777	3/21/2017	4/14/2014	2014
285,777	3/21/2017	10/30/2014	2014
285,777	3/21/2017	10/30/2014	2014
285,777	3/21/2017	10/30/2014	2014
285,777	3/21/2017	4/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	4/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	4/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	10/29/2015	2015
285,777	3/21/2017	10/29/2015	2015
285,777	3/21/2017	10/29/2015	2015
285,777	3/21/2017	5/5/2016	2016
285,777	3/21/2017	5/5/2016	2016
285,777	3/21/2017	5/5/2016	2016
285,777	3/21/2017	9/27/2016	2016
285,777	3/21/2017	10/10/2016	2016
285,777	3/21/2017	10/10/2016	2016
285,777	3/21/2017	3/17/2017	2017
283,772	4/5/2016	4/3/2014	2014
283,772	4/5/2016	4/3/2014	2014
283,772	4/5/2016	4/3/2014	2014
283,772	4/5/2016	11/18/2014	2014
283,772	4/5/2016	11/18/2014	2014
283,772	4/5/2016	11/18/2014	2014
283,772	4/5/2016	4/27/2015	2015
283,772	4/5/2016	7/2/2015	2015
283,772	4/5/2016	10/29/2015	2015
283,772	4/5/2016	10/29/2015	2015
283,772	4/5/2016	4/8/2016	2016
283,772	4/5/2016	4/8/2016	2016
283,772	4/5/2016	4/8/2016	2016
114,186	7/1/2016	10/20/2015	2015
114,186	7/1/2016	10/20/2015	2015
114,186	7/1/2016	10/20/2015	2015
247,640	11/30/2016	11/30/2016	2016
150,000	3/11/2015	3/5/2014	2014
101,082	6/13/2014	6/13/2014	2014
101,082	6/13/2014	6/13/2014	2014

101,082	6/13/2014	6/13/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/15/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/15/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/15/2014	2014
106,498	3/20/2017	9/25/2014	2014
106,498	3/20/2017	9/25/2014	2014
106,498	3/20/2017	9/25/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/22/2015	2015
106,498	3/20/2017	4/22/2015	2015
106,498	3/20/2017	4/22/2015	2015
106,498	3/20/2017	11/4/2015	2015
106,498	3/20/2017	11/4/2015	2015
106,498	3/20/2017	11/4/2015	2015
106,498	3/20/2017	4/29/2016	2016
106,498	3/20/2017	4/29/2016	2016
106,498	3/20/2017	4/29/2016	2016
214,643	4/15/2014	4/7/2014	2014
214,643	4/15/2014	4/7/2014	2014
214,643	4/15/2014	4/7/2014	2014
180,067	3/22/2016	9/18/2014	2014
150,212	10/25/2016	7/15/2014	2014
258,974	7/8/2015	6/26/2014	2014
258,974	7/8/2015	7/8/2015	2015
361,714	6/1/2016	8/24/2015	2015
333,666	4/21/2016	4/10/2014	2014
191,734	3/16/2017	3/28/2014	2014
191,734	3/16/2017	3/28/2014	2014
191,734	3/16/2017	10/6/2014	2014
191,734	3/16/2017	4/27/2015	2015
191,734	3/16/2017	11/5/2015	2015
191,734	3/16/2017	11/5/2015	2015
191,734	3/16/2017	4/6/2016	2016
191,734	3/16/2017	4/6/2016	2016
191,734	3/16/2017	10/3/2016	2016
203,210	2/25/2016	2/29/2016	2016
186,205	3/14/2017	11/22/2016	2016
186,205	3/14/2017	11/22/2016	2016
186,205	3/14/2017	11/22/2016	2016
233,189	1/28/2016	4/7/2014	2014
233,189	1/28/2016	4/7/2014	2014
233,189	1/28/2016	4/7/2014	2014
233,189	1/28/2016	5/28/2014	2014
233,189	1/28/2016	5/28/2014	2014
233,189	1/28/2016	5/28/2014	2014
233,189	1/28/2016	10/27/2014	2014
233,189	1/28/2016	10/27/2014	2014
233,189	1/28/2016	10/27/2014	2014
233,189	1/28/2016	4/13/2015	2015
233,189	1/28/2016	4/13/2015	2015
233,189	1/28/2016	4/13/2015	2015

233,189	1/28/2016	10/26/2015	2015
233,189	1/28/2016	10/26/2015	2015
151,955	10/14/2015	4/2/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/2/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/2/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/25/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/25/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/25/2014	2014
134,176	11/7/2016	3/18/2014	2014
134,176	11/7/2016	3/18/2014	2014
134,176	11/7/2016	3/18/2014	2014
134,176	11/7/2016	9/15/2014	2014
134,176	11/7/2016	11/3/2014	2014
134,176	11/7/2016	11/3/2014	2014
134,176	11/7/2016	4/24/2015	2015
134,176	11/7/2016	4/24/2015	2015
134,176	11/7/2016	11/7/2016	2016
134,176	11/7/2016	11/7/2016	2016
134,176	11/7/2016	11/7/2016	2016
96,202	4/15/2015	4/15/2015	2015
288,302	11/30/2016	11/3/2015	2015
247,861	12/9/2015	1/26/2015	2015
247,861	12/9/2015	12/9/2015	2015
284,069	4/8/2016	3/27/2014	2014
284,069	4/8/2016	3/27/2014	2014
284,069	4/8/2016	9/29/2014	2014
284,069	4/8/2016	9/29/2014	2014
284,069	4/8/2016	10/9/2014	2014
284,069	4/8/2016	3/13/2015	2015
284,069	4/8/2016	3/13/2015	2015
284,069	4/8/2016	4/2/2015	2015
284,069	4/8/2016	11/6/2015	2015
284,069	4/8/2016	11/6/2015	2015
284,069	4/8/2016	4/11/2016	2016
284,069	4/8/2016	4/11/2016	2016
284,069	4/8/2016	4/11/2016	2016
168,017	11/25/2016	11/21/2014	2014
168,017	11/25/2016	11/21/2016	2016
168,017	11/25/2016	11/21/2016	2016
168,017	11/25/2016	11/21/2016	2016
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	10/22/2014	2014
112,412	8/24/2015	4/21/2015	2015
112,412	8/24/2015	4/21/2015	2015
112,412	8/24/2015	4/21/2015	2015
249,670	11/18/2016	1/10/2014	2014
187,972	3/7/2017	9/14/2016	2016



124,016	5/19/2016	4/22/2014	2014
124,016	5/19/2016	4/22/2014	2014
135,186	3/6/2015	6/16/2014	2014
135,186	3/6/2015	6/16/2014	2014
135,186	3/6/2015	6/16/2014	2014
135,186	3/6/2015	11/14/2014	2014
108,522	11/5/2015	3/31/2014	2014
108,522	11/5/2015	3/31/2014	2014
108,522	11/5/2015	11/6/2014	2014
108,522	11/5/2015	4/1/2015	2015
108,522	11/5/2015	4/1/2015	2015
108,522	11/5/2015	11/5/2015	2015
214,333	5/24/2015	3/17/2014	2014
214,333	5/24/2015	3/17/2014	2014
214,333	5/24/2015	3/17/2014	2014
214,333	5/24/2015	9/26/2014	2014
214,333	5/24/2015	10/29/2014	2014
214,333	5/24/2015	10/29/2014	2014
189,831	11/9/2016	11/9/2016	2016
189,831	11/9/2016	11/9/2016	2016
189,831	11/9/2016	11/9/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	4/17/2014	2014
1,369,134	10/14/2016	4/17/2014	2014
1,369,134	10/14/2016	10/21/2014	2014
1,369,134	10/14/2016	4/2/2015	2015
1,369,134	10/14/2016	11/3/2015	2015
1,369,134	10/14/2016	11/3/2015	2015
1,369,134	10/14/2016	5/17/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	5/17/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	5/17/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	10/14/2016	2016
274,231	1/10/2017	3/18/2014	2014
274,231	1/10/2017	3/18/2014	2014
274,231	1/10/2017	3/18/2014	2014
274,231	1/10/2017	11/4/2014	2014
274,231	1/10/2017	11/4/2014	2014
274,231	1/10/2017	11/4/2014	2014
274,231	1/10/2017	8/11/2015	2015
168,715	1/23/2017	4/23/2015	2015
168,715	1/23/2017	4/23/2015	2015
168,715	1/23/2017	4/23/2015	2015
168,715	1/23/2017	11/10/2016	2016
168,715	1/23/2017	11/10/2016	2016
168,715	1/23/2017	11/10/2016	2016
169,974	11/21/2016	5/21/2014	2014
169,974	11/21/2016	5/21/2014	2014
169,974	11/21/2016	5/21/2014	2014
169,974	11/21/2016	4/10/2015	2015
169,974	11/21/2016	4/10/2015	2015
169,974	11/21/2016	4/10/2015	2015

169,974	11/21/2016	3/17/2016	2016
169,974	11/21/2016	3/17/2016	2016
145,561	2/11/2016	6/23/2014	2014
243,655	1/25/2016	11/3/2015	2015
243,655	1/25/2016	11/3/2015	2015
243,655	1/25/2016	11/3/2015	2015
197,140	12/7/2016	5/26/2014	2014
197,140	12/7/2016	11/24/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/16/2014	2014
196,015	3/6/2017	10/16/2014	2014
196,015	3/6/2017	10/16/2014	2014
196,015	3/6/2017	4/20/2015	2015
196,015	3/6/2017	4/20/2015	2015
196,015	3/6/2017	4/20/2015	2015
196,015	3/6/2017	11/4/2015	2015
196,015	3/6/2017	11/4/2015	2015
196,015	3/6/2017	11/4/2015	2015
196,015	3/6/2017	4/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	4/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/18/2016	2016
242,686	10/18/2016	2/13/2014	2014
242,686	10/18/2016	3/12/2014	2014
242,686	10/18/2016	3/12/2014	2014
242,686	10/18/2016	11/3/2014	2014
242,686	10/18/2016	4/23/2015	2015
242,686	10/18/2016	11/19/2015	2015
242,686	10/18/2016	11/19/2015	2015
242,686	10/18/2016	11/19/2015	2015
242,686	10/18/2016	5/3/2016	2016
242,686	10/18/2016	5/3/2016	2016
242,686	10/18/2016	5/3/2016	2016
242,686	10/18/2016	10/18/2016	2016
167,415	11/18/2016	7/28/2015	2015
167,415	11/18/2016	7/28/2015	2015
167,415	11/18/2016	7/28/2015	2015
167,415	11/18/2016	10/29/2015	2015
167,415	11/18/2016	10/29/2015	2015
167,415	11/18/2016	5/10/2016	2016
167,415	11/18/2016	5/10/2016	2016
167,415	11/18/2016	11/18/2016	2016
144,769	10/21/2016	4/29/2014	2014
144,769	10/21/2016	4/29/2014	2014
144,769	10/21/2016	4/29/2014	2014
144,769	10/21/2016	10/27/2014	2014
144,769	10/21/2016	4/30/2015	2015
144,769	10/21/2016	10/9/2015	2015
144,769	10/21/2016	4/27/2016	2016
144,769	10/21/2016	4/27/2016	2016

144,769	10/21/2016	4/27/2016	2016
144,769	10/21/2016	10/21/2016	2016
190,463	3/28/2014	3/12/2014	2014
190,463	3/28/2014	3/12/2014	2014
142,486	1/10/2017	4/2/2014	2014
142,486	1/10/2017	4/2/2014	2014
142,486	1/10/2017	4/2/2014	2014
142,486	1/10/2017	10/9/2014	2014
142,486	1/10/2017	10/9/2014	2014
142,486	1/10/2017	5/11/2015	2015
142,486	1/10/2017	5/11/2015	2015
142,486	1/10/2017	8/19/2015	2015
142,486	1/10/2017	8/19/2015	2015
142,486	1/10/2017	8/26/2015	2015
142,486	1/10/2017	10/13/2015	2015
142,486	1/10/2017	10/13/2015	2015
142,486	1/10/2017	5/16/2016	2016
142,486	1/10/2017	10/19/2016	2016
145,636	7/10/2015	1/22/2014	2014
145,636	7/10/2015	5/15/2014	2014
145,636	7/10/2015	5/15/2014	2014
145,636	7/10/2015	5/15/2014	2014
145,636	7/10/2015	6/26/2014	2014
145,636	7/10/2015	11/11/2014	2014
145,636	7/10/2015	11/11/2014	2014
145,636	7/10/2015	11/11/2014	2014
145,636	7/10/2015	4/16/2015	2015
145,636	7/10/2015	4/16/2015	2015
145,636	7/10/2015	4/16/2015	2015
219,578	10/5/2016	4/30/2014	2014
219,578	10/5/2016	9/30/2014	2014
219,578	10/5/2016	5/12/2015	2015
219,578	10/5/2016	10/22/2015	2015
219,578	10/5/2016	10/22/2015	2015
219,578	10/5/2016	4/5/2016	2016
219,578	10/5/2016	4/5/2016	2016
219,578	10/5/2016	4/5/2016	2016
219,578	10/5/2016	10/12/2016	2016
199,433	11/30/2016	9/2/2014	2014
53,214	9/21/2016	8/4/2014	2014
53,214	9/21/2016	4/28/2015	2015
186,848	11/21/2016	5/11/2015	2015
186,848	11/21/2016	5/11/2015	2015
186,848	11/21/2016	11/26/2015	2015
186,848	11/21/2016	11/26/2015	2015
186,848	11/21/2016	11/26/2015	2015
186,848	11/21/2016	5/10/2016	2016
186,848	11/21/2016	11/21/2016	2016
186,848	11/21/2016	11/21/2016	2016
186,848	11/21/2016	11/21/2016	2016

148,395	10/10/2014	10/10/2014	2014
124,737	12/1/2015	3/10/2014	2014
124,737	12/1/2015	3/10/2014	2014
124,737	12/1/2015	10/8/2014	2014
124,737	12/1/2015	4/23/2015	2015
3,151,877	12/29/2015	1/15/2015	2015
165,205	11/8/2016	4/1/2014	2014
165,205	11/8/2016	4/1/2014	2014
165,205	11/8/2016	4/1/2014	2014
165,205	11/8/2016	11/18/2014	2014
165,205	11/8/2016	4/1/2015	2015
165,205	11/8/2016	4/1/2015	2015
165,205	11/8/2016	11/11/2015	2015
165,205	11/8/2016	11/11/2015	2015
165,205	11/8/2016	4/4/2016	2016
165,205	11/8/2016	4/4/2016	2016
165,205	11/8/2016	11/8/2016	2016
231,221	11/3/2016	11/3/2014	2014
231,221	11/3/2016	12/16/2014	2014
231,221	11/3/2016	10/27/2015	2015
231,221	11/3/2016	11/24/2016	2016
116,106	9/26/2016	4/11/2014	2014
116,106	9/26/2016	9/27/2016	2016
62,098	1/17/2014	1/22/2014	2014
62,098	1/17/2014	1/22/2014	2014
84,689	10/17/2016	10/31/2014	2014
84,689	10/17/2016	10/31/2014	2014
84,689	10/17/2016	10/31/2014	2014
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	10/26/2015	2015
84,689	10/17/2016	10/26/2015	2015
84,689	10/17/2016	10/26/2015	2015
84,689	10/17/2016	5/5/2016	2016
84,689	10/17/2016	5/5/2016	2016
84,689	10/17/2016	5/5/2016	2016
84,689	10/17/2016	10/17/2016	2016
84,689	10/17/2016	10/17/2016	2016
84,689	10/17/2016	10/17/2016	2016
85,486	8/20/2014	7/15/2014	2014
382,638	5/2/2014	4/2/2014	2014
382,638	5/2/2014	4/2/2014	2014
207,942	10/31/2016	5/16/2014	2014
207,942	10/31/2016	10/23/2014	2014
207,942	10/31/2016	5/15/2015	2015
207,942	10/31/2016	11/6/2015	2015

207,942	10/31/2016	4/29/2016	2016
207,942	10/31/2016	10/31/2016	2016
207,942	10/31/2016	10/31/2016	2016
207,942	10/31/2016	10/31/2016	2016
199,231	2/9/2017	8/28/2014	2014
199,231	2/9/2017	8/28/2014	2014
70,906	10/5/2016	4/14/2014	2014
70,906	10/5/2016	4/14/2014	2014
70,906	10/5/2016	4/14/2014	2014
70,906	10/5/2016	10/16/2014	2014
70,906	10/5/2016	10/16/2014	2014
70,906	10/5/2016	3/12/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/30/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/30/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/30/2015	2015
70,906	10/5/2016	10/6/2015	2015
70,906	10/5/2016	10/6/2015	2015
70,906	10/5/2016	10/6/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/20/2016	2016
70,906	10/5/2016	4/20/2016	2016
70,906	10/5/2016	4/20/2016	2016
70,906	10/5/2016	10/5/2016	2016
70,906	10/5/2016	10/5/2016	2016
70,906	10/5/2016	10/5/2016	2016
136,582	6/26/2014	6/17/2014	2014
136,582	6/26/2014	6/17/2014	2014
174,494	2/1/2017	3/6/2015	2015
174,494	2/1/2017	3/6/2015	2015
174,494	2/1/2017	3/6/2015	2015
159,039	3/26/2014	3/26/2014	2014
159,039	3/26/2014	3/26/2014	2014
276,175	4/5/2016	9/7/2015	2015
276,175	4/5/2016	3/21/2016	2016
276,175	4/5/2016	3/21/2016	2016
108,844	8/10/2015	12/2/2014	2014
65,981	2/13/2015	3/10/2014	2014
461,200	9/19/2014	4/3/2014	2014
461,200	9/19/2014	4/3/2014	2014
461,200	9/19/2014	4/3/2014	2014
461,200	9/19/2014	6/11/2014	2014
180,918	1/6/2017	4/1/2014	2014
180,918	1/6/2017	4/1/2014	2014
180,918	1/6/2017	10/30/2014	2014
180,918	1/6/2017	10/30/2014	2014
180,918	1/6/2017	5/6/2015	2015
180,918	1/6/2017	10/24/2015	2015
180,918	1/6/2017	10/24/2015	2015
180,918	1/6/2017	4/19/2016	2016
180,918	1/6/2017	4/19/2016	2016
180,918	1/6/2017	4/19/2016	2016

125,227	7/24/2015	7/24/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	10/29/2014	2014
128,966	1/18/2017	10/29/2014	2014
128,966	1/18/2017	10/29/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	10/19/2015	2015
128,966	1/18/2017	10/19/2015	2015
128,966	1/18/2017	10/19/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/4/2016	2016
128,966	1/18/2017	4/4/2016	2016
128,966	1/18/2017	4/4/2016	2016
128,966	1/18/2017	10/24/2016	2016
128,966	1/18/2017	10/24/2016	2016
128,966	1/18/2017	10/24/2016	2016
69,376	12/1/2015	1/27/2014	2014
149,297	2/13/2017	7/1/2014	2014
149,297	2/13/2017	7/1/2014	2014
149,297	2/13/2017	7/1/2014	2014
248,775	2/13/2017	6/12/2014	2014
75,506	1/30/2017	10/10/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/2/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/2/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/2/2014	2014
122,903	11/10/2016	12/5/2014	2014
122,903	11/10/2016	12/5/2014	2014
122,903	11/10/2016	12/5/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/7/2015	2015
122,903	11/10/2016	4/7/2015	2015
122,903	11/10/2016	4/7/2015	2015
122,903	11/10/2016	11/3/2015	2015
122,903	11/10/2016	11/3/2015	2015
122,903	11/10/2016	11/3/2015	2015
122,903	11/10/2016	4/21/2016	2016
122,903	11/10/2016	4/21/2016	2016
122,903	11/10/2016	4/21/2016	2016
122,903	11/10/2016	11/10/2016	2016
122,903	11/10/2016	11/10/2016	2016
122,903	11/10/2016	11/10/2016	2016
257,320	4/12/2016	10/21/2014	2014
257,320	4/12/2016	10/21/2014	2014
91,825	10/7/2016	6/11/2015	2015
131,499	9/20/2016	9/20/2016	2016
117,004	7/22/2016	8/20/2014	2014

117,004	7/22/2016	8/20/2014	2014
180,115	12/12/2016	4/23/2014	2014
240,664	1/19/2017	6/23/2015	2015
98,379	11/15/2016	11/15/2016	2016
268,985	10/17/2016	8/15/2014	2014
37,770	9/24/2015	3/12/2014	2014
184,138	4/28/2015	5/14/2014	2014
184,138	4/28/2015	5/14/2014	2014
184,138	4/28/2015	5/14/2014	2014
184,138	4/28/2015	11/24/2014	2014
184,138	4/28/2015	11/24/2014	2014
184,138	4/28/2015	4/28/2015	2015
184,138	4/28/2015	4/28/2015	2015
184,138	4/28/2015	4/28/2015	2015
268,842	1/19/2017	12/21/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/22/2014	2014
64,653	10/24/2016	4/22/2014	2014
64,653	10/24/2016	4/22/2014	2014
64,653	10/24/2016	9/15/2014	2014
64,653	10/24/2016	10/13/2014	2014
64,653	10/24/2016	10/13/2014	2014
64,653	10/24/2016	10/13/2014	2014
64,653	10/24/2016	3/12/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/13/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/13/2015	2015
64,653	10/24/2016	10/26/2015	2015
64,653	10/24/2016	10/26/2015	2015
64,653	10/24/2016	10/26/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/11/2016	2016
64,653	10/24/2016	4/11/2016	2016
64,653	10/24/2016	4/11/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
115,957	3/22/2017	4/29/2016	2016
79,991	10/27/2016	4/9/2014	2014
79,991	10/27/2016	4/9/2014	2014
79,991	10/27/2016	4/9/2014	2014
79,991	10/27/2016	10/30/2014	2014
79,991	10/27/2016	10/30/2014	2014
79,991	10/27/2016	4/9/2015	2015
79,991	10/27/2016	4/9/2015	2015
79,991	10/27/2016	4/9/2015	2015
79,991	10/27/2016	10/21/2015	2015
79,991	10/27/2016	10/21/2015	2015
79,991	10/27/2016	4/12/2016	2016
79,991	10/27/2016	4/12/2016	2016
79,991	10/27/2016	10/27/2016	2016
79,991	10/27/2016	10/27/2016	2016

79,991	10/27/2016	10/27/2016	2016
112,522	11/2/2016	11/10/2015	2015
112,522	11/2/2016	5/19/2016	2016
112,522	11/2/2016	11/2/2016	2016
80,663	11/11/2016	4/11/2014	2014
80,663	11/11/2016	4/11/2014	2014
80,663	11/11/2016	4/11/2014	2014
80,663	11/11/2016	12/1/2014	2014
80,663	11/11/2016	12/1/2014	2014
80,663	11/11/2016	12/1/2014	2014
80,663	11/11/2016	6/12/2015	2015
80,663	11/11/2016	6/12/2015	2015
80,663	11/11/2016	6/12/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	4/4/2016	2016
80,663	11/11/2016	4/4/2016	2016
80,663	11/11/2016	11/11/2016	2016
80,663	11/11/2016	11/11/2016	2016
80,663	11/11/2016	11/11/2016	2016
56,151	10/25/2016	10/25/2016	2016
139,068	9/6/2016	7/24/2015	2015
139,068	9/6/2016	7/24/2015	2015
139,068	9/6/2016	7/24/2015	2015
139,068	9/6/2016	7/26/2016	2016
322,706	3/8/2017	4/10/2014	2014
322,706	3/8/2017	4/10/2014	2014
322,706	3/8/2017	4/10/2014	2014
322,706	3/8/2017	5/19/2014	2014
322,706	3/8/2017	5/19/2014	2014
322,706	3/8/2017	10/24/2014	2014
322,706	3/8/2017	10/24/2014	2014
322,706	3/8/2017	10/24/2014	2014
322,706	3/8/2017	4/28/2015	2015
322,706	3/8/2017	4/28/2015	2015
322,706	3/8/2017	4/28/2015	2015
322,706	3/8/2017	10/30/2015	2015
322,706	3/8/2017	10/30/2015	2015
322,706	3/8/2017	10/30/2015	2015
322,706	3/8/2017	5/6/2016	2016
322,706	3/8/2017	10/18/2016	2016
322,706	3/8/2017	10/18/2016	2016
322,706	3/8/2017	10/18/2016	2016
190,140	4/27/2015	4/27/2015	2015
120,255	7/22/2014	4/1/2014	2014
120,255	7/22/2014	7/8/2014	2014
120,255	7/22/2014	7/8/2014	2014
48,649	8/19/2015	3/14/2014	2014



48,649	8/19/2015	3/14/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/10/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/10/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/10/2014	2014
259,012	2/15/2017	10/16/2014	2014
259,012	2/15/2017	10/16/2014	2014
259,012	2/15/2017	10/16/2014	2014
259,012	2/15/2017	12/5/2014	2014
259,012	2/15/2017	12/5/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/17/2015	2015
259,012	2/15/2017	4/17/2015	2015
259,012	2/15/2017	4/17/2015	2015
259,012	2/15/2017	11/11/2015	2015
259,012	2/15/2017	11/11/2015	2015
259,012	2/15/2017	11/11/2015	2015
259,012	2/15/2017	4/20/2016	2016
259,012	2/15/2017	4/20/2016	2016
259,012	2/15/2017	4/20/2016	2016
259,012	2/15/2017	10/24/2016	2016
259,012	2/15/2017	10/24/2016	2016
259,012	2/15/2017	10/24/2016	2016
259,012	2/15/2017	1/19/2017	2017
176,494	3/17/2016	4/20/2015	2015
335,627	9/9/2016	1/30/2015	2015
206,503	1/16/2015	8/11/2014	2014
455,000	2/5/2014	1/10/2014	2014
702,810	12/4/2015	7/24/2015	2015
203,358	9/10/2015	3/18/2014	2014
203,358	9/10/2015	3/18/2014	2014
203,358	9/10/2015	5/27/2014	2014
203,358	9/10/2015	10/22/2014	2014
203,358	9/10/2015	4/8/2015	2015
203,358	9/10/2015	8/17/2015	2015
143,059	11/6/2015	4/2/2014	2014
143,059	11/6/2015	4/2/2014	2014
143,059	11/6/2015	4/2/2014	2014
143,059	11/6/2015	10/7/2014	2014
143,059	11/6/2015	10/7/2014	2014
143,059	11/6/2015	10/7/2014	2014
71,431	10/24/2014	5/2/2014	2014
71,431	10/24/2014	5/2/2014	2014
71,431	10/24/2014	5/2/2014	2014
71,431	10/24/2014	10/24/2014	2014
71,431	10/24/2014	10/24/2014	2014
71,431	10/24/2014	10/24/2014	2014
95,920	1/19/2015	9/15/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014

207,346	3/14/2017	10/24/2014	2014
207,346	3/14/2017	10/24/2014	2014
207,346	3/14/2017	10/24/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	10/15/2015	2015
207,346	3/14/2017	10/15/2015	2015
207,346	3/14/2017	10/15/2015	2015
207,346	3/14/2017	6/2/2016	2016
207,346	3/14/2017	6/2/2016	2016
207,346	3/14/2017	6/2/2016	2016
207,346	3/14/2017	10/5/2016	2016
207,346	3/14/2017	10/20/2016	2016
207,346	3/14/2017	10/20/2016	2016
211,919	10/20/2016	10/20/2016	2016
211,919	10/20/2016	10/20/2016	2016
59,731	6/28/2016	4/17/2014	2014
165,266	6/11/2014	2/28/2014	2014
165,266	6/11/2014	6/18/2014	2014
165,266	6/11/2014	6/18/2014	2014
165,266	6/11/2014	6/18/2014	2014
248,790	2/16/2017	4/10/2014	2014
248,790	2/16/2017	4/10/2014	2014
248,790	2/16/2017	12/15/2015	2015
148,116	5/7/2015	3/3/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/10/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/31/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/31/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/31/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	4/17/2015	2015
148,116	5/7/2015	4/17/2015	2015
148,116	5/7/2015	4/17/2015	2015
233,573	1/25/2017	2/20/2014	2014
233,573	1/25/2017	4/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	10/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	10/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	10/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	11/8/2016	2016
233,573	1/25/2017	1/25/2017	2017
112,038	11/25/2016	7/1/2016	2016
110,553	9/15/2015	8/25/2014	2014
93,743	10/26/2016	4/1/2014	2014
93,743	10/26/2016	4/1/2014	2014
93,743	10/26/2016	4/1/2014	2014

93,743	10/26/2016	11/19/2014	2014
93,743	10/26/2016	11/19/2014	2014
93,743	10/26/2016	11/19/2014	2014
93,743	10/26/2016	5/4/2015	2015
93,743	10/26/2016	5/4/2015	2015
93,743	10/26/2016	5/4/2015	2015
93,743	10/26/2016	11/13/2015	2015
93,743	10/26/2016	11/13/2015	2015
93,743	10/26/2016	11/13/2015	2015
93,743	10/26/2016	4/11/2016	2016
93,743	10/26/2016	4/11/2016	2016
93,743	10/26/2016	4/11/2016	2016
93,743	10/26/2016	10/26/2016	2016
93,743	10/26/2016	10/26/2016	2016
93,743	10/26/2016	10/26/2016	2016
182,103	2/28/2017	6/13/2014	2014
182,103	2/28/2017	9/7/2015	2015
61,897	3/31/2015	12/23/2014	2014
61,897	3/31/2015	12/23/2014	2014
61,897	3/31/2015	12/23/2014	2014
61,897	3/31/2015	3/31/2015	2015
61,897	3/31/2015	3/31/2015	2015
156,503	10/27/2015	1/6/2014	2014
156,503	10/27/2015	11/20/2015	2015
228,209	3/21/2017	4/8/2016	2016
228,209	3/21/2017	11/8/2016	2016
228,209	3/21/2017	3/21/2017	2017
55,059	10/17/2016	2/10/2016	2016
55,059	10/17/2016	2/10/2016	2016
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	3/30/2015	2015
70,968	10/17/2016	3/30/2015	2015
70,968	10/17/2016	3/30/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	4/13/2016	2016
70,968	10/17/2016	4/13/2016	2016

70,968	10/17/2016	4/13/2016	2016
70,968	10/17/2016	10/17/2016	2016
70,968	10/17/2016	10/17/2016	2016
98,324	2/28/2017	4/7/2014	2014
98,324	2/28/2017	4/7/2014	2014
98,324	2/28/2017	4/7/2014	2014
98,324	2/28/2017	9/18/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/2/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/2/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/2/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/31/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/31/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/31/2014	2014
98,324	2/28/2017	5/4/2015	2015
98,324	2/28/2017	5/4/2015	2015
98,324	2/28/2017	5/4/2015	2015
98,324	2/28/2017	10/31/2015	2015
98,324	2/28/2017	10/31/2015	2015
98,324	2/28/2017	10/31/2015	2015
98,324	2/28/2017	3/9/2016	2016
98,324	2/28/2017	3/9/2016	2016
98,324	2/28/2017	4/15/2016	2016
98,324	2/28/2017	4/15/2016	2016
98,324	2/28/2017	10/21/2016	2016
98,324	2/28/2017	10/21/2016	2016
98,324	2/28/2017	10/21/2016	2016
220,941	8/25/2015	5/9/2014	2014
133,323	12/6/2016	12/7/2016	2016
9,470,574	6/16/2016	12/23/2014	2014
37,278	10/10/2016	2/21/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/25/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/25/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/25/2014	2014
37,278	10/10/2016	12/4/2014	2014
37,278	10/10/2016	12/4/2014	2014
37,278	10/10/2016	12/4/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/14/2015	2015
37,278	10/10/2016	4/14/2015	2015
37,278	10/10/2016	4/14/2015	2015
353,872	11/25/2016	12/10/2015	2015
57,798	3/1/2017	4/14/2014	2014
57,798	3/1/2017	4/14/2014	2014
57,798	3/1/2017	4/14/2014	2014
57,798	3/1/2017	11/6/2014	2014
57,798	3/1/2017	11/6/2014	2014
57,798	3/1/2017	11/6/2014	2014
57,798	3/1/2017	4/7/2015	2015
57,798	3/1/2017	4/7/2015	2015
57,798	3/1/2017	4/7/2015	2015
57,798	3/1/2017	10/19/2015	2015

57,798	3/1/2017	10/19/2015	2015
57,798	3/1/2017	10/19/2015	2015
57,798	3/1/2017	5/4/2016	2016
57,798	3/1/2017	5/4/2016	2016
57,798	3/1/2017	5/4/2016	2016
57,798	3/1/2017	10/24/2016	2016
57,798	3/1/2017	10/24/2016	2016
57,798	3/1/2017	10/24/2016	2016
75,989	3/15/2016	5/22/2014	2014
75,989	3/15/2016	5/22/2014	2014
75,989	3/15/2016	5/22/2014	2014
73,427	2/7/2014	2/7/2014	2014
143,459	1/16/2014	1/16/2014	2014
52,024	7/22/2016	8/21/2015	2015
85,090	4/6/2016	1/17/2014	2014
85,090	4/6/2016	5/6/2014	2014
85,090	4/6/2016	10/17/2014	2014
85,090	4/6/2016	4/21/2015	2015
121,653	11/24/2015	8/4/2014	2014
121,653	11/24/2015	8/4/2014	2014
118,419	1/18/2017	1/30/2014	2014
118,419	1/18/2017	5/10/2016	2016
118,419	1/18/2017	5/10/2016	2016
153,393	7/29/2015	5/13/2014	2014
134,614	12/28/2016	5/19/2015	2015
134,614	12/28/2016	8/25/2016	2016
296,820	3/9/2017	10/15/2014	2014
102,897	6/23/2016	6/10/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/20/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/20/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/20/2014	2014
151,813	6/13/2016	10/16/2014	2014
151,813	6/13/2016	10/16/2014	2014
151,813	6/13/2016	10/16/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	4/24/2015	2015
151,813	6/13/2016	4/24/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	4/20/2016	2016
151,813	6/13/2016	4/20/2016	2016
151,813	6/13/2016	4/20/2016	2016
69,708	4/29/2016	9/2/2015	2015
143,867	2/2/2017	6/30/2014	2014
143,867	2/2/2017	10/21/2014	2014
143,867	2/2/2017	10/21/2014	2014
237,071	12/23/2016	4/29/2014	2014
237,071	12/23/2016	4/29/2014	2014
237,071	12/23/2016	4/29/2014	2014

237,071	12/23/2016	11/5/2014	2014
237,071	12/23/2016	11/5/2014	2014
237,071	12/23/2016	11/5/2014	2014
237,071	12/23/2016	10/20/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/8/2014	2014
254,042	3/16/2017	4/8/2014	2014
254,042	3/16/2017	4/8/2014	2014
254,042	3/16/2017	10/29/2014	2014
254,042	3/16/2017	10/29/2014	2014
254,042	3/16/2017	10/29/2014	2014
254,042	3/16/2017	3/9/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/24/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/24/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/24/2015	2015
254,042	3/16/2017	10/15/2015	2015
254,042	3/16/2017	10/15/2015	2015
254,042	3/16/2017	10/15/2015	2015
254,042	3/16/2017	1/8/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	10/11/2016	2016
254,042	3/16/2017	10/11/2016	2016
254,042	3/16/2017	10/11/2016	2016
254,042	3/16/2017	1/13/2017	2017
254,042	3/16/2017	3/16/2017	2017
213,075	8/15/2016	8/15/2016	2016
127,639	10/24/2016	3/27/2015	2015
127,639	10/24/2016	6/10/2016	2016
127,639	10/24/2016	6/10/2016	2016
127,639	10/24/2016	6/10/2016	2016
127,639	10/24/2016	10/24/2016	2016
127,639	10/24/2016	10/24/2016	2016
127,639	10/24/2016	10/24/2016	2016
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
97,910	1/16/2017	1/8/2016	2016
312,672	12/22/2016	1/17/2014	2014
312,672	12/22/2016	12/5/2016	2016
113,621	8/28/2015	8/26/2015	2015
113,621	8/28/2015	8/26/2015	2015

172,500	1/27/2017	4/4/2014	2014
172,500	1/27/2017	4/4/2014	2014
172,500	1/27/2017	4/4/2014	2014
172,500	1/27/2017	7/2/2014	2014
172,500	1/27/2017	10/27/2014	2014
172,500	1/27/2017	10/27/2014	2014
172,500	1/27/2017	10/20/2015	2015
172,500	1/27/2017	10/20/2015	2015
172,500	1/27/2017	10/20/2015	2015
172,500	1/27/2017	4/12/2016	2016
172,500	1/27/2017	4/12/2016	2016
172,500	1/27/2017	4/12/2016	2016
77,311	3/8/2017	8/22/2014	2014
77,311	3/8/2017	8/22/2014	2014
172,503	8/31/2016	8/31/2016	2016
115,454	9/22/2016	4/4/2014	2014
115,454	9/22/2016	4/4/2014	2014
115,454	9/22/2016	10/27/2014	2014
115,454	9/22/2016	10/27/2014	2014
115,454	9/22/2016	4/8/2015	2015
115,454	9/22/2016	4/8/2015	2015
115,454	9/22/2016	4/8/2015	2015
115,454	9/22/2016	10/20/2015	2015
115,454	9/22/2016	10/20/2015	2015
115,454	9/22/2016	10/20/2015	2015
115,454	9/22/2016	4/12/2016	2016
115,454	9/22/2016	4/12/2016	2016
115,454	9/22/2016	4/12/2016	2016
121,575	12/30/2016	3/6/2014	2014
121,575	12/30/2016	3/6/2014	2014
121,575	12/30/2016	3/6/2014	2014
121,575	12/30/2016	8/27/2014	2014
121,575	12/30/2016	10/16/2014	2014
121,575	12/30/2016	3/26/2015	2015
121,575	12/30/2016	3/26/2015	2015
121,575	12/30/2016	3/26/2015	2015
121,575	12/30/2016	7/1/2016	2016
63,937	3/6/2017	8/12/2015	2015
63,937	3/6/2017	10/19/2015	2015
112,769	5/21/2014	5/21/2014	2014
149,181	2/1/2017	8/14/2014	2014
116,395	3/31/2014	3/31/2014	2014
116,395	3/31/2014	3/31/2014	2014
116,395	3/31/2014	3/31/2014	2014
59,733	1/31/2017	10/18/2016	2016
162,738	2/24/2017	11/24/2014	2014
162,738	2/24/2017	4/4/2016	2016
162,738	2/24/2017	11/9/2016	2016
162,738	2/24/2017	11/9/2016	2016
90,938	1/20/2015	1/20/2015	2015

187,777	11/4/2016	3/26/2014	2014
187,777	11/4/2016	3/26/2014	2014
187,777	11/4/2016	3/26/2014	2014
187,777	11/4/2016	11/3/2014	2014
187,777	11/4/2016	11/3/2014	2014
187,777	11/4/2016	3/27/2015	2015
187,777	11/4/2016	3/27/2015	2015
187,777	11/4/2016	11/19/2015	2015
187,777	11/4/2016	11/19/2015	2015
187,777	11/4/2016	3/30/2016	2016
187,777	11/4/2016	3/30/2016	2016
99,427	11/25/2016	11/28/2014	2014
99,427	11/25/2016	11/28/2014	2014
99,427	11/25/2016	11/28/2014	2014
99,427	11/25/2016	4/27/2015	2015
99,427	11/25/2016	4/27/2015	2015
99,427	11/25/2016	4/27/2015	2015
87,861	9/11/2014	4/16/2014	2014
87,861	9/11/2014	4/16/2014	2014
150,652	3/6/2017	4/7/2014	2014
150,652	3/6/2017	4/7/2014	2014
150,652	3/6/2017	4/7/2014	2014
150,652	3/6/2017	10/1/2014	2014
150,652	3/6/2017	10/24/2014	2014
150,652	3/6/2017	10/24/2014	2014
150,652	3/6/2017	5/6/2015	2015
150,652	3/6/2017	5/6/2015	2015
150,652	3/6/2017	5/6/2015	2015
150,652	3/6/2017	11/20/2015	2015
150,652	3/6/2017	11/20/2015	2015
150,652	3/6/2017	4/15/2016	2016
150,652	3/6/2017	4/15/2016	2016
150,652	3/6/2017	11/1/2016	2016
150,652	3/6/2017	11/1/2016	2016
150,652	3/6/2017	11/1/2016	2016
97,356	10/25/2016	3/27/2014	2014
97,356	10/25/2016	3/27/2014	2014
97,356	10/25/2016	3/27/2014	2014
97,356	10/25/2016	10/16/2014	2014
97,356	10/25/2016	10/16/2014	2014
97,356	10/25/2016	4/16/2015	2015
97,356	10/25/2016	4/16/2015	2015
97,356	10/25/2016	4/16/2015	2015
97,356	10/25/2016	10/13/2015	2015
97,356	10/25/2016	10/13/2015	2015
97,356	10/25/2016	10/13/2015	2015
97,356	10/25/2016	3/3/2016	2016
97,356	10/25/2016	3/3/2016	2016
97,356	10/25/2016	9/27/2016	2016
97,356	10/25/2016	10/25/2016	2016



97,356	10/25/2016	10/25/2016	2016
249,018	10/27/2016	4/10/2014	2014
249,018	10/27/2016	4/10/2014	2014
249,018	10/27/2016	11/24/2014	2014
249,018	10/27/2016	11/24/2014	2014
249,018	10/27/2016	11/24/2014	2014
249,018	10/27/2016	5/28/2015	2015
249,018	10/27/2016	5/28/2015	2015
249,018	10/27/2016	5/28/2015	2015
249,018	10/27/2016	11/10/2015	2015
249,018	10/27/2016	3/14/2016	2016
249,018	10/27/2016	3/14/2016	2016
249,018	10/27/2016	3/14/2016	2016
249,018	10/27/2016	10/19/2016	2016
249,018	10/27/2016	10/19/2016	2016
249,018	10/27/2016	10/19/2016	2016
277,769	3/15/2017	4/11/2014	2014
277,769	3/15/2017	4/11/2014	2014
277,769	3/15/2017	4/11/2014	2014
277,769	3/15/2017	9/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	9/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	11/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	11/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	11/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	3/2/2015	2015
277,769	3/15/2017	4/10/2015	2015
277,769	3/15/2017	4/10/2015	2015
277,769	3/15/2017	4/10/2015	2015
277,769	3/15/2017	10/30/2015	2015
277,769	3/15/2017	10/30/2015	2015
277,769	3/15/2017	5/13/2016	2016
277,769	3/15/2017	5/13/2016	2016
277,769	3/15/2017	10/18/2016	2016
277,769	3/15/2017	3/20/2017	2017
277,769	3/15/2017	3/20/2017	2017
277,769	3/15/2017	3/20/2017	2017
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	10/24/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/23/2015	2015
99,141	10/19/2016	11/12/2015	2015
99,141	10/19/2016	11/12/2015	2015
99,141	10/19/2016	10/19/2016	2016
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014

98,292	10/15/2015	10/8/2014	2014
98,292	10/15/2015	11/7/2014	2014
98,292	10/15/2015	11/7/2014	2014
98,292	10/15/2015	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	6/2/2014	2014
176,101	1/25/2017	6/2/2014	2014
176,101	1/25/2017	6/2/2014	2014
176,101	1/25/2017	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	4/1/2015	2015
176,101	1/25/2017	4/1/2015	2015
176,101	1/25/2017	4/1/2015	2015
176,101	1/25/2017	11/2/2015	2015
176,101	1/25/2017	11/2/2015	2015
176,101	1/25/2017	11/2/2015	2015
176,101	1/25/2017	4/21/2016	2016
176,101	1/25/2017	4/21/2016	2016
176,101	1/25/2017	4/21/2016	2016
176,101	1/25/2017	10/31/2016	2016
176,101	1/25/2017	10/31/2016	2016
176,101	1/25/2017	10/31/2016	2016
233,387	3/9/2017	3/4/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/4/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/24/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/24/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/24/2014	2014
233,387	3/9/2017	10/17/2014	2014
233,387	3/9/2017	10/17/2014	2014
233,387	3/9/2017	10/17/2014	2014
233,387	3/9/2017	4/2/2015	2015
233,387	3/9/2017	4/2/2015	2015
233,387	3/9/2017	4/2/2015	2015
233,387	3/9/2017	9/24/2015	2015
233,387	3/9/2017	10/26/2015	2015
233,387	3/9/2017	10/26/2015	2015
233,387	3/9/2017	4/22/2016	2016
233,387	3/9/2017	4/22/2016	2016
233,387	3/9/2017	4/22/2016	2016
233,387	3/9/2017	10/19/2016	2016
233,387	3/9/2017	10/19/2016	2016
233,387	3/9/2017	10/19/2016	2016
233,387	3/9/2017	3/9/2017	2017
233,387	3/9/2017	3/9/2017	2017
159,002	11/8/2016	10/20/2016	2016
117,882	6/17/2015	1/10/2014	2014
117,882	6/17/2015	9/11/2014	2014
306,967	11/30/2015	7/4/2014	2014
3,148,299	12/22/2016	1/9/2014	2014
3,148,299	12/22/2016	1/9/2014	2014

200,902	10/6/2015	10/29/2014	2014
200,902	10/6/2015	10/29/2014	2014
200,902	10/6/2015	7/31/2015	2015
118,490	11/3/2016	5/29/2014	2014
118,490	11/3/2016	5/29/2014	2014
122,092	9/1/2016	4/22/2015	2015
122,092	9/1/2016	4/22/2015	2015
122,092	9/1/2016	4/22/2015	2015
60,809	10/19/2016	6/13/2014	2014
210,691	2/16/2017	8/22/2014	2014
210,691	2/16/2017	8/22/2014	2014
210,691	2/16/2017	5/11/2015	2015
210,691	2/16/2017	7/30/2015	2015
210,691	2/16/2017	10/1/2015	2015
147,315	10/13/2016	4/2/2014	2014
147,315	10/13/2016	4/2/2014	2014
147,315	10/13/2016	4/2/2014	2014
147,315	10/13/2016	10/29/2014	2014
147,315	10/13/2016	10/29/2014	2014
147,315	10/13/2016	10/29/2014	2014
147,315	10/13/2016	5/4/2015	2015
147,315	10/13/2016	5/4/2015	2015
147,315	10/13/2016	5/4/2015	2015
141,682	10/18/2016	5/16/2014	2014
141,682	10/18/2016	5/16/2014	2014
141,682	10/18/2016	5/16/2014	2014
141,682	10/18/2016	6/13/2014	2014
141,682	10/18/2016	10/31/2014	2014
141,682	10/18/2016	10/31/2014	2014
141,682	10/18/2016	10/31/2014	2014
141,682	10/18/2016	5/7/2015	2015
141,682	10/18/2016	5/7/2015	2015
141,682	10/18/2016	11/16/2015	2015
141,682	10/18/2016	11/16/2015	2015
141,682	10/18/2016	11/16/2015	2015
141,682	10/18/2016	5/11/2016	2016
141,682	10/18/2016	9/23/2016	2016
141,682	10/18/2016	10/18/2016	2016
45,659	4/26/2016	10/31/2014	2014
45,659	4/26/2016	10/31/2014	2014
45,659	4/26/2016	10/31/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/25/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/25/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/25/2014	2014
55,304	1/31/2017	10/30/2014	2014
55,304	1/31/2017	10/30/2014	2014
55,304	1/31/2017	10/30/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/9/2015	2015
55,304	1/31/2017	4/9/2015	2015
55,304	1/31/2017	4/9/2015	2015

55,304	1/31/2017	11/4/2015	2015
55,304	1/31/2017	11/4/2015	2015
55,304	1/31/2017	11/4/2015	2015
236,741	6/7/2016	8/13/2015	2015
236,741	6/7/2016	10/14/2015	2015
236,741	6/7/2016	10/14/2015	2015
236,741	6/7/2016	12/4/2015	2015
150,327	2/26/2016	5/22/2014	2014
113,492	12/16/2016	3/20/2014	2014
113,492	12/16/2016	11/25/2015	2015
113,492	12/16/2016	11/25/2015	2015
166,584	3/9/2017	11/16/2016	2016
132,304	3/15/2017	10/5/2016	2016
84,597	8/22/2016	11/11/2014	2014
84,597	8/22/2016	11/11/2014	2014
259,372	12/6/2016	4/22/2016	2016
259,372	12/6/2016	4/22/2016	2016
259,372	12/6/2016	4/22/2016	2016
96,548	4/19/2014	4/30/2014	2014
1,267,548	11/16/2016	2/17/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	2/17/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	2/17/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	12/21/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	11/30/2016	2016
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
61,870	12/8/2016	5/2/2014	2014
61,870	12/8/2016	5/2/2014	2014
203,045	3/13/2017	4/28/2014	2014
203,045	3/13/2017	4/28/2014	2014
203,045	3/13/2017	4/28/2014	2014
203,045	3/13/2017	10/31/2014	2014
203,045	3/13/2017	10/31/2014	2014
203,045	3/13/2017	3/25/2015	2015
203,045	3/13/2017	3/25/2015	2015
203,045	3/13/2017	3/25/2015	2015
203,045	3/13/2017	5/26/2015	2015
203,045	3/13/2017	11/23/2015	2015
203,045	3/13/2017	11/23/2015	2015
203,045	3/13/2017	11/23/2015	2015
203,045	3/13/2017	5/18/2016	2016
203,045	3/13/2017	5/18/2016	2016
203,045	3/13/2017	5/18/2016	2016
203,045	3/13/2017	11/1/2016	2016
203,045	3/13/2017	11/1/2016	2016
203,045	3/13/2017	11/1/2016	2016
147,268	3/2/2017	4/10/2014	2014
147,268	3/2/2017	4/10/2014	2014

147,268	3/2/2017	4/10/2014	2014
147,268	3/2/2017	10/30/2014	2014
147,268	3/2/2017	10/30/2014	2014
147,268	3/2/2017	4/16/2015	2015
147,268	3/2/2017	4/16/2015	2015
147,268	3/2/2017	4/16/2015	2015
147,268	3/2/2017	7/22/2015	2015
147,268	3/2/2017	10/29/2015	2015
147,268	3/2/2017	10/29/2015	2015
147,268	3/2/2017	4/15/2016	2016
147,268	3/2/2017	10/5/2016	2016
147,268	3/2/2017	11/25/2016	2016
60,035	12/15/2015	4/10/2014	2014
60,035	12/15/2015	4/10/2014	2014
60,035	12/15/2015	4/10/2014	2014
229,008	1/17/2017	8/16/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
150,273	11/28/2016	12/3/2015	2015
150,273	11/28/2016	4/6/2016	2016
150,273	11/28/2016	4/6/2016	2016
150,273	11/28/2016	4/6/2016	2016
112,592	1/24/2017	9/18/2014	2014
63,993	2/8/2016	5/22/2015	2015
63,993	2/8/2016	5/22/2015	2015
74,672	10/20/2016	7/3/2014	2014
74,672	10/20/2016	9/5/2014	2014
74,672	10/20/2016	10/29/2014	2014
74,672	10/20/2016	4/9/2015	2015
74,672	10/20/2016	10/24/2015	2015
74,672	10/20/2016	10/24/2015	2015
74,672	10/20/2016	5/6/2016	2016
74,672	10/20/2016	5/6/2016	2016
74,672	10/20/2016	5/6/2016	2016
74,672	10/20/2016	10/20/2016	2016
147,184	1/10/2017	7/11/2014	2014
147,184	1/10/2017	10/22/2014	2014
147,184	1/10/2017	10/22/2014	2014
147,184	1/10/2017	10/22/2014	2014
147,184	1/10/2017	4/8/2015	2015
147,184	1/10/2017	4/8/2015	2015
147,184	1/10/2017	4/8/2015	2015
91,880	11/21/2014	4/28/2014	2014
36,294	9/13/2016	6/15/2015	2015
36,294	9/13/2016	7/8/2016	2016
9,571,366	3/15/2016	3/13/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	3/13/2014	2014

9,571,366	3/15/2016	7/29/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	10/20/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	10/20/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	10/20/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	4/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/14/2014	2014
45,228	10/26/2016	4/14/2014	2014
45,228	10/26/2016	4/14/2014	2014
45,228	10/26/2016	10/23/2014	2014
45,228	10/26/2016	10/23/2014	2014
45,228	10/26/2016	10/23/2014	2014
45,228	10/26/2016	4/10/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/10/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/10/2015	2015
45,228	10/26/2016	10/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	10/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	10/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/7/2016	2016
45,228	10/26/2016	4/7/2016	2016
45,228	10/26/2016	4/7/2016	2016
45,228	10/26/2016	10/26/2016	2016
45,228	10/26/2016	10/26/2016	2016
45,228	10/26/2016	10/26/2016	2016
141,886	10/26/2015	3/4/2014	2014
141,886	10/26/2015	4/4/2014	2014
141,886	10/26/2015	4/4/2014	2014
141,886	10/26/2015	10/17/2014	2014
141,886	10/26/2015	10/17/2014	2014
141,886	10/26/2015	4/10/2015	2015
141,886	10/26/2015	4/10/2015	2015
141,886	10/26/2015	4/10/2015	2015
141,886	10/26/2015	10/2/2015	2015
141,886	10/26/2015	10/26/2015	2015
141,886	10/26/2015	10/26/2015	2015
179,708	2/10/2017	11/5/2014	2014
179,708	2/10/2017	1/28/2015	2015
179,708	2/10/2017	7/9/2015	2015
117,235	6/17/2016	10/21/2014	2014
117,235	6/17/2016	11/25/2015	2015
117,235	6/17/2016	11/25/2015	2015
117,235	6/17/2016	11/25/2015	2015
53,953	4/23/2015	2/3/2015	2015
53,953	4/23/2015	2/3/2015	2015
53,953	4/23/2015	2/3/2015	2015
121,644	11/6/2015	1/20/2014	2014
121,644	11/6/2015	1/20/2014	2014
121,644	11/6/2015	5/22/2014	2014
121,644	11/6/2015	10/21/2014	2014
121,644	11/6/2015	10/21/2014	2014
137,888	11/13/2015	3/20/2014	2014

137,888	11/13/2015	3/20/2014	2014
137,888	11/13/2015	3/20/2014	2014
110,290	3/20/2014	3/20/2014	2014
197,539	10/21/2016	4/10/2014	2014
197,539	10/21/2016	4/10/2014	2014
197,539	10/21/2016	4/10/2014	2014
156,334	9/18/2015	3/28/2014	2014
156,334	9/18/2015	3/28/2014	2014
156,334	9/18/2015	9/29/2014	2014
156,334	9/18/2015	10/21/2014	2014
156,334	9/18/2015	4/3/2015	2015
108,523	11/30/2015	11/4/2014	2014
108,523	11/30/2015	11/4/2014	2014
108,523	11/30/2015	11/4/2014	2014
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	10/29/2015	2015
108,523	11/30/2015	10/29/2015	2015
108,523	11/30/2015	10/29/2015	2015
126,276	10/14/2016	2/28/2014	2014
126,276	10/14/2016	2/28/2014	2014
126,276	10/14/2016	2/28/2014	2014
126,276	10/14/2016	11/5/2014	2014
126,276	10/14/2016	11/5/2014	2014
126,276	10/14/2016	11/5/2014	2014
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	10/22/2015	2015
126,276	10/14/2016	10/22/2015	2015
126,276	10/14/2016	10/22/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/31/2016	2016
126,276	10/14/2016	3/31/2016	2016
126,276	10/14/2016	3/31/2016	2016
126,276	10/14/2016	9/22/2016	2016
126,276	10/14/2016	10/17/2016	2016
149,624	10/13/2016	2/20/2015	2015
149,624	10/13/2016	2/20/2015	2015
149,624	10/13/2016	10/10/2016	2016
149,624	10/13/2016	10/10/2016	2016
149,624	10/13/2016	10/10/2016	2016
318,744	2/14/2017	11/13/2014	2014
318,744	2/14/2017	12/23/2014	2014
318,744	2/14/2017	6/29/2015	2015
318,744	2/14/2017	10/14/2015	2015
3,146,756	4/24/2016	4/29/2016	2016
3,146,756	4/24/2016	4/29/2016	2016

160,931	11/30/2016	10/7/2015	2015
160,931	11/30/2016	11/9/2015	2015
181,136	2/14/2017	3/27/2014	2014
181,136	2/14/2017	3/27/2014	2014
181,136	2/14/2017	3/27/2014	2014
181,136	2/14/2017	7/24/2014	2014
181,136	2/14/2017	7/24/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	4/3/2015	2015
181,136	2/14/2017	4/3/2015	2015
181,136	2/14/2017	4/3/2015	2015
181,136	2/14/2017	10/27/2015	2015
181,136	2/14/2017	10/27/2015	2015
181,136	2/14/2017	10/27/2015	2015
181,136	2/14/2017	4/4/2016	2016
181,136	2/14/2017	4/4/2016	2016
181,136	2/14/2017	4/4/2016	2016
181,136	2/14/2017	11/14/2016	2016
181,136	2/14/2017	11/14/2016	2016
181,136	2/14/2017	11/14/2016	2016
159,938	6/21/2016	10/31/2014	2014
71,909	11/10/2016	5/28/2014	2014
147,206	4/27/2016	11/10/2014	2014
191,898	5/20/2016	10/6/2014	2014
15,238	12/18/2014	6/3/2014	2014
15,238	12/18/2014	6/3/2014	2014
15,238	12/18/2014	6/3/2014	2014
15,238	12/18/2014	12/18/2014	2014
15,238	12/18/2014	12/18/2014	2014
15,238	12/18/2014	12/18/2014	2014
17,031	5/5/2015	4/22/2014	2014
17,031	5/5/2015	4/22/2014	2014
17,031	5/5/2015	4/22/2014	2014
17,031	5/5/2015	10/30/2014	2014
17,031	5/5/2015	10/30/2014	2014
17,031	5/5/2015	10/30/2014	2014
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
224,532	5/9/2016	2/17/2014	2014
224,532	5/9/2016	8/4/2014	2014



224,532	5/9/2016	8/4/2014	2014
139,160	10/14/2016	4/16/2014	2014
139,160	10/14/2016	4/16/2014	2014
139,160	10/14/2016	4/16/2014	2014
139,160	10/14/2016	9/29/2014	2014
139,160	10/14/2016	9/29/2014	2014
139,160	10/14/2016	3/12/2015	2015
139,160	10/14/2016	4/13/2015	2015
139,160	10/14/2016	4/13/2015	2015
139,160	10/14/2016	10/20/2015	2015
139,160	10/14/2016	10/20/2015	2015
139,160	10/14/2016	10/20/2015	2015
139,160	10/14/2016	4/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	4/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	4/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	10/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	10/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	10/14/2016	2016
53,218	7/22/2016	6/26/2015	2015
218,198	1/18/2017	3/31/2014	2014
218,198	1/18/2017	3/31/2014	2014
218,198	1/18/2017	10/20/2014	2014
218,198	1/18/2017	10/20/2014	2014
218,198	1/18/2017	10/20/2014	2014
218,198	1/18/2017	3/25/2015	2015
218,198	1/18/2017	3/25/2015	2015
218,198	1/18/2017	3/25/2015	2015
218,198	1/18/2017	10/16/2015	2015
218,198	1/18/2017	10/16/2015	2015
218,198	1/18/2017	10/16/2015	2015
218,198	1/18/2017	4/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	4/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	4/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	10/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	10/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	10/11/2016	2016
264,063	9/15/2015	6/17/2015	2015
264,063	9/15/2015	6/17/2015	2015
110,094	2/8/2017	5/6/2014	2014
110,094	2/8/2017	5/6/2014	2014
110,094	2/8/2017	5/6/2014	2014
110,094	2/8/2017	10/23/2014	2014
110,094	2/8/2017	10/23/2014	2014
110,094	2/8/2017	10/23/2014	2014
110,094	2/8/2017	4/22/2015	2015
110,094	2/8/2017	4/22/2015	2015
110,094	2/8/2017	4/22/2015	2015
110,094	2/8/2017	10/21/2015	2015
110,094	2/8/2017	10/21/2015	2015
110,094	2/8/2017	10/21/2015	2015

110,094	2/8/2017	4/7/2016	2016
110,094	2/8/2017	4/7/2016	2016
110,094	2/8/2017	4/7/2016	2016
110,094	2/8/2017	10/31/2016	2016
110,094	2/8/2017	10/31/2016	2016
110,094	2/8/2017	10/31/2016	2016
138,922	1/11/2017	4/3/2014	2014
138,922	1/11/2017	11/3/2014	2014
138,922	1/11/2017	4/15/2015	2015
138,922	1/11/2017	10/20/2015	2015
138,922	1/11/2017	4/11/2016	2016
138,922	1/11/2017	11/9/2016	2016
235,830	5/7/2015	3/19/2014	2014
235,830	5/7/2015	3/19/2014	2014
235,830	5/7/2015	3/19/2014	2014
235,830	5/7/2015	7/8/2014	2014
235,830	5/7/2015	7/8/2014	2014
235,830	5/7/2015	10/1/2014	2014
235,830	5/7/2015	10/1/2014	2014
235,830	5/7/2015	10/1/2014	2014
235,830	5/7/2015	5/7/2015	2015
235,830	5/7/2015	5/7/2015	2015
235,830	5/7/2015	5/7/2015	2015
296,537	7/28/2015	2/21/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	5/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	5/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	9/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	10/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	10/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	10/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/13/2015	2015
296,537	7/28/2015	3/23/2015	2015
296,537	7/28/2015	3/23/2015	2015
296,537	7/28/2015	3/23/2015	2015
296,537	7/28/2015	5/15/2015	2015
117,940	2/9/2016	6/12/2014	2014
117,940	2/9/2016	6/12/2014	2014
95,023	4/28/2016	5/2/2014	2014
127,248	3/3/2017	3/20/2014	2014
127,248	3/3/2017	3/20/2014	2014
127,248	3/3/2017	9/24/2014	2014
127,248	3/3/2017	9/24/2014	2014
127,248	3/3/2017	11/5/2014	2014
127,248	3/3/2017	11/5/2014	2014
127,248	3/3/2017	11/5/2014	2014
127,248	3/3/2017	3/17/2015	2015
127,248	3/3/2017	3/17/2015	2015

127,248	3/3/2017	3/17/2015	2015
127,248	3/3/2017	9/11/2015	2015
127,248	3/3/2017	9/11/2015	2015
127,248	3/3/2017	10/22/2015	2015
127,248	3/3/2017	10/22/2015	2015
127,248	3/3/2017	10/22/2015	2015
127,248	3/3/2017	12/8/2015	2015
127,248	3/3/2017	12/8/2015	2015
127,248	3/3/2017	3/31/2016	2016
127,248	3/3/2017	3/31/2016	2016
127,248	3/3/2017	3/31/2016	2016
127,248	3/3/2017	10/13/2016	2016
127,248	3/3/2017	3/6/2017	2017
127,248	3/3/2017	3/6/2017	2017
202,160	1/25/2016	1/8/2015	2015
202,160	1/25/2016	1/8/2015	2015
66,640	8/17/2016	4/17/2014	2014
66,640	8/17/2016	4/17/2014	2014
66,640	8/17/2016	4/17/2014	2014
560,109	1/27/2017	4/14/2014	2014
560,109	1/27/2017	7/1/2014	2014
560,109	1/27/2017	9/12/2014	2014
560,109	1/27/2017	9/16/2014	2014
560,109	1/27/2017	10/31/2014	2014
560,109	1/27/2017	4/24/2015	2015
560,109	1/27/2017	4/24/2015	2015
560,109	1/27/2017	9/16/2015	2015
560,109	1/27/2017	9/30/2015	2015
560,109	1/27/2017	10/9/2015	2015
560,109	1/27/2017	10/9/2015	2015
560,109	1/27/2017	12/29/2015	2015
560,109	1/27/2017	6/6/2016	2016
560,109	1/27/2017	6/6/2016	2016
560,109	1/27/2017	6/6/2016	2016
560,109	1/27/2017	9/23/2016	2016
560,109	1/27/2017	10/7/2016	2016
84,584	2/15/2017	7/31/2014	2014
84,584	2/15/2017	7/31/2014	2014
1,360,130	1/16/2017	8/10/2015	2015
71,075	11/8/2016	4/28/2014	2014
71,075	11/8/2016	4/28/2014	2014
71,075	11/8/2016	10/16/2014	2014
71,075	11/8/2016	4/17/2015	2015
71,075	11/8/2016	11/3/2015	2015
71,075	11/8/2016	11/3/2015	2015
71,075	11/8/2016	11/3/2015	2015
71,075	11/8/2016	4/11/2016	2016
71,075	11/8/2016	7/19/2016	2016
71,075	11/8/2016	11/8/2016	2016
141,312	10/5/2016	10/5/2016	2016

141,312	10/5/2016	10/5/2016	2016
204,589	2/10/2017	1/15/2014	2014
204,589	2/10/2017	4/15/2014	2014
204,589	2/10/2017	11/6/2014	2014
204,589	2/10/2017	11/6/2014	2014
204,589	2/10/2017	11/6/2014	2014
204,589	2/10/2017	4/23/2015	2015
204,589	2/10/2017	4/23/2015	2015
204,589	2/10/2017	4/23/2015	2015
204,589	2/10/2017	11/20/2015	2015
204,589	2/10/2017	11/20/2015	2015
204,589	2/10/2017	11/20/2015	2015
204,589	2/10/2017	5/23/2016	2016
204,589	2/10/2017	5/23/2016	2016
204,589	2/10/2017	5/23/2016	2016
204,589	2/10/2017	10/21/2016	2016
204,589	2/10/2017	10/21/2016	2016
204,589	2/10/2017	10/21/2016	2016
172,505	12/19/2016	7/15/2014	2014
172,505	12/19/2016	1/6/2016	2016
172,505	12/19/2016	1/11/2016	2016
162,219	11/5/2015	6/10/2014	2014
194,578	5/14/2014	2/6/2014	2014
194,578	5/14/2014	4/3/2014	2014
194,578	5/14/2014	4/3/2014	2014
194,578	5/14/2014	4/3/2014	2014
147,079	10/25/2016	11/27/2015	2015
147,079	10/25/2016	7/8/2016	2016
147,079	10/25/2016	10/25/2016	2016
96,661	11/30/2016	12/29/2016	2016
180,361	10/31/2016	4/23/2014	2014
180,361	10/31/2016	4/23/2014	2014
180,361	10/31/2016	10/20/2014	2014
180,361	10/31/2016	10/20/2014	2014
180,361	10/31/2016	10/20/2014	2014
180,361	10/31/2016	4/7/2015	2015
180,361	10/31/2016	4/7/2015	2015
180,361	10/31/2016	4/7/2015	2015
180,361	10/31/2016	5/20/2015	2015
180,361	10/31/2016	11/2/2015	2015
180,361	10/31/2016	11/2/2015	2015
180,361	10/31/2016	11/2/2015	2015
180,361	10/31/2016	4/7/2016	2016
180,361	10/31/2016	4/7/2016	2016
180,361	10/31/2016	4/7/2016	2016
181,725	3/7/2017	3/28/2014	2014
181,725	3/7/2017	10/27/2014	2014
181,725	3/7/2017	4/16/2015	2015
181,725	3/7/2017	4/16/2015	2015
181,725	3/7/2017	4/12/2016	2016

181,725	3/7/2017	4/12/2016	2016
181,725	3/7/2017	4/12/2016	2016
181,725	3/7/2017	10/17/2016	2016
91,073	11/7/2016	7/31/2015	2015
91,073	11/7/2016	7/31/2015	2015
521,920	10/21/2016	11/5/2015	2015
521,920	10/21/2016	11/5/2015	2015
521,920	10/21/2016	11/5/2015	2015
521,920	10/21/2016	4/14/2016	2016
521,920	10/21/2016	4/14/2016	2016
521,920	10/21/2016	4/14/2016	2016
521,920	10/21/2016	10/21/2016	2016
521,920	10/21/2016	10/21/2016	2016
521,920	10/21/2016	10/21/2016	2016
138,870	1/20/2017	2/7/2014	2014
138,870	1/20/2017	9/30/2016	2016
105,913	10/11/2016	1/17/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/15/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/15/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/15/2014	2014
105,913	10/11/2016	10/22/2014	2014
105,913	10/11/2016	10/22/2014	2014
105,913	10/11/2016	10/22/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	10/30/2015	2015
105,913	10/11/2016	10/30/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/5/2016	2016
105,913	10/11/2016	4/5/2016	2016
105,913	10/11/2016	4/5/2016	2016
105,913	10/11/2016	10/3/2016	2016
105,913	10/11/2016	10/11/2016	2016
185,812	1/20/2017	4/1/2014	2014
185,812	1/20/2017	4/1/2014	2014
185,812	1/20/2017	4/1/2014	2014
185,812	1/20/2017	10/16/2014	2014
185,812	1/20/2017	10/16/2014	2014
185,812	1/20/2017	3/12/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/22/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/22/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/22/2015	2015
185,812	1/20/2017	9/18/2015	2015
185,812	1/20/2017	10/20/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/7/2016	2016
185,812	1/20/2017	4/7/2016	2016
185,812	1/20/2017	4/7/2016	2016
185,812	1/20/2017	10/19/2016	2016
185,812	1/20/2017	10/19/2016	2016

144,150	1/20/2017	3/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	3/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	3/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	10/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	10/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	10/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	4/17/2015	2015
144,150	1/20/2017	4/17/2015	2015
144,150	1/20/2017	4/17/2015	2015
144,150	1/20/2017	10/12/2015	2015
144,150	1/20/2017	10/12/2015	2015
144,150	1/20/2017	10/12/2015	2015
161,422	3/20/2015	7/7/2014	2014
161,422	3/20/2015	7/7/2014	2014
111,737	5/9/2016	10/31/2014	2014
111,737	5/9/2016	10/31/2014	2014
111,737	5/9/2016	10/31/2014	2014
111,737	5/9/2016	11/9/2015	2015
240,953	10/24/2016	6/23/2015	2015
35,577	11/22/2016	11/22/2016	2016
78,902	10/12/2015	10/16/2015	2015
78,902	10/12/2015	10/16/2015	2015
98,459	11/6/2014	9/26/2014	2014
98,459	11/6/2014	9/26/2014	2014
275,955	2/28/2017	3/18/2014	2014
275,955	2/28/2017	3/18/2014	2014
275,955	2/28/2017	3/18/2014	2014
86,354	9/5/2016	11/11/2014	2014
86,354	9/5/2016	11/11/2014	2014
86,354	9/5/2016	11/11/2014	2014
86,354	9/5/2016	4/16/2015	2015
86,354	9/5/2016	4/16/2015	2015
86,354	9/5/2016	4/16/2015	2015
24,940	6/25/2015	4/22/2014	2014
24,940	6/25/2015	4/22/2014	2014
24,940	6/25/2015	4/22/2014	2014
73,692	2/24/2017	4/1/2016	2016
73,692	2/24/2017	4/1/2016	2016
73,692	2/24/2017	4/1/2016	2016
73,692	2/24/2017	10/31/2016	2016
73,692	2/24/2017	10/31/2016	2016
73,692	2/24/2017	10/31/2016	2016
2,704,574	6/7/2016	6/20/2014	2014
2,704,574	6/7/2016	6/20/2014	2014
65,820	3/15/2017	6/26/2014	2014
65,820	3/15/2017	6/26/2014	2014
65,820	3/15/2017	6/26/2014	2014
65,820	3/15/2017	11/6/2014	2014
65,820	3/15/2017	11/6/2014	2014
65,820	3/15/2017	11/6/2014	2014

65,820	3/15/2017	5/7/2015	2015
65,820	3/15/2017	5/7/2015	2015
65,820	3/15/2017	5/7/2015	2015
65,820	3/15/2017	10/30/2015	2015
65,820	3/15/2017	10/30/2015	2015
65,820	3/15/2017	10/30/2015	2015
65,820	3/15/2017	4/29/2016	2016
65,820	3/15/2017	4/29/2016	2016
65,820	3/15/2017	4/29/2016	2016
65,820	3/15/2017	10/22/2016	2016
129,357	11/10/2016	3/21/2016	2016
52,932	9/16/2016	4/1/2014	2014
52,932	9/16/2016	4/1/2014	2014
52,932	9/16/2016	4/1/2014	2014
52,932	9/16/2016	5/27/2015	2015
254,720	11/8/2016	6/18/2014	2014
254,720	11/8/2016	6/2/2015	2015
159,446	2/23/2017	4/29/2016	2016
159,446	2/23/2017	4/29/2016	2016
207,693	2/6/2017	3/23/2016	2016
175,857	3/3/2017	12/18/2014	2014
175,857	3/3/2017	3/13/2015	2015
175,857	3/3/2017	10/2/2015	2015
175,857	3/3/2017	10/22/2015	2015
175,857	3/3/2017	3/8/2016	2016
175,857	3/3/2017	4/1/2016	2016
175,857	3/3/2017	9/21/2016	2016
175,857	3/3/2017	10/27/2016	2016
175,857	3/3/2017	3/6/2017	2017
175,857	3/3/2017	3/6/2017	2017
102,837	10/27/2016	4/8/2014	2014
102,837	10/27/2016	11/3/2014	2014
102,837	10/27/2016	11/3/2014	2014
102,837	10/27/2016	4/7/2015	2015
211,500	3/7/2017	1/28/2015	2015
211,500	3/7/2017	1/28/2015	2015
211,500	3/7/2017	11/1/2016	2016
211,500	3/7/2017	11/1/2016	2016
211,500	3/7/2017	11/4/2016	2016
175,680	4/2/2014	4/2/2014	2014
175,680	4/2/2014	4/2/2014	2014
175,680	4/2/2014	4/2/2014	2014
96,285	3/10/2016	9/15/2014	2014
96,285	3/10/2016	11/7/2014	2014
96,285	3/10/2016	11/7/2014	2014
96,285	3/10/2016	4/24/2015	2015
96,285	3/10/2016	4/24/2015	2015
96,285	3/10/2016	4/24/2015	2015
96,285	3/10/2016	10/21/2015	2015
96,285	3/10/2016	10/21/2015	2015

96,285	3/10/2016	10/21/2015	2015
96,285	3/10/2016	3/4/2016	2016
96,285	3/10/2016	3/4/2016	2016
106,320	3/8/2017	10/6/2016	2016
159,592	10/27/2016	9/29/2016	2016
183,602	10/21/2014	6/16/2014	2014
117,792	9/15/2015	2/11/2014	2014
111,772	2/6/2015	9/3/2014	2014
137,108	3/16/2017	5/23/2016	2016
137,108	3/16/2017	5/23/2016	2016
137,108	3/16/2017	5/23/2016	2016
166,816	10/13/2016	7/1/2015	2015
166,816	10/13/2016	12/11/2015	2015
166,816	10/13/2016	10/13/2016	2016
166,816	10/13/2016	10/13/2016	2016
97,263	11/1/2016	4/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	4/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	4/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	11/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	11/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	11/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	11/2/2015	2015
97,263	11/1/2016	11/2/2015	2015
97,263	11/1/2016	11/2/2015	2015
97,263	11/1/2016	3/23/2016	2016
97,263	11/1/2016	3/23/2016	2016
97,263	11/1/2016	3/23/2016	2016
97,263	11/1/2016	11/1/2016	2016
97,263	11/1/2016	11/1/2016	2016
97,263	11/1/2016	11/1/2016	2016
236,082	12/10/2015	8/4/2015	2015
236,082	12/10/2015	11/26/2015	2015
313,066	12/22/2016	10/22/2014	2014
204,568	3/9/2017	4/17/2014	2014
204,568	3/9/2017	10/22/2014	2014
204,568	3/9/2017	10/22/2014	2014
204,568	3/9/2017	4/9/2015	2015
204,568	3/9/2017	4/9/2015	2015
204,568	3/9/2017	10/1/2015	2015
204,568	3/9/2017	11/5/2015	2015
204,568	3/9/2017	4/7/2016	2016
204,568	3/9/2017	4/7/2016	2016
204,568	3/9/2017	4/7/2016	2016
204,568	3/9/2017	10/13/2016	2016
143,032	2/14/2017	1/21/2016	2016
143,032	2/14/2017	7/8/2016	2016



143,032	2/14/2017	11/1/2016	2016
150,870	11/25/2016	6/6/2014	2014
150,870	11/25/2016	10/22/2014	2014
150,870	11/25/2016	10/22/2014	2014
150,870	11/25/2016	7/8/2015	2015
63,926	9/4/2015	5/23/2014	2014
83,514	11/3/2016	12/15/2014	2014
83,514	11/3/2016	11/3/2016	2016
58,565	9/9/2016	4/3/2014	2014
58,565	9/9/2016	4/3/2014	2014
58,565	9/9/2016	4/3/2014	2014
58,565	9/9/2016	10/29/2014	2014
58,565	9/9/2016	10/29/2014	2014
58,565	9/9/2016	4/22/2015	2015
58,565	9/9/2016	4/22/2015	2015
130,000	11/16/2016	3/17/2014	2014
130,000	11/16/2016	3/17/2014	2014
130,000	11/16/2016	3/17/2014	2014
130,000	11/16/2016	11/27/2014	2014
130,000	11/16/2016	11/27/2014	2014
130,000	11/16/2016	11/27/2014	2014
130,000	11/16/2016	12/2/2014	2014
130,000	11/16/2016	4/22/2015	2015
130,000	11/16/2016	4/22/2015	2015
130,000	11/16/2016	11/23/2015	2015
130,000	11/16/2016	11/23/2015	2015
130,000	11/16/2016	5/17/2016	2016
130,000	11/16/2016	5/17/2016	2016
130,000	11/16/2016	5/17/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
93,712	10/17/2016	4/3/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/31/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/31/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/31/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/19/2015	2015
93,712	10/17/2016	10/19/2015	2015
93,712	10/17/2016	10/19/2015	2015
93,712	10/17/2016	4/29/2016	2016
93,712	10/17/2016	4/29/2016	2016
93,712	10/17/2016	4/29/2016	2016
93,712	10/17/2016	10/17/2016	2016

93,712	10/17/2016	10/17/2016	2016
93,712	10/17/2016	10/17/2016	2016
152,049	2/3/2017	4/24/2014	2014
152,049	2/3/2017	4/24/2014	2014
152,049	2/3/2017	4/24/2014	2014
152,049	2/3/2017	10/31/2014	2014
117,730	12/19/2016	4/24/2015	2015
110,000	8/28/2015	5/15/2014	2014
110,000	8/28/2015	10/21/2014	2014
110,000	8/28/2015	10/21/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	11/13/2014	2014
187,121	11/22/2016	8/5/2015	2015
156,457	2/8/2017	3/31/2014	2014
110,668	11/16/2016	6/17/2015	2015
110,668	11/16/2016	6/17/2015	2015
110,668	11/16/2016	11/16/2016	2016
110,668	11/16/2016	11/16/2016	2016
110,668	11/16/2016	11/16/2016	2016
103,908	11/28/2016	3/3/2016	2016
121,652	10/26/2016	4/18/2014	2014
121,652	10/26/2016	4/18/2014	2014
121,652	10/26/2016	4/18/2014	2014
121,652	10/26/2016	11/25/2014	2014
121,652	10/26/2016	11/25/2014	2014
121,652	10/26/2016	11/25/2014	2014
121,652	10/26/2016	5/5/2015	2015
121,652	10/26/2016	5/5/2015	2015
121,652	10/26/2016	5/5/2015	2015
146,606	10/12/2016	3/31/2014	2014
146,606	10/12/2016	3/31/2014	2014
146,606	10/12/2016	3/31/2014	2014
146,606	10/12/2016	11/3/2014	2014
146,606	10/12/2016	11/3/2014	2014
146,606	10/12/2016	11/3/2014	2014
146,606	10/12/2016	4/17/2015	2015
146,606	10/12/2016	4/17/2015	2015
146,606	10/12/2016	4/17/2015	2015
146,606	10/12/2016	10/21/2015	2015
146,606	10/12/2016	10/21/2015	2015
146,606	10/12/2016	10/21/2015	2015
146,606	10/12/2016	4/6/2016	2016
146,606	10/12/2016	4/6/2016	2016
146,606	10/12/2016	4/6/2016	2016
146,606	10/12/2016	10/12/2016	2016
146,606	10/12/2016	10/12/2016	2016
146,606	10/12/2016	10/12/2016	2016

226,838	2/8/2016	1/29/2015	2015
226,838	2/8/2016	1/29/2015	2015
226,838	2/8/2016	1/29/2015	2015
226,838	2/8/2016	7/8/2015	2015
226,838	2/8/2016	7/8/2015	2015
81,934	10/19/2016	2/4/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/21/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/21/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/21/2014	2014
81,934	10/19/2016	11/12/2014	2014
81,934	10/19/2016	11/12/2014	2014
81,934	10/19/2016	11/12/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/19/2015	2015
81,934	10/19/2016	5/19/2015	2015
81,934	10/19/2016	5/19/2015	2015
81,934	10/19/2016	11/11/2015	2015
81,934	10/19/2016	11/11/2015	2015
81,934	10/19/2016	5/5/2016	2016
81,934	10/19/2016	5/5/2016	2016
81,934	10/19/2016	5/5/2016	2016
81,934	10/19/2016	10/19/2016	2016
81,934	10/19/2016	10/19/2016	2016
81,934	10/19/2016	10/19/2016	2016
17,747	8/16/2016	4/30/2014	2014
17,747	8/16/2016	4/30/2014	2014
17,747	8/16/2016	9/23/2014	2014
17,747	8/16/2016	9/23/2014	2014
17,747	8/16/2016	4/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	4/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	4/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	9/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	9/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	9/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	4/7/2016	2016
17,747	8/16/2016	4/7/2016	2016
17,747	8/16/2016	4/7/2016	2016
100,482	5/22/2015	4/3/2014	2014
48,126	10/6/2016	1/15/2014	2014
37,939	7/10/2014	7/16/2014	2014
92,074	1/28/2015	1/28/2015	2015
92,074	1/28/2015	1/28/2015	2015
201,014	5/13/2016	1/14/2014	2014
100,249	5/9/2016	5/16/2014	2014
100,249	5/9/2016	5/16/2014	2014
100,249	5/9/2016	5/16/2014	2014
207,728	2/23/2017	3/14/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014

207,728	2/23/2017	10/17/2014	2014
207,728	2/23/2017	10/17/2014	2014
207,728	2/23/2017	10/17/2014	2014
207,728	2/23/2017	4/1/2015	2015
207,728	2/23/2017	10/9/2015	2015
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	11/14/2016	2016
207,728	2/23/2017	11/14/2016	2016
33,901	5/16/2016	5/27/2014	2014
140,007	2/9/2016	11/4/2014	2014
17,850	2/6/2014	1/29/2014	2014
175,986	3/10/2017	4/3/2014	2014
175,986	3/10/2017	4/3/2014	2014
175,986	3/10/2017	4/3/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/8/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/8/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/8/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/10/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/13/2015	2015
175,986	3/10/2017	10/13/2015	2015
175,986	3/10/2017	10/13/2015	2015
175,986	3/10/2017	4/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	4/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	4/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	10/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	10/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	3/7/2017	2017
133,034	7/1/2016	11/7/2014	2014
133,034	7/1/2016	11/7/2014	2014
133,034	7/1/2016	4/3/2015	2015
133,034	7/1/2016	4/3/2015	2015
133,034	7/1/2016	4/8/2016	2016
93,937	1/31/2017	5/19/2016	2016
93,937	1/31/2017	5/19/2016	2016
93,937	1/31/2017	5/19/2016	2016
112,817	11/13/2015	3/19/2014	2014
112,817	11/13/2015	3/19/2014	2014
112,817	11/13/2015	3/19/2014	2014
136,992	12/14/2016	5/29/2014	2014
136,992	12/14/2016	5/29/2014	2014
136,992	12/14/2016	5/29/2014	2014
76,678	1/24/2017	9/25/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/3/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/3/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/3/2014	2014
103,377	10/13/2016	9/30/2014	2014

103,377	10/13/2016	10/30/2014	2014
103,377	10/13/2016	10/30/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/20/2015	2015
103,377	10/13/2016	4/20/2015	2015
103,377	10/13/2016	4/20/2015	2015
103,377	10/13/2016	10/23/2015	2015
103,377	10/13/2016	10/23/2015	2015
103,377	10/13/2016	10/23/2015	2015
103,377	10/13/2016	4/6/2016	2016
103,377	10/13/2016	10/13/2016	2016
135,000	11/7/2016	11/14/2014	2014
135,000	11/7/2016	11/7/2016	2016
61,795	8/22/2014	3/27/2014	2014
61,795	8/22/2014	3/27/2014	2014
61,795	8/22/2014	3/27/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/9/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/9/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/9/2014	2014
82,474	11/7/2016	11/4/2014	2014
82,474	11/7/2016	11/4/2014	2014
82,474	11/7/2016	11/4/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/22/2015	2015
82,474	11/7/2016	4/22/2015	2015
82,474	11/7/2016	4/22/2015	2015
82,474	11/7/2016	10/16/2015	2015
82,474	11/7/2016	10/16/2015	2015
82,474	11/7/2016	4/20/2016	2016
82,474	11/7/2016	11/7/2016	2016
19,434	4/27/2016	4/27/2016	2016
23,474	10/25/2016	4/30/2014	2014
23,474	10/25/2016	4/30/2014	2014
23,474	10/25/2016	4/30/2014	2014
23,474	10/25/2016	11/7/2014	2014
23,474	10/25/2016	11/7/2014	2014
23,474	10/25/2016	11/7/2014	2014
23,474	10/25/2016	4/7/2015	2015
23,474	10/25/2016	4/7/2015	2015
23,474	10/25/2016	11/3/2015	2015
23,474	10/25/2016	11/3/2015	2015
23,474	10/25/2016	11/3/2015	2015
23,474	10/25/2016	4/20/2016	2016
23,474	10/25/2016	4/20/2016	2016
23,474	10/25/2016	4/20/2016	2016
23,474	10/25/2016	10/25/2016	2016
137,021	5/23/2016	12/14/2015	2015
60,411	1/20/2016	10/15/2015	2015
60,411	1/20/2016	10/15/2015	2015
48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014
48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014
48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014

48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014
48,132	4/7/2015	11/4/2014	2014
48,132	4/7/2015	4/7/2015	2015
48,132	4/7/2015	4/7/2015	2015
48,132	4/7/2015	4/7/2015	2015
134,155	12/1/2016	5/20/2014	2014
134,155	12/1/2016	8/11/2014	2014
134,155	12/1/2016	12/10/2015	2015
134,155	12/1/2016	12/10/2015	2015
134,155	12/1/2016	4/27/2016	2016
134,155	12/1/2016	4/27/2016	2016
134,155	12/1/2016	5/31/2016	2016
134,155	12/1/2016	12/29/2016	2016
134,155	12/1/2016	12/29/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/4/2014	2014
158,853	1/6/2017	4/4/2014	2014
158,853	1/6/2017	10/30/2014	2014
158,853	1/6/2017	10/30/2014	2014
158,853	1/6/2017	10/30/2014	2014
158,853	1/6/2017	4/3/2015	2015
158,853	1/6/2017	4/3/2015	2015
158,853	1/6/2017	4/3/2015	2015
158,853	1/6/2017	10/16/2015	2015
158,853	1/6/2017	10/16/2015	2015
158,853	1/6/2017	10/16/2015	2015
158,853	1/6/2017	3/8/2016	2016
158,853	1/6/2017	3/8/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/15/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/15/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/15/2016	2016
158,853	1/6/2017	10/27/2016	2016
158,853	1/6/2017	10/27/2016	2016
158,853	1/6/2017	10/27/2016	2016
99,430	10/22/2015	5/12/2014	2014
99,430	10/22/2015	5/12/2014	2014
99,430	10/22/2015	5/12/2014	2014
145,248	2/5/2016	3/2/2015	2015
145,248	2/5/2016	3/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	4/2/2014	2014
41,925	11/4/2016	4/2/2014	2014
41,925	11/4/2016	4/2/2014	2014
41,925	11/4/2016	10/30/2014	2014
41,925	11/4/2016	10/30/2014	2014
41,925	11/4/2016	10/30/2014	2014
41,925	11/4/2016	4/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	4/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	4/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	10/27/2015	2015
41,925	11/4/2016	10/27/2015	2015
41,925	11/4/2016	10/27/2015	2015

41,925	11/4/2016	4/1/2016	2016
41,925	11/4/2016	4/1/2016	2016
41,925	11/4/2016	4/1/2016	2016
41,925	11/4/2016	11/4/2016	2016
41,925	11/4/2016	11/4/2016	2016
41,925	11/4/2016	11/4/2016	2016
185,609	10/5/2015	10/8/2015	2015
100,391	12/6/2016	10/19/2016	2016
51,130	11/15/2016	3/27/2015	2015
51,130	11/15/2016	3/27/2015	2015
51,130	11/15/2016	3/27/2015	2015
51,130	11/15/2016	11/2/2015	2015
51,130	11/15/2016	11/2/2015	2015
51,130	11/15/2016	11/2/2015	2015
51,130	11/15/2016	5/12/2016	2016
51,130	11/15/2016	5/12/2016	2016
51,130	11/15/2016	5/12/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/4/2014	2014
57,650	3/3/2017	10/27/2014	2014
57,650	3/3/2017	4/10/2015	2015
57,650	3/3/2017	11/6/2015	2015
57,650	3/3/2017	11/6/2015	2015
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	10/12/2016	2016
57,650	3/3/2017	3/20/2017	2017
57,650	3/3/2017	3/20/2017	2017
57,650	3/3/2017	3/20/2017	2017
114,479	4/18/2016	4/15/2014	2014
114,479	4/18/2016	4/15/2014	2014
114,479	4/18/2016	4/15/2014	2014
114,479	4/18/2016	10/23/2014	2014
114,479	4/18/2016	10/23/2014	2014
114,479	4/18/2016	10/23/2014	2014
114,479	4/18/2016	6/5/2015	2015
114,479	4/18/2016	10/12/2015	2015
114,479	4/18/2016	10/12/2015	2015
114,479	4/18/2016	10/12/2015	2015
114,479	4/18/2016	4/18/2016	2016
114,479	4/18/2016	4/18/2016	2016
114,479	4/18/2016	4/18/2016	2016
223,179	1/13/2017	7/10/2014	2014
223,179	1/13/2017	7/15/2015	2015

178,915	9/6/2016	2/23/2015	2015
178,915	9/6/2016	2/23/2015	2015
46,334	12/19/2014	11/6/2014	2014
46,334	12/19/2014	11/6/2014	2014
46,334	12/19/2014	11/6/2014	2014
88,496	8/4/2016	4/25/2014	2014
88,496	8/4/2016	4/25/2014	2014
88,496	8/4/2016	4/25/2014	2014
88,496	8/4/2016	11/10/2014	2014
88,496	8/4/2016	11/10/2014	2014
88,496	8/4/2016	11/10/2014	2014
88,496	8/4/2016	3/27/2015	2015
88,496	8/4/2016	3/27/2015	2015
88,496	8/4/2016	3/27/2015	2015
251,640	10/5/2015	12/16/2014	2014
39,119	11/4/2016	3/19/2014	2014
39,119	11/4/2016	3/19/2014	2014
39,119	11/4/2016	3/19/2014	2014
39,119	11/4/2016	10/31/2014	2014
39,119	11/4/2016	10/31/2014	2014
39,119	11/4/2016	10/31/2014	2014
39,119	11/4/2016	4/14/2015	2015
39,119	11/4/2016	4/14/2015	2015
39,119	11/4/2016	4/14/2015	2015
39,119	11/4/2016	10/19/2015	2015
39,119	11/4/2016	10/19/2015	2015
39,119	11/4/2016	10/19/2015	2015
39,119	11/4/2016	4/7/2016	2016
39,119	11/4/2016	4/7/2016	2016
39,119	11/4/2016	4/7/2016	2016
39,119	11/4/2016	11/4/2016	2016
140,976	3/8/2017	3/27/2014	2014
140,976	3/8/2017	3/27/2014	2014
140,976	3/8/2017	3/27/2014	2014
140,976	3/8/2017	10/14/2014	2014
140,976	3/8/2017	10/14/2014	2014
140,976	3/8/2017	3/26/2015	2015
140,976	3/8/2017	3/26/2015	2015
140,976	3/8/2017	3/26/2015	2015
140,976	3/8/2017	6/12/2015	2015
140,976	3/8/2017	7/29/2015	2015
140,976	3/8/2017	11/2/2015	2015
140,976	3/8/2017	11/2/2015	2015
140,976	3/8/2017	11/2/2015	2015
140,976	3/8/2017	5/3/2016	2016
140,976	3/8/2017	5/3/2016	2016
140,976	3/8/2017	5/3/2016	2016
40,020	10/26/2016	11/10/2014	2014
40,020	10/26/2016	11/10/2014	2014
40,020	10/26/2016	8/29/2016	2016



240,500	11/24/2016	11/28/2014	2014
102,994	12/16/2016	11/5/2015	2015
102,994	12/16/2016	4/19/2016	2016
102,994	12/16/2016	6/30/2016	2016
61,671	8/18/2016	4/15/2016	2016
61,671	8/18/2016	4/15/2016	2016
61,671	8/18/2016	8/18/2016	2016
61,671	8/18/2016	8/18/2016	2016
61,671	8/18/2016	8/18/2016	2016
271,236	3/15/2017	8/20/2014	2014
271,236	3/15/2017	8/20/2014	2014
271,236	3/15/2017	10/24/2014	2014
271,236	3/15/2017	10/24/2014	2014
271,236	3/15/2017	10/24/2014	2014
271,236	3/15/2017	2/4/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/30/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/30/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/30/2015	2015
271,236	3/15/2017	10/12/2015	2015
271,236	3/15/2017	10/12/2015	2015
271,236	3/15/2017	10/12/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/19/2016	2016
271,236	3/15/2017	4/19/2016	2016
271,236	3/15/2017	4/19/2016	2016
271,236	3/15/2017	5/9/2016	2016
271,236	3/15/2017	8/15/2016	2016
271,236	3/15/2017	10/17/2016	2016
271,236	3/15/2017	10/17/2016	2016
271,236	3/15/2017	10/17/2016	2016
271,236	3/15/2017	12/19/2016	2016
42,600	4/13/2016	4/15/2014	2014
42,600	4/13/2016	4/15/2014	2014
42,600	4/13/2016	4/15/2014	2014
42,600	4/13/2016	11/7/2014	2014
42,600	4/13/2016	11/7/2014	2014
42,600	4/13/2016	11/7/2014	2014
42,600	4/13/2016	4/17/2015	2015
42,600	4/13/2016	4/17/2015	2015
42,600	4/13/2016	4/17/2015	2015
42,600	4/13/2016	11/11/2015	2015
42,600	4/13/2016	11/11/2015	2015
42,600	4/13/2016	11/11/2015	2015
42,600	4/13/2016	4/13/2016	2016
42,600	4/13/2016	4/13/2016	2016
42,600	4/13/2016	4/13/2016	2016
172,371	12/22/2016	4/14/2014	2014
172,371	12/22/2016	4/14/2014	2014
172,371	12/22/2016	4/14/2014	2014
172,371	12/22/2016	11/4/2014	2014
172,371	12/22/2016	11/4/2014	2014

172,371	12/22/2016	11/4/2014	2014
95,675	7/18/2016	4/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	4/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	4/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	11/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	11/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	11/11/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	10/30/2014	2014
277,199	1/6/2017	10/30/2014	2014
277,199	1/6/2017	7/8/2015	2015
277,199	1/6/2017	7/8/2015	2015
277,199	1/6/2017	7/8/2015	2015
49,622	11/11/2016	12/2/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	4/4/2014	2014
1,115,617	3/16/2017	11/7/2014	2014
1,115,617	3/16/2017	11/7/2014	2014
1,115,617	3/16/2017	5/22/2015	2015
1,115,617	3/16/2017	10/23/2015	2015
1,115,617	3/16/2017	10/23/2015	2015
1,115,617	3/16/2017	5/24/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	5/24/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	5/24/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	11/10/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	11/10/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	11/10/2016	2016
95,601	2/26/2016	4/8/2014	2014
95,601	2/26/2016	4/8/2014	2014
95,601	2/26/2016	4/8/2014	2014
36,987	10/27/2015	4/23/2014	2014
36,987	10/27/2015	4/23/2014	2014
36,987	10/27/2015	4/23/2014	2014
67,800	12/21/2016	5/4/2016	2016
169,638	6/29/2016	6/17/2015	2015
169,638	6/29/2016	6/30/2016	2016
104,954	2/24/2017	4/23/2014	2014
104,954	2/24/2017	4/23/2014	2014
104,954	2/24/2017	1/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	3/20/2014	2014
159,708	3/3/2017	3/20/2014	2014
159,708	3/3/2017	3/20/2014	2014
159,708	3/3/2017	8/14/2014	2014
159,708	3/3/2017	10/3/2014	2014
159,708	3/3/2017	11/5/2014	2014
159,708	3/3/2017	11/5/2014	2014
159,708	3/3/2017	11/5/2014	2014
159,708	3/3/2017	4/10/2015	2015

159,708	3/3/2017	4/10/2015	2015
159,708	3/3/2017	4/10/2015	2015
159,708	3/3/2017	10/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	10/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	10/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	3/31/2016	2016
159,708	3/3/2017	3/31/2016	2016
159,708	3/3/2017	3/31/2016	2016
159,708	3/3/2017	9/22/2016	2016
159,708	3/3/2017	3/10/2017	2017
96,892	11/2/2015	5/16/2014	2014
96,892	11/2/2015	10/27/2014	2014
96,892	11/2/2015	10/27/2014	2014
96,892	11/2/2015	4/2/2015	2015
96,892	11/2/2015	4/2/2015	2015
96,892	11/2/2015	4/2/2015	2015
96,892	11/2/2015	10/14/2015	2015
96,892	11/2/2015	10/14/2015	2015
96,892	11/2/2015	10/14/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/17/2014	2014
52,575	10/27/2016	4/17/2014	2014
52,575	10/27/2016	4/17/2014	2014
52,575	10/27/2016	11/4/2014	2014
52,575	10/27/2016	11/4/2014	2014
52,575	10/27/2016	11/4/2014	2014
52,575	10/27/2016	4/17/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/17/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/17/2015	2015
52,575	10/27/2016	10/30/2015	2015
52,575	10/27/2016	10/30/2015	2015
52,575	10/27/2016	10/30/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/7/2016	2016
52,575	10/27/2016	4/7/2016	2016
52,575	10/27/2016	4/7/2016	2016
52,575	10/27/2016	10/27/2016	2016
52,575	10/27/2016	10/27/2016	2016
52,575	10/27/2016	10/27/2016	2016
289,136	1/6/2017	6/17/2015	2015
112,088	10/22/2016	10/30/2015	2015
112,088	10/22/2016	10/30/2015	2015
112,088	10/22/2016	3/29/2016	2016
112,088	10/22/2016	3/29/2016	2016
112,088	10/22/2016	3/29/2016	2016
116,724	3/17/2017	4/17/2014	2014
116,724	3/17/2017	10/31/2014	2014
116,724	3/17/2017	4/16/2015	2015
116,724	3/17/2017	10/19/2015	2015
116,724	3/17/2017	4/14/2016	2016
116,724	3/17/2017	10/18/2016	2016
48,481	11/22/2016	4/17/2014	2014

48,481	11/22/2016	4/17/2014	2014
48,481	11/22/2016	4/17/2014	2014
48,481	11/22/2016	10/22/2014	2014
48,481	11/22/2016	10/22/2014	2014
48,481	11/22/2016	10/22/2014	2014
48,481	11/22/2016	4/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	4/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	4/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	10/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	10/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	4/21/2016	2016
48,481	11/22/2016	4/21/2016	2016
48,481	11/22/2016	4/21/2016	2016
48,481	11/22/2016	10/18/2016	2016
48,481	11/22/2016	10/18/2016	2016
48,481	11/22/2016	10/18/2016	2016
87,079	9/12/2014	9/12/2014	2014
107,297	3/7/2017	4/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	4/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	4/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	9/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	11/3/2014	2014
107,297	3/7/2017	11/3/2014	2014
107,297	3/7/2017	11/3/2014	2014
107,297	3/7/2017	3/12/2015	2015
107,297	3/7/2017	3/24/2015	2015
107,297	3/7/2017	3/24/2015	2015
107,297	3/7/2017	9/7/2015	2015
107,297	3/7/2017	10/13/2015	2015
107,297	3/7/2017	10/13/2015	2015
107,297	3/7/2017	10/13/2015	2015
107,297	3/7/2017	4/1/2016	2016
107,297	3/7/2017	4/1/2016	2016
107,297	3/7/2017	4/1/2016	2016
107,297	3/7/2017	10/10/2016	2016
107,297	3/7/2017	10/10/2016	2016
107,297	3/7/2017	10/10/2016	2016
89,772	12/11/2015	3/31/2014	2014
89,772	12/11/2015	3/31/2014	2014
89,772	12/11/2015	3/31/2014	2014
89,772	12/11/2015	10/6/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
320,434	10/20/2016	10/20/2016	2016
154,076	1/3/2017	4/3/2014	2014
154,076	1/3/2017	4/3/2014	2014
154,076	1/3/2017	4/3/2014	2014
154,076	1/3/2017	11/4/2014	2014



103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	10/16/2015	2015
103,758	2/7/2017	10/16/2015	2015
103,758	2/7/2017	4/27/2016	2016
103,758	2/7/2017	4/27/2016	2016
103,758	2/7/2017	4/27/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
178,444	10/1/2015	10/1/2015	2015
88,199	9/20/2016	5/14/2014	2014
50,782	11/18/2016	11/18/2016	2016
173,914	3/8/2017	8/21/2015	2015
93,100	1/13/2017	3/5/2014	2014
93,100	1/13/2017	7/14/2015	2015
96,141	11/18/2016	3/28/2014	2014
96,141	11/18/2016	3/28/2014	2014
96,141	11/18/2016	3/28/2014	2014
96,141	11/18/2016	11/14/2014	2014
96,141	11/18/2016	11/14/2014	2014
96,141	11/18/2016	11/14/2014	2014
96,141	11/18/2016	4/20/2015	2015
96,141	11/18/2016	4/20/2015	2015
96,141	11/18/2016	4/20/2015	2015
96,141	11/18/2016	8/4/2015	2015
96,141	11/18/2016	11/11/2015	2015
96,141	11/18/2016	11/11/2015	2015
96,141	11/18/2016	11/11/2015	2015
96,141	11/18/2016	4/21/2016	2016
96,141	11/18/2016	4/21/2016	2016
96,141	11/18/2016	4/21/2016	2016
96,141	11/18/2016	10/10/2016	2016
96,141	11/18/2016	11/4/2016	2016

96,141	11/18/2016	11/4/2016	2016
96,141	11/18/2016	11/4/2016	2016
411,326	4/11/2016	10/22/2015	2015
411,326	4/11/2016	4/27/2016	2016
88,430	7/14/2016	7/15/2015	2015
65,792	7/10/2015	4/3/2014	2014
65,792	7/10/2015	4/3/2014	2014
65,792	7/10/2015	10/6/2014	2014
65,792	7/10/2015	11/13/2014	2014
65,792	7/10/2015	12/1/2014	2014
65,792	7/10/2015	3/13/2015	2015
65,792	7/10/2015	4/15/2015	2015
17,885	4/11/2014	4/14/2014	2014
154,038	4/25/2016	2/3/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/7/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/7/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/7/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/27/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/27/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/27/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/29/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/13/2015	2015
154,038	4/25/2016	4/13/2015	2015
154,038	4/25/2016	4/13/2015	2015
154,038	4/25/2016	10/27/2015	2015
154,038	4/25/2016	10/27/2015	2015
154,038	4/25/2016	10/27/2015	2015
28,498	2/3/2017	3/31/2014	2014
28,498	2/3/2017	3/31/2014	2014
28,498	2/3/2017	3/31/2014	2014
28,498	2/3/2017	10/29/2014	2014
28,498	2/3/2017	10/29/2014	2014
28,498	2/3/2017	10/29/2014	2014
28,498	2/3/2017	4/14/2015	2015
28,498	2/3/2017	4/14/2015	2015
28,498	2/3/2017	4/14/2015	2015
28,498	2/3/2017	10/30/2015	2015
28,498	2/3/2017	10/30/2015	2015
28,498	2/3/2017	10/30/2015	2015
28,498	2/3/2017	4/1/2016	2016
28,498	2/3/2017	4/1/2016	2016
28,498	2/3/2017	4/1/2016	2016
28,498	2/3/2017	10/31/2016	2016
28,498	2/3/2017	10/31/2016	2016
28,498	2/3/2017	10/31/2016	2016
43,483	3/2/2017	11/5/2014	2014
43,483	3/2/2017	11/5/2014	2014
43,483	3/2/2017	4/22/2015	2015
43,483	3/2/2017	4/22/2015	2015
43,483	3/2/2017	4/22/2015	2015

43,483	3/2/2017	11/5/2015	2015
43,483	3/2/2017	11/5/2015	2015
23,843	4/5/2016	3/30/2015	2015
23,843	4/5/2016	3/30/2015	2015
23,843	4/5/2016	3/30/2015	2015
29,802	1/27/2016	4/7/2014	2014
29,802	1/27/2016	4/7/2014	2014
29,802	1/27/2016	4/7/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
158,775	1/27/2017	11/28/2014	2014
158,775	1/27/2017	9/16/2016	2016
68,962	2/9/2017	4/10/2014	2014
68,962	2/9/2017	4/10/2014	2014
68,962	2/9/2017	4/10/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/4/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/4/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/10/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/11/2014	2014
61,442	2/22/2017	3/24/2014	2014
61,442	2/22/2017	3/24/2014	2014
61,442	2/22/2017	3/24/2014	2014
61,442	2/22/2017	11/6/2014	2014
61,442	2/22/2017	11/6/2014	2014
61,442	2/22/2017	11/6/2014	2014
166,524	6/17/2016	12/19/2014	2014
166,524	6/17/2016	12/19/2014	2014
166,524	6/17/2016	1/5/2015	2015
166,524	6/17/2016	6/17/2016	2016
166,524	6/17/2016	6/17/2016	2016
135,532	1/27/2017	4/14/2014	2014
135,532	1/27/2017	4/14/2014	2014
135,532	1/27/2017	4/14/2014	2014
135,532	1/27/2017	10/15/2014	2014
135,532	1/27/2017	10/15/2014	2014
135,532	1/27/2017	4/16/2015	2015
135,532	1/27/2017	4/16/2015	2015
135,532	1/27/2017	4/16/2015	2015
135,532	1/27/2017	10/8/2015	2015
135,532	1/27/2017	10/8/2015	2015
135,532	1/27/2017	10/8/2015	2015
135,532	1/27/2017	4/12/2016	2016
135,532	1/27/2017	4/12/2016	2016
135,532	1/27/2017	4/12/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
202,235	8/31/2016	2/28/2014	2014



60,854	11/4/2016	4/4/2014	2014
60,854	11/4/2016	4/4/2014	2014
60,854	11/4/2016	4/4/2014	2014
60,854	11/4/2016	11/6/2014	2014
60,854	11/4/2016	11/6/2014	2014
60,854	11/4/2016	11/6/2014	2014
60,854	11/4/2016	3/25/2015	2015
60,854	11/4/2016	3/25/2015	2015
60,854	11/4/2016	3/25/2015	2015
60,854	11/4/2016	10/22/2015	2015
60,854	11/4/2016	10/22/2015	2015
60,854	11/4/2016	10/22/2015	2015
60,854	11/4/2016	4/13/2016	2016
60,854	11/4/2016	4/13/2016	2016
60,854	11/4/2016	4/13/2016	2016
60,854	11/4/2016	11/4/2016	2016
60,854	11/4/2016	11/4/2016	2016
60,854	11/4/2016	11/4/2016	2016
66,062	10/27/2015	4/11/2014	2014
66,062	10/27/2015	4/11/2014	2014
66,062	10/27/2015	4/11/2014	2014
66,062	10/27/2015	11/7/2014	2014
66,062	10/27/2015	11/7/2014	2014
66,062	10/27/2015	11/7/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/14/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/14/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/14/2014	2014
107,951	11/25/2016	10/24/2014	2014
107,951	11/25/2016	10/24/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/2/2015	2015
107,951	11/25/2016	4/2/2015	2015
107,951	11/25/2016	7/1/2015	2015
107,951	11/25/2016	9/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	12/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	12/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	12/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	3/18/2016	2016
107,951	11/25/2016	11/24/2016	2016
107,951	11/25/2016	11/24/2016	2016
107,951	11/25/2016	11/24/2016	2016
182,553	2/6/2017	4/28/2014	2014
182,553	2/6/2017	4/28/2014	2014
182,553	2/6/2017	4/28/2014	2014
116,414	11/28/2016	2/4/2014	2014
116,414	11/28/2016	6/29/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/18/2014	2014
86,886	11/13/2015	4/18/2014	2014
86,886	11/13/2015	4/18/2014	2014
86,886	11/13/2015	9/29/2014	2014
86,886	11/13/2015	9/29/2014	2014

86,886	11/13/2015	9/29/2014	2014
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	10/9/2015	2015
86,886	11/13/2015	10/9/2015	2015
86,886	11/13/2015	10/9/2015	2015
13,203	10/24/2015	4/24/2014	2014
13,203	10/24/2015	4/24/2014	2014
13,203	10/24/2015	4/24/2014	2014
13,203	10/24/2015	11/7/2014	2014
13,203	10/24/2015	11/7/2014	2014
13,203	10/24/2015	11/7/2014	2014
13,203	10/24/2015	5/18/2015	2015
13,203	10/24/2015	5/18/2015	2015
13,203	10/24/2015	5/18/2015	2015
13,203	10/24/2015	10/24/2015	2015
13,203	10/24/2015	10/24/2015	2015
24,804	3/29/2016	8/26/2016	2016
93,570	2/12/2016	3/25/2014	2014
89,551	7/31/2016	4/1/2016	2016
89,551	7/31/2016	4/1/2016	2016
89,551	7/31/2016	4/1/2016	2016
48,390	11/2/2016	5/7/2014	2014
48,390	11/2/2016	5/7/2014	2014
48,390	11/2/2016	5/7/2014	2014
48,390	11/2/2016	11/12/2014	2014
48,390	11/2/2016	11/12/2014	2014
48,390	11/2/2016	11/12/2014	2014
48,390	11/2/2016	4/15/2015	2015
48,390	11/2/2016	4/15/2015	2015
48,390	11/2/2016	4/15/2015	2015
48,390	11/2/2016	10/29/2015	2015
48,390	11/2/2016	10/29/2015	2015
48,390	11/2/2016	10/29/2015	2015
48,390	11/2/2016	5/9/2016	2016
48,390	11/2/2016	5/9/2016	2016
48,390	11/2/2016	5/9/2016	2016
48,390	11/2/2016	11/2/2016	2016
48,390	11/2/2016	11/2/2016	2016
48,390	11/2/2016	11/2/2016	2016
68,243	3/9/2017	3/26/2014	2014
68,243	3/9/2017	3/26/2014	2014
68,243	3/9/2017	3/26/2014	2014
68,243	3/9/2017	12/4/2014	2014
68,243	3/9/2017	12/4/2014	2014
68,243	3/9/2017	12/4/2014	2014
150,998	12/6/2016	12/1/2016	2016
43,163	3/10/2017	5/23/2014	2014

43,163	3/10/2017	9/17/2015	2015
72,807	3/8/2017	4/2/2014	2014
72,807	3/8/2017	4/2/2014	2014
72,807	3/8/2017	4/2/2014	2014
72,807	3/8/2017	10/27/2014	2014
72,807	3/8/2017	10/27/2014	2014
72,807	3/8/2017	10/27/2014	2014
72,807	3/8/2017	3/24/2015	2015
72,807	3/8/2017	3/24/2015	2015
72,807	3/8/2017	3/24/2015	2015
72,807	3/8/2017	5/26/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/15/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/15/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/15/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/19/2015	2015
72,807	3/8/2017	4/26/2016	2016
72,807	3/8/2017	4/26/2016	2016
72,807	3/8/2017	4/26/2016	2016
72,807	3/8/2017	10/7/2016	2016
72,807	3/8/2017	10/25/2016	2016
72,807	3/8/2017	10/25/2016	2016
72,807	3/8/2017	3/7/2017	2017
29,284	8/19/2016	3/13/2014	2014
29,284	8/19/2016	3/13/2014	2014
29,284	8/19/2016	3/13/2014	2014
29,284	8/19/2016	11/3/2014	2014
29,284	8/19/2016	11/3/2014	2014
29,284	8/19/2016	11/3/2014	2014
29,284	8/19/2016	3/13/2015	2015
29,284	8/19/2016	11/27/2015	2015
29,284	8/19/2016	11/27/2015	2015
29,284	8/19/2016	11/27/2015	2015
29,284	8/19/2016	4/1/2016	2016
29,284	8/19/2016	4/1/2016	2016
29,284	8/19/2016	4/1/2016	2016
29,284	8/19/2016	8/31/2016	2016
173,526	3/10/2017	1/9/2014	2014
173,526	3/10/2017	12/2/2014	2014
173,526	3/10/2017	7/13/2015	2015
173,526	3/10/2017	7/13/2015	2015
173,526	3/10/2017	4/5/2016	2016
173,526	3/10/2017	8/31/2016	2016
173,526	3/10/2017	8/31/2016	2016
71,492	11/11/2016	4/4/2014	2014
71,492	11/11/2016	4/4/2014	2014
71,492	11/11/2016	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	9/11/2014	2014

109,342	3/10/2017	10/31/2014	2014
109,342	3/10/2017	10/31/2014	2014
109,342	3/10/2017	10/31/2014	2014
109,342	3/10/2017	3/18/2015	2015
109,342	3/10/2017	4/14/2015	2015
109,342	3/10/2017	4/14/2015	2015
109,342	3/10/2017	10/22/2015	2015
109,342	3/10/2017	10/22/2015	2015
109,342	3/10/2017	10/22/2015	2015
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
16,193	4/12/2016	6/5/2014	2014
16,193	4/12/2016	6/5/2014	2014
16,193	4/12/2016	6/5/2014	2014
16,193	4/12/2016	1/23/2015	2015
16,193	4/12/2016	1/23/2015	2015
16,193	4/12/2016	1/23/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	11/25/2015	2015
16,193	4/12/2016	11/25/2015	2015
16,193	4/12/2016	11/25/2015	2015
16,193	4/12/2016	4/12/2016	2016
16,193	4/12/2016	4/12/2016	2016
16,193	4/12/2016	4/12/2016	2016
110,756	3/7/2017	10/4/2016	2016
96,433	11/28/2016	4/16/2014	2014
96,433	11/28/2016	4/16/2014	2014
96,433	11/28/2016	4/16/2014	2014
96,433	11/28/2016	10/8/2014	2014
96,433	11/28/2016	11/25/2014	2014
96,433	11/28/2016	11/25/2014	2014
96,433	11/28/2016	11/25/2014	2014
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	7/24/2015	2015
96,433	11/28/2016	7/24/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	2/17/2016	2016
96,433	11/28/2016	2/17/2016	2016
96,433	11/28/2016	2/17/2016	2016
96,433	11/28/2016	5/10/2016	2016
96,433	11/28/2016	5/10/2016	2016

96,433	11/28/2016	5/10/2016	2016
96,433	11/28/2016	11/2/2016	2016
96,433	11/28/2016	11/2/2016	2016
96,433	11/28/2016	11/2/2016	2016
45,906	5/2/2016	3/7/2014	2014
45,906	5/2/2016	3/7/2014	2014
45,906	5/2/2016	3/7/2014	2014
45,906	5/2/2016	4/25/2016	2016
101,469	10/10/2016	4/1/2014	2014
101,469	10/10/2016	4/1/2014	2014
101,469	10/10/2016	4/1/2014	2014
101,469	10/10/2016	10/24/2014	2014
101,469	10/10/2016	10/24/2014	2014
101,469	10/10/2016	10/24/2014	2014
101,469	10/10/2016	3/18/2015	2015
101,469	10/10/2016	3/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	3/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	10/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	10/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	10/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	4/4/2016	2016
101,469	10/10/2016	4/4/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
85,681	2/28/2017	1/23/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/12/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/12/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/12/2014	2014
85,681	2/28/2017	11/5/2014	2014
85,681	2/28/2017	11/5/2014	2014
85,681	2/28/2017	11/5/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/31/2015	2015
85,681	2/28/2017	3/31/2015	2015
85,681	2/28/2017	3/31/2015	2015
5,726,041	5/9/2016	5/5/2014	2014
5,726,041	5/9/2016	5/5/2014	2014
111,767	1/16/2017	4/2/2014	2014
111,767	1/16/2017	4/2/2014	2014
111,767	1/16/2017	5/13/2014	2014
111,767	1/16/2017	5/13/2014	2014
111,767	1/16/2017	11/6/2014	2014
111,767	1/16/2017	11/6/2014	2014
111,767	1/16/2017	4/9/2015	2015
111,767	1/16/2017	4/9/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015

130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/28/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/28/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/28/2015	2015
130,983	3/10/2017	12/7/2015	2015
130,983	3/10/2017	12/7/2015	2015
101,048	3/10/2017	10/23/2015	2015
101,048	3/10/2017	12/7/2015	2015
101,048	3/10/2017	12/7/2015	2015
101,048	3/10/2017	4/22/2016	2016
43,867	11/9/2016	4/14/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/3/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/3/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/3/2014	2014
39,492	10/25/2016	10/8/2014	2014
39,492	10/25/2016	10/8/2014	2014
39,492	10/25/2016	10/8/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	4/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	4/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	10/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	10/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	10/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	3/30/2016	2016
39,492	10/25/2016	3/30/2016	2016
39,492	10/25/2016	3/30/2016	2016
39,492	10/25/2016	10/25/2016	2016
39,492	10/25/2016	10/25/2016	2016
39,492	10/25/2016	10/25/2016	2016
53,605	11/23/2016	4/10/2015	2015
53,605	11/23/2016	4/10/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/11/2014	2014
45,318	11/10/2016	4/11/2014	2014
45,318	11/10/2016	4/11/2014	2014
45,318	11/10/2016	11/18/2014	2014
45,318	11/10/2016	11/18/2014	2014
45,318	11/10/2016	11/18/2014	2014
45,318	11/10/2016	4/24/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/24/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/24/2015	2015
45,318	11/10/2016	10/30/2015	2015
45,318	11/10/2016	10/30/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/19/2016	2016
45,318	11/10/2016	4/19/2016	2016
45,318	11/10/2016	4/19/2016	2016
45,318	11/10/2016	9/2/2016	2016
45,318	11/10/2016	11/10/2016	2016
45,318	11/10/2016	11/10/2016	2016

45,318	11/10/2016	11/10/2016	2016
163,349	11/1/2016	4/15/2016	2016
163,349	11/1/2016	11/1/2016	2016
19,122	1/12/2016	1/20/2014	2014
188,901	5/13/2014	5/9/2014	2014
110,520	2/21/2017	10/29/2015	2015
110,520	2/21/2017	10/29/2015	2015
110,520	2/21/2017	10/21/2016	2016
110,520	2/21/2017	10/21/2016	2016
110,520	2/21/2017	10/21/2016	2016
248,719	7/30/2013	4/8/2014	2014
68,062	1/13/2016	3/18/2014	2014
68,062	1/13/2016	3/18/2014	2014
68,062	1/13/2016	6/12/2014	2014
186,212	11/25/2016	11/23/2016	2016
74,118	10/12/2016	4/8/2014	2014
74,118	10/12/2016	4/8/2014	2014
74,118	10/12/2016	4/8/2014	2014
74,118	10/12/2016	11/3/2014	2014
74,118	10/12/2016	11/3/2014	2014
74,118	10/12/2016	4/10/2015	2015
74,118	10/12/2016	4/10/2015	2015
74,118	10/12/2016	4/10/2015	2015
74,118	10/12/2016	8/6/2015	2015
74,118	10/12/2016	10/21/2015	2015
74,118	10/12/2016	10/21/2015	2015
74,118	10/12/2016	4/8/2016	2016
74,118	10/12/2016	4/8/2016	2016
74,118	10/12/2016	4/8/2016	2016
74,118	10/12/2016	9/14/2016	2016
74,118	10/12/2016	10/12/2016	2016
74,118	10/12/2016	10/12/2016	2016
74,118	10/12/2016	10/12/2016	2016
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	1/27/2016	2016
133,994	12/13/2016	6/24/2014	2014
133,994	12/13/2016	6/24/2014	2014
56,898	11/3/2016	11/3/2016	2016
56,898	11/3/2016	11/3/2016	2016
56,898	11/3/2016	11/3/2016	2016
60,390	1/6/2017	4/11/2014	2014
60,390	1/6/2017	4/11/2014	2014
60,390	1/6/2017	4/11/2014	2014
60,390	1/6/2017	10/7/2014	2014
60,390	1/6/2017	10/7/2014	2014
60,390	1/6/2017	10/7/2014	2014
60,390	1/6/2017	4/16/2015	2015

60,390	1/6/2017	4/16/2015	2015
60,390	1/6/2017	4/16/2015	2015
60,390	1/6/2017	10/22/2015	2015
60,390	1/6/2017	10/22/2015	2015
60,390	1/6/2017	10/22/2015	2015
60,390	1/6/2017	4/7/2016	2016
60,390	1/6/2017	4/7/2016	2016
60,390	1/6/2017	4/7/2016	2016
60,390	1/6/2017	10/27/2016	2016
60,390	1/6/2017	10/27/2016	2016
60,390	1/6/2017	10/27/2016	2016
181,949	1/17/2017	3/31/2014	2014
181,949	1/17/2017	3/31/2014	2014
181,949	1/17/2017	3/31/2014	2014
181,949	1/17/2017	10/20/2014	2014
181,949	1/17/2017	10/20/2014	2014
181,949	1/17/2017	10/20/2014	2014
181,949	1/17/2017	3/11/2015	2015
181,949	1/17/2017	3/30/2015	2015
181,949	1/17/2017	3/30/2015	2015
181,949	1/17/2017	10/20/2015	2015
181,949	1/17/2017	10/20/2015	2015
181,949	1/17/2017	4/4/2016	2016
181,949	1/17/2017	4/4/2016	2016
181,949	1/17/2017	4/4/2016	2016
181,949	1/17/2017	7/1/2016	2016
181,949	1/17/2017	10/17/2016	2016
181,949	1/17/2017	10/17/2016	2016
181,949	1/17/2017	10/17/2016	2016
81,261	2/5/2016	3/24/2014	2014
75,832	10/26/2016	11/11/2014	2014
75,832	10/26/2016	11/11/2014	2014
75,832	10/26/2016	11/11/2014	2014
75,832	10/26/2016	4/21/2015	2015
75,832	10/26/2016	4/21/2015	2015
75,832	10/26/2016	4/21/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	4/15/2016	2016
75,832	10/26/2016	4/15/2016	2016
75,832	10/26/2016	4/15/2016	2016
75,832	10/26/2016	10/26/2016	2016
75,832	10/26/2016	10/26/2016	2016



75,832	10/26/2016	10/26/2016	2016
106,914	10/13/2016	3/20/2014	2014
106,914	10/13/2016	3/20/2014	2014
106,914	10/13/2016	3/20/2014	2014
106,914	10/13/2016	11/27/2014	2014
106,914	10/13/2016	11/27/2014	2014
106,914	10/13/2016	11/27/2014	2014
106,914	10/13/2016	5/15/2015	2015
106,914	10/13/2016	5/15/2015	2015
106,914	10/13/2016	5/15/2015	2015
106,914	10/13/2016	10/20/2015	2015
106,914	10/13/2016	10/20/2015	2015
106,914	10/13/2016	10/20/2015	2015
106,914	10/13/2016	5/5/2016	2016
106,914	10/13/2016	5/5/2016	2016
106,914	10/13/2016	5/5/2016	2016
106,914	10/13/2016	10/13/2016	2016
106,914	10/13/2016	10/13/2016	2016
106,914	10/13/2016	10/13/2016	2016
255,460	12/19/2016	5/29/2015	2015
255,460	12/19/2016	10/19/2015	2015
64,479	10/18/2016	3/21/2014	2014
64,479	10/18/2016	11/28/2014	2014
64,479	10/18/2016	11/28/2014	2014
58,002	5/24/2016	4/14/2015	2015
65,009	3/14/2017	4/17/2014	2014
65,009	3/14/2017	4/17/2014	2014
65,009	3/14/2017	11/6/2015	2015
65,009	3/14/2017	11/6/2015	2015
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
123,090	8/30/2016	5/7/2014	2014
123,090	8/30/2016	5/7/2014	2014
123,090	8/30/2016	5/7/2014	2014
123,090	8/30/2016	10/30/2014	2014
123,090	8/30/2016	10/30/2014	2014
123,090	8/30/2016	10/30/2014	2014
123,090	8/30/2016	4/23/2015	2015
123,090	8/30/2016	4/23/2015	2015
123,090	8/30/2016	4/23/2015	2015
123,090	8/30/2016	9/8/2015	2015
123,090	8/30/2016	9/8/2015	2015
123,090	8/30/2016	9/8/2015	2015
123,090	8/30/2016	5/18/2016	2016
123,090	8/30/2016	5/18/2016	2016
123,090	8/30/2016	5/18/2016	2016
189,753	1/17/2017	4/29/2014	2014
189,753	1/17/2017	4/29/2014	2014

189,753	1/17/2017	4/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	10/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	10/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	10/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	3/25/2015	2015
67,355	3/13/2017	3/25/2015	2015
67,355	3/13/2017	3/25/2015	2015
67,355	3/13/2017	10/24/2015	2015
67,355	3/13/2017	10/24/2015	2015
67,355	3/13/2017	3/30/2016	2016
67,355	3/13/2017	3/30/2016	2016
67,355	3/13/2017	3/30/2016	2016
67,355	3/13/2017	5/27/2016	2016
67,355	3/13/2017	5/27/2016	2016
67,355	3/13/2017	3/13/2017	2017
67,355	3/13/2017	3/13/2017	2017
67,355	3/13/2017	3/13/2017	2017
76,945	12/16/2016	11/7/2014	2014
76,945	12/16/2016	11/7/2014	2014
76,945	12/16/2016	4/2/2015	2015
76,945	12/16/2016	4/2/2015	2015
76,945	12/16/2016	4/2/2015	2015
169,991	12/9/2016	8/20/2014	2014
169,991	12/9/2016	11/4/2015	2015
169,991	12/9/2016	8/26/2016	2016
169,991	12/9/2016	8/26/2016	2016
169,991	12/9/2016	12/9/2016	2016
60,539	1/22/2016	4/25/2014	2014
60,539	1/22/2016	4/25/2014	2014
60,539	1/22/2016	4/25/2014	2014
60,539	1/22/2016	10/2/2014	2014
60,539	1/22/2016	10/2/2014	2014
60,539	1/22/2016	4/15/2015	2015
60,539	1/22/2016	4/15/2015	2015
94,632	2/1/2017	10/2/2014	2014
94,632	2/1/2017	10/2/2014	2014
94,632	2/1/2017	3/24/2015	2015
94,632	2/1/2017	3/24/2015	2015
94,632	2/1/2017	3/24/2015	2015
54,714	10/13/2016	4/8/2014	2014
54,714	10/13/2016	4/8/2014	2014
54,714	10/13/2016	4/8/2014	2014
54,714	10/13/2016	10/29/2014	2014
54,714	10/13/2016	10/29/2014	2014
54,714	10/13/2016	4/9/2015	2015
54,714	10/13/2016	4/9/2015	2015
54,714	10/13/2016	11/3/2015	2015
54,714	10/13/2016	11/3/2015	2015
54,714	10/13/2016	4/19/2016	2016
54,714	10/13/2016	4/19/2016	2016

54,714	10/13/2016	4/19/2016	2016
54,714	10/13/2016	10/12/2016	2016
54,714	10/13/2016	10/12/2016	2016
54,714	10/13/2016	10/12/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/27/2014	2014
97,199	2/27/2017	10/27/2014	2014
97,199	2/27/2017	10/27/2014	2014
97,199	2/27/2017	4/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	4/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	4/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	10/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	10/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	10/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	4/6/2016	2016
97,199	2/27/2017	4/6/2016	2016
97,199	2/27/2017	4/6/2016	2016
97,199	2/27/2017	9/21/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/31/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/31/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/31/2016	2016
75,846	11/16/2016	3/25/2014	2014
75,846	11/16/2016	11/5/2014	2014
75,846	11/16/2016	11/5/2014	2014
75,846	11/16/2016	3/27/2015	2015
75,846	11/16/2016	3/27/2015	2015
75,846	11/16/2016	3/27/2015	2015
75,846	11/16/2016	10/22/2015	2015
75,846	11/16/2016	10/22/2015	2015
75,846	11/16/2016	10/22/2015	2015
75,846	11/16/2016	3/30/2016	2016
75,846	11/16/2016	3/30/2016	2016
75,846	11/16/2016	3/30/2016	2016
75,846	11/16/2016	11/15/2016	2016
75,846	11/16/2016	11/15/2016	2016
75,846	11/16/2016	11/15/2016	2016
79,515	9/23/2015	12/1/2014	2014
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
105,947	2/1/2017	12/30/2015	2015
105,947	2/1/2017	12/30/2015	2015
111,467	11/10/2016	11/11/2014	2014
33,731	5/5/2014	5/5/2014	2014
123,192	10/25/2016	10/24/2016	2016
12,326	9/12/2014	4/24/2014	2014
110,580	6/3/2016	4/3/2014	2014
110,580	6/3/2016	4/3/2014	2014
110,580	6/3/2016	4/3/2014	2014
110,580	6/3/2016	10/23/2014	2014

110,580	6/3/2016	10/23/2014	2014
110,580	6/3/2016	10/23/2014	2014
110,580	6/3/2016	6/11/2015	2015
33,392	8/25/2016	8/25/2016	2016
200,698	1/11/2017	1/7/2015	2015
200,698	1/11/2017	1/7/2015	2015
95,307	3/8/2017	1/27/2014	2014
95,307	3/8/2017	1/27/2014	2014
95,307	3/8/2017	1/27/2014	2014
95,307	3/8/2017	3/4/2014	2014
95,307	3/8/2017	3/4/2014	2014
95,307	3/8/2017	3/4/2014	2014
65,382	1/25/2017	2/3/2014	2014
247,953	2/11/2014	2/11/2014	2014
24,219	6/4/2015	3/25/2014	2014
30,958	4/4/2014	4/4/2014	2014
30,958	4/4/2014	4/4/2014	2014
30,958	4/4/2014	4/4/2014	2014
168,128	6/21/2016	3/3/2014	2014
168,128	6/21/2016	8/8/2014	2014
168,128	6/21/2016	8/8/2014	2014
6,572	4/11/2014	4/11/2014	2014
6,572	4/11/2014	4/11/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/31/2014	2014
166,827	11/15/2016	6/24/2014	2014
166,827	11/15/2016	9/30/2014	2014
166,827	11/15/2016	11/5/2014	2014
166,827	11/15/2016	11/5/2014	2014
166,827	11/15/2016	11/5/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	6/23/2015	2015
166,827	11/15/2016	10/22/2015	2015
166,827	11/15/2016	10/22/2015	2015
166,827	11/15/2016	10/22/2015	2015
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	11/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	11/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	11/15/2016	2016
204,692	1/25/2017	12/8/2016	2016
34,927	6/28/2016	11/6/2014	2014

34,927	6/28/2016	11/6/2014	2014
34,927	6/28/2016	11/6/2014	2014
34,927	6/28/2016	4/10/2015	2015
34,927	6/28/2016	4/10/2015	2015
34,927	6/28/2016	4/10/2015	2015
41,704	10/31/2016	3/20/2014	2014
41,704	10/31/2016	3/20/2014	2014
41,704	10/31/2016	3/20/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
42,015	3/11/2016	10/31/2014	2014
42,015	3/11/2016	10/31/2014	2014
53,324	12/21/2016	1/8/2015	2015
77,373	2/16/2017	4/11/2014	2014
77,373	2/16/2017	4/11/2014	2014
77,373	2/16/2017	4/11/2014	2014
41,319	6/9/2016	11/6/2014	2014
41,319	6/9/2016	4/13/2015	2015
192,549	11/29/2016	3/20/2014	2014
192,549	11/29/2016	3/20/2014	2014
192,549	11/29/2016	3/20/2014	2014
192,549	11/29/2016	9/26/2014	2014
192,549	11/29/2016	9/26/2014	2014
192,549	11/29/2016	9/30/2014	2014
192,549	11/29/2016	11/5/2014	2014
192,549	11/29/2016	11/5/2014	2014
192,549	11/29/2016	11/5/2014	2014
192,549	11/29/2016	4/1/2015	2015
192,549	11/29/2016	8/3/2015	2015
192,549	11/29/2016	11/9/2015	2015
192,549	11/29/2016	11/9/2015	2015
192,549	11/29/2016	11/9/2015	2015
192,549	11/29/2016	3/15/2016	2016
192,549	11/29/2016	3/15/2016	2016
192,549	11/29/2016	3/15/2016	2016
62,139	3/1/2017	11/12/2014	2014
62,139	3/1/2017	11/12/2014	2014
16,435	10/12/2015	10/23/2014	2014
16,435	10/12/2015	4/27/2015	2015
16,435	10/12/2015	4/27/2015	2015
16,435	10/12/2015	4/27/2015	2015
16,435	10/12/2015	10/12/2015	2015
16,435	10/12/2015	10/12/2015	2015
16,435	10/12/2015	10/12/2015	2015
48,467	3/7/2017	4/17/2014	2014
48,467	3/7/2017	4/17/2014	2014
48,467	3/7/2017	4/17/2014	2014
48,467	3/7/2017	11/5/2014	2014
48,467	3/7/2017	11/5/2014	2014

48,467	3/7/2017	11/5/2014	2014
48,467	3/7/2017	4/7/2015	2015
48,467	3/7/2017	4/7/2015	2015
48,467	3/7/2017	4/7/2015	2015
48,467	3/7/2017	11/9/2015	2015
48,467	3/7/2017	11/9/2015	2015
48,467	3/7/2017	11/9/2015	2015
48,467	3/7/2017	3/31/2016	2016
48,467	3/7/2017	3/31/2016	2016
48,467	3/7/2017	3/31/2016	2016
48,467	3/7/2017	11/3/2016	2016
48,467	3/7/2017	11/3/2016	2016
48,467	3/7/2017	11/3/2016	2016
234,060	2/12/2014	2/13/2014	2014
225,553	2/7/2017	11/27/2014	2014
225,553	2/7/2017	11/27/2014	2014
225,553	2/7/2017	4/17/2015	2015
225,553	2/7/2017	11/12/2015	2015
225,553	2/7/2017	2/7/2017	2017
54,738	12/21/2016	8/14/2014	2014
54,738	12/21/2016	8/14/2014	2014
54,738	12/21/2016	8/14/2014	2014
54,738	12/21/2016	10/23/2014	2014
54,738	12/21/2016	10/23/2014	2014
54,738	12/21/2016	10/23/2014	2014
54,738	12/21/2016	12/21/2016	2016
57,579	10/29/2015	4/11/2014	2014
57,579	10/29/2015	4/11/2014	2014
57,579	10/29/2015	4/11/2014	2014
57,579	10/29/2015	11/4/2014	2014
57,579	10/29/2015	11/4/2014	2014
57,579	10/29/2015	11/4/2014	2014
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	10/29/2015	2015
57,579	10/29/2015	10/29/2015	2015
57,579	10/29/2015	10/29/2015	2015
110,920	2/21/2017	7/22/2014	2014
6,770	4/10/2015	12/10/2014	2014
60,382	1/6/2017	4/29/2014	2014
60,382	1/6/2017	4/29/2014	2014
60,382	1/6/2017	4/29/2014	2014
454,710	3/2/2017	11/3/2014	2014
454,710	3/2/2017	4/23/2015	2015
454,710	3/2/2017	4/23/2015	2015
454,710	3/2/2017	4/23/2015	2015
454,710	3/2/2017	10/21/2015	2015
454,710	3/2/2017	10/21/2015	2015

454,710	3/2/2017	4/15/2016	2016
454,710	3/2/2017	4/15/2016	2016
454,710	3/2/2017	4/15/2016	2016
454,710	3/2/2017	11/3/2016	2016
454,710	3/2/2017	11/3/2016	2016
454,710	3/2/2017	11/3/2016	2016
233,345	1/17/2017	4/4/2014	2014
233,345	1/17/2017	4/4/2014	2014
233,345	1/17/2017	4/4/2014	2014
233,345	1/17/2017	10/15/2014	2014
233,345	1/17/2017	10/15/2014	2014
233,345	1/17/2017	10/15/2014	2014
233,345	1/17/2017	2/5/2015	2015
233,345	1/17/2017	2/5/2015	2015
233,345	1/17/2017	4/1/2016	2016
233,345	1/17/2017	4/1/2016	2016
50,849	10/11/2016	3/31/2014	2014
50,849	10/11/2016	3/31/2014	2014
50,849	10/11/2016	10/22/2014	2014
50,849	10/11/2016	10/22/2014	2014
50,849	10/11/2016	10/22/2014	2014
50,849	10/11/2016	4/27/2015	2015
50,849	10/11/2016	4/27/2015	2015
50,849	10/11/2016	4/27/2015	2015
50,849	10/11/2016	10/16/2015	2015
50,849	10/11/2016	10/16/2015	2015
50,849	10/11/2016	10/16/2015	2015
50,849	10/11/2016	4/7/2016	2016
50,849	10/11/2016	4/7/2016	2016
50,849	10/11/2016	4/7/2016	2016
50,849	10/11/2016	10/11/2016	2016
50,849	10/11/2016	10/11/2016	2016
50,849	10/11/2016	10/11/2016	2016
104,945	1/17/2017	7/3/2015	2015
111,171	1/24/2017	3/27/2014	2014
111,171	1/24/2017	3/27/2014	2014
111,171	1/24/2017	3/27/2014	2014
18,017	3/5/2015	3/4/2014	2014
18,017	3/5/2015	10/23/2014	2014
18,017	3/5/2015	10/23/2014	2014
18,017	3/5/2015	3/5/2015	2015
18,017	3/5/2015	3/5/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/3/2014	2014
40,785	7/11/2016	4/3/2014	2014
40,785	7/11/2016	4/3/2014	2014
40,785	7/11/2016	11/4/2014	2014
40,785	7/11/2016	11/4/2014	2014
40,785	7/11/2016	4/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/2/2015	2015

40,785	7/11/2016	11/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	11/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/1/2016	2016
40,785	7/11/2016	4/1/2016	2016
40,785	7/11/2016	4/1/2016	2016
23,470	2/2/2017	3/31/2014	2014
23,470	2/2/2017	3/31/2014	2014
23,470	2/2/2017	10/23/2014	2014
23,470	2/2/2017	10/23/2014	2014
23,470	2/2/2017	10/23/2014	2014
23,470	2/2/2017	4/28/2015	2015
23,470	2/2/2017	4/28/2015	2015
23,470	2/2/2017	4/28/2015	2015
23,470	2/2/2017	10/20/2015	2015
23,470	2/2/2017	10/20/2015	2015
23,470	2/2/2017	10/20/2015	2015
23,470	2/2/2017	4/8/2016	2016
23,470	2/2/2017	4/8/2016	2016
23,470	2/2/2017	4/8/2016	2016
23,470	2/2/2017	10/14/2016	2016
23,470	2/2/2017	10/14/2016	2016
23,470	2/2/2017	10/14/2016	2016
121,668	8/19/2016	4/28/2014	2014
121,668	8/19/2016	4/28/2014	2014
121,668	8/19/2016	4/28/2014	2014
121,668	8/19/2016	10/30/2014	2014
121,668	8/19/2016	10/30/2014	2014
121,668	8/19/2016	10/30/2014	2014
121,668	8/19/2016	4/13/2015	2015
121,668	8/19/2016	4/13/2015	2015
121,668	8/19/2016	4/13/2015	2015
24,776	4/7/2016	4/7/2016	2016
153,304	10/15/2014	3/12/2014	2014
153,304	10/15/2014	10/15/2014	2014
153,304	10/15/2014	10/15/2014	2014
43,722	11/18/2016	3/30/2015	2015
43,722	11/18/2016	3/30/2015	2015
21,273	10/25/2016	4/3/2014	2014
21,273	10/25/2016	4/3/2014	2014
21,273	10/25/2016	4/3/2014	2014
21,273	10/25/2016	10/9/2014	2014
21,273	10/25/2016	10/9/2014	2014
21,273	10/25/2016	10/9/2014	2014
21,273	10/25/2016	4/17/2015	2015
21,273	10/25/2016	4/17/2015	2015
21,273	10/25/2016	4/17/2015	2015
21,273	10/25/2016	10/16/2015	2015
21,273	10/25/2016	10/16/2015	2015
21,273	10/25/2016	10/16/2015	2015
21,273	10/25/2016	3/30/2016	2016



21,273	10/25/2016	3/30/2016	2016
21,273	10/25/2016	3/30/2016	2016
21,273	10/25/2016	10/25/2016	2016
21,273	10/25/2016	10/25/2016	2016
21,273	10/25/2016	10/25/2016	2016
118,057	3/20/2017	11/16/2016	2016
194,821	1/27/2017	5/2/2014	2014
194,821	1/27/2017	5/2/2014	2014
194,821	1/27/2017	5/2/2014	2014
194,821	1/27/2017	8/26/2014	2014
194,821	1/27/2017	8/26/2014	2014
194,821	1/27/2017	11/4/2014	2014
194,821	1/27/2017	11/4/2014	2014
194,821	1/27/2017	11/4/2014	2014
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	6/12/2015	2015
194,821	1/27/2017	10/30/2015	2015
194,821	1/27/2017	10/30/2015	2015
194,821	1/27/2017	10/30/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/8/2016	2016
194,821	1/27/2017	10/6/2016	2016
161,652	2/3/2017	11/10/2015	2015
161,652	2/3/2017	11/10/2015	2015
161,652	2/3/2017	11/10/2015	2015
161,652	2/3/2017	11/8/2016	2016
161,652	2/3/2017	11/8/2016	2016
161,652	2/3/2017	11/8/2016	2016
146,330	11/1/2016	3/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	3/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	3/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	10/8/2014	2014
146,330	11/1/2016	10/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	10/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	4/20/2015	2015
146,330	11/1/2016	4/20/2015	2015
146,330	11/1/2016	4/20/2015	2015
146,330	11/1/2016	11/3/2015	2015
146,330	11/1/2016	11/3/2015	2015
146,330	11/1/2016	11/3/2015	2015
146,330	11/1/2016	4/26/2016	2016
146,330	11/1/2016	4/26/2016	2016
146,330	11/1/2016	11/1/2016	2016
146,330	11/1/2016	11/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	3/21/2014	2014
34,709	10/17/2016	3/21/2014	2014
34,709	10/17/2016	3/21/2014	2014

34,709	10/17/2016	11/3/2014	2014
34,709	10/17/2016	11/3/2014	2014
34,709	10/17/2016	11/3/2014	2014
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	11/12/2015	2015
34,709	10/17/2016	11/12/2015	2015
34,709	10/17/2016	11/12/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	4/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	4/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	10/17/2016	2016
34,709	10/17/2016	10/17/2016	2016
34,709	10/17/2016	10/17/2016	2016
126,621	9/27/2016	9/26/2016	2016
171,017	10/14/2016	2/4/2015	2015
171,017	10/14/2016	2/4/2016	2016
171,017	10/14/2016	2/4/2016	2016
171,017	10/14/2016	8/29/2016	2016
171,017	10/14/2016	8/29/2016	2016
49,856	2/12/2015	2/12/2015	2015
49,856	2/12/2015	2/12/2015	2015
49,856	2/12/2015	2/12/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/2/2014	2014
56,681	1/31/2017	4/2/2014	2014
56,681	1/31/2017	4/2/2014	2014
56,681	1/31/2017	10/30/2014	2014
56,681	1/31/2017	10/30/2014	2014
56,681	1/31/2017	10/30/2014	2014
56,681	1/31/2017	4/1/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/1/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/1/2015	2015
56,681	1/31/2017	11/11/2015	2015
56,681	1/31/2017	11/11/2015	2015
56,681	1/31/2017	11/11/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/5/2016	2016
56,681	1/31/2017	4/5/2016	2016
56,681	1/31/2017	4/5/2016	2016
56,681	1/31/2017	11/8/2016	2016
56,681	1/31/2017	11/8/2016	2016
56,681	1/31/2017	11/8/2016	2016
26,475	10/5/2016	5/23/2014	2014
26,475	10/5/2016	5/23/2014	2014
26,475	10/5/2016	5/23/2014	2014
26,475	10/5/2016	11/4/2014	2014
26,475	10/5/2016	11/4/2014	2014

26,475	10/5/2016	11/4/2014	2014
26,475	10/5/2016	4/24/2015	2015
26,475	10/5/2016	4/24/2015	2015
26,475	10/5/2016	4/24/2015	2015
26,475	10/5/2016	11/20/2015	2015
26,475	10/5/2016	11/20/2015	2015
26,475	10/5/2016	11/20/2015	2015
26,475	10/5/2016	4/13/2016	2016
26,475	10/5/2016	4/13/2016	2016
26,475	10/5/2016	4/13/2016	2016
26,475	10/5/2016	10/5/2016	2016
26,475	10/5/2016	10/5/2016	2016
26,475	10/5/2016	10/5/2016	2016
155,802	3/2/2017	3/24/2014	2014
155,802	3/2/2017	3/24/2014	2014
155,802	3/2/2017	3/24/2014	2014
155,802	3/2/2017	11/7/2014	2014
155,802	3/2/2017	5/18/2015	2015
155,802	3/2/2017	5/18/2015	2015
155,802	3/2/2017	10/26/2015	2015
155,802	3/2/2017	10/26/2015	2015
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	10/22/2016	2016
155,802	3/2/2017	10/22/2016	2016
155,802	3/2/2017	10/22/2016	2016
95,307	2/1/2017	4/9/2014	2014
95,307	2/1/2017	4/9/2014	2014
95,307	2/1/2017	4/9/2014	2014
95,307	2/1/2017	10/29/2014	2014
95,307	2/1/2017	10/29/2014	2014
95,307	2/1/2017	10/29/2014	2014
95,307	2/1/2017	4/8/2015	2015
95,307	2/1/2017	4/8/2015	2015
95,307	2/1/2017	4/8/2015	2015
225,153	12/19/2016	11/5/2014	2014
225,153	12/19/2016	9/6/2016	2016
225,153	12/19/2016	9/9/2016	2016
225,153	12/19/2016	9/9/2016	2016
39,932	11/10/2016	11/5/2015	2015
39,932	11/10/2016	11/5/2015	2015
39,932	11/10/2016	4/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	4/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	4/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	5/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	11/10/2016	2016

39,932	11/10/2016	11/10/2016	2016
39,932	11/10/2016	11/10/2016	2016
39,932	11/10/2016	3/22/2017	2017
39,932	11/10/2016	3/22/2017	2017
39,932	11/10/2016	3/22/2017	2017
56,023	10/27/2016	4/8/2014	2014
56,023	10/27/2016	4/8/2014	2014
56,023	10/27/2016	4/8/2014	2014
56,023	10/27/2016	10/17/2014	2014
56,023	10/27/2016	10/17/2014	2014
56,023	10/27/2016	10/17/2014	2014
56,023	10/27/2016	4/10/2015	2015
56,023	10/27/2016	4/10/2015	2015
56,023	10/27/2016	4/10/2015	2015
56,023	10/27/2016	10/30/2015	2015
56,023	10/27/2016	10/30/2015	2015
56,023	10/27/2016	10/30/2015	2015
56,023	10/27/2016	4/15/2016	2016
56,023	10/27/2016	4/15/2016	2016
56,023	10/27/2016	4/15/2016	2016
56,023	10/27/2016	10/27/2016	2016
56,023	10/27/2016	10/27/2016	2016
56,023	10/27/2016	10/27/2016	2016
118,370	3/6/2017	3/17/2014	2014
118,370	3/6/2017	3/17/2014	2014
118,370	3/6/2017	3/17/2014	2014
124,766	1/24/2014	1/24/2014	2014
34,237	4/21/2015	4/25/2014	2014
34,237	4/21/2015	4/25/2014	2014
34,237	4/21/2015	4/25/2014	2014
34,237	4/21/2015	10/10/2014	2014
34,237	4/21/2015	10/10/2014	2014
34,237	4/21/2015	10/10/2014	2014
102,682	3/14/2017	12/7/2015	2015
43,968	3/10/2017	11/21/2014	2014
43,968	3/10/2017	11/21/2014	2014
43,968	3/10/2017	12/18/2014	2014
51,013	11/21/2016	3/4/2014	2014
88,306	2/3/2015	2/3/2015	2015
75,958	4/28/2015	4/28/2015	2015
63,672	1/23/2017	8/26/2015	2015
63,672	1/23/2017	8/26/2015	2015
177,381	12/21/2015	9/18/2015	2015
57,012	1/8/2016	4/4/2014	2014
57,012	1/8/2016	4/4/2014	2014
56,694	8/10/2016	2/17/2015	2015
56,694	8/10/2016	2/17/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/22/2014	2014
37,039	10/31/2016	4/22/2014	2014
37,039	10/31/2016	4/22/2014	2014

37,039	10/31/2016	11/6/2014	2014
37,039	10/31/2016	11/6/2014	2014
37,039	10/31/2016	11/6/2014	2014
37,039	10/31/2016	4/21/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/21/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/21/2015	2015
37,039	10/31/2016	11/9/2015	2015
37,039	10/31/2016	11/9/2015	2015
37,039	10/31/2016	11/9/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/6/2016	2016
37,039	10/31/2016	4/6/2016	2016
37,039	10/31/2016	4/6/2016	2016
37,039	10/31/2016	10/27/2016	2016
37,039	10/31/2016	10/27/2016	2016
37,039	10/31/2016	10/27/2016	2016
151,988	2/28/2014	2/28/2014	2014
234,842	2/10/2017	1/13/2014	2014
234,842	2/10/2017	1/13/2014	2014
64,986	1/31/2017	3/31/2014	2014
64,986	1/31/2017	3/31/2014	2014
64,986	1/31/2017	3/31/2014	2014
64,986	1/31/2017	10/30/2014	2014
64,986	1/31/2017	10/30/2014	2014
64,986	1/31/2017	10/30/2014	2014
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	10/6/2015	2015
64,986	1/31/2017	10/6/2015	2015
64,986	1/31/2017	10/6/2015	2015
78,204	3/7/2017	4/28/2014	2014
78,204	3/7/2017	4/28/2014	2014
78,204	3/7/2017	4/28/2014	2014
78,204	3/7/2017	12/23/2014	2014
78,204	3/7/2017	12/23/2014	2014
31,721	11/7/2016	3/26/2014	2014
31,721	11/7/2016	3/26/2014	2014
31,721	11/7/2016	3/26/2014	2014
177,181	11/21/2014	5/2/2014	2014
177,181	11/21/2014	5/2/2014	2014
177,181	11/21/2014	5/2/2014	2014
177,181	11/21/2014	11/21/2014	2014
86,095	1/23/2017	11/4/2014	2014
86,095	1/23/2017	11/4/2014	2014

86,095	1/23/2017	4/27/2015	2015
86,095	1/23/2017	4/27/2015	2015
86,095	1/23/2017	4/27/2015	2015
86,095	1/23/2017	10/12/2015	2015
86,095	1/23/2017	10/12/2015	2015
86,095	1/23/2017	10/12/2015	2015
86,095	1/23/2017	5/16/2016	2016
86,095	1/23/2017	10/25/2016	2016
86,095	1/23/2017	10/25/2016	2016
34,012	1/5/2017	4/22/2014	2014
34,012	1/5/2017	4/22/2014	2014
34,012	1/5/2017	4/22/2014	2014
34,012	1/5/2017	10/29/2014	2014
34,012	1/5/2017	10/29/2014	2014
34,012	1/5/2017	4/17/2015	2015
34,012	1/5/2017	4/17/2015	2015
34,012	1/5/2017	4/12/2016	2016
34,012	1/5/2017	4/12/2016	2016
34,012	1/5/2017	4/12/2016	2016
34,012	1/5/2017	11/10/2016	2016
34,012	1/5/2017	11/10/2016	2016
34,012	1/5/2017	11/10/2016	2016
252,144	6/3/2016	5/6/2014	2014
131,050	12/2/2016	2/6/2014	2014
55,145	1/29/2016	4/16/2015	2015
55,145	1/29/2016	4/16/2015	2015
55,145	1/29/2016	4/16/2015	2015
85,634	9/23/2015	9/18/2014	2014
257,627	7/11/2014	7/11/2014	2014
117,059	9/17/2014	8/28/2014	2014
117,059	9/17/2014	9/18/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/23/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/23/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/23/2014	2014
205,540	9/17/2015	10/24/2014	2014
205,540	9/17/2015	10/24/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/30/2015	2015
224,233	12/16/2015	4/25/2014	2014
224,233	12/16/2015	7/15/2014	2014
224,233	12/16/2015	7/15/2014	2014
224,233	12/16/2015	12/16/2015	2015
113,895	12/9/2016	11/4/2014	2014
113,895	12/9/2016	11/4/2014	2014
113,895	12/9/2016	5/12/2015	2015
113,895	12/9/2016	5/12/2015	2015
113,895	12/9/2016	5/12/2015	2015
113,895	12/9/2016	11/5/2015	2015
113,895	12/9/2016	11/5/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/10/2014	2014
129,816	12/5/2016	4/10/2014	2014

129,816	12/5/2016	4/10/2014	2014
129,816	12/5/2016	11/26/2014	2014
129,816	12/5/2016	11/26/2014	2014
129,816	12/5/2016	11/26/2014	2014
129,816	12/5/2016	4/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	9/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	10/16/2015	2015
129,816	12/5/2016	10/16/2015	2015
129,816	12/5/2016	10/16/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/13/2016	2016
129,816	12/5/2016	4/13/2016	2016
129,816	12/5/2016	4/13/2016	2016
129,816	12/5/2016	12/8/2016	2016
129,816	12/5/2016	12/8/2016	2016
129,816	12/5/2016	12/8/2016	2016
86,838	2/15/2017	4/10/2014	2014
86,838	2/15/2017	4/10/2014	2014
86,838	2/15/2017	4/10/2014	2014
86,838	2/15/2017	12/2/2014	2014
86,838	2/15/2017	12/2/2014	2014
86,838	2/15/2017	12/2/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2014	2014
139,365	1/16/2017	10/10/2014	2014
139,365	1/16/2017	10/10/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2015	2015
139,365	1/16/2017	3/27/2015	2015
139,365	1/16/2017	3/27/2015	2015
139,365	1/16/2017	11/6/2015	2015
139,365	1/16/2017	11/6/2015	2015
139,365	1/16/2017	11/6/2015	2015
139,365	1/16/2017	3/17/2016	2016
139,365	1/16/2017	3/31/2016	2016
139,365	1/16/2017	3/31/2016	2016
139,365	1/16/2017	10/11/2016	2016
139,365	1/16/2017	10/11/2016	2016
139,365	1/16/2017	10/11/2016	2016
54,263	8/15/2016	11/6/2014	2014
54,263	8/15/2016	11/6/2014	2014
54,263	8/15/2016	11/6/2014	2014
54,263	8/15/2016	6/3/2015	2015
54,263	8/15/2016	5/30/2016	2016
10,431	3/5/2015	3/13/2015	2015
10,431	3/5/2015	3/13/2015	2015
51,597	10/25/2016	10/25/2016	2016
51,597	10/25/2016	10/25/2016	2016
51,597	10/25/2016	10/25/2016	2016

56,356	2/21/2017	4/17/2014	2014
56,356	2/21/2017	4/17/2014	2014
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	5/27/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/25/2016	2016
124,836	11/5/2015	6/16/2015	2015
124,836	11/5/2015	9/18/2015	2015
50,252	10/26/2015	10/26/2015	2015
107,999	3/22/2016	8/14/2015	2015
107,999	3/22/2016	8/14/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/31/2014	2014
25,997	10/20/2016	3/31/2014	2014
25,997	10/20/2016	10/23/2014	2014
25,997	10/20/2016	10/23/2014	2014
25,997	10/20/2016	3/27/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/27/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/27/2015	2015
25,997	10/20/2016	11/2/2015	2015
25,997	10/20/2016	11/2/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/21/2016	2016
25,997	10/20/2016	3/21/2016	2016
25,997	10/20/2016	3/21/2016	2016
25,997	10/20/2016	10/20/2016	2016
187,757	3/6/2017	3/27/2014	2014
187,757	3/6/2017	3/27/2014	2014
187,757	3/6/2017	3/27/2014	2014
56,245	12/14/2016	4/11/2014	2014
56,245	12/14/2016	4/11/2014	2014
56,245	12/14/2016	4/11/2014	2014
59,453	6/17/2016	6/4/2014	2014
59,453	6/17/2016	6/4/2014	2014
50,632	2/17/2015	1/2/2014	2014
50,632	2/17/2015	1/2/2014	2014



50,632	2/17/2015	11/6/2014	2014
210,774	1/13/2017	10/22/2014	2014
210,774	1/13/2017	1/26/2016	2016
42,076	12/21/2016	3/25/2014	2014
231,023	7/11/2016	7/11/2016	2016
90,000	3/21/2017	4/22/2014	2014
90,000	3/21/2017	4/22/2014	2014
90,000	3/21/2017	4/22/2014	2014
90,000	3/21/2017	11/12/2014	2014
90,000	3/21/2017	11/12/2014	2014
90,000	3/21/2017	11/12/2014	2014
90,000	3/21/2017	4/10/2015	2015
90,000	3/21/2017	4/10/2015	2015
90,000	3/21/2017	4/10/2015	2015
90,000	3/21/2017	10/21/2015	2015
90,000	3/21/2017	10/21/2015	2015
90,000	3/21/2017	10/21/2015	2015
90,000	3/21/2017	4/6/2016	2016
90,000	3/21/2017	4/6/2016	2016
90,000	3/21/2017	4/6/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/14/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/14/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/14/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/25/2016	2016
90,182	12/21/2016	3/19/2014	2014
90,182	12/21/2016	3/19/2014	2014
90,182	12/21/2016	10/8/2014	2014
90,182	12/21/2016	10/8/2014	2014
90,182	12/21/2016	10/27/2014	2014
90,182	12/21/2016	3/13/2015	2015
90,182	12/21/2016	4/1/2015	2015
90,182	12/21/2016	11/6/2015	2015
90,182	12/21/2016	11/6/2015	2015
90,182	12/21/2016	3/11/2016	2016
90,182	12/21/2016	3/11/2016	2016
90,182	12/21/2016	4/4/2016	2016
90,182	12/21/2016	10/26/2016	2016
90,182	12/21/2016	10/26/2016	2016
90,182	12/21/2016	10/26/2016	2016
57,736	11/21/2014	11/21/2014	2014
57,736	11/21/2014	11/21/2014	2014
57,736	11/21/2014	11/21/2014	2014
218,384	1/24/2017	5/2/2014	2014
26,940	6/13/2016	4/8/2014	2014
26,940	6/13/2016	4/8/2014	2014
26,940	6/13/2016	4/8/2014	2014
26,940	6/13/2016	3/20/2015	2015
108,109	1/16/2015	3/3/2014	2014
108,109	1/16/2015	1/16/2015	2015
108,109	1/16/2015	1/16/2015	2015

108,109	1/16/2015	1/16/2015	2015
49,044	12/15/2016	4/7/2014	2014
49,044	12/15/2016	4/7/2014	2014
49,044	12/15/2016	4/7/2014	2014
11,505	11/22/2016	1/23/2014	2014
11,505	11/22/2016	1/23/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2014	2014
11,505	11/22/2016	10/31/2014	2014
11,505	11/22/2016	10/31/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2015	2015
11,505	11/22/2016	4/1/2015	2015
11,505	11/22/2016	4/1/2015	2015
11,505	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,505	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,505	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,505	11/22/2016	4/6/2016	2016
11,505	11/22/2016	4/6/2016	2016
11,505	11/22/2016	4/6/2016	2016
11,505	11/22/2016	10/31/2016	2016
11,505	11/22/2016	10/31/2016	2016
11,505	11/22/2016	10/31/2016	2016
19,973	12/29/2016	11/21/2014	2014
19,973	12/29/2016	4/20/2015	2015
19,973	12/29/2016	4/20/2015	2015
19,973	12/29/2016	4/20/2015	2015
19,973	12/29/2016	10/16/2015	2015
19,973	12/29/2016	10/16/2015	2015
19,973	12/29/2016	10/16/2015	2015
240,386	3/19/2015	1/30/2014	2014
80,496	11/3/2016	4/2/2014	2014
80,496	11/3/2016	11/21/2014	2014
80,496	11/3/2016	4/30/2015	2015
80,496	11/3/2016	10/16/2015	2015
80,496	11/3/2016	4/25/2016	2016
80,496	11/3/2016	11/3/2016	2016
84,275	2/3/2017	3/26/2014	2014
84,275	2/3/2017	8/28/2014	2014
84,275	2/3/2017	8/28/2014	2014
84,275	2/3/2017	8/28/2014	2014
84,275	2/3/2017	10/30/2014	2014
84,275	2/3/2017	10/30/2014	2014
84,275	2/3/2017	10/30/2014	2014
73,250	3/7/2017	4/13/2015	2015
73,250	3/7/2017	10/9/2015	2015
113,773	8/19/2016	8/29/2014	2014
113,773	8/19/2016	8/29/2014	2014
6,515	3/4/2015	3/4/2015	2015
6,515	3/4/2015	3/4/2015	2015

201,791	2/10/2017	8/14/2014	2014
114,188	10/25/2016	1/3/2014	2014
114,188	10/25/2016	1/3/2014	2014
97,467	2/1/2017	7/8/2014	2014
97,467	2/1/2017	7/8/2014	2014
97,467	2/1/2017	11/4/2014	2014
97,467	2/1/2017	11/4/2014	2014
97,467	2/1/2017	11/4/2014	2014
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	11/20/2015	2015
97,467	2/1/2017	11/20/2015	2015
97,467	2/1/2017	11/20/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/6/2016	2016
97,467	2/1/2017	4/6/2016	2016
97,467	2/1/2017	4/6/2016	2016
97,467	2/1/2017	7/1/2016	2016
97,467	2/1/2017	9/5/2016	2016
97,467	2/1/2017	11/2/2016	2016
97,467	2/1/2017	11/2/2016	2016
97,467	2/1/2017	11/2/2016	2016
76,065	3/31/2016	2/27/2015	2015
76,065	3/31/2016	2/27/2015	2015
150,604	12/19/2016	4/14/2016	2016
150,604	12/19/2016	4/14/2016	2016
150,604	12/19/2016	4/14/2016	2016
150,604	12/19/2016	10/25/2016	2016
150,604	12/19/2016	10/25/2016	2016
150,604	12/19/2016	10/25/2016	2016
155,340	2/14/2017	4/28/2014	2014
155,340	2/14/2017	4/28/2014	2014
155,340	2/14/2017	4/28/2014	2014
155,340	2/14/2017	11/25/2014	2014
153,613	3/22/2017	6/17/2016	2016
153,613	3/22/2017	9/13/2016	2016
153,613	3/22/2017	11/14/2016	2016
153,613	3/22/2017	12/5/2016	2016
153,613	3/22/2017	3/22/2017	2017
17,514	12/3/2015	1/20/2014	2014
154,786	1/20/2017	11/21/2014	2014
154,786	1/20/2017	11/21/2014	2014
516,882	9/15/2016	1/16/2014	2014
516,882	9/15/2016	1/16/2014	2014
112,413	1/27/2017	5/12/2014	2014
112,413	1/27/2017	5/12/2014	2014
112,413	1/27/2017	5/12/2014	2014
112,413	1/27/2017	11/10/2014	2014
112,413	1/27/2017	11/10/2014	2014
112,413	1/27/2017	11/10/2014	2014

112,413	1/27/2017	4/16/2015	2015
112,413	1/27/2017	4/16/2015	2015
112,413	1/27/2017	4/16/2015	2015
124,813	1/31/2017	4/22/2014	2014
124,813	1/31/2017	11/14/2014	2014
124,813	1/31/2017	11/14/2014	2014
124,813	1/31/2017	11/14/2014	2014
124,813	1/31/2017	4/15/2015	2015
124,813	1/31/2017	4/15/2015	2015
124,813	1/31/2017	4/15/2015	2015
124,813	1/31/2017	8/28/2015	2015
124,813	1/31/2017	8/28/2015	2015
88,923	1/31/2017	11/15/2016	2016
88,923	1/31/2017	11/15/2016	2016
88,923	1/31/2017	11/15/2016	2016
43,449	1/20/2017	2/23/2015	2015
43,449	1/20/2017	2/23/2015	2015
63,896	11/29/2016	2/4/2014	2014
82,511	11/14/2014	1/29/2014	2014
82,511	11/14/2014	11/14/2014	2014
133,510	5/21/2015	4/28/2015	2015
41,896	2/21/2017	1/21/2014	2014
41,896	2/21/2017	4/1/2014	2014
41,896	2/21/2017	4/1/2014	2014
41,896	2/21/2017	11/4/2014	2014
41,896	2/21/2017	11/4/2014	2014
41,896	2/21/2017	11/4/2014	2014
27,252	12/6/2016	10/13/2014	2014
27,252	12/6/2016	4/23/2015	2015
27,252	12/6/2016	4/23/2015	2015
27,252	12/6/2016	4/23/2015	2015
27,252	12/6/2016	11/2/2015	2015
27,252	12/6/2016	11/2/2015	2015
27,252	12/6/2016	3/21/2016	2016
27,252	12/6/2016	3/21/2016	2016
27,252	12/6/2016	3/21/2016	2016
27,252	12/6/2016	11/10/2016	2016
27,252	12/6/2016	11/10/2016	2016
27,252	12/6/2016	11/10/2016	2016
168,558	9/7/2016	8/1/2014	2014
168,558	9/7/2016	8/1/2014	2014
110,151	12/13/2016	6/25/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/2/2014	2014
57,457	2/20/2017	4/2/2014	2014
57,457	2/20/2017	4/2/2014	2014
57,457	2/20/2017	11/5/2014	2014
57,457	2/20/2017	11/5/2014	2014
57,457	2/20/2017	4/21/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/21/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/21/2015	2015

57,457	2/20/2017	10/23/2015	2015
57,457	2/20/2017	10/23/2015	2015
57,457	2/20/2017	10/23/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/12/2016	2016
57,457	2/20/2017	4/12/2016	2016
57,457	2/20/2017	4/12/2016	2016
57,457	2/20/2017	11/1/2016	2016
57,457	2/20/2017	11/1/2016	2016
57,457	2/20/2017	11/1/2016	2016
2,785	10/21/2016	8/25/2015	2015
2,785	10/21/2016	8/25/2015	2015
2,785	10/21/2016	11/9/2015	2015
2,785	10/21/2016	11/9/2015	2015
2,785	10/21/2016	11/9/2015	2015
2,785	10/21/2016	5/9/2016	2016
2,785	10/21/2016	5/9/2016	2016
2,785	10/21/2016	5/9/2016	2016
2,785	10/21/2016	10/20/2016	2016
2,785	10/21/2016	10/20/2016	2016
2,785	10/21/2016	10/20/2016	2016
86,295	12/1/2016	4/2/2014	2014
86,295	12/1/2016	4/2/2014	2014
86,295	12/1/2016	4/2/2014	2014
86,295	12/1/2016	11/3/2014	2014
86,295	12/1/2016	11/3/2014	2014
86,295	12/1/2016	11/3/2014	2014
86,295	12/1/2016	4/8/2015	2015
86,295	12/1/2016	4/8/2015	2015
86,295	12/1/2016	4/8/2015	2015
86,295	12/1/2016	10/22/2015	2015
86,295	12/1/2016	10/22/2015	2015
86,295	12/1/2016	10/22/2015	2015
9,094	4/8/2014	1/29/2014	2014
9,094	4/8/2014	4/8/2014	2014
9,094	4/8/2014	4/8/2014	2014
4,610	11/25/2014	11/25/2014	2014
37,532	4/27/2016	2/5/2014	2014
37,532	4/27/2016	5/5/2016	2016
37,532	4/27/2016	5/5/2016	2016
5,817	6/19/2014	6/17/2014	2014
44,863	10/13/2015	10/13/2015	2015
44,863	10/13/2015	10/13/2015	2015
44,863	10/13/2015	10/13/2015	2015
119,702	2/8/2017	3/6/2014	2014
119,702	2/8/2017	3/6/2014	2014
120,855	2/5/2014	2/5/2014	2014
120,855	2/5/2014	2/5/2014	2014
83,325	6/10/2016	1/13/2016	2016
302,443	12/1/2016	11/16/2016	2016
2	2/26/2014	2/26/2014	2014

2	2/26/2014	2/26/2014	2014
132,071	11/8/2016	11/8/2016	2016
65,417	1/13/2017	11/8/2016	2016
54,661	3/1/2017	1/16/2015	2015
54,661	3/1/2017	4/17/2015	2015
54,661	3/1/2017	4/17/2015	2015
54,661	3/1/2017	4/17/2015	2015
49,130	3/8/2017	2/11/2014	2014
49,130	3/8/2017	4/14/2014	2014
49,130	3/8/2017	4/14/2014	2014
49,130	3/8/2017	11/4/2014	2014
49,130	3/8/2017	11/4/2014	2014
49,130	3/8/2017	11/4/2014	2014
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	10/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	10/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	10/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/8/2016	2016
49,130	3/8/2017	4/8/2016	2016
49,130	3/8/2017	10/21/2016	2016
49,130	3/8/2017	10/21/2016	2016
49,130	3/8/2017	10/21/2016	2016
49,130	3/8/2017	3/6/2017	2017
31,576	2/9/2017	10/22/2014	2014
31,576	2/9/2017	10/22/2014	2014
31,576	2/9/2017	3/27/2015	2015
31,576	2/9/2017	3/27/2015	2015
31,576	2/9/2017	3/27/2015	2015
99,806	2/2/2017	3/26/2014	2014
99,806	2/2/2017	3/26/2014	2014
21,954	2/4/2016	11/21/2014	2014
21,954	2/4/2016	11/21/2014	2014
21,954	2/4/2016	11/21/2014	2014
21,954	2/4/2016	3/2/2015	2015
183,585	8/12/2014	8/25/2014	2014
110,482	3/20/2017	10/23/2014	2014
110,482	3/20/2017	10/23/2014	2014
55,110	10/29/2016	4/3/2014	2014
55,110	10/29/2016	4/3/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/7/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/31/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/31/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/31/2014	2014
55,110	10/29/2016	3/20/2015	2015
55,110	10/29/2016	3/20/2015	2015
55,110	10/29/2016	3/20/2015	2015
55,110	10/29/2016	10/31/2015	2015
55,110	10/29/2016	10/31/2015	2015

55,110	10/29/2016	10/31/2015	2015
55,110	10/29/2016	5/13/2016	2016
55,110	10/29/2016	5/13/2016	2016
55,110	10/29/2016	5/13/2016	2016
55,110	10/29/2016	10/29/2016	2016
55,110	10/29/2016	10/29/2016	2016
55,110	10/29/2016	10/29/2016	2016
63,136	1/10/2017	3/28/2014	2014
63,136	1/10/2017	3/28/2014	2014
63,136	1/10/2017	3/28/2014	2014
63,136	1/10/2017	11/21/2014	2014
63,136	1/10/2017	11/21/2014	2014
63,136	1/10/2017	11/21/2014	2014
63,136	1/10/2017	4/10/2015	2015
63,136	1/10/2017	4/10/2015	2015
63,136	1/10/2017	4/10/2015	2015
63,136	1/10/2017	4/10/2015	2015
63,136	1/10/2017	10/31/2015	2015
63,136	1/10/2017	10/31/2015	2015
63,136	1/10/2017	10/31/2015	2015
63,136	1/10/2017	4/14/2016	2016
63,136	1/10/2017	4/14/2016	2016
63,136	1/10/2017	4/14/2016	2016
63,136	1/10/2017	11/4/2016	2016
63,136	1/10/2017	11/4/2016	2016
63,136	1/10/2017	11/4/2016	2016
1	2/14/2014	2/17/2014	2014
27,385	3/4/2014	2/18/2014	2014
5,982	8/8/2014	6/18/2014	2014
87,060	3/10/2017	11/7/2014	2014
87,060	3/10/2017	4/17/2015	2015
87,060	3/10/2017	4/17/2015	2015
87,060	3/10/2017	10/29/2015	2015
87,060	3/10/2017	10/29/2015	2015
87,060	3/10/2017	3/30/2016	2016
87,060	3/10/2017	3/30/2016	2016
87,060	3/10/2017	3/30/2016	2016
87,060	3/10/2017	11/7/2016	2016
87,060	3/10/2017	11/7/2016	2016
87,060	3/10/2017	11/7/2016	2016
87,060	3/10/2017	3/2/2017	2017
42,096	3/20/2017	4/9/2015	2015
42,096	3/20/2017	4/9/2015	2015
42,096	3/20/2017	4/9/2015	2015
26,100	2/14/2017	10/30/2014	2014
26,100	2/14/2017	4/21/2015	2015
26,100	2/14/2017	4/21/2015	2015
26,100	2/14/2017	4/21/2015	2015
52,024	2/22/2017	10/26/2016	2016
85,606	2/17/2017	2/21/2014	2014
40,399	10/8/2015	4/13/2015	2015

40,399	10/8/2015	10/9/2015	2015
99,425	12/9/2016	5/15/2014	2014
99,425	12/9/2016	11/10/2014	2014
99,425	12/9/2016	4/18/2016	2016
19,906	6/7/2016	3/6/2014	2014
19,906	6/7/2016	3/6/2014	2014
173,602	6/25/2014	7/14/2014	2014
94,157	3/15/2017	11/10/2014	2014
94,157	3/15/2017	11/10/2014	2014
94,157	3/15/2017	11/10/2014	2014
94,157	3/15/2017	4/1/2015	2015
94,157	3/15/2017	4/1/2015	2015
94,157	3/15/2017	4/1/2015	2015
94,157	3/15/2017	10/13/2015	2015
94,157	3/15/2017	10/13/2015	2015
94,157	3/15/2017	10/13/2015	2015
94,157	3/15/2017	4/28/2016	2016
94,157	3/15/2017	4/28/2016	2016
94,157	3/15/2017	4/28/2016	2016
94,157	3/15/2017	10/22/2016	2016
94,157	3/15/2017	10/22/2016	2016
94,157	3/15/2017	10/22/2016	2016
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
37,747	3/2/2017	1/16/2015	2015
37,747	3/2/2017	1/20/2015	2015
159,224	5/26/2016	5/26/2016	2016
60,147	10/2/2015	3/5/2014	2014
60,147	10/2/2015	3/5/2014	2014
134,460	3/7/2017	10/30/2014	2014
134,460	3/7/2017	10/30/2014	2014
134,460	3/7/2017	10/30/2014	2014
40,193	2/7/2017	3/6/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2014	2014
40,193	2/7/2017	10/14/2014	2014
40,193	2/7/2017	10/14/2014	2014
40,193	2/7/2017	10/14/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2015	2015
40,193	2/7/2017	4/2/2015	2015
40,193	2/7/2017	4/2/2015	2015
40,193	2/7/2017	10/21/2015	2015
40,193	2/7/2017	10/21/2015	2015
40,193	2/7/2017	3/30/2016	2016
40,193	2/7/2017	3/30/2016	2016
40,193	2/7/2017	3/30/2016	2016
40,193	2/7/2017	10/18/2016	2016



40,193	2/7/2017	10/18/2016	2016
40,193	2/7/2017	10/18/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/23/2014	2014
95,421	3/21/2018	10/23/2014	2014
95,421	3/21/2018	4/14/2015	2015
95,421	3/21/2018	10/30/2015	2015
95,421	3/21/2018	10/30/2015	2015
95,421	3/21/2018	10/30/2015	2015
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/26/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/26/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/26/2016	2016
95,421	3/21/2018	3/21/2017	2017
95,421	3/21/2018	3/21/2017	2017
95,421	3/21/2018	3/21/2017	2017
93,379	11/28/2016	11/10/2014	2014
93,379	11/28/2016	1/15/2016	2016
93,379	11/28/2016	1/15/2016	2016
93,379	11/28/2016	4/7/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/31/2014	2014
30,814	10/27/2016	10/31/2014	2014
30,814	10/27/2016	4/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	4/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	4/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	10/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	10/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	10/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	4/29/2016	2016
30,814	10/27/2016	4/29/2016	2016
30,814	10/27/2016	4/29/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/27/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/27/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/27/2016	2016
269,427	2/20/2017	3/19/2014	2014
54,798	12/19/2016	10/11/2016	2016
54,798	12/19/2016	10/11/2016	2016
54,798	12/19/2016	10/11/2016	2016
143,559	12/6/2016	11/25/2016	2016
94,369	3/9/2017	11/4/2015	2015
94,369	3/9/2017	11/4/2015	2015
94,369	3/9/2017	11/4/2015	2015
40,395	3/2/2017	10/22/2014	2014
40,395	3/2/2017	10/22/2014	2014
40,395	3/2/2017	3/19/2015	2015
40,395	3/2/2017	3/19/2015	2015
40,395	3/2/2017	3/19/2015	2015
40,395	3/2/2017	11/16/2015	2015
40,395	3/2/2017	11/16/2015	2015

40,395	3/2/2017	11/16/2015	2015
40,395	3/2/2017	4/4/2016	2016
40,395	3/2/2017	4/4/2016	2016
40,395	3/2/2017	4/4/2016	2016
40,395	3/2/2017	10/21/2016	2016
40,395	3/2/2017	10/21/2016	2016
40,395	3/2/2017	10/21/2016	2016
40,395	3/2/2017	3/2/2017	2017
40,395	3/2/2017	3/2/2017	2017
40,395	3/2/2017	3/2/2017	2017
54,671	3/9/2017	10/27/2014	2014
54,671	3/9/2017	10/27/2014	2014
54,671	3/9/2017	4/21/2015	2015
54,671	3/9/2017	4/21/2015	2015
54,671	3/9/2017	4/21/2015	2015
54,671	3/9/2017	10/31/2015	2015
54,671	3/9/2017	10/31/2015	2015
54,671	3/9/2017	10/31/2015	2015
54,671	3/9/2017	4/13/2016	2016
54,671	3/9/2017	4/13/2016	2016
54,671	3/9/2017	4/13/2016	2016
54,671	3/9/2017	10/21/2016	2016
54,671	3/9/2017	10/21/2016	2016
54,671	3/9/2017	10/21/2016	2016
145,338	12/19/2016	12/4/2014	2014
145,338	12/19/2016	12/4/2014	2014
58,802	2/14/2017	11/3/2014	2014
58,802	2/14/2017	11/3/2014	2014
58,802	2/14/2017	4/21/2015	2015
58,802	2/14/2017	4/21/2015	2015
58,802	2/14/2017	4/21/2015	2015
58,802	2/14/2017	11/3/2015	2015
58,802	2/14/2017	11/3/2015	2015
58,802	2/14/2017	11/3/2015	2015
58,802	2/14/2017	6/6/2016	2016
68,863	1/19/2017	6/9/2015	2015
68,863	1/19/2017	4/20/2016	2016
108,662	3/7/2017	4/21/2015	2015
108,662	3/7/2017	4/21/2015	2015
108,662	3/7/2017	4/21/2015	2015
108,662	3/7/2017	4/21/2016	2016
108,662	3/7/2017	4/21/2016	2016
108,662	3/7/2017	4/21/2016	2016
136,401	5/22/2015	3/17/2014	2014
136,401	5/22/2015	3/17/2014	2014
5,772	7/3/2014	7/3/2014	2014
5,772	7/3/2014	7/3/2014	2014
77,996	3/20/2014	3/20/2014	2014
77,996	3/20/2014	3/20/2014	2014
77,996	3/20/2014	3/20/2014	2014

205,310	3/7/2017	11/20/2015	2015
205,310	3/7/2017	11/20/2015	2015
205,310	3/7/2017	11/20/2015	2015
205,310	3/7/2017	4/18/2016	2016
205,310	3/7/2017	4/18/2016	2016
38,346	3/18/2017	4/16/2015	2015
10,035	12/10/2014	12/30/2014	2014
18,312	2/22/2017	3/31/2015	2015
18,312	2/22/2017	3/31/2015	2015
34,202	10/25/2016	5/2/2016	2016
34,202	10/25/2016	5/2/2016	2016
34,202	10/25/2016	5/2/2016	2016
34,202	10/25/2016	10/25/2016	2016
34,202	10/25/2016	10/25/2016	2016
34,202	10/25/2016	10/25/2016	2016
56,979	2/27/2017	10/27/2016	2016
25,882	10/8/2014	10/7/2014	2014
39,066	3/29/2016	3/30/2015	2015
39,066	3/29/2016	3/30/2015	2015
182,951	4/1/2014	4/7/2014	2014
8,054	11/27/2014	11/27/2014	2014
25,768	12/2/2016	4/3/2014	2014
25,768	12/2/2016	10/24/2014	2014
25,768	12/2/2016	4/24/2015	2015
25,768	12/2/2016	10/26/2015	2015
25,768	12/2/2016	10/26/2015	2015
25,768	12/2/2016	4/13/2016	2016
25,768	12/2/2016	4/13/2016	2016
25,768	12/2/2016	4/13/2016	2016
25,768	12/2/2016	10/3/2016	2016
25,768	12/2/2016	10/3/2016	2016
25,768	12/2/2016	11/2/2016	2016
25,768	12/2/2016	11/2/2016	2016
25,768	12/2/2016	11/2/2016	2016
66,059	12/21/2016	11/6/2014	2014
66,059	12/21/2016	11/6/2014	2014
66,059	12/21/2016	11/6/2014	2014
66,059	12/21/2016	4/7/2015	2015
66,059	12/21/2016	4/7/2015	2015
66,059	12/21/2016	4/7/2015	2015
15,651	4/8/2014	4/8/2014	2014
15,651	4/8/2014	4/8/2014	2014
15,651	4/8/2014	4/8/2014	2014
66,747	2/16/2017	11/10/2014	2014
66,747	2/16/2017	11/10/2014	2014
66,747	2/16/2017	3/17/2015	2015
66,747	2/16/2017	3/17/2015	2015
66,747	2/16/2017	11/10/2015	2015
66,747	2/16/2017	11/10/2015	2015
66,747	2/16/2017	11/10/2015	2015

66,747	2/16/2017	3/31/2016	2016
66,747	2/16/2017	3/31/2016	2016
66,747	2/16/2017	3/31/2016	2016
66,747	2/16/2017	10/25/2016	2016
66,747	2/16/2017	10/25/2016	2016
66,747	2/16/2017	10/25/2016	2016
28,353	3/21/2016	9/24/2014	2014
28,353	3/21/2016	11/3/2014	2014
28,353	3/21/2016	11/3/2014	2014
28,353	3/21/2016	4/27/2015	2015
28,353	3/21/2016	4/27/2015	2015
28,353	3/21/2016	4/27/2015	2015
28,353	3/21/2016	10/31/2015	2015
28,353	3/21/2016	10/31/2015	2015
28,353	3/21/2016	10/31/2015	2015
39,305	4/5/2016	4/5/2016	2016
39,305	4/5/2016	4/5/2016	2016
39,305	4/5/2016	4/5/2016	2016
76,146	12/21/2016	4/22/2014	2014
76,146	12/21/2016	4/22/2014	2014
76,146	12/21/2016	4/22/2014	2014
76,146	12/21/2016	11/3/2014	2014
76,146	12/21/2016	11/3/2014	2014
76,146	12/21/2016	11/3/2014	2014
76,146	12/21/2016	4/21/2015	2015
76,146	12/21/2016	4/21/2015	2015
76,146	12/21/2016	4/21/2015	2015
76,146	12/21/2016	11/3/2015	2015
76,146	12/21/2016	11/3/2015	2015
76,146	12/21/2016	4/14/2016	2016
76,146	12/21/2016	4/14/2016	2016
76,146	12/21/2016	4/14/2016	2016
76,146	12/21/2016	10/25/2016	2016
76,146	12/21/2016	10/25/2016	2016
76,146	12/21/2016	10/25/2016	2016
40,448	9/23/2016	5/20/2015	2015
40,448	9/23/2016	5/20/2015	2015
40,448	9/23/2016	5/20/2015	2015
139,794	3/6/2017	4/23/2014	2014
139,794	3/6/2017	5/21/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/15/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/15/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/15/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/19/2015	2015
139,794	3/6/2017	6/15/2016	2016
139,794	3/6/2017	11/7/2016	2016
139,794	3/6/2017	11/7/2016	2016
139,794	3/6/2017	11/7/2016	2016
262,395	6/5/2016	4/25/2014	2014
73,224	3/22/2016	4/28/2014	2014

73,224	3/22/2016	4/28/2014	2014
175,122	8/19/2015	6/26/2014	2014
175,122	8/19/2015	8/19/2015	2015
93,554	12/11/2015	8/14/2014	2014
93,554	12/11/2015	8/14/2014	2014
83,223	5/12/2014	5/15/2014	2014
36,194	11/18/2014	5/9/2014	2014
36,194	11/18/2014	11/18/2014	2014
47,477	1/6/2016	1/22/2015	2015
47,477	1/6/2016	1/22/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/20/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/20/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/20/2015	2015
47,477	1/6/2016	10/30/2015	2015
47,477	1/6/2016	10/30/2015	2015
47,477	1/6/2016	10/30/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/12/2016	2016
47,477	1/6/2016	4/12/2016	2016
47,477	1/6/2016	4/12/2016	2016
47,477	1/6/2016	11/2/2016	2016
47,477	1/6/2016	11/2/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/20/2014	2014
31,476	10/27/2016	10/20/2014	2014
31,476	10/27/2016	3/30/2015	2015
31,476	10/27/2016	3/30/2015	2015
31,476	10/27/2016	10/24/2015	2015
31,476	10/27/2016	4/13/2016	2016
31,476	10/27/2016	4/13/2016	2016
31,476	10/27/2016	4/13/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/27/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/27/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/27/2016	2016
57,667	8/16/2016	8/16/2016	2016
51,860	11/15/2016	1/5/2015	2015
51,860	11/15/2016	1/5/2015	2015
96,893	12/8/2016	4/9/2015	2015
60,463	11/28/2016	9/15/2016	2016
268,030	5/14/2014	5/14/2014	2014
51,752	2/27/2017	11/5/2014	2014
51,752	2/27/2017	5/6/2015	2015
51,752	2/27/2017	5/6/2015	2015
51,752	2/27/2017	5/6/2015	2015
51,752	2/27/2017	10/15/2015	2015
51,752	2/27/2017	10/15/2015	2015
51,752	2/27/2017	10/15/2015	2015
51,752	2/27/2017	4/6/2016	2016
51,752	2/27/2017	4/6/2016	2016
51,752	2/27/2017	4/6/2016	2016
51,752	2/27/2017	10/24/2016	2016
51,752	2/27/2017	10/24/2016	2016

51,752	2/27/2017	10/24/2016	2016
121,230	2/27/2017	11/7/2014	2014
121,230	2/27/2017	11/7/2014	2014
121,230	2/27/2017	5/7/2015	2015
121,230	2/27/2017	5/7/2015	2015
121,230	2/27/2017	5/7/2015	2015
121,230	2/27/2017	10/16/2015	2015
121,230	2/27/2017	10/16/2015	2015
121,230	2/27/2017	10/16/2015	2015
121,230	2/27/2017	12/10/2015	2015
121,230	2/27/2017	4/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	4/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	4/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	4/26/2016	2016
121,230	2/27/2017	7/13/2016	2016
121,230	2/27/2017	10/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	10/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	10/21/2016	2016
23,537	2/3/2017	10/30/2014	2014
23,537	2/3/2017	10/30/2014	2014
23,537	2/3/2017	10/30/2014	2014
23,537	2/3/2017	4/24/2015	2015
23,537	2/3/2017	4/24/2015	2015
23,537	2/3/2017	4/24/2015	2015
23,537	2/3/2017	10/26/2015	2015
23,537	2/3/2017	10/26/2015	2015
23,537	2/3/2017	10/26/2015	2015
23,537	2/3/2017	4/11/2016	2016
23,537	2/3/2017	4/11/2016	2016
23,537	2/3/2017	4/11/2016	2016
23,537	2/3/2017	11/1/2016	2016
23,537	2/3/2017	11/1/2016	2016
23,537	2/3/2017	11/1/2016	2016
57,971	12/8/2015	9/23/2014	2014
57,971	12/8/2015	11/13/2014	2014
57,971	12/8/2015	11/13/2014	2014
77,113	2/7/2017	11/27/2014	2014
77,113	2/7/2017	11/27/2014	2014
77,113	2/7/2017	11/27/2014	2014
77,113	2/7/2017	3/27/2015	2015
77,113	2/7/2017	3/27/2015	2015
77,113	2/7/2017	5/22/2015	2015
77,113	2/7/2017	8/11/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	4/19/2016	2016
77,113	2/7/2017	4/19/2016	2016
77,113	2/7/2017	4/19/2016	2016

77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
103,918	1/13/2016	10/27/2014	2014
103,918	1/13/2016	10/27/2014	2014
103,918	1/13/2016	10/27/2014	2014
59,482	10/17/2016	11/3/2014	2014
59,482	10/17/2016	11/3/2014	2014
59,482	10/17/2016	11/3/2014	2014
59,482	10/17/2016	5/7/2015	2015
59,482	10/17/2016	5/7/2015	2015
59,482	10/17/2016	5/7/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	5/9/2016	2016
59,482	10/17/2016	10/17/2016	2016
59,482	10/17/2016	10/17/2016	2016
59,482	10/17/2016	10/17/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/24/2014	2014
69,338	12/19/2016	10/24/2014	2014
69,338	12/19/2016	4/9/2015	2015
69,338	12/19/2016	4/9/2015	2015
69,338	12/19/2016	4/9/2015	2015
69,338	12/19/2016	10/26/2015	2015
69,338	12/19/2016	10/26/2015	2015
69,338	12/19/2016	10/26/2015	2015
69,338	12/19/2016	4/11/2016	2016
69,338	12/19/2016	4/11/2016	2016
69,338	12/19/2016	4/11/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/3/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/6/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/6/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/6/2016	2016
297,637	10/27/2016	2/5/2015	2015
297,637	10/27/2016	4/23/2015	2015
125,500	8/10/2016	8/21/2014	2014
125,500	8/10/2016	6/30/2015	2015
162,269	3/17/2015	6/3/2014	2014
162,269	3/17/2015	7/10/2014	2014
251,005	3/31/2017	9/25/2014	2014
88,775	10/19/2015	6/4/2014	2014
35,917	9/23/2015	12/30/2014	2014
35,917	9/23/2015	5/11/2015	2015
35,917	9/23/2015	5/11/2015	2015
35,917	9/23/2015	5/11/2015	2015
24,746	5/11/2016	4/22/2015	2015
24,746	5/11/2016	4/22/2015	2015
24,746	5/11/2016	10/27/2015	2015

24,746	5/11/2016	10/27/2015	2015
62,146	2/7/2017	2/11/2016	2016
178,601	1/6/2017	11/12/2014	2014
178,601	1/6/2017	11/12/2014	2014
178,601	1/6/2017	5/29/2015	2015
178,601	1/6/2017	11/24/2015	2015
34,412	11/27/2015	11/13/2014	2014
34,412	11/27/2015	11/13/2014	2014
34,412	11/27/2015	4/27/2015	2015
34,412	11/27/2015	11/27/2015	2015
111,288	1/10/2017	10/14/2014	2014
111,288	1/10/2017	10/14/2014	2014
9,471	11/7/2016	11/12/2015	2015
93,667	1/26/2017	10/29/2014	2014
93,667	1/26/2017	10/29/2014	2014
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	11/11/2015	2015
93,667	1/26/2017	11/11/2015	2015
93,667	1/26/2017	11/11/2015	2015
93,667	1/26/2017	4/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	4/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	4/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	7/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	11/25/2016	2016
93,667	1/26/2017	1/26/2017	2017
31,642	1/7/2016	1/16/2015	2015
15,825	1/16/2017	10/19/2015	2015
15,825	1/16/2017	10/19/2015	2015
15,825	1/16/2017	4/8/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/8/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/8/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/11/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/11/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/11/2016	2016
15,825	1/16/2017	10/25/2016	2016
15,825	1/16/2017	10/25/2016	2016
15,825	1/16/2017	10/25/2016	2016
82,908	12/31/2016	5/22/2015	2015
19,244	6/27/2016	12/2/2014	2014



19,244	6/27/2016	12/2/2014	2014
157,006	12/16/2016	7/3/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	5/19/2015	2015
134,309	11/4/2016	5/19/2015	2015
134,309	11/4/2016	5/19/2015	2015
60,493	3/17/2017	10/2/2014	2014
60,493	3/17/2017	10/2/2014	2014
60,493	3/17/2017	10/8/2014	2014
60,493	3/17/2017	5/6/2015	2015
60,493	3/17/2017	5/6/2015	2015
60,493	3/17/2017	5/6/2015	2015
60,493	3/17/2017	11/4/2015	2015
60,493	3/17/2017	11/4/2015	2015
60,493	3/17/2017	11/4/2015	2015
60,493	3/17/2017	4/5/2016	2016
60,493	3/17/2017	4/5/2016	2016
60,493	3/17/2017	4/5/2016	2016
60,493	3/17/2017	10/6/2016	2016
60,493	3/17/2017	11/9/2016	2016
60,493	3/17/2017	11/9/2016	2016
60,493	3/17/2017	3/10/2017	2017
60,493	3/17/2017	3/17/2017	2017
60,493	3/17/2017	3/17/2017	2017
60,493	3/17/2017	3/17/2017	2017
29,842	6/27/2014	6/26/2014	2014
29,842	6/27/2014	6/26/2014	2014
238,851	6/25/2014	6/25/2014	2014
86,073	6/25/2014	6/25/2014	2014
86,073	6/25/2014	6/25/2014	2014
199,733	2/6/2017	10/20/2014	2014
199,733	2/6/2017	10/20/2014	2014
199,733	2/6/2017	5/4/2015	2015
199,733	2/6/2017	5/4/2015	2015
199,733	2/6/2017	5/4/2015	2015
199,733	2/6/2017	7/7/2015	2015
199,733	2/6/2017	10/21/2015	2015
199,733	2/6/2017	10/21/2015	2015
199,733	2/6/2017	3/22/2016	2016
199,733	2/6/2017	8/12/2016	2016
199,733	2/6/2017	9/15/2016	2016
199,733	2/6/2017	9/15/2016	2016
199,733	2/6/2017	10/31/2016	2016
199,733	2/6/2017	10/31/2016	2016
115,038	10/4/2016	4/20/2015	2015
170,605	6/27/2014	6/27/2014	2014
170,605	6/27/2014	6/27/2014	2014

6,664	6/30/2014	6/30/2014	2014
82,825	12/15/2014	7/4/2014	2014
82,825	12/15/2014	8/11/2014	2014
120,353	7/2/2014	7/2/2014	2014
101,823	1/9/2017	10/5/2015	2015
45,886	1/13/2017	4/21/2015	2015
45,886	1/13/2017	4/21/2015	2015
45,886	1/13/2017	4/21/2015	2015
75,204	7/4/2014	7/4/2014	2014
95,619	3/15/2017	1/30/2015	2015
95,619	3/15/2017	1/30/2015	2015
95,619	3/15/2017	1/30/2015	2015
95,619	3/15/2017	4/21/2015	2015
95,619	3/15/2017	4/21/2015	2015
95,619	3/15/2017	4/21/2015	2015
95,619	3/15/2017	11/20/2015	2015
95,619	3/15/2017	11/20/2015	2015
95,619	3/15/2017	11/20/2015	2015
90,741	2/8/2016	10/9/2015	2015
19,854	10/12/2016	10/9/2014	2014
19,854	10/12/2016	10/9/2014	2014
9,124	11/12/2014	11/5/2014	2014
9,124	11/12/2014	11/5/2014	2014
60,233	2/9/2017	10/30/2014	2014
60,233	2/9/2017	4/8/2015	2015
60,233	2/9/2017	4/8/2015	2015
60,233	2/9/2017	4/8/2015	2015
314,329	10/26/2016	7/16/2014	2014
314,329	10/26/2016	7/16/2014	2014
314,329	10/26/2016	11/10/2014	2014
314,329	10/26/2016	6/3/2015	2015
314,329	10/26/2016	11/3/2015	2015
314,329	10/26/2016	6/28/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/30/2014	2014
25,124	10/24/2016	10/30/2014	2014
25,124	10/24/2016	4/22/2015	2015
25,124	10/24/2016	4/22/2015	2015
25,124	10/24/2016	4/22/2015	2015
25,124	10/24/2016	10/27/2015	2015
25,124	10/24/2016	10/27/2015	2015
25,124	10/24/2016	10/27/2015	2015
25,124	10/24/2016	4/8/2016	2016
25,124	10/24/2016	4/8/2016	2016
25,124	10/24/2016	4/8/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/24/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/24/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/24/2016	2016
119,735	1/19/2016	11/19/2014	2014
119,735	1/19/2016	11/19/2014	2014
119,735	1/19/2016	5/15/2015	2015

43,246	3/10/2017	10/27/2014	2014
43,246	3/10/2017	11/13/2014	2014
43,246	3/10/2017	11/13/2014	2014
43,246	3/10/2017	4/13/2015	2015
43,246	3/10/2017	10/12/2015	2015
43,246	3/10/2017	4/6/2016	2016
43,246	3/10/2017	10/12/2016	2016
86,944	12/27/2016	11/3/2014	2014
86,944	12/27/2016	11/3/2014	2014
86,944	12/27/2016	4/23/2015	2015
86,944	12/27/2016	4/23/2015	2015
86,944	12/27/2016	11/3/2015	2015
86,944	12/27/2016	4/7/2016	2016
86,944	12/27/2016	11/16/2016	2016
127,387	7/18/2014	7/18/2014	2014
57,709	7/25/2014	7/25/2014	2014
42,478	8/12/2016	10/30/2014	2014
42,478	8/12/2016	10/30/2014	2014
42,478	8/12/2016	10/30/2014	2014
43,920	4/28/2016	11/3/2014	2014
43,920	4/28/2016	11/3/2014	2014
85,068	2/1/2017	4/24/2015	2015
85,068	2/1/2017	4/24/2015	2015
85,068	2/1/2017	4/24/2015	2015
85,068	2/1/2017	10/26/2015	2015
85,068	2/1/2017	10/26/2015	2015
85,068	2/1/2017	10/26/2015	2015
85,068	2/1/2017	3/17/2016	2016
85,068	2/1/2017	5/2/2016	2016
85,068	2/1/2017	5/2/2016	2016
85,068	2/1/2017	10/5/2016	2016
85,068	2/1/2017	11/2/2016	2016
85,068	2/1/2017	11/2/2016	2016
55,772	4/12/2016	11/20/2014	2014
55,772	4/12/2016	11/20/2014	2014
55,772	4/12/2016	11/25/2014	2014
55,772	4/12/2016	11/25/2014	2014
23,523	12/29/2016	11/14/2014	2014
23,523	12/29/2016	11/14/2014	2014
23,523	12/29/2016	4/23/2015	2015
23,523	12/29/2016	4/23/2015	2015
23,523	12/29/2016	4/23/2015	2015
23,523	12/29/2016	10/16/2015	2015
23,523	12/29/2016	4/15/2016	2016
23,523	12/29/2016	4/15/2016	2016
23,523	12/29/2016	4/15/2016	2016
23,523	12/29/2016	10/14/2016	2016
23,523	12/29/2016	10/14/2016	2016
23,523	12/29/2016	10/14/2016	2016
146,361	2/1/2017	1/7/2015	2015

146,361	2/1/2017	1/7/2015	2015
146,361	2/1/2017	12/9/2015	2015
146,361	2/1/2017	12/13/2016	2016
146,361	2/1/2017	12/13/2016	2016
146,361	2/1/2017	12/13/2016	2016
173,415	9/21/2016	8/5/2014	2014
173,415	9/21/2016	10/30/2014	2014
173,415	9/21/2016	10/30/2014	2014
173,415	9/21/2016	10/30/2014	2014
173,415	9/21/2016	4/22/2015	2015
173,415	9/21/2016	4/22/2015	2015
173,415	9/21/2016	4/22/2015	2015
173,415	9/21/2016	11/3/2015	2015
173,415	9/21/2016	11/3/2015	2015
173,415	9/21/2016	11/3/2015	2015
173,415	9/21/2016	4/14/2016	2016
173,415	9/21/2016	4/14/2016	2016
15,235	7/8/2016	8/5/2014	2014
15,235	7/8/2016	8/5/2014	2014
76,695	2/14/2017	1/30/2015	2015
76,695	2/14/2017	1/30/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/23/2014	2014
78,700	11/9/2016	4/16/2015	2015
78,700	11/9/2016	4/16/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/31/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/31/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/31/2015	2015
78,700	11/9/2016	5/27/2016	2016
78,700	11/9/2016	5/27/2016	2016
78,700	11/9/2016	5/27/2016	2016
78,700	11/9/2016	11/2/2016	2016
78,700	11/9/2016	11/2/2016	2016
57,923	12/21/2016	2/27/2015	2015
57,923	12/21/2016	2/27/2015	2015
50,193	12/20/2016	3/27/2015	2015
50,193	12/20/2016	3/27/2015	2015
50,193	12/20/2016	10/24/2015	2015
50,193	12/20/2016	10/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	4/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	4/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	4/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	10/27/2015	2015
29,237	11/1/2016	10/27/2015	2015
29,237	11/1/2016	5/6/2016	2016
29,237	11/1/2016	5/6/2016	2016
29,237	11/1/2016	5/6/2016	2016
29,237	11/1/2016	11/1/2016	2016
29,237	11/1/2016	11/1/2016	2016
29,237	11/1/2016	11/1/2016	2016
49,423	1/24/2017	12/30/2014	2014

49,423	1/24/2017	2/29/2016	2016
49,423	1/24/2017	2/29/2016	2016
49,423	1/24/2017	2/29/2016	2016
49,423	1/24/2017	10/14/2016	2016
5,800	11/13/2014	11/27/2014	2014
98,392	10/14/2016	10/16/2014	2014
98,392	10/14/2016	10/16/2014	2014
98,392	10/14/2016	4/3/2015	2015
98,392	10/14/2016	4/3/2015	2015
98,392	10/14/2016	4/3/2015	2015
98,392	10/14/2016	10/2/2015	2015
98,392	10/14/2016	4/1/2016	2016
98,392	10/14/2016	10/14/2016	2016
126,811	11/5/2015	10/30/2015	2015
126,811	11/5/2015	10/30/2015	2015
60,478	3/7/2017	11/16/2016	2016
60,478	3/7/2017	11/16/2016	2016
99,842	1/12/2017	4/7/2015	2015
99,842	1/12/2017	4/7/2015	2015
99,842	1/12/2017	4/7/2015	2015
51,162	3/10/2017	11/20/2014	2014
51,162	3/10/2017	11/20/2014	2014
51,162	3/10/2017	5/11/2015	2015
51,162	3/10/2017	5/11/2015	2015
51,162	3/10/2017	5/11/2015	2015
51,162	3/10/2017	10/16/2015	2015
51,162	3/10/2017	10/16/2015	2015
51,162	3/10/2017	10/16/2015	2015
51,162	3/10/2017	1/15/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/11/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/11/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/11/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/21/2016	2016
51,162	3/10/2017	10/12/2016	2016
51,162	3/10/2017	10/12/2016	2016
51,162	3/10/2017	10/12/2016	2016
51,162	3/10/2017	12/23/2016	2016
179,310	8/27/2014	8/27/2014	2014
101,926	2/3/2017	1/21/2015	2015
101,926	2/3/2017	1/21/2015	2015
101,926	2/3/2017	1/31/2017	2017
52,821	11/2/2016	11/2/2016	2016
197,800	2/13/2017	2/13/2017	2017
90,248	9/5/2014	9/12/2014	2014
61,838	2/20/2017	11/21/2014	2014
61,838	2/20/2017	4/23/2015	2015
61,838	2/20/2017	4/23/2015	2015
61,838	2/20/2017	4/23/2015	2015
82,363	10/13/2016	11/26/2014	2014
82,363	10/13/2016	11/26/2014	2014

82,363	10/13/2016	11/26/2014	2014
123,095	2/16/2017	6/17/2015	2015
123,095	2/16/2017	6/17/2015	2015
123,095	2/16/2017	2/16/2017	2017
66,731	9/16/2016	12/17/2014	2014
26,406	6/24/2015	6/24/2015	2015
26,406	6/24/2015	6/24/2015	2015
178,042	9/12/2014	9/12/2014	2014
61,384	11/27/2015	11/10/2014	2014
155,972	2/22/2017	9/19/2014	2014
15,117	12/12/2016	11/11/2014	2014
15,117	12/12/2016	11/11/2014	2014
39,425	2/13/2017	10/26/2015	2015
39,425	2/13/2017	10/17/2016	2016
141,100	1/26/2017	9/23/2014	2014
72,690	2/28/2017	10/26/2016	2016
72,690	2/28/2017	10/26/2016	2016
72,690	2/28/2017	10/26/2016	2016
14,619	5/7/2015	10/9/2014	2014
57,903	11/6/2015	9/29/2014	2014
57,903	11/6/2015	9/29/2014	2014
189,091	9/29/2014	9/29/2014	2014
49,006	8/31/2016	11/6/2015	2015
49,006	8/31/2016	11/6/2015	2015
49,006	8/31/2016	11/6/2015	2015
51,641	2/1/2017	10/22/2015	2015
51,641	2/1/2017	10/22/2015	2015
51,641	2/1/2017	4/14/2016	2016
51,641	2/1/2017	4/14/2016	2016
51,641	2/1/2017	4/14/2016	2016
51,641	2/1/2017	10/26/2016	2016
51,641	2/1/2017	10/26/2016	2016
51,641	2/1/2017	10/26/2016	2016
110,078	11/22/2016	5/10/2016	2016
110,078	11/22/2016	5/10/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/14/2014	2014
36,020	10/5/2016	5/7/2015	2015
36,020	10/5/2016	10/23/2015	2015
36,020	10/5/2016	10/23/2015	2015
36,020	10/5/2016	5/12/2016	2016
36,020	10/5/2016	5/12/2016	2016
36,020	10/5/2016	5/12/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
11,737	10/24/2016	12/16/2014	2014
22,955	11/15/2016	4/23/2015	2015
22,955	11/15/2016	4/23/2015	2015
22,955	11/15/2016	4/23/2015	2015
22,955	11/15/2016	4/29/2016	2016

22,955	11/15/2016	11/16/2016	2016
53,207	4/15/2016	10/9/2014	2014
99,805	1/27/2017	10/27/2014	2014
99,805	1/27/2017	7/15/2015	2015
99,805	1/27/2017	8/4/2016	2016
99,805	1/27/2017	11/30/2016	2016
99,805	1/27/2017	11/30/2016	2016
99,805	1/27/2017	11/30/2016	2016
112,097	10/9/2014	10/9/2014	2014
59,150	12/15/2016	11/13/2014	2014
59,150	12/15/2016	11/13/2014	2014
59,150	12/15/2016	11/13/2014	2014
36,847	10/13/2014	10/13/2014	2014
91,111	2/3/2017	10/30/2014	2014
91,111	2/3/2017	10/30/2014	2014
91,111	2/3/2017	10/30/2014	2014
91,111	2/3/2017	2/9/2015	2015
91,111	2/3/2017	10/27/2015	2015
91,111	2/3/2017	10/27/2015	2015
26,837	5/4/2016	3/31/2015	2015
89,214	3/21/2017	3/21/2017	2017
89,214	3/21/2017	3/21/2017	2017
18,785	6/24/2016	10/24/2014	2014
20,256	10/24/2016	3/27/2015	2015
20,256	10/24/2016	3/27/2015	2015
20,256	10/24/2016	11/4/2015	2015
20,256	10/24/2016	11/4/2015	2015
20,256	10/24/2016	11/4/2015	2015
20,256	10/24/2016	4/25/2016	2016
20,256	10/24/2016	4/25/2016	2016
20,256	10/24/2016	4/25/2016	2016
20,256	10/24/2016	10/24/2016	2016
20,256	10/24/2016	10/24/2016	2016
20,256	10/24/2016	10/24/2016	2016
59,203	10/26/2016	4/3/2015	2015
59,203	10/26/2016	4/3/2015	2015
59,203	10/26/2016	4/3/2015	2015
59,203	10/26/2016	11/10/2015	2015
59,203	10/26/2016	11/10/2015	2015
59,203	10/26/2016	11/10/2015	2015
59,203	10/26/2016	4/7/2016	2016
59,203	10/26/2016	4/7/2016	2016
59,203	10/26/2016	4/7/2016	2016
59,203	10/26/2016	10/26/2016	2016
59,203	10/26/2016	10/26/2016	2016
59,203	10/26/2016	10/26/2016	2016
58,170	3/9/2017	11/7/2014	2014
58,170	3/9/2017	11/21/2014	2014
14,548	10/25/2016	11/7/2014	2014
14,548	10/25/2016	11/7/2014	2014

22,772	3/10/2017	11/7/2014	2014
22,772	3/10/2017	11/10/2016	2016
99,608	10/10/2016	7/20/2016	2016
33,525	1/30/2017	10/24/2016	2016
33,525	1/30/2017	10/24/2016	2016
33,525	1/30/2017	10/24/2016	2016
180,865	11/2/2016	7/1/2016	2016
27,131	5/2/2016	4/16/2015	2015
27,131	5/2/2016	4/16/2015	2015
27,131	5/2/2016	10/23/2015	2015
27,131	5/2/2016	10/23/2015	2015
27,131	5/2/2016	10/23/2015	2015
27,131	5/2/2016	4/6/2016	2016
27,131	5/2/2016	4/6/2016	2016
27,131	5/2/2016	4/6/2016	2016
36,694	10/7/2015	10/30/2014	2014
36,694	10/7/2015	10/30/2014	2014
36,694	10/7/2015	4/21/2015	2015
36,694	10/7/2015	4/21/2015	2015
36,694	10/7/2015	4/21/2015	2015
36,694	10/7/2015	10/27/2015	2015
36,694	10/7/2015	10/27/2015	2015
36,694	10/7/2015	10/27/2015	2015
216,111	10/19/2016	12/15/2014	2014
216,111	10/19/2016	4/27/2015	2015
216,111	10/19/2016	11/25/2015	2015
216,111	10/19/2016	4/25/2016	2016
216,111	10/19/2016	4/25/2016	2016
216,111	10/19/2016	10/19/2016	2016
22,584	12/8/2016	3/27/2015	2015
22,584	12/8/2016	3/27/2015	2015
22,584	12/8/2016	3/27/2015	2015
22,584	12/8/2016	11/5/2015	2015
22,584	12/8/2016	11/5/2015	2015
22,584	12/8/2016	11/5/2015	2015
22,584	12/8/2016	4/25/2016	2016
22,584	12/8/2016	4/25/2016	2016
22,584	12/8/2016	4/25/2016	2016
22,584	12/8/2016	10/24/2016	2016
22,584	12/8/2016	10/24/2016	2016
22,584	12/8/2016	10/24/2016	2016
148,300	5/11/2015	5/22/2015	2015
24,353	1/12/2017	10/20/2015	2015
1,859	11/10/2014	11/10/2014	2014
1,859	11/10/2014	11/10/2014	2014
1,859	11/10/2014	11/10/2014	2014
129,436	3/6/2017	5/12/2016	2016
41,094	10/24/2016	12/4/2014	2014
41,094	10/24/2016	4/10/2015	2015
41,094	10/24/2016	4/10/2015	2015



41,094	10/24/2016	4/10/2015	2015
41,094	10/24/2016	10/29/2015	2015
41,094	10/24/2016	10/29/2015	2015
41,094	10/24/2016	3/30/2016	2016
41,094	10/24/2016	3/30/2016	2016
41,094	10/24/2016	3/30/2016	2016
41,094	10/24/2016	10/3/2016	2016
41,094	10/24/2016	10/24/2016	2016
62,255	10/11/2016	3/17/2015	2015
62,378	3/10/2017	11/3/2015	2015
62,378	3/10/2017	11/3/2015	2015
62,378	3/10/2017	11/3/2015	2015
5,912	4/8/2015	11/26/2014	2014
5,912	4/8/2015	4/7/2015	2015
5,912	4/8/2015	4/7/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/1/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/1/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/1/2015	2015
43,424	12/22/2016	10/31/2015	2015
43,424	12/22/2016	10/31/2015	2015
43,424	12/22/2016	10/31/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	4/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	4/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	11/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	11/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	11/7/2016	2016
14,464	12/13/2016	12/2/2014	2014
14,464	12/13/2016	4/22/2015	2015
14,464	12/13/2016	4/22/2015	2015
14,464	12/13/2016	4/22/2015	2015
14,464	12/13/2016	10/21/2015	2015
14,464	12/13/2016	10/21/2015	2015
14,464	12/13/2016	10/21/2015	2015
6,022	4/8/2015	4/3/2015	2015
6,022	4/8/2015	4/3/2015	2015
23,133	11/25/2016	10/24/2016	2016
23,133	11/25/2016	10/24/2016	2016
63,228	11/9/2016	5/13/2015	2015
50,707	10/21/2016	12/4/2014	2014
50,707	10/21/2016	12/4/2014	2014
50,707	10/21/2016	3/31/2015	2015
43,194	1/3/2017	4/19/2016	2016
10,347	1/18/2017	4/28/2015	2015
68,866	3/9/2017	4/9/2015	2015
68,866	3/9/2017	4/9/2015	2015
68,866	3/9/2017	4/9/2015	2015
68,866	3/9/2017	11/30/2015	2015
189,950	12/5/2014	12/5/2014	2014
69,168	11/16/2016	12/12/2014	2014

69,168	11/16/2016	12/12/2014	2014
69,168	11/16/2016	3/26/2015	2015
69,168	11/16/2016	3/26/2015	2015
69,168	11/16/2016	3/26/2015	2015
69,168	11/16/2016	10/12/2015	2015
69,168	11/16/2016	10/12/2015	2015
69,168	11/16/2016	10/12/2015	2015
6,072	10/25/2016	7/22/2015	2015
115,396	3/3/2017	10/13/2016	2016
81,081	1/19/2016	12/11/2014	2014
79,508	1/5/2017	4/14/2016	2016
79,508	1/5/2017	11/18/2016	2016
32,085	12/19/2016	12/11/2014	2014
32,085	12/19/2016	3/24/2015	2015
32,085	12/19/2016	3/24/2015	2015
32,085	12/19/2016	3/24/2015	2015
32,085	12/19/2016	11/9/2015	2015
32,085	12/19/2016	11/9/2015	2015
32,085	12/19/2016	11/9/2015	2015
32,085	12/19/2016	4/7/2016	2016
32,085	12/19/2016	4/7/2016	2016
32,085	12/19/2016	4/7/2016	2016
211,705	6/15/2016	4/28/2015	2015
211,705	6/15/2016	4/28/2015	2015
211,705	6/15/2016	4/28/2015	2015
254,965	10/6/2016	1/8/2015	2015
254,965	10/6/2016	1/8/2015	2015
254,965	10/6/2016	6/23/2015	2015
254,965	10/6/2016	10/10/2016	2016
254,965	10/6/2016	10/10/2016	2016
254,965	10/6/2016	10/10/2016	2016
82,103	10/26/2016	4/24/2015	2015
82,103	10/26/2016	4/24/2015	2015
82,103	10/26/2016	10/23/2015	2015
82,103	10/26/2016	10/23/2015	2015
82,103	10/26/2016	10/23/2015	2015
82,103	10/26/2016	4/15/2016	2016
82,103	10/26/2016	4/15/2016	2016
82,103	10/26/2016	4/15/2016	2016
82,103	10/26/2016	10/31/2016	2016
82,103	10/26/2016	10/31/2016	2016
82,103	10/26/2016	10/31/2016	2016
31,622	10/23/2015	10/23/2015	2015
31,622	10/23/2015	10/23/2015	2015
31,622	10/23/2015	10/23/2015	2015
38,212	2/14/2017	1/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	1/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	1/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	4/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	4/8/2015	2015

50,716	1/10/2016	1/12/2015	2015
50,716	1/10/2016	1/12/2015	2015
50,716	1/10/2016	10/20/2015	2015
50,716	1/10/2016	10/20/2015	2015
50,716	1/10/2016	10/20/2015	2015
50,716	1/10/2016	3/23/2016	2016
50,716	1/10/2016	3/23/2016	2016
50,716	1/10/2016	3/23/2016	2016
50,716	1/10/2016	11/2/2016	2016
50,716	1/10/2016	11/2/2016	2016
50,716	1/10/2016	11/2/2016	2016
60,368	11/30/2016	12/30/2014	2014
60,368	11/30/2016	12/30/2014	2014
60,368	11/30/2016	12/30/2014	2014
60,368	11/30/2016	12/21/2015	2015
69,394	10/25/2016	10/24/2016	2016
69,394	10/25/2016	10/24/2016	2016
69,394	10/25/2016	10/24/2016	2016
12,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/6/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/6/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/6/2015	2015
57,917	12/28/2016	11/10/2015	2015
57,917	12/28/2016	11/10/2015	2015
57,917	12/28/2016	11/10/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/12/2016	2016
57,917	12/28/2016	5/12/2016	2016
57,917	12/28/2016	5/12/2016	2016
57,917	12/28/2016	10/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	11/6/2015	2015
142,453	1/25/2017	11/6/2015	2015
142,453	1/25/2017	11/6/2015	2015
142,453	1/25/2017	12/11/2015	2015
142,453	1/25/2017	5/9/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/9/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/9/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	6/29/2016	2016
142,453	1/25/2017	9/8/2016	2016
48,182	9/27/2016	1/20/2015	2015
48,182	9/27/2016	1/20/2015	2015
48,181	1/12/2015	1/12/2015	2015
110,290	2/6/2017	1/16/2015	2015
110,290	2/6/2017	1/16/2015	2015
16,122	12/19/2016	7/21/2015	2015
23,129	12/6/2016	9/29/2015	2015
23,129	12/6/2016	9/29/2015	2015
23,129	12/6/2016	11/12/2015	2015

23,129	12/6/2016	4/20/2016	2016
23,129	12/6/2016	4/20/2016	2016
23,129	12/6/2016	4/20/2016	2016
23,129	12/6/2016	12/6/2016	2016
52,224	1/16/2015	1/16/2015	2015
52,224	1/16/2015	1/16/2015	2015
59,872	2/20/2017	1/22/2015	2015
59,872	2/20/2017	1/22/2015	2015
59,872	2/20/2017	4/27/2015	2015
59,872	2/20/2017	2/3/2017	2017
56,234	1/26/2017	1/21/2015	2015
56,234	1/26/2017	3/27/2015	2015
56,234	1/26/2017	3/27/2015	2015
56,234	1/26/2017	3/27/2015	2015
56,234	1/26/2017	11/3/2015	2015
56,234	1/26/2017	11/3/2015	2015
56,234	1/26/2017	11/3/2015	2015
56,234	1/26/2017	4/12/2016	2016
56,234	1/26/2017	4/12/2016	2016
56,234	1/26/2017	4/12/2016	2016
56,234	1/26/2017	11/3/2016	2016
56,234	1/26/2017	11/3/2016	2016
56,234	1/26/2017	11/3/2016	2016
31,988	11/4/2016	11/24/2015	2015
31,988	11/4/2016	11/24/2015	2015
31,988	11/4/2016	4/28/2016	2016
31,988	11/4/2016	11/4/2016	2016
29,395	11/2/2016	9/4/2015	2015
7,521	3/22/2017	1/22/2015	2015
7,521	3/22/2017	3/25/2015	2015
7,521	3/22/2017	3/25/2015	2015
7,521	3/22/2017	10/19/2015	2015
7,521	3/22/2017	10/19/2015	2015
7,521	3/22/2017	10/19/2015	2015
7,521	3/22/2017	4/6/2016	2016
7,521	3/22/2017	4/6/2016	2016
7,521	3/22/2017	4/6/2016	2016
7,521	3/22/2017	10/24/2016	2016
7,521	3/22/2017	10/24/2016	2016
7,521	3/22/2017	10/24/2016	2016
7,521	3/22/2017	3/22/2017	2017
7,521	3/22/2017	3/22/2017	2017
7,521	3/22/2017	3/22/2017	2017
26,250	8/15/2016	1/11/2016	2016
86,905	1/26/2017	1/26/2017	2017
86,905	1/26/2017	1/26/2017	2017
38,162	11/15/2016	11/11/2015	2015
38,162	11/15/2016	3/24/2016	2016
38,162	11/15/2016	3/24/2016	2016
38,162	11/15/2016	3/24/2016	2016

38,162	11/15/2016	11/14/2016	2016
38,162	11/15/2016	11/14/2016	2016
38,162	11/15/2016	11/14/2016	2016
70,173	9/15/2016	5/26/2016	2016
112,707	12/19/2016	9/13/2016	2016
27,924	8/12/2016	10/23/2015	2015
29,158	4/15/2016	4/29/2015	2015
135,427	1/20/2017	2/13/2015	2015
135,427	1/20/2017	2/13/2015	2015
59,808	10/20/2016	4/13/2015	2015
59,808	10/20/2016	4/13/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/16/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/16/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/16/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/20/2016	2016
59,808	10/20/2016	10/20/2016	2016
59,808	10/20/2016	10/20/2016	2016
64,858	6/14/2016	4/7/2016	2016
64,858	6/14/2016	4/7/2016	2016
126,151	2/17/2015	2/17/2015	2015
126,151	2/17/2015	2/17/2015	2015
30,337	11/18/2016	4/14/2016	2016
30,337	11/18/2016	11/18/2016	2016
30,016	10/22/2016	2/27/2015	2015
30,016	10/22/2016	4/29/2015	2015
30,016	10/22/2016	10/16/2015	2015
30,016	10/22/2016	10/16/2015	2015
30,016	10/22/2016	10/16/2015	2015
30,016	10/22/2016	4/25/2016	2016
30,016	10/22/2016	4/25/2016	2016
30,016	10/22/2016	4/25/2016	2016
30,016	10/22/2016	10/22/2016	2016
19,333	12/8/2016	10/24/2015	2015
19,333	12/8/2016	4/12/2016	2016
19,333	12/8/2016	4/12/2016	2016
19,333	12/8/2016	4/12/2016	2016
19,333	12/8/2016	10/13/2016	2016
26,948	10/20/2016	3/5/2015	2015
26,948	10/20/2016	3/5/2015	2015
26,948	10/20/2016	5/11/2015	2015
26,948	10/20/2016	5/11/2015	2015
270,440	2/19/2015	2/20/2015	2015
270,440	2/19/2015	2/20/2015	2015
65,840	1/5/2017	3/4/2015	2015
65,840	1/5/2017	3/4/2015	2015
65,840	1/5/2017	4/9/2015	2015
65,840	1/5/2017	4/9/2015	2015
65,840	1/5/2017	11/3/2015	2015
65,840	1/5/2017	11/3/2015	2015
65,840	1/5/2017	11/3/2015	2015

6,333	2/27/2015	2/27/2015	2015
6,333	2/27/2015	2/27/2015	2015
35,497	12/15/2016	12/20/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/6/2015	2015
18,767	3/14/2017	11/6/2015	2015
18,767	3/14/2017	5/17/2016	2016
18,767	3/14/2017	5/17/2016	2016
18,767	3/14/2017	5/17/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	3/14/2017	2017
18,767	3/14/2017	3/14/2017	2017
18,767	3/14/2017	3/14/2017	2017
46,080	2/27/2017	10/19/2015	2015
46,080	2/27/2017	10/19/2015	2015
46,080	2/27/2017	3/22/2016	2016
46,080	2/27/2017	3/22/2016	2016
46,080	2/27/2017	3/22/2016	2016
18,428	10/18/2016	3/13/2015	2015
18,428	10/18/2016	10/30/2015	2015
18,428	10/18/2016	10/30/2015	2015
18,428	10/18/2016	4/13/2016	2016
18,428	10/18/2016	4/13/2016	2016
18,428	10/18/2016	4/13/2016	2016
18,428	10/18/2016	10/18/2016	2016
18,428	10/18/2016	10/18/2016	2016
18,428	10/18/2016	10/18/2016	2016
4,608	3/12/2015	3/12/2015	2015
6,015	2/16/2016	2/16/2016	2016
48,486	12/12/2016	12/7/2015	2015
48,486	12/12/2016	4/11/2016	2016
48,486	12/12/2016	4/11/2016	2016
48,486	12/12/2016	4/11/2016	2016
48,486	12/12/2016	11/8/2016	2016
48,486	12/12/2016	11/8/2016	2016
48,486	12/12/2016	11/8/2016	2016
9,939	7/11/2016	3/17/2015	2015
9,939	7/11/2016	3/17/2015	2015
19,727	5/17/2016	5/17/2016	2016
62,491	11/28/2016	3/17/2015	2015
62,491	11/28/2016	3/17/2015	2015
34,608	7/15/2016	7/15/2016	2016
299,460	3/20/2015	3/20/2015	2015
299,460	3/20/2015	3/20/2015	2015
299,460	3/20/2015	3/20/2015	2015
58,571	3/20/2017	3/23/2015	2015
58,571	3/20/2017	3/23/2015	2015
58,571	3/20/2017	11/24/2015	2015
58,571	3/20/2017	11/24/2015	2015

24,405	8/17/2016	3/24/2015	2015
24,405	8/17/2016	3/24/2015	2015
28,941	12/27/2016	10/21/2015	2015
28,941	12/27/2016	10/21/2015	2015
15,967	1/19/2016	1/18/2016	2016
41,075	11/3/2016	1/6/2016	2016
41,075	11/3/2016	1/6/2016	2016
15,094	4/2/2015	3/31/2015	2015
15,094	4/2/2015	3/31/2015	2015
26,727	10/27/2016	3/31/2015	2015
26,727	10/27/2016	3/31/2015	2015
26,727	10/27/2016	11/12/2015	2015
26,727	10/27/2016	11/12/2015	2015
26,727	10/27/2016	11/12/2015	2015
26,727	10/27/2016	5/25/2016	2016
26,727	10/27/2016	5/25/2016	2016
26,727	10/27/2016	5/25/2016	2016
26,727	10/27/2016	10/27/2016	2016
26,727	10/27/2016	10/27/2016	2016
26,727	10/27/2016	10/27/2016	2016
102,039	1/31/2017	6/6/2016	2016
102,039	1/31/2017	6/6/2016	2016
102,039	1/31/2017	6/6/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/29/2015	2015
3,487	10/28/2016	10/29/2015	2015
3,487	10/28/2016	5/5/2016	2016
3,487	10/28/2016	5/5/2016	2016
3,487	10/28/2016	5/5/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/31/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/31/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/31/2016	2016
23,117	3/16/2017	10/12/2015	2015
23,117	3/16/2017	10/12/2015	2015
23,117	3/16/2017	3/31/2016	2016
23,117	3/16/2017	3/16/2017	2017
23,117	3/16/2017	3/16/2017	2017
23,117	3/16/2017	3/16/2017	2017
67,408	12/15/2016	4/8/2016	2016
67,408	12/15/2016	4/8/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/20/2015	2015
22,438	1/31/2017	4/1/2016	2016
22,438	1/31/2017	4/1/2016	2016
22,438	1/31/2017	4/1/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/29/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/29/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/29/2016	2016
98,965	12/14/2016	4/19/2016	2016
98,965	12/14/2016	4/19/2016	2016
98,965	12/14/2016	4/19/2016	2016
98,965	12/14/2016	11/18/2016	2016

98,965	12/14/2016	11/18/2016	2016
11,584	8/31/2016	1/7/2016	2016
11,584	8/31/2016	4/19/2016	2016
11,584	8/31/2016	4/19/2016	2016
18,162	3/13/2017	4/22/2016	2016
18,162	3/13/2017	4/22/2016	2016
18,162	3/13/2017	10/26/2016	2016
18,162	3/13/2017	10/26/2016	2016
18,162	3/13/2017	10/26/2016	2016
27,644	11/7/2016	12/23/2015	2015
9,710	3/6/2017	6/26/2015	2015
9,710	3/6/2017	6/26/2015	2015
29,404	2/3/2017	11/13/2015	2015
29,404	2/3/2017	11/13/2015	2015
29,404	2/3/2017	11/13/2015	2015
29,404	2/3/2017	4/8/2016	2016
29,404	2/3/2017	4/8/2016	2016
29,404	2/3/2017	4/8/2016	2016
29,404	2/3/2017	11/23/2016	2016
29,404	2/3/2017	11/23/2016	2016
29,404	2/3/2017	11/23/2016	2016
34,561	11/3/2016	1/5/2016	2016
34,561	11/3/2016	4/14/2016	2016
34,561	11/3/2016	4/14/2016	2016
34,561	11/3/2016	4/14/2016	2016
34,561	11/3/2016	11/3/2016	2016
34,561	11/3/2016	11/3/2016	2016
34,561	11/3/2016	11/3/2016	2016
4	12/18/2015	12/18/2015	2015
34,281	2/24/2016	2/24/2016	2016
34,281	2/24/2016	2/24/2016	2016
161,887	5/4/2015	6/4/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/22/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/22/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
77,249	5/26/2015	5/27/2015	2015
28,364	2/9/2017	10/21/2015	2015
28,364	2/9/2017	4/11/2016	2016
28,364	2/9/2017	4/11/2016	2016
28,364	2/9/2017	4/11/2016	2016
28,364	2/9/2017	10/18/2016	2016
28,364	2/9/2017	10/18/2016	2016
28,364	2/9/2017	10/18/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/27/2015	2015
65,900	1/31/2017	10/27/2015	2015
65,900	1/31/2017	4/13/2016	2016
65,900	1/31/2017	4/13/2016	2016



65,900	1/31/2017	4/13/2016	2016
65,900	1/31/2017	4/21/2016	2016
65,900	1/31/2017	4/21/2016	2016
65,900	1/31/2017	6/7/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/20/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/20/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/20/2016	2016
95,372	4/16/2015	4/16/2015	2015
95,372	4/16/2015	4/16/2015	2015
67,939	10/24/2016	10/29/2015	2015
67,939	10/24/2016	10/29/2015	2015
67,939	10/24/2016	4/27/2016	2016
67,939	10/24/2016	4/27/2016	2016
67,939	10/24/2016	4/27/2016	2016
67,939	10/24/2016	10/24/2016	2016
67,939	10/24/2016	10/24/2016	2016
67,939	10/24/2016	10/24/2016	2016
68,217	5/11/2016	4/24/2015	2015
68,217	5/11/2016	4/24/2015	2015
68,217	5/11/2016	4/24/2015	2015
30,253	10/28/2016	4/28/2016	2016
16,215	2/7/2017	10/27/2015	2015
16,215	2/7/2017	10/27/2015	2015
43,406	1/20/2017	11/13/2015	2015
43,406	1/20/2017	11/13/2015	2015
43,406	1/20/2017	11/13/2015	2015
43,406	1/20/2017	3/31/2016	2016
43,406	1/20/2017	3/31/2016	2016
43,406	1/20/2017	3/31/2016	2016
82,314	6/16/2016	4/24/2015	2015
82,314	6/16/2016	4/24/2015	2015
82,314	6/16/2016	4/24/2015	2015
82,314	6/16/2016	9/17/2015	2015
16,750	11/15/2016	4/29/2016	2016
16,750	11/15/2016	4/29/2016	2016
16,750	11/15/2016	4/29/2016	2016
81,712	3/22/2017	2/9/2017	2017
91,612	4/13/2016	4/30/2015	2015
25,465	1/5/2017	11/10/2015	2015
25,465	1/5/2017	11/10/2015	2015
25,465	1/5/2017	3/30/2016	2016
25,465	1/5/2017	3/30/2016	2016
25,465	1/5/2017	3/30/2016	2016
31,678	4/1/2016	11/12/2015	2015
19,766	4/15/2016	4/12/2016	2016
19,766	4/15/2016	4/12/2016	2016
19,766	4/15/2016	4/12/2016	2016
19,766	4/15/2016	11/21/2016	2016
19,766	4/15/2016	11/21/2016	2016
19,766	4/15/2016	11/21/2016	2016

58,439	1/6/2017	10/29/2015	2015
58,439	1/6/2017	10/29/2015	2015
18,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
18,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
18,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
34,346	5/7/2015	5/7/2015	2015
28,379	1/31/2017	11/11/2015	2015
28,379	1/31/2017	11/11/2015	2015
28,379	1/31/2017	11/11/2015	2015
28,379	1/31/2017	4/4/2016	2016
28,379	1/31/2017	4/4/2016	2016
28,379	1/31/2017	4/4/2016	2016
57,526	1/23/2017	10/20/2015	2015
57,526	1/23/2017	10/20/2015	2015
57,526	1/23/2017	3/29/2016	2016
57,526	1/23/2017	3/29/2016	2016
57,526	1/23/2017	3/29/2016	2016
57,526	1/23/2017	11/14/2016	2016
57,526	1/23/2017	11/14/2016	2016
57,526	1/23/2017	11/14/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
43,184	2/14/2017	9/20/2016	2016
5,982	11/15/2016	6/5/2015	2015
5,982	11/15/2016	6/5/2015	2015
41,791	10/27/2016	5/20/2015	2015
41,791	10/27/2016	10/23/2015	2015
41,791	10/27/2016	10/23/2015	2015
41,791	10/27/2016	10/23/2015	2015
41,791	10/27/2016	4/14/2016	2016
41,791	10/27/2016	4/14/2016	2016
41,791	10/27/2016	4/14/2016	2016
41,791	10/27/2016	10/27/2016	2016
78,635	1/9/2016	10/14/2016	2016
229,035	12/20/2016	5/20/2015	2015
229,035	12/20/2016	5/20/2015	2015
229,035	12/20/2016	10/26/2015	2015
229,035	12/20/2016	2/4/2016	2016
229,035	12/20/2016	4/12/2016	2016
229,035	12/20/2016	5/12/2016	2016
229,035	12/20/2016	10/17/2016	2016
20,648	11/3/2016	10/22/2015	2015
20,648	11/3/2016	5/12/2016	2016
20,648	11/3/2016	5/12/2016	2016
20,648	11/3/2016	5/12/2016	2016
20,648	11/3/2016	11/3/2016	2016
20,648	11/3/2016	11/3/2016	2016
20,648	11/3/2016	11/3/2016	2016
8,446	4/7/2016	10/30/2015	2015

8,446	4/7/2016	10/30/2015	2015
8,446	4/7/2016	4/8/2016	2016
8,446	4/7/2016	4/8/2016	2016
8,446	4/7/2016	4/8/2016	2016
29,987	11/7/2016	6/5/2015	2015
29,987	11/7/2016	6/5/2015	2015
29,987	11/7/2016	5/3/2016	2016
29,987	11/7/2016	11/7/2016	2016
143,659	5/26/2015	5/28/2015	2015
143,659	5/26/2015	5/28/2015	2015
143,659	5/26/2015	5/28/2015	2015
132,601	10/16/2015	6/5/2015	2015
46,711	11/18/2016	10/30/2015	2015
46,711	11/18/2016	10/30/2015	2015
46,711	11/18/2016	11/18/2016	2016
17,767	10/27/2016	10/27/2016	2016
17,767	10/27/2016	10/27/2016	2016
17,767	10/27/2016	10/27/2016	2016
16,772	10/19/2016	5/25/2016	2016
16,772	10/19/2016	10/19/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/24/2015	2015
32,709	10/20/2016	5/5/2016	2016
32,709	10/20/2016	5/5/2016	2016
32,709	10/20/2016	5/5/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/20/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/20/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/20/2016	2016
40,110	12/12/2016	9/16/2015	2015
40,110	12/12/2016	9/16/2015	2015
62,335	6/2/2015	6/2/2015	2015
62,335	6/2/2015	6/2/2015	2015
37,867	2/10/2017	11/13/2015	2015
37,867	2/10/2017	11/13/2015	2015
37,867	2/10/2017	11/13/2015	2015
37,867	2/10/2017	4/8/2016	2016
37,867	2/10/2017	4/8/2016	2016
37,867	2/10/2017	4/8/2016	2016
37,867	2/10/2017	11/11/2016	2016
37,867	2/10/2017	11/11/2016	2016
37,867	2/10/2017	11/11/2016	2016
25,341	3/11/2017	11/27/2015	2015
25,341	3/11/2017	11/27/2015	2015
25,341	3/11/2017	4/21/2016	2016
25,341	3/11/2017	4/21/2016	2016
14,911	2/27/2017	4/1/2016	2016
14,911	2/27/2017	4/1/2016	2016
14,911	2/27/2017	4/1/2016	2016
14,911	2/27/2017	10/31/2016	2016
14,911	2/27/2017	10/31/2016	2016
14,911	2/27/2017	10/31/2016	2016

8,366	6/4/2015	6/4/2015	2015
69,616	2/21/2017	9/21/2016	2016
28,808	11/21/2016	10/22/2015	2015
28,808	11/21/2016	10/22/2015	2015
28,808	11/21/2016	4/7/2016	2016
28,808	11/21/2016	4/7/2016	2016
28,808	11/21/2016	4/7/2016	2016
28,808	11/21/2016	11/21/2016	2016
28,808	11/21/2016	11/21/2016	2016
28,808	11/21/2016	11/21/2016	2016
30,451	2/4/2017	10/24/2015	2015
70,801	12/22/2016	5/20/2016	2016
886	7/15/2015	6/22/2015	2015
886	7/15/2015	6/22/2015	2015
16,542	10/24/2016	10/19/2015	2015
16,542	10/24/2016	10/19/2015	2015
16,542	10/24/2016	10/19/2015	2015
16,542	10/24/2016	4/7/2016	2016
16,542	10/24/2016	4/7/2016	2016
16,542	10/24/2016	4/7/2016	2016
16,542	10/24/2016	10/24/2016	2016
44,654	11/8/2016	4/22/2016	2016
61,180	3/10/2017	10/30/2015	2015
61,180	3/10/2017	10/30/2015	2015
61,180	3/10/2017	4/12/2016	2016
61,180	3/10/2017	4/12/2016	2016
61,180	3/10/2017	4/12/2016	2016
23,813	3/9/2017	11/30/2015	2015
6,680	4/29/2016	10/23/2015	2015
6,680	4/29/2016	4/29/2016	2016
6,680	4/29/2016	4/29/2016	2016
6,680	4/29/2016	4/29/2016	2016
40,714	10/31/2016	10/27/2015	2015
40,714	10/31/2016	10/31/2016	2016
40,714	10/31/2016	10/31/2016	2016
40,714	10/31/2016	10/31/2016	2016
33,416	11/14/2016	12/9/2015	2015
33,416	11/14/2016	12/9/2015	2015
33,416	11/14/2016	12/9/2015	2015
33,416	11/14/2016	4/18/2016	2016
33,416	11/14/2016	4/18/2016	2016
33,416	11/14/2016	4/18/2016	2016
33,416	11/14/2016	11/14/2016	2016
33,416	11/14/2016	11/14/2016	2016
33,416	11/14/2016	11/14/2016	2016
20,105	12/9/2016	10/21/2015	2015
20,105	12/9/2016	10/21/2015	2015
20,105	12/9/2016	10/21/2015	2015
20,105	12/9/2016	4/1/2016	2016
20,105	12/9/2016	4/1/2016	2016

20,105	12/9/2016	4/1/2016	2016
20,105	12/9/2016	11/3/2016	2016
20,105	12/9/2016	11/3/2016	2016
20,105	12/9/2016	11/3/2016	2016
40,462	1/27/2017	10/30/2015	2015
40,462	1/27/2017	10/30/2015	2015
40,462	1/27/2017	4/27/2016	2016
40,462	1/27/2017	4/27/2016	2016
40,462	1/27/2017	4/27/2016	2016
40,462	1/27/2017	11/15/2016	2016
40,462	1/27/2017	11/15/2016	2016
40,462	1/27/2017	11/15/2016	2016
49,559	2/11/2016	6/19/2015	2015
7,145	6/23/2015	6/23/2015	2015
7,790	7/31/2015	6/23/2015	2015
11,803	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,803	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,803	11/22/2016	4/13/2016	2016
11,803	11/22/2016	4/13/2016	2016
11,803	11/22/2016	4/13/2016	2016
122,879	8/31/2016	6/24/2015	2015
122,879	8/31/2016	1/14/2016	2016
122,879	8/31/2016	5/11/2016	2016
125,339	2/28/2017	2/28/2017	2017
56,112	2/9/2017	11/20/2015	2015
56,112	2/9/2017	11/20/2015	2015
56,112	2/9/2017	4/29/2016	2016
56,112	2/9/2017	4/29/2016	2016
56,112	2/9/2017	4/29/2016	2016
56,112	2/9/2017	10/27/2016	2016
56,112	2/9/2017	10/27/2016	2016
56,112	2/9/2017	10/27/2016	2016
13,794	10/27/2016	11/6/2015	2015
13,794	10/27/2016	4/6/2016	2016
13,794	10/27/2016	4/6/2016	2016
13,794	10/27/2016	4/6/2016	2016
13,794	10/27/2016	10/27/2016	2016
13,794	10/27/2016	10/27/2016	2016
13,794	10/27/2016	10/27/2016	2016
29,305	3/1/2017	10/29/2015	2015
29,305	3/1/2017	10/29/2015	2015
8,118	7/29/2016	7/27/2015	2015
8,118	7/29/2016	7/27/2015	2015
85,643	1/9/2017	11/13/2015	2015
85,643	1/9/2017	4/12/2016	2016
85,643	1/9/2017	11/7/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/18/2015	2015
17,526	11/23/2016	11/18/2015	2015
17,526	11/23/2016	11/18/2015	2015
17,526	11/23/2016	5/3/2016	2016

17,526	11/23/2016	5/3/2016	2016
17,526	11/23/2016	5/3/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/23/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/23/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/23/2016	2016
290,504	7/1/2015	7/1/2015	2015
132,921	6/14/2016	10/29/2015	2015
39,067	6/23/2016	7/2/2015	2015
7,561	11/1/2016	11/1/2016	2016
7,561	11/1/2016	11/1/2016	2016
7,561	11/1/2016	11/1/2016	2016
30,457	2/14/2017	11/8/2016	2016
30,457	2/14/2017	11/8/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/6/2015	2015
59,440	3/8/2017	11/6/2015	2015
59,440	3/8/2017	11/6/2015	2015
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/7/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/7/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/7/2016	2016
24,694	12/7/2016	7/31/2015	2015
24,694	12/7/2016	10/30/2015	2015
24,694	12/7/2016	10/30/2015	2015
46,017	3/3/2017	8/28/2015	2015
31,475	3/14/2017	11/10/2015	2015
31,475	3/14/2017	11/10/2015	2015
31,475	3/14/2017	4/15/2016	2016
31,475	3/14/2017	4/15/2016	2016
31,475	3/14/2017	4/15/2016	2016
31,475	3/14/2017	11/3/2016	2016
31,475	3/14/2017	3/14/2017	2017
31,475	3/14/2017	3/14/2017	2017
31,475	3/14/2017	3/14/2017	2017
19,456	11/2/2016	10/30/2015	2015
19,456	11/2/2016	10/30/2015	2015
19,456	11/2/2016	4/7/2016	2016
19,456	11/2/2016	4/7/2016	2016
19,456	11/2/2016	4/7/2016	2016
19,456	11/2/2016	10/20/2016	2016
19,456	11/2/2016	10/20/2016	2016
19,456	11/2/2016	10/20/2016	2016
61,818	12/21/2016	9/20/2016	2016
61,818	12/21/2016	12/21/2016	2016
114,636	6/28/2016	6/28/2016	2016
32,401	12/22/2016	2/17/2016	2016
165,912	7/14/2015	7/15/2015	2015
79,353	7/16/2015	7/16/2015	2015
26,759	11/25/2016	10/30/2015	2015

26,759	11/25/2016	10/30/2015	2015
26,759	11/25/2016	5/10/2016	2016
26,759	11/25/2016	5/10/2016	2016
26,759	11/25/2016	5/10/2016	2016
26,759	11/25/2016	11/3/2016	2016
26,759	11/25/2016	11/3/2016	2016
26,759	11/25/2016	11/3/2016	2016
40,409	10/21/2016	10/16/2015	2015
40,409	10/21/2016	10/16/2015	2015
40,409	10/21/2016	10/16/2015	2015
40,409	10/21/2016	1/22/2016	2016
40,409	10/21/2016	3/24/2016	2016
40,409	10/21/2016	3/24/2016	2016
40,409	10/21/2016	3/24/2016	2016
40,409	10/21/2016	4/21/2016	2016
40,409	10/21/2016	10/21/2016	2016
39,479	3/22/2017	9/22/2015	2015
39,479	3/22/2017	9/22/2015	2015
39,479	3/22/2017	3/29/2016	2016
39,479	3/22/2017	3/29/2016	2016
39,479	3/22/2017	3/29/2016	2016
39,479	3/22/2017	4/28/2016	2016
39,479	3/22/2017	10/13/2016	2016
39,479	3/22/2017	10/13/2016	2016
39,479	3/22/2017	3/22/2017	2017
39,479	3/22/2017	3/22/2017	2017
39,479	3/22/2017	3/22/2017	2017
19,774	11/15/2016	5/16/2016	2016
19,774	11/15/2016	5/16/2016	2016
19,774	11/15/2016	5/16/2016	2016
19,774	11/15/2016	11/3/2016	2016
19,774	11/15/2016	11/3/2016	2016
166,456	7/22/2015	7/23/2015	2015
23,895	1/27/2017	10/30/2015	2015
23,895	1/27/2017	10/30/2015	2015
23,895	1/27/2017	3/16/2016	2016
23,895	1/27/2017	3/16/2016	2016
23,895	1/27/2017	3/16/2016	2016
23,895	1/27/2017	10/17/2016	2016
23,895	1/27/2017	10/17/2016	2016
23,895	1/27/2017	10/17/2016	2016
239,465	9/23/2016	10/26/2015	2015
90,440	11/9/2016	7/13/2016	2016
170,171	8/6/2015	8/7/2015	2015
170,171	8/6/2015	8/7/2015	2015
82,239	2/13/2017	11/10/2016	2016
10,408	12/28/2015	12/18/2015	2015
27,212	1/12/2017	10/22/2015	2015
27,212	1/12/2017	4/5/2016	2016
27,212	1/12/2017	4/5/2016	2016

27,212	1/12/2017	4/5/2016	2016
139,589	3/15/2017	8/3/2015	2015
184,006	8/11/2016	8/11/2016	2016
3,779	11/8/2016	11/8/2016	2016
3,779	11/8/2016	11/8/2016	2016
281,872	9/1/2016	9/1/2016	2016
19,782	11/8/2016	11/9/2016	2016
19,782	11/8/2016	11/9/2016	2016
19,782	11/8/2016	11/9/2016	2016
58,805	1/23/2017	7/14/2016	2016
31,914	11/30/2016	9/8/2015	2015
31,914	11/30/2016	11/30/2016	2016
94,449	8/14/2015	8/14/2015	2015
94,449	8/14/2015	8/14/2015	2015
64,386	12/1/2015	8/25/2015	2015
64,386	12/1/2015	12/4/2015	2015
60,823	10/25/2016	10/23/2015	2015
60,823	10/25/2016	10/23/2015	2015
91,240	3/3/2017	4/1/2016	2016
91,240	3/3/2017	4/1/2016	2016
91,240	3/3/2017	4/1/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/3/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/26/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/26/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/26/2016	2016
73,949	1/9/2017	9/30/2015	2015
73,949	1/9/2017	6/3/2016	2016
51,414	2/2/2017	11/9/2015	2015
51,414	2/2/2017	3/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	3/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	3/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	10/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	10/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	10/31/2016	2016
32,598	2/25/2016	8/28/2015	2015
15,317	10/31/2016	5/12/2016	2016
15,317	10/31/2016	5/12/2016	2016
15,317	10/31/2016	5/12/2016	2016
15,317	10/31/2016	10/31/2016	2016
15,317	10/31/2016	10/31/2016	2016
15,317	10/31/2016	10/31/2016	2016
6,710	5/6/2016	11/12/2015	2015
6,710	5/6/2016	11/12/2015	2015
6,710	5/6/2016	5/6/2016	2016
6,710	5/6/2016	5/6/2016	2016
6,710	5/6/2016	5/6/2016	2016
58,959	4/19/2016	10/27/2015	2015
58,959	4/19/2016	10/27/2015	2015
58,959	4/19/2016	4/19/2016	2016
58,959	4/19/2016	4/19/2016	2016



58,959	4/19/2016	4/19/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/6/2015	2015
30,000	11/15/2016	11/6/2015	2015
30,000	11/15/2016	4/11/2016	2016
30,000	11/15/2016	4/11/2016	2016
30,000	11/15/2016	4/11/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/15/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/15/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/15/2016	2016
39,400	9/28/2016	10/14/2015	2015
39,400	9/28/2016	10/30/2015	2015
39,400	9/28/2016	4/5/2016	2016
39,400	9/28/2016	4/5/2016	2016
39,400	9/28/2016	4/5/2016	2016
114,638	9/8/2015	9/8/2015	2015
51,019	1/13/2017	10/21/2015	2015
51,019	1/13/2017	5/9/2016	2016
51,019	1/13/2017	5/9/2016	2016
51,019	1/13/2017	5/9/2016	2016
23,819	3/22/2017	3/22/2017	2017
80,866	9/14/2015	9/14/2015	2015
80,866	9/14/2015	9/14/2015	2015
272,368	9/15/2015	9/15/2015	2015
175,092	9/24/2015	10/9/2015	2015
175,092	9/24/2015	10/9/2015	2015
26,655	9/9/2016	10/8/2015	2015
26,655	9/9/2016	10/8/2015	2015
26,655	9/9/2016	11/30/2015	2015
26,655	9/9/2016	11/30/2015	2015
51,093	1/6/2017	4/8/2016	2016
51,093	1/6/2017	4/8/2016	2016
51,093	1/6/2017	4/8/2016	2016
51,093	1/6/2017	9/23/2016	2016
51,093	1/6/2017	9/23/2016	2016
51,093	1/6/2017	9/23/2016	2016
51,093	1/6/2017	1/6/2017	2017
24,773	3/17/2017	11/13/2015	2015
24,773	3/17/2017	4/15/2016	2016
24,773	3/17/2017	4/15/2016	2016
24,773	3/17/2017	4/15/2016	2016
24,773	3/17/2017	3/17/2017	2017
24,773	3/17/2017	3/17/2017	2017
24,773	3/17/2017	3/17/2017	2017
27,149	1/16/2017	4/20/2016	2016
27,149	1/16/2017	11/14/2016	2016
27,149	1/16/2017	1/17/2017	2017
27,149	1/16/2017	1/17/2017	2017
27,149	1/16/2017	1/17/2017	2017
88,816	9/21/2015	10/9/2015	2015
70,382	9/22/2015	9/22/2015	2015

70,382	9/22/2015	9/22/2015	2015
939	10/20/2015	10/20/2015	2015
4,672	4/6/2016	10/20/2015	2015
4,672	4/6/2016	10/20/2015	2015
4,672	4/6/2016	4/6/2016	2016
4,672	4/6/2016	4/6/2016	2016
4,672	4/6/2016	4/6/2016	2016
28,762	3/3/2017	1/5/2016	2016
28,762	3/3/2017	1/5/2016	2016
28,762	3/3/2017	4/28/2016	2016
28,762	3/3/2017	11/4/2016	2016
28,762	3/3/2017	11/4/2016	2016
28,762	3/3/2017	11/4/2016	2016
28,762	3/3/2017	3/3/2017	2017
28,762	3/3/2017	3/3/2017	2017
16,822	1/9/2017	1/11/2017	2017
15,619	1/13/2017	1/16/2017	2017
8,475	11/11/2016	6/24/2016	2016
13,865	10/25/2016	10/25/2016	2016
13,865	10/25/2016	10/25/2016	2016
13,865	10/25/2016	10/25/2016	2016
53,368	2/7/2017	4/5/2016	2016
53,368	2/7/2017	4/5/2016	2016
53,368	2/7/2017	4/5/2016	2016
53,368	2/7/2017	5/18/2016	2016
6	12/15/2015	12/15/2015	2015
6	12/15/2015	12/15/2015	2015
19,224	3/10/2017	6/28/2016	2016
18,422	10/13/2016	5/25/2016	2016
1,728	10/6/2015	10/6/2015	2015
20,103	2/13/2017	4/7/2016	2016
20,103	2/13/2017	4/7/2016	2016
20,103	2/13/2017	4/7/2016	2016
10,117	8/31/2016	4/20/2016	2016
30,532	11/29/2016	11/2/2016	2016
30,532	11/29/2016	11/2/2016	2016
16,426	10/27/2016	5/4/2016	2016
16,426	10/27/2016	10/27/2016	2016
16,426	10/27/2016	10/27/2016	2016
16,426	10/27/2016	10/27/2016	2016
24,883	12/23/2016	4/1/2016	2016
24,883	12/23/2016	8/26/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
3,566	3/31/2016	10/30/2015	2015
3,566	3/31/2016	10/30/2015	2015
3,566	3/31/2016	10/30/2015	2015
3,566	3/31/2016	3/31/2016	2016

3,566	3/31/2016	3/31/2016	2016
24,435	12/16/2016	4/4/2016	2016
24,435	12/16/2016	4/4/2016	2016
24,435	12/16/2016	10/31/2016	2016
29,221	2/18/2017	10/18/2016	2016
29,221	2/18/2017	10/18/2016	2016
29,221	2/18/2017	10/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	10/26/2015	2015
8,734	11/14/2016	4/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	4/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	4/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	11/14/2016	2016
8,734	11/14/2016	11/14/2016	2016
8,734	11/14/2016	11/14/2016	2016
98,854	2/17/2016	10/30/2015	2015
98,854	2/17/2016	10/30/2015	2015
20,742	2/2/2017	3/31/2016	2016
20,742	2/2/2017	3/31/2016	2016
20,742	2/2/2017	3/31/2016	2016
20,742	2/2/2017	10/21/2016	2016
20,742	2/2/2017	10/21/2016	2016
20,742	2/2/2017	10/21/2016	2016
20,742	2/2/2017	2/2/2017	2017
20,742	2/2/2017	2/2/2017	2017
20,742	2/2/2017	2/2/2017	2017
2,798	4/8/2016	4/8/2016	2016
2,798	4/8/2016	4/8/2016	2016
2,798	4/8/2016	4/8/2016	2016
13,594	12/20/2016	2/4/2016	2016
13,594	12/20/2016	4/6/2016	2016
13,594	12/20/2016	10/29/2016	2016
13,594	12/20/2016	10/29/2016	2016
13,594	12/20/2016	10/29/2016	2016
30,371	10/26/2016	4/8/2016	2016
30,371	10/26/2016	10/26/2016	2016
16,015	10/18/2016	2/17/2016	2016
16,015	10/18/2016	2/17/2016	2016
16,015	10/18/2016	2/17/2016	2016
16,015	10/18/2016	4/15/2016	2016
16,015	10/18/2016	10/18/2016	2016
16,015	10/18/2016	10/18/2016	2016
16,015	10/18/2016	10/18/2016	2016
36,491	11/14/2016	4/8/2016	2016
36,491	11/14/2016	4/8/2016	2016
36,491	11/14/2016	4/8/2016	2016
36,491	11/14/2016	9/8/2016	2016
32,561	12/9/2016	4/4/2016	2016
32,561	12/9/2016	11/11/2016	2016
28,322	1/16/2017	4/8/2016	2016
28,322	1/16/2017	4/8/2016	2016

28,322	1/16/2017	4/8/2016	2016
28,322	1/16/2017	10/25/2016	2016
28,322	1/16/2017	10/25/2016	2016
28,322	1/16/2017	10/25/2016	2016
11,860	11/9/2016	5/11/2016	2016
11,860	11/9/2016	5/11/2016	2016
11,860	11/9/2016	5/11/2016	2016
11,860	11/9/2016	11/9/2016	2016
11,860	11/9/2016	11/9/2016	2016
11,860	11/9/2016	11/9/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/24/2015	2015
38,622	11/9/2016	11/24/2015	2015
38,622	11/9/2016	4/8/2016	2016
38,622	11/9/2016	4/8/2016	2016
38,622	11/9/2016	4/8/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/9/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/9/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/9/2016	2016
63,271	3/10/2017	4/21/2016	2016
63,271	3/10/2017	4/21/2016	2016
63,271	3/10/2017	10/31/2016	2016
63,271	3/10/2017	10/31/2016	2016
63,271	3/10/2017	10/31/2016	2016
3,472	11/12/2015	11/12/2015	2015
13,608	10/17/2016	11/19/2015	2015
103,120	12/2/2016	11/16/2015	2015
103,120	12/2/2016	5/20/2016	2016
103,120	12/2/2016	5/20/2016	2016
103,120	12/2/2016	5/20/2016	2016
103,120	12/2/2016	12/2/2016	2016
103,120	12/2/2016	12/2/2016	2016
103,120	12/2/2016	12/2/2016	2016
4,761	10/19/2016	10/19/2016	2016
26,990	2/27/2017	10/7/2016	2016
26,990	2/27/2017	10/7/2016	2016
26,990	2/27/2017	11/8/2016	2016
26,990	2/27/2017	11/8/2016	2016
26,990	2/27/2017	11/8/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/20/2015	2015
80,000	2/8/2017	11/20/2015	2015
80,000	2/8/2017	11/20/2015	2015
80,000	2/8/2017	4/21/2016	2016
80,000	2/8/2017	4/21/2016	2016
80,000	2/8/2017	4/21/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/7/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/7/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/7/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/5/2015	2015
12,891	2/27/2017	11/5/2015	2015
12,891	2/27/2017	11/5/2015	2015

12,891	2/27/2017	4/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	4/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	4/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/4/2016	2016
18,300	2/13/2017	12/22/2015	2015
18,300	2/13/2017	12/22/2015	2015
18,300	2/13/2017	12/22/2015	2015
10,000	1/23/2017	11/8/2016	2016
10,000	1/23/2017	11/8/2016	2016
10,000	1/23/2017	11/8/2016	2016
29,766	11/4/2016	12/18/2015	2015
29,766	11/4/2016	3/29/2016	2016
29,766	11/4/2016	3/29/2016	2016
29,766	11/4/2016	11/4/2016	2016
29,766	11/4/2016	11/4/2016	2016
29,766	11/4/2016	11/4/2016	2016
31,222	12/9/2016	12/22/2015	2015
31,222	12/9/2016	4/6/2016	2016
31,222	12/9/2016	4/6/2016	2016
31,222	12/9/2016	4/6/2016	2016
31,222	12/9/2016	11/2/2016	2016
31,222	12/9/2016	11/2/2016	2016
31,222	12/9/2016	11/2/2016	2016
55,345	3/10/2017	12/18/2015	2015
55,345	3/10/2017	4/13/2016	2016
55,345	3/10/2017	10/10/2016	2016
55,345	3/10/2017	10/10/2016	2016
55,345	3/10/2017	10/10/2016	2016
55,345	3/10/2017	3/10/2017	2017
55,345	3/10/2017	3/10/2017	2017
55,345	3/10/2017	3/10/2017	2017
47,135	1/27/2017	4/1/2016	2016
47,135	1/27/2017	7/21/2016	2016
47,135	1/27/2017	10/26/2016	2016
30,094	12/7/2016	2/3/2016	2016
30,094	12/7/2016	3/24/2016	2016
30,094	12/7/2016	3/24/2016	2016
30,094	12/7/2016	11/8/2016	2016
30,094	12/7/2016	11/8/2016	2016
30,094	12/7/2016	11/8/2016	2016
38,070	10/27/2017	10/27/2016	2016
38,070	10/27/2017	10/27/2016	2016
2,300	8/4/2016	12/28/2015	2015
4,327	3/2/2016	12/23/2015	2015
2	12/6/2015	12/23/2015	2015
2	12/30/2015	12/28/2015	2015
1	12/30/2015	12/28/2015	2015
1	12/30/2015	12/28/2015	2015

4,627	4/19/2016	12/28/2015	2015
266	1/20/2016	12/28/2015	2015
36,568	3/9/2017	12/30/2015	2015
36,568	3/9/2017	3/18/2016	2016
36,568	3/9/2017	11/10/2016	2016
36,568	3/9/2017	3/9/2017	2017
12,712	12/6/2016	3/22/2016	2016
12,712	12/6/2016	3/22/2016	2016
12,712	12/6/2016	3/22/2016	2016
24,014	2/2/2017	11/2/2016	2016
14,184	3/22/2017	10/12/2016	2016
14,184	3/22/2017	10/12/2016	2016
14,184	3/22/2017	10/12/2016	2016
14,184	3/22/2017	3/22/2017	2017
14,184	3/22/2017	3/22/2017	2017
14,184	3/22/2017	3/22/2017	2017
125,206	11/4/2016	1/7/2016	2016
125,206	11/4/2016	4/21/2016	2016
125,206	11/4/2016	11/4/2016	2016
3	1/8/2016	1/8/2016	2016
5,398	4/5/2016	1/8/2016	2016
22,759	2/15/2017	4/6/2016	2016
22,759	2/15/2017	4/6/2016	2016
22,759	2/15/2017	11/2/2016	2016
22,759	2/15/2017	11/2/2016	2016
22,759	2/15/2017	11/2/2016	2016
165,957	2/8/2017	5/13/2016	2016
165,957	2/8/2017	8/10/2016	2016
31,173	3/9/2017	4/14/2016	2016
31,173	3/9/2017	4/14/2016	2016
31,173	3/9/2017	3/9/2017	2017
31,173	3/9/2017	3/9/2017	2017
31,173	3/9/2017	3/9/2017	2017
10,999	3/21/2017	11/1/2016	2016
10,999	3/21/2017	11/1/2016	2016
10,999	3/21/2017	11/1/2016	2016
10,999	3/21/2017	3/21/2017	2017
10,999	3/21/2017	3/21/2017	2017
62,466	3/14/2017	2/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	4/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	4/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	4/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	11/4/2016	2016
62,466	3/14/2017	11/4/2016	2016
62,466	3/14/2017	11/4/2016	2016
62,466	3/14/2017	3/7/2017	2017
163,965	1/22/2016	1/22/2016	2016
16,208	12/29/2016	8/4/2016	2016
16,208	12/29/2016	8/4/2016	2016
16,208	12/29/2016	11/11/2016	2016

16,208	12/29/2016	11/11/2016	2016
16,208	12/29/2016	11/11/2016	2016
10,098	10/26/2016	10/26/2016	2016
10,098	10/26/2016	10/26/2016	2016
10,098	10/26/2016	10/26/2016	2016
21,520	3/17/2017	12/29/2016	2016
53,200	3/3/2016	3/1/2016	2016
91,558	3/16/2017	6/3/2016	2016
3	2/4/2016	2/4/2016	2016
3	2/4/2016	2/4/2016	2016
7,204	9/16/2016	2/11/2016	2016
8,510	11/16/2016	11/16/2016	2016
8,510	11/16/2016	11/16/2016	2016
8,510	11/16/2016	11/16/2016	2016
222,518	2/9/2016	2/9/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
18,441	12/6/2016	4/20/2016	2016
17,348	11/18/2016	10/29/2016	2016
17,348	11/18/2016	10/29/2016	2016
17,348	11/18/2016	11/18/2016	2016
97,011	2/16/2016	2/16/2016	2016
66,963	2/23/2016	2/23/2016	2016
81,267	11/15/2016	2/25/2016	2016
81,267	11/15/2016	6/8/2016	2016
81,267	11/15/2016	11/15/2016	2016
25,428	2/20/2017	10/26/2016	2016
25,428	2/20/2017	10/26/2016	2016
25,428	2/20/2017	10/26/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/8/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/8/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/8/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/10/2016	2016
47,493	3/16/2017	10/21/2016	2016
47,493	3/16/2017	10/21/2016	2016
47,493	3/16/2017	10/21/2016	2016

59,495	3/16/2017	10/19/2016	2016
16,510	1/10/2017	10/21/2016	2016
16,510	1/10/2017	10/21/2016	2016
16,510	1/10/2017	10/21/2016	2016
18,828	12/1/2016	12/1/2016	2016
8,717	11/1/2016	11/1/2016	2016
8,717	11/1/2016	11/1/2016	2016
8,717	11/1/2016	11/1/2016	2016
13,817	10/31/2016	11/1/2016	2016
13,817	10/31/2016	11/1/2016	2016
13,817	10/31/2016	11/1/2016	2016
4,596	10/27/2016	10/31/2016	2016
4,596	10/27/2016	10/31/2016	2016
4,596	10/27/2016	10/31/2016	2016
19,049	10/27/2016	10/27/2016	2016
6,212	4/5/2016	3/30/2016	2016
6,212	4/5/2016	3/30/2016	2016
2,155	4/6/2016	4/6/2016	2016
2,155	4/6/2016	4/6/2016	2016
2,155	4/6/2016	4/6/2016	2016
27,082	2/11/2017	11/1/2016	2016
27,082	2/11/2017	11/1/2016	2016
27,082	2/11/2017	11/1/2016	2016
53	12/9/2016	12/7/2016	2016
32,948	3/31/2016	3/31/2016	2016
32,948	3/31/2016	3/31/2016	2016
32,243	1/31/2017	10/17/2016	2016
32,243	1/31/2017	10/17/2016	2016
32,243	1/31/2017	10/17/2016	2016
15,356	2/15/2016	2/10/2017	2017
188,410	4/7/2016	4/7/2016	2016
188,410	4/7/2016	4/7/2016	2016
188,410	4/7/2016	4/7/2016	2016
153,746	4/8/2016	4/12/2016	2016
153,746	4/8/2016	4/12/2016	2016
28,527	4/8/2016	4/8/2016	2016
8,190	12/13/2016	10/10/2016	2016
8,190	12/13/2016	10/10/2016	2016
8,190	12/13/2016	10/10/2016	2016
27,011	4/11/2016	4/11/2016	2016
24,793	4/26/2016	4/13/2016	2016
37,687	2/10/2017	11/4/2016	2016
17,865	12/2/2016	10/24/2016	2016
17,865	12/2/2016	10/24/2016	2016
17,865	12/2/2016	10/24/2016	2016
978	11/15/2016	11/22/2016	2016
12,407	11/8/2016	11/8/2016	2016
12,407	11/8/2016	11/8/2016	2016
12,407	11/8/2016	11/8/2016	2016
5	10/21/2016	10/21/2016	2016



23,324	3/10/2017	4/28/2016	2016
23,324	3/10/2017	4/28/2016	2016
23,324	3/10/2017	4/28/2016	2016
4,550	10/13/2016	10/13/2016	2016
4,550	10/13/2016	10/13/2016	2016
4,550	10/13/2016	10/13/2016	2016
15,219	11/10/2016	4/28/2016	2016
15,219	11/10/2016	11/10/2016	2016
12,130	10/31/2016	10/31/2016	2016
8,121	11/2/2016	10/18/2016	2016
8,121	11/2/2016	10/18/2016	2016
8,121	11/2/2016	10/18/2016	2016
8,121	11/2/2016	11/2/2016	2016
216,875	5/17/2016	5/17/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/18/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/18/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/18/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/25/2016	2016
15,261	1/19/2017	1/25/2017	2017
7,783	2/16/2017	10/18/2016	2016
7,783	2/16/2017	10/18/2016	2016
7,783	2/16/2017	10/18/2016	2016
6,819	10/22/2016	10/22/2016	2016
47,525	6/6/2016	6/6/2016	2016
59,554	11/11/2016	6/7/2016	2016
59,554	11/11/2016	9/9/2016	2016
2,097	10/29/2016	10/29/2016	2016
2,097	10/29/2016	10/29/2016	2016
2,097	10/29/2016	10/29/2016	2016
36,821	1/9/2017	9/23/2016	2016
36,821	1/9/2017	11/9/2016	2016
36,821	1/9/2017	11/9/2016	2016
190,610	2/28/2017	11/1/2016	2016
190,610	2/28/2017	11/1/2016	2016
3,390	11/18/2016	11/18/2016	2016
4,058	11/28/2016	11/28/2016	2016
4,058	11/28/2016	11/28/2016	2016
8,002	11/2/2016	11/2/2016	2016
8,002	11/2/2016	11/2/2016	2016
8,002	11/2/2016	11/2/2016	2016
2,298	10/19/2016	10/19/2016	2016
2,298	10/19/2016	10/19/2016	2016
2,298	10/19/2016	10/19/2016	2016
4,697	1/26/2017	2/16/2017	2017
4,697	1/26/2017	2/16/2017	2017
4,697	1/26/2017	2/16/2017	2017
7,847	10/27/2016	10/27/2016	2016
7,847	10/27/2016	10/27/2016	2016
7,847	10/27/2016	10/27/2016	2016
4,007	11/9/2016	11/9/2016	2016

4,007	11/9/2016	11/9/2016	2016
4,007	11/9/2016	11/9/2016	2016
28,285	2/27/2017	11/7/2016	2016
4,232	11/10/2016	11/11/2016	2016
4,232	11/10/2016	11/11/2016	2016
4,232	11/10/2016	11/11/2016	2016
5,165	11/25/2016	11/25/2016	2016
5,165	11/25/2016	11/25/2016	2016
5,165	11/25/2016	11/25/2016	2016
23,743	3/21/2017	11/10/2016	2016
23,743	3/21/2017	11/10/2016	2016
23,743	3/21/2017	11/10/2016	2016
23,743	3/21/2017	3/21/2017	2017
23,743	3/21/2017	3/21/2017	2017
23,743	3/21/2017	3/21/2017	2017
5,033	11/9/2016	11/9/2016	2016
99,040	10/27/2016	11/4/2016	2016
99,040	10/27/2016	11/4/2016	2016
7,474	3/17/2017	3/22/2017	2017
4,983	10/29/2016	10/29/2016	2016
4,983	10/29/2016	10/29/2016	2016
2,788	10/20/2016	10/20/2016	2016
2,788	10/20/2016	10/20/2016	2016
2,788	10/20/2016	10/20/2016	2016
4,110	10/22/2016	10/22/2016	2016
8,044	10/25/2016	10/25/2016	2016
8,044	10/25/2016	10/25/2016	2016
8,044	10/25/2016	10/25/2016	2016
5,931	11/29/2016	11/3/2016	2016
149,933	12/19/2016	8/22/2016	2016
29,616	3/20/2017	11/18/2016	2016
29,616	3/20/2017	3/8/2017	2017
29,616	3/20/2017	3/8/2017	2017
29,616	3/20/2017	3/8/2017	2017
5,015	11/10/2016	11/10/2016	2016
5,015	11/10/2016	11/10/2016	2016
5,015	11/10/2016	11/10/2016	2016
140,211	1/17/2017	8/23/2016	2016
140,211	1/17/2017	8/23/2016	2016
10,584	2/6/2016	10/20/2016	2016
10,584	2/6/2016	10/20/2016	2016
10,584	2/6/2016	10/20/2016	2016
4,113	11/8/2016	11/8/2016	2016
4,113	11/8/2016	11/8/2016	2016
2,331	11/3/2016	11/3/2016	2016
35,221	1/20/2017	9/5/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/20/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/27/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/27/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/27/2016	2016

40,004	3/20/2017	11/8/2016	2016
40,004	3/20/2017	11/8/2016	2016
40,004	3/20/2017	11/8/2016	2016
40,004	3/20/2017	3/13/2017	2017
40,004	3/20/2017	3/13/2017	2017
40,004	3/20/2017	3/13/2017	2017
2,152	10/13/2016	10/13/2016	2016
81,590	2/28/2017	10/14/2016	2016
114,077	9/21/2016	9/21/2016	2016
77,012	9/9/2016	9/9/2016	2016
2,559	11/4/2016	11/1/2016	2016
2,559	11/4/2016	11/1/2016	2016
2,559	11/4/2016	11/1/2016	2016
5,135	2/13/2017	11/3/2016	2016
5,135	2/13/2017	11/3/2016	2016
5,135	2/13/2017	11/3/2016	2016
24,822	12/16/2016	10/14/2016	2016
6,370	3/1/2017	10/26/2016	2016
211	10/26/2016	10/26/2016	2016
211	10/26/2016	10/26/2016	2016
211	10/26/2016	10/26/2016	2016
1,168	11/25/2016	11/25/2016	2016
446	3/21/2017	11/11/2016	2016
446	3/21/2017	11/11/2016	2016
5,712	12/9/2016	12/9/2016	2016
5,712	12/9/2016	12/9/2016	2016
12,913	2/27/2017	12/19/2016	2016
12,913	2/27/2017	2/27/2017	2017
33,964	10/17/2016	10/17/2016	2016
5,401	10/20/2016	10/18/2016	2016
5,401	10/20/2016	10/18/2016	2016
5,401	10/20/2016	10/18/2016	2016
238,489	3/16/2017	3/20/2017	2017
12,987	10/20/2016	10/20/2016	2016
12,987	10/20/2016	10/20/2016	2016
12,987	10/20/2016	10/20/2016	2016
1,046	10/20/2016	10/20/2016	2016
1,046	10/20/2016	10/20/2016	2016
1,046	10/20/2016	10/20/2016	2016
9,427	11/1/2016	10/27/2016	2016
9,427	11/1/2016	11/25/2016	2016
9,427	11/1/2016	11/25/2016	2016
9,427	11/1/2016	11/25/2016	2016
6	11/25/2016	11/25/2016	2016
13,053	11/2/2016	11/2/2016	2016
13,053	11/2/2016	11/2/2016	2016
5	11/3/2016	11/3/2016	2016
8,414	2/16/2017	11/11/2016	2016
6	11/14/2016	11/15/2016	2016
4,927	11/9/2016	11/9/2016	2016

3	11/15/2016	11/15/2016	2016
3	11/15/2016	11/15/2016	2016
3	11/15/2016	11/15/2016	2016
135,631	11/15/2016	11/15/2016	2016
152,383	12/2/2016	11/23/2016	2016
6,791	11/30/2016	12/1/2016	2016
6,791	11/30/2016	12/1/2016	2016
6,791	11/30/2016	12/1/2016	2016
6	11/28/2016	11/30/2016	2016
1	12/6/2016	12/6/2016	2016
1	12/2/2016	12/7/2016	2016
3,881	2/15/2017	1/5/2017	2017
3	12/8/2016	12/8/2016	2016
3	12/15/2016	12/16/2016	2016
3	12/15/2016	12/16/2016	2016
18,151	12/27/2016	12/27/2016	2016
10	1/9/2017	1/10/2017	2017
8	1/19/2017	1/19/2017	2017
8	1/19/2017	1/19/2017	2017
178,819	1/12/2017	1/13/2017	2017
178,819	1/12/2017	1/13/2017	2017
178,819	1/12/2017	1/13/2017	2017
149,831	2/16/2017	1/18/2017	2017
3	2/13/2017	2/13/2017	2017
12	1/20/2017	1/23/2017	2017
185,376	1/24/2017	1/24/2017	2017
836	2/6/2017	2/7/2017	2017
836	2/6/2017	2/7/2017	2017
2	2/8/2017	2/16/2017	2017
4	2/8/2017	2/28/2017	2017
1	2/14/2017	2/17/2017	2017
2	2/14/2017	2/15/2017	2017
101,416	3/16/2017	3/16/2017	2017
257,324	2/20/2017	2/20/2017	2017
64,606	3/2/2017	11/5/2014	2014
64,606	3/2/2017	11/5/2014	2014
64,606	3/2/2017	11/5/2014	2014
64,606	3/2/2017	4/16/2015	2015
64,606	3/2/2017	4/16/2015	2015
64,606	3/2/2017	4/16/2015	2015
64,606	3/2/2017	11/2/2015	2015
64,606	3/2/2017	11/2/2015	2015
64,606	3/2/2017	11/2/2015	2015
64,606	3/2/2017	4/5/2016	2016
64,606	3/2/2017	4/5/2016	2016
64,606	3/2/2017	4/5/2016	2016
64,606	3/2/2017	11/3/2016	2016
64,606	3/2/2017	11/3/2016	2016
64,606	3/2/2017	11/3/2016	2016
11,433	3/6/2017	3/6/2017	2017

Kód typu práce	Popis práce	Množství práce (AW)	Kód měrné
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW	
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW	
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW	
3610548	Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW	
3612577	Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontována)	7 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW	
3611500	Inicializace aktivního řízení	7 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3612521	Dvě pneu vyměnit	11 AW	
3610547	Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW	
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW	
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontována)	7 AW	
3612561	Vyměnit čtyři pneumatiky	17 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3612561	Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontovány)	17 AW	
3611500	Rozhýbání táhel řízení	7 AW	
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW	
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW	
3611500	inicializace pneu	1 AW	
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW	

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 dvě pneu runflat vyměnit - kola odmontována	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontována)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612500 Výměna ventilku rezervy	6 AW
3612500 Vyměnit jednu pneumatiku	6 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky+venzilek PZ	6 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610820	D+M/přední kola	4 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612555	Výměna 2x pneu.rsc	14 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611011	Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 výměna zadních pneu RSC 2x	14 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612051 Dvě pneu vyměnit	13 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	6 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW



3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Výměna 2x pneu.rsc	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	21 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontováná	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Odmontovat a namontovat přední a zadní kola	6 AW
3610568 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	7 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 1/2 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměr	15 AW
3612076 1/2 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměr	14 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontována)	17 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610820 D+M/přední kola a zadní kola	4 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610820 D+M/kol	4 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontovaná)	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demont.ú	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568	Vyvážit dvě kola/zadní	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612541	DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610548	Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612551	Výměna čtyř pneu	20 AW
3612521	Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610547	Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3612574	Nazutí pneu.na disky,vyvážení	11 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	14 AW
3611500	inicializace pneu	2 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612541	DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610548	Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612541 Dvě pneu vyměnit, kola odmontována	9 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612051 Dvě pneu vyměnit 50%	6 AW
3612051 Dvě pneu vyměnit 50%	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontována)	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610820 D+M/kol	4 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontovány)	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola(kola demontovány)	10 AW
3610568 Vyvážení LP kola.	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola-kola demontovaná	7 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 oprava disků silně znečištěny -zarezlé	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu LZ	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky - kola demontovaná	17 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612001 Vyzutí jedné pneumatiky.	4 AW
3610568 Jedno kolo v-z.	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demont.)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 výměna 2x pneu RSC	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3610570 Vyvážit 2 kola	5 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Kontrola podavače bez.pásu	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 Kontrola ložisek kol-hlučnost	4 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit RSC	11 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední kola vyměnit	3 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW



3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Jarní prohlídka vozu	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit RSC	13 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyzutí.	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 výměna 1x pneu RSC	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední kola	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola v/y.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Dvě pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 Reset uložených telefonů	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky Runflat	14 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky přední Runflat	14 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky zadní Runflat	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611551 Vyměnit dva disky kol	11 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Kompletace sady kol+vyvážení	24 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 D/M všech kol	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	14 AW

3611500 inicializace pneu	2 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace nastavení STK a Emise	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612051 dvě pneu vyměnit RSC	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 KO pneu-výměna ventilku + vyvažení	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola v-z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610300 Vyměnit pz kolo komplet.	1 AW
3612051 přezutí předních pneu	13 AW
3611500 Vyčištění odmaštění podlahy vozu	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612551 Výměna čtyř pneu RSC	27 AW
3612555 Přezutí dvou pneumatik Runflat	14 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu PP	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611512 Výměna disku kola (kolo demontováno)	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610300 Odmontovat a namontovat přední kolo	3 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky L	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW



3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol 2x	20 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610710 Zkontrolovat boční a radiální házení zadních kc	5 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky výměna	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611512 Výměna disku kola (kolo demontováno)	6 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	20 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Vaměnit dvě pneumatiky Run flat	14 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612521 Vyměnit dvě pneumatiky	11 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	6 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	29 AW
3610508 Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit(kola dem	12 AW
3612555 Výměnit dvě pneumatiky Runflat	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW

3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace ,nastaveni funkce	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610078 Vyvážení předních kol	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	11 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612505 vyměnit jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Odmontovat a namontovat přední a zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611011	Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610820	D+M/přední a zadní kola	4 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola v/z	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612555	výměna 2 zadní pneu RSC	14 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Vyměnit dvě pneu.rsc	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit x5	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit x5	15 AW
3611500 Přední a zadní kola vyměnit x5	15 AW
3611500 Přední a zadní kola vyměnit 545	15 AW
3611500 Přední a zadní kola vyměnit 545	15 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612557 Kompletace 4x pneu+disky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610340 D+M předních nebo zadních kol	4 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Kontrola filtru pevných částic	4 AW
3611500 D+M Teplotní čidlo - vzduch	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit dvě přední kola	6 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612557 Výměna 4x pneu	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit 2x sada kol	20 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612555 Dvě dojezdové pneu.v-z	14 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat D+M - kola odmontována	24 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611000 Inicializace pneu	-1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážení předních kol	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Výměna dvou pneu př. RSC	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Výměna dvou pneu	14 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl. přezutí.	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611512 Výměna disku kola (kolo demontováno)	6 AW
3611562 Výměna 4x disku runflat (kola demontována)	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3612555 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit(kole dem.	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611501 Výměna jednoho poškozeného disku za nový	6 AW

3610507	vyvážit 1 kolo	3 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610820	D+M/přední kola	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	Test tlumičů	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500	Test akumulátoru	2 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	23 AW
3610820	D+M/přední kola a zadní	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední kola v-z.	3 AW
3610568 Vyvážit přední kola	4 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612521 čtyři pneumatiky vyměnit	21 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Vyměnit jednu runflat pneumatiku	9 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace kol	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW



3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	58 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola d/m	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky(kola demont	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu LZ	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	16 AW





3610567	Vyvážit čtyři kola	11 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu, kontrola pneu o.k.	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit 2x	12 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	11 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	11 AW
3611511	Vyměnit 1x LZ disc	8 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Dvě pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola v/z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 záměna kol L+ P strana	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW



3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612071 Vyměnit čtyři pneumatiky	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit(kola dem	12 AW
3610508 Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW

3612505	Výměna ventilku kola	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612555	Vyměnit dvě rsc pneumatiky	14 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360	Přední a zadní kola d/m	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola D/M	6 AW
3610713	kontrola házivosti diku kola	8 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	Kontrola stavu pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005	výměna LZ disku	9 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612051	dvě pneu vyměnit RSC	13 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3612555 Demontáž-montáž dvou pneumatik	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	20 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Kontrola ložisek kol-hluky	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611580 Vyzout čtyři pneumatiky Runflat	14 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW



3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 výměna kola	3 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610810 Přední kola D/M	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	22 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3611500 Kompletní desinfekce klimatizace	18 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 50%	3 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola 50%	4 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 4x pneu vyměnit	17 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 D+M krytu výfukového systému	4 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	7 AW
3612555 Dvě rsc pneu.v-z	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+N jednu RSC pneu	8 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola D/M	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	29 AW
3612555 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	15 AW
3610548 Vyvážit stacionárně obě zadní kola(kola demor	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3611561 Výměnit 2X disk v provedení RUNfat	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610209 Kontrola házivosti disku	3 AW
3612555 D+M dvě runflat pneumatiky	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611051 Výměna ráfek 2x přední	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611551 Vyměnit dva disky kol	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611061 2x vyzutí a obutí kola	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW



3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.v-z.	9 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW



3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit čtyři pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611511 Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	11 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	Oprava LP plastového podběhu kola	5 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	15 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610508	Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611011	Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	10 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611511	Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610078 Vyvážení kol	5 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit přední kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610108 Jedno kolo vyvážit	5 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Demontáž+montáž kol	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední kola	6 AW
3610567 Vyvážení kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 2x	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612071 čtyři pneumatiky v/z.	29 AW
3610178 4x Hunter optimalizace pneumatik.	8 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611511 Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3611001 Jeden disk kola vyměnit PZ	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	10 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky Runflat	14 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 8 pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	58 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	10 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612555 Dvě pneu.rsc v-z	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+M jednu RSC pneu	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3611500 Výměna baterie v klíčku	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610547	Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611511	Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611535	Montáž snímače RDC	4 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548	Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	D+M napouštěcích ventilů klimatizace	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 kompletace kol RSC	21 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3612071	Obutí + vyvážení čtyř pneu.	18 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	20 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610715	Zkontrolovat radiální a boční házení diskového	6 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW

3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	16 AW
3612521 Jednu pneu v provedení runfl.vyměnit	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610188 Všechna kola stacionárně vyvážit	13 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 D+M pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360 Kontrola podvozkových částí vozu	12 AW
3610360 Kontrola rozvodovky VTG	9 AW
3612081 čtyři pneumatiky vyměnit RSC	29 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit přední kola.	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	31 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611061 2x disk/ Runfl.pneu v-z	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Přezutí pneu+vyvážení	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit 5C	14 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit 5C	14 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611011 Diskové kolo runflatové pneumatiky v-z	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední a zadní kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	31 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611580 Instalace modulu hlídání tlaku RDC do kol	28 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 2x	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek a vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612555	Vyměnit dvě pneumatiky Run flat	15 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612001	Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontovány)	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612556	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	12 AW
3610548	Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	3 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612081 čtyři pneumatiky vyměnit	25 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610088 Vyvážení čtyř kol	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612005 D+M Runflat pneumatiky	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+M PP RSC pneu	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW



3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.D+M	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610088 Vyvážení čtyř kol	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	31 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Výměna kompletní sady kol	6 AW
3610568 Vyvážení sady kol	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola 2x	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky RSC 2x	56 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Výměna ventilků RDC 4x	4 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	24 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611501 inicializace nových RDC	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Výměna snímače RDC PP kolo	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Malá dekarbonizace motoru	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	31 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Montáž RDC ventilků+vyvážení kol	20 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola D+M	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Demontáž montáž předních kol.	2 AW
3610568 Vyvážení předních kol.	4 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 kompletace kol	20 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední a zadní kola 2x	8 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW



3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	6 AW
3612076 4x pneu v-z RSC	29 AW
3612076 4 x RSC pneu v-z	29 AW
3611500 oprava kabeláže	6 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612521 Dvě pneu rsc vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612071 Vyměnit čtyři pneumatiky	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612574 Montáž 4 pneu na disky s vyvážením	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612574 Nazutí pneu.4x	11 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední kola d/m	3 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	4 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola D/M	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	12 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610088 Vyvážení čtyř kol	12 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612576 Montáž RDC snímačů do kol	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola v/z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Výměna kompletních kol	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW



3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610300 D+M přední.	2 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit - zdarma.	6 AW

3611500 inicializace pneu - zdarma.	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3612076 Práve dle Audatex 4x pneu.rsc v-z	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 přezutí 1xpneu	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 50%	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 50%	3 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	13 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3611500 12 Bodová kontrola vozu	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	24 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	24 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611561 namontovat 2x pneu	16 AW
3611535 Montáž snímače RDC	2 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky 50 %	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky 50 %	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612555 Dvě pneumatiky run-flat vyměnit.	15 AW
3611100 Kontrola RDC	4 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+M jednu RSC pneu	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612521	Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612555	D+M dvě runflat pneumatiky	12 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612051	pneu vyměnit	13 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 Kontrola tlaku v pneu	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	60 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	7 AW
3610548 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kola	4 AW
3612051 Vyměnit dvě pneumatiky	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 D+M dvě runflat pneu	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	20 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola V/Z	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace PC	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	8 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 Vyměnit dvě pneumatiky	13 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611500 Přešetření předních světlometů	24 AW
3611535 Montáž snímače RDC	2 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	12 AW
3611535 Montáž snímače RDC	2 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610300 Odmontovat a namontovat přední nebo zadní	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola v/z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Oprava osvětlení vozu	5 AW
3611500 Kontrola podvozku vozu	7 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	-29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola D+M	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit 50%	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit 50%	7 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovány)	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	20 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612555 D+M Pneu 2X	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Reset všech serv. intervalů	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit V580347	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 0R46997	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 0R35775	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit G249121	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit V415375	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 5C44243	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 5D48300	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit V326249	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední kola vyměnit	3 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě pneumatiky	12 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	3 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Vyměnit LZ kolo.	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611100	Kontrola RDC	2 AW
3612500	D+M/výměna jedné pneumatiky	7 AW
3611535	Montáž snímače RDC	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Domontáž RDC snímačů	30 AW
3610360	Demontáž bezpečnostních šroubů kol 4X	2 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Instalace RDC snímačů + vyvážení	30 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612001	Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612556	Vyměnit dvě runflat pneumatiky(kola demont	12 AW
3610547	Vyvážit stacionárně obě přední kola	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	3 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 2x Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610088 Kontrola kol na házivost.	5 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612076 Domontáž RDC snímačů	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 Výmaz servisních intervalů	2 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	13 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611100 Kontrola RDC	3 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek	12 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 0,25	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola 0,25	2 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW



61200 Brno  
61200 Brno  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
62100 Brno Řečkovice  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
83107 Bratislava  
83107 Bratislava  
75201 Kojetín  
75201 Kojetín  
66451 Šlapanice u Brna  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
67178 Jiřice u Miroslavi  
67932 Svitávka  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno





61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
71300 Ostrava  
61900 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
72400 Ostrava  
72400 Ostrava  
72400 Ostrava  
66601 Tišnov  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2











43001 Chomutov 1  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
90901 Skalica  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
69176 Šitbořice  
69176 Šitbořice  
69176 Šitbořice  
69176 Šitbořice  
60200 Brno  
60200 Brno  
63700 Brno 37  
63700 Brno 37  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
67172 Miroslav  
79001 Jeseník  
79001 Jeseník  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno





2347 Buggy  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
69151 Lanžhot  
18400 Praha  
67602 Moravské Budějovice  
67602 Moravské Budějovice  
67602 Moravské Budějovice  
76805 Koryčany  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66404 Mokrý-Horákov  
66404 Mokrý-Horákov  
69002 Břeclav  
69112 Boleradice  
76502 Otrokovice



63500 Brno  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
66602 Předklášteří  
68201 Vyškov  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
69111 Brumovice  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
62400 Brno

62400 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
12800 Praha 2 - Nové Město  
63600 Brno  
63500 Brno  
60200 Brno 2  
68711 Topolná  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
61500 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno

61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
61200 Brno

68301 Komořany  
68301 Komořany  
68301 Komořany  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
67801 Blansko  
38601 Strakonice 1  
69632 Ždánice  
69632 Ždánice  
69632 Ždánice







62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
66456 Blučina  
66456 Blučina  
66456 Blučina  
69002 Břeclav  
78985 Mohelnice  
70303 Ostrava  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
79601 Prostějov - Krasice  
79601 Prostějov - Krasice  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
90901 Skalica  
63500 Brno 35  
63500 Brno 35  
79084 Mikulovice  
60200 Brno  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
62300 Brno 23  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
66451 Šlapanice  
66451 Šlapanice  
66451 Šlapanice



67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
67578 Čikov  
61500 Brno  
61500 Brno  
83107 Bratislava  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
61200 Brno - Řečkovice  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
64100 Brno  
64100 Brno  
60200 Brno 2  
62400 Brno  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
61600 Brno 16  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
75002 Přerov



61500 Brno  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
68354 Otnice  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28  
62800 Brno 28









69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
69301 Hustopeče  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
66601 Tišnov 1  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
64100 Žebětín  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
60200 Brno  
60200 Brno



60200 Brno  
60200 Brno  
78391 Uničov  
67201 Moravský Krumlov  
67201 Moravský Krumlov  
67201 Moravský Krumlov  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
68301 Komořany  
68301 Komořany  
68301 Komořany  
68301 Komořany  
60200 Brno  
60200 Brno









77900 Olomouc  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
68401 Slavkov u Brna  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
75002 Přerov 2  
75002 Přerov 2  
75002 Přerov 2

06601

Humenné  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
66448 Moravany u Brna  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko





63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
14010 Praha  
14010 Praha  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
66442 Modřice  
66601 Tišnov  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
58601 Jihlava 1  
58601 Jihlava 1  
58601 Jihlava 1  
77900 Olomouc  
77900 Olomouc  
77900 Olomouc  
77900 Olomouc  
77900 Olomouc  
77900 Olomouc  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno











60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
63400 Brno  
13000 Praha  
48124 Fornace Zarattini, Ravenna  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
18600 Praha  
18600 Praha  
18600 Praha  
18600 Praha  
18600 Praha  
63600 Brno  
63600 Brno  
63600 Brno  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
69145 Podivín  
69145 Podivín  
69145 Podivín  
62500 Brno  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou



66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
66603 Tišnov  
63800 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
66407 Pozořice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno





11000 Praha 1  
11000 Praha 1  
77100 Olomouc  
77100 Olomouc  
77100 Olomouc  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
66602 Předklášteří  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
76326 Pozlovice  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
67401 Třebíč 1  
67401 Třebíč 1  
67401 Třebíč 1

66501 Rosice u Brna  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
67201 Moravský Krumlov  
67201 Moravský Krumlov  
67201 Moravský Krumlov  
67201 Moravský Krumlov  
67201 Moravský Krumlov  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno



61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
66491 Ivančice  
62500 Brno 25  
62500 Brno 25  
62500 Brno 25  
62500 Brno 25  
62500 Brno 25  
67906 Jedovnice  
67906 Jedovnice  
67906 Jedovnice  
67906 Jedovnice  
67906 Jedovnice  
67906 Jedovnice  
62400 Brno 24

62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
62400 Brno 24  
67939 Úsobrno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
66451 Šlapanice u Brna  
57001 Litomyšl  
57001 Litomyšl  
57001 Litomyšl  
57001 Litomyšl







67526 Želetava  
67526 Želetava  
78401 Litovel  
78401 Litovel  
69651 Kostelec u Kyjova  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko

06601 Humenné  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM  
26-600 RADOM

60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno



62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
14800 Praha  
14800 Praha  
14800 Praha  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno













60200 Brno  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
77200 Olomouc  
60200 Brno  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
14200 Praha 411  
90101 Malacky  
90101 Malacky  
90101 Malacky  
73601 Havířov 1  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61700 Brno 17  
61700 Brno 17  
61700 Brno 17  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno







76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
79081 Česká Ves  
79081 Česká Ves  
39601 Humpolec  
68304 Drnovice  
68601 Uherské Hradiště  
18600 Praha  
66464 p. Dolní Kounice  
66464 p. Dolní Kounice  
66464 p. Dolní Kounice  
66464 p. Dolní Kounice





63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
62100 Brno  
62100 Brno  
15500 Praha  
69681 Bzenec  
69681 Bzenec  
69681 Bzenec  
78401 Červenka  
78401 Červenka  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
69163 Velké Němčice  
69163 Velké Němčice  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno

61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
77900 Krčmaň  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
69102 Velké Bílovice  
11000 Praha 1  
82103 Bratislava  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice







61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
15800 Praha  
66441 Popůvky  
66441 Popůvky  
66441 Popůvky  
66441 Popůvky  
66441 Popůvky  
83103 Bratislava  
83103 Bratislava  
83103 Bratislava  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno



60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
59101 Žďár nad Sázavou 1  
59101 Žďár nad Sázavou 1  
59101 Žďár nad Sázavou 1  
60200 Brno 2  
82106 Bratislava  
82106 Bratislava  
82106 Bratislava  
82106 Bratislava  
82106 Bratislava  
82106 Bratislava  
60200 Brno  
14000 Praha  
14000 Praha  
14000 Praha  
90841 Šaštín Stráže  
67201 Moravský Krumlov  
92901 Dunajská Streda  
28201 Český Brod  
28201 Český Brod  
60200 Brno 2  
15800 Praha  
15800 Praha  
62400 Brno  
62400 Brno  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou



67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
67911 Doubravice nad Svitavou  
60200 Brno 2  
61800 Brno  
61800 Brno  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
66448 Nebovidy  
66448 Nebovidy  
66448 Nebovidy  
16000 Praha 6  
16000 Praha 6  
16000 Praha 6  
16000 Praha 6  
10900 Praha  
10900 Praha

10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
10800 Praha - Malešice  
56153 Dolní Čermná  
60200 Brno - město  
60200 Brno - město  
60200 Brno - město

04001 11000 Praha  
04001 Košice  
04001 Košice  
66407 Pozořice  
66407 Pozořice  
66407 Pozořice  
66407 Pozořice  
66407 Pozořice  
66407 Pozořice  
15000 Praha  
15000 Praha  
15000 Praha  
15000 Praha  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou

74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
74233 Jeseník nad Odrou  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
67156 Pavlice  
67156 Pavlice  
67156 Pavlice  
67156 Pavlice  
67156 Pavlice  
83104 Bratislava  
83104 Bratislava  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno

60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
77900 Olomouc  
69141 Břeclav 4  
69141 Břeclav 4  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
62000 Brno  
62000 Brno  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2

60200 Brno 2  
68201 Vyškov 1  
68201 Vyškov 1  
66403 Podolí  
66491 Ivančice  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62300 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
63500 Brno 35  
63500 Brno 35  
63500 Brno 35  
61200 Brno 12  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno

61700 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
67128 Valtrovice  
67128 Valtrovice  
67128 Valtrovice  
67128 Valtrovice  
67128 Valtrovice  
67128 Valtrovice  
67128 Valtrovice  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
25244 Psáry  
69662 Strážnice  
69662 Strážnice  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
58601 Jihlava  
58601 Jihlava

67178 Jiřice u Miroslavi  
15900 Praha  
15900 Praha  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
50003 Hradec Králové  
50003 Hradec Králové  
50003 Hradec Králové  
50003 Hradec Králové  
50003 Hradec Králové  
50003 Hradec Králové  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
59231 Nové Město na Moravě  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
11000 Praha  
11000 Praha  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim





61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
70200 Ostrava  
70200 Ostrava  
70200 Ostrava

02401

Kysucké Nové Mesto

58601 Jihlava  
58601 Jihlava  
58601 Jihlava  
8792 DESSELGEM  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
64400 Brno- Útěchov  
66601 Tišnov  
66601 Tišnov  
76001 Zlín  
76001 Zlín  
58601 Jihlava 1  
63600 Brno  
91621 Čachtice



68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
73801 Frýdek Místek  
11000 Praha 1  
67522 Stařeč  
8792 DESSELGEM  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
66491 Ivančice  
66491 Ivančice  
66491 Ivančice  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
69145 Podivín  
60200 Brno  
69662 Strážnice



61300 Brno 13  
61300 Brno 13  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
61800 Brno  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
69501 Hodonín  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno

61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
67555 Hrotovice  
67555 Hrotovice  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
66461 Rajhrad  
53501 Přelouč  
53501 Přelouč  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
01001 Žilina  
01001 Žilina  
83104 Bratislava  
83104 Bratislava  
59101 Žďár nad Sázavou  
59101 Žďár nad Sázavou  
59101 Žďár nad Sázavou

59101 Žďár nad Sázavou  
59101 Žďár nad Sázavou  
59101 Žďár nad Sázavou  
59101 Žďár nad Sázavou  
59101 Žďár nad Sázavou  
58901 Třešť  
03401 Ružomberok  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
66481 Ostrovačice  
60200 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
37901 Třeboň  
84231 Bratislava  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
67913 Vavřinec  
67913 Vavřinec  
67913 Vavřinec  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno  
61400 Brno









60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
69662 Strážnice  
69662 Strážnice  
69662 Strážnice  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
58401 Ledec nad Sázavou  
58401 Ledec nad Sázavou  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
69701 Kyjov  
69701 Kyjov  
40729 Velká Bukovina  
66403 Podolí  
67503 Kamenná  
67503 Kamenná  
67503 Kamenná  
67503 Kamenná  
69701 Kyjov  
69701 Kyjov  
69701 Kyjov



62500 Brno  
61400 Brno  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
76701 Kroměříž  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
66466 Němčičky  
11000 Praha  
11000 Praha  
67401 Třebíč 1  
12000 Praha 2  
12000 Praha 2  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
15800 Praha  
25242 Jesenice  
25242 Jesenice

60200 Brno  
60200 Brno  
94901 Nitra  
62700 Brno  
67532 Třebelovice  
67532 Třebelovice  
67532 Třebelovice  
73961 Třinec  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
69501 Hodonín  
59214 Nové Veselí  
59214 Nové Veselí  
92521 Sládkovičovo  
92521 Sládkovičovo  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
72400 Ostrava  
72400 Ostrava  
72400 Ostrava  
72400 Ostrava  
72400 Ostrava  
72400 Ostrava  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
79326 Vrbno pod Pradědem  
79326 Vrbno pod Pradědem  
79326 Vrbno pod Pradědem







15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
77900 Olomouc  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
61500 Brno  
61500 Brno  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
15800 Praha  
15800 Praha  
15800 Praha  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
60200 Brno  
12800 Praha  
12800 Praha  
12800 Praha  
60200 Brno  
25101 Říčany u Prahy  
1170 WIEN  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
79817 Smržice  
79817 Smržice

79817 Smržice  
66491 Ivančice  
66491 Ivančice  
66491 Ivančice  
11000 Praha  
03852 Sušany  
03852 Sušany  
66403 Podolí u Brna  
14000 Praha  
69501 Hodonín  
66406 Viničné Šumice  
66406 Viničné Šumice  
66431 Lelekovice  
66431 Lelekovice  
61900 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
63700 Brno  
61800 Brno - Černovice  
28144 Zásmuky  
28144 Zásmuky  
79601 Prostějov  
14000 Praha 4  
14000 Praha 4  
14000 Praha 4  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
60300 Brno 3  
66461 Rajhradice  
66481 Ostrovačice  
66481 Ostrovačice  
66481 Ostrovačice  
66481 Ostrovačice

66481 Ostrovačice  
78901 Zábřeh  
78901 Zábřeh  
78901 Zábřeh  
78901 Zábřeh  
78901 Zábřeh  
78901 Zábřeh  
78901 Zábřeh  
16000 Praha 6  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno 2  
78336 Křelov-Břuchotín  
78336 Křelov-Břuchotín  
78336 Křelov-Břuchotín  
78336 Křelov-Břuchotín  
78336 Křelov-Břuchotín  
78336 Křelov-Břuchotín  
64200 Brno  
11000 Praha  
11000 Praha  
14800 Praha  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
69173 Krumvíř  
10000 Praha 10  
10000 Praha 10  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39

66442 Modřice  
66442 Modřice  
60200 Brno  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
10900 Praha  
61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
61200 Brno 12  
68601 Uherské Hradiště  
68606 Uherské Hradiště  
68606 Uherské Hradiště  
68606 Uherské Hradiště  
85101 Bratislava  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno

62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
39601 Humpolec  
65666 Brno  
65666 Brno  
65666 Brno  
8792 DESSELGEM  
8792 DESSELGEM  
8792 DESSELGEM  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
8792 DESSELGEM  
8792 DESSELGEM  
62400 Brno  
62400 Brno  
90101 Malacky  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
76833 Morkovice-Slížany  
60200 Brno  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice  
68001 Boskovice  
76326 Luhačovice  
69672 Lipov

69672 Lipov  
69672 Lipov  
69672 Lipov  
69672 Lipov  
69672 Lipov  
69672 Lipov  
69672 Lipov  
63700 Brno  
10800 Praha  
67522 Stařeč  
61500 Brno - Židenice  
61500 Brno - Židenice  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
67153 Rudlice  
67153 Rudlice  
67153 Rudlice  
67153 Rudlice  
67153 Rudlice  
67153 Rudlice  
67153 Rudlice  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
76001 Zlín  
76001 Zlín  
76001 Zlín  
68352 Křenovice  
68352 Křenovice  
68352 Křenovice  
68352 Křenovice  
68352 Křenovice

60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
67401 Třebíč  
67401 Třebíč  
67401 Třebíč  
67401 Třebíč  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
62800 Brno 28  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
16200 Praha  
75701 Jarcová  
75701 Jarcová  
16100 Liboc  
66902 Chvalovice  
66902 Chvalovice  
66902 Chvalovice

66902 Chvalovice  
66902 Chvalovice  
66902 Chvalovice  
66902 Chvalovice  
80008 Kyjev  
80008 Kyjev  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61200 Brno  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
59401 Velké Meziříčí  
11000 Praha  
60200 Brno  
60200 Brno  
67168 Hrabětice  
67168 Hrabětice  
67168 Hrabětice  
67168 Hrabětice



67168 Hrabětice  
67168 Hrabětice  
67168 Hrabětice  
10600 Praha  
14000 Praha 4  
54232 Úpice  
70800 Ostrava  
69674 Velká nad Veličkou  
69674 Velká nad Veličkou  
67551 Jaroměřice nad Rokytnou  
67551 Jaroměřice nad Rokytnou  
67551 Jaroměřice nad Rokytnou  
67551 Jaroměřice nad Rokytnou  
67551 Jaroměřice nad Rokytnou  
67551 Jaroměřice nad Rokytnou  
67551 Jaroměřice nad Rokytnou  
60200 Brno  
60200 Brno  
78901 Zábřeh  
78901 Zábřeh  
60300 Brno  
60300 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
39601 Humpolec  
39601 Humpolec  
39601 Humpolec  
39601 Humpolec  
4175 Herzogsdorf  
4175 Herzogsdorf  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno

85103 Bratislava  
85103 Bratislava  
60200 Brno  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
66501 Rosice  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
15000 Praha 5  
63500 Brno  
60300 Brno  
60300 Brno  
60300 Brno  
60300 Brno  
60300 Brno  
60300 Brno  
60300 Brno  
25101 Říčany u Prahy  
25101 Říčany u Prahy  
63700 Brno 37  
75116 Želatovice  
75116 Želatovice  
60200 Brno  
62100 Brno 21  
62100 Brno 21  
62100 Brno 21  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno

61200 Brno  
61200 Brno  
69108 Bořetice  
69108 Bořetice  
66403 Podolí  
43401 Most 1  
43401 Most 1  
33027 Vejprnice  
33027 Vejprnice  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
14300 Praha  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
67526 Želetava  
67526 Želetava  
61700 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno  
63900 Brno

63900 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
28802 Nymburk  
61500 Brno  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
78385 Šumvald  
76502 Otrokovice  
76502 Otrokovice  
76502 Otrokovice  
76502 Otrokovice  
76502 Otrokovice  
76502 Otrokovice  
70030 Ostrava  
60200 Brno  
60200 Brno  
82104 Bratislava  
61300 Brno  
61300 Brno  
61300 Brno  
61300 Brno  
61300 Brno  
61300 Brno  
10800 Praha  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš

59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
74781 Otice  
74781 Otice  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
79601 Prostějov  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
63900 Brno 39  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
66902 Znojmo 2  
66902 Znojmo 2  
66902 Znojmo 2  
66902 Znojmo 2  
61700 Brno-Komárov  
61700 Brno-Komárov  
61700 Brno-Komárov  
68604 Kunovice  
16100 Praha 614  
67521 Okříšky  
67521 Okříšky  
67521 Okříšky  
67521 Okříšky  
67521 Okříšky  
67921 Černá Hora  
58601 Jihlava 1  
58601 Jihlava 1  
58601 Jihlava 1  
58601 Jihlava 1  
58601 Jihlava 1  
58601 Jihlava 1



67401 Třebíč 1  
67401 Třebíč 1  
67401 Třebíč 1  
67401 Třebíč 1  
68401 Slavkov u Brna  
68401 Slavkov u Brna  
68401 Slavkov u Brna  
68401 Slavkov u Brna  
82109 Bratislava  
82109 Bratislava  
82109 Bratislava  
67801 Blansko  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
58827 Jamné  
58827 Jamné  
58827 Jamné  
58827 Jamné  
58827 Jamné  
58827 Jamné  
58827 Jamné  
69142 Valtice  
69142 Valtice

14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
14010 Praha  
67125 Tasovice  
67125 Tasovice  
67125 Tasovice  
67125 Tasovice  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno

18000 Praha  
12000 Praha  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
61300 Brno  
62000 Brno  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
68301 Rousínov u Vyškova  
73562 Český Těšín 6  
79811 Prostějov  
79811 Prostějov  
79811 Prostějov  
79811 Prostějov  
79811 Prostějov  
59101 Žďár nad Sázavou 1  
56501 Choceň 1  
56501 Choceň 1  
56501 Choceň 1  
56501 Choceň 1  
67169 Hevlín  
67169 Hevlín  
67169 Hevlín  
67169 Hevlín  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno



60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66411 Zbýšov  
66411 Zbýšov  
66411 Zbýšov  
66411 Zbýšov  
66411 Zbýšov  
66411 Zbýšov  
66411 Zbýšov  
66411 Zbýšov  
14100 Praha 41  
26101 Příbram  
25262 Státnice  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
61200 Brno 12  
66491 Ivančice  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
64300 Brno  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
75002 Přerov  
75002 Přerov  
28901 Dymokury  
28901 Dymokury  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno

61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
2540 Bad Voslau  
61500 Brno  
10000 Praha 10  
63400 Brno  
63400 Brno  
63400 Brno  
69003 Břeclav  
69003 Břeclav  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
69501 Hodonín  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
14000 Praha  
14000 Praha  
66441 Troubsko  
67181 Znojmo  
76901 Holešov  
673 Oslo  
61300 Brno



58841 Bílý Kámen  
62100 Brno 21  
66424 Drásov  
69003 Břeclav  
69003 Břeclav  
63500 Brno 35  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
64300 Brno  
84107 Bratislava  
84107 Bratislava  
30-732 Kraków  
30-732 Kraków  
69141 Břeclav  
69141 Břeclav  
59501 Velká Bíteš  
59501 Velká Bíteš  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
61600 Brno  
61600 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
17000 Praha 7  
66484 Zastávka  
66484 Zastávka  
66484 Zastávka  
66484 Zastávka  
66484 Zastávka  
66484 Zastávka  
68738 Nedakonice  
68738 Nedakonice  
68738 Nedakonice  
68738 Nedakonice  
68738 Nedakonice  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno  
62100 Brno

62100 Brno  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66401 Bílovice nad Svitavou  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
85102 Bratislava  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
60200 Brno  
1210 WIEN  
1210 WIEN  
14900 Praha  
77900 Olomouc 9  
77900 Olomouc 9  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
62400 Brno  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
11000 Praha  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
68201 Vyškov  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
83104 Bratislava  
69181 Horní Věstonice

69181 Horní Věstonice  
60200 Brno  
68801 Uherský Brod  
68801 Uherský Brod  
68801 Uherský Brod  
68801 Uherský Brod  
68801 Uherský Brod  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
69501 Hodonín  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
69002 Břeclav  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
81107 Bratislava  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
14010 Praha  
81101 Bratislava  
81101 Bratislava  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
15000 Praha  
15000 Praha  
15000 Praha  
15000 Praha  
15000 Praha  
15000 Praha  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno

61200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
91952 Dolné Dubové  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno 2  
60200 Brno  
60200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61900 Dolní Heršpice  
61900 Dolní Heršpice  
61900 Dolní Heršpice  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
61300 Brno  
61300 Brno  
75652 Střítež nad Bečvou  
75652 Střítež nad Bečvou  
75652 Střítež nad Bečvou  
75652 Střítež nad Bečvou  
75652 Střítež nad Bečvou  
75652 Střítež nad Bečvou  
75652 Střítež nad Bečvou  
67167 Hrušovany nad Jevišovkou  
67167 Hrušovany nad Jevišovkou  
67167 Hrušovany nad Jevišovkou  
67167 Hrušovany nad Jevišovkou  
15000 Praha  
15000 Praha  
66442 Modřice  
66442 Modřice

66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
66442 Modřice  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
84104 Bratislava  
16000 Praha  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
66441 Troubsko  
69146 Ladaná  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66402 Ochoz u Brna  
66402 Ochoz u Brna  
66402 Ochoz u Brna



66402 Ochoz u Brna  
66402 Ochoz u Brna  
66402 Ochoz u Brna  
66402 Ochoz u Brna  
66402 Ochoz u Brna  
66402 Ochoz u Brna  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
67401 Třebíč  
67401 Třebíč  
67401 Třebíč  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
61900 Brno  
50002 Hradec Králové  
50002 Hradec Králové  
50002 Hradec Králové  
50002 Hradec Králové  
50002 Hradec Králové  
50002 Hradec Králové  
50002 Hradec Králové  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
66461 Holasice  
79501 Rýmařov  
79501 Rýmařov  
79501 Rýmařov  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
14010 Praha  
14010 Praha  
Kufstein  
46780 OLIVA (VALENCIA)  
80040 Tresace  
1054 Budapest  
1054 Budapest  
1054 Budapest

AT-6330

AT-6330 Kufstein  
AT-6330 Kufstein  
76326 Luhačovice  
76326 Luhačovice  
76326 Luhačovice  
76326 Luhačovice  
69639 Lovčice u Kyjova  
69639 Lovčice u Kyjova  
69639 Lovčice u Kyjova  
62400 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
61200 Brno  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
1054 Budapest  
46780 OLIVA (VALENCIA)  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
68601 Uherské Hradiště  
68601 Uherské Hradiště  
69002 Břeclav  
69002 Břeclav  
69002 Břeclav  
69002 Břeclav  
69002 Břeclav  
69684 Těmice  
69684 Těmice  
69684 Těmice  
69684 Těmice  
69684 Těmice  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
39301 Zachotín  
18600 Praha  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno



67172 Miroslav  
39002 Tábor  
39002 Tábor  
39002 Tábor  
61700 Brno  
66406 Viničné Šumice  
66406 Viničné Šumice  
66406 Viničné Šumice  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
63800 Brno  
77900 Neředín  
66403 Podolí  
66403 Podolí  
07101 Michalovce  
07101 Michalovce  
07101 Michalovce  
73562 Český Těšín 6  
73562 Český Těšín 6  
73562 Český Těšín 6  
77900 Olomouc  
66434 Kuřim  
66434 Kuřim  
69615 Čejkovice  
69615 Čejkovice  
69615 Čejkovice  
66403 Podolí  
Itali  
Itali  
Itali  
97411 Banská Bystrica  
97411 Banská Bystrica  
90301 Senec  
64100 Brno  
64100 Brno  
64100 Brno  
60200 Brno  
56301 Lanškroun  
60200 Brno 2  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
62700 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61600 Brno

14000 Praha  
14000 Praha  
14000 Praha  
62800 Brno  
62800 Brno  
62800 Brno  
62500 Brno 25  
62500 Brno 25  
60200 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
60200 Brno  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
63400 Brno 34  
66403 Podolí  
60300 Brno  
60300 Brno  
60300 Brno  
61900 Brno  
77900 Olomouc  
64700 Brno  
64700 Brno  
66491 Ketkovice  
66491 Ketkovice  
66491 Ketkovice  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
68604 Kunovice  
63500 Brno  
63500 Brno  
78901 Zábřeh  
8792 DESSELGEM  
8792 DESSELGEM  
66491 Ivančice  
66491 Ivančice  
66491 Ivančice  
67974 Olešnice na Moravě  
67974 Olešnice na Moravě  
67974 Olešnice na Moravě  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
69662 Strážnice  
69662 Strážnice  
69662 Strážnice  
61600 Brno 16

61600 Brno 16  
61600 Brno 16  
62700 Brno  
62400 Brno - Komín  
62400 Brno - Komín  
62400 Brno - Komín  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
61800 Brno  
60200 Brno  
74801 Hlučín  
74801 Hlučín  
66403 Podolí  
60200 Brno  
60200 Brno  
67936 Vanovice  
67936 Vanovice  
67936 Vanovice  
76005 Zlín  
12000 Praha  
12000 Praha  
12000 Praha  
60200 Brno  
68604 Kunovice  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
66902 Znojmo  
69002 Břeclav  
69002 Břeclav  
69002 Břeclav  
61900 Brno  
61900 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
62700 Brno  
62700 Brno  
64300 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno  
61500 Brno

18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
18000 Praha 8  
64300 Brno  
70200 Ostrava  
60200 Brno 2  
71560 Sulzbach an der Murr  
15000 Praha 5  
15000 Praha 5  
15000 Praha 5  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
67801 Blansko  
61200 Brno  
62500 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
61700 Brno  
66484 Babice u Rosic  
62700 Brno 27  
62700 Brno 27  
54701 Náchod  
54701 Náchod  
66448 Moravany  
66448 Moravany  
73911 Janovice  
62500 Brno  
62500 Brno  
62500 Brno  
61200 Brno 12  
60200 Brno  
60200 Brno  
60200 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
61600 Brno  
20459 Hamburk  
20459 Hamburk  
20459 Hamburk  
20459 Hamburk  
61900 Brno  
63500 Brno  
63500 Brno  
57101 Moravská Třebová  
79604 Prostějov  
66451 Šlapanice  
72400 Ostrava





Typ Práce	Typ Práce Popis	Koeficient práce
	3610010 Vyvážit přední levé nebo pravé kolo	1
	3610078 Vyměnit jednu pneumatiku runflat	9
	3610080	1
	3610088 Vyvážení čtyř kol	12
	3610108 Jedno kolo vyvážit	5
	3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	7
	3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12
	3610188 Všechna kola stacionárně vyvážit	1
	3610209 kontrola házivosti disku	3
	3610300 D+M přední nebo zadní kolo	3
	3610340 D+M předních nebo zadních kol	4
	<b>3610360 Přední a zadní kola vyměnit</b>	<b>6</b>
	3610507 vyvážit 1 kolo	1
	3610508 Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2
	3610515 Vyvážit přední levé nebo pravé	4
	3610517 Vyvážit obě přední kola	5
	3610533 Vyvážit přední a zadní kola stacionárně	1
	3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6
	3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4
	3610567 Vyvážit čtyři kola	10
	<b>3610568 Vyvážit čtyři kola</b>	<b>7</b>
	3610570 Vyvážit sadu kol	10
	3610588 Všechna kola stacionárně vyvážit	1
	3610710	1
	3610713 kontrola házivosti disku kola	2
	3610715 kontrola házivosti disků	6
	3610750	1
	3610800 D+M / jednoho kola	3
	3610810 Vyměnit dvě kola	2
	3610820 D+M/přední kola	4
	3611000 Inicializace pneu	1
	3611001 Jeden disk kola vyměnit	8
	3611003 Reset RDC	1
	3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9
	3611051	1
	3611061 vyměnit 2x disk/ Runfl.pneu	16
	3611071 Vyměnit 4 disky	23
	3611080 4tyři disky vyměnit	30
	3611100 Kontrola RDC	1
	3611105 Demontovat a namontovat řídicí jednotku	1
	3611110 Odstraňování závad v systému RPA	1
	3611155 Výměna 2x disk	11
	<b>3611500 inicializace pneu</b>	<b>1</b>
	3611501 Výměna jednoho poškozeného disku za nový	6
	3611503 Inicializace kol	1
	3611505 pneu/disk pp v-z	5
	3611511 Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8
	3611512 Výměna disku kola (kolo demontováno)	6
	3611519 Výměna jednotky RDC	3

3611520	Vyměnit řídicí jednotku RDC	1
3611535	Montáž snímače RDC	1
3611551	Vyměnit dva disky kol	11
3611552	Vyměnit dva disky kol, kola dem.	9
3611561	Výmění 2X disk v provedení RUNfat	15
3611562	Výmění 4x disku runflat (kola demontována)	12
3611574	Vyměnit 4 ráfky	17
3611580	Vyměnit čtyři disky	28
3611582	Vyměnit čtyři disková kola run flat	1
3612001	Vyměnit jednu pneumatiku	8
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9
3612051	dvě pneu vyměnit	13
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	29
3612074	Výmění pneu	22
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29
3612081	čtyři pneumatiky vyměnit	27
3612092	Pneumatiky předních a zadních kol	1
3612171	Nainstalovat pneumatiku na ráfek	1
3612172	Nainstalovat 2 pneu na ráfky	7
3612174	4x pneu nainstalovat na ráfek	12
3612500	D+M/výmění jedné pneumatiky	6
3612501	Vyměnit jednu pneumatiku	4
3612505	vymění jednu RSC pneu	8
3612506	jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontováno	6
3612521	Dvě pneu vyměnit	11
3612541	DVĚ PNEU Dvě pneu vyměnit, kola odmontována	9
3612551	Výmění čtyř pneu	20
3612552	Výmění ráfku 4x runflat	12
3612555		1
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12
3612557	Výmění 4x pneu	24
3612561	Vyměnit 4 pneumatiky	17
3612563	Pneumatiku předního nebo zadního kola	3
3612572	Nainstalovat dvě pneumatiky na ráfky	6
3612574	Demontáž 4x pneu	11
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24
3612581		1
3612584	Výmění láhve s těsnícím prostředkem	1
3612644	Výmění pryž. ložisek tažných zpěr	14
3613071	Vyměnit všechny kryty nábojů kol	1
3613541	Vyměnit ozdobný kryt všech čtyř kol	29
3613571	Vyměnit všechny kryty nábojů kol	13