

2356	BMWUTA	X6	2/12/2009
2356	BMWUTA	X6	2/12/2009
2382	BMWUTA	RADA5	3/12/2009
2382	BMWUTA	RADA5	3/12/2009
2382	BMWUTA	RADA5	3/12/2009
2382	BMWUTA	RADA5	3/12/2009
2382	BMWUTA	RADA5	3/12/2009
2382	BMWUTA	RADA5	3/12/2009
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2404	BMWUTA	X5	9/22/2008
2436	BMWUTA	RADA3	5/8/2007
2440	BMWUTA	MIMODELY	1/28/2002
2453	BMWUTA	RADA3	2/16/2001
2453	BMWUTA	RADA3	2/16/2001
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2479	BMWUTA	RADA7	4/17/2003
2485	BMWUTA	RADA5	12/19/2003
2485	BMWUTA	RADA5	12/19/2003
2485	BMWUTA	RADA5	12/19/2003
2485	BMWUTA	RADA5	12/19/2003
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2522	BMWUTA	RADA5	9/7/2007
2553	BMWUTA	RADA5	8/10/2005
2638	BMWUTA	RADA3	7/25/2008

9327	BMWUTA	X6	6/30/2010
9327	BMWUTA	X6	6/30/2010
9327	BMWUTA	X6	6/30/2010
9327	BMWUTA	X6	6/30/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9345	BMWUTA	RADA5	6/17/2010
9361	BMWUTA	RADA5	12/7/2008
9393	BMWUTA	RADA3	6/23/2010
9393	BMWUTA	RADA3	6/23/2010
9393	BMWUTA	RADA3	6/23/2010
9393	BMWUTA	RADA3	6/23/2010
9393	BMWUTA	RADA3	6/23/2010
9393	BMWUTA	RADA3	6/23/2010
9393	BMWUTA	RADA3	6/23/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9402	BMWUTA	RADA5	6/30/2010
9457	BMWUTA	RADA3	12/1/2008
9577	BMWUTA	X6	6/10/2010
9577	BMWUTA	X6	6/10/2010
9579	BMWUTA	RADA7	7/13/2010
9579	BMWUTA	RADA7	7/13/2010

9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9580	BMWUTA	RADA5	7/9/2010
9681	BMWUTA	X6	6/23/2010
9681	BMWUTA	X6	6/23/2010
9693	BMWUTA	X6	1/7/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9716	BMWUTA	RADA5	7/13/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9721	BMWUTA	X5	6/14/2010
9724	BMWUTA	RADA3	7/23/2010
9724	BMWUTA	RADA3	7/23/2010
9945	BMWUTA	RADA3	4/18/2007
9985	BMWUTA	X1	8/19/2010
9987	BMWUTA	X5	9/2/2010
9987	BMWUTA	X5	9/2/2010
9987	BMWUTA	X5	9/2/2010
10065	BMWUTA	X3	12/13/2007
10093	BMWUTA	RADA5	7/5/2010
10093	BMWUTA	RADA5	7/5/2010
10093	BMWUTA	RADA5	7/5/2010
10093	BMWUTA	RADA5	7/5/2010
10171	BMWUTA	X5	8/5/2010

10418	BMWUTA	X6	8/26/2010
10418	BMWUTA	X6	8/26/2010
10418	BMWUTA	X6	8/26/2010
10418	BMWUTA	X6	8/26/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10463	BMWUTA	RADA7	10/6/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10464	BMWUTA	RADA5	10/13/2010
10487	BMWUTA	RADA5	10/9/2010
10505	BMWUTA	X5	1/5/2011
10505	BMWUTA	X5	1/5/2011
10547	BMWUTA	RADA5	2/23/2010
10579	BMWUTA	RADA7	11/22/2005
10579	BMWUTA	RADA7	11/22/2005

11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11545	BMWUTA	X1	2/11/2011
11607	BMWUTA	X3	1/31/2012
11607	BMWUTA	X3	1/31/2012
11607	BMWUTA	X3	1/31/2012
11635	BMWUTA	X3	2/2/2011
11820	BMWUTA	RADA6	1/31/2011
11820	BMWUTA	RADA6	1/31/2011
11820	BMWUTA	RADA6	1/31/2011
11820	BMWUTA	RADA6	1/31/2011
11820	BMWUTA	RADA6	1/31/2011
11861	BMWUTA	RADA3	11/1/2008
11861	BMWUTA	RADA3	11/1/2008
11861	BMWUTA	RADA3	11/1/2008
11861	BMWUTA	RADA3	11/1/2008
11882	BMWUTA	RADA5	10/21/2010
11937	BMWUTA	RADA6	2/4/2011
11937	BMWUTA	RADA6	2/4/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
11956	BMWUTA	X3	2/14/2011
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12170	BMWUTA	X3	11/4/2010
12176	BMWUTA	RADA3	9/27/2010
12230	BMWUTA	RADA6	4/12/2011
12230	BMWUTA	RADA6	4/12/2011
12279	BMWUTA	RADA5	12/14/2011
12279	BMWUTA	RADA5	12/14/2011

12279	BMWUTA	RADA5	12/14/2011
12279	BMWUTA	RADA5	12/14/2011
12279	BMWUTA	RADA5	12/14/2011
12279	BMWUTA	RADA5	12/14/2011
12279	BMWUTA	RADA5	12/14/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12327	BMWUTA	X3	3/30/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12328	BMWUTA	RADA5	3/15/2011
12351	BMWUTA	X3	12/29/2010
12351	BMWUTA	X3	12/29/2010
12351	BMWUTA	X3	12/29/2010
12373	BMWUTA	X5	3/31/2011
12373	BMWUTA	X5	3/31/2011
12373	BMWUTA	X5	3/31/2011
12373	BMWUTA	X5	3/31/2011
12374	BMWUTA	X6	4/1/2011
12374	BMWUTA	X6	4/1/2011
12374	BMWUTA	X6	4/1/2011
12394	BMWUTA	X3	8/17/2010
12394	BMWUTA	X3	8/17/2010
12394	BMWUTA	X3	8/17/2010
12394	BMWUTA	X3	8/17/2010
12394	BMWUTA	X3	8/17/2010
12409	BMWUTA	RADA5	4/27/2011

12409	BMWUTA	RADA5	4/27/2011
12409	BMWUTA	RADA5	4/27/2011
12410	BMWUTA	RADA5	4/27/2011
12467	BMWUTA	X3	8/30/2010
12467	BMWUTA	X3	8/30/2010
12467	BMWUTA	X3	8/30/2010
12474	BMWUTA	X6	4/12/2011
12474	BMWUTA	X6	4/12/2011
12474	BMWUTA	X6	4/12/2011
12474	BMWUTA	X6	4/12/2011
12474	BMWUTA	X6	4/12/2011
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12574	BMWUTA	X5	9/22/2010
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12635	BMWUTA	Z4	5/18/2011
12682	BMWUTA	X6	5/2/2011
12682	BMWUTA	X6	5/2/2011
12682	BMWUTA	X6	5/2/2011
12682	BMWUTA	X6	5/2/2011
12682	BMWUTA	X6	5/2/2011
12771	BMWUTA	X6	9/29/2008
12771	BMWUTA	X6	9/29/2008
12771	BMWUTA	X6	9/29/2008
12771	BMWUTA	X6	9/29/2008
12776	BMWUTA	RADA7	4/12/2007
12776	BMWUTA	RADA7	4/12/2007

13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13513	BMWUTA	RADA5	8/23/2011
13517	BMWUTA	RADA5	11/18/2010
13517	BMWUTA	RADA5	11/18/2010
13528	BMWUTA	X3	8/1/2011
13528	BMWUTA	X3	8/1/2011
13528	BMWUTA	X3	8/1/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13593	BMWUTA	RADA5	9/6/2011
13654	BMWUTA	RADA5	9/12/2011
13654	BMWUTA	RADA5	9/12/2011
13698	BMWUTA	RADA5	5/21/2010
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13821	BMWUTA	RADA7	9/30/2011
13822	BMWUTA	RADA5	3/1/2011

13822	BMWUTA	RADA5	3/1/2011
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13844	BMWUTA	RADA5	11/21/2008
13861	BMWUTA	X5	10/5/2011
13861	BMWUTA	X5	10/5/2011
13861	BMWUTA	X5	10/5/2011
13862	BMWUTA	X5	12/23/2011
13868	BMWUTA	RADA5	5/19/2011
13868	BMWUTA	RADA5	5/19/2011
13868	BMWUTA	RADA5	5/19/2011
13868	BMWUTA	RADA5	5/19/2011
13897	BMWUTA	RADA5	10/19/2009
13897	BMWUTA	RADA5	10/19/2009
13897	BMWUTA	RADA5	10/19/2009
13933	BMWUTA	RADA1	10/10/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
13954	BMWUTA	RADA7	11/1/2011
14033	BMWUTA	RADA5	10/19/2011
14033	BMWUTA	RADA5	10/19/2011
14033	BMWUTA	RADA5	10/19/2011
14033	BMWUTA	RADA5	10/19/2011
14033	BMWUTA	RADA5	10/19/2011

15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15747	BMWUTA	RADA5	5/4/2012
15749	BMWUTA	X1	5/9/2012
15827	BMWUTA	RADA5	8/31/2011
15834	BMWUTA	X1	5/2/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15839	BMWUTA	RADA5	5/31/2012
15841	BMWUTA	RADA5	5/11/2012
15841	BMWUTA	RADA5	5/11/2012
15841	BMWUTA	RADA5	5/11/2012
15841	BMWUTA	RADA5	5/11/2012
15841	BMWUTA	RADA5	5/11/2012
15848	BMWUTA	X3	5/30/2012
15848	BMWUTA	X3	5/30/2012
15848	BMWUTA	X3	5/30/2012
15851	BMWUTA	RADA5	5/10/2012
15851	BMWUTA	RADA5	5/10/2012
15851	BMWUTA	RADA5	5/10/2012
15956	BMWUTA	X5	4/26/2012
15956	BMWUTA	X5	4/26/2012
15956	BMWUTA	X5	4/26/2012
16000	BMWUTA	RADA5	8/26/2010
16054	BMWUTA	X3	5/4/2012
16054	BMWUTA	X3	5/4/2012
16054	BMWUTA	X3	5/4/2012
16054	BMWUTA	X3	5/4/2012

16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16054	BMWATA	X3	5/4/2012
16056	BMWATA	X3	1/4/2012
16056	BMWATA	X3	1/4/2012
16131	BMWATA	X3	5/17/2012
16131	BMWATA	X3	5/17/2012
16131	BMWATA	X3	5/17/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16198	BMWATA	X5	7/16/2012
16214	BMWATA	RADA5	6/1/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16223	BMWATA	X6	6/4/2012
16224	BMWATA	X3	12/10/2010
16226	BMWATA	RADA5	7/23/2012
16226	BMWATA	RADA5	7/23/2012
16227	BMWATA	RADA5	7/4/2012
16227	BMWATA	RADA5	7/4/2012
16227	BMWATA	RADA5	7/4/2012

16664	BMWUTA	X6	12/18/2012
16664	BMWUTA	X6	12/18/2012
16664	BMWUTA	X6	12/18/2012
16664	BMWUTA	X6	12/18/2012
16664	BMWUTA	X6	12/18/2012
16664	BMWUTA	X6	12/18/2012
16710	BMWUTA	RADA3	5/28/2008
16729	BMWUTA	RADA5	8/24/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16730	BMWUTA	RADA5	4/23/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16732	BMWUTA	X6	8/2/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16747	BMWUTA	X6	11/14/2012
16784	BMWUTA	RADA5	9/18/2012
16784	BMWUTA	RADA5	9/18/2012

16849	BMWAUTA	X6	9/4/2012
16849	BMWAUTA	X6	9/4/2012
16852	BMWAUTA	X3	9/17/2012
16852	BMWAUTA	X3	9/17/2012
16852	BMWAUTA	X3	9/17/2012
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16876	BMWAUTA	X1	1/3/2013
16933	BMWAUTA	RADA5	11/5/2004
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16958	BMWAUTA	RADA6	9/11/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16960	BMWAUTA	RADA5	9/13/2012
16961	BMWAUTA	X1	11/27/2012
16961	BMWAUTA	X1	11/27/2012
16961	BMWAUTA	X1	11/27/2012

17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17282	BMWUTA	RADA5	10/15/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17310	BMWUTA	RADA7	7/4/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17324	BMWUTA	RADA3	10/18/2012
17364	BMWUTA	X5	9/6/2007
17394	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
17394	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
17394	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
17394	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
17394	BMWUTA	RADA1	12/1/2010
17399	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
17399	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
17399	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
17399	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
17399	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
17399	BMWUTA	RADA5	4/2/2008
17429	BMWUTA	RADA3	12/7/2012

17963	BMW AUTA	X5	11/26/2012
17963	BMW AUTA	X5	11/26/2012
17971	BMW AUTA	RADA5	12/9/2004
17971	BMW AUTA	RADA5	12/9/2004
18001	BMW AUTA	RADA3	1/5/2013
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18055	BMW AUTA	RADA3	9/16/2011
18058	BMW AUTA	RADA3	1/10/2013
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18070	BMW AUTA	RADA7	6/1/2012
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18099	BMW AUTA	RADA5	1/23/2013
18100	BMW AUTA	X1	11/1/2012
18100	BMW AUTA	X1	11/1/2012
18100	BMW AUTA	X1	11/1/2012
18100	BMW AUTA	X1	11/1/2012
18100	BMW AUTA	X1	11/1/2012

18100 BMWAUTA	X1	11/1/2012
18100 BMWAUTA	X1	11/1/2012
18107 BMWAUTA	RADA1	12/6/2012
18107 BMWAUTA	RADA1	12/6/2012
18107 BMWAUTA	RADA1	12/6/2012
18120 BMWAUTA	X1	1/21/2013
18120 BMWAUTA	X1	1/21/2013
18120 BMWAUTA	X1	1/21/2013
18120 BMWAUTA	X1	1/21/2013
18120 BMWAUTA	X1	1/21/2013
18120 BMWAUTA	X1	1/21/2013
18127 BMWAUTA	X3	9/1/2011
18127 BMWAUTA	X3	9/1/2011
18129 BMWAUTA	RADA3	1/24/2013
18129 BMWAUTA	RADA3	1/24/2013
18129 BMWAUTA	RADA3	1/24/2013
18132 BMWAUTA	RADA1	1/24/2013
18132 BMWAUTA	RADA1	1/24/2013
18132 BMWAUTA	RADA1	1/24/2013
18151 BMWAUTA	RADA5	1/29/2013
18151 BMWAUTA	RADA5	1/29/2013
18151 BMWAUTA	RADA5	1/29/2013
18151 BMWAUTA	RADA5	1/29/2013
18151 BMWAUTA	RADA5	1/29/2013
18151 BMWAUTA	RADA5	1/29/2013
18159 BMWAUTA	X5	8/1/2007
18159 BMWAUTA	X5	8/1/2007
18159 BMWAUTA	X5	8/1/2007
18159 BMWAUTA	X5	8/1/2007
18159 BMWAUTA	X5	8/1/2007
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18167 BMWAUTA	X1	1/30/2013
18203 BMWAUTA	RADA5	5/4/2011

18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18357 BMWAUTA	RADA3	2/28/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18385 BMWAUTA	X1	3/8/2013
18410 BMWAUTA	MMODEL	3/1/2013
18417 BMWAUTA	RADA3	2/21/2013
18419 BMWAUTA	X1	2/26/2013
18419 BMWAUTA	X1	2/26/2013
18419 BMWAUTA	X1	2/26/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18471 BMWAUTA	RADA3	2/1/2013
18488 BMWAUTA	X6	2/1/2013
18488 BMWAUTA	X6	2/1/2013
18488 BMWAUTA	X6	2/1/2013
18488 BMWAUTA	X6	2/1/2013
18488 BMWAUTA	X6	2/1/2013
18488 BMWAUTA	X6	2/1/2013
18493 BMWAUTA	X5	5/15/2008
18509 BMWAUTA	Z4	3/7/2013

18740 BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
18740 BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
18740 BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
18740 BMWAUTA	RADA5	3/26/2013
18768 BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
18768 BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
18768 BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
18768 BMWAUTA	MMODEL	10/10/2012
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18790 BMWAUTA	RADA5	4/2/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18811 BMWAUTA	X6	3/12/2013
18842 BMWAUTA	RADA6	4/4/2013
18842 BMWAUTA	RADA6	4/4/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18845 BMWAUTA	RADA3	4/9/2013
18851 BMWAUTA	RADA5	4/4/2013
18851 BMWAUTA	RADA5	4/4/2013
18851 BMWAUTA	RADA5	4/4/2013

19196	BMW AUTA	X5	4/12/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19198	BMW AUTA	X1	5/27/2013
19228	BMW AUTA	RADA3	3/1/2002
19228	BMW AUTA	RADA3	3/1/2002
19232	BMW AUTA	RADA3	5/13/2013
19232	BMW AUTA	RADA3	5/13/2013
19232	BMW AUTA	RADA3	5/13/2013
19233	BMW AUTA	RADA5	5/23/2013
19265	BMW AUTA	RADA5	9/3/2012
19265	BMW AUTA	RADA5	9/3/2012
19265	BMW AUTA	RADA5	9/3/2012
19265	BMW AUTA	RADA5	9/3/2012
19267	BMW AUTA	RADA5	9/4/2012
19267	BMW AUTA	RADA5	9/4/2012
19267	BMW AUTA	RADA5	9/4/2012
19267	BMW AUTA	RADA5	9/4/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19272	BMW AUTA	X1	9/3/2012
19302	BMW AUTA	RADA5	9/4/2012
19302	BMW AUTA	RADA5	9/4/2012

19340	BMWUTA	X3	4/24/2013
19340	BMWUTA	X3	4/24/2013
19340	BMWUTA	X3	4/24/2013
19340	BMWUTA	X3	4/24/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19342	BMWUTA	X3	4/23/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19355	BMWUTA	RADA5	5/16/2013
19373	BMWUTA	RADA7	10/1/2011
19373	BMWUTA	RADA7	10/1/2011
19373	BMWUTA	RADA7	10/1/2011
19373	BMWUTA	RADA7	10/1/2011
19373	BMWUTA	RADA7	10/1/2011
19384	BMWUTA	RADA5	12/16/2016
19384	BMWUTA	RADA5	12/16/2016
19387	BMWUTA	RADA3	5/13/2013
19389	BMWUTA	RADA3	4/30/2013
19415	BMWUTA	RADA3	4/16/2013
19418	BMWUTA	RADA3	5/15/2013
19429	BMWUTA	RADA3	7/29/2013
19429	BMWUTA	RADA3	7/29/2013
19429	BMWUTA	RADA3	7/29/2013
19429	BMWUTA	RADA3	7/29/2013

19429 BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
19429 BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
19429 BMWAUTA	RADA3	7/29/2013
19451 BMWAUTA	RADA1	6/1/2013
19493 BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
19493 BMWAUTA	RADA7	10/1/2011
19494 BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
19494 BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
19494 BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
19494 BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
19494 BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
19494 BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
19494 BMWAUTA	RADA6	6/18/2013
19507 BMWAUTA	RADA3	12/14/2012
19510 BMWAUTA	RADA3	11/22/2006
19544 BMWAUTA	RADA3	6/13/2013
19561 BMWAUTA	X3	10/15/2012
19561 BMWAUTA	X3	10/15/2012
19561 BMWAUTA	X3	10/15/2012
19571 BMWAUTA	RADA1	6/14/2013
19571 BMWAUTA	RADA1	6/14/2013
19571 BMWAUTA	RADA1	6/14/2013
19582 BMWAUTA	X6	1/0/1900
19582 BMWAUTA	X6	1/0/1900
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19622 BMWAUTA	RADA6	6/19/2013
19678 BMWAUTA	RADA5	11/10/2011
19682 BMWAUTA	RADA3	6/22/2013

19682	BMWUTA	RADA3	6/22/2013
19682	BMWUTA	RADA3	6/22/2013
19682	BMWUTA	RADA3	6/22/2013
19682	BMWUTA	RADA3	6/22/2013
19682	BMWUTA	RADA3	6/22/2013
19683	BMWUTA	RADA6	6/14/2013
19683	BMWUTA	RADA6	6/14/2013
19683	BMWUTA	RADA6	6/14/2013
19683	BMWUTA	RADA6	6/14/2013
19683	BMWUTA	RADA6	6/14/2013
19683	BMWUTA	RADA6	6/14/2013
19684	BMWUTA	X1	6/1/2013
19684	BMWUTA	X1	6/1/2013
19685	BMWUTA	RADA3	6/29/2013
19686	BMWUTA	RADA5	6/29/2013
19686	BMWUTA	RADA5	6/29/2013
19686	BMWUTA	RADA5	6/29/2013
19687	BMWUTA	X1	6/27/2013
19687	BMWUTA	X1	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19722	BMWUTA	RADA5	6/27/2013
19748	BMWUTA	X6	7/17/2013
19748	BMWUTA	X6	7/17/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19767	BMWUTA	X3	11/20/2013
19785	BMWUTA	X3	7/11/2013
19785	BMWUTA	X3	7/11/2013
19785	BMWUTA	X3	7/11/2013
19785	BMWUTA	X3	7/11/2013
19785	BMWUTA	X3	7/11/2013

20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20168	BMWUTA	X1	8/28/2013
20188	BMWUTA	RADA5	11/17/2011
20222	BMWUTA	RADA6	2/23/2012
20222	BMWUTA	RADA6	2/23/2012
20222	BMWUTA	RADA6	2/23/2012
20222	BMWUTA	RADA6	2/23/2012
20222	BMWUTA	RADA6	2/23/2012
20242	BMWUTA	RADA3	7/10/2008
20242	BMWUTA	RADA3	7/10/2008
20242	BMWUTA	RADA3	7/10/2008
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20249	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
20250	BMWUTA	RADA1	9/1/2013
20250	BMWUTA	RADA1	9/1/2013
20250	BMWUTA	RADA1	9/1/2013
20250	BMWUTA	RADA1	9/1/2013
20250	BMWUTA	RADA1	9/1/2013

20293	BMWUTA	RADA6	9/13/2013
20293	BMWUTA	RADA6	9/13/2013
20293	BMWUTA	RADA6	9/13/2013
20293	BMWUTA	RADA6	9/13/2013
20293	BMWUTA	RADA6	9/13/2013
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20305	BMWUTA	X5	9/1/2010
20309	BMWUTA	X3	8/21/2013
20309	BMWUTA	X3	8/21/2013
20309	BMWUTA	X3	8/21/2013
20320	BMWUTA	X5	7/31/2008
20328	BMWUTA	RADA3	5/9/2012
20328	BMWUTA	RADA3	5/9/2012
20328	BMWUTA	RADA3	5/9/2012
20328	BMWUTA	RADA3	5/9/2012
20328	BMWUTA	RADA3	5/9/2012
20328	BMWUTA	RADA3	5/9/2012
20342	BMWUTA	RADA7	5/2/2013
20378	BMWUTA	RADA3	9/26/2013
20378	BMWUTA	RADA3	9/26/2013
20378	BMWUTA	RADA3	9/26/2013
20389	BMWUTA	RADA3	3/1/2013
20427	BMWUTA	RADA3	7/30/2012
20443	BMWUTA	RADA5	10/27/2009
20449	BMWUTA	MMODEL	10/7/2013
20449	BMWUTA	MMODEL	10/7/2013
20461	BMWUTA	RADA5	1/28/2013
20462	BMWUTA	RADA7	10/8/2013
20462	BMWUTA	RADA7	10/8/2013
20465	BMWUTA	RADA4	8/31/2013
20465	BMWUTA	RADA4	8/31/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013

20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20477	BMWUTA	X1	10/7/2013
20478	BMWUTA	X1	10/9/2013
20513	BMWUTA	RADA5	3/1/2011
20513	BMWUTA	RADA5	3/1/2011
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20527	BMWUTA	X5	8/14/2013
20528	BMWUTA	X1	10/14/2013
20528	BMWUTA	X1	10/14/2013
20528	BMWUTA	X1	10/14/2013
20528	BMWUTA	X1	10/14/2013
20528	BMWUTA	X1	10/14/2013
20529	BMWUTA	X1	10/14/2013
20529	BMWUTA	X1	10/14/2013
20529	BMWUTA	X1	10/14/2013
20541	BMWUTA	RADA1	12/1/2009
20541	BMWUTA	RADA1	12/1/2009
20541	BMWUTA	RADA1	12/1/2009
20541	BMWUTA	RADA1	12/1/2009
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013

20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20548	BMWUTA	RADA5	7/2/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20578	BMWUTA	X3	9/19/2013
20581	BMWUTA	X5	3/3/2010
20660	BMWUTA	X3	3/25/2013
20665	BMWUTA	RADA5	10/21/2013
20665	BMWUTA	RADA5	10/21/2013
20665	BMWUTA	RADA5	10/21/2013
20666	BMWUTA	RADA3	10/21/2011
20670	BMWUTA	X5	5/14/2007
20677	BMWUTA	RADA5	1/0/1900
20677	BMWUTA	RADA5	1/0/1900
20685	BMWUTA	RADA1	8/11/2008
20685	BMWUTA	RADA1	8/11/2008
20685	BMWUTA	RADA1	8/11/2008
20685	BMWUTA	RADA1	8/11/2008
20685	BMWUTA	RADA1	8/11/2008
20685	BMWUTA	RADA1	8/11/2008
20692	BMWUTA	RADA7	7/20/2012
20692	BMWUTA	RADA7	7/20/2012
20692	BMWUTA	RADA7	7/20/2012
20692	BMWUTA	RADA7	7/20/2012
20716	BMWUTA	RADA5	11/14/2011
20716	BMWUTA	RADA5	11/14/2011
20716	BMWUTA	RADA5	11/14/2011
20716	BMWUTA	RADA5	11/14/2011
20716	BMWUTA	RADA5	11/14/2011
20716	BMWUTA	RADA5	11/14/2011
20716	BMWUTA	RADA5	11/14/2011
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013

20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20727	BMWUTA	X5	8/16/2013
20728	BMWUTA	X5	11/4/2013
20728	BMWUTA	X5	11/4/2013
20728	BMWUTA	X5	11/4/2013
20728	BMWUTA	X5	11/4/2013
20728	BMWUTA	X5	11/4/2013
20728	BMWUTA	X5	11/4/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20741	BMWUTA	X5	10/2/2013
20745	BMWUTA	X6	5/1/2010
20745	BMWUTA	X6	5/1/2010
20745	BMWUTA	X6	5/1/2010
20745	BMWUTA	X6	5/1/2010
20745	BMWUTA	X6	5/1/2010
20767	BMWUTA	RADA3	1/16/2014
20767	BMWUTA	RADA3	1/16/2014
20796	BMWUTA	RADA3	10/29/2013
20796	BMWUTA	RADA3	10/29/2013
20796	BMWUTA	RADA3	10/29/2013

20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20837	BMWUTA	X5	11/13/2013
20850	BMWUTA	RADA3	11/14/2013
20850	BMWUTA	RADA3	11/14/2013
20868	BMWUTA	RADA5	11/7/2013
20874	BMWUTA	RADA3	3/17/2006
20874	BMWUTA	RADA3	3/17/2006
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20886	BMWUTA	RADA5	11/11/2013
20887	BMWUTA	X1	11/7/2013
20887	BMWUTA	X1	11/7/2013
20887	BMWUTA	X1	11/7/2013
20888	BMWUTA	RADA5	11/12/2013
20888	BMWUTA	RADA5	11/12/2013
20888	BMWUTA	RADA5	11/12/2013
20905	BMWUTA	RADA6	4/4/2012
20905	BMWUTA	RADA6	4/4/2012
20910	BMWUTA	X5	11/20/2013
20910	BMWUTA	X5	11/20/2013

20910	BMWUTA	X5	11/20/2013
20911	BMWUTA	MMODEL	10/29/2004
20911	BMWUTA	MMODEL	10/29/2004
20914	BMWUTA	RADA3	4/11/2013
20968	BMWUTA	RADA1	10/21/2004
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20969	BMWUTA	RADA5	11/27/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20971	BMWUTA	RADA7	11/11/2013
20985	BMWUTA	RADA5	2/1/2012
20985	BMWUTA	RADA5	2/1/2012
20985	BMWUTA	RADA5	2/1/2012
21049	BMWUTA	RADA5	7/1/2000
21052	BMWUTA	X3	12/5/2013
21052	BMWUTA	X3	12/5/2013
21052	BMWUTA	X3	12/5/2013
21052	BMWUTA	X3	12/5/2013
21067	BMWUTA	X5	6/8/2012
21067	BMWUTA	X5	6/8/2012
21067	BMWUTA	X5	6/8/2012

21067	BMWUTA	X5	6/8/2012
21091	BMWUTA	X1	12/9/2013
21091	BMWUTA	X1	12/9/2013
21091	BMWUTA	X1	12/9/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21095	BMWUTA	MMODELY	11/22/2013
21104	BMWUTA	X6	11/11/2013
21104	BMWUTA	X6	11/11/2013
21104	BMWUTA	X6	11/11/2013
21104	BMWUTA	X6	11/11/2013
21104	BMWUTA	X6	11/11/2013
21104	BMWUTA	X6	11/11/2013
21104	BMWUTA	X6	11/11/2013
21109	BMWUTA	X5	3/23/2006
21109	BMWUTA	X5	12/9/2013
21109	BMWUTA	X5	12/9/2013
21109	BMWUTA	X5	12/9/2013
21109	BMWUTA	X5	12/9/2013
21109	BMWUTA	X5	12/9/2013
21109	BMWUTA	X5	12/9/2013
21146	BMWUTA	RADA5	12/4/2013
21146	BMWUTA	RADA5	12/4/2013
21146	BMWUTA	RADA5	12/4/2013
21146	BMWUTA	RADA5	12/4/2013
21146	BMWUTA	RADA5	12/4/2013
21146	BMWUTA	RADA5	12/4/2013
21146	BMWUTA	RADA5	12/4/2013
21181	BMWUTA	MMODELY	12/16/2013
21181	BMWUTA	MMODELY	12/16/2013
21204	BMWUTA	X3	10/29/2013
21204	BMWUTA	X3	10/29/2013
21239	BMWUTA	X1	11/26/2013
21239	BMWUTA	X1	11/26/2013

21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21459	BMWUTA	X3	12/15/2013
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21460	BMWUTA	X3	10/22/2014
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21462	BMWUTA	X5	12/17/2013
21465	BMWUTA	X5	12/16/2013
21465	BMWUTA	X5	12/16/2013
21465	BMWUTA	X5	12/16/2013
21471	BMWUTA	X6	1/4/2014
21493	BMWUTA	X5	12/14/2013
21493	BMWUTA	X5	12/14/2013
21493	BMWUTA	X5	12/14/2013
21499	BMWUTA	X1	1/17/2014
21502	BMWUTA	RADA3	1/25/2014
21502	BMWUTA	RADA3	1/25/2014
21502	BMWUTA	RADA3	1/25/2014
21523	BMWUTA	RADA3	2/8/2012
21523	BMWUTA	RADA3	2/8/2012
21544	BMWUTA	RADA7	12/6/2011
21544	BMWUTA	RADA7	12/6/2011
21561	BMWUTA	RADA3	4/27/2013
21563	BMWUTA	RADA5	4/24/2008
21583	BMWUTA	RADA4	1/0/1900

21673	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21673	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21673	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21673	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21673	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21673	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21673	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21685	BMWUTA	X5	1/10/2014
21688	BMWUTA	X6	11/26/2013
21710	BMWUTA	RADA5	10/1/2012
21718	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21719	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
21720	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21720	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21720	BMWUTA	RADA5	2/5/2014
21721	BMWUTA	RADA5	2/7/2014
21721	BMWUTA	RADA5	2/7/2014
21721	BMWUTA	RADA5	2/7/2014
21721	BMWUTA	RADA5	2/7/2014
21725	BMWUTA	RADA3	2/5/2014
21737	BMWUTA	X5	1/8/2014
21763	BMWUTA	X5	12/20/2013

21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21947	BMWUTA	X1	3/6/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21957	BMWUTA	X3	2/5/2014
21964	BMWUTA	RADA6	3/4/2014
21964	BMWUTA	RADA6	3/4/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21968	BMWUTA	X5	3/14/2014
21970	BMWUTA	RADA5	3/7/2014
21970	BMWUTA	RADA5	3/7/2014
21973	BMWUTA	RADA5	3/14/2014
21973	BMWUTA	RADA5	3/14/2014
21973	BMWUTA	RADA5	3/14/2014
21973	BMWUTA	RADA5	3/14/2014
21973	BMWUTA	RADA5	3/14/2014
21973	BMWUTA	RADA5	3/14/2014
21978	BMWUTA	RADA7	9/1/2010
21978	BMWUTA	RADA7	9/1/2010
21988	BMWUTA	X1	3/7/2014
21988	BMWUTA	X1	3/7/2014
22036	BMWUTA	X6	5/6/2010
22036	BMWUTA	X6	5/6/2010
22036	BMWUTA	X6	5/6/2010

22266	BMWUTA	X5	3/10/2014
22266	BMWUTA	X5	3/10/2014
22266	BMWUTA	X5	3/10/2014
22266	BMWUTA	X5	3/10/2014
22266	BMWUTA	X5	3/10/2014
22266	BMWUTA	X5	3/10/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22306	BMWUTA	X1	4/3/2014
22309	BMWUTA	X1	4/7/2014
22309	BMWUTA	X1	4/7/2014
22309	BMWUTA	X1	4/7/2014
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22366	BMWUTA	X5	11/7/2013
22369	BMWUTA	X3	3/18/2014
22369	BMWUTA	X3	3/18/2014
22369	BMWUTA	X3	3/18/2014
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22379	BMWUTA	RADA5	9/20/2012
22414	BMWUTA	RADA5	12/9/2011
22417	BMWUTA	RADA1	5/25/2010

22684	BMWUTA	X5	3/6/2014
22684	BMWUTA	X5	3/6/2014
22684	BMWUTA	X5	3/6/2014
22684	BMWUTA	X5	3/6/2014
22742	BMWUTA	X5	4/24/2014
22742	BMWUTA	X5	4/24/2014
22742	BMWUTA	X5	4/24/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22750	BMWUTA	X5	4/17/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22788	BMWUTA	X5	4/21/2014
22790	BMWUTA	X5	6/11/2007
22790	BMWUTA	X5	6/11/2007
22805	BMWUTA	RADA3	4/10/1991
22805	BMWUTA	RADA3	4/10/1991
22816	BMWUTA	X6	4/9/2010
22816	BMWUTA	X6	4/9/2010
22823	BMWUTA	RADA5	11/16/2011
22824	BMWUTA	RADA5	11/1/2010
22874	BMWUTA	X5	5/1/2014
22874	BMWUTA	X5	5/1/2014
22874	BMWUTA	X5	5/1/2014
22874	BMWUTA	X5	5/1/2014
22880	BMWUTA	X5	5/2/2014
22880	BMWUTA	X5	5/2/2014
22880	BMWUTA	X5	5/2/2014

22880	BMWUTA	X5	5/2/2014
22896	BMWUTA	X5	1/27/2014
22907	BMWUTA	X5	5/7/2014
22907	BMWUTA	X5	5/7/2014
22907	BMWUTA	X5	5/7/2014
22907	BMWUTA	X5	5/7/2014
22910	BMWUTA	X1	5/28/2014
22910	BMWUTA	X1	5/28/2014
22910	BMWUTA	X1	5/28/2014
22910	BMWUTA	X1	5/28/2014
22915	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
22915	BMWUTA	RADA5	2/6/2014
22924	BMWUTA	RADA1	6/2/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22928	BMWUTA	RADA5	6/4/2014
22932	BMWUTA	X1	6/2/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
22989	BMWUTA	RADA4	5/13/2014
23007	BMWUTA	RADA3	5/8/2012
23031	BMWUTA	X5	5/16/2014

23031	BMWUTA	X5	5/16/2014
23048	BMWUTA	X5	10/6/2007
23051	BMWUTA	X5	5/16/2014
23051	BMWUTA	X5	5/16/2014
23051	BMWUTA	X5	5/16/2014
23051	BMWUTA	X5	5/16/2014
23051	BMWUTA	X5	5/16/2014
23051	BMWUTA	X5	5/16/2014
23051	BMWUTA	X5	5/16/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23057	BMWUTA	RADA4	6/17/2014
23059	BMWUTA	RADA5	10/1/2013
23059	BMWUTA	RADA5	10/1/2013
23065	BMWUTA	RADA3	6/8/2001
23070	BMWUTA	RADA5	11/22/2011
23070	BMWUTA	RADA5	11/22/2011
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23075	BMWUTA	RADA5	5/19/2014
23088	BMWUTA	RADA5	9/5/2013
23098	BMWUTA	X5	10/23/2007
23098	BMWUTA	X5	10/23/2007

23107	BMWUTA	RADA5	7/8/2013
23137	BMWUTA	RADA5	2/29/2012
23137	BMWUTA	RADA5	2/29/2012
23150	BMWUTA	RADA5	10/1/2011
23156	BMWUTA	X5	5/31/2014
23169	BMWUTA	X5	5/31/2014
23169	BMWUTA	X5	5/31/2014
23169	BMWUTA	X5	5/31/2014
23185	BMWUTA	RADA5	3/1/2011
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23190	BMWUTA	RADA3	6/28/2014
23253	BMWUTA	X5	3/1/2014
23312	BMWUTA	X4	5/21/2014
23312	BMWUTA	X4	5/21/2014
23321	BMWUTA	X5	6/2/2014
23321	BMWUTA	X5	6/2/2014
23341	BMWUTA	X5	6/6/2014
23341	BMWUTA	X5	6/6/2014
23341	BMWUTA	X5	6/6/2014
23341	BMWUTA	X5	6/6/2014
23350	BMWUTA	RADA5	10/1/2011
23350	BMWUTA	RADA5	10/1/2011
23350	BMWUTA	RADA5	10/1/2011
23350	BMWUTA	RADA5	10/1/2011
23350	BMWUTA	RADA5	10/1/2011
23350	BMWUTA	RADA5	10/1/2011
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23367	BMWUTA	RADA3	6/17/2014
23380	BMWUTA	X5	2/8/2011
23380	BMWUTA	X5	2/8/2011
23380	BMWUTA	X5	2/8/2011

23397	BMWUTA	X5	6/16/2014
23397	BMWUTA	X5	6/16/2014
23397	BMWUTA	X5	6/16/2014
23397	BMWUTA	X5	6/16/2014
23397	BMWUTA	X5	6/16/2014
23397	BMWUTA	X5	6/16/2014
23397	BMWUTA	X5	6/16/2014
23398	BMWUTA	X5	6/14/2014
23398	BMWUTA	X5	6/14/2014
23398	BMWUTA	X5	6/14/2014
23398	BMWUTA	X5	6/14/2014
23398	BMWUTA	X5	6/14/2014
23398	BMWUTA	X5	6/14/2014
23398	BMWUTA	X5	6/14/2014
23406	BMWUTA	RADA3	1/0/1900
23454	BMWUTA	RADA7	8/1/2012
23468	BMWUTA	RADA3	7/18/2014
23468	BMWUTA	RADA3	7/18/2014
23468	BMWUTA	RADA3	7/18/2014
23479	BMWUTA	X5	6/21/2014
23479	BMWUTA	X5	6/21/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23495	BMWUTA	RADA5	1/29/2014
23503	BMWUTA	X6	6/21/2014
23503	BMWUTA	X6	6/21/2014
23503	BMWUTA	X6	6/21/2014
23503	BMWUTA	X6	6/21/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23504	BMWUTA	X4	6/24/2014
23516	BMWUTA	RADA5	2/14/2013

23516	BMWATA	RADA5	2/14/2013
23516	BMWATA	RADA5	2/14/2013
23516	BMWATA	RADA5	2/14/2013
23516	BMWATA	RADA5	2/14/2013
23516	BMWATA	RADA5	2/14/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23524	BMWATA	X5	6/17/2013
23550	BMWATA	X5	8/1/2014
23550	BMWATA	X5	8/1/2014
23557	BMWATA	X4	7/6/2014
23557	BMWATA	X4	7/6/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23571	BMWATA	X5	6/20/2014
23572	BMWATA	X4	6/27/2014
23572	BMWATA	X4	6/27/2014
23574	BMWATA	X5	6/28/2014
23574	BMWATA	X5	6/28/2014
23574	BMWATA	X5	6/28/2014
23574	BMWATA	X5	6/28/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23578	BMWATA	X3	7/11/2014
23581	BMWATA	X1	6/10/2014

23581	BMWUTA	X1	6/10/2014
23581	BMWUTA	X1	6/10/2014
23581	BMWUTA	X1	6/10/2014
23581	BMWUTA	X1	6/10/2014
23582	BMWUTA	X1	6/2/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23589	BMWUTA	RADA5	7/31/2014
23664	BMWUTA	X1	2/18/2011
23664	BMWUTA	X1	2/18/2011
23670	BMWUTA	X1	8/8/2014
23670	BMWUTA	X1	8/8/2014
23688	BMWUTA	X3	7/11/2014
23688	BMWUTA	X3	7/11/2014
23688	BMWUTA	X3	7/11/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23732	BMWUTA	X5	7/16/2014
23760	BMWUTA	RADA5	3/1/2009
23795	BMWUTA	MMODEL	4/4/2014
23795	BMWUTA	MMODEL	4/4/2014
23795	BMWUTA	MMODEL	4/4/2014
23815	BMWUTA	RADA3	5/1/2014
23820	BMWUTA	RADA5	2/22/2012
23828	BMWUTA	RADA5	12/6/2010
23830	BMWUTA	X5	7/23/2014
23830	BMWUTA	X5	7/23/2014
23830	BMWUTA	X5	7/23/2014
23830	BMWUTA	X5	7/23/2014
23837	BMWUTA	RADA3	10/17/2013
23837	BMWUTA	RADA3	10/17/2013

23837	BMWUTA	RADA3	10/17/2013
23842	BMWUTA	RADA3	9/1/2013
23842	BMWUTA	RADA3	9/1/2013
23842	BMWUTA	RADA3	9/1/2013
23865	BMWUTA	RADA6	3/13/2013
23867	BMWUTA	RADA4	8/27/2014
23867	BMWUTA	RADA4	8/27/2014
23913	BMWUTA	RADA3	4/29/2010
23960	BMWUTA	X5	6/26/2013
23971	BMWUTA	RADA3	7/10/2007
23974	BMWUTA	X4	8/15/2014
23974	BMWUTA	X4	8/15/2014
23979	BMWUTA	X1	9/12/2014
23979	BMWUTA	X1	9/12/2014
24002	BMWUTA	X1	1/8/2011
24018	BMWUTA	RADA5	9/18/2014
24018	BMWUTA	RADA5	9/18/2014
24018	BMWUTA	RADA5	9/18/2014
24040	BMWUTA	RADA3	12/6/2013
24041	BMWUTA	X6	1/28/2013
24041	BMWUTA	X6	1/28/2013
24042	BMWUTA	RADA5	3/1/2011
24056	BMWUTA	RADA2	9/18/2014
24056	BMWUTA	RADA2	9/18/2014
24056	BMWUTA	RADA2	9/18/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24057	BMWUTA	RADA2	9/15/2014
24083	BMWUTA	X5	4/9/2014
24083	BMWUTA	X5	4/9/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24101	BMWUTA	X1	9/25/2014
24103	BMWUTA	X1	9/24/2014
24129	BMWUTA	RADA2	9/30/2014
24129	BMWUTA	RADA2	9/30/2014
24129	BMWUTA	RADA2	9/30/2014
24129	BMWUTA	RADA2	9/30/2014

24129	BMWATA	RADA2	9/30/2014
24166	BMWATA	MMODEL	3/1/2011
24169	BMWATA	RADA7	4/1/2013
24169	BMWATA	RADA7	4/1/2013
24169	BMWATA	RADA7	4/1/2013
24169	BMWATA	RADA7	4/1/2013
24169	BMWATA	RADA7	4/1/2013
24169	BMWATA	RADA7	4/1/2013
24169	BMWATA	RADA7	4/1/2013
24174	BMWATA	RADA5	10/1/2011
24191	BMWATA	RADA3	1/13/2014
24191	BMWATA	RADA3	1/13/2014
24191	BMWATA	RADA3	1/13/2014
24193	BMWATA	X3	9/1/2012
24196	BMWATA	RADA3	10/7/2014
24196	BMWATA	RADA3	10/7/2014
24196	BMWATA	RADA3	10/7/2014
24196	BMWATA	RADA3	10/7/2014
24196	BMWATA	RADA3	10/7/2014
24196	BMWATA	RADA3	10/7/2014
24196	BMWATA	RADA3	10/7/2014
24197	BMWATA	RADA5	9/11/2014
24202	BMWATA	RADA5	5/27/2014
24202	BMWATA	RADA5	5/27/2014
24207	BMWATA	MMODEL	2/18/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24221	BMWATA	X5	9/3/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24223	BMWATA	X5	9/5/2014
24240	BMWATA	RADA5	10/13/2014
24240	BMWATA	RADA5	10/13/2014
24266	BMWATA	X1	10/9/2014
24266	BMWATA	X1	10/9/2014

24275	BMWUTA	RADA3	3/18/2014
24275	BMWUTA	RADA3	3/18/2014
24304	BMWUTA	RADA4	10/16/2014
24316	BMWUTA	RADA5	10/20/2014
24316	BMWUTA	RADA5	10/20/2014
24316	BMWUTA	RADA5	10/20/2014
24319	BMWUTA	X6	11/25/2010
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24340	BMWUTA	RADA3	10/27/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24344	BMWUTA	RADA3	3/5/2014
24370	BMWUTA	RADA1	7/14/2004
24370	BMWUTA	RADA1	7/14/2004
24370	BMWUTA	RADA1	7/14/2004
24370	BMWUTA	RADA1	7/14/2004
24370	BMWUTA	RADA1	7/14/2004
24370	BMWUTA	RADA1	7/14/2004
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24388	BMWUTA	X5	10/2/2014
24394	BMWUTA	RADA3	9/2/2003
24434	BMWUTA	MMODELY	10/29/2014
24446	BMWUTA	X1	9/3/2014
24446	BMWUTA	X1	9/3/2014
24446	BMWUTA	X1	9/3/2014
24512	BMWUTA	X5	10/7/2014
24514	BMWUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMWUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMWUTA	RADA3	11/6/2014

24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24514	BMW AUTA	RADA3	11/6/2014
24552	BMW AUTA	RADA3	8/8/2014
24589	BMW AUTA	X6	9/8/2014
24589	BMW AUTA	X6	9/8/2014
24589	BMW AUTA	X6	9/8/2014
24592	BMW AUTA	X5	10/15/2014
24592	BMW AUTA	X5	10/15/2014
24592	BMW AUTA	X5	10/15/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24601	BMW AUTA	X3	10/13/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24602	BMW AUTA	X3	10/24/2014
24613	BMW AUTA	X5	10/16/2014
24613	BMW AUTA	X5	10/16/2014
24621	BMW AUTA	RADA2	11/1/2014
24621	BMW AUTA	RADA2	11/1/2014
24680	BMW AUTA	RADA3	3/20/2014
24685	BMW AUTA	RADA4	11/26/2014
24685	BMW AUTA	RADA4	11/26/2014
24685	BMW AUTA	RADA4	11/26/2014
24691	BMW AUTA	RADA2	11/25/2014
24698	BMW AUTA	RADA2	11/25/2014
24703	BMW AUTA	RADA5	11/29/2014
24703	BMW AUTA	RADA5	11/29/2014
24703	BMW AUTA	RADA5	11/29/2014
24703	BMW AUTA	RADA5	11/29/2014
24709	BMW AUTA	X5	11/17/2007
24744	BMW AUTA	RADA4	12/2/2014

24744 BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
24744 BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
24744 BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
24744 BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
24744 BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
24744 BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
24744 BMWAUTA	RADA4	12/2/2014
24751 BMWAUTA	RADA5	11/17/2014
24752 BMWAUTA	RADA5	11/18/2014
24755 BMWAUTA	X5	6/1/2012
24759 BMWAUTA	RADA5	12/1/2014
24759 BMWAUTA	RADA5	12/1/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24763 BMWAUTA	RADA5	11/14/2014
24772 BMWAUTA	RADA5	10/6/2000
24772 BMWAUTA	RADA5	10/6/2000
24772 BMWAUTA	RADA5	10/6/2000
24788 BMWAUTA	X5	6/14/2006
24788 BMWAUTA	X5	6/14/2006
24788 BMWAUTA	X5	6/14/2006
24788 BMWAUTA	X5	6/14/2006
24788 BMWAUTA	X5	6/14/2006
24788 BMWAUTA	X5	6/14/2006
24788 BMWAUTA	X5	6/14/2006
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24808 BMWAUTA	X5	11/10/2014
24809 BMWAUTA	X5	11/18/2014
24809 BMWAUTA	X5	11/18/2014
24809 BMWAUTA	X5	11/18/2014
24836 BMWAUTA	X4	11/17/2014
24836 BMWAUTA	X4	11/17/2014
24836 BMWAUTA	X4	11/17/2014
24836 BMWAUTA	X4	11/17/2014
24836 BMWAUTA	X4	11/17/2014

24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24861	BMWUTA	X5	11/15/2014
24880	BMWUTA	X1	12/16/2014
24880	BMWUTA	X1	12/16/2014
24880	BMWUTA	X1	12/16/2014
24880	BMWUTA	X1	12/16/2014
24912	BMWUTA	RADA4	8/19/2013
24912	BMWUTA	RADA4	8/19/2013
24912	BMWUTA	RADA4	8/19/2013
24930	BMWUTA	RADA1	11/25/2011
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24932	BMWUTA	I3	11/1/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24945	BMWUTA	X5	11/17/2014
24954	BMWUTA	RADA1	4/1/2014
24954	BMWUTA	RADA1	4/1/2014
24961	BMWUTA	X6	11/9/2009
24979	BMWUTA	RADA5	2/14/2014
24979	BMWUTA	RADA5	2/14/2014
25002	BMWUTA	RADA3	6/29/2013
25021	BMWUTA	X4	9/24/2014
25021	BMWUTA	X4	9/24/2014
25021	BMWUTA	X4	9/24/2014

25021	BMWUTA	X4	9/24/2014
25021	BMWUTA	X4	9/24/2014
25021	BMWUTA	X4	9/24/2014
25021	BMWUTA	X4	9/24/2014
25024	BMWUTA	X5	4/18/2013
25024	BMWUTA	X5	4/18/2013
25045	BMWUTA	RADA5	1/9/2015
25045	BMWUTA	RADA5	1/9/2015
25045	BMWUTA	RADA5	1/9/2015
25045	BMWUTA	RADA5	1/9/2015
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25060	BMWUTA	X5	12/11/2014
25063	BMWUTA	X5	12/7/2014
25063	BMWUTA	X5	12/7/2014
25063	BMWUTA	X5	12/7/2014
25063	BMWUTA	X5	12/7/2014
25073	BMWUTA	X5	12/10/2012
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25074	BMWUTA	Z4	1/9/2015
25080	BMWUTA	RADA5	1/15/2015
25097	BMWUTA	X5	11/11/2011
25097	BMWUTA	X5	11/11/2011
25123	BMWUTA	RADA5	12/22/2014
25123	BMWUTA	RADA5	12/22/2014
25123	BMWUTA	RADA5	12/22/2014
25123	BMWUTA	RADA5	12/22/2014

25475	BMWUTA	RADA6	9/15/2014
25475	BMWUTA	RADA6	9/15/2014
25507	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25569	BMWUTA	RADA5	2/24/2015
25603	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
25603	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
25603	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
25603	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
25603	BMWUTA	RADA5	3/2/2015
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25624	BMWUTA	X4	7/29/2014
25627	BMWUTA	X5	10/14/2014
25628	BMWUTA	X1	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25632	BMWUTA	RADA4	3/3/2015
25634	BMWUTA	RADA3	7/11/2014
25634	BMWUTA	RADA3	7/11/2014
25641	BMWUTA	RADA1	1/1/2014
25645	BMWUTA	RADA5	6/13/2014
25645	BMWUTA	RADA5	6/13/2014
25660	BMWUTA	RADA6	4/8/2014
25712	BMWUTA	RADA5	11/17/2004
25712	BMWUTA	RADA5	11/17/2004
25712	BMWUTA	RADA5	11/17/2004
25722	BMWUTA	RADA3	2/12/2015
25722	BMWUTA	RADA3	2/12/2015
25722	BMWUTA	RADA3	2/12/2015
25722	BMWUTA	RADA3	2/12/2015

25724 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25724 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25730 BMWAUTA	X5	2/3/2015
25730 BMWAUTA	X5	2/3/2015
25743 BMWAUTA	RADA1	3/16/2015
25748 BMWAUTA	X6	2/9/2015
25748 BMWAUTA	X6	2/9/2015
25753 BMWAUTA	X1	9/5/2014
25753 BMWAUTA	X1	9/5/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25763 BMWAUTA	X1	7/17/2014
25783 BMWAUTA	X5	4/11/2014
25783 BMWAUTA	X5	4/11/2014
25783 BMWAUTA	X5	4/11/2014
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25789 BMWAUTA	RADA6	3/13/2015
25794 BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
25794 BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
25794 BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
25794 BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
25794 BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
25794 BMWAUTA	RADA5	2/26/2015
25819 BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
25819 BMWAUTA	RADA5	3/19/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25856 BMWAUTA	RADA3	3/26/2015
25857 BMWAUTA	RADA1	3/24/2015
25857 BMWAUTA	RADA1	3/24/2015
25857 BMWAUTA	RADA1	3/24/2015
25857 BMWAUTA	RADA1	3/24/2015

25857	BMWUTA	RADA1	3/24/2015
25860	BMWUTA	X6	2/18/2015
25860	BMWUTA	X6	2/18/2015
25860	BMWUTA	X6	2/18/2015
25873	BMWUTA	RADA5	3/18/2015
25873	BMWUTA	RADA5	3/18/2015
25873	BMWUTA	RADA5	3/18/2015
25873	BMWUTA	RADA5	3/18/2015
25873	BMWUTA	RADA5	3/18/2015
25875	BMWUTA	X5	2/27/2015
25907	BMWUTA	RADA3	9/9/2014
25907	BMWUTA	RADA3	9/9/2014
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25923	BMWUTA	X6	2/24/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25925	BMWUTA	RADA5	3/19/2015
25971	BMWUTA	RADA1	3/31/2015
25973	BMWUTA	MMODEL	5/7/2008
25973	BMWUTA	MMODEL	5/7/2008
26000	BMWUTA	RADA7	11/18/2010
26025	BMWUTA	RADA6	3/21/2013
26025	BMWUTA	RADA6	3/21/2013
26025	BMWUTA	RADA6	3/21/2013
26025	BMWUTA	RADA6	3/21/2013
26025	BMWUTA	RADA6	3/21/2013
26025	BMWUTA	RADA6	3/21/2013
26025	BMWUTA	RADA6	3/21/2013
26026	BMWUTA	RADA3	2/22/2013
26031	BMWUTA	X4	3/11/2015
26031	BMWUTA	X4	3/11/2015
26031	BMWUTA	X4	3/11/2015
26031	BMWUTA	X4	3/11/2015
26031	BMWUTA	X4	3/11/2015
26031	BMWUTA	X4	3/11/2015
26031	BMWUTA	X4	3/11/2015
26033	BMWUTA	RADA3	4/1/2015
26033	BMWUTA	RADA3	4/1/2015
26033	BMWUTA	RADA3	4/1/2015
26033	BMWUTA	RADA3	4/1/2015

26261	BMWUTA	X5	2/27/2015
26261	BMWUTA	X5	2/27/2015
26262	BMWUTA	RADA5	4/28/2014
26262	BMWUTA	RADA5	4/28/2014
26262	BMWUTA	RADA5	4/28/2014
26288	BMWUTA	RADA5	3/3/2014
26295	BMWUTA	X6	3/31/2015
26295	BMWUTA	X6	3/31/2015
26295	BMWUTA	X6	3/31/2015
26295	BMWUTA	X6	3/31/2015
26295	BMWUTA	X6	3/31/2015
26295	BMWUTA	X6	3/31/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26297	BMWUTA	X6	4/5/2015
26313	BMWUTA	RADA6	3/19/2013
26313	BMWUTA	RADA6	3/19/2013
26313	BMWUTA	RADA6	3/19/2013
26321	BMWUTA	RADA5	5/4/2015
26374	BMWUTA	RADA5	7/9/2014
26374	BMWUTA	RADA5	7/9/2014
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26378	BMWUTA	I3	10/14/2013
26403	BMWUTA	RADA5	5/7/2015
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26420	BMWUTA	RADA1	11/1/2013
26466	BMWUTA	X5	4/10/2015
26466	BMWUTA	X5	4/10/2015
26466	BMWUTA	X5	4/10/2015
26466	BMWUTA	X5	4/10/2015
26466	BMWUTA	X5	4/10/2015
26466	BMWUTA	X5	4/10/2015
26466	BMWUTA	X5	4/10/2015
26479	BMWUTA	X5	4/11/2015

26657	BMWATA	X5	1/31/2015
26662	BMWATA	RADA2	4/27/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26701	BMWATA	X5	4/29/2015
26745	BMWATA	RADA2	5/30/2015
26761	BMWATA	RADA5	6/27/2014
26764	BMWATA	RADA4	11/28/2015
26764	BMWATA	RADA4	11/28/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26789	BMWATA	X1	5/30/2015
26818	BMWATA	RADA5	6/8/2015
26826	BMWATA	X5	5/8/2015
26826	BMWATA	X5	5/8/2015
26826	BMWATA	X5	5/8/2015
26826	BMWATA	X5	5/8/2015
26826	BMWATA	X5	5/8/2015
26831	BMWATA	X1	5/1/2015
26835	BMWATA	X1	6/1/2015
26835	BMWATA	X1	6/1/2015
26835	BMWATA	X1	6/1/2015
26835	BMWATA	X1	6/1/2015
26850	BMWATA	RADA5	6/12/2015
26850	BMWATA	RADA5	6/12/2015
26850	BMWATA	RADA5	6/12/2015
26850	BMWATA	RADA5	6/12/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26870	BMWATA	MMODEL	5/15/2015
26876	BMWATA	X4	5/12/2015
26876	BMWATA	X4	5/12/2015
26876	BMWATA	X4	5/12/2015
26876	BMWATA	X4	5/12/2015
26876	BMWATA	X4	5/12/2015

26876	BMWUTA	X4	5/12/2015
26876	BMWUTA	X4	5/12/2015
26876	BMWUTA	X4	5/12/2015
26876	BMWUTA	X4	5/12/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26882	BMWUTA	X5	5/22/2015
26887	BMWUTA	RADA1	12/29/2011
26898	BMWUTA	X3	10/10/2014
26900	BMWUTA	X4	10/27/2014
26917	BMWUTA	X4	5/21/2015
26917	BMWUTA	X4	5/21/2015
26917	BMWUTA	X4	5/21/2015
26917	BMWUTA	X4	5/21/2015
26917	BMWUTA	X4	5/21/2015
26925	BMWUTA	RADA3	10/1/2013
26925	BMWUTA	RADA3	10/1/2013
26925	BMWUTA	RADA3	10/1/2013
26944	BMWUTA	RADA3	6/18/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26947	BMWUTA	X3	5/29/2015
26960	BMWUTA	RADA4	6/9/2015
26960	BMWUTA	RADA4	6/9/2015
26960	BMWUTA	RADA4	6/9/2015
26960	BMWUTA	RADA4	6/9/2015
26960	BMWUTA	RADA4	6/9/2015
26960	BMWUTA	RADA4	6/9/2015
26960	BMWUTA	RADA4	6/9/2015
26962	BMWUTA	RADA4	6/18/2015
26962	BMWUTA	RADA4	6/18/2015
26977	BMWUTA	MMODEL	6/22/2015
26977	BMWUTA	MMODEL	6/22/2015
27013	BMWUTA	RADA5	7/18/2014
27013	BMWUTA	RADA5	7/18/2014
27013	BMWUTA	RADA5	7/18/2014
27035	BMWUTA	MMODEL	6/23/2015
27035	BMWUTA	MMODEL	6/23/2015
27035	BMWUTA	MMODEL	6/23/2015
27035	BMWUTA	MMODEL	6/23/2015

27035	BMWUTA	MMODELY	6/23/2015
27035	BMWUTA	MMODELY	6/23/2015
27035	BMWUTA	MMODELY	6/23/2015
27035	BMWUTA	MMODELY	6/23/2015
27035	BMWUTA	MMODELY	6/23/2015
27044	BMWUTA	RADA5	10/29/2010
27058	BMWUTA	X5	6/1/2010
27070	BMWUTA	RADA7	11/7/2012
27112	BMWUTA	RADA2	6/23/2015
27112	BMWUTA	RADA2	6/23/2015
27112	BMWUTA	RADA2	6/23/2015
27124	BMWUTA	RADA4	6/22/2015
27124	BMWUTA	RADA4	6/22/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27145	BMWUTA	RADA5	7/1/2015
27153	BMWUTA	X3	11/12/2014
27153	BMWUTA	X3	11/12/2014
27153	BMWUTA	X3	11/12/2014
27162	BMWUTA	X4	4/11/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27163	BMWUTA	RADA2	6/29/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27166	BMWUTA	X4	6/6/2015
27167	BMWUTA	X1	6/30/2015
27167	BMWUTA	X1	6/30/2015
27176	BMWUTA	RADA5	9/14/2011
27184	BMWUTA	RADA3	6/23/2015
27209	BMWUTA	RADA5	3/7/2011
27250	BMWUTA	RADA5	6/6/2011
27256	BMWUTA	X5	7/6/2015

27256	BMWATA	X5	7/6/2015
27256	BMWATA	X5	7/6/2015
27256	BMWATA	X5	7/6/2015
27256	BMWATA	X5	7/6/2015
27256	BMWATA	X5	7/6/2015
27256	BMWATA	X5	7/6/2015
27256	BMWATA	X5	7/6/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27266	BMWATA	X5	6/9/2015
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27268	BMWATA	MMODEL	4/23/2014
27278	BMWATA	RADA4	11/17/2014
27278	BMWATA	RADA4	11/17/2014
27278	BMWATA	RADA4	11/17/2014
27278	BMWATA	RADA4	11/17/2014
27278	BMWATA	RADA4	11/17/2014
27294	BMWATA	RADA5	8/16/2012
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27301	BMWATA	RADA3	7/11/2015
27358	BMWATA	RADA3	11/18/2004
27367	BMWATA	RADA5	3/11/2014
27419	BMWATA	X5	5/1/2011
27419	BMWATA	X5	5/1/2011
27432	BMWATA	RADA7	3/21/2013
27478	BMWATA	MMODEL	7/23/2015
27494	BMWATA	RADA5	7/21/2015
27494	BMWATA	RADA5	7/21/2015
27494	BMWATA	RADA5	7/21/2015

27494	BMWUTA	RADA5	7/21/2015
27522	BMWUTA	RADA7	4/28/2011
27584	BMWUTA	X5	6/4/2008
27598	BMWUTA	RADA2	7/25/2015
27598	BMWUTA	RADA2	7/25/2015
27611	BMWUTA	RADA3	1/30/2002
27624	BMWUTA	MMODELY	6/27/2015
27624	BMWUTA	MMODELY	6/27/2015
27624	BMWUTA	MMODELY	6/27/2015
27656	BMWUTA	X5	7/10/2015
27708	BMWUTA	MMODELY	2/1/2015
27708	BMWUTA	MMODELY	2/1/2015
27753	BMWUTA	RADA5	12/10/2010
27753	BMWUTA	RADA5	12/10/2010
27772	BMWUTA	RADA6	5/21/2014
27772	BMWUTA	RADA6	5/21/2014
27808	BMWUTA	RADA4	8/7/2015
27808	BMWUTA	RADA4	8/7/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27856	BMWUTA	RADA5	8/13/2015
27906	BMWUTA	RADA6	4/25/2014
27906	BMWUTA	RADA6	4/25/2014
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27921	BMWUTA	RADA5	8/14/2015
27933	BMWUTA	X5	4/1/2014
27949	BMWUTA	RADA5	8/20/2015
27949	BMWUTA	RADA5	8/20/2015
27949	BMWUTA	RADA5	8/20/2015
27949	BMWUTA	RADA5	8/20/2015
27949	BMWUTA	RADA5	8/20/2015
27949	BMWUTA	RADA5	8/20/2015
27949	BMWUTA	RADA5	8/20/2015
27951	BMWUTA	X4	7/24/2015
27951	BMWUTA	X4	7/24/2015
27951	BMWUTA	X4	7/24/2015
27951	BMWUTA	X4	7/24/2015
27951	BMWUTA	X4	7/24/2015
27997	BMWUTA	RADA3	1/9/2015
27997	BMWUTA	RADA3	1/9/2015
27997	BMWUTA	RADA3	1/9/2015
27997	BMWUTA	RADA3	1/9/2015

27997	BMWUTA	RADA3	1/9/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28045	BMWUTA	X5	8/20/2015
28049	BMWUTA	RADA3	12/11/2014
28049	BMWUTA	RADA3	12/11/2014
28049	BMWUTA	RADA3	12/11/2014
28049	BMWUTA	RADA3	12/11/2014
28049	BMWUTA	RADA3	12/11/2014
28080	BMWUTA	RADA5	7/24/2012
28125	BMWUTA	X5	8/12/2015
28125	BMWUTA	X5	8/12/2015
28125	BMWUTA	X5	8/12/2015
28125	BMWUTA	X5	8/12/2015
28128	BMWUTA	MMODEL	7/6/2015
28157	BMWUTA	RADA5	4/29/2014
28157	BMWUTA	RADA5	4/29/2014
28174	BMWUTA	RADA5	10/1/2006
28179	BMWUTA	RADA5	10/29/2010
28179	BMWUTA	RADA5	10/29/2010
28216	BMWUTA	X5	6/3/2014
28216	BMWUTA	X5	6/3/2014
28216	BMWUTA	X5	6/3/2014
28216	BMWUTA	X5	6/3/2014
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28227	BMWUTA	RADA3	9/7/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28228	BMWUTA	RADA3	9/8/2015
28230	BMWUTA	RADA3	9/9/2015
28230	BMWUTA	RADA3	9/9/2015
28230	BMWUTA	RADA3	9/9/2015
28230	BMWUTA	RADA3	9/9/2015
28230	BMWUTA	RADA3	9/9/2015
28264	BMWUTA	X3	10/15/2018
28287	BMWUTA	RADA3	4/26/2010

28287	BMWUTA	RADA3	4/26/2010
28298	BMWUTA	RADA2	9/11/2015
28299	BMWUTA	RADA4	9/11/2015
28299	BMWUTA	RADA4	9/11/2015
28299	BMWUTA	RADA4	9/11/2015
28299	BMWUTA	RADA4	9/11/2015
28299	BMWUTA	RADA4	9/11/2015
28299	BMWUTA	RADA4	9/11/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28314	BMWUTA	X5	8/20/2015
28348	BMWUTA	X6	8/23/2015
28349	BMWUTA	RADA2	9/17/2015
28365	BMWUTA	RADA3	9/18/2015
28379	BMWUTA	RADA3	9/18/2015
28379	BMWUTA	RADA3	9/18/2015
28379	BMWUTA	RADA3	9/18/2015
28392	BMWUTA	X5	8/24/2015
28392	BMWUTA	X5	8/24/2015
28392	BMWUTA	X5	8/24/2015
28392	BMWUTA	X5	8/24/2015
28395	BMWUTA	RADA3	9/19/2015
28395	BMWUTA	RADA3	9/19/2015
28465	BMWUTA	X5	8/26/2015
28469	BMWUTA	RADA3	9/24/2015
28475	BMWUTA	X6	7/1/2015
28484	BMWUTA	X5	8/31/2015
28484	BMWUTA	X5	8/31/2015
28484	BMWUTA	X5	8/31/2015
28485	BMWUTA	RADA3	9/24/2015
28500	BMWUTA	X5	8/31/2015
28500	BMWUTA	X5	8/31/2015
28614	BMWUTA	RADA2	8/19/2015
28614	BMWUTA	RADA2	8/19/2015
28614	BMWUTA	RADA2	8/19/2015
28614	BMWUTA	RADA2	8/19/2015
28678	BMWUTA	RADA5	10/5/2015
28678	BMWUTA	RADA5	10/5/2015
28678	BMWUTA	RADA5	10/5/2015
28678	BMWUTA	RADA5	10/5/2015
28678	BMWUTA	RADA5	10/5/2015
28678	BMWUTA	RADA5	10/5/2015
28772	BMWUTA	RADA2	10/6/2015
28772	BMWUTA	RADA2	10/6/2015
28772	BMWUTA	RADA2	10/6/2015
28772	BMWUTA	RADA2	10/6/2015

28772	BMWUTA	RADA2	10/6/2015
28801	BMWUTA	RADA5	10/12/2015
28801	BMWUTA	RADA5	10/12/2015
28801	BMWUTA	RADA5	10/12/2015
28888	BMWUTA	X1	10/17/2015
28888	BMWUTA	X1	10/17/2015
28888	BMWUTA	X1	10/17/2015
28891	BMWUTA	RADA6	6/18/2015
28891	BMWUTA	RADA6	6/18/2015
28891	BMWUTA	RADA6	6/18/2015
28891	BMWUTA	RADA6	6/18/2015
28891	BMWUTA	RADA6	6/18/2015
28891	BMWUTA	RADA6	6/18/2015
28891	BMWUTA	RADA6	6/18/2015
28949	BMWUTA	RADA5	1/1/2013
28949	BMWUTA	RADA5	1/1/2013
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28957	BMWUTA	X1	9/12/2015
28961	BMWUTA	RADA2	10/14/2015
28961	BMWUTA	RADA2	10/14/2015
28961	BMWUTA	RADA2	10/14/2015
28996	BMWUTA	X5	9/21/2015
28996	BMWUTA	X5	9/21/2015
28996	BMWUTA	X5	9/21/2015
28996	BMWUTA	X5	9/21/2015
28996	BMWUTA	X5	9/21/2015
29041	BMWUTA	RADA2	10/19/2015
29041	BMWUTA	RADA2	10/19/2015
29051	BMWUTA	RADA3	10/23/2015
29051	BMWUTA	RADA3	10/23/2015
29051	BMWUTA	RADA3	10/23/2015
29051	BMWUTA	RADA3	10/23/2015
29051	BMWUTA	RADA3	10/23/2015
29051	BMWUTA	RADA3	10/23/2015
29051	BMWUTA	RADA3	10/23/2015
29052	BMWUTA	X1	10/19/2015
29052	BMWUTA	X1	10/19/2015
29052	BMWUTA	X1	10/19/2015
29052	BMWUTA	X1	10/19/2015
29067	BMWUTA	X5	9/24/2015
29067	BMWUTA	X5	9/24/2015
29085	BMWUTA	X3	9/30/2015
29085	BMWUTA	X3	9/30/2015

29085	BMWUTA	X3	9/30/2015
29085	BMWUTA	X3	9/30/2015
29085	BMWUTA	X3	9/30/2015
29085	BMWUTA	X3	9/30/2015
29086	BMWUTA	X6	10/6/2015
29086	BMWUTA	X6	10/6/2015
29086	BMWUTA	X6	10/6/2015
29086	BMWUTA	X6	10/6/2015
29086	BMWUTA	X6	10/6/2015
29086	BMWUTA	X6	10/6/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29103	BMWUTA	X3	9/27/2015
29142	BMWUTA	X6	1/11/2015
29142	BMWUTA	X6	1/11/2015
29142	BMWUTA	X6	1/11/2015
29142	BMWUTA	X6	1/11/2015
29142	BMWUTA	X6	1/11/2015
29208	BMWUTA	X6	5/1/2015
29235	BMWUTA	RADA6	11/5/2015
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29261	BMWUTA	RADA5	11/12/2012
29281	BMWUTA	RADA5	11/9/2015
29303	BMWUTA	RADA7	11/12/2015
29303	BMWUTA	RADA7	11/12/2015
29303	BMWUTA	RADA7	11/12/2015
29303	BMWUTA	RADA7	11/12/2015
29303	BMWUTA	RADA7	11/12/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29333	BMWUTA	I8	2/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015

29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29388	BMWUTA	RADA5	10/1/2015
29405	BMWUTA	MMODEL	12/12/2014
29405	BMWUTA	MMODEL	12/12/2014
29405	BMWUTA	MMODEL	12/12/2014
29754	BMWUTA	MMODEL	10/24/2015
29754	BMWUTA	MMODEL	10/24/2015
29754	BMWUTA	MMODEL	10/24/2015
29793	BMWUTA	RADA5	12/4/2015
29793	BMWUTA	RADA5	12/4/2015
29793	BMWUTA	RADA5	12/4/2015
29793	BMWUTA	RADA5	12/4/2015
29793	BMWUTA	RADA5	12/4/2015
29793	BMWUTA	RADA5	12/4/2015
29804	BMWUTA	RADA4	11/16/2015
29804	BMWUTA	RADA4	11/16/2015
29804	BMWUTA	RADA4	11/16/2015
29804	BMWUTA	RADA4	11/16/2015
29804	BMWUTA	RADA4	11/16/2015
29804	BMWUTA	RADA4	11/16/2015
29804	BMWUTA	RADA4	11/16/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29817	BMWUTA	RADA4	12/8/2015
29819	BMWUTA	MMODEL	12/8/2015
29819	BMWUTA	MMODEL	12/8/2015
29819	BMWUTA	MMODEL	12/8/2015
29820	BMWUTA	MMODEL	12/5/2015
29820	BMWUTA	MMODEL	12/5/2015
29820	BMWUTA	MMODEL	12/5/2015
29820	BMWUTA	MMODEL	12/5/2015
29820	BMWUTA	MMODEL	12/5/2015
29820	BMWUTA	MMODEL	12/5/2015
29831	BMWUTA	RADA5	12/9/2015
29831	BMWUTA	RADA5	12/9/2015
29867	BMWUTA	X1	12/16/2015
29868	BMWUTA	X1	12/16/2015
29869	BMWUTA	X1	12/16/2015
29894	BMWUTA	X1	12/17/2015
29898	BMWUTA	X1	12/17/2015
29902	BMWUTA	X1	12/17/2015

29905	BMWUTA	X1	12/16/2015
29907	BMWUTA	X1	12/17/2015
29950	BMWUTA	X1	12/19/2015
29950	BMWUTA	X1	12/19/2015
29950	BMWUTA	X1	12/19/2015
29950	BMWUTA	X1	12/19/2015
29958	BMWUTA	X4	11/24/2015
29958	BMWUTA	X4	11/24/2015
29958	BMWUTA	X4	11/24/2015
29959	BMWUTA	X6	11/8/2015
29969	BMWUTA	X5	10/21/2015
29969	BMWUTA	X5	10/21/2015
29969	BMWUTA	X5	10/21/2015
29969	BMWUTA	X5	10/21/2015
29969	BMWUTA	X5	10/21/2015
29969	BMWUTA	X5	10/21/2015
29995	BMWUTA	MMODEL	4/5/2001
29995	BMWUTA	MMODEL	4/5/2001
29995	BMWUTA	MMODEL	4/5/2001
30004	BMWUTA	X1	12/17/2015
30005	BMWUTA	X1	12/21/2015
30011	BMWUTA	X6	11/21/2015
30011	BMWUTA	X6	11/21/2015
30011	BMWUTA	X6	11/21/2015
30011	BMWUTA	X6	11/21/2015
30011	BMWUTA	X6	11/21/2015
30060	BMWUTA	RADA5	2/28/2011
30060	BMWUTA	RADA5	2/28/2011
30084	BMWUTA	X5	12/6/2015
30084	BMWUTA	X5	12/6/2015
30084	BMWUTA	X5	12/6/2015
30084	BMWUTA	X5	12/6/2015
30155	BMWUTA	RADA3	1/11/2016
30155	BMWUTA	RADA3	1/11/2016
30155	BMWUTA	RADA3	1/11/2016
30155	BMWUTA	RADA3	1/11/2016
30155	BMWUTA	RADA3	1/11/2016
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30180	BMWUTA	X6	12/11/2015
30182	BMWUTA	X5	1/20/2012
30206	BMWUTA	X6	12/15/2015
30206	BMWUTA	X6	12/15/2015
30206	BMWUTA	X6	12/15/2015

30740	BMWUTA	X5	1/27/2016
30824	BMWUTA	X5	1/28/2016
30824	BMWUTA	X5	1/28/2016
30824	BMWUTA	X5	1/28/2016
30825	BMWUTA	X4	1/30/2016
30875	BMWUTA	X1	3/4/2016
30875	BMWUTA	X1	3/4/2016
30875	BMWUTA	X1	3/4/2016
30911	BMWUTA	X1	3/2/2016
30911	BMWUTA	X1	3/2/2016
30911	BMWUTA	X1	3/2/2016
30970	BMWUTA	RADA5	3/9/2016
30970	BMWUTA	RADA5	3/9/2016
30970	BMWUTA	RADA5	3/9/2016
31044	BMWUTA	X1	3/16/2016
31066	BMWUTA	RADA3	11/27/2015
31066	BMWUTA	RADA3	11/27/2015
31085	BMWUTA	RADA4	9/9/2015
31085	BMWUTA	RADA4	9/9/2015
31085	BMWUTA	RADA4	9/9/2015
31089	BMWUTA	X5	1/31/2016
31089	BMWUTA	X5	1/31/2016
31089	BMWUTA	X5	1/31/2016
31090	BMWUTA	X3	1/25/2016
31113	BMWUTA	RADA1	10/25/2013
31113	BMWUTA	RADA1	10/25/2013
31123	BMWUTA	X4	2/15/2016
31123	BMWUTA	X4	2/15/2016
31123	BMWUTA	X4	2/15/2016
31169	BMWUTA	X3	2/22/2016
31223	BMWUTA	X5	11/11/2011
31223	BMWUTA	X5	11/11/2011
31223	BMWUTA	X5	11/11/2011
31255	BMWUTA	RADA5	10/1/2012
31255	BMWUTA	RADA5	10/1/2012
31262	BMWUTA	RADA1	10/7/2017
31279	BMWUTA	X4	3/6/2016
31279	BMWUTA	X4	3/6/2016
31279	BMWUTA	X4	3/6/2016
31312	BMWUTA	X3	6/29/2013
31338	BMWUTA	X5	5/13/2015
31340	BMWUTA	X5	3/4/2016
31341	BMWUTA	RADA5	3/31/2016
31341	BMWUTA	RADA5	3/31/2016
31341	BMWUTA	RADA5	3/31/2016
31359	BMWUTA	X5	2/15/2016
31387	BMWUTA	RADA5	4/5/2016
31387	BMWUTA	RADA5	4/5/2016
31387	BMWUTA	RADA5	4/5/2016
31462	BMWUTA	X3	2/22/2016

31541	BMWUTA	RADA3	2/17/2016
31541	BMWUTA	RADA3	2/17/2016
31541	BMWUTA	RADA3	2/17/2016
31590	BMWUTA	X1	4/20/2016
31590	BMWUTA	X1	4/20/2016
31590	BMWUTA	X1	4/20/2016
31616	BMWUTA	RADA2	12/18/2015
31616	BMWUTA	RADA2	12/18/2015
31653	BMWUTA	X5	3/10/2016
31785	BMWUTA	RADA5	5/2/2016
31785	BMWUTA	RADA5	5/2/2016
31785	BMWUTA	RADA5	5/2/2016
31785	BMWUTA	RADA5	5/2/2016
31874	BMWUTA	RADA3	5/7/2007
31913	BMWUTA	RADA5	4/29/2016
31913	BMWUTA	RADA5	4/29/2016
31913	BMWUTA	RADA5	4/29/2016
31913	BMWUTA	RADA5	4/29/2016
32048	BMWUTA	X1	5/21/2016
32054	BMWUTA	RADA5	5/2/2016
32054	BMWUTA	RADA5	5/2/2016
32054	BMWUTA	RADA5	5/2/2016
32059	BMWUTA	X5	4/26/2016
32078	BMWUTA	RADA5	9/4/2013
32113	BMWUTA	RADA6	7/1/2013
32113	BMWUTA	RADA6	7/1/2013
32246	BMWUTA	RADA4	6/1/2016
32246	BMWUTA	RADA4	6/1/2016
32246	BMWUTA	RADA4	6/1/2016
32321	BMWUTA	MMODELY	1/22/2015
32321	BMWUTA	MMODELY	1/22/2015
32321	BMWUTA	MMODELY	1/22/2015
32359	BMWUTA	RADA3	6/4/2009
32359	BMWUTA	RADA3	6/4/2009
32397	BMWUTA	MMODELY	6/18/2016
32419	BMWUTA	X5	6/1/2016
32419	BMWUTA	X5	6/1/2016
32444	BMWUTA	X1	6/22/2016
32444	BMWUTA	X1	6/22/2016
32444	BMWUTA	X1	6/22/2016
32476	BMWUTA	X1	6/27/2016
32476	BMWUTA	X1	6/27/2016
32476	BMWUTA	X1	6/27/2016
32477	BMWUTA	RADA3	6/28/2016
32477	BMWUTA	RADA3	6/28/2016
32477	BMWUTA	RADA3	6/28/2016
32485	BMWUTA	X3	5/31/2016
32485	BMWUTA	X3	5/31/2016
32485	BMWUTA	X3	5/31/2016
32501	BMWUTA	RADA3	6/27/2016

32501	BMWUTA	RADA3	6/27/2016
32501	BMWUTA	RADA3	6/27/2016
32583	BMWUTA	RADA4	7/5/2016
32585	BMWUTA	X1	7/6/2016
32585	BMWUTA	X1	7/6/2016
32585	BMWUTA	X1	7/6/2016
32596	BMWUTA	X1	7/8/2016
32596	BMWUTA	X1	7/8/2016
32596	BMWUTA	X1	7/8/2016
32633	BMWUTA	RADA7	7/1/2016
32633	BMWUTA	RADA7	7/1/2016
32633	BMWUTA	RADA7	7/1/2016
32633	BMWUTA	RADA7	7/1/2016
32633	BMWUTA	RADA7	7/1/2016
32633	BMWUTA	RADA7	7/1/2016
32669	BMWUTA	RADA7	7/4/2016
32689	BMWUTA	RADA7	12/8/2011
32689	BMWUTA	RADA7	12/8/2011
32767	BMWUTA	X1	7/20/2016
32769	BMWUTA	RADA4	7/21/2016
32769	BMWUTA	RADA4	7/21/2016
32786	BMWUTA	X1	7/6/2016
32786	BMWUTA	X1	7/6/2016
32786	BMWUTA	X1	7/6/2016
32789	BMWUTA	X6	6/20/2016
32823	BMWUTA	RADA7	7/25/2016
32823	BMWUTA	RADA7	7/25/2016
32823	BMWUTA	RADA7	7/25/2016
32911	BMWUTA	MMODEL	7/13/2016
32922	BMWUTA	MMODEL	5/14/2003
32942	BMWUTA	MMODEL	8/3/2016
32942	BMWUTA	MMODEL	8/3/2016
32942	BMWUTA	MMODEL	8/3/2016
32942	BMWUTA	MMODEL	8/3/2016
33038	BMWUTA	X1	8/5/2016
33038	BMWUTA	X1	8/5/2016
33038	BMWUTA	X1	8/5/2016
33089	BMWUTA	X1	1/16/2014
33089	BMWUTA	X1	1/16/2014
33164	BMWUTA	X5	6/13/2016
33164	BMWUTA	X5	6/13/2016
33164	BMWUTA	X5	6/13/2016
33192	BMWUTA	RADA4	8/23/2016
33192	BMWUTA	RADA4	8/23/2016
33193	BMWUTA	X1	8/22/2016
33259	BMWUTA	X5	5/13/2016
33259	BMWUTA	X5	5/13/2016
33259	BMWUTA	X5	5/13/2016
33259	BMWUTA	X5	5/13/2016
33259	BMWUTA	X5	5/13/2016

33260	BMWUTA	X5	7/30/2013
33260	BMWUTA	X5	7/30/2013
33260	BMWUTA	X5	7/30/2013
33260	BMWUTA	X5	7/30/2013
33260	BMWUTA	X5	7/30/2013
33260	BMWUTA	X5	7/30/2013
33293	BMWUTA	MMODEL	7/11/2016
33307	BMWUTA	X3	9/1/2014
33309	BMWUTA	RADA3	9/1/2009
33323	BMWUTA	RADA5	6/18/2014
33349	BMWUTA	X6	7/22/2016
33349	BMWUTA	X6	7/22/2016
33349	BMWUTA	X6	7/22/2016
33400	BMWUTA	X1	9/12/2016
33400	BMWUTA	X1	9/12/2016
33400	BMWUTA	X1	9/12/2016
33401	BMWUTA	RADA5	9/4/2014
33445	BMWUTA	X5	7/29/2016
33448	BMWUTA	RADA2	9/14/2016
33448	BMWUTA	RADA2	9/14/2016
33448	BMWUTA	RADA2	9/14/2016
33540	BMWUTA	X1	9/21/2016
33562	BMWUTA	X5	8/22/2016
33562	BMWUTA	X5	8/22/2016
33587	BMWUTA	RADA4	9/26/2016
33587	BMWUTA	RADA4	9/26/2016
33747	BMWUTA	X6	9/9/2016
33747	BMWUTA	X6	9/9/2016
33798	BMWUTA	RADA6	7/7/2015
33813	BMWUTA	X5	4/20/2016
33813	BMWUTA	X5	4/20/2016
33813	BMWUTA	X5	4/20/2016
33853	BMWUTA	RADA7	10/21/2005
33868	BMWUTA	RADA5	6/11/2015
33868	BMWUTA	RADA5	6/11/2015
33868	BMWUTA	RADA5	6/11/2015
33872	BMWUTA	X4	8/20/2016
33872	BMWUTA	X4	8/20/2016
33872	BMWUTA	X4	8/20/2016
33970	BMWUTA	RADA2	7/11/2016
33970	BMWUTA	RADA2	7/11/2016
33970	BMWUTA	RADA2	7/11/2016
33970	BMWUTA	RADA2	7/11/2016
34012	BMWUTA	X6	9/28/2016
34024	BMWUTA	RADA3	2/25/2016
34024	BMWUTA	RADA3	2/25/2016
34031	BMWUTA	X4	9/28/2016
34063	BMWUTA	X5	9/23/2016
34074	BMWUTA	X4	9/23/2016
34140	BMWUTA	X1	6/29/2016

34167	BMWATA	RADA3	10/28/2016
34167	BMWATA	RADA3	10/28/2016
34167	BMWATA	RADA3	10/28/2016
34225	BMWATA	RADA7	8/3/2011
34331	BMWATA	RADA1	9/28/2004
34364	BMWATA	RADA7	6/1/2016
34364	BMWATA	RADA7	6/1/2016
34364	BMWATA	RADA7	6/1/2016
34380	BMWATA	RADA3	10/17/2016
34474	BMWATA	RADA4	11/24/2016
34494	BMWATA	X1	11/23/2016
34497	BMWATA	X5	10/28/2016
34499	BMWATA	X1	11/25/2016
34605	BMWATA	I3	11/21/2016
34605	BMWATA	I3	11/21/2016
34804	BMWATA	RADA5	3/15/2016
34872	BMWATA	X5	11/21/2016
34914	BMWATA	X5	10/27/2016
34914	BMWATA	X5	10/27/2016
34989	BMWATA	RADA3	11/8/2005
34989	BMWATA	RADA3	11/8/2005
34989	BMWATA	RADA3	11/8/2005
35012	BMWATA	X1	12/29/2010
35045	BMWATA	X1	1/12/2017
35047	BMWATA	X5	12/8/2016
35106	BMWATA	RADA5	3/15/2011
35280	BMWATA	RADA7	1/27/2016
35280	BMWATA	RADA7	1/27/2016
35302	BMWATA	X1	1/31/2017
35321	BMWATA	X1	2/1/2017
35384	BMWATA	X1	2/1/2017
35386	BMWATA	X1	2/3/2017
35415	BMWATA	RADA3	8/6/2013
35526	BMWATA	RADA5	11/15/2005
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35660	BMWATA	RADA4	2/28/2014
35713	BMWATA	RADA7	1/14/2016

stav km k poslednímu servisu	Datum posledního servisu	Zúčtovací datum za	Rok zakázky pne
295,644	2/24/2017	11/11/2014	2014
295,644	2/24/2017	11/11/2014	2014
295,644	2/24/2017	4/27/2015	2015
295,644	2/24/2017	10/24/2015	2015
295,644	2/24/2017	4/6/2016	2016
295,644	2/24/2017	4/6/2016	2016
295,644	2/24/2017	10/3/2016	2016
295,644	2/24/2017	10/22/2016	2016
166,930	9/1/2016	4/7/2014	2014
166,930	9/1/2016	4/7/2014	2014
166,930	9/1/2016	10/21/2014	2014
368,291	2/23/2015	4/24/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/15/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/15/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/15/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	11/4/2014	2014
267,776	3/30/2016	4/17/2015	2015
267,776	3/30/2016	10/22/2015	2015
265,269	3/3/2017	3/18/2014	2014
265,269	3/3/2017	3/18/2014	2014
265,269	3/3/2017	10/31/2014	2014
265,269	3/3/2017	3/31/2015	2015
265,269	3/3/2017	3/31/2015	2015
265,269	3/3/2017	10/7/2015	2015
265,269	3/3/2017	4/5/2016	2016
265,269	3/3/2017	11/3/2016	2016
265,269	3/3/2017	11/3/2016	2016
265,269	3/3/2017	3/9/2017	2017
181,730	3/21/2017	2/27/2014	2014
181,730	3/21/2017	2/27/2014	2014
181,730	3/21/2017	10/21/2014	2014
181,730	3/21/2017	10/21/2014	2014
181,730	3/21/2017	10/21/2014	2014
181,730	3/21/2017	3/17/2015	2015
181,730	3/21/2017	3/17/2015	2015
181,730	3/21/2017	3/17/2015	2015
181,730	3/21/2017	10/22/2015	2015
181,730	3/21/2017	10/22/2015	2015
181,730	3/21/2017	10/22/2015	2015
181,730	3/21/2017	4/19/2016	2016
181,730	3/21/2017	4/19/2016	2016
181,730	3/21/2017	4/19/2016	2016
181,730	3/21/2017	10/12/2016	2016
181,730	3/21/2017	10/12/2016	2016
181,730	3/21/2017	10/12/2016	2016
181,730	3/21/2017	3/21/2017	2017

181,730	3/21/2017	3/21/2017	2017
181,730	3/21/2017	3/21/2017	2017
175,680	4/2/2014	3/6/2014	2014
3,147,268	9/9/2015	8/12/2015	2015
147,598	10/7/2016	9/15/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	5/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	5/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	10/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	10/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	10/27/2014	2014
2,278,160	2/8/2016	5/11/2015	2015
2,278,160	2/8/2016	10/15/2015	2015
2,278,160	2/8/2016	10/15/2015	2015
224,702	3/14/2017	5/6/2014	2014
224,702	3/14/2017	5/6/2014	2014
224,702	3/14/2017	10/23/2014	2014
224,702	3/14/2017	4/8/2015	2015
224,702	3/14/2017	5/26/2015	2015
224,702	3/14/2017	5/26/2015	2015
224,702	3/14/2017	10/27/2015	2015
224,702	3/14/2017	10/27/2015	2015
224,702	3/14/2017	4/26/2016	2016
224,702	3/14/2017	4/26/2016	2016
224,702	3/14/2017	4/26/2016	2016
224,702	3/14/2017	11/9/2016	2016
224,702	3/14/2017	3/3/2017	2017
112,730	6/5/2014	4/11/2014	2014
112,730	6/5/2014	4/11/2014	2014
112,730	6/5/2014	4/11/2014	2014
404,626	10/11/2016	6/10/2015	2015
404,626	10/11/2016	6/16/2016	2016
115,929	12/16/2015	5/14/2014	2014
115,929	12/16/2015	11/27/2014	2014
319,769	2/1/2017	1/12/2017	2017
422,986	10/6/2015	7/21/2014	2014
422,986	10/6/2015	3/6/2015	2015
195,907	2/16/2017	4/14/2014	2014
195,907	2/16/2017	4/14/2014	2014
195,907	2/16/2017	10/27/2016	2016
195,907	2/16/2017	10/27/2016	2016
195,907	2/16/2017	10/27/2016	2016
194,254	10/3/2016	6/2/2015	2015
177,284	12/8/2014	4/9/2014	2014
302,111	3/9/2017	3/27/2014	2014
302,111	3/9/2017	4/16/2014	2014
302,111	3/9/2017	10/29/2014	2014
302,111	3/9/2017	10/29/2014	2014
302,111	3/9/2017	4/9/2015	2015
302,111	3/9/2017	4/9/2015	2015
302,111	3/9/2017	4/9/2015	2015

302,111	3/9/2017	10/20/2015	2015
302,111	3/9/2017	10/20/2015	2015
302,111	3/9/2017	4/15/2016	2016
302,111	3/9/2017	4/15/2016	2016
302,111	3/9/2017	10/24/2016	2016
105,025	10/27/2016	4/1/2014	2014
105,025	10/27/2016	4/1/2014	2014
105,025	10/27/2016	4/1/2014	2014
105,025	10/27/2016	10/16/2014	2014
105,025	10/27/2016	10/24/2014	2014
105,025	10/27/2016	10/24/2014	2014
105,025	10/27/2016	4/7/2015	2015
105,025	10/27/2016	4/7/2015	2015
105,025	10/27/2016	4/7/2015	2015
105,025	10/27/2016	10/15/2015	2015
105,025	10/27/2016	10/15/2015	2015
105,025	10/27/2016	10/15/2015	2015
105,025	10/27/2016	4/20/2016	2016
105,025	10/27/2016	4/20/2016	2016
105,025	10/27/2016	4/20/2016	2016
105,025	10/27/2016	10/27/2016	2016
105,025	10/27/2016	10/27/2016	2016
105,025	10/27/2016	10/27/2016	2016
364,564	3/9/2016	4/10/2014	2014
185,250	6/7/2016	1/31/2014	2014
120,965	10/17/2014	10/17/2014	2014
70,238	3/20/2015	3/20/2015	2015
457,663	11/18/2015	4/9/2014	2014
457,663	11/18/2015	4/9/2014	2014
457,663	11/18/2015	4/9/2014	2014
457,663	11/18/2015	9/15/2014	2014
457,663	11/18/2015	12/3/2014	2014
457,663	11/18/2015	12/3/2014	2014
457,663	11/18/2015	3/10/2015	2015
457,663	11/18/2015	3/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	3/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	10/27/2015	2015
457,663	11/18/2015	11/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	11/19/2015	2015
457,663	11/18/2015	11/19/2015	2015
266,920	2/22/2017	8/19/2016	2016
194,539	2/16/2017	4/3/2014	2014
194,539	2/16/2017	4/3/2014	2014
194,539	2/16/2017	4/3/2014	2014
194,539	2/16/2017	7/8/2014	2014
194,539	2/16/2017	11/4/2014	2014
194,539	2/16/2017	11/4/2014	2014
194,539	2/16/2017	11/4/2014	2014
194,539	2/16/2017	4/29/2015	2015
194,539	2/16/2017	4/29/2015	2015

194,539	2/16/2017	10/21/2015	2015
194,539	2/16/2017	10/21/2015	2015
194,539	2/16/2017	10/21/2015	2015
194,539	2/16/2017	4/25/2016	2016
194,539	2/16/2017	4/25/2016	2016
194,539	2/16/2017	4/25/2016	2016
194,539	2/16/2017	10/27/2016	2016
194,539	2/16/2017	10/27/2016	2016
194,539	2/16/2017	10/27/2016	2016
200,000	11/10/2016	10/9/2015	2015
492,297	2/6/2017	7/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	4/14/2014	2014
285,777	3/21/2017	4/14/2014	2014
285,777	3/21/2017	4/14/2014	2014
285,777	3/21/2017	10/30/2014	2014
285,777	3/21/2017	10/30/2014	2014
285,777	3/21/2017	10/30/2014	2014
285,777	3/21/2017	4/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	4/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	4/1/2015	2015
285,777	3/21/2017	10/29/2015	2015
285,777	3/21/2017	10/29/2015	2015
285,777	3/21/2017	10/29/2015	2015
285,777	3/21/2017	5/5/2016	2016
285,777	3/21/2017	5/5/2016	2016
285,777	3/21/2017	5/5/2016	2016
285,777	3/21/2017	9/27/2016	2016
285,777	3/21/2017	10/10/2016	2016
285,777	3/21/2017	10/10/2016	2016
285,777	3/21/2017	3/17/2017	2017
283,772	4/5/2016	4/3/2014	2014
283,772	4/5/2016	4/3/2014	2014
283,772	4/5/2016	4/3/2014	2014
283,772	4/5/2016	11/18/2014	2014
283,772	4/5/2016	11/18/2014	2014
283,772	4/5/2016	11/18/2014	2014
283,772	4/5/2016	4/27/2015	2015
283,772	4/5/2016	7/2/2015	2015
283,772	4/5/2016	10/29/2015	2015
283,772	4/5/2016	10/29/2015	2015
283,772	4/5/2016	4/8/2016	2016
283,772	4/5/2016	4/8/2016	2016
283,772	4/5/2016	4/8/2016	2016
114,186	7/1/2016	10/20/2015	2015
114,186	7/1/2016	10/20/2015	2015
114,186	7/1/2016	10/20/2015	2015
247,640	11/30/2016	11/30/2016	2016
150,000	3/11/2015	3/5/2014	2014
101,082	6/13/2014	6/13/2014	2014
101,082	6/13/2014	6/13/2014	2014

101,082	6/13/2014	6/13/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/15/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/15/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/15/2014	2014
106,498	3/20/2017	9/25/2014	2014
106,498	3/20/2017	9/25/2014	2014
106,498	3/20/2017	9/25/2014	2014
106,498	3/20/2017	4/22/2015	2015
106,498	3/20/2017	4/22/2015	2015
106,498	3/20/2017	4/22/2015	2015
106,498	3/20/2017	11/4/2015	2015
106,498	3/20/2017	11/4/2015	2015
106,498	3/20/2017	11/4/2015	2015
106,498	3/20/2017	4/29/2016	2016
106,498	3/20/2017	4/29/2016	2016
106,498	3/20/2017	4/29/2016	2016
214,643	4/15/2014	4/7/2014	2014
214,643	4/15/2014	4/7/2014	2014
214,643	4/15/2014	4/7/2014	2014
180,067	3/22/2016	9/18/2014	2014
150,212	10/25/2016	7/15/2014	2014
258,974	7/8/2015	6/26/2014	2014
258,974	7/8/2015	7/8/2015	2015
361,714	6/1/2016	8/24/2015	2015
333,666	4/21/2016	4/10/2014	2014
191,734	3/16/2017	3/28/2014	2014
191,734	3/16/2017	3/28/2014	2014
191,734	3/16/2017	10/6/2014	2014
191,734	3/16/2017	4/27/2015	2015
191,734	3/16/2017	11/5/2015	2015
191,734	3/16/2017	11/5/2015	2015
191,734	3/16/2017	4/6/2016	2016
191,734	3/16/2017	4/6/2016	2016
191,734	3/16/2017	10/3/2016	2016
203,210	2/25/2016	2/29/2016	2016
186,205	3/14/2017	11/22/2016	2016
186,205	3/14/2017	11/22/2016	2016
186,205	3/14/2017	11/22/2016	2016
233,189	1/28/2016	4/7/2014	2014
233,189	1/28/2016	4/7/2014	2014
233,189	1/28/2016	4/7/2014	2014
233,189	1/28/2016	5/28/2014	2014
233,189	1/28/2016	5/28/2014	2014
233,189	1/28/2016	5/28/2014	2014
233,189	1/28/2016	10/27/2014	2014
233,189	1/28/2016	10/27/2014	2014
233,189	1/28/2016	10/27/2014	2014
233,189	1/28/2016	4/13/2015	2015
233,189	1/28/2016	4/13/2015	2015
233,189	1/28/2016	4/13/2015	2015

233,189	1/28/2016	10/26/2015	2015
233,189	1/28/2016	10/26/2015	2015
151,955	10/14/2015	4/2/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/2/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/2/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/25/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/25/2014	2014
151,955	10/14/2015	4/25/2014	2014
134,176	11/7/2016	3/18/2014	2014
134,176	11/7/2016	3/18/2014	2014
134,176	11/7/2016	3/18/2014	2014
134,176	11/7/2016	9/15/2014	2014
134,176	11/7/2016	11/3/2014	2014
134,176	11/7/2016	11/3/2014	2014
134,176	11/7/2016	4/24/2015	2015
134,176	11/7/2016	4/24/2015	2015
134,176	11/7/2016	11/7/2016	2016
134,176	11/7/2016	11/7/2016	2016
134,176	11/7/2016	11/7/2016	2016
96,202	4/15/2015	4/15/2015	2015
288,302	11/30/2016	11/3/2015	2015
247,861	12/9/2015	1/26/2015	2015
247,861	12/9/2015	12/9/2015	2015
284,069	4/8/2016	3/27/2014	2014
284,069	4/8/2016	3/27/2014	2014
284,069	4/8/2016	9/29/2014	2014
284,069	4/8/2016	9/29/2014	2014
284,069	4/8/2016	10/9/2014	2014
284,069	4/8/2016	3/13/2015	2015
284,069	4/8/2016	3/13/2015	2015
284,069	4/8/2016	4/2/2015	2015
284,069	4/8/2016	11/6/2015	2015
284,069	4/8/2016	11/6/2015	2015
284,069	4/8/2016	4/11/2016	2016
284,069	4/8/2016	4/11/2016	2016
284,069	4/8/2016	4/11/2016	2016
168,017	11/25/2016	11/21/2014	2014
168,017	11/25/2016	11/21/2016	2016
168,017	11/25/2016	11/21/2016	2016
168,017	11/25/2016	11/21/2016	2016
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	3/26/2014	2014
112,412	8/24/2015	10/22/2014	2014
112,412	8/24/2015	4/21/2015	2015
112,412	8/24/2015	4/21/2015	2015
112,412	8/24/2015	4/21/2015	2015
249,670	11/18/2016	1/10/2014	2014
187,972	3/7/2017	9/14/2016	2016

124,016	5/19/2016	4/22/2014	2014
124,016	5/19/2016	4/22/2014	2014
135,186	3/6/2015	6/16/2014	2014
135,186	3/6/2015	6/16/2014	2014
135,186	3/6/2015	6/16/2014	2014
135,186	3/6/2015	11/14/2014	2014
108,522	11/5/2015	3/31/2014	2014
108,522	11/5/2015	3/31/2014	2014
108,522	11/5/2015	11/6/2014	2014
108,522	11/5/2015	4/1/2015	2015
108,522	11/5/2015	4/1/2015	2015
108,522	11/5/2015	11/5/2015	2015
214,333	5/24/2015	3/17/2014	2014
214,333	5/24/2015	3/17/2014	2014
214,333	5/24/2015	3/17/2014	2014
214,333	5/24/2015	9/26/2014	2014
214,333	5/24/2015	10/29/2014	2014
214,333	5/24/2015	10/29/2014	2014
189,831	11/9/2016	11/9/2016	2016
189,831	11/9/2016	11/9/2016	2016
189,831	11/9/2016	11/9/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	4/17/2014	2014
1,369,134	10/14/2016	4/17/2014	2014
1,369,134	10/14/2016	10/21/2014	2014
1,369,134	10/14/2016	4/2/2015	2015
1,369,134	10/14/2016	11/3/2015	2015
1,369,134	10/14/2016	11/3/2015	2015
1,369,134	10/14/2016	5/17/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	5/17/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	5/17/2016	2016
1,369,134	10/14/2016	10/14/2016	2016
274,231	1/10/2017	3/18/2014	2014
274,231	1/10/2017	3/18/2014	2014
274,231	1/10/2017	3/18/2014	2014
274,231	1/10/2017	11/4/2014	2014
274,231	1/10/2017	11/4/2014	2014
274,231	1/10/2017	11/4/2014	2014
274,231	1/10/2017	8/11/2015	2015
168,715	1/23/2017	4/23/2015	2015
168,715	1/23/2017	4/23/2015	2015
168,715	1/23/2017	4/23/2015	2015
168,715	1/23/2017	11/10/2016	2016
168,715	1/23/2017	11/10/2016	2016
168,715	1/23/2017	11/10/2016	2016
169,974	11/21/2016	5/21/2014	2014
169,974	11/21/2016	5/21/2014	2014
169,974	11/21/2016	5/21/2014	2014
169,974	11/21/2016	4/10/2015	2015
169,974	11/21/2016	4/10/2015	2015
169,974	11/21/2016	4/10/2015	2015

169,974	11/21/2016	3/17/2016	2016
169,974	11/21/2016	3/17/2016	2016
145,561	2/11/2016	6/23/2014	2014
243,655	1/25/2016	11/3/2015	2015
243,655	1/25/2016	11/3/2015	2015
243,655	1/25/2016	11/3/2015	2015
197,140	12/7/2016	5/26/2014	2014
197,140	12/7/2016	11/24/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/16/2014	2014
196,015	3/6/2017	10/16/2014	2014
196,015	3/6/2017	10/16/2014	2014
196,015	3/6/2017	4/20/2015	2015
196,015	3/6/2017	4/20/2015	2015
196,015	3/6/2017	4/20/2015	2015
196,015	3/6/2017	11/4/2015	2015
196,015	3/6/2017	11/4/2015	2015
196,015	3/6/2017	11/4/2015	2015
196,015	3/6/2017	4/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	4/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/18/2016	2016
196,015	3/6/2017	10/18/2016	2016
242,686	10/18/2016	2/13/2014	2014
242,686	10/18/2016	3/12/2014	2014
242,686	10/18/2016	3/12/2014	2014
242,686	10/18/2016	11/3/2014	2014
242,686	10/18/2016	4/23/2015	2015
242,686	10/18/2016	11/19/2015	2015
242,686	10/18/2016	11/19/2015	2015
242,686	10/18/2016	11/19/2015	2015
242,686	10/18/2016	5/3/2016	2016
242,686	10/18/2016	5/3/2016	2016
242,686	10/18/2016	5/3/2016	2016
242,686	10/18/2016	10/18/2016	2016
167,415	11/18/2016	7/28/2015	2015
167,415	11/18/2016	7/28/2015	2015
167,415	11/18/2016	7/28/2015	2015
167,415	11/18/2016	10/29/2015	2015
167,415	11/18/2016	10/29/2015	2015
167,415	11/18/2016	5/10/2016	2016
167,415	11/18/2016	5/10/2016	2016
167,415	11/18/2016	11/18/2016	2016
144,769	10/21/2016	4/29/2014	2014
144,769	10/21/2016	4/29/2014	2014
144,769	10/21/2016	4/29/2014	2014
144,769	10/21/2016	10/27/2014	2014
144,769	10/21/2016	4/30/2015	2015
144,769	10/21/2016	10/9/2015	2015
144,769	10/21/2016	4/27/2016	2016
144,769	10/21/2016	4/27/2016	2016

144,769	10/21/2016	4/27/2016	2016
144,769	10/21/2016	10/21/2016	2016
190,463	3/28/2014	3/12/2014	2014
190,463	3/28/2014	3/12/2014	2014
142,486	1/10/2017	4/2/2014	2014
142,486	1/10/2017	4/2/2014	2014
142,486	1/10/2017	4/2/2014	2014
142,486	1/10/2017	10/9/2014	2014
142,486	1/10/2017	10/9/2014	2014
142,486	1/10/2017	5/11/2015	2015
142,486	1/10/2017	5/11/2015	2015
142,486	1/10/2017	8/19/2015	2015
142,486	1/10/2017	8/19/2015	2015
142,486	1/10/2017	8/26/2015	2015
142,486	1/10/2017	10/13/2015	2015
142,486	1/10/2017	10/13/2015	2015
142,486	1/10/2017	5/16/2016	2016
142,486	1/10/2017	10/19/2016	2016
145,636	7/10/2015	1/22/2014	2014
145,636	7/10/2015	5/15/2014	2014
145,636	7/10/2015	5/15/2014	2014
145,636	7/10/2015	5/15/2014	2014
145,636	7/10/2015	6/26/2014	2014
145,636	7/10/2015	11/11/2014	2014
145,636	7/10/2015	11/11/2014	2014
145,636	7/10/2015	11/11/2014	2014
145,636	7/10/2015	4/16/2015	2015
145,636	7/10/2015	4/16/2015	2015
145,636	7/10/2015	4/16/2015	2015
219,578	10/5/2016	4/30/2014	2014
219,578	10/5/2016	9/30/2014	2014
219,578	10/5/2016	5/12/2015	2015
219,578	10/5/2016	10/22/2015	2015
219,578	10/5/2016	10/22/2015	2015
219,578	10/5/2016	4/5/2016	2016
219,578	10/5/2016	4/5/2016	2016
219,578	10/5/2016	4/5/2016	2016
219,578	10/5/2016	10/12/2016	2016
199,433	11/30/2016	9/2/2014	2014
53,214	9/21/2016	8/4/2014	2014
53,214	9/21/2016	4/28/2015	2015
186,848	11/21/2016	5/11/2015	2015
186,848	11/21/2016	5/11/2015	2015
186,848	11/21/2016	11/26/2015	2015
186,848	11/21/2016	11/26/2015	2015
186,848	11/21/2016	11/26/2015	2015
186,848	11/21/2016	5/10/2016	2016
186,848	11/21/2016	11/21/2016	2016
186,848	11/21/2016	11/21/2016	2016
186,848	11/21/2016	11/21/2016	2016

148,395	10/10/2014	10/10/2014	2014
124,737	12/1/2015	3/10/2014	2014
124,737	12/1/2015	3/10/2014	2014
124,737	12/1/2015	10/8/2014	2014
124,737	12/1/2015	4/23/2015	2015
3,151,877	12/29/2015	1/15/2015	2015
165,205	11/8/2016	4/1/2014	2014
165,205	11/8/2016	4/1/2014	2014
165,205	11/8/2016	4/1/2014	2014
165,205	11/8/2016	11/18/2014	2014
165,205	11/8/2016	4/1/2015	2015
165,205	11/8/2016	4/1/2015	2015
165,205	11/8/2016	11/11/2015	2015
165,205	11/8/2016	11/11/2015	2015
165,205	11/8/2016	4/4/2016	2016
165,205	11/8/2016	4/4/2016	2016
165,205	11/8/2016	11/8/2016	2016
231,221	11/3/2016	11/3/2014	2014
231,221	11/3/2016	12/16/2014	2014
231,221	11/3/2016	10/27/2015	2015
231,221	11/3/2016	11/24/2016	2016
116,106	9/26/2016	4/11/2014	2014
116,106	9/26/2016	9/27/2016	2016
62,098	1/17/2014	1/22/2014	2014
62,098	1/17/2014	1/22/2014	2014
84,689	10/17/2016	10/31/2014	2014
84,689	10/17/2016	10/31/2014	2014
84,689	10/17/2016	10/31/2014	2014
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	4/21/2015	2015
84,689	10/17/2016	10/26/2015	2015
84,689	10/17/2016	10/26/2015	2015
84,689	10/17/2016	10/26/2015	2015
84,689	10/17/2016	5/5/2016	2016
84,689	10/17/2016	5/5/2016	2016
84,689	10/17/2016	5/5/2016	2016
84,689	10/17/2016	10/17/2016	2016
84,689	10/17/2016	10/17/2016	2016
84,689	10/17/2016	10/17/2016	2016
85,486	8/20/2014	7/15/2014	2014
382,638	5/2/2014	4/2/2014	2014
382,638	5/2/2014	4/2/2014	2014
207,942	10/31/2016	5/16/2014	2014
207,942	10/31/2016	10/23/2014	2014
207,942	10/31/2016	5/15/2015	2015
207,942	10/31/2016	11/6/2015	2015

207,942	10/31/2016	4/29/2016	2016
207,942	10/31/2016	10/31/2016	2016
207,942	10/31/2016	10/31/2016	2016
207,942	10/31/2016	10/31/2016	2016
199,231	2/9/2017	8/28/2014	2014
199,231	2/9/2017	8/28/2014	2014
70,906	10/5/2016	4/14/2014	2014
70,906	10/5/2016	4/14/2014	2014
70,906	10/5/2016	4/14/2014	2014
70,906	10/5/2016	10/16/2014	2014
70,906	10/5/2016	10/16/2014	2014
70,906	10/5/2016	3/12/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/30/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/30/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/30/2015	2015
70,906	10/5/2016	10/6/2015	2015
70,906	10/5/2016	10/6/2015	2015
70,906	10/5/2016	10/6/2015	2015
70,906	10/5/2016	4/20/2016	2016
70,906	10/5/2016	4/20/2016	2016
70,906	10/5/2016	4/20/2016	2016
70,906	10/5/2016	10/5/2016	2016
70,906	10/5/2016	10/5/2016	2016
70,906	10/5/2016	10/5/2016	2016
136,582	6/26/2014	6/17/2014	2014
136,582	6/26/2014	6/17/2014	2014
174,494	2/1/2017	3/6/2015	2015
174,494	2/1/2017	3/6/2015	2015
174,494	2/1/2017	3/6/2015	2015
159,039	3/26/2014	3/26/2014	2014
159,039	3/26/2014	3/26/2014	2014
276,175	4/5/2016	9/7/2015	2015
276,175	4/5/2016	3/21/2016	2016
276,175	4/5/2016	3/21/2016	2016
108,844	8/10/2015	12/2/2014	2014
65,981	2/13/2015	3/10/2014	2014
461,200	9/19/2014	4/3/2014	2014
461,200	9/19/2014	4/3/2014	2014
461,200	9/19/2014	4/3/2014	2014
461,200	9/19/2014	6/11/2014	2014
180,918	1/6/2017	4/1/2014	2014
180,918	1/6/2017	4/1/2014	2014
180,918	1/6/2017	10/30/2014	2014
180,918	1/6/2017	10/30/2014	2014
180,918	1/6/2017	5/6/2015	2015
180,918	1/6/2017	10/24/2015	2015
180,918	1/6/2017	10/24/2015	2015
180,918	1/6/2017	4/19/2016	2016
180,918	1/6/2017	4/19/2016	2016
180,918	1/6/2017	4/19/2016	2016

125,227	7/24/2015	7/24/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/17/2014	2014
128,966	1/18/2017	10/29/2014	2014
128,966	1/18/2017	10/29/2014	2014
128,966	1/18/2017	10/29/2014	2014
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/20/2015	2015
128,966	1/18/2017	10/19/2015	2015
128,966	1/18/2017	10/19/2015	2015
128,966	1/18/2017	10/19/2015	2015
128,966	1/18/2017	4/4/2016	2016
128,966	1/18/2017	4/4/2016	2016
128,966	1/18/2017	4/4/2016	2016
128,966	1/18/2017	10/24/2016	2016
128,966	1/18/2017	10/24/2016	2016
128,966	1/18/2017	10/24/2016	2016
69,376	12/1/2015	1/27/2014	2014
149,297	2/13/2017	7/1/2014	2014
149,297	2/13/2017	7/1/2014	2014
149,297	2/13/2017	7/1/2014	2014
248,775	2/13/2017	6/12/2014	2014
75,506	1/30/2017	10/10/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/2/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/2/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/2/2014	2014
122,903	11/10/2016	12/5/2014	2014
122,903	11/10/2016	12/5/2014	2014
122,903	11/10/2016	12/5/2014	2014
122,903	11/10/2016	4/7/2015	2015
122,903	11/10/2016	4/7/2015	2015
122,903	11/10/2016	4/7/2015	2015
122,903	11/10/2016	11/3/2015	2015
122,903	11/10/2016	11/3/2015	2015
122,903	11/10/2016	11/3/2015	2015
122,903	11/10/2016	4/21/2016	2016
122,903	11/10/2016	4/21/2016	2016
122,903	11/10/2016	4/21/2016	2016
122,903	11/10/2016	11/10/2016	2016
122,903	11/10/2016	11/10/2016	2016
122,903	11/10/2016	11/10/2016	2016
257,320	4/12/2016	10/21/2014	2014
257,320	4/12/2016	10/21/2014	2014
91,825	10/7/2016	6/11/2015	2015
131,499	9/20/2016	9/20/2016	2016
117,004	7/22/2016	8/20/2014	2014

117,004	7/22/2016	8/20/2014	2014
180,115	12/12/2016	4/23/2014	2014
240,664	1/19/2017	6/23/2015	2015
98,379	11/15/2016	11/15/2016	2016
268,985	10/17/2016	8/15/2014	2014
37,770	9/24/2015	3/12/2014	2014
184,138	4/28/2015	5/14/2014	2014
184,138	4/28/2015	5/14/2014	2014
184,138	4/28/2015	5/14/2014	2014
184,138	4/28/2015	11/24/2014	2014
184,138	4/28/2015	11/24/2014	2014
184,138	4/28/2015	4/28/2015	2015
184,138	4/28/2015	4/28/2015	2015
184,138	4/28/2015	4/28/2015	2015
268,842	1/19/2017	12/21/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/22/2014	2014
64,653	10/24/2016	4/22/2014	2014
64,653	10/24/2016	4/22/2014	2014
64,653	10/24/2016	9/15/2014	2014
64,653	10/24/2016	10/13/2014	2014
64,653	10/24/2016	10/13/2014	2014
64,653	10/24/2016	10/13/2014	2014
64,653	10/24/2016	3/12/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/13/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/13/2015	2015
64,653	10/24/2016	10/26/2015	2015
64,653	10/24/2016	10/26/2015	2015
64,653	10/24/2016	10/26/2015	2015
64,653	10/24/2016	4/11/2016	2016
64,653	10/24/2016	4/11/2016	2016
64,653	10/24/2016	4/11/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
64,653	10/24/2016	10/27/2016	2016
115,957	3/22/2017	4/29/2016	2016
79,991	10/27/2016	4/9/2014	2014
79,991	10/27/2016	4/9/2014	2014
79,991	10/27/2016	4/9/2014	2014
79,991	10/27/2016	10/30/2014	2014
79,991	10/27/2016	10/30/2014	2014
79,991	10/27/2016	4/9/2015	2015
79,991	10/27/2016	4/9/2015	2015
79,991	10/27/2016	4/9/2015	2015
79,991	10/27/2016	10/21/2015	2015
79,991	10/27/2016	10/21/2015	2015
79,991	10/27/2016	4/12/2016	2016
79,991	10/27/2016	4/12/2016	2016
79,991	10/27/2016	10/27/2016	2016
79,991	10/27/2016	10/27/2016	2016

79,991	10/27/2016	10/27/2016	2016
112,522	11/2/2016	11/10/2015	2015
112,522	11/2/2016	5/19/2016	2016
112,522	11/2/2016	11/2/2016	2016
80,663	11/11/2016	4/11/2014	2014
80,663	11/11/2016	4/11/2014	2014
80,663	11/11/2016	4/11/2014	2014
80,663	11/11/2016	12/1/2014	2014
80,663	11/11/2016	12/1/2014	2014
80,663	11/11/2016	12/1/2014	2014
80,663	11/11/2016	6/12/2015	2015
80,663	11/11/2016	6/12/2015	2015
80,663	11/11/2016	6/12/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	11/2/2015	2015
80,663	11/11/2016	4/4/2016	2016
80,663	11/11/2016	4/4/2016	2016
80,663	11/11/2016	11/11/2016	2016
80,663	11/11/2016	11/11/2016	2016
80,663	11/11/2016	11/11/2016	2016
56,151	10/25/2016	10/25/2016	2016
139,068	9/6/2016	7/24/2015	2015
139,068	9/6/2016	7/24/2015	2015
139,068	9/6/2016	7/24/2015	2015
139,068	9/6/2016	7/26/2016	2016
322,706	3/8/2017	4/10/2014	2014
322,706	3/8/2017	4/10/2014	2014
322,706	3/8/2017	4/10/2014	2014
322,706	3/8/2017	5/19/2014	2014
322,706	3/8/2017	5/19/2014	2014
322,706	3/8/2017	10/24/2014	2014
322,706	3/8/2017	10/24/2014	2014
322,706	3/8/2017	10/24/2014	2014
322,706	3/8/2017	4/28/2015	2015
322,706	3/8/2017	4/28/2015	2015
322,706	3/8/2017	4/28/2015	2015
322,706	3/8/2017	10/30/2015	2015
322,706	3/8/2017	10/30/2015	2015
322,706	3/8/2017	10/30/2015	2015
322,706	3/8/2017	5/6/2016	2016
322,706	3/8/2017	10/18/2016	2016
322,706	3/8/2017	10/18/2016	2016
322,706	3/8/2017	10/18/2016	2016
190,140	4/27/2015	4/27/2015	2015
120,255	7/22/2014	4/1/2014	2014
120,255	7/22/2014	7/8/2014	2014
120,255	7/22/2014	7/8/2014	2014
48,649	8/19/2015	3/14/2014	2014

48,649	8/19/2015	3/14/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/10/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/10/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/10/2014	2014
259,012	2/15/2017	10/16/2014	2014
259,012	2/15/2017	10/16/2014	2014
259,012	2/15/2017	10/16/2014	2014
259,012	2/15/2017	12/5/2014	2014
259,012	2/15/2017	12/5/2014	2014
259,012	2/15/2017	4/17/2015	2015
259,012	2/15/2017	4/17/2015	2015
259,012	2/15/2017	4/17/2015	2015
259,012	2/15/2017	11/11/2015	2015
259,012	2/15/2017	11/11/2015	2015
259,012	2/15/2017	11/11/2015	2015
259,012	2/15/2017	4/20/2016	2016
259,012	2/15/2017	4/20/2016	2016
259,012	2/15/2017	4/20/2016	2016
259,012	2/15/2017	10/24/2016	2016
259,012	2/15/2017	10/24/2016	2016
259,012	2/15/2017	10/24/2016	2016
259,012	2/15/2017	1/19/2017	2017
176,494	3/17/2016	4/20/2015	2015
335,627	9/9/2016	1/30/2015	2015
206,503	1/16/2015	8/11/2014	2014
455,000	2/5/2014	1/10/2014	2014
702,810	12/4/2015	7/24/2015	2015
203,358	9/10/2015	3/18/2014	2014
203,358	9/10/2015	3/18/2014	2014
203,358	9/10/2015	5/27/2014	2014
203,358	9/10/2015	10/22/2014	2014
203,358	9/10/2015	4/8/2015	2015
203,358	9/10/2015	8/17/2015	2015
143,059	11/6/2015	4/2/2014	2014
143,059	11/6/2015	4/2/2014	2014
143,059	11/6/2015	4/2/2014	2014
143,059	11/6/2015	10/7/2014	2014
143,059	11/6/2015	10/7/2014	2014
143,059	11/6/2015	10/7/2014	2014
71,431	10/24/2014	5/2/2014	2014
71,431	10/24/2014	5/2/2014	2014
71,431	10/24/2014	5/2/2014	2014
71,431	10/24/2014	10/24/2014	2014
71,431	10/24/2014	10/24/2014	2014
71,431	10/24/2014	10/24/2014	2014
95,920	1/19/2015	9/15/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/11/2014	2014

207,346	3/14/2017	10/24/2014	2014
207,346	3/14/2017	10/24/2014	2014
207,346	3/14/2017	10/24/2014	2014
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	4/23/2015	2015
207,346	3/14/2017	10/15/2015	2015
207,346	3/14/2017	10/15/2015	2015
207,346	3/14/2017	10/15/2015	2015
207,346	3/14/2017	6/2/2016	2016
207,346	3/14/2017	6/2/2016	2016
207,346	3/14/2017	6/2/2016	2016
207,346	3/14/2017	10/5/2016	2016
207,346	3/14/2017	10/20/2016	2016
207,346	3/14/2017	10/20/2016	2016
211,919	10/20/2016	10/20/2016	2016
211,919	10/20/2016	10/20/2016	2016
59,731	6/28/2016	4/17/2014	2014
165,266	6/11/2014	2/28/2014	2014
165,266	6/11/2014	6/18/2014	2014
165,266	6/11/2014	6/18/2014	2014
165,266	6/11/2014	6/18/2014	2014
248,790	2/16/2017	4/10/2014	2014
248,790	2/16/2017	4/10/2014	2014
248,790	2/16/2017	12/15/2015	2015
148,116	5/7/2015	3/3/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/10/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/31/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/31/2014	2014
148,116	5/7/2015	3/31/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	10/22/2014	2014
148,116	5/7/2015	4/17/2015	2015
148,116	5/7/2015	4/17/2015	2015
148,116	5/7/2015	4/17/2015	2015
233,573	1/25/2017	2/20/2014	2014
233,573	1/25/2017	4/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	10/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	10/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	10/27/2015	2015
233,573	1/25/2017	11/8/2016	2016
233,573	1/25/2017	1/25/2017	2017
112,038	11/25/2016	7/1/2016	2016
110,553	9/15/2015	8/25/2014	2014
93,743	10/26/2016	4/1/2014	2014
93,743	10/26/2016	4/1/2014	2014
93,743	10/26/2016	4/1/2014	2014

93,743	10/26/2016	11/19/2014	2014
93,743	10/26/2016	11/19/2014	2014
93,743	10/26/2016	11/19/2014	2014
93,743	10/26/2016	5/4/2015	2015
93,743	10/26/2016	5/4/2015	2015
93,743	10/26/2016	5/4/2015	2015
93,743	10/26/2016	11/13/2015	2015
93,743	10/26/2016	11/13/2015	2015
93,743	10/26/2016	11/13/2015	2015
93,743	10/26/2016	4/11/2016	2016
93,743	10/26/2016	4/11/2016	2016
93,743	10/26/2016	4/11/2016	2016
93,743	10/26/2016	10/26/2016	2016
93,743	10/26/2016	10/26/2016	2016
93,743	10/26/2016	10/26/2016	2016
182,103	2/28/2017	6/13/2014	2014
182,103	2/28/2017	9/7/2015	2015
61,897	3/31/2015	12/23/2014	2014
61,897	3/31/2015	12/23/2014	2014
61,897	3/31/2015	12/23/2014	2014
61,897	3/31/2015	3/31/2015	2015
61,897	3/31/2015	3/31/2015	2015
156,503	10/27/2015	1/6/2014	2014
156,503	10/27/2015	11/20/2015	2015
228,209	3/21/2017	4/8/2016	2016
228,209	3/21/2017	11/8/2016	2016
228,209	3/21/2017	3/21/2017	2017
55,059	10/17/2016	2/10/2016	2016
55,059	10/17/2016	2/10/2016	2016
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	4/1/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	10/29/2014	2014
70,968	10/17/2016	3/30/2015	2015
70,968	10/17/2016	3/30/2015	2015
70,968	10/17/2016	3/30/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	10/14/2015	2015
70,968	10/17/2016	4/13/2016	2016
70,968	10/17/2016	4/13/2016	2016

70,968	10/17/2016	4/13/2016	2016
70,968	10/17/2016	10/17/2016	2016
70,968	10/17/2016	10/17/2016	2016
98,324	2/28/2017	4/7/2014	2014
98,324	2/28/2017	4/7/2014	2014
98,324	2/28/2017	4/7/2014	2014
98,324	2/28/2017	9/18/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/2/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/2/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/2/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/31/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/31/2014	2014
98,324	2/28/2017	10/31/2014	2014
98,324	2/28/2017	5/4/2015	2015
98,324	2/28/2017	5/4/2015	2015
98,324	2/28/2017	5/4/2015	2015
98,324	2/28/2017	10/31/2015	2015
98,324	2/28/2017	10/31/2015	2015
98,324	2/28/2017	10/31/2015	2015
98,324	2/28/2017	3/9/2016	2016
98,324	2/28/2017	3/9/2016	2016
98,324	2/28/2017	4/15/2016	2016
98,324	2/28/2017	4/15/2016	2016
98,324	2/28/2017	10/21/2016	2016
98,324	2/28/2017	10/21/2016	2016
98,324	2/28/2017	10/21/2016	2016
220,941	8/25/2015	5/9/2014	2014
133,323	12/6/2016	12/7/2016	2016
9,470,574	6/16/2016	12/23/2014	2014
37,278	10/10/2016	2/21/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/25/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/25/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/25/2014	2014
37,278	10/10/2016	12/4/2014	2014
37,278	10/10/2016	12/4/2014	2014
37,278	10/10/2016	12/4/2014	2014
37,278	10/10/2016	4/14/2015	2015
37,278	10/10/2016	4/14/2015	2015
37,278	10/10/2016	4/14/2015	2015
353,872	11/25/2016	12/10/2015	2015
57,798	3/1/2017	4/14/2014	2014
57,798	3/1/2017	4/14/2014	2014
57,798	3/1/2017	4/14/2014	2014
57,798	3/1/2017	11/6/2014	2014
57,798	3/1/2017	11/6/2014	2014
57,798	3/1/2017	11/6/2014	2014
57,798	3/1/2017	4/7/2015	2015
57,798	3/1/2017	4/7/2015	2015
57,798	3/1/2017	4/7/2015	2015
57,798	3/1/2017	10/19/2015	2015

57,798	3/1/2017	10/19/2015	2015
57,798	3/1/2017	10/19/2015	2015
57,798	3/1/2017	5/4/2016	2016
57,798	3/1/2017	5/4/2016	2016
57,798	3/1/2017	5/4/2016	2016
57,798	3/1/2017	10/24/2016	2016
57,798	3/1/2017	10/24/2016	2016
57,798	3/1/2017	10/24/2016	2016
75,989	3/15/2016	5/22/2014	2014
75,989	3/15/2016	5/22/2014	2014
75,989	3/15/2016	5/22/2014	2014
73,427	2/7/2014	2/7/2014	2014
143,459	1/16/2014	1/16/2014	2014
52,024	7/22/2016	8/21/2015	2015
85,090	4/6/2016	1/17/2014	2014
85,090	4/6/2016	5/6/2014	2014
85,090	4/6/2016	10/17/2014	2014
85,090	4/6/2016	4/21/2015	2015
121,653	11/24/2015	8/4/2014	2014
121,653	11/24/2015	8/4/2014	2014
118,419	1/18/2017	1/30/2014	2014
118,419	1/18/2017	5/10/2016	2016
118,419	1/18/2017	5/10/2016	2016
153,393	7/29/2015	5/13/2014	2014
134,614	12/28/2016	5/19/2015	2015
134,614	12/28/2016	8/25/2016	2016
296,820	3/9/2017	10/15/2014	2014
102,897	6/23/2016	6/10/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/20/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/20/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/20/2014	2014
151,813	6/13/2016	10/16/2014	2014
151,813	6/13/2016	10/16/2014	2014
151,813	6/13/2016	10/16/2014	2014
151,813	6/13/2016	3/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	4/24/2015	2015
151,813	6/13/2016	4/24/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	10/5/2015	2015
151,813	6/13/2016	4/20/2016	2016
151,813	6/13/2016	4/20/2016	2016
151,813	6/13/2016	4/20/2016	2016
69,708	4/29/2016	9/2/2015	2015
143,867	2/2/2017	6/30/2014	2014
143,867	2/2/2017	10/21/2014	2014
143,867	2/2/2017	10/21/2014	2014
237,071	12/23/2016	4/29/2014	2014
237,071	12/23/2016	4/29/2014	2014
237,071	12/23/2016	4/29/2014	2014

237,071	12/23/2016	11/5/2014	2014
237,071	12/23/2016	11/5/2014	2014
237,071	12/23/2016	11/5/2014	2014
237,071	12/23/2016	10/20/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/8/2014	2014
254,042	3/16/2017	4/8/2014	2014
254,042	3/16/2017	4/8/2014	2014
254,042	3/16/2017	10/29/2014	2014
254,042	3/16/2017	10/29/2014	2014
254,042	3/16/2017	10/29/2014	2014
254,042	3/16/2017	3/9/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/24/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/24/2015	2015
254,042	3/16/2017	4/24/2015	2015
254,042	3/16/2017	10/15/2015	2015
254,042	3/16/2017	10/15/2015	2015
254,042	3/16/2017	10/15/2015	2015
254,042	3/16/2017	1/8/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	4/18/2016	2016
254,042	3/16/2017	10/11/2016	2016
254,042	3/16/2017	10/11/2016	2016
254,042	3/16/2017	10/11/2016	2016
254,042	3/16/2017	1/13/2017	2017
254,042	3/16/2017	3/16/2017	2017
213,075	8/15/2016	8/15/2016	2016
127,639	10/24/2016	3/27/2015	2015
127,639	10/24/2016	6/10/2016	2016
127,639	10/24/2016	6/10/2016	2016
127,639	10/24/2016	6/10/2016	2016
127,639	10/24/2016	10/24/2016	2016
127,639	10/24/2016	10/24/2016	2016
127,639	10/24/2016	10/24/2016	2016
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	4/18/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
204,376	3/20/2015	11/4/2014	2014
97,910	1/16/2017	1/8/2016	2016
312,672	12/22/2016	1/17/2014	2014
312,672	12/22/2016	12/5/2016	2016
113,621	8/28/2015	8/26/2015	2015
113,621	8/28/2015	8/26/2015	2015

172,500	1/27/2017	4/4/2014	2014
172,500	1/27/2017	4/4/2014	2014
172,500	1/27/2017	4/4/2014	2014
172,500	1/27/2017	7/2/2014	2014
172,500	1/27/2017	10/27/2014	2014
172,500	1/27/2017	10/27/2014	2014
172,500	1/27/2017	10/20/2015	2015
172,500	1/27/2017	10/20/2015	2015
172,500	1/27/2017	10/20/2015	2015
172,500	1/27/2017	4/12/2016	2016
172,500	1/27/2017	4/12/2016	2016
172,500	1/27/2017	4/12/2016	2016
77,311	3/8/2017	8/22/2014	2014
77,311	3/8/2017	8/22/2014	2014
172,503	8/31/2016	8/31/2016	2016
115,454	9/22/2016	4/4/2014	2014
115,454	9/22/2016	4/4/2014	2014
115,454	9/22/2016	10/27/2014	2014
115,454	9/22/2016	10/27/2014	2014
115,454	9/22/2016	4/8/2015	2015
115,454	9/22/2016	4/8/2015	2015
115,454	9/22/2016	4/8/2015	2015
115,454	9/22/2016	10/20/2015	2015
115,454	9/22/2016	10/20/2015	2015
115,454	9/22/2016	10/20/2015	2015
115,454	9/22/2016	4/12/2016	2016
115,454	9/22/2016	4/12/2016	2016
115,454	9/22/2016	4/12/2016	2016
121,575	12/30/2016	3/6/2014	2014
121,575	12/30/2016	3/6/2014	2014
121,575	12/30/2016	3/6/2014	2014
121,575	12/30/2016	8/27/2014	2014
121,575	12/30/2016	10/16/2014	2014
121,575	12/30/2016	3/26/2015	2015
121,575	12/30/2016	3/26/2015	2015
121,575	12/30/2016	3/26/2015	2015
121,575	12/30/2016	7/1/2016	2016
63,937	3/6/2017	8/12/2015	2015
63,937	3/6/2017	10/19/2015	2015
112,769	5/21/2014	5/21/2014	2014
149,181	2/1/2017	8/14/2014	2014
116,395	3/31/2014	3/31/2014	2014
116,395	3/31/2014	3/31/2014	2014
116,395	3/31/2014	3/31/2014	2014
59,733	1/31/2017	10/18/2016	2016
162,738	2/24/2017	11/24/2014	2014
162,738	2/24/2017	4/4/2016	2016
162,738	2/24/2017	11/9/2016	2016
162,738	2/24/2017	11/9/2016	2016
90,938	1/20/2015	1/20/2015	2015

187,777	11/4/2016	3/26/2014	2014
187,777	11/4/2016	3/26/2014	2014
187,777	11/4/2016	3/26/2014	2014
187,777	11/4/2016	11/3/2014	2014
187,777	11/4/2016	11/3/2014	2014
187,777	11/4/2016	3/27/2015	2015
187,777	11/4/2016	3/27/2015	2015
187,777	11/4/2016	11/19/2015	2015
187,777	11/4/2016	11/19/2015	2015
187,777	11/4/2016	3/30/2016	2016
187,777	11/4/2016	3/30/2016	2016
99,427	11/25/2016	11/28/2014	2014
99,427	11/25/2016	11/28/2014	2014
99,427	11/25/2016	11/28/2014	2014
99,427	11/25/2016	4/27/2015	2015
99,427	11/25/2016	4/27/2015	2015
99,427	11/25/2016	4/27/2015	2015
87,861	9/11/2014	4/16/2014	2014
87,861	9/11/2014	4/16/2014	2014
150,652	3/6/2017	4/7/2014	2014
150,652	3/6/2017	4/7/2014	2014
150,652	3/6/2017	4/7/2014	2014
150,652	3/6/2017	10/1/2014	2014
150,652	3/6/2017	10/24/2014	2014
150,652	3/6/2017	10/24/2014	2014
150,652	3/6/2017	5/6/2015	2015
150,652	3/6/2017	5/6/2015	2015
150,652	3/6/2017	5/6/2015	2015
150,652	3/6/2017	11/20/2015	2015
150,652	3/6/2017	11/20/2015	2015
150,652	3/6/2017	4/15/2016	2016
150,652	3/6/2017	4/15/2016	2016
150,652	3/6/2017	11/1/2016	2016
150,652	3/6/2017	11/1/2016	2016
150,652	3/6/2017	11/1/2016	2016
97,356	10/25/2016	3/27/2014	2014
97,356	10/25/2016	3/27/2014	2014
97,356	10/25/2016	3/27/2014	2014
97,356	10/25/2016	10/16/2014	2014
97,356	10/25/2016	10/16/2014	2014
97,356	10/25/2016	4/16/2015	2015
97,356	10/25/2016	4/16/2015	2015
97,356	10/25/2016	4/16/2015	2015
97,356	10/25/2016	10/13/2015	2015
97,356	10/25/2016	10/13/2015	2015
97,356	10/25/2016	10/13/2015	2015
97,356	10/25/2016	3/3/2016	2016
97,356	10/25/2016	3/3/2016	2016
97,356	10/25/2016	9/27/2016	2016
97,356	10/25/2016	10/25/2016	2016

97,356	10/25/2016	10/25/2016	2016
249,018	10/27/2016	4/10/2014	2014
249,018	10/27/2016	4/10/2014	2014
249,018	10/27/2016	11/24/2014	2014
249,018	10/27/2016	11/24/2014	2014
249,018	10/27/2016	11/24/2014	2014
249,018	10/27/2016	5/28/2015	2015
249,018	10/27/2016	5/28/2015	2015
249,018	10/27/2016	5/28/2015	2015
249,018	10/27/2016	11/10/2015	2015
249,018	10/27/2016	3/14/2016	2016
249,018	10/27/2016	3/14/2016	2016
249,018	10/27/2016	3/14/2016	2016
249,018	10/27/2016	10/19/2016	2016
249,018	10/27/2016	10/19/2016	2016
249,018	10/27/2016	10/19/2016	2016
277,769	3/15/2017	4/11/2014	2014
277,769	3/15/2017	4/11/2014	2014
277,769	3/15/2017	4/11/2014	2014
277,769	3/15/2017	9/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	9/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	11/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	11/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	11/3/2014	2014
277,769	3/15/2017	3/2/2015	2015
277,769	3/15/2017	4/10/2015	2015
277,769	3/15/2017	4/10/2015	2015
277,769	3/15/2017	4/10/2015	2015
277,769	3/15/2017	10/30/2015	2015
277,769	3/15/2017	10/30/2015	2015
277,769	3/15/2017	5/13/2016	2016
277,769	3/15/2017	5/13/2016	2016
277,769	3/15/2017	10/18/2016	2016
277,769	3/15/2017	3/20/2017	2017
277,769	3/15/2017	3/20/2017	2017
277,769	3/15/2017	3/20/2017	2017
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/4/2014	2014
99,141	10/19/2016	10/24/2014	2014
99,141	10/19/2016	4/23/2015	2015
99,141	10/19/2016	11/12/2015	2015
99,141	10/19/2016	11/12/2015	2015
99,141	10/19/2016	10/19/2016	2016
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014
98,292	10/15/2015	4/2/2014	2014

98,292	10/15/2015	10/8/2014	2014
98,292	10/15/2015	11/7/2014	2014
98,292	10/15/2015	11/7/2014	2014
98,292	10/15/2015	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	6/2/2014	2014
176,101	1/25/2017	6/2/2014	2014
176,101	1/25/2017	6/2/2014	2014
176,101	1/25/2017	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	11/7/2014	2014
176,101	1/25/2017	4/1/2015	2015
176,101	1/25/2017	4/1/2015	2015
176,101	1/25/2017	4/1/2015	2015
176,101	1/25/2017	11/2/2015	2015
176,101	1/25/2017	11/2/2015	2015
176,101	1/25/2017	11/2/2015	2015
176,101	1/25/2017	4/21/2016	2016
176,101	1/25/2017	4/21/2016	2016
176,101	1/25/2017	4/21/2016	2016
176,101	1/25/2017	10/31/2016	2016
176,101	1/25/2017	10/31/2016	2016
176,101	1/25/2017	10/31/2016	2016
233,387	3/9/2017	3/4/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/4/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/24/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/24/2014	2014
233,387	3/9/2017	3/24/2014	2014
233,387	3/9/2017	10/17/2014	2014
233,387	3/9/2017	10/17/2014	2014
233,387	3/9/2017	10/17/2014	2014
233,387	3/9/2017	4/2/2015	2015
233,387	3/9/2017	4/2/2015	2015
233,387	3/9/2017	4/2/2015	2015
233,387	3/9/2017	9/24/2015	2015
233,387	3/9/2017	10/26/2015	2015
233,387	3/9/2017	10/26/2015	2015
233,387	3/9/2017	4/22/2016	2016
233,387	3/9/2017	4/22/2016	2016
233,387	3/9/2017	4/22/2016	2016
233,387	3/9/2017	10/19/2016	2016
233,387	3/9/2017	10/19/2016	2016
233,387	3/9/2017	10/19/2016	2016
233,387	3/9/2017	3/9/2017	2017
233,387	3/9/2017	3/9/2017	2017
159,002	11/8/2016	10/20/2016	2016
117,882	6/17/2015	1/10/2014	2014
117,882	6/17/2015	9/11/2014	2014
306,967	11/30/2015	7/4/2014	2014
3,148,299	12/22/2016	1/9/2014	2014
3,148,299	12/22/2016	1/9/2014	2014

200,902	10/6/2015	10/29/2014	2014
200,902	10/6/2015	10/29/2014	2014
200,902	10/6/2015	7/31/2015	2015
118,490	11/3/2016	5/29/2014	2014
118,490	11/3/2016	5/29/2014	2014
122,092	9/1/2016	4/22/2015	2015
122,092	9/1/2016	4/22/2015	2015
122,092	9/1/2016	4/22/2015	2015
60,809	10/19/2016	6/13/2014	2014
210,691	2/16/2017	8/22/2014	2014
210,691	2/16/2017	8/22/2014	2014
210,691	2/16/2017	5/11/2015	2015
210,691	2/16/2017	7/30/2015	2015
210,691	2/16/2017	10/1/2015	2015
147,315	10/13/2016	4/2/2014	2014
147,315	10/13/2016	4/2/2014	2014
147,315	10/13/2016	4/2/2014	2014
147,315	10/13/2016	10/29/2014	2014
147,315	10/13/2016	10/29/2014	2014
147,315	10/13/2016	10/29/2014	2014
147,315	10/13/2016	5/4/2015	2015
147,315	10/13/2016	5/4/2015	2015
147,315	10/13/2016	5/4/2015	2015
141,682	10/18/2016	5/16/2014	2014
141,682	10/18/2016	5/16/2014	2014
141,682	10/18/2016	5/16/2014	2014
141,682	10/18/2016	6/13/2014	2014
141,682	10/18/2016	10/31/2014	2014
141,682	10/18/2016	10/31/2014	2014
141,682	10/18/2016	10/31/2014	2014
141,682	10/18/2016	5/7/2015	2015
141,682	10/18/2016	5/7/2015	2015
141,682	10/18/2016	11/16/2015	2015
141,682	10/18/2016	11/16/2015	2015
141,682	10/18/2016	11/16/2015	2015
141,682	10/18/2016	5/11/2016	2016
141,682	10/18/2016	9/23/2016	2016
141,682	10/18/2016	10/18/2016	2016
45,659	4/26/2016	10/31/2014	2014
45,659	4/26/2016	10/31/2014	2014
45,659	4/26/2016	10/31/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/25/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/25/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/25/2014	2014
55,304	1/31/2017	10/30/2014	2014
55,304	1/31/2017	10/30/2014	2014
55,304	1/31/2017	10/30/2014	2014
55,304	1/31/2017	4/9/2015	2015
55,304	1/31/2017	4/9/2015	2015
55,304	1/31/2017	4/9/2015	2015

55,304	1/31/2017	11/4/2015	2015
55,304	1/31/2017	11/4/2015	2015
55,304	1/31/2017	11/4/2015	2015
236,741	6/7/2016	8/13/2015	2015
236,741	6/7/2016	10/14/2015	2015
236,741	6/7/2016	10/14/2015	2015
236,741	6/7/2016	12/4/2015	2015
150,327	2/26/2016	5/22/2014	2014
113,492	12/16/2016	3/20/2014	2014
113,492	12/16/2016	11/25/2015	2015
113,492	12/16/2016	11/25/2015	2015
166,584	3/9/2017	11/16/2016	2016
132,304	3/15/2017	10/5/2016	2016
84,597	8/22/2016	11/11/2014	2014
84,597	8/22/2016	11/11/2014	2014
259,372	12/6/2016	4/22/2016	2016
259,372	12/6/2016	4/22/2016	2016
259,372	12/6/2016	4/22/2016	2016
96,548	4/19/2014	4/30/2014	2014
1,267,548	11/16/2016	2/17/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	2/17/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	2/17/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	12/21/2015	2015
1,267,548	11/16/2016	11/30/2016	2016
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
65,299	5/26/2015	4/8/2014	2014
61,870	12/8/2016	5/2/2014	2014
61,870	12/8/2016	5/2/2014	2014
203,045	3/13/2017	4/28/2014	2014
203,045	3/13/2017	4/28/2014	2014
203,045	3/13/2017	4/28/2014	2014
203,045	3/13/2017	10/31/2014	2014
203,045	3/13/2017	10/31/2014	2014
203,045	3/13/2017	3/25/2015	2015
203,045	3/13/2017	3/25/2015	2015
203,045	3/13/2017	3/25/2015	2015
203,045	3/13/2017	5/26/2015	2015
203,045	3/13/2017	11/23/2015	2015
203,045	3/13/2017	11/23/2015	2015
203,045	3/13/2017	11/23/2015	2015
203,045	3/13/2017	5/18/2016	2016
203,045	3/13/2017	5/18/2016	2016
203,045	3/13/2017	5/18/2016	2016
203,045	3/13/2017	11/1/2016	2016
203,045	3/13/2017	11/1/2016	2016
203,045	3/13/2017	11/1/2016	2016
147,268	3/2/2017	4/10/2014	2014
147,268	3/2/2017	4/10/2014	2014

147,268	3/2/2017	4/10/2014	2014
147,268	3/2/2017	10/30/2014	2014
147,268	3/2/2017	10/30/2014	2014
147,268	3/2/2017	4/16/2015	2015
147,268	3/2/2017	4/16/2015	2015
147,268	3/2/2017	4/16/2015	2015
147,268	3/2/2017	7/22/2015	2015
147,268	3/2/2017	10/29/2015	2015
147,268	3/2/2017	10/29/2015	2015
147,268	3/2/2017	4/15/2016	2016
147,268	3/2/2017	10/5/2016	2016
147,268	3/2/2017	11/25/2016	2016
60,035	12/15/2015	4/10/2014	2014
60,035	12/15/2015	4/10/2014	2014
60,035	12/15/2015	4/10/2014	2014
229,008	1/17/2017	8/16/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
58,842	10/26/2016	5/19/2016	2016
150,273	11/28/2016	12/3/2015	2015
150,273	11/28/2016	4/6/2016	2016
150,273	11/28/2016	4/6/2016	2016
150,273	11/28/2016	4/6/2016	2016
112,592	1/24/2017	9/18/2014	2014
63,993	2/8/2016	5/22/2015	2015
63,993	2/8/2016	5/22/2015	2015
74,672	10/20/2016	7/3/2014	2014
74,672	10/20/2016	9/5/2014	2014
74,672	10/20/2016	10/29/2014	2014
74,672	10/20/2016	4/9/2015	2015
74,672	10/20/2016	10/24/2015	2015
74,672	10/20/2016	10/24/2015	2015
74,672	10/20/2016	5/6/2016	2016
74,672	10/20/2016	5/6/2016	2016
74,672	10/20/2016	5/6/2016	2016
74,672	10/20/2016	10/20/2016	2016
147,184	1/10/2017	7/11/2014	2014
147,184	1/10/2017	10/22/2014	2014
147,184	1/10/2017	10/22/2014	2014
147,184	1/10/2017	10/22/2014	2014
147,184	1/10/2017	4/8/2015	2015
147,184	1/10/2017	4/8/2015	2015
147,184	1/10/2017	4/8/2015	2015
91,880	11/21/2014	4/28/2014	2014
36,294	9/13/2016	6/15/2015	2015
36,294	9/13/2016	7/8/2016	2016
9,571,366	3/15/2016	3/13/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	3/13/2014	2014

9,571,366	3/15/2016	7/29/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	10/20/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	10/20/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	10/20/2014	2014
9,571,366	3/15/2016	4/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/14/2014	2014
45,228	10/26/2016	4/14/2014	2014
45,228	10/26/2016	4/14/2014	2014
45,228	10/26/2016	10/23/2014	2014
45,228	10/26/2016	10/23/2014	2014
45,228	10/26/2016	10/23/2014	2014
45,228	10/26/2016	4/10/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/10/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/10/2015	2015
45,228	10/26/2016	10/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	10/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	10/27/2015	2015
45,228	10/26/2016	4/7/2016	2016
45,228	10/26/2016	4/7/2016	2016
45,228	10/26/2016	4/7/2016	2016
45,228	10/26/2016	10/26/2016	2016
45,228	10/26/2016	10/26/2016	2016
45,228	10/26/2016	10/26/2016	2016
141,886	10/26/2015	3/4/2014	2014
141,886	10/26/2015	4/4/2014	2014
141,886	10/26/2015	4/4/2014	2014
141,886	10/26/2015	10/17/2014	2014
141,886	10/26/2015	10/17/2014	2014
141,886	10/26/2015	4/10/2015	2015
141,886	10/26/2015	4/10/2015	2015
141,886	10/26/2015	4/10/2015	2015
141,886	10/26/2015	10/2/2015	2015
141,886	10/26/2015	10/26/2015	2015
141,886	10/26/2015	10/26/2015	2015
179,708	2/10/2017	11/5/2014	2014
179,708	2/10/2017	1/28/2015	2015
179,708	2/10/2017	7/9/2015	2015
117,235	6/17/2016	10/21/2014	2014
117,235	6/17/2016	11/25/2015	2015
117,235	6/17/2016	11/25/2015	2015
117,235	6/17/2016	11/25/2015	2015
53,953	4/23/2015	2/3/2015	2015
53,953	4/23/2015	2/3/2015	2015
53,953	4/23/2015	2/3/2015	2015
121,644	11/6/2015	1/20/2014	2014
121,644	11/6/2015	1/20/2014	2014
121,644	11/6/2015	5/22/2014	2014
121,644	11/6/2015	10/21/2014	2014
121,644	11/6/2015	10/21/2014	2014
137,888	11/13/2015	3/20/2014	2014

137,888	11/13/2015	3/20/2014	2014
137,888	11/13/2015	3/20/2014	2014
110,290	3/20/2014	3/20/2014	2014
197,539	10/21/2016	4/10/2014	2014
197,539	10/21/2016	4/10/2014	2014
197,539	10/21/2016	4/10/2014	2014
156,334	9/18/2015	3/28/2014	2014
156,334	9/18/2015	3/28/2014	2014
156,334	9/18/2015	9/29/2014	2014
156,334	9/18/2015	10/21/2014	2014
156,334	9/18/2015	4/3/2015	2015
108,523	11/30/2015	11/4/2014	2014
108,523	11/30/2015	11/4/2014	2014
108,523	11/30/2015	11/4/2014	2014
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	4/7/2015	2015
108,523	11/30/2015	10/29/2015	2015
108,523	11/30/2015	10/29/2015	2015
108,523	11/30/2015	10/29/2015	2015
126,276	10/14/2016	2/28/2014	2014
126,276	10/14/2016	2/28/2014	2014
126,276	10/14/2016	2/28/2014	2014
126,276	10/14/2016	11/5/2014	2014
126,276	10/14/2016	11/5/2014	2014
126,276	10/14/2016	11/5/2014	2014
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/17/2015	2015
126,276	10/14/2016	10/22/2015	2015
126,276	10/14/2016	10/22/2015	2015
126,276	10/14/2016	10/22/2015	2015
126,276	10/14/2016	3/31/2016	2016
126,276	10/14/2016	3/31/2016	2016
126,276	10/14/2016	3/31/2016	2016
126,276	10/14/2016	9/22/2016	2016
126,276	10/14/2016	10/17/2016	2016
149,624	10/13/2016	2/20/2015	2015
149,624	10/13/2016	2/20/2015	2015
149,624	10/13/2016	10/10/2016	2016
149,624	10/13/2016	10/10/2016	2016
149,624	10/13/2016	10/10/2016	2016
318,744	2/14/2017	11/13/2014	2014
318,744	2/14/2017	12/23/2014	2014
318,744	2/14/2017	6/29/2015	2015
318,744	2/14/2017	10/14/2015	2015
3,146,756	4/24/2016	4/29/2016	2016
3,146,756	4/24/2016	4/29/2016	2016

160,931	11/30/2016	10/7/2015	2015
160,931	11/30/2016	11/9/2015	2015
181,136	2/14/2017	3/27/2014	2014
181,136	2/14/2017	3/27/2014	2014
181,136	2/14/2017	3/27/2014	2014
181,136	2/14/2017	7/24/2014	2014
181,136	2/14/2017	7/24/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	11/19/2014	2014
181,136	2/14/2017	4/3/2015	2015
181,136	2/14/2017	4/3/2015	2015
181,136	2/14/2017	4/3/2015	2015
181,136	2/14/2017	10/27/2015	2015
181,136	2/14/2017	10/27/2015	2015
181,136	2/14/2017	10/27/2015	2015
181,136	2/14/2017	4/4/2016	2016
181,136	2/14/2017	4/4/2016	2016
181,136	2/14/2017	4/4/2016	2016
181,136	2/14/2017	11/14/2016	2016
181,136	2/14/2017	11/14/2016	2016
181,136	2/14/2017	11/14/2016	2016
159,938	6/21/2016	10/31/2014	2014
71,909	11/10/2016	5/28/2014	2014
147,206	4/27/2016	11/10/2014	2014
191,898	5/20/2016	10/6/2014	2014
15,238	12/18/2014	6/3/2014	2014
15,238	12/18/2014	6/3/2014	2014
15,238	12/18/2014	6/3/2014	2014
15,238	12/18/2014	12/18/2014	2014
15,238	12/18/2014	12/18/2014	2014
15,238	12/18/2014	12/18/2014	2014
17,031	5/5/2015	4/22/2014	2014
17,031	5/5/2015	4/22/2014	2014
17,031	5/5/2015	4/22/2014	2014
17,031	5/5/2015	10/30/2014	2014
17,031	5/5/2015	10/30/2014	2014
17,031	5/5/2015	10/30/2014	2014
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
17,031	5/5/2015	5/5/2015	2015
224,532	5/9/2016	2/17/2014	2014
224,532	5/9/2016	8/4/2014	2014

224,532	5/9/2016	8/4/2014	2014
139,160	10/14/2016	4/16/2014	2014
139,160	10/14/2016	4/16/2014	2014
139,160	10/14/2016	4/16/2014	2014
139,160	10/14/2016	9/29/2014	2014
139,160	10/14/2016	9/29/2014	2014
139,160	10/14/2016	3/12/2015	2015
139,160	10/14/2016	4/13/2015	2015
139,160	10/14/2016	4/13/2015	2015
139,160	10/14/2016	10/20/2015	2015
139,160	10/14/2016	10/20/2015	2015
139,160	10/14/2016	10/20/2015	2015
139,160	10/14/2016	4/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	4/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	4/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	10/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	10/14/2016	2016
139,160	10/14/2016	10/14/2016	2016
53,218	7/22/2016	6/26/2015	2015
218,198	1/18/2017	3/31/2014	2014
218,198	1/18/2017	3/31/2014	2014
218,198	1/18/2017	10/20/2014	2014
218,198	1/18/2017	10/20/2014	2014
218,198	1/18/2017	10/20/2014	2014
218,198	1/18/2017	3/25/2015	2015
218,198	1/18/2017	3/25/2015	2015
218,198	1/18/2017	3/25/2015	2015
218,198	1/18/2017	10/16/2015	2015
218,198	1/18/2017	10/16/2015	2015
218,198	1/18/2017	10/16/2015	2015
218,198	1/18/2017	4/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	4/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	4/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	10/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	10/11/2016	2016
218,198	1/18/2017	10/11/2016	2016
264,063	9/15/2015	6/17/2015	2015
264,063	9/15/2015	6/17/2015	2015
110,094	2/8/2017	5/6/2014	2014
110,094	2/8/2017	5/6/2014	2014
110,094	2/8/2017	5/6/2014	2014
110,094	2/8/2017	10/23/2014	2014
110,094	2/8/2017	10/23/2014	2014
110,094	2/8/2017	10/23/2014	2014
110,094	2/8/2017	4/22/2015	2015
110,094	2/8/2017	4/22/2015	2015
110,094	2/8/2017	4/22/2015	2015
110,094	2/8/2017	10/21/2015	2015
110,094	2/8/2017	10/21/2015	2015
110,094	2/8/2017	10/21/2015	2015

110,094	2/8/2017	4/7/2016	2016
110,094	2/8/2017	4/7/2016	2016
110,094	2/8/2017	4/7/2016	2016
110,094	2/8/2017	10/31/2016	2016
110,094	2/8/2017	10/31/2016	2016
110,094	2/8/2017	10/31/2016	2016
138,922	1/11/2017	4/3/2014	2014
138,922	1/11/2017	11/3/2014	2014
138,922	1/11/2017	4/15/2015	2015
138,922	1/11/2017	10/20/2015	2015
138,922	1/11/2017	4/11/2016	2016
138,922	1/11/2017	11/9/2016	2016
235,830	5/7/2015	3/19/2014	2014
235,830	5/7/2015	3/19/2014	2014
235,830	5/7/2015	3/19/2014	2014
235,830	5/7/2015	7/8/2014	2014
235,830	5/7/2015	7/8/2014	2014
235,830	5/7/2015	10/1/2014	2014
235,830	5/7/2015	10/1/2014	2014
235,830	5/7/2015	10/1/2014	2014
235,830	5/7/2015	5/7/2015	2015
235,830	5/7/2015	5/7/2015	2015
235,830	5/7/2015	5/7/2015	2015
296,537	7/28/2015	2/21/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	5/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	5/28/2014	2014
296,537	7/28/2015	9/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	10/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	10/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	10/30/2014	2014
296,537	7/28/2015	3/13/2015	2015
296,537	7/28/2015	3/23/2015	2015
296,537	7/28/2015	3/23/2015	2015
296,537	7/28/2015	3/23/2015	2015
296,537	7/28/2015	5/15/2015	2015
117,940	2/9/2016	6/12/2014	2014
117,940	2/9/2016	6/12/2014	2014
95,023	4/28/2016	5/2/2014	2014
127,248	3/3/2017	3/20/2014	2014
127,248	3/3/2017	3/20/2014	2014
127,248	3/3/2017	9/24/2014	2014
127,248	3/3/2017	9/24/2014	2014
127,248	3/3/2017	11/5/2014	2014
127,248	3/3/2017	11/5/2014	2014
127,248	3/3/2017	11/5/2014	2014
127,248	3/3/2017	3/17/2015	2015
127,248	3/3/2017	3/17/2015	2015

127,248	3/3/2017	3/17/2015	2015
127,248	3/3/2017	9/11/2015	2015
127,248	3/3/2017	9/11/2015	2015
127,248	3/3/2017	10/22/2015	2015
127,248	3/3/2017	10/22/2015	2015
127,248	3/3/2017	10/22/2015	2015
127,248	3/3/2017	12/8/2015	2015
127,248	3/3/2017	12/8/2015	2015
127,248	3/3/2017	3/31/2016	2016
127,248	3/3/2017	3/31/2016	2016
127,248	3/3/2017	3/31/2016	2016
127,248	3/3/2017	10/13/2016	2016
127,248	3/3/2017	3/6/2017	2017
127,248	3/3/2017	3/6/2017	2017
202,160	1/25/2016	1/8/2015	2015
202,160	1/25/2016	1/8/2015	2015
66,640	8/17/2016	4/17/2014	2014
66,640	8/17/2016	4/17/2014	2014
66,640	8/17/2016	4/17/2014	2014
560,109	1/27/2017	4/14/2014	2014
560,109	1/27/2017	7/1/2014	2014
560,109	1/27/2017	9/12/2014	2014
560,109	1/27/2017	9/16/2014	2014
560,109	1/27/2017	10/31/2014	2014
560,109	1/27/2017	4/24/2015	2015
560,109	1/27/2017	4/24/2015	2015
560,109	1/27/2017	9/16/2015	2015
560,109	1/27/2017	9/30/2015	2015
560,109	1/27/2017	10/9/2015	2015
560,109	1/27/2017	10/9/2015	2015
560,109	1/27/2017	12/29/2015	2015
560,109	1/27/2017	6/6/2016	2016
560,109	1/27/2017	6/6/2016	2016
560,109	1/27/2017	6/6/2016	2016
560,109	1/27/2017	9/23/2016	2016
560,109	1/27/2017	10/7/2016	2016
84,584	2/15/2017	7/31/2014	2014
84,584	2/15/2017	7/31/2014	2014
1,360,130	1/16/2017	8/10/2015	2015
71,075	11/8/2016	4/28/2014	2014
71,075	11/8/2016	4/28/2014	2014
71,075	11/8/2016	10/16/2014	2014
71,075	11/8/2016	4/17/2015	2015
71,075	11/8/2016	11/3/2015	2015
71,075	11/8/2016	11/3/2015	2015
71,075	11/8/2016	11/3/2015	2015
71,075	11/8/2016	4/11/2016	2016
71,075	11/8/2016	7/19/2016	2016
71,075	11/8/2016	11/8/2016	2016
141,312	10/5/2016	10/5/2016	2016

141,312	10/5/2016	10/5/2016	2016
204,589	2/10/2017	1/15/2014	2014
204,589	2/10/2017	4/15/2014	2014
204,589	2/10/2017	11/6/2014	2014
204,589	2/10/2017	11/6/2014	2014
204,589	2/10/2017	11/6/2014	2014
204,589	2/10/2017	4/23/2015	2015
204,589	2/10/2017	4/23/2015	2015
204,589	2/10/2017	4/23/2015	2015
204,589	2/10/2017	11/20/2015	2015
204,589	2/10/2017	11/20/2015	2015
204,589	2/10/2017	11/20/2015	2015
204,589	2/10/2017	5/23/2016	2016
204,589	2/10/2017	5/23/2016	2016
204,589	2/10/2017	5/23/2016	2016
204,589	2/10/2017	10/21/2016	2016
204,589	2/10/2017	10/21/2016	2016
204,589	2/10/2017	10/21/2016	2016
172,505	12/19/2016	7/15/2014	2014
172,505	12/19/2016	1/6/2016	2016
172,505	12/19/2016	1/11/2016	2016
162,219	11/5/2015	6/10/2014	2014
194,578	5/14/2014	2/6/2014	2014
194,578	5/14/2014	4/3/2014	2014
194,578	5/14/2014	4/3/2014	2014
194,578	5/14/2014	4/3/2014	2014
147,079	10/25/2016	11/27/2015	2015
147,079	10/25/2016	7/8/2016	2016
147,079	10/25/2016	10/25/2016	2016
96,661	11/30/2016	12/29/2016	2016
180,361	10/31/2016	4/23/2014	2014
180,361	10/31/2016	4/23/2014	2014
180,361	10/31/2016	10/20/2014	2014
180,361	10/31/2016	10/20/2014	2014
180,361	10/31/2016	10/20/2014	2014
180,361	10/31/2016	4/7/2015	2015
180,361	10/31/2016	4/7/2015	2015
180,361	10/31/2016	4/7/2015	2015
180,361	10/31/2016	5/20/2015	2015
180,361	10/31/2016	11/2/2015	2015
180,361	10/31/2016	11/2/2015	2015
180,361	10/31/2016	11/2/2015	2015
180,361	10/31/2016	4/7/2016	2016
180,361	10/31/2016	4/7/2016	2016
180,361	10/31/2016	4/7/2016	2016
181,725	3/7/2017	3/28/2014	2014
181,725	3/7/2017	10/27/2014	2014
181,725	3/7/2017	4/16/2015	2015
181,725	3/7/2017	4/16/2015	2015
181,725	3/7/2017	4/12/2016	2016

181,725	3/7/2017	4/12/2016	2016
181,725	3/7/2017	4/12/2016	2016
181,725	3/7/2017	10/17/2016	2016
91,073	11/7/2016	7/31/2015	2015
91,073	11/7/2016	7/31/2015	2015
521,920	10/21/2016	11/5/2015	2015
521,920	10/21/2016	11/5/2015	2015
521,920	10/21/2016	11/5/2015	2015
521,920	10/21/2016	4/14/2016	2016
521,920	10/21/2016	4/14/2016	2016
521,920	10/21/2016	4/14/2016	2016
521,920	10/21/2016	10/21/2016	2016
521,920	10/21/2016	10/21/2016	2016
521,920	10/21/2016	10/21/2016	2016
138,870	1/20/2017	2/7/2014	2014
138,870	1/20/2017	9/30/2016	2016
105,913	10/11/2016	1/17/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/15/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/15/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/15/2014	2014
105,913	10/11/2016	10/22/2014	2014
105,913	10/11/2016	10/22/2014	2014
105,913	10/11/2016	10/22/2014	2014
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/9/2015	2015
105,913	10/11/2016	10/30/2015	2015
105,913	10/11/2016	10/30/2015	2015
105,913	10/11/2016	4/5/2016	2016
105,913	10/11/2016	4/5/2016	2016
105,913	10/11/2016	4/5/2016	2016
105,913	10/11/2016	10/3/2016	2016
105,913	10/11/2016	10/11/2016	2016
185,812	1/20/2017	4/1/2014	2014
185,812	1/20/2017	4/1/2014	2014
185,812	1/20/2017	4/1/2014	2014
185,812	1/20/2017	10/16/2014	2014
185,812	1/20/2017	10/16/2014	2014
185,812	1/20/2017	3/12/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/22/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/22/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/22/2015	2015
185,812	1/20/2017	9/18/2015	2015
185,812	1/20/2017	10/20/2015	2015
185,812	1/20/2017	4/7/2016	2016
185,812	1/20/2017	4/7/2016	2016
185,812	1/20/2017	4/7/2016	2016
185,812	1/20/2017	10/19/2016	2016
185,812	1/20/2017	10/19/2016	2016

144,150	1/20/2017	3/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	3/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	3/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	10/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	10/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	10/31/2014	2014
144,150	1/20/2017	4/17/2015	2015
144,150	1/20/2017	4/17/2015	2015
144,150	1/20/2017	4/17/2015	2015
144,150	1/20/2017	10/12/2015	2015
144,150	1/20/2017	10/12/2015	2015
144,150	1/20/2017	10/12/2015	2015
161,422	3/20/2015	7/7/2014	2014
161,422	3/20/2015	7/7/2014	2014
111,737	5/9/2016	10/31/2014	2014
111,737	5/9/2016	10/31/2014	2014
111,737	5/9/2016	10/31/2014	2014
111,737	5/9/2016	11/9/2015	2015
240,953	10/24/2016	6/23/2015	2015
35,577	11/22/2016	11/22/2016	2016
78,902	10/12/2015	10/16/2015	2015
78,902	10/12/2015	10/16/2015	2015
98,459	11/6/2014	9/26/2014	2014
98,459	11/6/2014	9/26/2014	2014
275,955	2/28/2017	3/18/2014	2014
275,955	2/28/2017	3/18/2014	2014
275,955	2/28/2017	3/18/2014	2014
86,354	9/5/2016	11/11/2014	2014
86,354	9/5/2016	11/11/2014	2014
86,354	9/5/2016	11/11/2014	2014
86,354	9/5/2016	4/16/2015	2015
86,354	9/5/2016	4/16/2015	2015
86,354	9/5/2016	4/16/2015	2015
24,940	6/25/2015	4/22/2014	2014
24,940	6/25/2015	4/22/2014	2014
24,940	6/25/2015	4/22/2014	2014
73,692	2/24/2017	4/1/2016	2016
73,692	2/24/2017	4/1/2016	2016
73,692	2/24/2017	4/1/2016	2016
73,692	2/24/2017	10/31/2016	2016
73,692	2/24/2017	10/31/2016	2016
73,692	2/24/2017	10/31/2016	2016
2,704,574	6/7/2016	6/20/2014	2014
2,704,574	6/7/2016	6/20/2014	2014
65,820	3/15/2017	6/26/2014	2014
65,820	3/15/2017	6/26/2014	2014
65,820	3/15/2017	6/26/2014	2014
65,820	3/15/2017	11/6/2014	2014
65,820	3/15/2017	11/6/2014	2014
65,820	3/15/2017	11/6/2014	2014

65,820	3/15/2017	5/7/2015	2015
65,820	3/15/2017	5/7/2015	2015
65,820	3/15/2017	5/7/2015	2015
65,820	3/15/2017	10/30/2015	2015
65,820	3/15/2017	10/30/2015	2015
65,820	3/15/2017	10/30/2015	2015
65,820	3/15/2017	4/29/2016	2016
65,820	3/15/2017	4/29/2016	2016
65,820	3/15/2017	4/29/2016	2016
65,820	3/15/2017	10/22/2016	2016
129,357	11/10/2016	3/21/2016	2016
52,932	9/16/2016	4/1/2014	2014
52,932	9/16/2016	4/1/2014	2014
52,932	9/16/2016	4/1/2014	2014
52,932	9/16/2016	5/27/2015	2015
254,720	11/8/2016	6/18/2014	2014
254,720	11/8/2016	6/2/2015	2015
159,446	2/23/2017	4/29/2016	2016
159,446	2/23/2017	4/29/2016	2016
207,693	2/6/2017	3/23/2016	2016
175,857	3/3/2017	12/18/2014	2014
175,857	3/3/2017	3/13/2015	2015
175,857	3/3/2017	10/2/2015	2015
175,857	3/3/2017	10/22/2015	2015
175,857	3/3/2017	3/8/2016	2016
175,857	3/3/2017	4/1/2016	2016
175,857	3/3/2017	9/21/2016	2016
175,857	3/3/2017	10/27/2016	2016
175,857	3/3/2017	3/6/2017	2017
175,857	3/3/2017	3/6/2017	2017
102,837	10/27/2016	4/8/2014	2014
102,837	10/27/2016	11/3/2014	2014
102,837	10/27/2016	11/3/2014	2014
102,837	10/27/2016	4/7/2015	2015
211,500	3/7/2017	1/28/2015	2015
211,500	3/7/2017	1/28/2015	2015
211,500	3/7/2017	11/1/2016	2016
211,500	3/7/2017	11/1/2016	2016
211,500	3/7/2017	11/4/2016	2016
175,680	4/2/2014	4/2/2014	2014
175,680	4/2/2014	4/2/2014	2014
175,680	4/2/2014	4/2/2014	2014
96,285	3/10/2016	9/15/2014	2014
96,285	3/10/2016	11/7/2014	2014
96,285	3/10/2016	11/7/2014	2014
96,285	3/10/2016	4/24/2015	2015
96,285	3/10/2016	4/24/2015	2015
96,285	3/10/2016	4/24/2015	2015
96,285	3/10/2016	10/21/2015	2015
96,285	3/10/2016	10/21/2015	2015

96,285	3/10/2016	10/21/2015	2015
96,285	3/10/2016	3/4/2016	2016
96,285	3/10/2016	3/4/2016	2016
106,320	3/8/2017	10/6/2016	2016
159,592	10/27/2016	9/29/2016	2016
183,602	10/21/2014	6/16/2014	2014
117,792	9/15/2015	2/11/2014	2014
111,772	2/6/2015	9/3/2014	2014
137,108	3/16/2017	5/23/2016	2016
137,108	3/16/2017	5/23/2016	2016
137,108	3/16/2017	5/23/2016	2016
166,816	10/13/2016	7/1/2015	2015
166,816	10/13/2016	12/11/2015	2015
166,816	10/13/2016	10/13/2016	2016
166,816	10/13/2016	10/13/2016	2016
97,263	11/1/2016	4/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	4/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	4/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	11/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	11/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	11/11/2014	2014
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	5/4/2015	2015
97,263	11/1/2016	11/2/2015	2015
97,263	11/1/2016	11/2/2015	2015
97,263	11/1/2016	11/2/2015	2015
97,263	11/1/2016	3/23/2016	2016
97,263	11/1/2016	3/23/2016	2016
97,263	11/1/2016	3/23/2016	2016
97,263	11/1/2016	11/1/2016	2016
97,263	11/1/2016	11/1/2016	2016
97,263	11/1/2016	11/1/2016	2016
236,082	12/10/2015	8/4/2015	2015
236,082	12/10/2015	11/26/2015	2015
313,066	12/22/2016	10/22/2014	2014
204,568	3/9/2017	4/17/2014	2014
204,568	3/9/2017	10/22/2014	2014
204,568	3/9/2017	10/22/2014	2014
204,568	3/9/2017	4/9/2015	2015
204,568	3/9/2017	4/9/2015	2015
204,568	3/9/2017	10/1/2015	2015
204,568	3/9/2017	11/5/2015	2015
204,568	3/9/2017	4/7/2016	2016
204,568	3/9/2017	4/7/2016	2016
204,568	3/9/2017	4/7/2016	2016
204,568	3/9/2017	10/13/2016	2016
143,032	2/14/2017	1/21/2016	2016
143,032	2/14/2017	7/8/2016	2016

143,032	2/14/2017	11/1/2016	2016
150,870	11/25/2016	6/6/2014	2014
150,870	11/25/2016	10/22/2014	2014
150,870	11/25/2016	10/22/2014	2014
150,870	11/25/2016	7/8/2015	2015
63,926	9/4/2015	5/23/2014	2014
83,514	11/3/2016	12/15/2014	2014
83,514	11/3/2016	11/3/2016	2016
58,565	9/9/2016	4/3/2014	2014
58,565	9/9/2016	4/3/2014	2014
58,565	9/9/2016	4/3/2014	2014
58,565	9/9/2016	10/29/2014	2014
58,565	9/9/2016	10/29/2014	2014
58,565	9/9/2016	4/22/2015	2015
58,565	9/9/2016	4/22/2015	2015
130,000	11/16/2016	3/17/2014	2014
130,000	11/16/2016	3/17/2014	2014
130,000	11/16/2016	3/17/2014	2014
130,000	11/16/2016	11/27/2014	2014
130,000	11/16/2016	11/27/2014	2014
130,000	11/16/2016	11/27/2014	2014
130,000	11/16/2016	12/2/2014	2014
130,000	11/16/2016	4/22/2015	2015
130,000	11/16/2016	4/22/2015	2015
130,000	11/16/2016	11/23/2015	2015
130,000	11/16/2016	11/23/2015	2015
130,000	11/16/2016	5/17/2016	2016
130,000	11/16/2016	5/17/2016	2016
130,000	11/16/2016	5/17/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
130,000	11/16/2016	11/16/2016	2016
93,712	10/17/2016	4/3/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	4/24/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/31/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/31/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/31/2014	2014
93,712	10/17/2016	10/19/2015	2015
93,712	10/17/2016	10/19/2015	2015
93,712	10/17/2016	10/19/2015	2015
93,712	10/17/2016	4/29/2016	2016
93,712	10/17/2016	4/29/2016	2016
93,712	10/17/2016	4/29/2016	2016
93,712	10/17/2016	10/17/2016	2016

93,712	10/17/2016	10/17/2016	2016
93,712	10/17/2016	10/17/2016	2016
152,049	2/3/2017	4/24/2014	2014
152,049	2/3/2017	4/24/2014	2014
152,049	2/3/2017	4/24/2014	2014
152,049	2/3/2017	10/31/2014	2014
117,730	12/19/2016	4/24/2015	2015
110,000	8/28/2015	5/15/2014	2014
110,000	8/28/2015	10/21/2014	2014
110,000	8/28/2015	10/21/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	10/24/2014	2014
128,592	10/6/2016	11/13/2014	2014
187,121	11/22/2016	8/5/2015	2015
156,457	2/8/2017	3/31/2014	2014
110,668	11/16/2016	6/17/2015	2015
110,668	11/16/2016	6/17/2015	2015
110,668	11/16/2016	11/16/2016	2016
110,668	11/16/2016	11/16/2016	2016
110,668	11/16/2016	11/16/2016	2016
103,908	11/28/2016	3/3/2016	2016
121,652	10/26/2016	4/18/2014	2014
121,652	10/26/2016	4/18/2014	2014
121,652	10/26/2016	4/18/2014	2014
121,652	10/26/2016	11/25/2014	2014
121,652	10/26/2016	11/25/2014	2014
121,652	10/26/2016	11/25/2014	2014
121,652	10/26/2016	5/5/2015	2015
121,652	10/26/2016	5/5/2015	2015
121,652	10/26/2016	5/5/2015	2015
146,606	10/12/2016	3/31/2014	2014
146,606	10/12/2016	3/31/2014	2014
146,606	10/12/2016	3/31/2014	2014
146,606	10/12/2016	11/3/2014	2014
146,606	10/12/2016	11/3/2014	2014
146,606	10/12/2016	11/3/2014	2014
146,606	10/12/2016	4/17/2015	2015
146,606	10/12/2016	4/17/2015	2015
146,606	10/12/2016	4/17/2015	2015
146,606	10/12/2016	10/21/2015	2015
146,606	10/12/2016	10/21/2015	2015
146,606	10/12/2016	10/21/2015	2015
146,606	10/12/2016	4/6/2016	2016
146,606	10/12/2016	4/6/2016	2016
146,606	10/12/2016	4/6/2016	2016
146,606	10/12/2016	10/12/2016	2016
146,606	10/12/2016	10/12/2016	2016
146,606	10/12/2016	10/12/2016	2016

226,838	2/8/2016	1/29/2015	2015
226,838	2/8/2016	1/29/2015	2015
226,838	2/8/2016	1/29/2015	2015
226,838	2/8/2016	7/8/2015	2015
226,838	2/8/2016	7/8/2015	2015
81,934	10/19/2016	2/4/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/21/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/21/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/21/2014	2014
81,934	10/19/2016	11/12/2014	2014
81,934	10/19/2016	11/12/2014	2014
81,934	10/19/2016	11/12/2014	2014
81,934	10/19/2016	5/19/2015	2015
81,934	10/19/2016	5/19/2015	2015
81,934	10/19/2016	5/19/2015	2015
81,934	10/19/2016	11/11/2015	2015
81,934	10/19/2016	11/11/2015	2015
81,934	10/19/2016	5/5/2016	2016
81,934	10/19/2016	5/5/2016	2016
81,934	10/19/2016	5/5/2016	2016
81,934	10/19/2016	10/19/2016	2016
81,934	10/19/2016	10/19/2016	2016
81,934	10/19/2016	10/19/2016	2016
17,747	8/16/2016	4/30/2014	2014
17,747	8/16/2016	4/30/2014	2014
17,747	8/16/2016	9/23/2014	2014
17,747	8/16/2016	9/23/2014	2014
17,747	8/16/2016	4/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	4/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	4/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	9/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	9/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	9/9/2015	2015
17,747	8/16/2016	4/7/2016	2016
17,747	8/16/2016	4/7/2016	2016
17,747	8/16/2016	4/7/2016	2016
100,482	5/22/2015	4/3/2014	2014
48,126	10/6/2016	1/15/2014	2014
37,939	7/10/2014	7/16/2014	2014
92,074	1/28/2015	1/28/2015	2015
92,074	1/28/2015	1/28/2015	2015
201,014	5/13/2016	1/14/2014	2014
100,249	5/9/2016	5/16/2014	2014
100,249	5/9/2016	5/16/2014	2014
100,249	5/9/2016	5/16/2014	2014
207,728	2/23/2017	3/14/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014
207,728	2/23/2017	6/20/2014	2014

207,728	2/23/2017	10/17/2014	2014
207,728	2/23/2017	10/17/2014	2014
207,728	2/23/2017	10/17/2014	2014
207,728	2/23/2017	4/1/2015	2015
207,728	2/23/2017	10/9/2015	2015
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	3/29/2016	2016
207,728	2/23/2017	11/14/2016	2016
207,728	2/23/2017	11/14/2016	2016
33,901	5/16/2016	5/27/2014	2014
140,007	2/9/2016	11/4/2014	2014
17,850	2/6/2014	1/29/2014	2014
175,986	3/10/2017	4/3/2014	2014
175,986	3/10/2017	4/3/2014	2014
175,986	3/10/2017	4/3/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/8/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/8/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/8/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/10/2014	2014
175,986	3/10/2017	10/13/2015	2015
175,986	3/10/2017	10/13/2015	2015
175,986	3/10/2017	10/13/2015	2015
175,986	3/10/2017	4/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	4/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	4/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	10/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	10/11/2016	2016
175,986	3/10/2017	3/7/2017	2017
133,034	7/1/2016	11/7/2014	2014
133,034	7/1/2016	11/7/2014	2014
133,034	7/1/2016	4/3/2015	2015
133,034	7/1/2016	4/3/2015	2015
133,034	7/1/2016	4/8/2016	2016
93,937	1/31/2017	5/19/2016	2016
93,937	1/31/2017	5/19/2016	2016
93,937	1/31/2017	5/19/2016	2016
112,817	11/13/2015	3/19/2014	2014
112,817	11/13/2015	3/19/2014	2014
112,817	11/13/2015	3/19/2014	2014
136,992	12/14/2016	5/29/2014	2014
136,992	12/14/2016	5/29/2014	2014
136,992	12/14/2016	5/29/2014	2014
76,678	1/24/2017	9/25/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/3/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/3/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/3/2014	2014
103,377	10/13/2016	9/30/2014	2014

103,377	10/13/2016	10/30/2014	2014
103,377	10/13/2016	10/30/2014	2014
103,377	10/13/2016	4/20/2015	2015
103,377	10/13/2016	4/20/2015	2015
103,377	10/13/2016	4/20/2015	2015
103,377	10/13/2016	10/23/2015	2015
103,377	10/13/2016	10/23/2015	2015
103,377	10/13/2016	10/23/2015	2015
103,377	10/13/2016	4/6/2016	2016
103,377	10/13/2016	10/13/2016	2016
135,000	11/7/2016	11/14/2014	2014
135,000	11/7/2016	11/7/2016	2016
61,795	8/22/2014	3/27/2014	2014
61,795	8/22/2014	3/27/2014	2014
61,795	8/22/2014	3/27/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/9/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/9/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/9/2014	2014
82,474	11/7/2016	11/4/2014	2014
82,474	11/7/2016	11/4/2014	2014
82,474	11/7/2016	11/4/2014	2014
82,474	11/7/2016	4/22/2015	2015
82,474	11/7/2016	4/22/2015	2015
82,474	11/7/2016	4/22/2015	2015
82,474	11/7/2016	10/16/2015	2015
82,474	11/7/2016	10/16/2015	2015
82,474	11/7/2016	4/20/2016	2016
82,474	11/7/2016	11/7/2016	2016
19,434	4/27/2016	4/27/2016	2016
23,474	10/25/2016	4/30/2014	2014
23,474	10/25/2016	4/30/2014	2014
23,474	10/25/2016	4/30/2014	2014
23,474	10/25/2016	11/7/2014	2014
23,474	10/25/2016	11/7/2014	2014
23,474	10/25/2016	11/7/2014	2014
23,474	10/25/2016	4/7/2015	2015
23,474	10/25/2016	4/7/2015	2015
23,474	10/25/2016	11/3/2015	2015
23,474	10/25/2016	11/3/2015	2015
23,474	10/25/2016	11/3/2015	2015
23,474	10/25/2016	4/20/2016	2016
23,474	10/25/2016	4/20/2016	2016
23,474	10/25/2016	4/20/2016	2016
23,474	10/25/2016	10/25/2016	2016
137,021	5/23/2016	12/14/2015	2015
60,411	1/20/2016	10/15/2015	2015
60,411	1/20/2016	10/15/2015	2015
48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014
48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014
48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014

48,132	4/7/2015	4/22/2014	2014
48,132	4/7/2015	11/4/2014	2014
48,132	4/7/2015	4/7/2015	2015
48,132	4/7/2015	4/7/2015	2015
48,132	4/7/2015	4/7/2015	2015
134,155	12/1/2016	5/20/2014	2014
134,155	12/1/2016	8/11/2014	2014
134,155	12/1/2016	12/10/2015	2015
134,155	12/1/2016	12/10/2015	2015
134,155	12/1/2016	4/27/2016	2016
134,155	12/1/2016	4/27/2016	2016
134,155	12/1/2016	5/31/2016	2016
134,155	12/1/2016	12/29/2016	2016
134,155	12/1/2016	12/29/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/4/2014	2014
158,853	1/6/2017	4/4/2014	2014
158,853	1/6/2017	10/30/2014	2014
158,853	1/6/2017	10/30/2014	2014
158,853	1/6/2017	10/30/2014	2014
158,853	1/6/2017	4/3/2015	2015
158,853	1/6/2017	4/3/2015	2015
158,853	1/6/2017	4/3/2015	2015
158,853	1/6/2017	10/16/2015	2015
158,853	1/6/2017	10/16/2015	2015
158,853	1/6/2017	10/16/2015	2015
158,853	1/6/2017	3/8/2016	2016
158,853	1/6/2017	3/8/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/15/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/15/2016	2016
158,853	1/6/2017	4/15/2016	2016
158,853	1/6/2017	10/27/2016	2016
158,853	1/6/2017	10/27/2016	2016
158,853	1/6/2017	10/27/2016	2016
99,430	10/22/2015	5/12/2014	2014
99,430	10/22/2015	5/12/2014	2014
99,430	10/22/2015	5/12/2014	2014
145,248	2/5/2016	3/2/2015	2015
145,248	2/5/2016	3/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	4/2/2014	2014
41,925	11/4/2016	4/2/2014	2014
41,925	11/4/2016	4/2/2014	2014
41,925	11/4/2016	10/30/2014	2014
41,925	11/4/2016	10/30/2014	2014
41,925	11/4/2016	10/30/2014	2014
41,925	11/4/2016	4/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	4/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	4/2/2015	2015
41,925	11/4/2016	10/27/2015	2015
41,925	11/4/2016	10/27/2015	2015
41,925	11/4/2016	10/27/2015	2015

41,925	11/4/2016	4/1/2016	2016
41,925	11/4/2016	4/1/2016	2016
41,925	11/4/2016	4/1/2016	2016
41,925	11/4/2016	11/4/2016	2016
41,925	11/4/2016	11/4/2016	2016
41,925	11/4/2016	11/4/2016	2016
185,609	10/5/2015	10/8/2015	2015
100,391	12/6/2016	10/19/2016	2016
51,130	11/15/2016	3/27/2015	2015
51,130	11/15/2016	3/27/2015	2015
51,130	11/15/2016	3/27/2015	2015
51,130	11/15/2016	11/2/2015	2015
51,130	11/15/2016	11/2/2015	2015
51,130	11/15/2016	11/2/2015	2015
51,130	11/15/2016	5/12/2016	2016
51,130	11/15/2016	5/12/2016	2016
51,130	11/15/2016	5/12/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/4/2014	2014
57,650	3/3/2017	10/27/2014	2014
57,650	3/3/2017	4/10/2015	2015
57,650	3/3/2017	11/6/2015	2015
57,650	3/3/2017	11/6/2015	2015
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	4/21/2016	2016
57,650	3/3/2017	10/12/2016	2016
57,650	3/3/2017	3/20/2017	2017
57,650	3/3/2017	3/20/2017	2017
57,650	3/3/2017	3/20/2017	2017
114,479	4/18/2016	4/15/2014	2014
114,479	4/18/2016	4/15/2014	2014
114,479	4/18/2016	4/15/2014	2014
114,479	4/18/2016	10/23/2014	2014
114,479	4/18/2016	10/23/2014	2014
114,479	4/18/2016	10/23/2014	2014
114,479	4/18/2016	6/5/2015	2015
114,479	4/18/2016	10/12/2015	2015
114,479	4/18/2016	10/12/2015	2015
114,479	4/18/2016	10/12/2015	2015
114,479	4/18/2016	4/18/2016	2016
114,479	4/18/2016	4/18/2016	2016
114,479	4/18/2016	4/18/2016	2016
223,179	1/13/2017	7/10/2014	2014
223,179	1/13/2017	7/15/2015	2015

178,915	9/6/2016	2/23/2015	2015
178,915	9/6/2016	2/23/2015	2015
46,334	12/19/2014	11/6/2014	2014
46,334	12/19/2014	11/6/2014	2014
46,334	12/19/2014	11/6/2014	2014
88,496	8/4/2016	4/25/2014	2014
88,496	8/4/2016	4/25/2014	2014
88,496	8/4/2016	4/25/2014	2014
88,496	8/4/2016	11/10/2014	2014
88,496	8/4/2016	11/10/2014	2014
88,496	8/4/2016	11/10/2014	2014
88,496	8/4/2016	11/10/2014	2014
88,496	8/4/2016	3/27/2015	2015
88,496	8/4/2016	3/27/2015	2015
88,496	8/4/2016	3/27/2015	2015
251,640	10/5/2015	12/16/2014	2014
39,119	11/4/2016	3/19/2014	2014
39,119	11/4/2016	3/19/2014	2014
39,119	11/4/2016	3/19/2014	2014
39,119	11/4/2016	10/31/2014	2014
39,119	11/4/2016	10/31/2014	2014
39,119	11/4/2016	10/31/2014	2014
39,119	11/4/2016	4/14/2015	2015
39,119	11/4/2016	4/14/2015	2015
39,119	11/4/2016	4/14/2015	2015
39,119	11/4/2016	10/19/2015	2015
39,119	11/4/2016	10/19/2015	2015
39,119	11/4/2016	10/19/2015	2015
39,119	11/4/2016	4/7/2016	2016
39,119	11/4/2016	4/7/2016	2016
39,119	11/4/2016	4/7/2016	2016
39,119	11/4/2016	11/4/2016	2016
140,976	3/8/2017	3/27/2014	2014
140,976	3/8/2017	3/27/2014	2014
140,976	3/8/2017	3/27/2014	2014
140,976	3/8/2017	10/14/2014	2014
140,976	3/8/2017	10/14/2014	2014
140,976	3/8/2017	3/26/2015	2015
140,976	3/8/2017	3/26/2015	2015
140,976	3/8/2017	3/26/2015	2015
140,976	3/8/2017	6/12/2015	2015
140,976	3/8/2017	7/29/2015	2015
140,976	3/8/2017	11/2/2015	2015
140,976	3/8/2017	11/2/2015	2015
140,976	3/8/2017	11/2/2015	2015
140,976	3/8/2017	5/3/2016	2016
140,976	3/8/2017	5/3/2016	2016
140,976	3/8/2017	5/3/2016	2016
40,020	10/26/2016	11/10/2014	2014
40,020	10/26/2016	11/10/2014	2014
40,020	10/26/2016	8/29/2016	2016

240,500	11/24/2016	11/28/2014	2014
102,994	12/16/2016	11/5/2015	2015
102,994	12/16/2016	4/19/2016	2016
102,994	12/16/2016	6/30/2016	2016
61,671	8/18/2016	4/15/2016	2016
61,671	8/18/2016	4/15/2016	2016
61,671	8/18/2016	8/18/2016	2016
61,671	8/18/2016	8/18/2016	2016
61,671	8/18/2016	8/18/2016	2016
271,236	3/15/2017	8/20/2014	2014
271,236	3/15/2017	8/20/2014	2014
271,236	3/15/2017	10/24/2014	2014
271,236	3/15/2017	10/24/2014	2014
271,236	3/15/2017	10/24/2014	2014
271,236	3/15/2017	2/4/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/30/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/30/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/30/2015	2015
271,236	3/15/2017	10/12/2015	2015
271,236	3/15/2017	10/12/2015	2015
271,236	3/15/2017	10/12/2015	2015
271,236	3/15/2017	4/19/2016	2016
271,236	3/15/2017	4/19/2016	2016
271,236	3/15/2017	4/19/2016	2016
271,236	3/15/2017	5/9/2016	2016
271,236	3/15/2017	8/15/2016	2016
271,236	3/15/2017	10/17/2016	2016
271,236	3/15/2017	10/17/2016	2016
271,236	3/15/2017	10/17/2016	2016
271,236	3/15/2017	12/19/2016	2016
42,600	4/13/2016	4/15/2014	2014
42,600	4/13/2016	4/15/2014	2014
42,600	4/13/2016	4/15/2014	2014
42,600	4/13/2016	11/7/2014	2014
42,600	4/13/2016	11/7/2014	2014
42,600	4/13/2016	11/7/2014	2014
42,600	4/13/2016	4/17/2015	2015
42,600	4/13/2016	4/17/2015	2015
42,600	4/13/2016	4/17/2015	2015
42,600	4/13/2016	11/11/2015	2015
42,600	4/13/2016	11/11/2015	2015
42,600	4/13/2016	11/11/2015	2015
42,600	4/13/2016	4/13/2016	2016
42,600	4/13/2016	4/13/2016	2016
42,600	4/13/2016	4/13/2016	2016
172,371	12/22/2016	4/14/2014	2014
172,371	12/22/2016	4/14/2014	2014
172,371	12/22/2016	4/14/2014	2014
172,371	12/22/2016	11/4/2014	2014
172,371	12/22/2016	11/4/2014	2014

172,371	12/22/2016	11/4/2014	2014
95,675	7/18/2016	4/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	4/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	4/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	11/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	11/11/2014	2014
95,675	7/18/2016	11/11/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	3/24/2014	2014
277,199	1/6/2017	10/30/2014	2014
277,199	1/6/2017	10/30/2014	2014
277,199	1/6/2017	7/8/2015	2015
277,199	1/6/2017	7/8/2015	2015
277,199	1/6/2017	7/8/2015	2015
49,622	11/11/2016	12/2/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	4/4/2014	2014
1,115,617	3/16/2017	11/7/2014	2014
1,115,617	3/16/2017	11/7/2014	2014
1,115,617	3/16/2017	5/22/2015	2015
1,115,617	3/16/2017	10/23/2015	2015
1,115,617	3/16/2017	10/23/2015	2015
1,115,617	3/16/2017	5/24/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	5/24/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	5/24/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	11/10/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	11/10/2016	2016
1,115,617	3/16/2017	11/10/2016	2016
95,601	2/26/2016	4/8/2014	2014
95,601	2/26/2016	4/8/2014	2014
95,601	2/26/2016	4/8/2014	2014
36,987	10/27/2015	4/23/2014	2014
36,987	10/27/2015	4/23/2014	2014
36,987	10/27/2015	4/23/2014	2014
67,800	12/21/2016	5/4/2016	2016
169,638	6/29/2016	6/17/2015	2015
169,638	6/29/2016	6/30/2016	2016
104,954	2/24/2017	4/23/2014	2014
104,954	2/24/2017	4/23/2014	2014
104,954	2/24/2017	1/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	3/20/2014	2014
159,708	3/3/2017	3/20/2014	2014
159,708	3/3/2017	3/20/2014	2014
159,708	3/3/2017	8/14/2014	2014
159,708	3/3/2017	10/3/2014	2014
159,708	3/3/2017	11/5/2014	2014
159,708	3/3/2017	11/5/2014	2014
159,708	3/3/2017	11/5/2014	2014
159,708	3/3/2017	4/10/2015	2015

159,708	3/3/2017	4/10/2015	2015
159,708	3/3/2017	4/10/2015	2015
159,708	3/3/2017	10/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	10/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	10/26/2015	2015
159,708	3/3/2017	3/31/2016	2016
159,708	3/3/2017	3/31/2016	2016
159,708	3/3/2017	3/31/2016	2016
159,708	3/3/2017	9/22/2016	2016
159,708	3/3/2017	3/10/2017	2017
96,892	11/2/2015	5/16/2014	2014
96,892	11/2/2015	10/27/2014	2014
96,892	11/2/2015	10/27/2014	2014
96,892	11/2/2015	4/2/2015	2015
96,892	11/2/2015	4/2/2015	2015
96,892	11/2/2015	4/2/2015	2015
96,892	11/2/2015	10/14/2015	2015
96,892	11/2/2015	10/14/2015	2015
96,892	11/2/2015	10/14/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/17/2014	2014
52,575	10/27/2016	4/17/2014	2014
52,575	10/27/2016	4/17/2014	2014
52,575	10/27/2016	11/4/2014	2014
52,575	10/27/2016	11/4/2014	2014
52,575	10/27/2016	11/4/2014	2014
52,575	10/27/2016	4/17/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/17/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/17/2015	2015
52,575	10/27/2016	10/30/2015	2015
52,575	10/27/2016	10/30/2015	2015
52,575	10/27/2016	10/30/2015	2015
52,575	10/27/2016	4/7/2016	2016
52,575	10/27/2016	4/7/2016	2016
52,575	10/27/2016	4/7/2016	2016
52,575	10/27/2016	10/27/2016	2016
52,575	10/27/2016	10/27/2016	2016
52,575	10/27/2016	10/27/2016	2016
289,136	1/6/2017	6/17/2015	2015
112,088	10/22/2016	10/30/2015	2015
112,088	10/22/2016	10/30/2015	2015
112,088	10/22/2016	3/29/2016	2016
112,088	10/22/2016	3/29/2016	2016
112,088	10/22/2016	3/29/2016	2016
116,724	3/17/2017	4/17/2014	2014
116,724	3/17/2017	10/31/2014	2014
116,724	3/17/2017	4/16/2015	2015
116,724	3/17/2017	10/19/2015	2015
116,724	3/17/2017	4/14/2016	2016
116,724	3/17/2017	10/18/2016	2016
48,481	11/22/2016	4/17/2014	2014

48,481	11/22/2016	4/17/2014	2014
48,481	11/22/2016	4/17/2014	2014
48,481	11/22/2016	10/22/2014	2014
48,481	11/22/2016	10/22/2014	2014
48,481	11/22/2016	10/22/2014	2014
48,481	11/22/2016	4/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	4/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	4/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	10/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	10/23/2015	2015
48,481	11/22/2016	4/21/2016	2016
48,481	11/22/2016	4/21/2016	2016
48,481	11/22/2016	4/21/2016	2016
48,481	11/22/2016	10/18/2016	2016
48,481	11/22/2016	10/18/2016	2016
48,481	11/22/2016	10/18/2016	2016
87,079	9/12/2014	9/12/2014	2014
107,297	3/7/2017	4/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	4/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	4/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	9/30/2014	2014
107,297	3/7/2017	11/3/2014	2014
107,297	3/7/2017	11/3/2014	2014
107,297	3/7/2017	11/3/2014	2014
107,297	3/7/2017	3/12/2015	2015
107,297	3/7/2017	3/24/2015	2015
107,297	3/7/2017	3/24/2015	2015
107,297	3/7/2017	9/7/2015	2015
107,297	3/7/2017	10/13/2015	2015
107,297	3/7/2017	10/13/2015	2015
107,297	3/7/2017	10/13/2015	2015
107,297	3/7/2017	4/1/2016	2016
107,297	3/7/2017	4/1/2016	2016
107,297	3/7/2017	4/1/2016	2016
107,297	3/7/2017	10/10/2016	2016
107,297	3/7/2017	10/10/2016	2016
107,297	3/7/2017	10/10/2016	2016
89,772	12/11/2015	3/31/2014	2014
89,772	12/11/2015	3/31/2014	2014
89,772	12/11/2015	3/31/2014	2014
89,772	12/11/2015	10/6/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
89,772	12/11/2015	12/2/2014	2014
320,434	10/20/2016	10/20/2016	2016
154,076	1/3/2017	4/3/2014	2014
154,076	1/3/2017	4/3/2014	2014
154,076	1/3/2017	4/3/2014	2014
154,076	1/3/2017	11/4/2014	2014

103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	11/21/2014	2014
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	5/22/2015	2015
103,758	2/7/2017	10/16/2015	2015
103,758	2/7/2017	10/16/2015	2015
103,758	2/7/2017	4/27/2016	2016
103,758	2/7/2017	4/27/2016	2016
103,758	2/7/2017	4/27/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
103,758	2/7/2017	10/18/2016	2016
178,444	10/1/2015	10/1/2015	2015
88,199	9/20/2016	5/14/2014	2014
50,782	11/18/2016	11/18/2016	2016
173,914	3/8/2017	8/21/2015	2015
93,100	1/13/2017	3/5/2014	2014
93,100	1/13/2017	7/14/2015	2015
96,141	11/18/2016	3/28/2014	2014
96,141	11/18/2016	3/28/2014	2014
96,141	11/18/2016	3/28/2014	2014
96,141	11/18/2016	11/14/2014	2014
96,141	11/18/2016	11/14/2014	2014
96,141	11/18/2016	11/14/2014	2014
96,141	11/18/2016	4/20/2015	2015
96,141	11/18/2016	4/20/2015	2015
96,141	11/18/2016	4/20/2015	2015
96,141	11/18/2016	8/4/2015	2015
96,141	11/18/2016	11/11/2015	2015
96,141	11/18/2016	11/11/2015	2015
96,141	11/18/2016	11/11/2015	2015
96,141	11/18/2016	4/21/2016	2016
96,141	11/18/2016	4/21/2016	2016
96,141	11/18/2016	4/21/2016	2016
96,141	11/18/2016	10/10/2016	2016
96,141	11/18/2016	11/4/2016	2016

96,141	11/18/2016	11/4/2016	2016
96,141	11/18/2016	11/4/2016	2016
411,326	4/11/2016	10/22/2015	2015
411,326	4/11/2016	4/27/2016	2016
88,430	7/14/2016	7/15/2015	2015
65,792	7/10/2015	4/3/2014	2014
65,792	7/10/2015	4/3/2014	2014
65,792	7/10/2015	10/6/2014	2014
65,792	7/10/2015	11/13/2014	2014
65,792	7/10/2015	12/1/2014	2014
65,792	7/10/2015	3/13/2015	2015
65,792	7/10/2015	4/15/2015	2015
17,885	4/11/2014	4/14/2014	2014
154,038	4/25/2016	2/3/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/7/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/7/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/7/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/27/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/27/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/27/2014	2014
154,038	4/25/2016	10/29/2014	2014
154,038	4/25/2016	4/13/2015	2015
154,038	4/25/2016	4/13/2015	2015
154,038	4/25/2016	4/13/2015	2015
154,038	4/25/2016	10/27/2015	2015
154,038	4/25/2016	10/27/2015	2015
154,038	4/25/2016	10/27/2015	2015
28,498	2/3/2017	3/31/2014	2014
28,498	2/3/2017	3/31/2014	2014
28,498	2/3/2017	3/31/2014	2014
28,498	2/3/2017	10/29/2014	2014
28,498	2/3/2017	10/29/2014	2014
28,498	2/3/2017	10/29/2014	2014
28,498	2/3/2017	4/14/2015	2015
28,498	2/3/2017	4/14/2015	2015
28,498	2/3/2017	4/14/2015	2015
28,498	2/3/2017	10/30/2015	2015
28,498	2/3/2017	10/30/2015	2015
28,498	2/3/2017	10/30/2015	2015
28,498	2/3/2017	4/1/2016	2016
28,498	2/3/2017	4/1/2016	2016
28,498	2/3/2017	4/1/2016	2016
28,498	2/3/2017	10/31/2016	2016
28,498	2/3/2017	10/31/2016	2016
28,498	2/3/2017	10/31/2016	2016
43,483	3/2/2017	11/5/2014	2014
43,483	3/2/2017	11/5/2014	2014
43,483	3/2/2017	4/22/2015	2015
43,483	3/2/2017	4/22/2015	2015
43,483	3/2/2017	4/22/2015	2015

43,483	3/2/2017	11/5/2015	2015
43,483	3/2/2017	11/5/2015	2015
23,843	4/5/2016	3/30/2015	2015
23,843	4/5/2016	3/30/2015	2015
23,843	4/5/2016	3/30/2015	2015
29,802	1/27/2016	4/7/2014	2014
29,802	1/27/2016	4/7/2014	2014
29,802	1/27/2016	4/7/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
29,802	1/27/2016	11/5/2014	2014
158,775	1/27/2017	11/28/2014	2014
158,775	1/27/2017	9/16/2016	2016
68,962	2/9/2017	4/10/2014	2014
68,962	2/9/2017	4/10/2014	2014
68,962	2/9/2017	4/10/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/4/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/4/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/10/2014	2014
17,442	4/15/2016	4/11/2014	2014
61,442	2/22/2017	3/24/2014	2014
61,442	2/22/2017	3/24/2014	2014
61,442	2/22/2017	3/24/2014	2014
61,442	2/22/2017	11/6/2014	2014
61,442	2/22/2017	11/6/2014	2014
61,442	2/22/2017	11/6/2014	2014
166,524	6/17/2016	12/19/2014	2014
166,524	6/17/2016	12/19/2014	2014
166,524	6/17/2016	1/5/2015	2015
166,524	6/17/2016	6/17/2016	2016
166,524	6/17/2016	6/17/2016	2016
135,532	1/27/2017	4/14/2014	2014
135,532	1/27/2017	4/14/2014	2014
135,532	1/27/2017	4/14/2014	2014
135,532	1/27/2017	10/15/2014	2014
135,532	1/27/2017	10/15/2014	2014
135,532	1/27/2017	4/16/2015	2015
135,532	1/27/2017	4/16/2015	2015
135,532	1/27/2017	4/16/2015	2015
135,532	1/27/2017	10/8/2015	2015
135,532	1/27/2017	10/8/2015	2015
135,532	1/27/2017	10/8/2015	2015
135,532	1/27/2017	4/12/2016	2016
135,532	1/27/2017	4/12/2016	2016
135,532	1/27/2017	4/12/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
135,532	1/27/2017	10/10/2016	2016
202,235	8/31/2016	2/28/2014	2014

60,854	11/4/2016	4/4/2014	2014
60,854	11/4/2016	4/4/2014	2014
60,854	11/4/2016	4/4/2014	2014
60,854	11/4/2016	11/6/2014	2014
60,854	11/4/2016	11/6/2014	2014
60,854	11/4/2016	11/6/2014	2014
60,854	11/4/2016	3/25/2015	2015
60,854	11/4/2016	3/25/2015	2015
60,854	11/4/2016	3/25/2015	2015
60,854	11/4/2016	10/22/2015	2015
60,854	11/4/2016	10/22/2015	2015
60,854	11/4/2016	10/22/2015	2015
60,854	11/4/2016	4/13/2016	2016
60,854	11/4/2016	4/13/2016	2016
60,854	11/4/2016	4/13/2016	2016
60,854	11/4/2016	11/4/2016	2016
60,854	11/4/2016	11/4/2016	2016
60,854	11/4/2016	11/4/2016	2016
66,062	10/27/2015	4/11/2014	2014
66,062	10/27/2015	4/11/2014	2014
66,062	10/27/2015	4/11/2014	2014
66,062	10/27/2015	11/7/2014	2014
66,062	10/27/2015	11/7/2014	2014
66,062	10/27/2015	11/7/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/14/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/14/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/14/2014	2014
107,951	11/25/2016	10/24/2014	2014
107,951	11/25/2016	10/24/2014	2014
107,951	11/25/2016	4/2/2015	2015
107,951	11/25/2016	4/2/2015	2015
107,951	11/25/2016	7/1/2015	2015
107,951	11/25/2016	9/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	12/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	12/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	12/18/2015	2015
107,951	11/25/2016	3/18/2016	2016
107,951	11/25/2016	11/24/2016	2016
107,951	11/25/2016	11/24/2016	2016
107,951	11/25/2016	11/24/2016	2016
182,553	2/6/2017	4/28/2014	2014
182,553	2/6/2017	4/28/2014	2014
182,553	2/6/2017	4/28/2014	2014
116,414	11/28/2016	2/4/2014	2014
116,414	11/28/2016	6/29/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/18/2014	2014
86,886	11/13/2015	4/18/2014	2014
86,886	11/13/2015	4/18/2014	2014
86,886	11/13/2015	9/29/2014	2014
86,886	11/13/2015	9/29/2014	2014

86,886	11/13/2015	9/29/2014	2014
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	4/27/2015	2015
86,886	11/13/2015	10/9/2015	2015
86,886	11/13/2015	10/9/2015	2015
86,886	11/13/2015	10/9/2015	2015
13,203	10/24/2015	4/24/2014	2014
13,203	10/24/2015	4/24/2014	2014
13,203	10/24/2015	4/24/2014	2014
13,203	10/24/2015	11/7/2014	2014
13,203	10/24/2015	11/7/2014	2014
13,203	10/24/2015	11/7/2014	2014
13,203	10/24/2015	5/18/2015	2015
13,203	10/24/2015	5/18/2015	2015
13,203	10/24/2015	5/18/2015	2015
13,203	10/24/2015	10/24/2015	2015
13,203	10/24/2015	10/24/2015	2015
24,804	3/29/2016	8/26/2016	2016
93,570	2/12/2016	3/25/2014	2014
89,551	7/31/2016	4/1/2016	2016
89,551	7/31/2016	4/1/2016	2016
89,551	7/31/2016	4/1/2016	2016
48,390	11/2/2016	5/7/2014	2014
48,390	11/2/2016	5/7/2014	2014
48,390	11/2/2016	5/7/2014	2014
48,390	11/2/2016	11/12/2014	2014
48,390	11/2/2016	11/12/2014	2014
48,390	11/2/2016	11/12/2014	2014
48,390	11/2/2016	4/15/2015	2015
48,390	11/2/2016	4/15/2015	2015
48,390	11/2/2016	4/15/2015	2015
48,390	11/2/2016	10/29/2015	2015
48,390	11/2/2016	10/29/2015	2015
48,390	11/2/2016	10/29/2015	2015
48,390	11/2/2016	5/9/2016	2016
48,390	11/2/2016	5/9/2016	2016
48,390	11/2/2016	5/9/2016	2016
48,390	11/2/2016	11/2/2016	2016
48,390	11/2/2016	11/2/2016	2016
48,390	11/2/2016	11/2/2016	2016
68,243	3/9/2017	3/26/2014	2014
68,243	3/9/2017	3/26/2014	2014
68,243	3/9/2017	3/26/2014	2014
68,243	3/9/2017	12/4/2014	2014
68,243	3/9/2017	12/4/2014	2014
68,243	3/9/2017	12/4/2014	2014
150,998	12/6/2016	12/1/2016	2016
43,163	3/10/2017	5/23/2014	2014

43,163	3/10/2017	9/17/2015	2015
72,807	3/8/2017	4/2/2014	2014
72,807	3/8/2017	4/2/2014	2014
72,807	3/8/2017	4/2/2014	2014
72,807	3/8/2017	10/27/2014	2014
72,807	3/8/2017	10/27/2014	2014
72,807	3/8/2017	10/27/2014	2014
72,807	3/8/2017	3/24/2015	2015
72,807	3/8/2017	3/24/2015	2015
72,807	3/8/2017	3/24/2015	2015
72,807	3/8/2017	5/26/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/15/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/15/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/15/2015	2015
72,807	3/8/2017	10/19/2015	2015
72,807	3/8/2017	4/26/2016	2016
72,807	3/8/2017	4/26/2016	2016
72,807	3/8/2017	4/26/2016	2016
72,807	3/8/2017	10/7/2016	2016
72,807	3/8/2017	10/25/2016	2016
72,807	3/8/2017	10/25/2016	2016
72,807	3/8/2017	3/7/2017	2017
29,284	8/19/2016	3/13/2014	2014
29,284	8/19/2016	3/13/2014	2014
29,284	8/19/2016	3/13/2014	2014
29,284	8/19/2016	11/3/2014	2014
29,284	8/19/2016	11/3/2014	2014
29,284	8/19/2016	11/3/2014	2014
29,284	8/19/2016	3/13/2015	2015
29,284	8/19/2016	11/27/2015	2015
29,284	8/19/2016	11/27/2015	2015
29,284	8/19/2016	11/27/2015	2015
29,284	8/19/2016	4/1/2016	2016
29,284	8/19/2016	4/1/2016	2016
29,284	8/19/2016	4/1/2016	2016
29,284	8/19/2016	8/31/2016	2016
173,526	3/10/2017	1/9/2014	2014
173,526	3/10/2017	12/2/2014	2014
173,526	3/10/2017	7/13/2015	2015
173,526	3/10/2017	7/13/2015	2015
173,526	3/10/2017	4/5/2016	2016
173,526	3/10/2017	8/31/2016	2016
173,526	3/10/2017	8/31/2016	2016
71,492	11/11/2016	4/4/2014	2014
71,492	11/11/2016	4/4/2014	2014
71,492	11/11/2016	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	4/4/2014	2014
109,342	3/10/2017	9/11/2014	2014

109,342	3/10/2017	10/31/2014	2014
109,342	3/10/2017	10/31/2014	2014
109,342	3/10/2017	10/31/2014	2014
109,342	3/10/2017	3/18/2015	2015
109,342	3/10/2017	4/14/2015	2015
109,342	3/10/2017	4/14/2015	2015
109,342	3/10/2017	10/22/2015	2015
109,342	3/10/2017	10/22/2015	2015
109,342	3/10/2017	10/22/2015	2015
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
16,193	4/12/2016	6/5/2014	2014
16,193	4/12/2016	6/5/2014	2014
16,193	4/12/2016	6/5/2014	2014
16,193	4/12/2016	1/23/2015	2015
16,193	4/12/2016	1/23/2015	2015
16,193	4/12/2016	1/23/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	6/24/2015	2015
16,193	4/12/2016	11/25/2015	2015
16,193	4/12/2016	11/25/2015	2015
16,193	4/12/2016	11/25/2015	2015
16,193	4/12/2016	4/12/2016	2016
16,193	4/12/2016	4/12/2016	2016
16,193	4/12/2016	4/12/2016	2016
110,756	3/7/2017	10/4/2016	2016
96,433	11/28/2016	4/16/2014	2014
96,433	11/28/2016	4/16/2014	2014
96,433	11/28/2016	4/16/2014	2014
96,433	11/28/2016	10/8/2014	2014
96,433	11/28/2016	11/25/2014	2014
96,433	11/28/2016	11/25/2014	2014
96,433	11/28/2016	11/25/2014	2014
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	3/23/2015	2015
96,433	11/28/2016	7/24/2015	2015
96,433	11/28/2016	7/24/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	11/25/2015	2015
96,433	11/28/2016	2/17/2016	2016
96,433	11/28/2016	2/17/2016	2016
96,433	11/28/2016	2/17/2016	2016
96,433	11/28/2016	5/10/2016	2016
96,433	11/28/2016	5/10/2016	2016

96,433	11/28/2016	5/10/2016	2016
96,433	11/28/2016	11/2/2016	2016
96,433	11/28/2016	11/2/2016	2016
96,433	11/28/2016	11/2/2016	2016
45,906	5/2/2016	3/7/2014	2014
45,906	5/2/2016	3/7/2014	2014
45,906	5/2/2016	3/7/2014	2014
45,906	5/2/2016	4/25/2016	2016
101,469	10/10/2016	4/1/2014	2014
101,469	10/10/2016	4/1/2014	2014
101,469	10/10/2016	4/1/2014	2014
101,469	10/10/2016	10/24/2014	2014
101,469	10/10/2016	10/24/2014	2014
101,469	10/10/2016	10/24/2014	2014
101,469	10/10/2016	3/18/2015	2015
101,469	10/10/2016	3/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	3/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	10/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	10/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	10/27/2015	2015
101,469	10/10/2016	4/4/2016	2016
101,469	10/10/2016	4/4/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
101,469	10/10/2016	10/10/2016	2016
85,681	2/28/2017	1/23/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/12/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/12/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/12/2014	2014
85,681	2/28/2017	11/5/2014	2014
85,681	2/28/2017	11/5/2014	2014
85,681	2/28/2017	11/5/2014	2014
85,681	2/28/2017	3/31/2015	2015
85,681	2/28/2017	3/31/2015	2015
85,681	2/28/2017	3/31/2015	2015
5,726,041	5/9/2016	5/5/2014	2014
5,726,041	5/9/2016	5/5/2014	2014
111,767	1/16/2017	4/2/2014	2014
111,767	1/16/2017	4/2/2014	2014
111,767	1/16/2017	5/13/2014	2014
111,767	1/16/2017	5/13/2014	2014
111,767	1/16/2017	11/6/2014	2014
111,767	1/16/2017	11/6/2014	2014
111,767	1/16/2017	4/9/2015	2015
111,767	1/16/2017	4/9/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015

130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/21/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/28/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/28/2015	2015
130,983	3/10/2017	4/28/2015	2015
130,983	3/10/2017	12/7/2015	2015
130,983	3/10/2017	12/7/2015	2015
101,048	3/10/2017	10/23/2015	2015
101,048	3/10/2017	12/7/2015	2015
101,048	3/10/2017	12/7/2015	2015
101,048	3/10/2017	4/22/2016	2016
43,867	11/9/2016	4/14/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/3/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/3/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/3/2014	2014
39,492	10/25/2016	10/8/2014	2014
39,492	10/25/2016	10/8/2014	2014
39,492	10/25/2016	10/8/2014	2014
39,492	10/25/2016	4/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	4/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	4/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	10/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	10/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	10/16/2015	2015
39,492	10/25/2016	3/30/2016	2016
39,492	10/25/2016	3/30/2016	2016
39,492	10/25/2016	3/30/2016	2016
39,492	10/25/2016	10/25/2016	2016
39,492	10/25/2016	10/25/2016	2016
39,492	10/25/2016	10/25/2016	2016
53,605	11/23/2016	4/10/2015	2015
53,605	11/23/2016	4/10/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/11/2014	2014
45,318	11/10/2016	4/11/2014	2014
45,318	11/10/2016	4/11/2014	2014
45,318	11/10/2016	11/18/2014	2014
45,318	11/10/2016	11/18/2014	2014
45,318	11/10/2016	11/18/2014	2014
45,318	11/10/2016	4/24/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/24/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/24/2015	2015
45,318	11/10/2016	10/30/2015	2015
45,318	11/10/2016	10/30/2015	2015
45,318	11/10/2016	4/19/2016	2016
45,318	11/10/2016	4/19/2016	2016
45,318	11/10/2016	4/19/2016	2016
45,318	11/10/2016	9/2/2016	2016
45,318	11/10/2016	11/10/2016	2016
45,318	11/10/2016	11/10/2016	2016

45,318	11/10/2016	11/10/2016	2016
163,349	11/1/2016	4/15/2016	2016
163,349	11/1/2016	11/1/2016	2016
19,122	1/12/2016	1/20/2014	2014
188,901	5/13/2014	5/9/2014	2014
110,520	2/21/2017	10/29/2015	2015
110,520	2/21/2017	10/29/2015	2015
110,520	2/21/2017	10/21/2016	2016
110,520	2/21/2017	10/21/2016	2016
110,520	2/21/2017	10/21/2016	2016
248,719	7/30/2013	4/8/2014	2014
68,062	1/13/2016	3/18/2014	2014
68,062	1/13/2016	3/18/2014	2014
68,062	1/13/2016	6/12/2014	2014
186,212	11/25/2016	11/23/2016	2016
74,118	10/12/2016	4/8/2014	2014
74,118	10/12/2016	4/8/2014	2014
74,118	10/12/2016	4/8/2014	2014
74,118	10/12/2016	11/3/2014	2014
74,118	10/12/2016	11/3/2014	2014
74,118	10/12/2016	4/10/2015	2015
74,118	10/12/2016	4/10/2015	2015
74,118	10/12/2016	4/10/2015	2015
74,118	10/12/2016	8/6/2015	2015
74,118	10/12/2016	10/21/2015	2015
74,118	10/12/2016	10/21/2015	2015
74,118	10/12/2016	4/8/2016	2016
74,118	10/12/2016	4/8/2016	2016
74,118	10/12/2016	4/8/2016	2016
74,118	10/12/2016	9/14/2016	2016
74,118	10/12/2016	10/12/2016	2016
74,118	10/12/2016	10/12/2016	2016
74,118	10/12/2016	10/12/2016	2016
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	4/8/2014	2014
133,138	2/3/2017	1/27/2016	2016
133,994	12/13/2016	6/24/2014	2014
133,994	12/13/2016	6/24/2014	2014
56,898	11/3/2016	11/3/2016	2016
56,898	11/3/2016	11/3/2016	2016
56,898	11/3/2016	11/3/2016	2016
60,390	1/6/2017	4/11/2014	2014
60,390	1/6/2017	4/11/2014	2014
60,390	1/6/2017	4/11/2014	2014
60,390	1/6/2017	10/7/2014	2014
60,390	1/6/2017	10/7/2014	2014
60,390	1/6/2017	10/7/2014	2014
60,390	1/6/2017	4/16/2015	2015

60,390	1/6/2017	4/16/2015	2015
60,390	1/6/2017	4/16/2015	2015
60,390	1/6/2017	10/22/2015	2015
60,390	1/6/2017	10/22/2015	2015
60,390	1/6/2017	10/22/2015	2015
60,390	1/6/2017	4/7/2016	2016
60,390	1/6/2017	4/7/2016	2016
60,390	1/6/2017	4/7/2016	2016
60,390	1/6/2017	10/27/2016	2016
60,390	1/6/2017	10/27/2016	2016
60,390	1/6/2017	10/27/2016	2016
181,949	1/17/2017	3/31/2014	2014
181,949	1/17/2017	3/31/2014	2014
181,949	1/17/2017	3/31/2014	2014
181,949	1/17/2017	10/20/2014	2014
181,949	1/17/2017	10/20/2014	2014
181,949	1/17/2017	10/20/2014	2014
181,949	1/17/2017	3/11/2015	2015
181,949	1/17/2017	3/30/2015	2015
181,949	1/17/2017	3/30/2015	2015
181,949	1/17/2017	10/20/2015	2015
181,949	1/17/2017	10/20/2015	2015
181,949	1/17/2017	4/4/2016	2016
181,949	1/17/2017	4/4/2016	2016
181,949	1/17/2017	4/4/2016	2016
181,949	1/17/2017	7/1/2016	2016
181,949	1/17/2017	10/17/2016	2016
181,949	1/17/2017	10/17/2016	2016
181,949	1/17/2017	10/17/2016	2016
81,261	2/5/2016	3/24/2014	2014
75,832	10/26/2016	11/11/2014	2014
75,832	10/26/2016	11/11/2014	2014
75,832	10/26/2016	11/11/2014	2014
75,832	10/26/2016	4/21/2015	2015
75,832	10/26/2016	4/21/2015	2015
75,832	10/26/2016	4/21/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	10/20/2015	2015
75,832	10/26/2016	4/15/2016	2016
75,832	10/26/2016	4/15/2016	2016
75,832	10/26/2016	4/15/2016	2016
75,832	10/26/2016	10/26/2016	2016
75,832	10/26/2016	10/26/2016	2016

75,832	10/26/2016	10/26/2016	2016
106,914	10/13/2016	3/20/2014	2014
106,914	10/13/2016	3/20/2014	2014
106,914	10/13/2016	3/20/2014	2014
106,914	10/13/2016	11/27/2014	2014
106,914	10/13/2016	11/27/2014	2014
106,914	10/13/2016	11/27/2014	2014
106,914	10/13/2016	5/15/2015	2015
106,914	10/13/2016	5/15/2015	2015
106,914	10/13/2016	5/15/2015	2015
106,914	10/13/2016	10/20/2015	2015
106,914	10/13/2016	10/20/2015	2015
106,914	10/13/2016	10/20/2015	2015
106,914	10/13/2016	5/5/2016	2016
106,914	10/13/2016	5/5/2016	2016
106,914	10/13/2016	5/5/2016	2016
106,914	10/13/2016	10/13/2016	2016
106,914	10/13/2016	10/13/2016	2016
106,914	10/13/2016	10/13/2016	2016
255,460	12/19/2016	5/29/2015	2015
255,460	12/19/2016	10/19/2015	2015
64,479	10/18/2016	3/21/2014	2014
64,479	10/18/2016	11/28/2014	2014
64,479	10/18/2016	11/28/2014	2014
58,002	5/24/2016	4/14/2015	2015
65,009	3/14/2017	4/17/2014	2014
65,009	3/14/2017	4/17/2014	2014
65,009	3/14/2017	11/6/2015	2015
65,009	3/14/2017	11/6/2015	2015
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
81,065	7/21/2015	10/24/2014	2014
123,090	8/30/2016	5/7/2014	2014
123,090	8/30/2016	5/7/2014	2014
123,090	8/30/2016	5/7/2014	2014
123,090	8/30/2016	10/30/2014	2014
123,090	8/30/2016	10/30/2014	2014
123,090	8/30/2016	10/30/2014	2014
123,090	8/30/2016	4/23/2015	2015
123,090	8/30/2016	4/23/2015	2015
123,090	8/30/2016	4/23/2015	2015
123,090	8/30/2016	9/8/2015	2015
123,090	8/30/2016	9/8/2015	2015
123,090	8/30/2016	9/8/2015	2015
123,090	8/30/2016	5/18/2016	2016
123,090	8/30/2016	5/18/2016	2016
123,090	8/30/2016	5/18/2016	2016
189,753	1/17/2017	4/29/2014	2014
189,753	1/17/2017	4/29/2014	2014

189,753	1/17/2017	4/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	10/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	10/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	10/29/2014	2014
67,355	3/13/2017	3/25/2015	2015
67,355	3/13/2017	3/25/2015	2015
67,355	3/13/2017	3/25/2015	2015
67,355	3/13/2017	10/24/2015	2015
67,355	3/13/2017	10/24/2015	2015
67,355	3/13/2017	3/30/2016	2016
67,355	3/13/2017	3/30/2016	2016
67,355	3/13/2017	3/30/2016	2016
67,355	3/13/2017	5/27/2016	2016
67,355	3/13/2017	5/27/2016	2016
67,355	3/13/2017	3/13/2017	2017
67,355	3/13/2017	3/13/2017	2017
67,355	3/13/2017	3/13/2017	2017
76,945	12/16/2016	11/7/2014	2014
76,945	12/16/2016	11/7/2014	2014
76,945	12/16/2016	4/2/2015	2015
76,945	12/16/2016	4/2/2015	2015
76,945	12/16/2016	4/2/2015	2015
169,991	12/9/2016	8/20/2014	2014
169,991	12/9/2016	11/4/2015	2015
169,991	12/9/2016	8/26/2016	2016
169,991	12/9/2016	8/26/2016	2016
169,991	12/9/2016	12/9/2016	2016
60,539	1/22/2016	4/25/2014	2014
60,539	1/22/2016	4/25/2014	2014
60,539	1/22/2016	4/25/2014	2014
60,539	1/22/2016	10/2/2014	2014
60,539	1/22/2016	10/2/2014	2014
60,539	1/22/2016	4/15/2015	2015
60,539	1/22/2016	4/15/2015	2015
94,632	2/1/2017	10/2/2014	2014
94,632	2/1/2017	10/2/2014	2014
94,632	2/1/2017	3/24/2015	2015
94,632	2/1/2017	3/24/2015	2015
94,632	2/1/2017	3/24/2015	2015
54,714	10/13/2016	4/8/2014	2014
54,714	10/13/2016	4/8/2014	2014
54,714	10/13/2016	4/8/2014	2014
54,714	10/13/2016	10/29/2014	2014
54,714	10/13/2016	10/29/2014	2014
54,714	10/13/2016	4/9/2015	2015
54,714	10/13/2016	4/9/2015	2015
54,714	10/13/2016	11/3/2015	2015
54,714	10/13/2016	11/3/2015	2015
54,714	10/13/2016	4/19/2016	2016
54,714	10/13/2016	4/19/2016	2016

54,714	10/13/2016	4/19/2016	2016
54,714	10/13/2016	10/12/2016	2016
54,714	10/13/2016	10/12/2016	2016
54,714	10/13/2016	10/12/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/27/2014	2014
97,199	2/27/2017	10/27/2014	2014
97,199	2/27/2017	10/27/2014	2014
97,199	2/27/2017	4/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	4/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	4/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	10/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	10/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	10/23/2015	2015
97,199	2/27/2017	4/6/2016	2016
97,199	2/27/2017	4/6/2016	2016
97,199	2/27/2017	4/6/2016	2016
97,199	2/27/2017	9/21/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/31/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/31/2016	2016
97,199	2/27/2017	10/31/2016	2016
75,846	11/16/2016	3/25/2014	2014
75,846	11/16/2016	11/5/2014	2014
75,846	11/16/2016	11/5/2014	2014
75,846	11/16/2016	3/27/2015	2015
75,846	11/16/2016	3/27/2015	2015
75,846	11/16/2016	3/27/2015	2015
75,846	11/16/2016	10/22/2015	2015
75,846	11/16/2016	10/22/2015	2015
75,846	11/16/2016	10/22/2015	2015
75,846	11/16/2016	3/30/2016	2016
75,846	11/16/2016	3/30/2016	2016
75,846	11/16/2016	3/30/2016	2016
75,846	11/16/2016	11/15/2016	2016
75,846	11/16/2016	11/15/2016	2016
75,846	11/16/2016	11/15/2016	2016
79,515	9/23/2015	12/1/2014	2014
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
79,515	9/23/2015	2/10/2015	2015
105,947	2/1/2017	12/30/2015	2015
105,947	2/1/2017	12/30/2015	2015
111,467	11/10/2016	11/11/2014	2014
33,731	5/5/2014	5/5/2014	2014
123,192	10/25/2016	10/24/2016	2016
12,326	9/12/2014	4/24/2014	2014
110,580	6/3/2016	4/3/2014	2014
110,580	6/3/2016	4/3/2014	2014
110,580	6/3/2016	4/3/2014	2014
110,580	6/3/2016	10/23/2014	2014

110,580	6/3/2016	10/23/2014	2014
110,580	6/3/2016	10/23/2014	2014
110,580	6/3/2016	6/11/2015	2015
33,392	8/25/2016	8/25/2016	2016
200,698	1/11/2017	1/7/2015	2015
200,698	1/11/2017	1/7/2015	2015
95,307	3/8/2017	1/27/2014	2014
95,307	3/8/2017	1/27/2014	2014
95,307	3/8/2017	1/27/2014	2014
95,307	3/8/2017	3/4/2014	2014
95,307	3/8/2017	3/4/2014	2014
95,307	3/8/2017	3/4/2014	2014
65,382	1/25/2017	2/3/2014	2014
247,953	2/11/2014	2/11/2014	2014
24,219	6/4/2015	3/25/2014	2014
30,958	4/4/2014	4/4/2014	2014
30,958	4/4/2014	4/4/2014	2014
30,958	4/4/2014	4/4/2014	2014
168,128	6/21/2016	3/3/2014	2014
168,128	6/21/2016	8/8/2014	2014
168,128	6/21/2016	8/8/2014	2014
6,572	4/11/2014	4/11/2014	2014
6,572	4/11/2014	4/11/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/4/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/31/2014	2014
166,827	11/15/2016	6/24/2014	2014
166,827	11/15/2016	9/30/2014	2014
166,827	11/15/2016	11/5/2014	2014
166,827	11/15/2016	11/5/2014	2014
166,827	11/15/2016	11/5/2014	2014
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	3/25/2015	2015
166,827	11/15/2016	6/23/2015	2015
166,827	11/15/2016	10/22/2015	2015
166,827	11/15/2016	10/22/2015	2015
166,827	11/15/2016	10/22/2015	2015
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	4/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	11/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	11/15/2016	2016
166,827	11/15/2016	11/15/2016	2016
204,692	1/25/2017	12/8/2016	2016
34,927	6/28/2016	11/6/2014	2014

34,927	6/28/2016	11/6/2014	2014
34,927	6/28/2016	11/6/2014	2014
34,927	6/28/2016	4/10/2015	2015
34,927	6/28/2016	4/10/2015	2015
34,927	6/28/2016	4/10/2015	2015
41,704	10/31/2016	3/20/2014	2014
41,704	10/31/2016	3/20/2014	2014
41,704	10/31/2016	3/20/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
41,704	10/31/2016	11/19/2014	2014
42,015	3/11/2016	10/31/2014	2014
42,015	3/11/2016	10/31/2014	2014
53,324	12/21/2016	1/8/2015	2015
77,373	2/16/2017	4/11/2014	2014
77,373	2/16/2017	4/11/2014	2014
77,373	2/16/2017	4/11/2014	2014
41,319	6/9/2016	11/6/2014	2014
41,319	6/9/2016	4/13/2015	2015
192,549	11/29/2016	3/20/2014	2014
192,549	11/29/2016	3/20/2014	2014
192,549	11/29/2016	3/20/2014	2014
192,549	11/29/2016	9/26/2014	2014
192,549	11/29/2016	9/26/2014	2014
192,549	11/29/2016	9/30/2014	2014
192,549	11/29/2016	11/5/2014	2014
192,549	11/29/2016	11/5/2014	2014
192,549	11/29/2016	11/5/2014	2014
192,549	11/29/2016	4/1/2015	2015
192,549	11/29/2016	8/3/2015	2015
192,549	11/29/2016	11/9/2015	2015
192,549	11/29/2016	11/9/2015	2015
192,549	11/29/2016	11/9/2015	2015
192,549	11/29/2016	3/15/2016	2016
192,549	11/29/2016	3/15/2016	2016
192,549	11/29/2016	3/15/2016	2016
62,139	3/1/2017	11/12/2014	2014
62,139	3/1/2017	11/12/2014	2014
16,435	10/12/2015	10/23/2014	2014
16,435	10/12/2015	4/27/2015	2015
16,435	10/12/2015	4/27/2015	2015
16,435	10/12/2015	4/27/2015	2015
16,435	10/12/2015	10/12/2015	2015
16,435	10/12/2015	10/12/2015	2015
16,435	10/12/2015	10/12/2015	2015
48,467	3/7/2017	4/17/2014	2014
48,467	3/7/2017	4/17/2014	2014
48,467	3/7/2017	4/17/2014	2014
48,467	3/7/2017	11/5/2014	2014
48,467	3/7/2017	11/5/2014	2014

48,467	3/7/2017	11/5/2014	2014
48,467	3/7/2017	4/7/2015	2015
48,467	3/7/2017	4/7/2015	2015
48,467	3/7/2017	4/7/2015	2015
48,467	3/7/2017	11/9/2015	2015
48,467	3/7/2017	11/9/2015	2015
48,467	3/7/2017	11/9/2015	2015
48,467	3/7/2017	3/31/2016	2016
48,467	3/7/2017	3/31/2016	2016
48,467	3/7/2017	3/31/2016	2016
48,467	3/7/2017	11/3/2016	2016
48,467	3/7/2017	11/3/2016	2016
48,467	3/7/2017	11/3/2016	2016
234,060	2/12/2014	2/13/2014	2014
225,553	2/7/2017	11/27/2014	2014
225,553	2/7/2017	11/27/2014	2014
225,553	2/7/2017	4/17/2015	2015
225,553	2/7/2017	11/12/2015	2015
225,553	2/7/2017	2/7/2017	2017
54,738	12/21/2016	8/14/2014	2014
54,738	12/21/2016	8/14/2014	2014
54,738	12/21/2016	8/14/2014	2014
54,738	12/21/2016	10/23/2014	2014
54,738	12/21/2016	10/23/2014	2014
54,738	12/21/2016	10/23/2014	2014
54,738	12/21/2016	12/21/2016	2016
57,579	10/29/2015	4/11/2014	2014
57,579	10/29/2015	4/11/2014	2014
57,579	10/29/2015	4/11/2014	2014
57,579	10/29/2015	11/4/2014	2014
57,579	10/29/2015	11/4/2014	2014
57,579	10/29/2015	11/4/2014	2014
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	4/2/2015	2015
57,579	10/29/2015	10/29/2015	2015
57,579	10/29/2015	10/29/2015	2015
57,579	10/29/2015	10/29/2015	2015
110,920	2/21/2017	7/22/2014	2014
6,770	4/10/2015	12/10/2014	2014
60,382	1/6/2017	4/29/2014	2014
60,382	1/6/2017	4/29/2014	2014
60,382	1/6/2017	4/29/2014	2014
454,710	3/2/2017	11/3/2014	2014
454,710	3/2/2017	4/23/2015	2015
454,710	3/2/2017	4/23/2015	2015
454,710	3/2/2017	4/23/2015	2015
454,710	3/2/2017	10/21/2015	2015
454,710	3/2/2017	10/21/2015	2015

454,710	3/2/2017	4/15/2016	2016
454,710	3/2/2017	4/15/2016	2016
454,710	3/2/2017	4/15/2016	2016
454,710	3/2/2017	11/3/2016	2016
454,710	3/2/2017	11/3/2016	2016
454,710	3/2/2017	11/3/2016	2016
233,345	1/17/2017	4/4/2014	2014
233,345	1/17/2017	4/4/2014	2014
233,345	1/17/2017	4/4/2014	2014
233,345	1/17/2017	10/15/2014	2014
233,345	1/17/2017	10/15/2014	2014
233,345	1/17/2017	10/15/2014	2014
233,345	1/17/2017	2/5/2015	2015
233,345	1/17/2017	2/5/2015	2015
233,345	1/17/2017	4/1/2016	2016
233,345	1/17/2017	4/1/2016	2016
50,849	10/11/2016	3/31/2014	2014
50,849	10/11/2016	3/31/2014	2014
50,849	10/11/2016	10/22/2014	2014
50,849	10/11/2016	10/22/2014	2014
50,849	10/11/2016	10/22/2014	2014
50,849	10/11/2016	4/27/2015	2015
50,849	10/11/2016	4/27/2015	2015
50,849	10/11/2016	4/27/2015	2015
50,849	10/11/2016	10/16/2015	2015
50,849	10/11/2016	10/16/2015	2015
50,849	10/11/2016	10/16/2015	2015
50,849	10/11/2016	4/7/2016	2016
50,849	10/11/2016	4/7/2016	2016
50,849	10/11/2016	4/7/2016	2016
50,849	10/11/2016	10/11/2016	2016
50,849	10/11/2016	10/11/2016	2016
50,849	10/11/2016	10/11/2016	2016
104,945	1/17/2017	7/3/2015	2015
111,171	1/24/2017	3/27/2014	2014
111,171	1/24/2017	3/27/2014	2014
111,171	1/24/2017	3/27/2014	2014
18,017	3/5/2015	3/4/2014	2014
18,017	3/5/2015	10/23/2014	2014
18,017	3/5/2015	10/23/2014	2014
18,017	3/5/2015	3/5/2015	2015
18,017	3/5/2015	3/5/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/3/2014	2014
40,785	7/11/2016	4/3/2014	2014
40,785	7/11/2016	4/3/2014	2014
40,785	7/11/2016	11/4/2014	2014
40,785	7/11/2016	11/4/2014	2014
40,785	7/11/2016	4/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/2/2015	2015

40,785	7/11/2016	11/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	11/2/2015	2015
40,785	7/11/2016	4/1/2016	2016
40,785	7/11/2016	4/1/2016	2016
40,785	7/11/2016	4/1/2016	2016
23,470	2/2/2017	3/31/2014	2014
23,470	2/2/2017	3/31/2014	2014
23,470	2/2/2017	10/23/2014	2014
23,470	2/2/2017	10/23/2014	2014
23,470	2/2/2017	10/23/2014	2014
23,470	2/2/2017	4/28/2015	2015
23,470	2/2/2017	4/28/2015	2015
23,470	2/2/2017	4/28/2015	2015
23,470	2/2/2017	10/20/2015	2015
23,470	2/2/2017	10/20/2015	2015
23,470	2/2/2017	10/20/2015	2015
23,470	2/2/2017	4/8/2016	2016
23,470	2/2/2017	4/8/2016	2016
23,470	2/2/2017	4/8/2016	2016
23,470	2/2/2017	10/14/2016	2016
23,470	2/2/2017	10/14/2016	2016
23,470	2/2/2017	10/14/2016	2016
121,668	8/19/2016	4/28/2014	2014
121,668	8/19/2016	4/28/2014	2014
121,668	8/19/2016	4/28/2014	2014
121,668	8/19/2016	10/30/2014	2014
121,668	8/19/2016	10/30/2014	2014
121,668	8/19/2016	10/30/2014	2014
121,668	8/19/2016	4/13/2015	2015
121,668	8/19/2016	4/13/2015	2015
121,668	8/19/2016	4/13/2015	2015
24,776	4/7/2016	4/7/2016	2016
153,304	10/15/2014	3/12/2014	2014
153,304	10/15/2014	10/15/2014	2014
153,304	10/15/2014	10/15/2014	2014
43,722	11/18/2016	3/30/2015	2015
43,722	11/18/2016	3/30/2015	2015
21,273	10/25/2016	4/3/2014	2014
21,273	10/25/2016	4/3/2014	2014
21,273	10/25/2016	4/3/2014	2014
21,273	10/25/2016	10/9/2014	2014
21,273	10/25/2016	10/9/2014	2014
21,273	10/25/2016	10/9/2014	2014
21,273	10/25/2016	4/17/2015	2015
21,273	10/25/2016	4/17/2015	2015
21,273	10/25/2016	4/17/2015	2015
21,273	10/25/2016	10/16/2015	2015
21,273	10/25/2016	10/16/2015	2015
21,273	10/25/2016	10/16/2015	2015
21,273	10/25/2016	3/30/2016	2016

21,273	10/25/2016	3/30/2016	2016
21,273	10/25/2016	3/30/2016	2016
21,273	10/25/2016	10/25/2016	2016
21,273	10/25/2016	10/25/2016	2016
21,273	10/25/2016	10/25/2016	2016
118,057	3/20/2017	11/16/2016	2016
194,821	1/27/2017	5/2/2014	2014
194,821	1/27/2017	5/2/2014	2014
194,821	1/27/2017	5/2/2014	2014
194,821	1/27/2017	8/26/2014	2014
194,821	1/27/2017	8/26/2014	2014
194,821	1/27/2017	11/4/2014	2014
194,821	1/27/2017	11/4/2014	2014
194,821	1/27/2017	11/4/2014	2014
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/10/2015	2015
194,821	1/27/2017	6/12/2015	2015
194,821	1/27/2017	10/30/2015	2015
194,821	1/27/2017	10/30/2015	2015
194,821	1/27/2017	10/30/2015	2015
194,821	1/27/2017	4/8/2016	2016
194,821	1/27/2017	10/6/2016	2016
161,652	2/3/2017	11/10/2015	2015
161,652	2/3/2017	11/10/2015	2015
161,652	2/3/2017	11/10/2015	2015
161,652	2/3/2017	11/8/2016	2016
161,652	2/3/2017	11/8/2016	2016
161,652	2/3/2017	11/8/2016	2016
146,330	11/1/2016	3/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	3/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	3/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	10/8/2014	2014
146,330	11/1/2016	10/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	10/31/2014	2014
146,330	11/1/2016	4/20/2015	2015
146,330	11/1/2016	4/20/2015	2015
146,330	11/1/2016	4/20/2015	2015
146,330	11/1/2016	11/3/2015	2015
146,330	11/1/2016	11/3/2015	2015
146,330	11/1/2016	11/3/2015	2015
146,330	11/1/2016	4/26/2016	2016
146,330	11/1/2016	4/26/2016	2016
146,330	11/1/2016	11/1/2016	2016
146,330	11/1/2016	11/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	3/21/2014	2014
34,709	10/17/2016	3/21/2014	2014
34,709	10/17/2016	3/21/2014	2014

34,709	10/17/2016	11/3/2014	2014
34,709	10/17/2016	11/3/2014	2014
34,709	10/17/2016	11/3/2014	2014
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/13/2015	2015
34,709	10/17/2016	11/12/2015	2015
34,709	10/17/2016	11/12/2015	2015
34,709	10/17/2016	11/12/2015	2015
34,709	10/17/2016	4/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	4/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	4/1/2016	2016
34,709	10/17/2016	10/17/2016	2016
34,709	10/17/2016	10/17/2016	2016
34,709	10/17/2016	10/17/2016	2016
126,621	9/27/2016	9/26/2016	2016
171,017	10/14/2016	2/4/2015	2015
171,017	10/14/2016	2/4/2016	2016
171,017	10/14/2016	2/4/2016	2016
171,017	10/14/2016	8/29/2016	2016
171,017	10/14/2016	8/29/2016	2016
49,856	2/12/2015	2/12/2015	2015
49,856	2/12/2015	2/12/2015	2015
49,856	2/12/2015	2/12/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/2/2014	2014
56,681	1/31/2017	4/2/2014	2014
56,681	1/31/2017	4/2/2014	2014
56,681	1/31/2017	10/30/2014	2014
56,681	1/31/2017	10/30/2014	2014
56,681	1/31/2017	10/30/2014	2014
56,681	1/31/2017	4/1/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/1/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/1/2015	2015
56,681	1/31/2017	11/11/2015	2015
56,681	1/31/2017	11/11/2015	2015
56,681	1/31/2017	11/11/2015	2015
56,681	1/31/2017	4/5/2016	2016
56,681	1/31/2017	4/5/2016	2016
56,681	1/31/2017	4/5/2016	2016
56,681	1/31/2017	11/8/2016	2016
56,681	1/31/2017	11/8/2016	2016
56,681	1/31/2017	11/8/2016	2016
26,475	10/5/2016	5/23/2014	2014
26,475	10/5/2016	5/23/2014	2014
26,475	10/5/2016	5/23/2014	2014
26,475	10/5/2016	11/4/2014	2014
26,475	10/5/2016	11/4/2014	2014

26,475	10/5/2016	11/4/2014	2014
26,475	10/5/2016	4/24/2015	2015
26,475	10/5/2016	4/24/2015	2015
26,475	10/5/2016	4/24/2015	2015
26,475	10/5/2016	11/20/2015	2015
26,475	10/5/2016	11/20/2015	2015
26,475	10/5/2016	11/20/2015	2015
26,475	10/5/2016	4/13/2016	2016
26,475	10/5/2016	4/13/2016	2016
26,475	10/5/2016	4/13/2016	2016
26,475	10/5/2016	10/5/2016	2016
26,475	10/5/2016	10/5/2016	2016
26,475	10/5/2016	10/5/2016	2016
155,802	3/2/2017	3/24/2014	2014
155,802	3/2/2017	3/24/2014	2014
155,802	3/2/2017	3/24/2014	2014
155,802	3/2/2017	11/7/2014	2014
155,802	3/2/2017	5/18/2015	2015
155,802	3/2/2017	5/18/2015	2015
155,802	3/2/2017	10/26/2015	2015
155,802	3/2/2017	10/26/2015	2015
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	4/4/2016	2016
155,802	3/2/2017	10/22/2016	2016
155,802	3/2/2017	10/22/2016	2016
155,802	3/2/2017	10/22/2016	2016
95,307	2/1/2017	4/9/2014	2014
95,307	2/1/2017	4/9/2014	2014
95,307	2/1/2017	4/9/2014	2014
95,307	2/1/2017	10/29/2014	2014
95,307	2/1/2017	10/29/2014	2014
95,307	2/1/2017	10/29/2014	2014
95,307	2/1/2017	4/8/2015	2015
95,307	2/1/2017	4/8/2015	2015
95,307	2/1/2017	4/8/2015	2015
225,153	12/19/2016	11/5/2014	2014
225,153	12/19/2016	9/6/2016	2016
225,153	12/19/2016	9/9/2016	2016
225,153	12/19/2016	9/9/2016	2016
39,932	11/10/2016	11/5/2015	2015
39,932	11/10/2016	11/5/2015	2015
39,932	11/10/2016	4/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	4/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	4/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	5/5/2016	2016
39,932	11/10/2016	11/10/2016	2016

39,932	11/10/2016	11/10/2016	2016
39,932	11/10/2016	11/10/2016	2016
39,932	11/10/2016	3/22/2017	2017
39,932	11/10/2016	3/22/2017	2017
39,932	11/10/2016	3/22/2017	2017
56,023	10/27/2016	4/8/2014	2014
56,023	10/27/2016	4/8/2014	2014
56,023	10/27/2016	4/8/2014	2014
56,023	10/27/2016	10/17/2014	2014
56,023	10/27/2016	10/17/2014	2014
56,023	10/27/2016	10/17/2014	2014
56,023	10/27/2016	4/10/2015	2015
56,023	10/27/2016	4/10/2015	2015
56,023	10/27/2016	4/10/2015	2015
56,023	10/27/2016	10/30/2015	2015
56,023	10/27/2016	10/30/2015	2015
56,023	10/27/2016	10/30/2015	2015
56,023	10/27/2016	4/15/2016	2016
56,023	10/27/2016	4/15/2016	2016
56,023	10/27/2016	4/15/2016	2016
56,023	10/27/2016	10/27/2016	2016
56,023	10/27/2016	10/27/2016	2016
56,023	10/27/2016	10/27/2016	2016
118,370	3/6/2017	3/17/2014	2014
118,370	3/6/2017	3/17/2014	2014
118,370	3/6/2017	3/17/2014	2014
124,766	1/24/2014	1/24/2014	2014
34,237	4/21/2015	4/25/2014	2014
34,237	4/21/2015	4/25/2014	2014
34,237	4/21/2015	4/25/2014	2014
34,237	4/21/2015	10/10/2014	2014
34,237	4/21/2015	10/10/2014	2014
34,237	4/21/2015	10/10/2014	2014
102,682	3/14/2017	12/7/2015	2015
43,968	3/10/2017	11/21/2014	2014
43,968	3/10/2017	11/21/2014	2014
43,968	3/10/2017	12/18/2014	2014
51,013	11/21/2016	3/4/2014	2014
88,306	2/3/2015	2/3/2015	2015
75,958	4/28/2015	4/28/2015	2015
63,672	1/23/2017	8/26/2015	2015
63,672	1/23/2017	8/26/2015	2015
177,381	12/21/2015	9/18/2015	2015
57,012	1/8/2016	4/4/2014	2014
57,012	1/8/2016	4/4/2014	2014
56,694	8/10/2016	2/17/2015	2015
56,694	8/10/2016	2/17/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/22/2014	2014
37,039	10/31/2016	4/22/2014	2014
37,039	10/31/2016	4/22/2014	2014

37,039	10/31/2016	11/6/2014	2014
37,039	10/31/2016	11/6/2014	2014
37,039	10/31/2016	11/6/2014	2014
37,039	10/31/2016	4/21/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/21/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/21/2015	2015
37,039	10/31/2016	11/9/2015	2015
37,039	10/31/2016	11/9/2015	2015
37,039	10/31/2016	11/9/2015	2015
37,039	10/31/2016	4/6/2016	2016
37,039	10/31/2016	4/6/2016	2016
37,039	10/31/2016	4/6/2016	2016
37,039	10/31/2016	10/27/2016	2016
37,039	10/31/2016	10/27/2016	2016
37,039	10/31/2016	10/27/2016	2016
151,988	2/28/2014	2/28/2014	2014
234,842	2/10/2017	1/13/2014	2014
234,842	2/10/2017	1/13/2014	2014
64,986	1/31/2017	3/31/2014	2014
64,986	1/31/2017	3/31/2014	2014
64,986	1/31/2017	3/31/2014	2014
64,986	1/31/2017	10/30/2014	2014
64,986	1/31/2017	10/30/2014	2014
64,986	1/31/2017	10/30/2014	2014
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	4/23/2015	2015
64,986	1/31/2017	10/6/2015	2015
64,986	1/31/2017	10/6/2015	2015
64,986	1/31/2017	10/6/2015	2015
78,204	3/7/2017	4/28/2014	2014
78,204	3/7/2017	4/28/2014	2014
78,204	3/7/2017	4/28/2014	2014
78,204	3/7/2017	12/23/2014	2014
78,204	3/7/2017	12/23/2014	2014
31,721	11/7/2016	3/26/2014	2014
31,721	11/7/2016	3/26/2014	2014
31,721	11/7/2016	3/26/2014	2014
177,181	11/21/2014	5/2/2014	2014
177,181	11/21/2014	5/2/2014	2014
177,181	11/21/2014	5/2/2014	2014
177,181	11/21/2014	11/21/2014	2014
86,095	1/23/2017	11/4/2014	2014
86,095	1/23/2017	11/4/2014	2014

86,095	1/23/2017	4/27/2015	2015
86,095	1/23/2017	4/27/2015	2015
86,095	1/23/2017	4/27/2015	2015
86,095	1/23/2017	10/12/2015	2015
86,095	1/23/2017	10/12/2015	2015
86,095	1/23/2017	10/12/2015	2015
86,095	1/23/2017	5/16/2016	2016
86,095	1/23/2017	10/25/2016	2016
86,095	1/23/2017	10/25/2016	2016
34,012	1/5/2017	4/22/2014	2014
34,012	1/5/2017	4/22/2014	2014
34,012	1/5/2017	4/22/2014	2014
34,012	1/5/2017	10/29/2014	2014
34,012	1/5/2017	10/29/2014	2014
34,012	1/5/2017	4/17/2015	2015
34,012	1/5/2017	4/17/2015	2015
34,012	1/5/2017	4/12/2016	2016
34,012	1/5/2017	4/12/2016	2016
34,012	1/5/2017	4/12/2016	2016
34,012	1/5/2017	11/10/2016	2016
34,012	1/5/2017	11/10/2016	2016
34,012	1/5/2017	11/10/2016	2016
252,144	6/3/2016	5/6/2014	2014
131,050	12/2/2016	2/6/2014	2014
55,145	1/29/2016	4/16/2015	2015
55,145	1/29/2016	4/16/2015	2015
55,145	1/29/2016	4/16/2015	2015
85,634	9/23/2015	9/18/2014	2014
257,627	7/11/2014	7/11/2014	2014
117,059	9/17/2014	8/28/2014	2014
117,059	9/17/2014	9/18/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/23/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/23/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/23/2014	2014
205,540	9/17/2015	10/24/2014	2014
205,540	9/17/2015	10/24/2014	2014
205,540	9/17/2015	4/30/2015	2015
224,233	12/16/2015	4/25/2014	2014
224,233	12/16/2015	7/15/2014	2014
224,233	12/16/2015	7/15/2014	2014
224,233	12/16/2015	12/16/2015	2015
113,895	12/9/2016	11/4/2014	2014
113,895	12/9/2016	11/4/2014	2014
113,895	12/9/2016	5/12/2015	2015
113,895	12/9/2016	5/12/2015	2015
113,895	12/9/2016	5/12/2015	2015
113,895	12/9/2016	11/5/2015	2015
113,895	12/9/2016	11/5/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/10/2014	2014
129,816	12/5/2016	4/10/2014	2014

129,816	12/5/2016	4/10/2014	2014
129,816	12/5/2016	11/26/2014	2014
129,816	12/5/2016	11/26/2014	2014
129,816	12/5/2016	11/26/2014	2014
129,816	12/5/2016	4/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	9/30/2015	2015
129,816	12/5/2016	10/16/2015	2015
129,816	12/5/2016	10/16/2015	2015
129,816	12/5/2016	10/16/2015	2015
129,816	12/5/2016	4/13/2016	2016
129,816	12/5/2016	4/13/2016	2016
129,816	12/5/2016	4/13/2016	2016
129,816	12/5/2016	12/8/2016	2016
129,816	12/5/2016	12/8/2016	2016
129,816	12/5/2016	12/8/2016	2016
86,838	2/15/2017	4/10/2014	2014
86,838	2/15/2017	4/10/2014	2014
86,838	2/15/2017	4/10/2014	2014
86,838	2/15/2017	12/2/2014	2014
86,838	2/15/2017	12/2/2014	2014
86,838	2/15/2017	12/2/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2014	2014
139,365	1/16/2017	10/10/2014	2014
139,365	1/16/2017	10/10/2014	2014
139,365	1/16/2017	3/27/2015	2015
139,365	1/16/2017	3/27/2015	2015
139,365	1/16/2017	3/27/2015	2015
139,365	1/16/2017	11/6/2015	2015
139,365	1/16/2017	11/6/2015	2015
139,365	1/16/2017	11/6/2015	2015
139,365	1/16/2017	3/17/2016	2016
139,365	1/16/2017	3/31/2016	2016
139,365	1/16/2017	3/31/2016	2016
139,365	1/16/2017	10/11/2016	2016
139,365	1/16/2017	10/11/2016	2016
139,365	1/16/2017	10/11/2016	2016
54,263	8/15/2016	11/6/2014	2014
54,263	8/15/2016	11/6/2014	2014
54,263	8/15/2016	11/6/2014	2014
54,263	8/15/2016	6/3/2015	2015
54,263	8/15/2016	5/30/2016	2016
10,431	3/5/2015	3/13/2015	2015
10,431	3/5/2015	3/13/2015	2015
51,597	10/25/2016	10/25/2016	2016
51,597	10/25/2016	10/25/2016	2016
51,597	10/25/2016	10/25/2016	2016

56,356	2/21/2017	4/17/2014	2014
56,356	2/21/2017	4/17/2014	2014
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	11/26/2015	2015
56,356	2/21/2017	5/27/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/4/2016	2016
56,356	2/21/2017	11/25/2016	2016
124,836	11/5/2015	6/16/2015	2015
124,836	11/5/2015	9/18/2015	2015
50,252	10/26/2015	10/26/2015	2015
107,999	3/22/2016	8/14/2015	2015
107,999	3/22/2016	8/14/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/31/2014	2014
25,997	10/20/2016	3/31/2014	2014
25,997	10/20/2016	10/23/2014	2014
25,997	10/20/2016	10/23/2014	2014
25,997	10/20/2016	3/27/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/27/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/27/2015	2015
25,997	10/20/2016	11/2/2015	2015
25,997	10/20/2016	11/2/2015	2015
25,997	10/20/2016	3/21/2016	2016
25,997	10/20/2016	3/21/2016	2016
25,997	10/20/2016	3/21/2016	2016
25,997	10/20/2016	10/20/2016	2016
187,757	3/6/2017	3/27/2014	2014
187,757	3/6/2017	3/27/2014	2014
187,757	3/6/2017	3/27/2014	2014
56,245	12/14/2016	4/11/2014	2014
56,245	12/14/2016	4/11/2014	2014
56,245	12/14/2016	4/11/2014	2014
59,453	6/17/2016	6/4/2014	2014
59,453	6/17/2016	6/4/2014	2014
50,632	2/17/2015	1/2/2014	2014
50,632	2/17/2015	1/2/2014	2014

50,632	2/17/2015	11/6/2014	2014
210,774	1/13/2017	10/22/2014	2014
210,774	1/13/2017	1/26/2016	2016
42,076	12/21/2016	3/25/2014	2014
231,023	7/11/2016	7/11/2016	2016
90,000	3/21/2017	4/22/2014	2014
90,000	3/21/2017	4/22/2014	2014
90,000	3/21/2017	4/22/2014	2014
90,000	3/21/2017	11/12/2014	2014
90,000	3/21/2017	11/12/2014	2014
90,000	3/21/2017	11/12/2014	2014
90,000	3/21/2017	4/10/2015	2015
90,000	3/21/2017	4/10/2015	2015
90,000	3/21/2017	4/10/2015	2015
90,000	3/21/2017	10/21/2015	2015
90,000	3/21/2017	10/21/2015	2015
90,000	3/21/2017	10/21/2015	2015
90,000	3/21/2017	4/6/2016	2016
90,000	3/21/2017	4/6/2016	2016
90,000	3/21/2017	4/6/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/14/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/14/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/14/2016	2016
90,000	3/21/2017	11/25/2016	2016
90,182	12/21/2016	3/19/2014	2014
90,182	12/21/2016	3/19/2014	2014
90,182	12/21/2016	10/8/2014	2014
90,182	12/21/2016	10/8/2014	2014
90,182	12/21/2016	10/27/2014	2014
90,182	12/21/2016	3/13/2015	2015
90,182	12/21/2016	4/1/2015	2015
90,182	12/21/2016	11/6/2015	2015
90,182	12/21/2016	11/6/2015	2015
90,182	12/21/2016	3/11/2016	2016
90,182	12/21/2016	3/11/2016	2016
90,182	12/21/2016	4/4/2016	2016
90,182	12/21/2016	10/26/2016	2016
90,182	12/21/2016	10/26/2016	2016
90,182	12/21/2016	10/26/2016	2016
57,736	11/21/2014	11/21/2014	2014
57,736	11/21/2014	11/21/2014	2014
57,736	11/21/2014	11/21/2014	2014
218,384	1/24/2017	5/2/2014	2014
26,940	6/13/2016	4/8/2014	2014
26,940	6/13/2016	4/8/2014	2014
26,940	6/13/2016	4/8/2014	2014
26,940	6/13/2016	3/20/2015	2015
108,109	1/16/2015	3/3/2014	2014
108,109	1/16/2015	1/16/2015	2015
108,109	1/16/2015	1/16/2015	2015

108,109	1/16/2015	1/16/2015	2015
49,044	12/15/2016	4/7/2014	2014
49,044	12/15/2016	4/7/2014	2014
49,044	12/15/2016	4/7/2014	2014
11,505	11/22/2016	1/23/2014	2014
11,505	11/22/2016	1/23/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2014	2014
11,505	11/22/2016	10/31/2014	2014
11,505	11/22/2016	10/31/2014	2014
11,505	11/22/2016	4/1/2015	2015
11,505	11/22/2016	4/1/2015	2015
11,505	11/22/2016	4/1/2015	2015
11,505	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,505	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,505	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,505	11/22/2016	4/6/2016	2016
11,505	11/22/2016	4/6/2016	2016
11,505	11/22/2016	4/6/2016	2016
11,505	11/22/2016	10/31/2016	2016
11,505	11/22/2016	10/31/2016	2016
11,505	11/22/2016	10/31/2016	2016
19,973	12/29/2016	11/21/2014	2014
19,973	12/29/2016	4/20/2015	2015
19,973	12/29/2016	4/20/2015	2015
19,973	12/29/2016	4/20/2015	2015
19,973	12/29/2016	10/16/2015	2015
19,973	12/29/2016	10/16/2015	2015
19,973	12/29/2016	10/16/2015	2015
240,386	3/19/2015	1/30/2014	2014
80,496	11/3/2016	4/2/2014	2014
80,496	11/3/2016	11/21/2014	2014
80,496	11/3/2016	4/30/2015	2015
80,496	11/3/2016	10/16/2015	2015
80,496	11/3/2016	4/25/2016	2016
80,496	11/3/2016	11/3/2016	2016
84,275	2/3/2017	3/26/2014	2014
84,275	2/3/2017	8/28/2014	2014
84,275	2/3/2017	8/28/2014	2014
84,275	2/3/2017	8/28/2014	2014
84,275	2/3/2017	10/30/2014	2014
84,275	2/3/2017	10/30/2014	2014
84,275	2/3/2017	10/30/2014	2014
73,250	3/7/2017	4/13/2015	2015
73,250	3/7/2017	10/9/2015	2015
113,773	8/19/2016	8/29/2014	2014
113,773	8/19/2016	8/29/2014	2014
6,515	3/4/2015	3/4/2015	2015
6,515	3/4/2015	3/4/2015	2015

201,791	2/10/2017	8/14/2014	2014
114,188	10/25/2016	1/3/2014	2014
114,188	10/25/2016	1/3/2014	2014
97,467	2/1/2017	7/8/2014	2014
97,467	2/1/2017	7/8/2014	2014
97,467	2/1/2017	11/4/2014	2014
97,467	2/1/2017	11/4/2014	2014
97,467	2/1/2017	11/4/2014	2014
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/10/2015	2015
97,467	2/1/2017	11/20/2015	2015
97,467	2/1/2017	11/20/2015	2015
97,467	2/1/2017	11/20/2015	2015
97,467	2/1/2017	4/6/2016	2016
97,467	2/1/2017	4/6/2016	2016
97,467	2/1/2017	4/6/2016	2016
97,467	2/1/2017	7/1/2016	2016
97,467	2/1/2017	9/5/2016	2016
97,467	2/1/2017	11/2/2016	2016
97,467	2/1/2017	11/2/2016	2016
97,467	2/1/2017	11/2/2016	2016
76,065	3/31/2016	2/27/2015	2015
76,065	3/31/2016	2/27/2015	2015
150,604	12/19/2016	4/14/2016	2016
150,604	12/19/2016	4/14/2016	2016
150,604	12/19/2016	4/14/2016	2016
150,604	12/19/2016	10/25/2016	2016
150,604	12/19/2016	10/25/2016	2016
150,604	12/19/2016	10/25/2016	2016
155,340	2/14/2017	4/28/2014	2014
155,340	2/14/2017	4/28/2014	2014
155,340	2/14/2017	4/28/2014	2014
155,340	2/14/2017	11/25/2014	2014
153,613	3/22/2017	6/17/2016	2016
153,613	3/22/2017	9/13/2016	2016
153,613	3/22/2017	11/14/2016	2016
153,613	3/22/2017	12/5/2016	2016
153,613	3/22/2017	3/22/2017	2017
17,514	12/3/2015	1/20/2014	2014
154,786	1/20/2017	11/21/2014	2014
154,786	1/20/2017	11/21/2014	2014
516,882	9/15/2016	1/16/2014	2014
516,882	9/15/2016	1/16/2014	2014
112,413	1/27/2017	5/12/2014	2014
112,413	1/27/2017	5/12/2014	2014
112,413	1/27/2017	5/12/2014	2014
112,413	1/27/2017	11/10/2014	2014
112,413	1/27/2017	11/10/2014	2014
112,413	1/27/2017	11/10/2014	2014

112,413	1/27/2017	4/16/2015	2015
112,413	1/27/2017	4/16/2015	2015
112,413	1/27/2017	4/16/2015	2015
124,813	1/31/2017	4/22/2014	2014
124,813	1/31/2017	11/14/2014	2014
124,813	1/31/2017	11/14/2014	2014
124,813	1/31/2017	11/14/2014	2014
124,813	1/31/2017	4/15/2015	2015
124,813	1/31/2017	4/15/2015	2015
124,813	1/31/2017	4/15/2015	2015
124,813	1/31/2017	8/28/2015	2015
124,813	1/31/2017	8/28/2015	2015
88,923	1/31/2017	11/15/2016	2016
88,923	1/31/2017	11/15/2016	2016
88,923	1/31/2017	11/15/2016	2016
43,449	1/20/2017	2/23/2015	2015
43,449	1/20/2017	2/23/2015	2015
63,896	11/29/2016	2/4/2014	2014
82,511	11/14/2014	1/29/2014	2014
82,511	11/14/2014	11/14/2014	2014
133,510	5/21/2015	4/28/2015	2015
41,896	2/21/2017	1/21/2014	2014
41,896	2/21/2017	4/1/2014	2014
41,896	2/21/2017	4/1/2014	2014
41,896	2/21/2017	11/4/2014	2014
41,896	2/21/2017	11/4/2014	2014
41,896	2/21/2017	11/4/2014	2014
27,252	12/6/2016	10/13/2014	2014
27,252	12/6/2016	4/23/2015	2015
27,252	12/6/2016	4/23/2015	2015
27,252	12/6/2016	4/23/2015	2015
27,252	12/6/2016	11/2/2015	2015
27,252	12/6/2016	11/2/2015	2015
27,252	12/6/2016	3/21/2016	2016
27,252	12/6/2016	3/21/2016	2016
27,252	12/6/2016	3/21/2016	2016
27,252	12/6/2016	11/10/2016	2016
27,252	12/6/2016	11/10/2016	2016
27,252	12/6/2016	11/10/2016	2016
168,558	9/7/2016	8/1/2014	2014
168,558	9/7/2016	8/1/2014	2014
110,151	12/13/2016	6/25/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/2/2014	2014
57,457	2/20/2017	4/2/2014	2014
57,457	2/20/2017	4/2/2014	2014
57,457	2/20/2017	11/5/2014	2014
57,457	2/20/2017	11/5/2014	2014
57,457	2/20/2017	4/21/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/21/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/21/2015	2015

57,457	2/20/2017	10/23/2015	2015
57,457	2/20/2017	10/23/2015	2015
57,457	2/20/2017	10/23/2015	2015
57,457	2/20/2017	4/12/2016	2016
57,457	2/20/2017	4/12/2016	2016
57,457	2/20/2017	4/12/2016	2016
57,457	2/20/2017	11/1/2016	2016
57,457	2/20/2017	11/1/2016	2016
57,457	2/20/2017	11/1/2016	2016
2,785	10/21/2016	8/25/2015	2015
2,785	10/21/2016	8/25/2015	2015
2,785	10/21/2016	11/9/2015	2015
2,785	10/21/2016	11/9/2015	2015
2,785	10/21/2016	11/9/2015	2015
2,785	10/21/2016	5/9/2016	2016
2,785	10/21/2016	5/9/2016	2016
2,785	10/21/2016	5/9/2016	2016
2,785	10/21/2016	10/20/2016	2016
2,785	10/21/2016	10/20/2016	2016
2,785	10/21/2016	10/20/2016	2016
86,295	12/1/2016	4/2/2014	2014
86,295	12/1/2016	4/2/2014	2014
86,295	12/1/2016	4/2/2014	2014
86,295	12/1/2016	11/3/2014	2014
86,295	12/1/2016	11/3/2014	2014
86,295	12/1/2016	11/3/2014	2014
86,295	12/1/2016	4/8/2015	2015
86,295	12/1/2016	4/8/2015	2015
86,295	12/1/2016	4/8/2015	2015
86,295	12/1/2016	10/22/2015	2015
86,295	12/1/2016	10/22/2015	2015
86,295	12/1/2016	10/22/2015	2015
9,094	4/8/2014	1/29/2014	2014
9,094	4/8/2014	4/8/2014	2014
9,094	4/8/2014	4/8/2014	2014
4,610	11/25/2014	11/25/2014	2014
37,532	4/27/2016	2/5/2014	2014
37,532	4/27/2016	5/5/2016	2016
37,532	4/27/2016	5/5/2016	2016
5,817	6/19/2014	6/17/2014	2014
44,863	10/13/2015	10/13/2015	2015
44,863	10/13/2015	10/13/2015	2015
44,863	10/13/2015	10/13/2015	2015
119,702	2/8/2017	3/6/2014	2014
119,702	2/8/2017	3/6/2014	2014
120,855	2/5/2014	2/5/2014	2014
120,855	2/5/2014	2/5/2014	2014
83,325	6/10/2016	1/13/2016	2016
302,443	12/1/2016	11/16/2016	2016
2	2/26/2014	2/26/2014	2014

2	2/26/2014	2/26/2014	2014
132,071	11/8/2016	11/8/2016	2016
65,417	1/13/2017	11/8/2016	2016
54,661	3/1/2017	1/16/2015	2015
54,661	3/1/2017	4/17/2015	2015
54,661	3/1/2017	4/17/2015	2015
54,661	3/1/2017	4/17/2015	2015
49,130	3/8/2017	2/11/2014	2014
49,130	3/8/2017	4/14/2014	2014
49,130	3/8/2017	4/14/2014	2014
49,130	3/8/2017	11/4/2014	2014
49,130	3/8/2017	11/4/2014	2014
49,130	3/8/2017	11/4/2014	2014
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	10/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	10/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	10/14/2015	2015
49,130	3/8/2017	4/8/2016	2016
49,130	3/8/2017	4/8/2016	2016
49,130	3/8/2017	10/21/2016	2016
49,130	3/8/2017	10/21/2016	2016
49,130	3/8/2017	10/21/2016	2016
49,130	3/8/2017	3/6/2017	2017
31,576	2/9/2017	10/22/2014	2014
31,576	2/9/2017	10/22/2014	2014
31,576	2/9/2017	3/27/2015	2015
31,576	2/9/2017	3/27/2015	2015
31,576	2/9/2017	3/27/2015	2015
99,806	2/2/2017	3/26/2014	2014
99,806	2/2/2017	3/26/2014	2014
21,954	2/4/2016	11/21/2014	2014
21,954	2/4/2016	11/21/2014	2014
21,954	2/4/2016	11/21/2014	2014
21,954	2/4/2016	3/2/2015	2015
183,585	8/12/2014	8/25/2014	2014
110,482	3/20/2017	10/23/2014	2014
110,482	3/20/2017	10/23/2014	2014
55,110	10/29/2016	4/3/2014	2014
55,110	10/29/2016	4/3/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/7/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/31/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/31/2014	2014
55,110	10/29/2016	10/31/2014	2014
55,110	10/29/2016	3/20/2015	2015
55,110	10/29/2016	3/20/2015	2015
55,110	10/29/2016	3/20/2015	2015
55,110	10/29/2016	10/31/2015	2015
55,110	10/29/2016	10/31/2015	2015

55,110	10/29/2016	10/31/2015	2015
55,110	10/29/2016	5/13/2016	2016
55,110	10/29/2016	5/13/2016	2016
55,110	10/29/2016	5/13/2016	2016
55,110	10/29/2016	10/29/2016	2016
55,110	10/29/2016	10/29/2016	2016
55,110	10/29/2016	10/29/2016	2016
63,136	1/10/2017	3/28/2014	2014
63,136	1/10/2017	3/28/2014	2014
63,136	1/10/2017	3/28/2014	2014
63,136	1/10/2017	11/21/2014	2014
63,136	1/10/2017	11/21/2014	2014
63,136	1/10/2017	11/21/2014	2014
63,136	1/10/2017	4/10/2015	2015
63,136	1/10/2017	4/10/2015	2015
63,136	1/10/2017	4/10/2015	2015
63,136	1/10/2017	10/31/2015	2015
63,136	1/10/2017	10/31/2015	2015
63,136	1/10/2017	10/31/2015	2015
63,136	1/10/2017	4/14/2016	2016
63,136	1/10/2017	4/14/2016	2016
63,136	1/10/2017	4/14/2016	2016
63,136	1/10/2017	11/4/2016	2016
63,136	1/10/2017	11/4/2016	2016
63,136	1/10/2017	11/4/2016	2016
1	2/14/2014	2/17/2014	2014
27,385	3/4/2014	2/18/2014	2014
5,982	8/8/2014	6/18/2014	2014
87,060	3/10/2017	11/7/2014	2014
87,060	3/10/2017	4/17/2015	2015
87,060	3/10/2017	4/17/2015	2015
87,060	3/10/2017	10/29/2015	2015
87,060	3/10/2017	10/29/2015	2015
87,060	3/10/2017	3/30/2016	2016
87,060	3/10/2017	3/30/2016	2016
87,060	3/10/2017	3/30/2016	2016
87,060	3/10/2017	11/7/2016	2016
87,060	3/10/2017	11/7/2016	2016
87,060	3/10/2017	11/7/2016	2016
87,060	3/10/2017	3/2/2017	2017
42,096	3/20/2017	4/9/2015	2015
42,096	3/20/2017	4/9/2015	2015
42,096	3/20/2017	4/9/2015	2015
26,100	2/14/2017	10/30/2014	2014
26,100	2/14/2017	4/21/2015	2015
26,100	2/14/2017	4/21/2015	2015
26,100	2/14/2017	4/21/2015	2015
52,024	2/22/2017	10/26/2016	2016
85,606	2/17/2017	2/21/2014	2014
40,399	10/8/2015	4/13/2015	2015

40,399	10/8/2015	10/9/2015	2015
99,425	12/9/2016	5/15/2014	2014
99,425	12/9/2016	11/10/2014	2014
99,425	12/9/2016	4/18/2016	2016
19,906	6/7/2016	3/6/2014	2014
19,906	6/7/2016	3/6/2014	2014
173,602	6/25/2014	7/14/2014	2014
94,157	3/15/2017	11/10/2014	2014
94,157	3/15/2017	11/10/2014	2014
94,157	3/15/2017	11/10/2014	2014
94,157	3/15/2017	4/1/2015	2015
94,157	3/15/2017	4/1/2015	2015
94,157	3/15/2017	4/1/2015	2015
94,157	3/15/2017	10/13/2015	2015
94,157	3/15/2017	10/13/2015	2015
94,157	3/15/2017	10/13/2015	2015
94,157	3/15/2017	4/28/2016	2016
94,157	3/15/2017	4/28/2016	2016
94,157	3/15/2017	4/28/2016	2016
94,157	3/15/2017	10/22/2016	2016
94,157	3/15/2017	10/22/2016	2016
94,157	3/15/2017	10/22/2016	2016
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
94,157	3/15/2017	3/21/2017	2017
37,747	3/2/2017	1/16/2015	2015
37,747	3/2/2017	1/20/2015	2015
159,224	5/26/2016	5/26/2016	2016
60,147	10/2/2015	3/5/2014	2014
60,147	10/2/2015	3/5/2014	2014
134,460	3/7/2017	10/30/2014	2014
134,460	3/7/2017	10/30/2014	2014
134,460	3/7/2017	10/30/2014	2014
40,193	2/7/2017	3/6/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2014	2014
40,193	2/7/2017	10/14/2014	2014
40,193	2/7/2017	10/14/2014	2014
40,193	2/7/2017	10/14/2014	2014
40,193	2/7/2017	4/2/2015	2015
40,193	2/7/2017	4/2/2015	2015
40,193	2/7/2017	4/2/2015	2015
40,193	2/7/2017	10/21/2015	2015
40,193	2/7/2017	10/21/2015	2015
40,193	2/7/2017	3/30/2016	2016
40,193	2/7/2017	3/30/2016	2016
40,193	2/7/2017	3/30/2016	2016
40,193	2/7/2017	10/18/2016	2016

40,193	2/7/2017	10/18/2016	2016
40,193	2/7/2017	10/18/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/23/2014	2014
95,421	3/21/2018	10/23/2014	2014
95,421	3/21/2018	4/14/2015	2015
95,421	3/21/2018	10/30/2015	2015
95,421	3/21/2018	10/30/2015	2015
95,421	3/21/2018	10/30/2015	2015
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	4/1/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/26/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/26/2016	2016
95,421	3/21/2018	10/26/2016	2016
95,421	3/21/2018	3/21/2017	2017
95,421	3/21/2018	3/21/2017	2017
95,421	3/21/2018	3/21/2017	2017
93,379	11/28/2016	11/10/2014	2014
93,379	11/28/2016	1/15/2016	2016
93,379	11/28/2016	1/15/2016	2016
93,379	11/28/2016	4/7/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/31/2014	2014
30,814	10/27/2016	10/31/2014	2014
30,814	10/27/2016	4/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	4/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	4/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	10/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	10/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	10/29/2015	2015
30,814	10/27/2016	4/29/2016	2016
30,814	10/27/2016	4/29/2016	2016
30,814	10/27/2016	4/29/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/27/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/27/2016	2016
30,814	10/27/2016	10/27/2016	2016
269,427	2/20/2017	3/19/2014	2014
54,798	12/19/2016	10/11/2016	2016
54,798	12/19/2016	10/11/2016	2016
54,798	12/19/2016	10/11/2016	2016
143,559	12/6/2016	11/25/2016	2016
94,369	3/9/2017	11/4/2015	2015
94,369	3/9/2017	11/4/2015	2015
94,369	3/9/2017	11/4/2015	2015
40,395	3/2/2017	10/22/2014	2014
40,395	3/2/2017	10/22/2014	2014
40,395	3/2/2017	3/19/2015	2015
40,395	3/2/2017	3/19/2015	2015
40,395	3/2/2017	3/19/2015	2015
40,395	3/2/2017	11/16/2015	2015
40,395	3/2/2017	11/16/2015	2015

40,395	3/2/2017	11/16/2015	2015
40,395	3/2/2017	4/4/2016	2016
40,395	3/2/2017	4/4/2016	2016
40,395	3/2/2017	4/4/2016	2016
40,395	3/2/2017	10/21/2016	2016
40,395	3/2/2017	10/21/2016	2016
40,395	3/2/2017	10/21/2016	2016
40,395	3/2/2017	3/2/2017	2017
40,395	3/2/2017	3/2/2017	2017
40,395	3/2/2017	3/2/2017	2017
54,671	3/9/2017	10/27/2014	2014
54,671	3/9/2017	10/27/2014	2014
54,671	3/9/2017	4/21/2015	2015
54,671	3/9/2017	4/21/2015	2015
54,671	3/9/2017	4/21/2015	2015
54,671	3/9/2017	10/31/2015	2015
54,671	3/9/2017	10/31/2015	2015
54,671	3/9/2017	10/31/2015	2015
54,671	3/9/2017	4/13/2016	2016
54,671	3/9/2017	4/13/2016	2016
54,671	3/9/2017	4/13/2016	2016
54,671	3/9/2017	10/21/2016	2016
54,671	3/9/2017	10/21/2016	2016
54,671	3/9/2017	10/21/2016	2016
145,338	12/19/2016	12/4/2014	2014
145,338	12/19/2016	12/4/2014	2014
58,802	2/14/2017	11/3/2014	2014
58,802	2/14/2017	11/3/2014	2014
58,802	2/14/2017	4/21/2015	2015
58,802	2/14/2017	4/21/2015	2015
58,802	2/14/2017	4/21/2015	2015
58,802	2/14/2017	11/3/2015	2015
58,802	2/14/2017	11/3/2015	2015
58,802	2/14/2017	11/3/2015	2015
58,802	2/14/2017	6/6/2016	2016
68,863	1/19/2017	6/9/2015	2015
68,863	1/19/2017	4/20/2016	2016
108,662	3/7/2017	4/21/2015	2015
108,662	3/7/2017	4/21/2015	2015
108,662	3/7/2017	4/21/2015	2015
108,662	3/7/2017	4/21/2016	2016
108,662	3/7/2017	4/21/2016	2016
108,662	3/7/2017	4/21/2016	2016
136,401	5/22/2015	3/17/2014	2014
136,401	5/22/2015	3/17/2014	2014
5,772	7/3/2014	7/3/2014	2014
5,772	7/3/2014	7/3/2014	2014
77,996	3/20/2014	3/20/2014	2014
77,996	3/20/2014	3/20/2014	2014
77,996	3/20/2014	3/20/2014	2014

205,310	3/7/2017	11/20/2015	2015
205,310	3/7/2017	11/20/2015	2015
205,310	3/7/2017	11/20/2015	2015
205,310	3/7/2017	4/18/2016	2016
205,310	3/7/2017	4/18/2016	2016
38,346	3/18/2017	4/16/2015	2015
10,035	12/10/2014	12/30/2014	2014
18,312	2/22/2017	3/31/2015	2015
18,312	2/22/2017	3/31/2015	2015
34,202	10/25/2016	5/2/2016	2016
34,202	10/25/2016	5/2/2016	2016
34,202	10/25/2016	5/2/2016	2016
34,202	10/25/2016	10/25/2016	2016
34,202	10/25/2016	10/25/2016	2016
34,202	10/25/2016	10/25/2016	2016
56,979	2/27/2017	10/27/2016	2016
25,882	10/8/2014	10/7/2014	2014
39,066	3/29/2016	3/30/2015	2015
39,066	3/29/2016	3/30/2015	2015
182,951	4/1/2014	4/7/2014	2014
8,054	11/27/2014	11/27/2014	2014
25,768	12/2/2016	4/3/2014	2014
25,768	12/2/2016	10/24/2014	2014
25,768	12/2/2016	4/24/2015	2015
25,768	12/2/2016	10/26/2015	2015
25,768	12/2/2016	10/26/2015	2015
25,768	12/2/2016	4/13/2016	2016
25,768	12/2/2016	4/13/2016	2016
25,768	12/2/2016	4/13/2016	2016
25,768	12/2/2016	10/3/2016	2016
25,768	12/2/2016	10/3/2016	2016
25,768	12/2/2016	11/2/2016	2016
25,768	12/2/2016	11/2/2016	2016
25,768	12/2/2016	11/2/2016	2016
66,059	12/21/2016	11/6/2014	2014
66,059	12/21/2016	11/6/2014	2014
66,059	12/21/2016	11/6/2014	2014
66,059	12/21/2016	4/7/2015	2015
66,059	12/21/2016	4/7/2015	2015
66,059	12/21/2016	4/7/2015	2015
15,651	4/8/2014	4/8/2014	2014
15,651	4/8/2014	4/8/2014	2014
15,651	4/8/2014	4/8/2014	2014
66,747	2/16/2017	11/10/2014	2014
66,747	2/16/2017	11/10/2014	2014
66,747	2/16/2017	3/17/2015	2015
66,747	2/16/2017	3/17/2015	2015
66,747	2/16/2017	11/10/2015	2015
66,747	2/16/2017	11/10/2015	2015
66,747	2/16/2017	11/10/2015	2015

66,747	2/16/2017	3/31/2016	2016
66,747	2/16/2017	3/31/2016	2016
66,747	2/16/2017	3/31/2016	2016
66,747	2/16/2017	10/25/2016	2016
66,747	2/16/2017	10/25/2016	2016
66,747	2/16/2017	10/25/2016	2016
28,353	3/21/2016	9/24/2014	2014
28,353	3/21/2016	11/3/2014	2014
28,353	3/21/2016	11/3/2014	2014
28,353	3/21/2016	4/27/2015	2015
28,353	3/21/2016	4/27/2015	2015
28,353	3/21/2016	4/27/2015	2015
28,353	3/21/2016	10/31/2015	2015
28,353	3/21/2016	10/31/2015	2015
28,353	3/21/2016	10/31/2015	2015
39,305	4/5/2016	4/5/2016	2016
39,305	4/5/2016	4/5/2016	2016
39,305	4/5/2016	4/5/2016	2016
76,146	12/21/2016	4/22/2014	2014
76,146	12/21/2016	4/22/2014	2014
76,146	12/21/2016	4/22/2014	2014
76,146	12/21/2016	11/3/2014	2014
76,146	12/21/2016	11/3/2014	2014
76,146	12/21/2016	11/3/2014	2014
76,146	12/21/2016	4/21/2015	2015
76,146	12/21/2016	4/21/2015	2015
76,146	12/21/2016	4/21/2015	2015
76,146	12/21/2016	11/3/2015	2015
76,146	12/21/2016	11/3/2015	2015
76,146	12/21/2016	4/14/2016	2016
76,146	12/21/2016	4/14/2016	2016
76,146	12/21/2016	4/14/2016	2016
76,146	12/21/2016	10/25/2016	2016
76,146	12/21/2016	10/25/2016	2016
76,146	12/21/2016	10/25/2016	2016
40,448	9/23/2016	5/20/2015	2015
40,448	9/23/2016	5/20/2015	2015
40,448	9/23/2016	5/20/2015	2015
139,794	3/6/2017	4/23/2014	2014
139,794	3/6/2017	5/21/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/15/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/15/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/15/2014	2014
139,794	3/6/2017	10/19/2015	2015
139,794	3/6/2017	6/15/2016	2016
139,794	3/6/2017	11/7/2016	2016
139,794	3/6/2017	11/7/2016	2016
139,794	3/6/2017	11/7/2016	2016
262,395	6/5/2016	4/25/2014	2014
73,224	3/22/2016	4/28/2014	2014

73,224	3/22/2016	4/28/2014	2014
175,122	8/19/2015	6/26/2014	2014
175,122	8/19/2015	8/19/2015	2015
93,554	12/11/2015	8/14/2014	2014
93,554	12/11/2015	8/14/2014	2014
83,223	5/12/2014	5/15/2014	2014
36,194	11/18/2014	5/9/2014	2014
36,194	11/18/2014	11/18/2014	2014
47,477	1/6/2016	1/22/2015	2015
47,477	1/6/2016	1/22/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/20/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/20/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/20/2015	2015
47,477	1/6/2016	10/30/2015	2015
47,477	1/6/2016	10/30/2015	2015
47,477	1/6/2016	10/30/2015	2015
47,477	1/6/2016	4/12/2016	2016
47,477	1/6/2016	4/12/2016	2016
47,477	1/6/2016	4/12/2016	2016
47,477	1/6/2016	11/2/2016	2016
47,477	1/6/2016	11/2/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/20/2014	2014
31,476	10/27/2016	10/20/2014	2014
31,476	10/27/2016	3/30/2015	2015
31,476	10/27/2016	3/30/2015	2015
31,476	10/27/2016	10/24/2015	2015
31,476	10/27/2016	4/13/2016	2016
31,476	10/27/2016	4/13/2016	2016
31,476	10/27/2016	4/13/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/27/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/27/2016	2016
31,476	10/27/2016	10/27/2016	2016
57,667	8/16/2016	8/16/2016	2016
51,860	11/15/2016	1/5/2015	2015
51,860	11/15/2016	1/5/2015	2015
96,893	12/8/2016	4/9/2015	2015
60,463	11/28/2016	9/15/2016	2016
268,030	5/14/2014	5/14/2014	2014
51,752	2/27/2017	11/5/2014	2014
51,752	2/27/2017	5/6/2015	2015
51,752	2/27/2017	5/6/2015	2015
51,752	2/27/2017	5/6/2015	2015
51,752	2/27/2017	10/15/2015	2015
51,752	2/27/2017	10/15/2015	2015
51,752	2/27/2017	10/15/2015	2015
51,752	2/27/2017	4/6/2016	2016
51,752	2/27/2017	4/6/2016	2016
51,752	2/27/2017	4/6/2016	2016
51,752	2/27/2017	10/24/2016	2016
51,752	2/27/2017	10/24/2016	2016

51,752	2/27/2017	10/24/2016	2016
121,230	2/27/2017	11/7/2014	2014
121,230	2/27/2017	11/7/2014	2014
121,230	2/27/2017	5/7/2015	2015
121,230	2/27/2017	5/7/2015	2015
121,230	2/27/2017	5/7/2015	2015
121,230	2/27/2017	10/16/2015	2015
121,230	2/27/2017	10/16/2015	2015
121,230	2/27/2017	10/16/2015	2015
121,230	2/27/2017	12/10/2015	2015
121,230	2/27/2017	4/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	4/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	4/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	4/26/2016	2016
121,230	2/27/2017	7/13/2016	2016
121,230	2/27/2017	10/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	10/21/2016	2016
121,230	2/27/2017	10/21/2016	2016
23,537	2/3/2017	10/30/2014	2014
23,537	2/3/2017	10/30/2014	2014
23,537	2/3/2017	10/30/2014	2014
23,537	2/3/2017	4/24/2015	2015
23,537	2/3/2017	4/24/2015	2015
23,537	2/3/2017	4/24/2015	2015
23,537	2/3/2017	10/26/2015	2015
23,537	2/3/2017	10/26/2015	2015
23,537	2/3/2017	10/26/2015	2015
23,537	2/3/2017	4/11/2016	2016
23,537	2/3/2017	4/11/2016	2016
23,537	2/3/2017	4/11/2016	2016
23,537	2/3/2017	11/1/2016	2016
23,537	2/3/2017	11/1/2016	2016
23,537	2/3/2017	11/1/2016	2016
57,971	12/8/2015	9/23/2014	2014
57,971	12/8/2015	11/13/2014	2014
57,971	12/8/2015	11/13/2014	2014
77,113	2/7/2017	11/27/2014	2014
77,113	2/7/2017	11/27/2014	2014
77,113	2/7/2017	11/27/2014	2014
77,113	2/7/2017	3/27/2015	2015
77,113	2/7/2017	3/27/2015	2015
77,113	2/7/2017	5/22/2015	2015
77,113	2/7/2017	8/11/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	12/3/2015	2015
77,113	2/7/2017	4/19/2016	2016
77,113	2/7/2017	4/19/2016	2016
77,113	2/7/2017	4/19/2016	2016

77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
77,113	2/7/2017	11/9/2016	2016
103,918	1/13/2016	10/27/2014	2014
103,918	1/13/2016	10/27/2014	2014
103,918	1/13/2016	10/27/2014	2014
59,482	10/17/2016	11/3/2014	2014
59,482	10/17/2016	11/3/2014	2014
59,482	10/17/2016	11/3/2014	2014
59,482	10/17/2016	5/7/2015	2015
59,482	10/17/2016	5/7/2015	2015
59,482	10/17/2016	5/7/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	10/19/2015	2015
59,482	10/17/2016	5/9/2016	2016
59,482	10/17/2016	10/17/2016	2016
59,482	10/17/2016	10/17/2016	2016
59,482	10/17/2016	10/17/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/24/2014	2014
69,338	12/19/2016	10/24/2014	2014
69,338	12/19/2016	4/9/2015	2015
69,338	12/19/2016	4/9/2015	2015
69,338	12/19/2016	4/9/2015	2015
69,338	12/19/2016	10/26/2015	2015
69,338	12/19/2016	10/26/2015	2015
69,338	12/19/2016	10/26/2015	2015
69,338	12/19/2016	4/11/2016	2016
69,338	12/19/2016	4/11/2016	2016
69,338	12/19/2016	4/11/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/3/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/6/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/6/2016	2016
69,338	12/19/2016	10/6/2016	2016
297,637	10/27/2016	2/5/2015	2015
297,637	10/27/2016	4/23/2015	2015
125,500	8/10/2016	8/21/2014	2014
125,500	8/10/2016	6/30/2015	2015
162,269	3/17/2015	6/3/2014	2014
162,269	3/17/2015	7/10/2014	2014
251,005	3/31/2017	9/25/2014	2014
88,775	10/19/2015	6/4/2014	2014
35,917	9/23/2015	12/30/2014	2014
35,917	9/23/2015	5/11/2015	2015
35,917	9/23/2015	5/11/2015	2015
35,917	9/23/2015	5/11/2015	2015
24,746	5/11/2016	4/22/2015	2015
24,746	5/11/2016	4/22/2015	2015
24,746	5/11/2016	10/27/2015	2015

24,746	5/11/2016	10/27/2015	2015
62,146	2/7/2017	2/11/2016	2016
178,601	1/6/2017	11/12/2014	2014
178,601	1/6/2017	11/12/2014	2014
178,601	1/6/2017	5/29/2015	2015
178,601	1/6/2017	11/24/2015	2015
34,412	11/27/2015	11/13/2014	2014
34,412	11/27/2015	11/13/2014	2014
34,412	11/27/2015	4/27/2015	2015
34,412	11/27/2015	11/27/2015	2015
111,288	1/10/2017	10/14/2014	2014
111,288	1/10/2017	10/14/2014	2014
9,471	11/7/2016	11/12/2015	2015
93,667	1/26/2017	10/29/2014	2014
93,667	1/26/2017	10/29/2014	2014
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	1/23/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	3/30/2015	2015
93,667	1/26/2017	11/11/2015	2015
93,667	1/26/2017	11/11/2015	2015
93,667	1/26/2017	11/11/2015	2015
93,667	1/26/2017	4/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	4/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	4/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	7/7/2016	2016
93,667	1/26/2017	11/25/2016	2016
93,667	1/26/2017	1/26/2017	2017
31,642	1/7/2016	1/16/2015	2015
15,825	1/16/2017	10/19/2015	2015
15,825	1/16/2017	10/19/2015	2015
15,825	1/16/2017	4/8/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/8/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/8/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/11/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/11/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/11/2016	2016
15,825	1/16/2017	4/11/2016	2016
15,825	1/16/2017	10/25/2016	2016
15,825	1/16/2017	10/25/2016	2016
15,825	1/16/2017	10/25/2016	2016
82,908	12/31/2016	5/22/2015	2015
19,244	6/27/2016	12/2/2014	2014

19,244	6/27/2016	12/2/2014	2014
157,006	12/16/2016	7/3/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	11/19/2014	2014
134,309	11/4/2016	5/19/2015	2015
134,309	11/4/2016	5/19/2015	2015
134,309	11/4/2016	5/19/2015	2015
60,493	3/17/2017	10/2/2014	2014
60,493	3/17/2017	10/2/2014	2014
60,493	3/17/2017	10/8/2014	2014
60,493	3/17/2017	5/6/2015	2015
60,493	3/17/2017	5/6/2015	2015
60,493	3/17/2017	5/6/2015	2015
60,493	3/17/2017	11/4/2015	2015
60,493	3/17/2017	11/4/2015	2015
60,493	3/17/2017	11/4/2015	2015
60,493	3/17/2017	4/5/2016	2016
60,493	3/17/2017	4/5/2016	2016
60,493	3/17/2017	4/5/2016	2016
60,493	3/17/2017	10/6/2016	2016
60,493	3/17/2017	11/9/2016	2016
60,493	3/17/2017	11/9/2016	2016
60,493	3/17/2017	3/10/2017	2017
60,493	3/17/2017	3/17/2017	2017
60,493	3/17/2017	3/17/2017	2017
60,493	3/17/2017	3/17/2017	2017
29,842	6/27/2014	6/26/2014	2014
29,842	6/27/2014	6/26/2014	2014
238,851	6/25/2014	6/25/2014	2014
86,073	6/25/2014	6/25/2014	2014
86,073	6/25/2014	6/25/2014	2014
199,733	2/6/2017	10/20/2014	2014
199,733	2/6/2017	10/20/2014	2014
199,733	2/6/2017	5/4/2015	2015
199,733	2/6/2017	5/4/2015	2015
199,733	2/6/2017	5/4/2015	2015
199,733	2/6/2017	7/7/2015	2015
199,733	2/6/2017	10/21/2015	2015
199,733	2/6/2017	10/21/2015	2015
199,733	2/6/2017	3/22/2016	2016
199,733	2/6/2017	8/12/2016	2016
199,733	2/6/2017	9/15/2016	2016
199,733	2/6/2017	9/15/2016	2016
199,733	2/6/2017	10/31/2016	2016
199,733	2/6/2017	10/31/2016	2016
115,038	10/4/2016	4/20/2015	2015
170,605	6/27/2014	6/27/2014	2014
170,605	6/27/2014	6/27/2014	2014

6,664	6/30/2014	6/30/2014	2014
82,825	12/15/2014	7/4/2014	2014
82,825	12/15/2014	8/11/2014	2014
120,353	7/2/2014	7/2/2014	2014
101,823	1/9/2017	10/5/2015	2015
45,886	1/13/2017	4/21/2015	2015
45,886	1/13/2017	4/21/2015	2015
45,886	1/13/2017	4/21/2015	2015
75,204	7/4/2014	7/4/2014	2014
95,619	3/15/2017	1/30/2015	2015
95,619	3/15/2017	1/30/2015	2015
95,619	3/15/2017	1/30/2015	2015
95,619	3/15/2017	4/21/2015	2015
95,619	3/15/2017	4/21/2015	2015
95,619	3/15/2017	4/21/2015	2015
95,619	3/15/2017	11/20/2015	2015
95,619	3/15/2017	11/20/2015	2015
95,619	3/15/2017	11/20/2015	2015
90,741	2/8/2016	10/9/2015	2015
19,854	10/12/2016	10/9/2014	2014
19,854	10/12/2016	10/9/2014	2014
9,124	11/12/2014	11/5/2014	2014
9,124	11/12/2014	11/5/2014	2014
60,233	2/9/2017	10/30/2014	2014
60,233	2/9/2017	4/8/2015	2015
60,233	2/9/2017	4/8/2015	2015
60,233	2/9/2017	4/8/2015	2015
314,329	10/26/2016	7/16/2014	2014
314,329	10/26/2016	7/16/2014	2014
314,329	10/26/2016	11/10/2014	2014
314,329	10/26/2016	6/3/2015	2015
314,329	10/26/2016	11/3/2015	2015
314,329	10/26/2016	6/28/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/30/2014	2014
25,124	10/24/2016	10/30/2014	2014
25,124	10/24/2016	4/22/2015	2015
25,124	10/24/2016	4/22/2015	2015
25,124	10/24/2016	4/22/2015	2015
25,124	10/24/2016	10/27/2015	2015
25,124	10/24/2016	10/27/2015	2015
25,124	10/24/2016	10/27/2015	2015
25,124	10/24/2016	4/8/2016	2016
25,124	10/24/2016	4/8/2016	2016
25,124	10/24/2016	4/8/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/24/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/24/2016	2016
25,124	10/24/2016	10/24/2016	2016
119,735	1/19/2016	11/19/2014	2014
119,735	1/19/2016	11/19/2014	2014
119,735	1/19/2016	5/15/2015	2015

43,246	3/10/2017	10/27/2014	2014
43,246	3/10/2017	11/13/2014	2014
43,246	3/10/2017	11/13/2014	2014
43,246	3/10/2017	4/13/2015	2015
43,246	3/10/2017	10/12/2015	2015
43,246	3/10/2017	4/6/2016	2016
43,246	3/10/2017	10/12/2016	2016
86,944	12/27/2016	11/3/2014	2014
86,944	12/27/2016	11/3/2014	2014
86,944	12/27/2016	4/23/2015	2015
86,944	12/27/2016	4/23/2015	2015
86,944	12/27/2016	11/3/2015	2015
86,944	12/27/2016	4/7/2016	2016
86,944	12/27/2016	11/16/2016	2016
127,387	7/18/2014	7/18/2014	2014
57,709	7/25/2014	7/25/2014	2014
42,478	8/12/2016	10/30/2014	2014
42,478	8/12/2016	10/30/2014	2014
42,478	8/12/2016	10/30/2014	2014
43,920	4/28/2016	11/3/2014	2014
43,920	4/28/2016	11/3/2014	2014
85,068	2/1/2017	4/24/2015	2015
85,068	2/1/2017	4/24/2015	2015
85,068	2/1/2017	4/24/2015	2015
85,068	2/1/2017	10/26/2015	2015
85,068	2/1/2017	10/26/2015	2015
85,068	2/1/2017	10/26/2015	2015
85,068	2/1/2017	3/17/2016	2016
85,068	2/1/2017	5/2/2016	2016
85,068	2/1/2017	5/2/2016	2016
85,068	2/1/2017	10/5/2016	2016
85,068	2/1/2017	11/2/2016	2016
85,068	2/1/2017	11/2/2016	2016
55,772	4/12/2016	11/20/2014	2014
55,772	4/12/2016	11/20/2014	2014
55,772	4/12/2016	11/25/2014	2014
55,772	4/12/2016	11/25/2014	2014
23,523	12/29/2016	11/14/2014	2014
23,523	12/29/2016	11/14/2014	2014
23,523	12/29/2016	4/23/2015	2015
23,523	12/29/2016	4/23/2015	2015
23,523	12/29/2016	4/23/2015	2015
23,523	12/29/2016	10/16/2015	2015
23,523	12/29/2016	4/15/2016	2016
23,523	12/29/2016	4/15/2016	2016
23,523	12/29/2016	4/15/2016	2016
23,523	12/29/2016	10/14/2016	2016
23,523	12/29/2016	10/14/2016	2016
23,523	12/29/2016	10/14/2016	2016
146,361	2/1/2017	1/7/2015	2015

146,361	2/1/2017	1/7/2015	2015
146,361	2/1/2017	12/9/2015	2015
146,361	2/1/2017	12/13/2016	2016
146,361	2/1/2017	12/13/2016	2016
146,361	2/1/2017	12/13/2016	2016
173,415	9/21/2016	8/5/2014	2014
173,415	9/21/2016	10/30/2014	2014
173,415	9/21/2016	10/30/2014	2014
173,415	9/21/2016	10/30/2014	2014
173,415	9/21/2016	4/22/2015	2015
173,415	9/21/2016	4/22/2015	2015
173,415	9/21/2016	4/22/2015	2015
173,415	9/21/2016	11/3/2015	2015
173,415	9/21/2016	11/3/2015	2015
173,415	9/21/2016	11/3/2015	2015
173,415	9/21/2016	4/14/2016	2016
173,415	9/21/2016	4/14/2016	2016
15,235	7/8/2016	8/5/2014	2014
15,235	7/8/2016	8/5/2014	2014
76,695	2/14/2017	1/30/2015	2015
76,695	2/14/2017	1/30/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/23/2014	2014
78,700	11/9/2016	4/16/2015	2015
78,700	11/9/2016	4/16/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/31/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/31/2015	2015
78,700	11/9/2016	10/31/2015	2015
78,700	11/9/2016	5/27/2016	2016
78,700	11/9/2016	5/27/2016	2016
78,700	11/9/2016	5/27/2016	2016
78,700	11/9/2016	11/2/2016	2016
78,700	11/9/2016	11/2/2016	2016
57,923	12/21/2016	2/27/2015	2015
57,923	12/21/2016	2/27/2015	2015
50,193	12/20/2016	3/27/2015	2015
50,193	12/20/2016	3/27/2015	2015
50,193	12/20/2016	10/24/2015	2015
50,193	12/20/2016	10/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	4/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	4/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	4/24/2015	2015
29,237	11/1/2016	10/27/2015	2015
29,237	11/1/2016	10/27/2015	2015
29,237	11/1/2016	5/6/2016	2016
29,237	11/1/2016	5/6/2016	2016
29,237	11/1/2016	5/6/2016	2016
29,237	11/1/2016	11/1/2016	2016
29,237	11/1/2016	11/1/2016	2016
29,237	11/1/2016	11/1/2016	2016
49,423	1/24/2017	12/30/2014	2014

49,423	1/24/2017	2/29/2016	2016
49,423	1/24/2017	2/29/2016	2016
49,423	1/24/2017	2/29/2016	2016
49,423	1/24/2017	10/14/2016	2016
5,800	11/13/2014	11/27/2014	2014
98,392	10/14/2016	10/16/2014	2014
98,392	10/14/2016	10/16/2014	2014
98,392	10/14/2016	4/3/2015	2015
98,392	10/14/2016	4/3/2015	2015
98,392	10/14/2016	4/3/2015	2015
98,392	10/14/2016	10/2/2015	2015
98,392	10/14/2016	4/1/2016	2016
98,392	10/14/2016	10/14/2016	2016
126,811	11/5/2015	10/30/2015	2015
126,811	11/5/2015	10/30/2015	2015
60,478	3/7/2017	11/16/2016	2016
60,478	3/7/2017	11/16/2016	2016
99,842	1/12/2017	4/7/2015	2015
99,842	1/12/2017	4/7/2015	2015
99,842	1/12/2017	4/7/2015	2015
51,162	3/10/2017	11/20/2014	2014
51,162	3/10/2017	11/20/2014	2014
51,162	3/10/2017	5/11/2015	2015
51,162	3/10/2017	5/11/2015	2015
51,162	3/10/2017	5/11/2015	2015
51,162	3/10/2017	10/16/2015	2015
51,162	3/10/2017	10/16/2015	2015
51,162	3/10/2017	10/16/2015	2015
51,162	3/10/2017	1/15/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/11/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/11/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/11/2016	2016
51,162	3/10/2017	4/21/2016	2016
51,162	3/10/2017	10/12/2016	2016
51,162	3/10/2017	10/12/2016	2016
51,162	3/10/2017	10/12/2016	2016
51,162	3/10/2017	12/23/2016	2016
179,310	8/27/2014	8/27/2014	2014
101,926	2/3/2017	1/21/2015	2015
101,926	2/3/2017	1/21/2015	2015
101,926	2/3/2017	1/31/2017	2017
52,821	11/2/2016	11/2/2016	2016
197,800	2/13/2017	2/13/2017	2017
90,248	9/5/2014	9/12/2014	2014
61,838	2/20/2017	11/21/2014	2014
61,838	2/20/2017	4/23/2015	2015
61,838	2/20/2017	4/23/2015	2015
61,838	2/20/2017	4/23/2015	2015
82,363	10/13/2016	11/26/2014	2014
82,363	10/13/2016	11/26/2014	2014

82,363	10/13/2016	11/26/2014	2014
123,095	2/16/2017	6/17/2015	2015
123,095	2/16/2017	6/17/2015	2015
123,095	2/16/2017	2/16/2017	2017
66,731	9/16/2016	12/17/2014	2014
26,406	6/24/2015	6/24/2015	2015
26,406	6/24/2015	6/24/2015	2015
178,042	9/12/2014	9/12/2014	2014
61,384	11/27/2015	11/10/2014	2014
155,972	2/22/2017	9/19/2014	2014
15,117	12/12/2016	11/11/2014	2014
15,117	12/12/2016	11/11/2014	2014
39,425	2/13/2017	10/26/2015	2015
39,425	2/13/2017	10/17/2016	2016
141,100	1/26/2017	9/23/2014	2014
72,690	2/28/2017	10/26/2016	2016
72,690	2/28/2017	10/26/2016	2016
72,690	2/28/2017	10/26/2016	2016
14,619	5/7/2015	10/9/2014	2014
57,903	11/6/2015	9/29/2014	2014
57,903	11/6/2015	9/29/2014	2014
189,091	9/29/2014	9/29/2014	2014
49,006	8/31/2016	11/6/2015	2015
49,006	8/31/2016	11/6/2015	2015
49,006	8/31/2016	11/6/2015	2015
51,641	2/1/2017	10/22/2015	2015
51,641	2/1/2017	10/22/2015	2015
51,641	2/1/2017	4/14/2016	2016
51,641	2/1/2017	4/14/2016	2016
51,641	2/1/2017	4/14/2016	2016
51,641	2/1/2017	10/26/2016	2016
51,641	2/1/2017	10/26/2016	2016
51,641	2/1/2017	10/26/2016	2016
110,078	11/22/2016	5/10/2016	2016
110,078	11/22/2016	5/10/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/14/2014	2014
36,020	10/5/2016	5/7/2015	2015
36,020	10/5/2016	10/23/2015	2015
36,020	10/5/2016	10/23/2015	2015
36,020	10/5/2016	5/12/2016	2016
36,020	10/5/2016	5/12/2016	2016
36,020	10/5/2016	5/12/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
36,020	10/5/2016	10/5/2016	2016
11,737	10/24/2016	12/16/2014	2014
22,955	11/15/2016	4/23/2015	2015
22,955	11/15/2016	4/23/2015	2015
22,955	11/15/2016	4/23/2015	2015
22,955	11/15/2016	4/29/2016	2016

22,955	11/15/2016	11/16/2016	2016
53,207	4/15/2016	10/9/2014	2014
99,805	1/27/2017	10/27/2014	2014
99,805	1/27/2017	7/15/2015	2015
99,805	1/27/2017	8/4/2016	2016
99,805	1/27/2017	11/30/2016	2016
99,805	1/27/2017	11/30/2016	2016
99,805	1/27/2017	11/30/2016	2016
112,097	10/9/2014	10/9/2014	2014
59,150	12/15/2016	11/13/2014	2014
59,150	12/15/2016	11/13/2014	2014
59,150	12/15/2016	11/13/2014	2014
36,847	10/13/2014	10/13/2014	2014
91,111	2/3/2017	10/30/2014	2014
91,111	2/3/2017	10/30/2014	2014
91,111	2/3/2017	10/30/2014	2014
91,111	2/3/2017	2/9/2015	2015
91,111	2/3/2017	10/27/2015	2015
91,111	2/3/2017	10/27/2015	2015
26,837	5/4/2016	3/31/2015	2015
89,214	3/21/2017	3/21/2017	2017
89,214	3/21/2017	3/21/2017	2017
18,785	6/24/2016	10/24/2014	2014
20,256	10/24/2016	3/27/2015	2015
20,256	10/24/2016	3/27/2015	2015
20,256	10/24/2016	11/4/2015	2015
20,256	10/24/2016	11/4/2015	2015
20,256	10/24/2016	11/4/2015	2015
20,256	10/24/2016	4/25/2016	2016
20,256	10/24/2016	4/25/2016	2016
20,256	10/24/2016	4/25/2016	2016
20,256	10/24/2016	10/24/2016	2016
20,256	10/24/2016	10/24/2016	2016
20,256	10/24/2016	10/24/2016	2016
59,203	10/26/2016	4/3/2015	2015
59,203	10/26/2016	4/3/2015	2015
59,203	10/26/2016	4/3/2015	2015
59,203	10/26/2016	11/10/2015	2015
59,203	10/26/2016	11/10/2015	2015
59,203	10/26/2016	11/10/2015	2015
59,203	10/26/2016	4/7/2016	2016
59,203	10/26/2016	4/7/2016	2016
59,203	10/26/2016	4/7/2016	2016
59,203	10/26/2016	10/26/2016	2016
59,203	10/26/2016	10/26/2016	2016
59,203	10/26/2016	10/26/2016	2016
58,170	3/9/2017	11/7/2014	2014
58,170	3/9/2017	11/21/2014	2014
14,548	10/25/2016	11/7/2014	2014
14,548	10/25/2016	11/7/2014	2014

22,772	3/10/2017	11/7/2014	2014
22,772	3/10/2017	11/10/2016	2016
99,608	10/10/2016	7/20/2016	2016
33,525	1/30/2017	10/24/2016	2016
33,525	1/30/2017	10/24/2016	2016
33,525	1/30/2017	10/24/2016	2016
180,865	11/2/2016	7/1/2016	2016
27,131	5/2/2016	4/16/2015	2015
27,131	5/2/2016	4/16/2015	2015
27,131	5/2/2016	10/23/2015	2015
27,131	5/2/2016	10/23/2015	2015
27,131	5/2/2016	10/23/2015	2015
27,131	5/2/2016	4/6/2016	2016
27,131	5/2/2016	4/6/2016	2016
27,131	5/2/2016	4/6/2016	2016
36,694	10/7/2015	10/30/2014	2014
36,694	10/7/2015	10/30/2014	2014
36,694	10/7/2015	4/21/2015	2015
36,694	10/7/2015	4/21/2015	2015
36,694	10/7/2015	4/21/2015	2015
36,694	10/7/2015	10/27/2015	2015
36,694	10/7/2015	10/27/2015	2015
36,694	10/7/2015	10/27/2015	2015
216,111	10/19/2016	12/15/2014	2014
216,111	10/19/2016	4/27/2015	2015
216,111	10/19/2016	11/25/2015	2015
216,111	10/19/2016	4/25/2016	2016
216,111	10/19/2016	4/25/2016	2016
216,111	10/19/2016	10/19/2016	2016
22,584	12/8/2016	3/27/2015	2015
22,584	12/8/2016	3/27/2015	2015
22,584	12/8/2016	3/27/2015	2015
22,584	12/8/2016	11/5/2015	2015
22,584	12/8/2016	11/5/2015	2015
22,584	12/8/2016	11/5/2015	2015
22,584	12/8/2016	4/25/2016	2016
22,584	12/8/2016	4/25/2016	2016
22,584	12/8/2016	4/25/2016	2016
22,584	12/8/2016	10/24/2016	2016
22,584	12/8/2016	10/24/2016	2016
22,584	12/8/2016	10/24/2016	2016
148,300	5/11/2015	5/22/2015	2015
24,353	1/12/2017	10/20/2015	2015
1,859	11/10/2014	11/10/2014	2014
1,859	11/10/2014	11/10/2014	2014
1,859	11/10/2014	11/10/2014	2014
129,436	3/6/2017	5/12/2016	2016
41,094	10/24/2016	12/4/2014	2014
41,094	10/24/2016	4/10/2015	2015
41,094	10/24/2016	4/10/2015	2015

41,094	10/24/2016	4/10/2015	2015
41,094	10/24/2016	10/29/2015	2015
41,094	10/24/2016	10/29/2015	2015
41,094	10/24/2016	3/30/2016	2016
41,094	10/24/2016	3/30/2016	2016
41,094	10/24/2016	3/30/2016	2016
41,094	10/24/2016	10/3/2016	2016
41,094	10/24/2016	10/24/2016	2016
62,255	10/11/2016	3/17/2015	2015
62,378	3/10/2017	11/3/2015	2015
62,378	3/10/2017	11/3/2015	2015
62,378	3/10/2017	11/3/2015	2015
5,912	4/8/2015	11/26/2014	2014
5,912	4/8/2015	4/7/2015	2015
5,912	4/8/2015	4/7/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/1/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/1/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/1/2015	2015
43,424	12/22/2016	10/31/2015	2015
43,424	12/22/2016	10/31/2015	2015
43,424	12/22/2016	10/31/2015	2015
43,424	12/22/2016	4/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	4/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	4/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	11/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	11/7/2016	2016
43,424	12/22/2016	11/7/2016	2016
14,464	12/13/2016	12/2/2014	2014
14,464	12/13/2016	4/22/2015	2015
14,464	12/13/2016	4/22/2015	2015
14,464	12/13/2016	4/22/2015	2015
14,464	12/13/2016	10/21/2015	2015
14,464	12/13/2016	10/21/2015	2015
14,464	12/13/2016	10/21/2015	2015
6,022	4/8/2015	4/3/2015	2015
6,022	4/8/2015	4/3/2015	2015
23,133	11/25/2016	10/24/2016	2016
23,133	11/25/2016	10/24/2016	2016
63,228	11/9/2016	5/13/2015	2015
50,707	10/21/2016	12/4/2014	2014
50,707	10/21/2016	12/4/2014	2014
50,707	10/21/2016	3/31/2015	2015
43,194	1/3/2017	4/19/2016	2016
10,347	1/18/2017	4/28/2015	2015
68,866	3/9/2017	4/9/2015	2015
68,866	3/9/2017	4/9/2015	2015
68,866	3/9/2017	4/9/2015	2015
68,866	3/9/2017	11/30/2015	2015
189,950	12/5/2014	12/5/2014	2014
69,168	11/16/2016	12/12/2014	2014

69,168	11/16/2016	12/12/2014	2014
69,168	11/16/2016	3/26/2015	2015
69,168	11/16/2016	3/26/2015	2015
69,168	11/16/2016	3/26/2015	2015
69,168	11/16/2016	10/12/2015	2015
69,168	11/16/2016	10/12/2015	2015
69,168	11/16/2016	10/12/2015	2015
6,072	10/25/2016	7/22/2015	2015
115,396	3/3/2017	10/13/2016	2016
81,081	1/19/2016	12/11/2014	2014
79,508	1/5/2017	4/14/2016	2016
79,508	1/5/2017	11/18/2016	2016
32,085	12/19/2016	12/11/2014	2014
32,085	12/19/2016	3/24/2015	2015
32,085	12/19/2016	3/24/2015	2015
32,085	12/19/2016	3/24/2015	2015
32,085	12/19/2016	11/9/2015	2015
32,085	12/19/2016	11/9/2015	2015
32,085	12/19/2016	11/9/2015	2015
32,085	12/19/2016	4/7/2016	2016
32,085	12/19/2016	4/7/2016	2016
32,085	12/19/2016	4/7/2016	2016
211,705	6/15/2016	4/28/2015	2015
211,705	6/15/2016	4/28/2015	2015
211,705	6/15/2016	4/28/2015	2015
254,965	10/6/2016	1/8/2015	2015
254,965	10/6/2016	1/8/2015	2015
254,965	10/6/2016	6/23/2015	2015
254,965	10/6/2016	10/10/2016	2016
254,965	10/6/2016	10/10/2016	2016
254,965	10/6/2016	10/10/2016	2016
82,103	10/26/2016	4/24/2015	2015
82,103	10/26/2016	4/24/2015	2015
82,103	10/26/2016	10/23/2015	2015
82,103	10/26/2016	10/23/2015	2015
82,103	10/26/2016	10/23/2015	2015
82,103	10/26/2016	4/15/2016	2016
82,103	10/26/2016	4/15/2016	2016
82,103	10/26/2016	4/15/2016	2016
82,103	10/26/2016	10/31/2016	2016
82,103	10/26/2016	10/31/2016	2016
82,103	10/26/2016	10/31/2016	2016
31,622	10/23/2015	10/23/2015	2015
31,622	10/23/2015	10/23/2015	2015
31,622	10/23/2015	10/23/2015	2015
38,212	2/14/2017	1/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	1/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	1/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	4/8/2015	2015
38,212	2/14/2017	4/8/2015	2015

50,716	1/10/2016	1/12/2015	2015
50,716	1/10/2016	1/12/2015	2015
50,716	1/10/2016	10/20/2015	2015
50,716	1/10/2016	10/20/2015	2015
50,716	1/10/2016	10/20/2015	2015
50,716	1/10/2016	3/23/2016	2016
50,716	1/10/2016	3/23/2016	2016
50,716	1/10/2016	3/23/2016	2016
50,716	1/10/2016	11/2/2016	2016
50,716	1/10/2016	11/2/2016	2016
50,716	1/10/2016	11/2/2016	2016
60,368	11/30/2016	12/30/2014	2014
60,368	11/30/2016	12/30/2014	2014
60,368	11/30/2016	12/30/2014	2014
60,368	11/30/2016	12/21/2015	2015
69,394	10/25/2016	10/24/2016	2016
69,394	10/25/2016	10/24/2016	2016
69,394	10/25/2016	10/24/2016	2016
12,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/6/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/6/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/6/2015	2015
57,917	12/28/2016	11/10/2015	2015
57,917	12/28/2016	11/10/2015	2015
57,917	12/28/2016	11/10/2015	2015
57,917	12/28/2016	5/12/2016	2016
57,917	12/28/2016	5/12/2016	2016
57,917	12/28/2016	5/12/2016	2016
57,917	12/28/2016	10/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	11/6/2015	2015
142,453	1/25/2017	11/6/2015	2015
142,453	1/25/2017	11/6/2015	2015
142,453	1/25/2017	12/11/2015	2015
142,453	1/25/2017	5/9/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/9/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/9/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	5/17/2016	2016
142,453	1/25/2017	6/29/2016	2016
142,453	1/25/2017	9/8/2016	2016
48,182	9/27/2016	1/20/2015	2015
48,182	9/27/2016	1/20/2015	2015
48,181	1/12/2015	1/12/2015	2015
110,290	2/6/2017	1/16/2015	2015
110,290	2/6/2017	1/16/2015	2015
16,122	12/19/2016	7/21/2015	2015
23,129	12/6/2016	9/29/2015	2015
23,129	12/6/2016	9/29/2015	2015
23,129	12/6/2016	11/12/2015	2015

23,129	12/6/2016	4/20/2016	2016
23,129	12/6/2016	4/20/2016	2016
23,129	12/6/2016	4/20/2016	2016
23,129	12/6/2016	12/6/2016	2016
52,224	1/16/2015	1/16/2015	2015
52,224	1/16/2015	1/16/2015	2015
59,872	2/20/2017	1/22/2015	2015
59,872	2/20/2017	1/22/2015	2015
59,872	2/20/2017	4/27/2015	2015
59,872	2/20/2017	2/3/2017	2017
56,234	1/26/2017	1/21/2015	2015
56,234	1/26/2017	3/27/2015	2015
56,234	1/26/2017	3/27/2015	2015
56,234	1/26/2017	3/27/2015	2015
56,234	1/26/2017	11/3/2015	2015
56,234	1/26/2017	11/3/2015	2015
56,234	1/26/2017	11/3/2015	2015
56,234	1/26/2017	4/12/2016	2016
56,234	1/26/2017	4/12/2016	2016
56,234	1/26/2017	4/12/2016	2016
56,234	1/26/2017	11/3/2016	2016
56,234	1/26/2017	11/3/2016	2016
56,234	1/26/2017	11/3/2016	2016
31,988	11/4/2016	11/24/2015	2015
31,988	11/4/2016	11/24/2015	2015
31,988	11/4/2016	4/28/2016	2016
31,988	11/4/2016	11/4/2016	2016
29,395	11/2/2016	9/4/2015	2015
7,521	3/22/2017	1/22/2015	2015
7,521	3/22/2017	3/25/2015	2015
7,521	3/22/2017	3/25/2015	2015
7,521	3/22/2017	10/19/2015	2015
7,521	3/22/2017	10/19/2015	2015
7,521	3/22/2017	10/19/2015	2015
7,521	3/22/2017	4/6/2016	2016
7,521	3/22/2017	4/6/2016	2016
7,521	3/22/2017	4/6/2016	2016
7,521	3/22/2017	10/24/2016	2016
7,521	3/22/2017	10/24/2016	2016
7,521	3/22/2017	10/24/2016	2016
7,521	3/22/2017	3/22/2017	2017
7,521	3/22/2017	3/22/2017	2017
7,521	3/22/2017	3/22/2017	2017
26,250	8/15/2016	1/11/2016	2016
86,905	1/26/2017	1/26/2017	2017
86,905	1/26/2017	1/26/2017	2017
38,162	11/15/2016	11/11/2015	2015
38,162	11/15/2016	3/24/2016	2016
38,162	11/15/2016	3/24/2016	2016
38,162	11/15/2016	3/24/2016	2016

38,162	11/15/2016	11/14/2016	2016
38,162	11/15/2016	11/14/2016	2016
38,162	11/15/2016	11/14/2016	2016
70,173	9/15/2016	5/26/2016	2016
112,707	12/19/2016	9/13/2016	2016
27,924	8/12/2016	10/23/2015	2015
29,158	4/15/2016	4/29/2015	2015
135,427	1/20/2017	2/13/2015	2015
135,427	1/20/2017	2/13/2015	2015
59,808	10/20/2016	4/13/2015	2015
59,808	10/20/2016	4/13/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/16/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/16/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/16/2015	2015
59,808	10/20/2016	10/20/2016	2016
59,808	10/20/2016	10/20/2016	2016
59,808	10/20/2016	10/20/2016	2016
64,858	6/14/2016	4/7/2016	2016
64,858	6/14/2016	4/7/2016	2016
126,151	2/17/2015	2/17/2015	2015
126,151	2/17/2015	2/17/2015	2015
30,337	11/18/2016	4/14/2016	2016
30,337	11/18/2016	11/18/2016	2016
30,016	10/22/2016	2/27/2015	2015
30,016	10/22/2016	4/29/2015	2015
30,016	10/22/2016	10/16/2015	2015
30,016	10/22/2016	10/16/2015	2015
30,016	10/22/2016	10/16/2015	2015
30,016	10/22/2016	4/25/2016	2016
30,016	10/22/2016	4/25/2016	2016
30,016	10/22/2016	4/25/2016	2016
30,016	10/22/2016	10/22/2016	2016
19,333	12/8/2016	10/24/2015	2015
19,333	12/8/2016	4/12/2016	2016
19,333	12/8/2016	4/12/2016	2016
19,333	12/8/2016	4/12/2016	2016
19,333	12/8/2016	10/13/2016	2016
26,948	10/20/2016	3/5/2015	2015
26,948	10/20/2016	3/5/2015	2015
26,948	10/20/2016	5/11/2015	2015
26,948	10/20/2016	5/11/2015	2015
270,440	2/19/2015	2/20/2015	2015
270,440	2/19/2015	2/20/2015	2015
65,840	1/5/2017	3/4/2015	2015
65,840	1/5/2017	3/4/2015	2015
65,840	1/5/2017	4/9/2015	2015
65,840	1/5/2017	4/9/2015	2015
65,840	1/5/2017	11/3/2015	2015
65,840	1/5/2017	11/3/2015	2015
65,840	1/5/2017	11/3/2015	2015

6,333	2/27/2015	2/27/2015	2015
6,333	2/27/2015	2/27/2015	2015
35,497	12/15/2016	12/20/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/6/2015	2015
18,767	3/14/2017	11/6/2015	2015
18,767	3/14/2017	5/17/2016	2016
18,767	3/14/2017	5/17/2016	2016
18,767	3/14/2017	5/17/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	11/14/2016	2016
18,767	3/14/2017	3/14/2017	2017
18,767	3/14/2017	3/14/2017	2017
18,767	3/14/2017	3/14/2017	2017
46,080	2/27/2017	10/19/2015	2015
46,080	2/27/2017	10/19/2015	2015
46,080	2/27/2017	3/22/2016	2016
46,080	2/27/2017	3/22/2016	2016
46,080	2/27/2017	3/22/2016	2016
18,428	10/18/2016	3/13/2015	2015
18,428	10/18/2016	10/30/2015	2015
18,428	10/18/2016	10/30/2015	2015
18,428	10/18/2016	4/13/2016	2016
18,428	10/18/2016	4/13/2016	2016
18,428	10/18/2016	4/13/2016	2016
18,428	10/18/2016	10/18/2016	2016
18,428	10/18/2016	10/18/2016	2016
18,428	10/18/2016	10/18/2016	2016
4,608	3/12/2015	3/12/2015	2015
6,015	2/16/2016	2/16/2016	2016
48,486	12/12/2016	12/7/2015	2015
48,486	12/12/2016	4/11/2016	2016
48,486	12/12/2016	4/11/2016	2016
48,486	12/12/2016	4/11/2016	2016
48,486	12/12/2016	11/8/2016	2016
48,486	12/12/2016	11/8/2016	2016
48,486	12/12/2016	11/8/2016	2016
9,939	7/11/2016	3/17/2015	2015
9,939	7/11/2016	3/17/2015	2015
19,727	5/17/2016	5/17/2016	2016
62,491	11/28/2016	3/17/2015	2015
62,491	11/28/2016	3/17/2015	2015
34,608	7/15/2016	7/15/2016	2016
299,460	3/20/2015	3/20/2015	2015
299,460	3/20/2015	3/20/2015	2015
299,460	3/20/2015	3/20/2015	2015
58,571	3/20/2017	3/23/2015	2015
58,571	3/20/2017	3/23/2015	2015
58,571	3/20/2017	11/24/2015	2015
58,571	3/20/2017	11/24/2015	2015

24,405	8/17/2016	3/24/2015	2015
24,405	8/17/2016	3/24/2015	2015
28,941	12/27/2016	10/21/2015	2015
28,941	12/27/2016	10/21/2015	2015
15,967	1/19/2016	1/18/2016	2016
41,075	11/3/2016	1/6/2016	2016
41,075	11/3/2016	1/6/2016	2016
15,094	4/2/2015	3/31/2015	2015
15,094	4/2/2015	3/31/2015	2015
26,727	10/27/2016	3/31/2015	2015
26,727	10/27/2016	3/31/2015	2015
26,727	10/27/2016	11/12/2015	2015
26,727	10/27/2016	11/12/2015	2015
26,727	10/27/2016	11/12/2015	2015
26,727	10/27/2016	5/25/2016	2016
26,727	10/27/2016	5/25/2016	2016
26,727	10/27/2016	5/25/2016	2016
26,727	10/27/2016	10/27/2016	2016
26,727	10/27/2016	10/27/2016	2016
26,727	10/27/2016	10/27/2016	2016
102,039	1/31/2017	6/6/2016	2016
102,039	1/31/2017	6/6/2016	2016
102,039	1/31/2017	6/6/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/29/2015	2015
3,487	10/28/2016	10/29/2015	2015
3,487	10/28/2016	5/5/2016	2016
3,487	10/28/2016	5/5/2016	2016
3,487	10/28/2016	5/5/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/31/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/31/2016	2016
3,487	10/28/2016	10/31/2016	2016
23,117	3/16/2017	10/12/2015	2015
23,117	3/16/2017	10/12/2015	2015
23,117	3/16/2017	3/31/2016	2016
23,117	3/16/2017	3/16/2017	2017
23,117	3/16/2017	3/16/2017	2017
23,117	3/16/2017	3/16/2017	2017
67,408	12/15/2016	4/8/2016	2016
67,408	12/15/2016	4/8/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/20/2015	2015
22,438	1/31/2017	4/1/2016	2016
22,438	1/31/2017	4/1/2016	2016
22,438	1/31/2017	4/1/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/29/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/29/2016	2016
22,438	1/31/2017	10/29/2016	2016
98,965	12/14/2016	4/19/2016	2016
98,965	12/14/2016	4/19/2016	2016
98,965	12/14/2016	4/19/2016	2016
98,965	12/14/2016	11/18/2016	2016

98,965	12/14/2016	11/18/2016	2016
11,584	8/31/2016	1/7/2016	2016
11,584	8/31/2016	4/19/2016	2016
11,584	8/31/2016	4/19/2016	2016
18,162	3/13/2017	4/22/2016	2016
18,162	3/13/2017	4/22/2016	2016
18,162	3/13/2017	10/26/2016	2016
18,162	3/13/2017	10/26/2016	2016
18,162	3/13/2017	10/26/2016	2016
27,644	11/7/2016	12/23/2015	2015
9,710	3/6/2017	6/26/2015	2015
9,710	3/6/2017	6/26/2015	2015
29,404	2/3/2017	11/13/2015	2015
29,404	2/3/2017	11/13/2015	2015
29,404	2/3/2017	11/13/2015	2015
29,404	2/3/2017	4/8/2016	2016
29,404	2/3/2017	4/8/2016	2016
29,404	2/3/2017	4/8/2016	2016
29,404	2/3/2017	11/23/2016	2016
29,404	2/3/2017	11/23/2016	2016
29,404	2/3/2017	11/23/2016	2016
34,561	11/3/2016	1/5/2016	2016
34,561	11/3/2016	4/14/2016	2016
34,561	11/3/2016	4/14/2016	2016
34,561	11/3/2016	4/14/2016	2016
34,561	11/3/2016	11/3/2016	2016
34,561	11/3/2016	11/3/2016	2016
34,561	11/3/2016	11/3/2016	2016
4	12/18/2015	12/18/2015	2015
34,281	2/24/2016	2/24/2016	2016
34,281	2/24/2016	2/24/2016	2016
161,887	5/4/2015	6/4/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/22/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/22/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
62,794	11/16/2016	4/27/2015	2015
77,249	5/26/2015	5/27/2015	2015
28,364	2/9/2017	10/21/2015	2015
28,364	2/9/2017	4/11/2016	2016
28,364	2/9/2017	4/11/2016	2016
28,364	2/9/2017	4/11/2016	2016
28,364	2/9/2017	10/18/2016	2016
28,364	2/9/2017	10/18/2016	2016
28,364	2/9/2017	10/18/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/27/2015	2015
65,900	1/31/2017	10/27/2015	2015
65,900	1/31/2017	4/13/2016	2016
65,900	1/31/2017	4/13/2016	2016

65,900	1/31/2017	4/13/2016	2016
65,900	1/31/2017	4/21/2016	2016
65,900	1/31/2017	4/21/2016	2016
65,900	1/31/2017	6/7/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/20/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/20/2016	2016
65,900	1/31/2017	10/20/2016	2016
95,372	4/16/2015	4/16/2015	2015
95,372	4/16/2015	4/16/2015	2015
67,939	10/24/2016	10/29/2015	2015
67,939	10/24/2016	10/29/2015	2015
67,939	10/24/2016	4/27/2016	2016
67,939	10/24/2016	4/27/2016	2016
67,939	10/24/2016	4/27/2016	2016
67,939	10/24/2016	10/24/2016	2016
67,939	10/24/2016	10/24/2016	2016
67,939	10/24/2016	10/24/2016	2016
68,217	5/11/2016	4/24/2015	2015
68,217	5/11/2016	4/24/2015	2015
68,217	5/11/2016	4/24/2015	2015
30,253	10/28/2016	4/28/2016	2016
16,215	2/7/2017	10/27/2015	2015
16,215	2/7/2017	10/27/2015	2015
43,406	1/20/2017	11/13/2015	2015
43,406	1/20/2017	11/13/2015	2015
43,406	1/20/2017	11/13/2015	2015
43,406	1/20/2017	3/31/2016	2016
43,406	1/20/2017	3/31/2016	2016
43,406	1/20/2017	3/31/2016	2016
82,314	6/16/2016	4/24/2015	2015
82,314	6/16/2016	4/24/2015	2015
82,314	6/16/2016	4/24/2015	2015
82,314	6/16/2016	9/17/2015	2015
16,750	11/15/2016	4/29/2016	2016
16,750	11/15/2016	4/29/2016	2016
16,750	11/15/2016	4/29/2016	2016
81,712	3/22/2017	2/9/2017	2017
91,612	4/13/2016	4/30/2015	2015
25,465	1/5/2017	11/10/2015	2015
25,465	1/5/2017	11/10/2015	2015
25,465	1/5/2017	3/30/2016	2016
25,465	1/5/2017	3/30/2016	2016
25,465	1/5/2017	3/30/2016	2016
31,678	4/1/2016	11/12/2015	2015
19,766	4/15/2016	4/12/2016	2016
19,766	4/15/2016	4/12/2016	2016
19,766	4/15/2016	4/12/2016	2016
19,766	4/15/2016	11/21/2016	2016
19,766	4/15/2016	11/21/2016	2016
19,766	4/15/2016	11/21/2016	2016

58,439	1/6/2017	10/29/2015	2015
58,439	1/6/2017	10/29/2015	2015
18,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
18,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
18,330	5/5/2015	5/5/2015	2015
34,346	5/7/2015	5/7/2015	2015
28,379	1/31/2017	11/11/2015	2015
28,379	1/31/2017	11/11/2015	2015
28,379	1/31/2017	11/11/2015	2015
28,379	1/31/2017	4/4/2016	2016
28,379	1/31/2017	4/4/2016	2016
28,379	1/31/2017	4/4/2016	2016
57,526	1/23/2017	10/20/2015	2015
57,526	1/23/2017	10/20/2015	2015
57,526	1/23/2017	3/29/2016	2016
57,526	1/23/2017	3/29/2016	2016
57,526	1/23/2017	3/29/2016	2016
57,526	1/23/2017	11/14/2016	2016
57,526	1/23/2017	11/14/2016	2016
57,526	1/23/2017	11/14/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
109,342	3/10/2017	4/8/2016	2016
43,184	2/14/2017	9/20/2016	2016
5,982	11/15/2016	6/5/2015	2015
5,982	11/15/2016	6/5/2015	2015
41,791	10/27/2016	5/20/2015	2015
41,791	10/27/2016	10/23/2015	2015
41,791	10/27/2016	10/23/2015	2015
41,791	10/27/2016	10/23/2015	2015
41,791	10/27/2016	4/14/2016	2016
41,791	10/27/2016	4/14/2016	2016
41,791	10/27/2016	4/14/2016	2016
41,791	10/27/2016	10/27/2016	2016
78,635	1/9/2016	10/14/2016	2016
229,035	12/20/2016	5/20/2015	2015
229,035	12/20/2016	5/20/2015	2015
229,035	12/20/2016	10/26/2015	2015
229,035	12/20/2016	2/4/2016	2016
229,035	12/20/2016	4/12/2016	2016
229,035	12/20/2016	5/12/2016	2016
229,035	12/20/2016	10/17/2016	2016
20,648	11/3/2016	10/22/2015	2015
20,648	11/3/2016	5/12/2016	2016
20,648	11/3/2016	5/12/2016	2016
20,648	11/3/2016	5/12/2016	2016
20,648	11/3/2016	11/3/2016	2016
20,648	11/3/2016	11/3/2016	2016
20,648	11/3/2016	11/3/2016	2016
8,446	4/7/2016	10/30/2015	2015

8,446	4/7/2016	10/30/2015	2015
8,446	4/7/2016	4/8/2016	2016
8,446	4/7/2016	4/8/2016	2016
8,446	4/7/2016	4/8/2016	2016
29,987	11/7/2016	6/5/2015	2015
29,987	11/7/2016	6/5/2015	2015
29,987	11/7/2016	5/3/2016	2016
29,987	11/7/2016	11/7/2016	2016
143,659	5/26/2015	5/28/2015	2015
143,659	5/26/2015	5/28/2015	2015
143,659	5/26/2015	5/28/2015	2015
132,601	10/16/2015	6/5/2015	2015
46,711	11/18/2016	10/30/2015	2015
46,711	11/18/2016	10/30/2015	2015
46,711	11/18/2016	11/18/2016	2016
17,767	10/27/2016	10/27/2016	2016
17,767	10/27/2016	10/27/2016	2016
17,767	10/27/2016	10/27/2016	2016
16,772	10/19/2016	5/25/2016	2016
16,772	10/19/2016	10/19/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/24/2015	2015
32,709	10/20/2016	5/5/2016	2016
32,709	10/20/2016	5/5/2016	2016
32,709	10/20/2016	5/5/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/20/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/20/2016	2016
32,709	10/20/2016	10/20/2016	2016
40,110	12/12/2016	9/16/2015	2015
40,110	12/12/2016	9/16/2015	2015
62,335	6/2/2015	6/2/2015	2015
62,335	6/2/2015	6/2/2015	2015
37,867	2/10/2017	11/13/2015	2015
37,867	2/10/2017	11/13/2015	2015
37,867	2/10/2017	11/13/2015	2015
37,867	2/10/2017	4/8/2016	2016
37,867	2/10/2017	4/8/2016	2016
37,867	2/10/2017	4/8/2016	2016
37,867	2/10/2017	11/11/2016	2016
37,867	2/10/2017	11/11/2016	2016
37,867	2/10/2017	11/11/2016	2016
25,341	3/11/2017	11/27/2015	2015
25,341	3/11/2017	11/27/2015	2015
25,341	3/11/2017	4/21/2016	2016
25,341	3/11/2017	4/21/2016	2016
14,911	2/27/2017	4/1/2016	2016
14,911	2/27/2017	4/1/2016	2016
14,911	2/27/2017	4/1/2016	2016
14,911	2/27/2017	10/31/2016	2016
14,911	2/27/2017	10/31/2016	2016
14,911	2/27/2017	10/31/2016	2016

8,366	6/4/2015	6/4/2015	2015
69,616	2/21/2017	9/21/2016	2016
28,808	11/21/2016	10/22/2015	2015
28,808	11/21/2016	10/22/2015	2015
28,808	11/21/2016	4/7/2016	2016
28,808	11/21/2016	4/7/2016	2016
28,808	11/21/2016	4/7/2016	2016
28,808	11/21/2016	11/21/2016	2016
28,808	11/21/2016	11/21/2016	2016
28,808	11/21/2016	11/21/2016	2016
30,451	2/4/2017	10/24/2015	2015
70,801	12/22/2016	5/20/2016	2016
886	7/15/2015	6/22/2015	2015
886	7/15/2015	6/22/2015	2015
16,542	10/24/2016	10/19/2015	2015
16,542	10/24/2016	10/19/2015	2015
16,542	10/24/2016	10/19/2015	2015
16,542	10/24/2016	4/7/2016	2016
16,542	10/24/2016	4/7/2016	2016
16,542	10/24/2016	4/7/2016	2016
16,542	10/24/2016	10/24/2016	2016
44,654	11/8/2016	4/22/2016	2016
61,180	3/10/2017	10/30/2015	2015
61,180	3/10/2017	10/30/2015	2015
61,180	3/10/2017	4/12/2016	2016
61,180	3/10/2017	4/12/2016	2016
61,180	3/10/2017	4/12/2016	2016
23,813	3/9/2017	11/30/2015	2015
6,680	4/29/2016	10/23/2015	2015
6,680	4/29/2016	4/29/2016	2016
6,680	4/29/2016	4/29/2016	2016
6,680	4/29/2016	4/29/2016	2016
40,714	10/31/2016	10/27/2015	2015
40,714	10/31/2016	10/31/2016	2016
40,714	10/31/2016	10/31/2016	2016
40,714	10/31/2016	10/31/2016	2016
33,416	11/14/2016	12/9/2015	2015
33,416	11/14/2016	12/9/2015	2015
33,416	11/14/2016	12/9/2015	2015
33,416	11/14/2016	4/18/2016	2016
33,416	11/14/2016	4/18/2016	2016
33,416	11/14/2016	4/18/2016	2016
33,416	11/14/2016	11/14/2016	2016
33,416	11/14/2016	11/14/2016	2016
33,416	11/14/2016	11/14/2016	2016
20,105	12/9/2016	10/21/2015	2015
20,105	12/9/2016	10/21/2015	2015
20,105	12/9/2016	10/21/2015	2015
20,105	12/9/2016	4/1/2016	2016
20,105	12/9/2016	4/1/2016	2016

20,105	12/9/2016	4/1/2016	2016
20,105	12/9/2016	11/3/2016	2016
20,105	12/9/2016	11/3/2016	2016
20,105	12/9/2016	11/3/2016	2016
40,462	1/27/2017	10/30/2015	2015
40,462	1/27/2017	10/30/2015	2015
40,462	1/27/2017	4/27/2016	2016
40,462	1/27/2017	4/27/2016	2016
40,462	1/27/2017	4/27/2016	2016
40,462	1/27/2017	11/15/2016	2016
40,462	1/27/2017	11/15/2016	2016
40,462	1/27/2017	11/15/2016	2016
49,559	2/11/2016	6/19/2015	2015
7,145	6/23/2015	6/23/2015	2015
7,790	7/31/2015	6/23/2015	2015
11,803	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,803	11/22/2016	10/30/2015	2015
11,803	11/22/2016	4/13/2016	2016
11,803	11/22/2016	4/13/2016	2016
11,803	11/22/2016	4/13/2016	2016
122,879	8/31/2016	6/24/2015	2015
122,879	8/31/2016	1/14/2016	2016
122,879	8/31/2016	5/11/2016	2016
125,339	2/28/2017	2/28/2017	2017
56,112	2/9/2017	11/20/2015	2015
56,112	2/9/2017	11/20/2015	2015
56,112	2/9/2017	4/29/2016	2016
56,112	2/9/2017	4/29/2016	2016
56,112	2/9/2017	4/29/2016	2016
56,112	2/9/2017	10/27/2016	2016
56,112	2/9/2017	10/27/2016	2016
56,112	2/9/2017	10/27/2016	2016
13,794	10/27/2016	11/6/2015	2015
13,794	10/27/2016	4/6/2016	2016
13,794	10/27/2016	4/6/2016	2016
13,794	10/27/2016	4/6/2016	2016
13,794	10/27/2016	10/27/2016	2016
13,794	10/27/2016	10/27/2016	2016
13,794	10/27/2016	10/27/2016	2016
29,305	3/1/2017	10/29/2015	2015
29,305	3/1/2017	10/29/2015	2015
8,118	7/29/2016	7/27/2015	2015
8,118	7/29/2016	7/27/2015	2015
85,643	1/9/2017	11/13/2015	2015
85,643	1/9/2017	4/12/2016	2016
85,643	1/9/2017	11/7/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/18/2015	2015
17,526	11/23/2016	11/18/2015	2015
17,526	11/23/2016	11/18/2015	2015
17,526	11/23/2016	5/3/2016	2016

17,526	11/23/2016	5/3/2016	2016
17,526	11/23/2016	5/3/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/23/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/23/2016	2016
17,526	11/23/2016	11/23/2016	2016
290,504	7/1/2015	7/1/2015	2015
132,921	6/14/2016	10/29/2015	2015
39,067	6/23/2016	7/2/2015	2015
7,561	11/1/2016	11/1/2016	2016
7,561	11/1/2016	11/1/2016	2016
7,561	11/1/2016	11/1/2016	2016
30,457	2/14/2017	11/8/2016	2016
30,457	2/14/2017	11/8/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/6/2015	2015
59,440	3/8/2017	11/6/2015	2015
59,440	3/8/2017	11/6/2015	2015
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	4/14/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/7/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/7/2016	2016
59,440	3/8/2017	11/7/2016	2016
24,694	12/7/2016	7/31/2015	2015
24,694	12/7/2016	10/30/2015	2015
24,694	12/7/2016	10/30/2015	2015
46,017	3/3/2017	8/28/2015	2015
31,475	3/14/2017	11/10/2015	2015
31,475	3/14/2017	11/10/2015	2015
31,475	3/14/2017	4/15/2016	2016
31,475	3/14/2017	4/15/2016	2016
31,475	3/14/2017	4/15/2016	2016
31,475	3/14/2017	4/15/2016	2016
31,475	3/14/2017	11/3/2016	2016
31,475	3/14/2017	3/14/2017	2017
31,475	3/14/2017	3/14/2017	2017
31,475	3/14/2017	3/14/2017	2017
19,456	11/2/2016	10/30/2015	2015
19,456	11/2/2016	10/30/2015	2015
19,456	11/2/2016	4/7/2016	2016
19,456	11/2/2016	4/7/2016	2016
19,456	11/2/2016	4/7/2016	2016
19,456	11/2/2016	4/7/2016	2016
19,456	11/2/2016	10/20/2016	2016
19,456	11/2/2016	10/20/2016	2016
19,456	11/2/2016	10/20/2016	2016
61,818	12/21/2016	9/20/2016	2016
61,818	12/21/2016	12/21/2016	2016
114,636	6/28/2016	6/28/2016	2016
32,401	12/22/2016	2/17/2016	2016
165,912	7/14/2015	7/15/2015	2015
79,353	7/16/2015	7/16/2015	2015
26,759	11/25/2016	10/30/2015	2015

26,759	11/25/2016	10/30/2015	2015
26,759	11/25/2016	5/10/2016	2016
26,759	11/25/2016	5/10/2016	2016
26,759	11/25/2016	5/10/2016	2016
26,759	11/25/2016	11/3/2016	2016
26,759	11/25/2016	11/3/2016	2016
26,759	11/25/2016	11/3/2016	2016
40,409	10/21/2016	10/16/2015	2015
40,409	10/21/2016	10/16/2015	2015
40,409	10/21/2016	10/16/2015	2015
40,409	10/21/2016	1/22/2016	2016
40,409	10/21/2016	3/24/2016	2016
40,409	10/21/2016	3/24/2016	2016
40,409	10/21/2016	3/24/2016	2016
40,409	10/21/2016	4/21/2016	2016
40,409	10/21/2016	10/21/2016	2016
39,479	3/22/2017	9/22/2015	2015
39,479	3/22/2017	9/22/2015	2015
39,479	3/22/2017	3/29/2016	2016
39,479	3/22/2017	3/29/2016	2016
39,479	3/22/2017	3/29/2016	2016
39,479	3/22/2017	4/28/2016	2016
39,479	3/22/2017	10/13/2016	2016
39,479	3/22/2017	10/13/2016	2016
39,479	3/22/2017	3/22/2017	2017
39,479	3/22/2017	3/22/2017	2017
39,479	3/22/2017	3/22/2017	2017
19,774	11/15/2016	5/16/2016	2016
19,774	11/15/2016	5/16/2016	2016
19,774	11/15/2016	5/16/2016	2016
19,774	11/15/2016	11/3/2016	2016
19,774	11/15/2016	11/3/2016	2016
166,456	7/22/2015	7/23/2015	2015
23,895	1/27/2017	10/30/2015	2015
23,895	1/27/2017	10/30/2015	2015
23,895	1/27/2017	3/16/2016	2016
23,895	1/27/2017	3/16/2016	2016
23,895	1/27/2017	3/16/2016	2016
23,895	1/27/2017	10/17/2016	2016
23,895	1/27/2017	10/17/2016	2016
23,895	1/27/2017	10/17/2016	2016
239,465	9/23/2016	10/26/2015	2015
90,440	11/9/2016	7/13/2016	2016
170,171	8/6/2015	8/7/2015	2015
170,171	8/6/2015	8/7/2015	2015
82,239	2/13/2017	11/10/2016	2016
10,408	12/28/2015	12/18/2015	2015
27,212	1/12/2017	10/22/2015	2015
27,212	1/12/2017	4/5/2016	2016
27,212	1/12/2017	4/5/2016	2016

27,212	1/12/2017	4/5/2016	2016
139,589	3/15/2017	8/3/2015	2015
184,006	8/11/2016	8/11/2016	2016
3,779	11/8/2016	11/8/2016	2016
3,779	11/8/2016	11/8/2016	2016
281,872	9/1/2016	9/1/2016	2016
19,782	11/8/2016	11/9/2016	2016
19,782	11/8/2016	11/9/2016	2016
19,782	11/8/2016	11/9/2016	2016
58,805	1/23/2017	7/14/2016	2016
31,914	11/30/2016	9/8/2015	2015
31,914	11/30/2016	11/30/2016	2016
94,449	8/14/2015	8/14/2015	2015
94,449	8/14/2015	8/14/2015	2015
64,386	12/1/2015	8/25/2015	2015
64,386	12/1/2015	12/4/2015	2015
60,823	10/25/2016	10/23/2015	2015
60,823	10/25/2016	10/23/2015	2015
91,240	3/3/2017	4/1/2016	2016
91,240	3/3/2017	4/1/2016	2016
91,240	3/3/2017	4/1/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/3/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/26/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/26/2016	2016
91,240	3/3/2017	10/26/2016	2016
73,949	1/9/2017	9/30/2015	2015
73,949	1/9/2017	6/3/2016	2016
51,414	2/2/2017	11/9/2015	2015
51,414	2/2/2017	3/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	3/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	3/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	10/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	10/31/2016	2016
51,414	2/2/2017	10/31/2016	2016
32,598	2/25/2016	8/28/2015	2015
15,317	10/31/2016	5/12/2016	2016
15,317	10/31/2016	5/12/2016	2016
15,317	10/31/2016	5/12/2016	2016
15,317	10/31/2016	10/31/2016	2016
15,317	10/31/2016	10/31/2016	2016
15,317	10/31/2016	10/31/2016	2016
6,710	5/6/2016	11/12/2015	2015
6,710	5/6/2016	11/12/2015	2015
6,710	5/6/2016	5/6/2016	2016
6,710	5/6/2016	5/6/2016	2016
6,710	5/6/2016	5/6/2016	2016
58,959	4/19/2016	10/27/2015	2015
58,959	4/19/2016	10/27/2015	2015
58,959	4/19/2016	4/19/2016	2016
58,959	4/19/2016	4/19/2016	2016

58,959	4/19/2016	4/19/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/6/2015	2015
30,000	11/15/2016	11/6/2015	2015
30,000	11/15/2016	4/11/2016	2016
30,000	11/15/2016	4/11/2016	2016
30,000	11/15/2016	4/11/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/15/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/15/2016	2016
30,000	11/15/2016	11/15/2016	2016
39,400	9/28/2016	10/14/2015	2015
39,400	9/28/2016	10/30/2015	2015
39,400	9/28/2016	4/5/2016	2016
39,400	9/28/2016	4/5/2016	2016
39,400	9/28/2016	4/5/2016	2016
114,638	9/8/2015	9/8/2015	2015
51,019	1/13/2017	10/21/2015	2015
51,019	1/13/2017	5/9/2016	2016
51,019	1/13/2017	5/9/2016	2016
51,019	1/13/2017	5/9/2016	2016
23,819	3/22/2017	3/22/2017	2017
80,866	9/14/2015	9/14/2015	2015
80,866	9/14/2015	9/14/2015	2015
272,368	9/15/2015	9/15/2015	2015
175,092	9/24/2015	10/9/2015	2015
175,092	9/24/2015	10/9/2015	2015
26,655	9/9/2016	10/8/2015	2015
26,655	9/9/2016	10/8/2015	2015
26,655	9/9/2016	11/30/2015	2015
26,655	9/9/2016	11/30/2015	2015
51,093	1/6/2017	4/8/2016	2016
51,093	1/6/2017	4/8/2016	2016
51,093	1/6/2017	4/8/2016	2016
51,093	1/6/2017	9/23/2016	2016
51,093	1/6/2017	9/23/2016	2016
51,093	1/6/2017	9/23/2016	2016
51,093	1/6/2017	1/6/2017	2017
24,773	3/17/2017	11/13/2015	2015
24,773	3/17/2017	4/15/2016	2016
24,773	3/17/2017	4/15/2016	2016
24,773	3/17/2017	4/15/2016	2016
24,773	3/17/2017	3/17/2017	2017
24,773	3/17/2017	3/17/2017	2017
24,773	3/17/2017	3/17/2017	2017
27,149	1/16/2017	4/20/2016	2016
27,149	1/16/2017	11/14/2016	2016
27,149	1/16/2017	1/17/2017	2017
27,149	1/16/2017	1/17/2017	2017
27,149	1/16/2017	1/17/2017	2017
88,816	9/21/2015	10/9/2015	2015
70,382	9/22/2015	9/22/2015	2015

70,382	9/22/2015	9/22/2015	2015
939	10/20/2015	10/20/2015	2015
4,672	4/6/2016	10/20/2015	2015
4,672	4/6/2016	10/20/2015	2015
4,672	4/6/2016	4/6/2016	2016
4,672	4/6/2016	4/6/2016	2016
4,672	4/6/2016	4/6/2016	2016
28,762	3/3/2017	1/5/2016	2016
28,762	3/3/2017	1/5/2016	2016
28,762	3/3/2017	4/28/2016	2016
28,762	3/3/2017	11/4/2016	2016
28,762	3/3/2017	11/4/2016	2016
28,762	3/3/2017	11/4/2016	2016
28,762	3/3/2017	3/3/2017	2017
28,762	3/3/2017	3/3/2017	2017
16,822	1/9/2017	1/11/2017	2017
15,619	1/13/2017	1/16/2017	2017
8,475	11/11/2016	6/24/2016	2016
13,865	10/25/2016	10/25/2016	2016
13,865	10/25/2016	10/25/2016	2016
13,865	10/25/2016	10/25/2016	2016
53,368	2/7/2017	4/5/2016	2016
53,368	2/7/2017	4/5/2016	2016
53,368	2/7/2017	4/5/2016	2016
53,368	2/7/2017	5/18/2016	2016
6	12/15/2015	12/15/2015	2015
6	12/15/2015	12/15/2015	2015
19,224	3/10/2017	6/28/2016	2016
18,422	10/13/2016	5/25/2016	2016
1,728	10/6/2015	10/6/2015	2015
20,103	2/13/2017	4/7/2016	2016
20,103	2/13/2017	4/7/2016	2016
20,103	2/13/2017	4/7/2016	2016
10,117	8/31/2016	4/20/2016	2016
30,532	11/29/2016	11/2/2016	2016
30,532	11/29/2016	11/2/2016	2016
16,426	10/27/2016	5/4/2016	2016
16,426	10/27/2016	10/27/2016	2016
16,426	10/27/2016	10/27/2016	2016
16,426	10/27/2016	10/27/2016	2016
24,883	12/23/2016	4/1/2016	2016
24,883	12/23/2016	8/26/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
24,883	12/23/2016	11/10/2016	2016
3,566	3/31/2016	10/30/2015	2015
3,566	3/31/2016	10/30/2015	2015
3,566	3/31/2016	10/30/2015	2015
3,566	3/31/2016	3/31/2016	2016

3,566	3/31/2016	3/31/2016	2016
24,435	12/16/2016	4/4/2016	2016
24,435	12/16/2016	4/4/2016	2016
24,435	12/16/2016	10/31/2016	2016
29,221	2/18/2017	10/18/2016	2016
29,221	2/18/2017	10/18/2016	2016
29,221	2/18/2017	10/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	10/26/2015	2015
8,734	11/14/2016	4/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	4/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	4/18/2016	2016
8,734	11/14/2016	11/14/2016	2016
8,734	11/14/2016	11/14/2016	2016
8,734	11/14/2016	11/14/2016	2016
98,854	2/17/2016	10/30/2015	2015
98,854	2/17/2016	10/30/2015	2015
20,742	2/2/2017	3/31/2016	2016
20,742	2/2/2017	3/31/2016	2016
20,742	2/2/2017	3/31/2016	2016
20,742	2/2/2017	10/21/2016	2016
20,742	2/2/2017	10/21/2016	2016
20,742	2/2/2017	10/21/2016	2016
20,742	2/2/2017	2/2/2017	2017
20,742	2/2/2017	2/2/2017	2017
20,742	2/2/2017	2/2/2017	2017
2,798	4/8/2016	4/8/2016	2016
2,798	4/8/2016	4/8/2016	2016
2,798	4/8/2016	4/8/2016	2016
13,594	12/20/2016	2/4/2016	2016
13,594	12/20/2016	4/6/2016	2016
13,594	12/20/2016	10/29/2016	2016
13,594	12/20/2016	10/29/2016	2016
13,594	12/20/2016	10/29/2016	2016
30,371	10/26/2016	4/8/2016	2016
30,371	10/26/2016	10/26/2016	2016
16,015	10/18/2016	2/17/2016	2016
16,015	10/18/2016	2/17/2016	2016
16,015	10/18/2016	2/17/2016	2016
16,015	10/18/2016	4/15/2016	2016
16,015	10/18/2016	10/18/2016	2016
16,015	10/18/2016	10/18/2016	2016
16,015	10/18/2016	10/18/2016	2016
36,491	11/14/2016	4/8/2016	2016
36,491	11/14/2016	4/8/2016	2016
36,491	11/14/2016	4/8/2016	2016
36,491	11/14/2016	9/8/2016	2016
32,561	12/9/2016	4/4/2016	2016
32,561	12/9/2016	11/11/2016	2016
28,322	1/16/2017	4/8/2016	2016
28,322	1/16/2017	4/8/2016	2016

28,322	1/16/2017	4/8/2016	2016
28,322	1/16/2017	10/25/2016	2016
28,322	1/16/2017	10/25/2016	2016
28,322	1/16/2017	10/25/2016	2016
11,860	11/9/2016	5/11/2016	2016
11,860	11/9/2016	5/11/2016	2016
11,860	11/9/2016	5/11/2016	2016
11,860	11/9/2016	11/9/2016	2016
11,860	11/9/2016	11/9/2016	2016
11,860	11/9/2016	11/9/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/24/2015	2015
38,622	11/9/2016	11/24/2015	2015
38,622	11/9/2016	4/8/2016	2016
38,622	11/9/2016	4/8/2016	2016
38,622	11/9/2016	4/8/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/9/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/9/2016	2016
38,622	11/9/2016	11/9/2016	2016
63,271	3/10/2017	4/21/2016	2016
63,271	3/10/2017	4/21/2016	2016
63,271	3/10/2017	10/31/2016	2016
63,271	3/10/2017	10/31/2016	2016
63,271	3/10/2017	10/31/2016	2016
3,472	11/12/2015	11/12/2015	2015
13,608	10/17/2016	11/19/2015	2015
103,120	12/2/2016	11/16/2015	2015
103,120	12/2/2016	5/20/2016	2016
103,120	12/2/2016	5/20/2016	2016
103,120	12/2/2016	5/20/2016	2016
103,120	12/2/2016	12/2/2016	2016
103,120	12/2/2016	12/2/2016	2016
103,120	12/2/2016	12/2/2016	2016
4,761	10/19/2016	10/19/2016	2016
26,990	2/27/2017	10/7/2016	2016
26,990	2/27/2017	10/7/2016	2016
26,990	2/27/2017	11/8/2016	2016
26,990	2/27/2017	11/8/2016	2016
26,990	2/27/2017	11/8/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/20/2015	2015
80,000	2/8/2017	11/20/2015	2015
80,000	2/8/2017	11/20/2015	2015
80,000	2/8/2017	4/21/2016	2016
80,000	2/8/2017	4/21/2016	2016
80,000	2/8/2017	4/21/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/7/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/7/2016	2016
80,000	2/8/2017	11/7/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/5/2015	2015
12,891	2/27/2017	11/5/2015	2015
12,891	2/27/2017	11/5/2015	2015

12,891	2/27/2017	4/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	4/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	4/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/4/2016	2016
12,891	2/27/2017	11/4/2016	2016
18,300	2/13/2017	12/22/2015	2015
18,300	2/13/2017	12/22/2015	2015
18,300	2/13/2017	12/22/2015	2015
10,000	1/23/2017	11/8/2016	2016
10,000	1/23/2017	11/8/2016	2016
10,000	1/23/2017	11/8/2016	2016
29,766	11/4/2016	12/18/2015	2015
29,766	11/4/2016	3/29/2016	2016
29,766	11/4/2016	3/29/2016	2016
29,766	11/4/2016	11/4/2016	2016
29,766	11/4/2016	11/4/2016	2016
29,766	11/4/2016	11/4/2016	2016
31,222	12/9/2016	12/22/2015	2015
31,222	12/9/2016	4/6/2016	2016
31,222	12/9/2016	4/6/2016	2016
31,222	12/9/2016	4/6/2016	2016
31,222	12/9/2016	11/2/2016	2016
31,222	12/9/2016	11/2/2016	2016
31,222	12/9/2016	11/2/2016	2016
55,345	3/10/2017	12/18/2015	2015
55,345	3/10/2017	4/13/2016	2016
55,345	3/10/2017	10/10/2016	2016
55,345	3/10/2017	10/10/2016	2016
55,345	3/10/2017	10/10/2016	2016
55,345	3/10/2017	3/10/2017	2017
55,345	3/10/2017	3/10/2017	2017
55,345	3/10/2017	3/10/2017	2017
47,135	1/27/2017	4/1/2016	2016
47,135	1/27/2017	7/21/2016	2016
47,135	1/27/2017	10/26/2016	2016
30,094	12/7/2016	2/3/2016	2016
30,094	12/7/2016	3/24/2016	2016
30,094	12/7/2016	3/24/2016	2016
30,094	12/7/2016	11/8/2016	2016
30,094	12/7/2016	11/8/2016	2016
30,094	12/7/2016	11/8/2016	2016
38,070	10/27/2017	10/27/2016	2016
38,070	10/27/2017	10/27/2016	2016
2,300	8/4/2016	12/28/2015	2015
4,327	3/2/2016	12/23/2015	2015
2	12/6/2015	12/23/2015	2015
2	12/30/2015	12/28/2015	2015
1	12/30/2015	12/28/2015	2015
1	12/30/2015	12/28/2015	2015

4,627	4/19/2016	12/28/2015	2015
266	1/20/2016	12/28/2015	2015
36,568	3/9/2017	12/30/2015	2015
36,568	3/9/2017	3/18/2016	2016
36,568	3/9/2017	11/10/2016	2016
36,568	3/9/2017	3/9/2017	2017
12,712	12/6/2016	3/22/2016	2016
12,712	12/6/2016	3/22/2016	2016
12,712	12/6/2016	3/22/2016	2016
24,014	2/2/2017	11/2/2016	2016
14,184	3/22/2017	10/12/2016	2016
14,184	3/22/2017	10/12/2016	2016
14,184	3/22/2017	10/12/2016	2016
14,184	3/22/2017	3/22/2017	2017
14,184	3/22/2017	3/22/2017	2017
14,184	3/22/2017	3/22/2017	2017
125,206	11/4/2016	1/7/2016	2016
125,206	11/4/2016	4/21/2016	2016
125,206	11/4/2016	11/4/2016	2016
3	1/8/2016	1/8/2016	2016
5,398	4/5/2016	1/8/2016	2016
22,759	2/15/2017	4/6/2016	2016
22,759	2/15/2017	4/6/2016	2016
22,759	2/15/2017	11/2/2016	2016
22,759	2/15/2017	11/2/2016	2016
22,759	2/15/2017	11/2/2016	2016
165,957	2/8/2017	5/13/2016	2016
165,957	2/8/2017	8/10/2016	2016
31,173	3/9/2017	4/14/2016	2016
31,173	3/9/2017	4/14/2016	2016
31,173	3/9/2017	3/9/2017	2017
31,173	3/9/2017	3/9/2017	2017
31,173	3/9/2017	3/9/2017	2017
10,999	3/21/2017	11/1/2016	2016
10,999	3/21/2017	11/1/2016	2016
10,999	3/21/2017	11/1/2016	2016
10,999	3/21/2017	3/21/2017	2017
10,999	3/21/2017	3/21/2017	2017
62,466	3/14/2017	2/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	4/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	4/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	4/1/2016	2016
62,466	3/14/2017	11/4/2016	2016
62,466	3/14/2017	11/4/2016	2016
62,466	3/14/2017	11/4/2016	2016
62,466	3/14/2017	3/7/2017	2017
163,965	1/22/2016	1/22/2016	2016
16,208	12/29/2016	8/4/2016	2016
16,208	12/29/2016	8/4/2016	2016
16,208	12/29/2016	11/11/2016	2016

16,208	12/29/2016	11/11/2016	2016
16,208	12/29/2016	11/11/2016	2016
10,098	10/26/2016	10/26/2016	2016
10,098	10/26/2016	10/26/2016	2016
10,098	10/26/2016	10/26/2016	2016
21,520	3/17/2017	12/29/2016	2016
53,200	3/3/2016	3/1/2016	2016
91,558	3/16/2017	6/3/2016	2016
3	2/4/2016	2/4/2016	2016
3	2/4/2016	2/4/2016	2016
7,204	9/16/2016	2/11/2016	2016
8,510	11/16/2016	11/16/2016	2016
8,510	11/16/2016	11/16/2016	2016
8,510	11/16/2016	11/16/2016	2016
222,518	2/9/2016	2/9/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
3	2/25/2016	2/19/2016	2016
18,441	12/6/2016	4/20/2016	2016
17,348	11/18/2016	10/29/2016	2016
17,348	11/18/2016	10/29/2016	2016
17,348	11/18/2016	11/18/2016	2016
97,011	2/16/2016	2/16/2016	2016
66,963	2/23/2016	2/23/2016	2016
81,267	11/15/2016	2/25/2016	2016
81,267	11/15/2016	6/8/2016	2016
81,267	11/15/2016	11/15/2016	2016
25,428	2/20/2017	10/26/2016	2016
25,428	2/20/2017	10/26/2016	2016
25,428	2/20/2017	10/26/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/8/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/8/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/8/2016	2016
47,493	3/16/2017	6/10/2016	2016
47,493	3/16/2017	10/21/2016	2016
47,493	3/16/2017	10/21/2016	2016
47,493	3/16/2017	10/21/2016	2016

59,495	3/16/2017	10/19/2016	2016
16,510	1/10/2017	10/21/2016	2016
16,510	1/10/2017	10/21/2016	2016
16,510	1/10/2017	10/21/2016	2016
18,828	12/1/2016	12/1/2016	2016
8,717	11/1/2016	11/1/2016	2016
8,717	11/1/2016	11/1/2016	2016
8,717	11/1/2016	11/1/2016	2016
13,817	10/31/2016	11/1/2016	2016
13,817	10/31/2016	11/1/2016	2016
13,817	10/31/2016	11/1/2016	2016
4,596	10/27/2016	10/31/2016	2016
4,596	10/27/2016	10/31/2016	2016
4,596	10/27/2016	10/31/2016	2016
19,049	10/27/2016	10/27/2016	2016
6,212	4/5/2016	3/30/2016	2016
6,212	4/5/2016	3/30/2016	2016
2,155	4/6/2016	4/6/2016	2016
2,155	4/6/2016	4/6/2016	2016
2,155	4/6/2016	4/6/2016	2016
27,082	2/11/2017	11/1/2016	2016
27,082	2/11/2017	11/1/2016	2016
27,082	2/11/2017	11/1/2016	2016
53	12/9/2016	12/7/2016	2016
32,948	3/31/2016	3/31/2016	2016
32,948	3/31/2016	3/31/2016	2016
32,243	1/31/2017	10/17/2016	2016
32,243	1/31/2017	10/17/2016	2016
32,243	1/31/2017	10/17/2016	2016
15,356	2/15/2016	2/10/2017	2017
188,410	4/7/2016	4/7/2016	2016
188,410	4/7/2016	4/7/2016	2016
188,410	4/7/2016	4/7/2016	2016
153,746	4/8/2016	4/12/2016	2016
153,746	4/8/2016	4/12/2016	2016
28,527	4/8/2016	4/8/2016	2016
8,190	12/13/2016	10/10/2016	2016
8,190	12/13/2016	10/10/2016	2016
8,190	12/13/2016	10/10/2016	2016
27,011	4/11/2016	4/11/2016	2016
24,793	4/26/2016	4/13/2016	2016
37,687	2/10/2017	11/4/2016	2016
17,865	12/2/2016	10/24/2016	2016
17,865	12/2/2016	10/24/2016	2016
17,865	12/2/2016	10/24/2016	2016
978	11/15/2016	11/22/2016	2016
12,407	11/8/2016	11/8/2016	2016
12,407	11/8/2016	11/8/2016	2016
12,407	11/8/2016	11/8/2016	2016
5	10/21/2016	10/21/2016	2016

23,324	3/10/2017	4/28/2016	2016
23,324	3/10/2017	4/28/2016	2016
23,324	3/10/2017	4/28/2016	2016
4,550	10/13/2016	10/13/2016	2016
4,550	10/13/2016	10/13/2016	2016
4,550	10/13/2016	10/13/2016	2016
15,219	11/10/2016	4/28/2016	2016
15,219	11/10/2016	11/10/2016	2016
12,130	10/31/2016	10/31/2016	2016
8,121	11/2/2016	10/18/2016	2016
8,121	11/2/2016	10/18/2016	2016
8,121	11/2/2016	10/18/2016	2016
8,121	11/2/2016	11/2/2016	2016
216,875	5/17/2016	5/17/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/18/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/18/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/18/2016	2016
7,490	10/31/2016	10/25/2016	2016
15,261	1/19/2017	1/25/2017	2017
7,783	2/16/2017	10/18/2016	2016
7,783	2/16/2017	10/18/2016	2016
7,783	2/16/2017	10/18/2016	2016
6,819	10/22/2016	10/22/2016	2016
47,525	6/6/2016	6/6/2016	2016
59,554	11/11/2016	6/7/2016	2016
59,554	11/11/2016	9/9/2016	2016
2,097	10/29/2016	10/29/2016	2016
2,097	10/29/2016	10/29/2016	2016
2,097	10/29/2016	10/29/2016	2016
36,821	1/9/2017	9/23/2016	2016
36,821	1/9/2017	11/9/2016	2016
36,821	1/9/2017	11/9/2016	2016
190,610	2/28/2017	11/1/2016	2016
190,610	2/28/2017	11/1/2016	2016
3,390	11/18/2016	11/18/2016	2016
4,058	11/28/2016	11/28/2016	2016
4,058	11/28/2016	11/28/2016	2016
8,002	11/2/2016	11/2/2016	2016
8,002	11/2/2016	11/2/2016	2016
8,002	11/2/2016	11/2/2016	2016
2,298	10/19/2016	10/19/2016	2016
2,298	10/19/2016	10/19/2016	2016
2,298	10/19/2016	10/19/2016	2016
4,697	1/26/2017	2/16/2017	2017
4,697	1/26/2017	2/16/2017	2017
4,697	1/26/2017	2/16/2017	2017
7,847	10/27/2016	10/27/2016	2016
7,847	10/27/2016	10/27/2016	2016
7,847	10/27/2016	10/27/2016	2016
4,007	11/9/2016	11/9/2016	2016

4,007	11/9/2016	11/9/2016	2016
4,007	11/9/2016	11/9/2016	2016
28,285	2/27/2017	11/7/2016	2016
4,232	11/10/2016	11/11/2016	2016
4,232	11/10/2016	11/11/2016	2016
4,232	11/10/2016	11/11/2016	2016
5,165	11/25/2016	11/25/2016	2016
5,165	11/25/2016	11/25/2016	2016
5,165	11/25/2016	11/25/2016	2016
23,743	3/21/2017	11/10/2016	2016
23,743	3/21/2017	11/10/2016	2016
23,743	3/21/2017	11/10/2016	2016
23,743	3/21/2017	3/21/2017	2017
23,743	3/21/2017	3/21/2017	2017
23,743	3/21/2017	3/21/2017	2017
5,033	11/9/2016	11/9/2016	2016
99,040	10/27/2016	11/4/2016	2016
99,040	10/27/2016	11/4/2016	2016
7,474	3/17/2017	3/22/2017	2017
4,983	10/29/2016	10/29/2016	2016
4,983	10/29/2016	10/29/2016	2016
2,788	10/20/2016	10/20/2016	2016
2,788	10/20/2016	10/20/2016	2016
2,788	10/20/2016	10/20/2016	2016
4,110	10/22/2016	10/22/2016	2016
8,044	10/25/2016	10/25/2016	2016
8,044	10/25/2016	10/25/2016	2016
8,044	10/25/2016	10/25/2016	2016
5,931	11/29/2016	11/3/2016	2016
149,933	12/19/2016	8/22/2016	2016
29,616	3/20/2017	11/18/2016	2016
29,616	3/20/2017	3/8/2017	2017
29,616	3/20/2017	3/8/2017	2017
29,616	3/20/2017	3/8/2017	2017
5,015	11/10/2016	11/10/2016	2016
5,015	11/10/2016	11/10/2016	2016
5,015	11/10/2016	11/10/2016	2016
140,211	1/17/2017	8/23/2016	2016
140,211	1/17/2017	8/23/2016	2016
10,584	2/6/2016	10/20/2016	2016
10,584	2/6/2016	10/20/2016	2016
10,584	2/6/2016	10/20/2016	2016
4,113	11/8/2016	11/8/2016	2016
4,113	11/8/2016	11/8/2016	2016
2,331	11/3/2016	11/3/2016	2016
35,221	1/20/2017	9/5/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/20/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/27/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/27/2016	2016
35,221	1/20/2017	10/27/2016	2016

40,004	3/20/2017	11/8/2016	2016
40,004	3/20/2017	11/8/2016	2016
40,004	3/20/2017	11/8/2016	2016
40,004	3/20/2017	3/13/2017	2017
40,004	3/20/2017	3/13/2017	2017
40,004	3/20/2017	3/13/2017	2017
2,152	10/13/2016	10/13/2016	2016
81,590	2/28/2017	10/14/2016	2016
114,077	9/21/2016	9/21/2016	2016
77,012	9/9/2016	9/9/2016	2016
2,559	11/4/2016	11/1/2016	2016
2,559	11/4/2016	11/1/2016	2016
2,559	11/4/2016	11/1/2016	2016
5,135	2/13/2017	11/3/2016	2016
5,135	2/13/2017	11/3/2016	2016
5,135	2/13/2017	11/3/2016	2016
24,822	12/16/2016	10/14/2016	2016
6,370	3/1/2017	10/26/2016	2016
211	10/26/2016	10/26/2016	2016
211	10/26/2016	10/26/2016	2016
211	10/26/2016	10/26/2016	2016
1,168	11/25/2016	11/25/2016	2016
446	3/21/2017	11/11/2016	2016
446	3/21/2017	11/11/2016	2016
5,712	12/9/2016	12/9/2016	2016
5,712	12/9/2016	12/9/2016	2016
12,913	2/27/2017	12/19/2016	2016
12,913	2/27/2017	2/27/2017	2017
33,964	10/17/2016	10/17/2016	2016
5,401	10/20/2016	10/18/2016	2016
5,401	10/20/2016	10/18/2016	2016
5,401	10/20/2016	10/18/2016	2016
238,489	3/16/2017	3/20/2017	2017
12,987	10/20/2016	10/20/2016	2016
12,987	10/20/2016	10/20/2016	2016
12,987	10/20/2016	10/20/2016	2016
1,046	10/20/2016	10/20/2016	2016
1,046	10/20/2016	10/20/2016	2016
1,046	10/20/2016	10/20/2016	2016
9,427	11/1/2016	10/27/2016	2016
9,427	11/1/2016	11/25/2016	2016
9,427	11/1/2016	11/25/2016	2016
9,427	11/1/2016	11/25/2016	2016
6	11/25/2016	11/25/2016	2016
13,053	11/2/2016	11/2/2016	2016
13,053	11/2/2016	11/2/2016	2016
5	11/3/2016	11/3/2016	2016
8,414	2/16/2017	11/11/2016	2016
6	11/14/2016	11/15/2016	2016
4,927	11/9/2016	11/9/2016	2016

3	11/15/2016	11/15/2016	2016
3	11/15/2016	11/15/2016	2016
3	11/15/2016	11/15/2016	2016
135,631	11/15/2016	11/15/2016	2016
152,383	12/2/2016	11/23/2016	2016
6,791	11/30/2016	12/1/2016	2016
6,791	11/30/2016	12/1/2016	2016
6,791	11/30/2016	12/1/2016	2016
6	11/28/2016	11/30/2016	2016
1	12/6/2016	12/6/2016	2016
1	12/2/2016	12/7/2016	2016
3,881	2/15/2017	1/5/2017	2017
3	12/8/2016	12/8/2016	2016
3	12/15/2016	12/16/2016	2016
3	12/15/2016	12/16/2016	2016
18,151	12/27/2016	12/27/2016	2016
10	1/9/2017	1/10/2017	2017
8	1/19/2017	1/19/2017	2017
8	1/19/2017	1/19/2017	2017
178,819	1/12/2017	1/13/2017	2017
178,819	1/12/2017	1/13/2017	2017
178,819	1/12/2017	1/13/2017	2017
149,831	2/16/2017	1/18/2017	2017
3	2/13/2017	2/13/2017	2017
12	1/20/2017	1/23/2017	2017
185,376	1/24/2017	1/24/2017	2017
836	2/6/2017	2/7/2017	2017
836	2/6/2017	2/7/2017	2017
2	2/8/2017	2/16/2017	2017
4	2/8/2017	2/28/2017	2017
1	2/14/2017	2/17/2017	2017
2	2/14/2017	2/15/2017	2017
101,416	3/16/2017	3/16/2017	2017
257,324	2/20/2017	2/20/2017	2017
64,606	3/2/2017	11/5/2014	2014
64,606	3/2/2017	11/5/2014	2014
64,606	3/2/2017	11/5/2014	2014
64,606	3/2/2017	4/16/2015	2015
64,606	3/2/2017	4/16/2015	2015
64,606	3/2/2017	4/16/2015	2015
64,606	3/2/2017	11/2/2015	2015
64,606	3/2/2017	11/2/2015	2015
64,606	3/2/2017	11/2/2015	2015
64,606	3/2/2017	4/5/2016	2016
64,606	3/2/2017	4/5/2016	2016
64,606	3/2/2017	4/5/2016	2016
64,606	3/2/2017	11/3/2016	2016
64,606	3/2/2017	11/3/2016	2016
64,606	3/2/2017	11/3/2016	2016
11,433	3/6/2017	3/6/2017	2017

Kód typu práce	Popis práce	Množství práce (AW)	Kód měrné
3610568	Vyvážit čtyři kola	7	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10	AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10	AW
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12	AW
3610548	Vývážit dvě kola/kola demontována	4	AW
3612577	Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontována)	7	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12	AW
3611500	Inicializace aktivního řízení	7	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3612521	Dvě pneu vyměnit	11	AW
3610547	Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6	AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12	AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontována)	7	AW
3612561	Vyměnit čtyři pneumatiky	17	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3612561	Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontovány)	17	AW
3611500	Rozhýbání táhel řízení	7	AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28	AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7	AW
3611500	inicializace pneu	1	AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6	AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 dvě pneu runflat vyměnit - kola odmontována	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontována)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612500 Výměna ventilku rezervy	6 AW
3612500 Vyměnit jednu pneumatiku	6 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky+venzilek PZ	6 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610820	D+M/přední kola	4 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612555	Výměna 2x pneu.rsc	14 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611011	Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 výměna zadních pneu RSC 2x	14 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612051 Dvě pneu vyměnit	13 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	6 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Výměna 2x pneu.rsc	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	21 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontováná	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Odmontovat a namontovat přední a zadní kola	6 AW
3610568 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	7 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 1/2 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměr	15 AW
3612076 1/2 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměr	14 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontována)	17 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610820 D+M/přední kola a zadní kola	4 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610820 D+M/kol	4 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontovaná)	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demont.ú	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568	Vyvážit dvě kola/zadní	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612541	DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610548	Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612551	Výměna čtyř pneu	20 AW
3612521	Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610547	Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3612574	Nazutí pneu.na disky,vyvážení	11 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	14 AW
3611500	inicializace pneu	2 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612541	DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610548	Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612541 Dvě pneu vyměnit, kola odmontována	9 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612051 Dvě pneu vyměnit 50%	6 AW
3612051 Dvě pneu vyměnit 50%	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontována)	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610820 D+M/kol	4 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky(kola demontovány)	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola(kola demontovány)	10 AW
3610568 Vyvážení LP kola.	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola-kola demontovaná	7 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 oprava disků silně znečištěny -zarezlé	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu LZ	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky - kola demontovaná	17 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612001 Vyzutí jedné pneumatiky.	4 AW
3610568 Jedno kolo v-z.	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demont.)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 výměna 2x pneu RSC	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3610570 Vyvážit 2 kola	5 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Kontrola podavače bez.pásu	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 Kontrola ložisek kol-hlučnost	4 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit RSC	11 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední kola vyměnit	3 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Jarní prohlídka vozu	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit RSC	13 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyzutí.	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 výměna 1x pneu RSC	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední kola	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola v/y.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Dvě pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 Reset uložených telefonů	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky Runflat	14 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky přední Runflat	14 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky zadní Runflat	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611551 Vyměnit dva disky kol	11 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Kompletace sady kol+vyvážení	24 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 D/M všech kol	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	14 AW

3611500 inicializace pneu	2 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace nastavení STK a Emise	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612051 dvě pneu vyměnit RSC	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 KO pneu-výměna ventilku + vyvažení	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola v-z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610300 Vyměnit pz kolo komplet.	1 AW
3612051 přezutí předních pneu	13 AW
3611500 Vyčištění odmaštění podlahy vozu	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612551 Výměna čtyř pneu RSC	27 AW
3612555 Přezutí dvou pneumatik Runflat	14 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu PP	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611512 Výměna disku kola (kolo demontováno)	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610300 Odmontovat a namontovat přední kolo	3 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky L	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610820	D+M/přední kola	4 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570	Vyvážit sadu kol 2x	20 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610710	Zkontrolovat boční a radiální házení zadních kc	5 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076	Čtyři pneumatiky výměna	22 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611512	Výměna disku kola (kolo demontováno)	6 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	20 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Vaměnit dvě pneumatiky Run flat	14 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612521 Vyměnit dvě pneumatiky	11 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	6 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	29 AW
3610508 Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit(kola dem	12 AW
3612555 Výměnit dvě pneumatiky Runflat	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW

3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace ,nastaveni funkce	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610078 Vyvážení předních kol	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	11 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612505 vyměnit jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Odmontovat a namontovat přední a zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611011	Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610820	D+M/přední a zadní kola	4 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola v/z	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612555	výměna 2 zadní pneu RSC	14 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Vyměnit dvě pneu.rsc	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit x5	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit x5	15 AW
3611500 Přední a zadní kola vyměnit x5	15 AW
3611500 Přední a zadní kola vyměnit 545	15 AW
3611500 Přední a zadní kola vyměnit 545	15 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612557 Kompletace 4x pneu+disky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610340 D+M předních nebo zadních kol	4 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Kontrola filtru pevných částic	4 AW
3611500 D+M Teplotní čidlo - vzduch	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit dvě přední kola	6 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612557 Výměna 4x pneu	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit 2x sada kol	20 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612555 Dvě dojezdové pneu.v-z	14 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat D+M - kola odmontována	24 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611000 Inicializace pneu	-1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážení předních kol	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Výměna dvou pneu př. RSC	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Výměna dvou pneu	14 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl. přezutí.	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611512 Výměna disku kola (kolo demontováno)	6 AW
3611562 Výměna 4x disku runflat (kola demontována)	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3612555 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit(kole dem.	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611501 Výměna jednoho poškozeného disku za nový	6 AW

3610507	vyvážit 1 kolo	3 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610820	D+M/přední kola	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	Test tlumičů	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500	Test akumulátoru	2 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	23 AW
3610820	D+M/přední kola a zadní	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední kola v-z.	3 AW
3610568 Vyvážit přední kola	4 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612521 čtyři pneumatiky vyměnit	21 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Vyměnit jednu runflat pneumatiku	9 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace kol	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	58 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola d/m	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky(kola demont	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu LZ	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	16 AW

3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Rozhýbání táhel řízení	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu, kontrola pneu o.k.	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 2x	12 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	11 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	11 AW
3611511 Vyměnit 1x LZ disc	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Dvě pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola v/z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 záměna kol L+ P strana	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612071 Vyměnit čtyři pneumatiky	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit(kola dem	12 AW
3610508 Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW

3612505	Výměna ventilku kola	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612555	Vyměnit dvě rsc pneumatiky	14 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360	Přední a zadní kola d/m	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola D/M	6 AW
3610713	kontrola házivosti diku kola	8 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	Kontrola stavu pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005	výměna LZ disku	9 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612051	dvě pneu vyměnit RSC	13 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3612555 Demontáž-montáž dvou pneumatik	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	20 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Kontrola ložisek kol-hluky	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611580 Vyzout čtyři pneumatiky Runflat	14 AW
3610567 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 výměna kola	3 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610810 Přední kola D/M	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612551	Výměna čtyř pneu	21 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	22 AW
3610820	D+M/přední kola	4 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3611500	Kompletní desinfekce klimatizace	18 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 50%	3 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola 50%	4 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 4x pneu vyměnit	17 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 D+M krytu výfukového systému	4 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	7 AW
3612555 Dvě rsc pneu.v-z	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+N jednu RSC pneu	8 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola D/M	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	29 AW
3612555 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	15 AW
3610548 Vyvážit stacionárně obě zadní kola(kola demor	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3611561 Výměnit 2X disk v provedení RUNfat	15 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610209 Kontrola házivosti disku	3 AW
3612555 D+M dvě runflat pneumatiky	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611051 Výměna ráfek 2x přední	14 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611551 Vyměnit dva disky kol	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	15 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit 5l	15 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611061 2x vyzutí a obutí kola	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.v-z.	9 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612581 Výměna 4X pneu za zimní	25 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.obutí	15 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit čtyři pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611511 Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	14 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	11 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	Oprava LP plastového podběhu kola	5 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	15 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610508	Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611011	Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	10 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611511	Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610078 Vyvážení kol	5 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit přední kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610108 Jedno kolo vyvážit	5 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Demontáž+montáž kol	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední kola	6 AW
3610567 Vyvážení kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 2x	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612071 čtyři pneumatiky v/z.	29 AW
3610178 4x Hunter optimalizace pneumatik.	8 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611511 Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3612576 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	28 AW
3611001 Jeden disk kola vyměnit PZ	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	10 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 Vyměnit dvě pneumatiky Runflat	14 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3611500 inicializace pneu	-1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 8 pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	58 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	10 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612555 Dvě pneu.rsc v-z	14 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+M jednu RSC pneu	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3611500 Výměna baterie v klíčku	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610547	Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611511	Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611535	Montáž snímače RDC	4 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610548	Vývážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3611500	D+M napouštěcích ventilů klimatizace	4 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612051	dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 kompletace kol RSC	21 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3612071	Obutí + vyvážení čtyř pneu.	18 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	20 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610715	Zkontrolovat radiální a boční házení diskového	6 AW
3610567	Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	10 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW

3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	16 AW
3612521 Jednu pneu v provedení runfl.vyměnit	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610188 Všechna kola stacionárně vyvážit	13 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 D+M pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	6 AW
3610360 Kontrola podvozkových částí vozu	12 AW
3610360 Kontrola rozvodovky VTG	9 AW
3612081 čtyři pneumatiky vyměnit RSC	29 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit přední kola.	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	31 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611061 2x disk/ Runfl.pneu v-z	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Přezutí pneu+vyvážení	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit 5C	14 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit 5C	14 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	24 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611011 Diskové kolo runflatové pneumatiky v-z	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední a zadní kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	31 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611580 Instalace modulu hlídání tlaku RDC do kol	28 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	7 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 2x	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Demontáž-montáž předních kol	3 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek a vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612506 jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontovár	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612555	Vyměnit dvě pneumatiky Run flat	15 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612001	Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola(kola demontovány)	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612556	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	12 AW
3610548	Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kol:	3 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612081 čtyři pneumatiky vyměnit	25 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612541 DVĚ PNEUDvě pneu vyměnit, kola odmontová	9 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610088 Vyvážení čtyř kol	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612005 D+M Runflat pneumatiky	10 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+M PP RSC pneu	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.D+M	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	21 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610088 Vyvážení čtyř kol	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610567	Vyvážit čtyři kola	11 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	31 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Výměna kompletní sady kol	6 AW
3610568	Vyvážení sady kol	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola 2x	14 AW
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	14 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612576	Čtyři pneumatiky RSC 2x	56 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	21 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Výměna ventilků RDC 4x	4 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	24 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611501 inicializace nových RDC	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Výměna snímače RDC PP kolo	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Malá dekarbonizace motoru	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	31 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Montáž RDC ventilků+vyvážení kol	20 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola D+M	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Demontáž montáž předních kol.	2 AW
3610568 Vyvážení předních kol.	4 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 kompletace kol	20 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M/přední a zadní kola 2x	8 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	6 AW
3612076 4x pneu v-z RSC	29 AW
3612076 4 x RSC pneu v-z	29 AW
3611500 oprava kabeláže	6 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610820 D+M kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3612521 Dvě pneu rsc vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	21 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612071 Vyměnit čtyři pneumatiky	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612574 Montáž 4 pneu na disky s vyvážením	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovaná)	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612574 Nazutí pneu.4x	11 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	6 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední kola d/m	3 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	4 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola D/M	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	12 AW
3612577 Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontován:	12 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610088 Vyvážení čtyř kol	12 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612576 Montáž RDC snímačů do kol	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola v/z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Výměna kompletních kol	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	11 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612556 Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4 AW
3610300 D+M přední.	2 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit - zdarma.	6 AW

3611500 inicializace pneu - zdarma.	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6 AW
3610810 Vyměnit dvě kola	2 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	-6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	-7 AW
3612076 Práve dle Audatex 4x pneu.rsc v-z	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 přezutí 1xpneu	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 50%	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 50%	3 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	13 AW
3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3611500 12 Bodová kontrola vozu	9 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	24 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	24 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611000 Inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611561 namontovat 2x pneu	16 AW
3611535 Montáž snímače RDC	2 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky 50 %	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky 50 %	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612555 Dvě pneumatiky run-flat vyměnit.	15 AW
3611100 Kontrola RDC	4 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610568 Vyvážit kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612505 D+M jednu RSC pneu	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610178	Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3612521	Dvě pneu vyměnit	11 AW
3612555	D+M dvě runflat pneumatiky	12 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612051	pneu vyměnit	13 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 Kontrola tlaku v pneu	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	60 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612500 D+M/výměna jedné pneumatiky	7 AW
3610548 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kola	4 AW
3612051 Vyměnit dvě pneumatiky	13 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612555 D+M dvě runflat pneu	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	20 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610547 Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kola	6 AW
3610360 Přední a zadní kola V/Z	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace PC	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3612076 Čtyři pneumatiky vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612577 Vyměnit čtyři runflat pneumatiky	24 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	8 AW
3611500 inicializace pneu	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 Vyměnit dvě pneumatiky	13 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	7 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611500 Přeleštění předních světlometů	24 AW
3611535 Montáž snímače RDC	2 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	12 AW
3611535 Montáž snímače RDC	2 AW
3612521 Dvě pneu vyměnit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610300 Odmontovat a namontovat přední nebo zadní	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola v/z.	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Oprava osvětlení vozu	5 AW
3611500 Kontrola podvozku vozu	7 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	-29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW

3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola D+M	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612561 Vyměnit 4 pneumatiky	17 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit 50%	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit 50%	7 AW
3610800 D+M / jednoho kola	2 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola(kola demontovány)	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW

3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612551 Výměna čtyř pneu	20 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570 Vyvážit sadu kol	10 AW
3612555 D+M Pneu 2X	14 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 Reset všech serv. intervalů	3 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit V580347	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 0R46997	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 0R35775	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit G249121	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit V415375	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 5C44243	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 5D48300	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit V326249	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední kola vyměnit	3 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě pneumatiky	12 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	3 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612051 dvě pneu vyměnit	13 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Vyměnit LZ kolo.	1 AW
3612005 Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3611100	Kontrola RDC	2 AW
3612500	D+M/výměna jedné pneumatiky	7 AW
3611535	Montáž snímače RDC	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Domontáž RDC snímačů	30 AW
3610360	Demontáž bezpečnostních šroubů kol 4X	2 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Instalace RDC snímačů + vyvážení	30 AW
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	10 AW
3612001	Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610570	Vyvážit sadu kol	10 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3612556	Vyměnit dvě runflat pneumatiky(kola demont	12 AW
3610547	Vyvážit stacionárně obě přední kola	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568	Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500	inicializace pneu	1 AW
3610360	Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	3 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 2x Přední a zadní kola vyměnit	12 AW
3610088 Kontrola kol na házivost.	5 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW

3612076 Domontáž RDC snímačů	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611500 Výmaz servisních intervalů	2 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	8 AW
3612055 Vyměnit dvě runflat pneumatiky	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Vyvážit stacionárně přední a zadní kola	13 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612071 čtyři pneumatiky vyměnit	22 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	30 AW
3611100 Kontrola RDC	3 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3611535 Montáž snímače RDC	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612174 4x pneu nainstalovat na ráfek	12 AW
3610820 D+M/přední kola	4 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612001 Vyměnit jednu pneumatiku	8 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit 0,25	2 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola 0,25	2 AW
3612505 vyměnot jednu RSC pneu	8 AW
3612576 Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29 AW
3610567 Vyvážit čtyři kola	10 AW
3610568 Vyvážit dvě kola	4 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3612076 Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	23 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW
3610568 Vyvážit čtyři kola	7 AW
3611500 inicializace pneu	1 AW
3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6 AW

61200 Brno
61200 Brno
60200 Brno 2
60200 Brno 2
62100 Brno Řečkovice
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
83107 Bratislava
83107 Bratislava
75201 Kojetín
75201 Kojetín
66451 Šlapanice u Brna
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
67178 Jiřice u Miroslavi
67932 Svitávka
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
71300 Ostrava
61900 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
72400 Ostrava
72400 Ostrava
72400 Ostrava
66601 Tišnov
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2

43001 Chomutov 1
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
90901 Skalica
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
69176 Šitbořice
69176 Šitbořice
69176 Šitbořice
69176 Šitbořice
60200 Brno
60200 Brno
63700 Brno 37
63700 Brno 37
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
67172 Miroslav
79001 Jeseník
79001 Jeseník
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno

2347 Buggy
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
69151 Lanžhot
18400 Praha
67602 Moravské Budějovice
67602 Moravské Budějovice
67602 Moravské Budějovice
76805 Koryčany
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66404 Mokrý-Horákov
66404 Mokrý-Horákov
69002 Břeclav
69112 Boleradice
76502 Otrokovice

63500 Brno
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
66602 Předklášteří
68201 Vyškov
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
69111 Brumovice
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
62400 Brno

62400 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
12800 Praha 2 - Nové Město
63600 Brno
63500 Brno
60200 Brno 2
68711 Topolná
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
61500 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno

61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
69501 Hodonín
69501 Hodonín
61200 Brno

68301 Komořany
68301 Komořany
68301 Komořany
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
11000 Praha 1
11000 Praha 1
11000 Praha 1
11000 Praha 1
11000 Praha 1
11000 Praha 1
11000 Praha 1
11000 Praha 1
67801 Blansko
38601 Strakonice 1
69632 Ždánice
69632 Ždánice
69632 Ždánice

63500 Brno 35

63500 Brno 35

63500 Brno 35

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

63700 Brno

11000 Praha 1

69606 Vacenovice

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

60200 Brno

63900 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno

62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
66456 Blučina
66456 Blučina
66456 Blučina
69002 Břeclav
78985 Mohelnice
70303 Ostrava
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
79601 Prostějov - Krasice
79601 Prostějov - Krasice
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
90901 Skalica
63500 Brno 35
63500 Brno 35
79084 Mikulovice
60200 Brno
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
62300 Brno 23
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
66451 Šlapanice
66451 Šlapanice
66451 Šlapanice

67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
67578 Čikov
61500 Brno
61500 Brno
83107 Bratislava
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
61200 Brno - Řečkovice
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
64100 Brno
64100 Brno
60200 Brno 2
62400 Brno
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
61600 Brno 16
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
75002 Přerov

61500 Brno
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
68354 Otnice
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
62000 Brno
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28
62800 Brno 28

69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
69301 Hustopeče
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
66601 Tišnov 1
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
64100 Žebětín
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
60200 Brno
60200 Brno

60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
67181 Znojmo 5
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
14700 Praha
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
69701 Kyjov
69701 Kyjov
69701 Kyjov
67101 Citonice
67101 Citonice
67101 Citonice
67101 Citonice
67101 Citonice
60200 Brno

60200 Brno
60200 Brno
78391 Uničov
67201 Moravský Krumlov
67201 Moravský Krumlov
67201 Moravský Krumlov
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
68604 Kunovice
68604 Kunovice
68604 Kunovice
68604 Kunovice
68604 Kunovice
68301 Komořany
68301 Komořany
68301 Komořany
68301 Komořany
60200 Brno
60200 Brno

77900 Olomouc
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
68401 Slavkov u Brna
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
75002 Přerov 2
75002 Přerov 2
75002 Přerov 2

06601

Humenné

66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
66448 Moravany u Brna
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko

63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
14010 Praha
14010 Praha
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
66442 Modřice
66601 Tišnov
10000 Praha 10
10000 Praha 10
60200 Brno 2
60200 Brno 2
58601 Jihlava 1
58601 Jihlava 1
58601 Jihlava 1
77900 Olomouc
77900 Olomouc
77900 Olomouc
77900 Olomouc
77900 Olomouc
77900 Olomouc
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno

58602 Jihlava 2
58602 Jihlava 2
58602 Jihlava 2
58602 Jihlava 2
58602 Jihlava 2
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
66451 Šlapanice u Brna
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
50315 Nechanice
62100 Brno
63400 Brno
700300 Ostrava
700300 Ostrava
60200 Brno
77200 Olomouc - Hodolany
77200 Olomouc - Hodolany
77200 Olomouc - Hodolany
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
63400 Brno
13000 Praha
48124 Fornace Zarattini, Ravenna
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
18600 Praha
18600 Praha
18600 Praha
18600 Praha
18600 Praha
63600 Brno
63600 Brno
63600 Brno
11000 Praha 1
11000 Praha 1
11000 Praha 1
69145 Podivín
69145 Podivín
69145 Podivín
62500 Brno
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou

66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
66603 Tišnov
63800 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
66407 Pozořice
66442 Modřice
66442 Modřice
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno

11000 Praha 1
11000 Praha 1
77100 Olomouc
77100 Olomouc
77100 Olomouc
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
66602 Předklášteří
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
76326 Pozlovice
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
62700 Brno 27
67401 Třebíč 1
67401 Třebíč 1
67401 Třebíč 1

66501 Rosice u Brna
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
67201 Moravský Krumlov
67201 Moravský Krumlov
67201 Moravský Krumlov
67201 Moravský Krumlov
67201 Moravský Krumlov
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno

61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
66491 Ivančice
62500 Brno 25
62500 Brno 25
62500 Brno 25
62500 Brno 25
62500 Brno 25
67906 Jedovnice
67906 Jedovnice
67906 Jedovnice
67906 Jedovnice
67906 Jedovnice
67906 Jedovnice
62400 Brno 24

62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
62400 Brno 24
67939 Úsobrno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
66451 Šlapanice u Brna
57001 Litomyšl
57001 Litomyšl
57001 Litomyšl
57001 Litomyšl

67526 Želetava
67526 Želetava
78401 Litovel
78401 Litovel
69651 Kostelec u Kyjova
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko

06601 Humenné
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM
26-600 RADOM

60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
14800 Praha
14800 Praha
14800 Praha
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

66431 Česká
66431 Česká
66431 Česká
66431 Česká
63700 Brno 37
63700 Brno 37
63700 Brno 37
63700 Brno 37
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
62800 Brno
62800 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim

60200 Brno
61200 Brno 12
61200 Brno 12
77200 Olomouc
60200 Brno
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
14200 Praha 411
90101 Malacky
90101 Malacky
90101 Malacky
73601 Havířov 1
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61700 Brno 17
61700 Brno 17
61700 Brno 17
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno

76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
79081 Česká Ves
79081 Česká Ves
39601 Humpolec
68304 Drnovice
68601 Uherské Hradiště
18600 Praha
66464 p. Dolní Kounice
66464 p. Dolní Kounice
66464 p. Dolní Kounice
66464 p. Dolní Kounice

63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
62100 Brno
62100 Brno
15500 Praha
69681 Bzenec
69681 Bzenec
69681 Bzenec
78401 Červenka
78401 Červenka
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
69163 Velké Němčice
69163 Velké Němčice
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno

61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
77900 Krčmaň
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
69102 Velké Bílovice
11000 Praha 1
82103 Bratislava
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
68001 Boskovice
68001 Boskovice
68001 Boskovice
68001 Boskovice
68001 Boskovice
68001 Boskovice

61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
15800 Praha
66441 Popůvky
66441 Popůvky
66441 Popůvky
66441 Popůvky
66441 Popůvky
83103 Bratislava
83103 Bratislava
83103 Bratislava
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno

61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
67553 Valeč u Hrotovic
39601 Humpolec
39601 Humpolec
39601 Humpolec
39601 Humpolec
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
59101 Žďár nad Sázavou 1
59101 Žďár nad Sázavou 1
59101 Žďár nad Sázavou 1
60200 Brno 2
82106 Bratislava
82106 Bratislava
82106 Bratislava
82106 Bratislava
82106 Bratislava
82106 Bratislava
60200 Brno
14000 Praha
14000 Praha
14000 Praha
90841 Šaštín Stráže
67201 Moravský Krumlov
92901 Dunajská Streda
28201 Český Brod
28201 Český Brod
60200 Brno 2
15800 Praha
15800 Praha
62400 Brno
62400 Brno
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou

67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
67911 Doubravice nad Svitavou
60200 Brno 2
61800 Brno
61800 Brno
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
66448 Nebovidy
66448 Nebovidy
66448 Nebovidy
16000 Praha 6
16000 Praha 6
16000 Praha 6
16000 Praha 6
10900 Praha
10900 Praha

10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
10800 Praha - Malešice
56153 Dolní Čermná
60200 Brno - město
60200 Brno - město
60200 Brno - město

04001 11000 Praha
04001 Košice
04001 Košice
66407 Pozořice
66407 Pozořice
66407 Pozořice
66407 Pozořice
66407 Pozořice
66407 Pozořice
15000 Praha
15000 Praha
15000 Praha
15000 Praha
10000 Praha 10
10000 Praha 10
10000 Praha 10
10000 Praha 10
10000 Praha 10
10000 Praha 10
10000 Praha 10
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou

74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
74233 Jeseník nad Odrou
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
67156 Pavlice
67156 Pavlice
67156 Pavlice
67156 Pavlice
67156 Pavlice
83104 Bratislava
83104 Bratislava
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno

60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno 2
60200 Brno 2
77900 Olomouc
69141 Břeclav 4
69141 Břeclav 4
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
62000 Brno
62000 Brno
60200 Brno 2
60200 Brno 2

60200 Brno 2
68201 Vyškov 1
68201 Vyškov 1
66403 Podolí
66491 Ivančice
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62300 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
63500 Brno 35
63500 Brno 35
63500 Brno 35
61200 Brno 12
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno

61700 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
67128 Valtrovice
67128 Valtrovice
67128 Valtrovice
67128 Valtrovice
67128 Valtrovice
67128 Valtrovice
67128 Valtrovice
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
25244 Psáry
69662 Strážnice
69662 Strážnice
79601 Prostějov
79601 Prostějov
58601 Jihlava
58601 Jihlava

67178 Jiřice u Miroslavi
15900 Praha
15900 Praha
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66442 Modřice
66442 Modřice
50003 Hradec Králové
50003 Hradec Králové
50003 Hradec Králové
50003 Hradec Králové
50003 Hradec Králové
50003 Hradec Králové
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
59231 Nové Město na Moravě
61200 Brno 12
61200 Brno 12
11000 Praha
11000 Praha
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim

61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
70200 Ostrava
70200 Ostrava
70200 Ostrava

02401 Kysucké Nové Mesto

58601 Jihlava
58601 Jihlava
58601 Jihlava
8792 DESSELGEM
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
64400 Brno- Útěchov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
76001 Zlín
76001 Zlín
58601 Jihlava 1
63600 Brno
91621 Čachtice

68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
73801 Frýdek Místek
11000 Praha 1
67522 Stařeč
8792 DESSELGEM
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
69145 Podivín
60200 Brno
69662 Strážnice

61300 Brno 13
61300 Brno 13
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
61800 Brno
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
69501 Hodonín
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno

61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
67555 Hrotovice
67555 Hrotovice
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
66461 Rajhrad
53501 Přelouč
53501 Přelouč
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
01001 Žilina
01001 Žilina
83104 Bratislava
83104 Bratislava
59101 Žďár nad Sázavou
59101 Žďár nad Sázavou
59101 Žďár nad Sázavou

59101 Žďár nad Sázavou
59101 Žďár nad Sázavou
59101 Žďár nad Sázavou
59101 Žďár nad Sázavou
59101 Žďár nad Sázavou
58901 Třešť
03401 Ružomberok
66403 Podolí
66403 Podolí
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
66481 Ostrovačice
60200 Brno
63800 Brno
63800 Brno
37901 Třeboň
84231 Bratislava
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
67913 Vavřinec
67913 Vavřinec
67913 Vavřinec
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno
61400 Brno

60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
69662 Strážnice
69662 Strážnice
69662 Strážnice
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
66448 Moravany
58401 Ledec nad Sázavou
58401 Ledec nad Sázavou
66403 Podolí
66403 Podolí
69701 Kyjov
69701 Kyjov
40729 Velká Bukovina
66403 Podolí
67503 Kamenná
67503 Kamenná
67503 Kamenná
67503 Kamenná
69701 Kyjov
69701 Kyjov
69701 Kyjov

62500 Brno
61400 Brno
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
76701 Kroměříž
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
66466 Němčičky
11000 Praha
11000 Praha
67401 Třebíč 1
12000 Praha 2
12000 Praha 2
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
15800 Praha
25242 Jesenice
25242 Jesenice

60200 Brno
60200 Brno
94901 Nitra
62700 Brno
67532 Třebelovice
67532 Třebelovice
67532 Třebelovice
73961 Třinec
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
62700 Brno
69501 Hodonín
59214 Nové Veselí
59214 Nové Veselí
92521 Sládkovičovo
92521 Sládkovičovo
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
72400 Ostrava
72400 Ostrava
72400 Ostrava
72400 Ostrava
72400 Ostrava
72400 Ostrava
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
79326 Vrbno pod Pradědem
79326 Vrbno pod Pradědem
79326 Vrbno pod Pradědem

15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
77900 Olomouc
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
61500 Brno
61500 Brno
69501 Hodonín
69501 Hodonín
15800 Praha
15800 Praha
15800 Praha
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
60200 Brno
12800 Praha
12800 Praha
12800 Praha
60200 Brno
25101 Říčany u Prahy
1170 WIEN
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
79817 Smržice
79817 Smržice

79817 Smržice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
11000 Praha
03852 Sušany
03852 Sušany
66403 Podolí u Brna
14000 Praha
69501 Hodonín
66406 Viničné Šumice
66406 Viničné Šumice
66431 Lelekovice
66431 Lelekovice
61900 Brno
63700 Brno
63700 Brno
63700 Brno
61800 Brno - Černovice
28144 Zásmuky
28144 Zásmuky
79601 Prostějov
14000 Praha 4
14000 Praha 4
14000 Praha 4
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61900 Brno
61900 Brno
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
60300 Brno 3
66461 Rajhradice
66481 Ostrovačice
66481 Ostrovačice
66481 Ostrovačice
66481 Ostrovačice

66481 Ostrovačice
78901 Zábřeh
78901 Zábřeh
78901 Zábřeh
78901 Zábřeh
78901 Zábřeh
78901 Zábřeh
78901 Zábřeh
16000 Praha 6
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno 2
78336 Křelov-Břuchotín
78336 Křelov-Břuchotín
78336 Křelov-Břuchotín
78336 Křelov-Břuchotín
78336 Křelov-Břuchotín
78336 Křelov-Břuchotín
64200 Brno
11000 Praha
11000 Praha
14800 Praha
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
69173 Krumvíř
10000 Praha 10
10000 Praha 10
63900 Brno 39
63900 Brno 39

66442 Modřice
66442 Modřice
60200 Brno
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
10900 Praha
61600 Brno 16
61600 Brno 16
61600 Brno 16
61600 Brno 16
61600 Brno 16
61600 Brno 16
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
61200 Brno 12
68601 Uherské Hradiště
68606 Uherské Hradiště
68606 Uherské Hradiště
68606 Uherské Hradiště
85101 Bratislava
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno

62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
39601 Humpolec
65666 Brno
65666 Brno
65666 Brno
8792 DESSELGEM
8792 DESSELGEM
8792 DESSELGEM
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
8792 DESSELGEM
8792 DESSELGEM
62400 Brno
62400 Brno
90101 Malacky
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
76833 Morkovice-Slížany
60200 Brno
68001 Boskovice
68001 Boskovice
68001 Boskovice
68001 Boskovice
76326 Luhačovice
69672 Lipov

69672 Lipov
69672 Lipov
69672 Lipov
69672 Lipov
69672 Lipov
69672 Lipov
69672 Lipov
63700 Brno
10800 Praha
67522 Stařeč
61500 Brno - Židenice
61500 Brno - Židenice
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
61600 Brno 16
61600 Brno 16
61600 Brno 16
67153 Rudlice
67153 Rudlice
67153 Rudlice
67153 Rudlice
67153 Rudlice
67153 Rudlice
67153 Rudlice
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
76001 Zlín
76001 Zlín
76001 Zlín
68352 Křenovice
68352 Křenovice
68352 Křenovice
68352 Křenovice
68352 Křenovice

60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
67401 Třebíč
67401 Třebíč
67401 Třebíč
67401 Třebíč
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
62800 Brno 28
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66434 Kuřim
66434 Kuřim
16200 Praha
75701 Jarcová
75701 Jarcová
16100 Liboc
66902 Chvalovice
66902 Chvalovice
66902 Chvalovice

66902 Chvalovice
66902 Chvalovice
66902 Chvalovice
66902 Chvalovice
80008 Kyjev
80008 Kyjev
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61200 Brno
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
59401 Velké Meziříčí
11000 Praha
60200 Brno
60200 Brno
67168 Hrabětice
67168 Hrabětice
67168 Hrabětice
67168 Hrabětice

67168 Hrabětice
67168 Hrabětice
67168 Hrabětice
10600 Praha
14000 Praha 4
54232 Úpice
70800 Ostrava
69674 Velká nad Veličkou
69674 Velká nad Veličkou
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
60200 Brno
60200 Brno
78901 Zábřeh
78901 Zábřeh
60300 Brno
60300 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
39601 Humpolec
39601 Humpolec
39601 Humpolec
39601 Humpolec
4175 Herzogsdorf
4175 Herzogsdorf
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

85103 Bratislava
85103 Bratislava
60200 Brno
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
66501 Rosice
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
15000 Praha 5
63500 Brno
60300 Brno
60300 Brno
60300 Brno
60300 Brno
60300 Brno
60300 Brno
60300 Brno
25101 Říčany u Prahy
25101 Říčany u Prahy
63700 Brno 37
75116 Želatovice
75116 Želatovice
60200 Brno
62100 Brno 21
62100 Brno 21
62100 Brno 21
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno

61200 Brno
61200 Brno
69108 Bořetice
69108 Bořetice
66403 Podolí
43401 Most 1
43401 Most 1
33027 Vejprnice
33027 Vejprnice
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
14300 Praha
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
67526 Želetava
67526 Želetava
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno
63900 Brno

63900 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
28802 Nymburk
61500 Brno
66403 Podolí
66403 Podolí
78385 Šumvald
78385 Šumvald
78385 Šumvald
78385 Šumvald
78385 Šumvald
78385 Šumvald
78385 Šumvald
78385 Šumvald
78385 Šumvald
76502 Otrokovice
76502 Otrokovice
76502 Otrokovice
76502 Otrokovice
76502 Otrokovice
76502 Otrokovice
70030 Ostrava
60200 Brno
60200 Brno
82104 Bratislava
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
10800 Praha
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš

59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
74781 Otice
74781 Otice
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
79601 Prostějov
63900 Brno 39
63900 Brno 39
63900 Brno 39
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
66902 Znojmo 2
66902 Znojmo 2
66902 Znojmo 2
66902 Znojmo 2
61700 Brno-Komárov
61700 Brno-Komárov
61700 Brno-Komárov
68604 Kunovice
16100 Praha 614
67521 Okříšky
67521 Okříšky
67521 Okříšky
67521 Okříšky
67521 Okříšky
67921 Černá Hora
58601 Jihlava 1
58601 Jihlava 1
58601 Jihlava 1
58601 Jihlava 1
58601 Jihlava 1

67401 Třebíč 1
67401 Třebíč 1
67401 Třebíč 1
67401 Třebíč 1
68401 Slavkov u Brna
68401 Slavkov u Brna
68401 Slavkov u Brna
68401 Slavkov u Brna
82109 Bratislava
82109 Bratislava
82109 Bratislava
67801 Blansko
68604 Kunovice
68604 Kunovice
68604 Kunovice
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66902 Znojmo
66902 Znojmo
58827 Jamné
58827 Jamné
58827 Jamné
58827 Jamné
58827 Jamné
58827 Jamné
58827 Jamné
69142 Valtice
69142 Valtice

14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
14010 Praha
67125 Tasovice
67125 Tasovice
67125 Tasovice
67125 Tasovice
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

18000 Praha
12000 Praha
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
61300 Brno
62000 Brno
66403 Podolí
66403 Podolí
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
68301 Rousínov u Vyškova
73562 Český Těšín 6
79811 Prostějov
79811 Prostějov
79811 Prostějov
79811 Prostějov
79811 Prostějov
59101 Žďár nad Sázavou 1
56501 Choceň 1
56501 Choceň 1
56501 Choceň 1
56501 Choceň 1
67169 Hevlín
67169 Hevlín
67169 Hevlín
67169 Hevlín
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno

60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66411 Zbýšov
66411 Zbýšov
66411 Zbýšov
66411 Zbýšov
66411 Zbýšov
66411 Zbýšov
66411 Zbýšov
66411 Zbýšov
14100 Praha 41
26101 Příbram
25262 Státnice
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61200 Brno 12
61200 Brno 12
61200 Brno 12
66491 Ivančice
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
64300 Brno
63400 Brno 34
63400 Brno 34
63400 Brno 34
63400 Brno 34
63400 Brno 34
63400 Brno 34
63400 Brno 34
75002 Přerov
75002 Přerov
28901 Dymokury
28901 Dymokury
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno

61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
2540 Bad Voslau
61500 Brno
10000 Praha 10
63400 Brno
63400 Brno
63400 Brno
69003 Břeclav
69003 Břeclav
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
69501 Hodonín
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
14000 Praha
14000 Praha
66441 Troubsko
67181 Znojmo
76901 Holešov
673 Oslo
61300 Brno

61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
61300 Brno
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
66601 Tišnov
78321 Chudobín
76811 Zářetí
71200 Ostrava 12
71200 Ostrava 12
69501 Hodonín
56169 Králíky
58841 Bílý Kámen
58841 Bílý Kámen
58841 Bílý Kámen

58841 Bílý Kámen
62100 Brno 21
66424 Drásov
69003 Břeclav
69003 Břeclav
63500 Brno 35
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
64300 Brno
84107 Bratislava
84107 Bratislava
30-732 Kraków
30-732 Kraków
69141 Břeclav
69141 Břeclav
59501 Velká Bíteš
59501 Velká Bíteš
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
61600 Brno
61600 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
17000 Praha 7
66484 Zastávka
66484 Zastávka
66484 Zastávka
66484 Zastávka
66484 Zastávka
66484 Zastávka
68738 Nedakonice
68738 Nedakonice
68738 Nedakonice
68738 Nedakonice
68738 Nedakonice
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno
62100 Brno

62100 Brno
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66401 Bílovice nad Svitavou
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
85102 Bratislava
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
60200 Brno
1210 WIEN
1210 WIEN
14900 Praha
77900 Olomouc 9
77900 Olomouc 9
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
62400 Brno
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
11000 Praha
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
68201 Vyškov
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
83104 Bratislava
69181 Horní Věstonice

69181 Horní Věstonice
60200 Brno
68801 Uherský Brod
68801 Uherský Brod
68801 Uherský Brod
68801 Uherský Brod
68801 Uherský Brod
69501 Hodonín
69501 Hodonín
69501 Hodonín
69501 Hodonín
69501 Hodonín
69501 Hodonín
69501 Hodonín
66403 Podolí
66403 Podolí
69002 Břeclav
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
62800 Brno
62800 Brno
60200 Brno
60200 Brno
81107 Bratislava
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
14010 Praha
81101 Bratislava
81101 Bratislava
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
15000 Praha
15000 Praha
15000 Praha
15000 Praha
15000 Praha
15000 Praha
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno

61200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
91952 Dolné Dubové
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno 2
60200 Brno
60200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61900 Dolní Heršpice
61900 Dolní Heršpice
61900 Dolní Heršpice
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
66434 Kuřim
61300 Brno
61300 Brno
75652 Střítež nad Bečvou
75652 Střítež nad Bečvou
75652 Střítež nad Bečvou
75652 Střítež nad Bečvou
75652 Střítež nad Bečvou
75652 Střítež nad Bečvou
75652 Střítež nad Bečvou
67167 Hrušovany nad Jevišovkou
67167 Hrušovany nad Jevišovkou
67167 Hrušovany nad Jevišovkou
67167 Hrušovany nad Jevišovkou
15000 Praha
15000 Praha
66442 Modřice
66442 Modřice

66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
66442 Modřice
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
84104 Bratislava
16000 Praha
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
66441 Troubsko
69146 Ladaná
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66402 Ochoz u Brna
66402 Ochoz u Brna
66402 Ochoz u Brna

66402 Ochoz u Brna
66402 Ochoz u Brna
66402 Ochoz u Brna
66402 Ochoz u Brna
66402 Ochoz u Brna
66402 Ochoz u Brna
66403 Podolí
66403 Podolí
66403 Podolí
67401 Třebíč
67401 Třebíč
67401 Třebíč
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
61900 Brno
50002 Hradec Králové
50002 Hradec Králové
50002 Hradec Králové
50002 Hradec Králové
50002 Hradec Králové
50002 Hradec Králové
50002 Hradec Králové
66461 Holasice
66461 Holasice
66461 Holasice
66461 Holasice
66461 Holasice
66461 Holasice
66461 Holasice
66461 Holasice
66461 Holasice
79501 Rýmařov
79501 Rýmařov
79501 Rýmařov
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
14010 Praha
14010 Praha
Kufstein

AT-6330

46780 OLIVA (VALENCIA)
80040 Tresace
1054 Budapest
1054 Budapest
1054 Budapest

AT-6330 Kufstein
AT-6330 Kufstein
76326 Luhačovice
76326 Luhačovice
76326 Luhačovice
76326 Luhačovice
69639 Lovčice u Kyjova
69639 Lovčice u Kyjova
69639 Lovčice u Kyjova
62400 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
61200 Brno
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
1054 Budapest
46780 OLIVA (VALENCIA)
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
68601 Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69684 Těmice
69684 Těmice
69684 Těmice
69684 Těmice
69684 Těmice
39301 Zachotín
39301 Zachotín
39301 Zachotín
39301 Zachotín
39301 Zachotín
39301 Zachotín
39301 Zachotín
39301 Zachotín
39301 Zachotín
18600 Praha
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno

67172 Miroslav
39002 Tábor
39002 Tábor
39002 Tábor
61700 Brno
66406 Viničné Šumice
66406 Viničné Šumice
66406 Viničné Šumice
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
63800 Brno
63800 Brno
63800 Brno
77900 Neředín
66403 Podolí
66403 Podolí
07101 Michalovce
07101 Michalovce
07101 Michalovce
73562 Český Těšín 6
73562 Český Těšín 6
73562 Český Těšín 6
77900 Olomouc
66434 Kuřim
66434 Kuřim
69615 Čejkovice
69615 Čejkovice
69615 Čejkovice
66403 Podolí
Itali
Itali
Itali
97411 Banská Bystrica
97411 Banská Bystrica
90301 Senec
64100 Brno
64100 Brno
64100 Brno
60200 Brno
56301 Lanškroun
60200 Brno 2
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
62700 Brno
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61600 Brno

14000 Praha
14000 Praha
14000 Praha
62800 Brno
62800 Brno
62800 Brno
62500 Brno 25
62500 Brno 25
60200 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
63500 Brno
60200 Brno
63400 Brno 34
63400 Brno 34
63400 Brno 34
63400 Brno 34
66403 Podolí
60300 Brno
60300 Brno
60300 Brno
61900 Brno
77900 Olomouc
64700 Brno
64700 Brno
66491 Ketkovice
66491 Ketkovice
66491 Ketkovice
68604 Kunovice
68604 Kunovice
68604 Kunovice
63500 Brno
63500 Brno
78901 Zábřeh
8792 DESSELGEM
8792 DESSELGEM
66491 Ivančice
66491 Ivančice
66491 Ivančice
67974 Olešnice na Moravě
67974 Olešnice na Moravě
67974 Olešnice na Moravě
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
69662 Strážnice
69662 Strážnice
69662 Strážnice
61600 Brno 16

61600 Brno 16
61600 Brno 16
62700 Brno
62400 Brno - Komín
62400 Brno - Komín
62400 Brno - Komín
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
61800 Brno
60200 Brno
74801 Hlučín
74801 Hlučín
66403 Podolí
60200 Brno
60200 Brno
67936 Vanovice
67936 Vanovice
67936 Vanovice
76005 Zlín
12000 Praha
12000 Praha
12000 Praha
60200 Brno
68604 Kunovice
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
66902 Znojmo
69002 Břeclav
69002 Břeclav
69002 Břeclav
61900 Brno
61900 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
62700 Brno
62700 Brno
64300 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno
61500 Brno

18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
18000 Praha 8
64300 Brno
70200 Ostrava
60200 Brno 2
71560 Sulzbach an der Murr
15000 Praha 5
15000 Praha 5
15000 Praha 5
67801 Blansko
67801 Blansko
67801 Blansko
61200 Brno
62500 Brno
61700 Brno
61700 Brno
61700 Brno
66484 Babice u Rosic
62700 Brno 27
62700 Brno 27
54701 Náchod
54701 Náchod
66448 Moravany
66448 Moravany
73911 Janovice
62500 Brno
62500 Brno
62500 Brno
61200 Brno 12
60200 Brno
60200 Brno
60200 Brno
61600 Brno
61600 Brno
61600 Brno
20459 Hamburk
20459 Hamburk
20459 Hamburk
20459 Hamburk
61900 Brno
63500 Brno
63500 Brno
57101 Moravská Třebová
79604 Prostějov
66451 Šlapanice
72400 Ostrava

Typ Práce	Typ Práce Popis	Koeficient práce
	3610010 Vyvážit přední levé nebo pravé kolo	1
	3610078 Vyměnit jednu pneumatiku runflat	9
	3610080	1
	3610088 Vyvážení čtyř kol	12
	3610108 Jedno kolo vyvážit	5
	3610158 Obě přední nebo zadní kola vyvážit	7
	3610178 Přední a zadní kola vyvážit	12
	3610188 Všechna kola stacionárně vyvážit	1
	3610209 kontrola házivosti disku	3
	3610300 D+M přední nebo zadní kolo	3
	3610340 D+M předních nebo zadních kol	4
	3610360 Přední a zadní kola vyměnit	6
	3610507 vyvážit 1 kolo	1
	3610508 Kolo stacionárně vyvážit - kolo odmontováno	2
	3610515 Vyvážit přední levé nebo pravé	4
	3610517 Vyvážit obě přední kola	5
	3610533 Vyvážit přední a zadní kola stacionárně	1
	3610547 Vyvážit dvě přední nebo zadní kola	6
	3610548 Vyvážit dvě kola/kola demontována	4
	3610567 Vyvážit čtyři kola	10
	3610568 Vyvážit čtyři kola	7
	3610570 Vyvážit sadu kol	10
	3610588 Všechna kola stacionárně vyvážit	1
	3610710	1
	3610713 kontrola házivosti disku kola	2
	3610715 kontrola házivosti disků	6
	3610750	1
	3610800 D+M / jednoho kola	3
	3610810 Vyměnit dvě kola	2
	3610820 D+M/přední kola	4
	3611000 Inicializace pneu	1
	3611001 Jeden disk kola vyměnit	8
	3611003 Reset RDC	1
	3611011 Vyměnit diskové kolo runflatové pneumatiky	9
	3611051	1
	3611061 vyměnit 2x disk/ Runfl.pneu	16
	3611071 Vyměnit 4 disky	23
	3611080 4tyři disky vyměnit	30
	3611100 Kontrola RDC	1
	3611105 Demontovat a namontovat řídicí jednotku	1
	3611110 Odstraňování závad v systému RPA	1
	3611155 Výměna 2x disk	11
	3611500 inicializace pneu	1
	3611501 Výměna jednoho poškozeného disku za nový	6
	3611503 Inicializace kol	1
	3611505 pneu/disk pp v-z	5
	3611511 Vyměnit 1X disk v provedení Runflat	8
	3611512 Výměna disku kola (kolo demontováno)	6
	3611519 Výměna jednotky RDC	3

3611520	Vyměnit řídicí jednotku RDC	1
3611535	Montáž snímače RDC	1
3611551	Vyměnit dva disky kol	11
3611552	Vyměnit dva disky kol, kola dem.	9
3611561	Výmění 2X disk v provedení RUNfat	15
3611562	Výmění 4x disku runflat (kola demontována)	12
3611574	Vyměnit 4 ráfky	17
3611580	Vyměnit čtyři disky	28
3611582	Vyměnit čtyři disková kola run flat	1
3612001	Vyměnit jednu pneumatiku	8
3612005	Jednu pneumatiku v provedení Runfl.vyměnit	9
3612051	dvě pneu vyměnit	13
3612055	Vyměnit dvě runflat pneumatiky	16
3612071	čtyři pneumatiky vyměnit	29
3612074	Výmění pneu	22
3612076	Čtyři pneumatiky v provedení Runfl.vyměnit	29
3612081	čtyři pneumatiky vyměnit	27
3612092	Pneumatiky předních a zadních kol	1
3612171	Nainstalovat pneumatiku na ráfek	1
3612172	Nainstalovat 2 pneu na ráfky	7
3612174	4x pneu nainstalovat na ráfek	12
3612500	D+M/výmění jedné pneumatiky	6
3612501	Vyměnit jednu pneumatiku	4
3612505	vyměnot jednu RSC pneu	8
3612506	jednu runflat pneu vyměnit - kolo demontováno	6
3612521	Dvě pneu vyměnit	11
3612541	DVĚ PNEU Dvě pneu vyměnit, kola odmontována	9
3612551	Výmění čtyř pneu	20
3612552	Výmění ráfku 4x runflat	12
3612555		1
3612556	Dvě pneu v provedení runfl.vyměnit	12
3612557	Výmění 4x pneu	24
3612561	Vyměnit 4 pneumatiky	17
3612563	Pneumatiku předního nebo zadního kola	3
3612572	Nainstalovat dvě pneumatiky na ráfky	6
3612574	Demontáž 4x pneu	11
3612576	Čtyři pneumatiky v provedení runfl.vyměnit	28
3612577	Čtyři pneu runflat vyměnit - kola odmontována	24
3612581		1
3612584	Výmění láhve s těsnícím prostředkem	1
3612644	Výmění pryž. ložisek tažných zpěr	14
3613071	Vyměnit všechny kryty nábojů kol	1
3613541	Vyměnit ozdobný kryt všech čtyř kol	29
3613571	Vyměnit všechny kryty nábojů kol	13