

Oddíl VI.

O stavbách průmyslových.

§ 119.

Které jsou stavby průmyslové?

Stavbami průmyslovými rozumějí se naproti stavením bydlecím všeliké budovy tovární, budovy pro dílny a skladiště.

Dle své polohy roztrídíjí se stavby průmyslové na takové, které stojí o sobě (isolované), a na takové, které nestojí o sobě (neisolované).

§ 120.

Budovy průmyslové v poloze isolované.

Budova průmyslová neb skupina budov průmyslových nalézá se v poloze isolované, jest-li každý bod její vzdálen od jiných budov aneb od hranic sousedních nejméně na 25 m.

Závody tovární, které hraničí bezprostředně s továrními závody stejného druhu a jichž prostora isolační od hranic sousedního závodu továrního obnáší nejméně 10 m, patří do kategorie průmyslových staveb o sobě stojících (isolovaných).

Tyto prostory isolační nesmějí býti zastavěny a musí tak i na přístě zůstatí.

Půda veřejných silnic, jakož i koryta řek neb jiných veřejných vod také se čítají při ustanovení hořejších vzdáleností.

§ 121.

Všeobecná ustanovení pro všechny stavby průmyslové.

Následujících předpisů a opatrností dlužno šetřiti při všech stavbách průmyslových, a jest i pán stavby, i stavbuvedoucí zodpovědným, aby jich přesně bylo šetřeno :

1. V každé budově průmyslové, která nepozůstává toliko z přízemí, zřízeny buďte ohnivzdorné rovné schody, ve zděném schodišti pod ohnivzdornou krytbou umístěné, kterými možno ze všech místností budovy přímo ven vystoupiti.

V rozsáhlých továrnách zříditi dlužno více takových schodů, a to v ten způsob, aby žádný bod v továrně nebyl od schodů vzdálen více než 40 m.

Nejsou-li takové schody určeny pro více než 50 osob, mějtež šířku 1.25 m. Pro každých dalších 50 osob budiž šířka schodů zvětšena vždy o 50 cm, anebo budiž zřízeno poměrně více schodů.