

4. Pro dopravu po nakloněných cestách jízdních musí pojezdne parní stroje vystrojeny býti bezpečně působícími brzdami.

5. U lisu třeba všechny vnější převody pokud možno zamřížovati a všechna vnější ozubená kola aspoň tam, kde do sebe zasahují, zakrýti.

D. Řezačky.

§ 5.

1. Ohledně pohyblivých součástí strojů platí všeobecné předpisy § 1. tohoto nařízení.

2. Používati se smí pouze takových řezaček, jichž vkládací schránka pro materiál k řezání určený jest zakryta u vťahovacích válců takovým způsobem, aby vkladač nemohl bezděčně mezi tyto válce vsáhnouti.

3. Při řezačkách, jež nejsou zařízeny pouze na pohon ruční, musí býti mimo to hořejší část řezacích nožů zakryta a zřízeno vysunovadlo, kterým by bylo lze okamžitě zastaviti, anebo do zpětného chodu uvésti vťahovací válec.

4. U řezaček, u kterých jsou nože umístěny na setrvačnicku, musí vrchní část býti drátěnou mříží obklopena, neb aspoň se strany vkládací plechem nebo deskou ku schránce kolmou uzavřena.

E. Řezačky a struhadla na řepu.

§ 6.

1. Nože těchto strojů musí býti zakryty, pokud nejsou již podstavou strojovou obklopeny.

2. Veškerá vnější ozubená kola musí aspoň na místech, kde do sebe zasahují, býti zakryta.

3. Koš na řepu musí býti tak velký, aby řepa při plném koši samočinně na nože se sunula.

F. Šrotovnice, drtidla a čistící mlýny.

§ 7.

1. Šrotovní a drtící válce dlužno tam, kde se stýkají zakrýti, nejsou-li násypkou nebo podstavou stroje dostatečně kryty.

2. Vnější ozubená kola musí aspoň na místech, kde do sebe zasahují, býti zakryta.

G. Cirkulárky k řezání paliva.

§ 8.

Cirkulárky k řezání paliva musí býti opatřeny ochranným zařízením, chránícím list pily.