

Parní stroje o více než 10ti effektivních koňských silách a parní lokomobily o více než 10ti nominelních koňských silách smí jen od zkoušených strojníků obsluhovány být.

3. Osoby, které parní motory obsluhují, nesmějí se, pokud tyto motory pracují, od nich vzdáliti. Dělníci, kteří nejsou určeni k obsluze lokomobil, nesmí k vytopené lokomobile, i když je v klidu, přistoupiti, poněvadž již bezděčný náraz na jisté části strojové konstrukce může uvésti stroj do pohybu.

4. Parní lokomobily smějí jen tehdy převáženy být, není-li již kotel pod tlakem páry, a je-li oheň vyhašen; kromě toho musí být komín přístrojem zvedacím spuštěn.

5. K převážení lokomobil jakož i těžkých strojů vůbec má se použiti klidných, neplášicích se tahounů. Seděti při převážení na stroji je zakázáno.

6. Při výbušných motorech musí být nádržka na tekutinu k pohonu užívanou vždy uzavřena a personálu k obsluze určenému jest zakázáno kouřiti a se zápalnými látkami zacházeti.

7. Uschovávání benzingu musí se díti ve smyslu § 21. resp. 19. ministrského nařízení ze dne 23. ledna 1901, č. 12 ř. z., a dlužno o tom uvědomiti obecní úřad.

B. Žentoury.

§ 12.

1. Žentouriště (rajtšurna) musí být vodorovně (bez prohlubenin neb výšenin) udržována a před každým použitím hrubým pískem, struskou, trísem nebo pod. posypána, aby klopýtnutí nebo sklouznutí tahounů bylo vyloučeno.

2. Okroužná žentouriště musí být tak vysoko zřízena, by pod pohyblivými voji zůstal alespoň půl metru volný prostor.

3. U jedno- nebo dvojspřežných žentourů má poháněč v jakési vzdálenosti (asi dva kroky) za vojem pocházeti a sice poněkud sinněm dovnitř, aby praskne-li nahodile vlečný řetěz, některý kruh nebo hák, zlomí-li se váhy nebo rozpora, odletující části ho nemohly zasáhnouti.

4. Seděti na voji se svislýma nohami, jakož i státi na přiklopou žentouru jest zapovězeno.

5. Překračovati řemen vedoucí od předlohy ku pracovnímu stroji, nebo podlézati jej za doby pracovní jest zapovězeno.

C. Mlátičky a lisy.

§ 13.

1. Vkládací otvor mlátiček smí se jen po dobu skutečného plnění ponechat otevřený.

2. Jakýkoliv úkon ve vnitřní součásti stroje smí být vykonán pouze při zajištěném klidu stroje.