

Úkol č.2 – Součásti (viz. obr.) zobrazte:

a) pomocí pravouhlého promítání (ISO-E).

b) u součásti proveďte změnu zobrazení pomocí řezu. Zvolte a naznačte vhodnou polohu řezné roviny.

