


Grafické zobrazení



- 1 + 1.327e+05 [RLU*s]
- 2 + 5.177e+04 [RLU*s]
- 3 + 6.071e+04 [RLU*s]
- 4 + 4.651e+04 [RLU*s]
- 5 + 1.753e+04 [RLU*s]
- 6 + 1.347e+04 [RLU*s]
- 7 + 1.540e+02 [RLU*s]

Přístroj je vypnu

Rychlé měření

Parametry měření

Počet cyklů: 1999

Interval mezi měř. [s]: 0

Zpoždění měření [s]: 0

Kolikrát měřit jamku: 1

Celková délka měř. [s]: 35

Výběr křivek

všechny křivky

1 - 96

Zobraz výběr

Odstraň meze Log/Lin

Export do XLS Tisk

Konec měř.