

Fázové diagramy ve tříložkových systémech (Řezy - příklady)




FIG. 10-26 An isothermal plot at 1250°C for the nickel-chromium-molybdenum ternary phase diagram.