





12. Perspektivní materiály


12.1. Kovová skla









12.2. Uhlík.




Fázový diagram uhlíku



Grafit




Fulerény, fulerity, fuleridy



12.3. Titan.

12.4. Superplasticita.



12.5. Supravodivost.