


Měření proudu plynu

$$I = Sp[Pa \ m^3 s^{-1}]$$

$$I = G(p_2 - p_1)$$


- Pomocí průtokoměru (plovákový, elektronický)
- Pomocí prvku se známou vakuovou vodivostí
- Pomocí kalibrované byrety a pracovní kapaliny


Plynová byreta



Obr. 5.94. Jednoduché zařízení na měření
a přípravu určitého proudu plynu
1' – zásobník; *1''* – trubice; 2 – k nádobě
s kapalinou; 3 – kohouty; 4 – vpouštěcí
kohouty; 5 – k vakuové aparatuře

Obr. 13: Plynová mikrobyreta:
M - měrná kapilára s děléním podle objemu; Z - zásobník kapaliny;
O - ochranná nádobka; K - kohout (pro vyrovnání tlaků), P - přívod plynu; JV - jehlový ventil pro řízené napouštění plynu do vakua.






Obr. 7-43b. Měření objemu plynu cirkulující kapkou

P — vpouštěný plyn



VS — vakuový systém, do nějž se vpouští plyn.

Měření pomocí vodivosti



Obr. 5.95. Vakuové zařízení pro měření proudu plynu
1, 2 – vakuometry; G – trubice se známou vodivostí

$$I = G(p_1 - p_2)$$




Vakuové tuky a tmely

Druh materiálu	užití	max T [°C]	P _p [Pa] při 25 °C
maz L	zábrus	30	$10^{-5} - 10^{-7}$
maz M	zábrus	30	$10^{-3} - 10^{-5}$
maz N	kohout	30	$10^{-4} - 10^{-5}$
maz T	zábrus	110	10^{-5}
tmel picein	spoje	60	$10^{-2} - 10^{-3}$

Vakuová hygiena



Čistota povrchů, odmašťování, vyčištěných dílů se dotykat pouze v rukavicích.





Rozebiratelné spoje

- ISO-KF , (NW)
- ISO-K, ISO-F
- CF



ISO-KF




ISO-K, ISO-F



CF




OFHC Copper Gasket




Sealants

	Temperature range	Reusable
Elastomer		
Neoprene (CR)	-40 to 100 °C	yes
Viton (FPM)	-15 to 150 °C	yes
Metals		
Indium	-196 to 60 °C	yes
Aluminum	-196 to 200 °C	no
Copper	-196 to 200 °C	no
Copper, silver-plated	-270 to 450 °C	no

Load lock





Značky



Vacuum pump, general



Shut-off device, general



Diaphragm in vacuum pump



Right angle valve



Turbomolecular pump



Cold trap, general



Diffusion pump*)



Vacuum measurement,
vacuum gauge head



Scroll pump*)



Roots vacuum pump*)

Navazující přednášky:

Vakuová fyzika 2 - F6450

- Vázané plyny
- Sorpční vývěvy
 - kryogenní
 - zeolitové
 - sublimační
 - iontové
 - nevypařované getry -NEG
- Měření ve vakuové fyzice
 - měření proudu plynu
 - měření tenze par plynu
- Konstrukční prvky vakuových zařízení - vhodné materiály, spoje,...

Experimentální metody a speciální praktikum A 1 - F7541

- 1. Graduace ionizačního manometru se žhavenou katodou**
- 2. Měření vodivosti vakuových spojů**
- 3. Kalibrace Piraniho manometru**
- 4. Graduace Peningova manometru**
- 5. Čerpací efekt molekulového síta**
- 6. Hmotový spektrometr**
- 7. Měření čerpací rychlosti metodou konstantního tlaku**
- 8. Napařování tenkých kovových vrstev a měření čerpací rychlosti metodou konstantního objemu**

Zkouška

test 10 otázek + 2 příklady, maximum 20 bodů

A	18 - 20
B	15 - 17
C	12 - 14
D	9 - 11
E	6 - 8
F	0 - 5