






Interní popis pro SMT a další...


 = symbol procesu

 = symbol pod-procesu


 = dokument (data)













HORIZONTÁLNÍ VARIANTA



Vertikální varianta I





Výstupy	Hlavní procesy	Vedlejší procesy	Výstupy
Požadavek	Požadavky zákazníka		
			
Objednávka	Prodej	Návrh a vývoj	Kusovník
			Technologie
Výrobní plán	Plánování výroby	Nákup	Objednávka
Požadavky na materiál		Skladování materiálu	Výdejka do výroby
Výrobní příkaz			
			
Odvádění výroby	Řízení výroby	Skladování výrobků	Nakládky
			Expediční listy
Dodací list	Dodání		