

## § 114.

## Budovy průmyslové v poloze isolované.

Budova průmyslová neb skupina budov průmyslových nalézá se v poloze isolované, jest-li každý bod její vzdálen od jiných budov aneb od hranic sousedních nejméně na 25 m.

Závody tovární, které hraničí bezprostředně s továrními závody stejného druhu a jichž prostora isolační od hranic sousedního závodu továrního obnáší nejméně 10 m, patří do kategorie průmyslových staveb o sobě stojících (isolovaných).

Tyto prostory isolační nesmějí být zastavěny a musí tak i na příště zůstat.

Půda veřejných silnic, jakož i koryta řek neb jiných veřejných vod také se čítají při ustanovení hořejších vzdáleností.

## § 115.

## Všeobecná ustanovení pro všechny stavby průmyslové.

Následujících předpisů a opatrností dlužno šetřiti při všech stavbách průmyslových, a jest i pán stavby, i stavbuvedoucí zodpovědným, aby jich přesně bylo šetřeno:

1. V každé budově průmyslové, která nepozůstává toliko z přízemí, zřízeny budě ohnivzdorné rovné schody, ve zděném schodišti pod ohnivzdornou krytbou umístěné, kterými možno ze všech místností budovy přímo ven vystoupi.

V rozsáhlých továrnách zřídit dlužno více takových schodů, a to v ten spůsob, aby žádný bod v továrně nebyl od schodů vzdálen více než 40 m.

Nejsou-li takové schody určeny pro více než 50 osob, mějtež šířku 1,25 m. Pro každých dalších 50 osob budiž šířka schodů zvětšena vždy o 50 cm, anebo budiž zřízeno poměrně více schodů.

2. Místnosti průmyslové, v nichž se vyvíjí pára, kouř anebo prach, ne-příjemné výparы a zlý zápach, zařízeny budě tak, aby sousedstvo nebylo jimi obtěžováno.

3. Odvádění tekutin nečistých a smrdutých dějž se tak, aby okolí tím ne-trpělo a půda aby jimi neprosáklá. Potřebí tedy, aby nečisté a smrduté splašky před vpouštěním do stoky vyčistěny byly spůsobem, jež úřad zdravotní prve byl uznal za příhodný.

Užívání veřejných, pro výkaly určených stok k odvádění splašků může se zakázati, kdyby se to státi mohlo anebo skutečně stalo závadným.