

3. Ohledně hnacích řemenů a mazání platí předpis § 10. tohoto nařízení.

4. Za chodu mlátičky třeba co nejprísněji zakázati zasahování do otvoru umístěného na spodním pouzdru elevátoru.

Čistění elevátoru smí se vykonati pouze za naprostého vypjetí pohonu.

5. Čistič zrn smí se jen tehdy otevřítí, byla-li mlátička před tím zastavena.

6. Obilí na konec smetené smí se ku mlátičce jen v pevných nádobách, koších a pod. přiváděti, poněvadž k tomu upotřebované plachty nebo pytle mohly by snadno točícím se bubnem zachyceny býti.

7. Vkladači mají se dáti ochranné brejle.

8. Ženy smějí vstoupiti na plošinu jen v přiléhavém oděvu, poněvadž při shýbnutí se převísle sukně snadno by mohly zachyceny býti bubnem mlátičky.

9. Pro dopravu mlátiček a lisů platí ustanovení pro dopravu lokomobil v § 11. obsažená.

D. O řezačkách.

§ 14.

1. Práce na soustrojí rezaček, jakož i odstraňování zácpy ve stroji smí se vykonávati jen za úplného klidu stroje. Jakmile práce jest ukončena, musí býti postaráno o to, aby stroj nemohl býti nepovolanými osobami v pohyb uveden. Za tím účelem dlužno kotouč s noži připevniti řetězem k podstavci stroje, jakož i po případě vysunovadlo řemene zabezpečiti proti posunutí.

2. Řezanka smí se odstraňovati toliko hraběmi a to ze spodu a nesmí odstranění se konati rukou.

E. Rezačky a struhadla na řepu.

§ 15.

Koš na řepu třeba stále za pohybu do té míry plniti, aby řepa samočinně proti nožům se posuovala. Postrkovati řepu pouhou rukou se zakazuje.

F. Šrotovníky, drtidla a čistící mlýnky a podobné ozubené stroje.

§ 16.

Za pohybu šrotovníků a drtidel jest dovoleno pouze regulovati válce šrotovníku nebo drtidla za účelem změny velikosti šrotu. Všechny ostatní práce na vnitřních součástech stroje, jako čistění a mazání smějí jen za úplného klidu stroje vykonávány býti.

G. Cirkulárky na řezání paliva.

§ 17.

Po ukončení práce dlužno řemen sejmouti, aby osobám nepovolaným bylo znemožněno uvéstí stroj do pohybu.