

Úkol č.3 – Pro součást (viz. obr.) zhotovte výkres sestavy včetně kusovníku a nakreslete výrobní výkres(y) jednotlivých součástí s využitím programu progeCAD. Při konstruování dodržte platná pravidla a normy.

a) Geologické kladívko

Podklad k vypracování uložen v souboru Ukol_c_3_CAD_vykres_kladivko.pdf