

Úkol č.2 – Součásti (viz. obr.) zobrazte:

a) v pohledech pomocí pravoúhlého promítání metodou 1 (ISO-E).

b) u součásti proveďte zobrazení pomocí řezu. Zvolte a naznačte vhodnou polohu řezné roviny.

