





Mějme nyní dva ELEKTRICKY NEUTRÁLNÍ polovodiče typu p a typu n a dejme je k sobě



a p odděly díry a přetžky elektrónů, a n odděly elektrónů a přetžky díry



se nabíjí záporně a se nabíjí kladně  
 ⇒ vznikne napětí  $V_0$  to zastaví tok přes diodu




Pro prouk lomení je třeba do oblasti pn přechodu nastolit co nejvíc děr a co nejvíc elektrónů (záporní a pozitivní směra)

V oblasti pn přechodu je velké množství děr a proto zde rekombinují a produkují prouk

V této oblasti nastává díky difúzi rekombace, se mána p typ s velkým množstvím děr a málekých elektrónů a n typ s velkým množstvím elektrónů a málekých děr


p-n přechod má velký odpor, protože  $n_p \approx n_i$  a  $n_n \approx n_i$  (jinde v polovodiči je děr nebo elektrónů mnohdyte)



Chceme-li při obzřejmě světlo, máme vytvořenou LED diodu.

Aby vznikla laserová dioda, je třeba aby byla spěšná vrstva (resonátor)

- deskm pro měření a moždí resonátoru stimulační záření převýšilo záření spontánní
- chladit se velmi intenzívně, aby se resazírozmi přechody dioda laserová neznícila
- je třeba diodou protčít proud  $A/cm^2$  aby vůbec začala laserovat (prodepodobnost rekombinace v p-n přechodu je dost malá)
- diodám s p-dním přechodem se říká homojunction, homopřechodní diody



- aby nedocházelo k přehřívání, je vhodné oblast p-n přechodu, kde je ohmický úbr o největší udělat co do objemu nejmenší
- aby byla intenzívně populace co nejlepší, je dobré využít spušob, jak skoncentrovat záření do co nejmenšího objemu

Homopřechodová x heteropřechodová polovodičovým materiálům

- šířka p-n přechodu u homopřechodových je dána sadáleností, kon dodifundují díry a elektrónů (měkdlit um fyzický)

jelikva je objem velký a přehřívají se, lze tyto laser provozovat jen s malými opakovacími frekvencemi

Homopřechodová polovodič -

OTOČ