

Lekcia 6

Jednorozmerné štruktúry

Princípy a aplikácie

Motivácia

- Jednorozmerné (1D) mikro a nanoštruktúry (tzn. vlákna) ponúkajú :
 - Výhodné usporiadanie na štúdium transportných závislostí elektrických, tepelných alebo mechanických veličín
 - Možnosť uplatnenia pri prepojení funkčných jednotiek elektronických, optoelektronických, elektrochemických alebo elektromechanických súčiastok
 - Možnosť vytvárať veľmi jemné porézne štruktúry
 - Vysoký merný povrch spojený s jednoduchšou manipuláciou s materiálom (na rozdiel od 0D = práškov)

1D mikro a nanoštruktúry





Fig. 2. Typical SEM image of different types of 1D NSMs, which is synthesized by several research groups. (A) Nanowires, (B) nanorods [32], (C) nanotubes [33], (D) nanobelts [34], (E) nanoribbons, [35] and (F) hierarchical nanostructures [36]. Reprinted by permission of the Japan Society of Applied Physics, Elsevier, IOP Publishing Ltd., and ACS publishers.

Analýza výrobných postupov

- Požiadavky na masovú výrobu:
 - Aplikovateľné pre rozmanité materiály
 - Rýchly proces
 - Prijateľne nízke výrobné náklady
 - Dostatočná homogenita výťažku
- Litografické a nanolitografické metódy sú vhodné pre štúdium fyzikálnych dejov, nie pre masovú výrobu
 - e-beam, focused ion beam (FIB), atomárne sondy, EUV a X-ray litografia
- Syntetické metódy („bottom-up“) majú lepšie predpoklady pre splnenie vyššie uvedených požiadaviek




Stratégie pre dosiahnutie 1D rastu

- Základom syntetických metód je *kryštalizácia*, tzn. tvorba pevnej fázy z kvapaliny, plynu alebo taveniny.
- Kryštalizácia = *nukleácia + rast*. Pre 1D štruktúry musíme zaistiť, aby rast prebiehal **preferenčne v jednom smere**, tzn. *anizotrópne*.

Pozn. Ak chceme získať kvalitné kryštalické štruktúry, musíme zaistiť stabilnú koncentráciu zdrojového materiálu. Ďalej platí, že najlepšie výsledky sa dosahujú ak sú pravdepodobnosti ukladania a uvoľňovania materiálu blízke, pretože potom dokážu atómy najľahšie obsadzovať energeticky najvhodnejšie polohy žiadanej kryštálovej mriežky.

Hlavné možnosti realizácie rastu 1D nanoštruktúr


A. Materiály formujúce vlákenné kryštály prirodzene – polytiazyl (SN_x)_x



Elektricky vodivý anorganický polymér

C. Rast s pomocou vhodnej formovacej šablóny

E. Samo-usporiadanie 0D nano-objektov




B. Vytvorenie diskrétnego medzifázového rozhrania, kt. zníži symetriu rastu.

D. Chemické ovplyvnenie preferenčného smeru rastu



F. Zmenšenie rozmerov 1D mikroštruktúr

B. Vytvorenie diskrétneho fázového rozhrania

Napr. skupina metód **VLS** (= *vapor-liquid-solid*)




1. Tok materiálu z plynnej fázy
2. Chem. reakcia na rozhraní plyn-kvapalina
3. Difúzia naprieč kvapalinou
4. Zabudovanie atómov do kryštálovej mriežky



C. Šablónová syntéza (*template synthesis*)

- Šablóna slúži ako nosná kostra pre následný rast vlákien.
- Šablónu môže tvoriť v zásade ľubovoľná mikro/nano štruktúra
- Širokú triedu šablón tvoria litograficky pripravené nerovnosti na povrchu:

A. *Shadow evaporation*




B. Depozícia (plazmová, galvanická...) na dne V-drážok

C. Depozícia na reze multivrstvovým filmom, pripraveného napr. MBE

D. Využitie terasových stupňov (schodov)


C. Šablónová syntéza II

- Ďalšiu triedu šablón predstavujú porézne membrány




- Membrány:
 - Korundové (Al_2O_3) vytvorené poréznou anodizáciou hliníkovej fólie
 - Polymérne, s tzv.
track-etched channels

The schematic structure of the a porous anodic alumina, b cross-sectional view of AAO where the pore diameter (D_p), interporous distance (D_{int}), pore wall thickness (t_w) and barrier layer thickness (t_b) are represented
(Leet et al. Nat Mater. 2006;5:741–7)




Track-etch membrány

- Polymérna fólia sa ožiari vysokoenergetickými ťažkými iónmi. Ich prelet vytvorí naprieč fóliou lineárne poruchy (*tracks*). Vhodne zvoleným následným chemickým leptaním je možné z týchto porúch vytvoriť malé, pravidelné póry.




- Postup *track-etch* sa používa na vytvorenie náhodne rozložených cylindrických pórov, s hladkým povrchoom a ostrými kontúrami.




D. Chem. ovplyvnenie preferenčného smeru rastu

- Kinetika rastu sa pre jednotlivé kryštalografické steny líši (iné rozloženie atómov, iná voľná povrchová energia).
- Pasivačný (*capping*) reagent dokáže tento rozdiel zvýrazniť.





Ag nanovlákna z roztoku AgNO_3 a etylén glykolu. (polyalkoholový/polyolový proces). Nukleáciu v roztoku naštarujú Pt (alebo aj Ag) nanočasticie. Prítomný PVP (polyvinylpyrrolidon) pasivuje {100}.




E. Samo-usporiadanie 0D nano-objektov

- assembling of isotropic spherical nanocrystals (NCs) into one-dimensional (1D) ordered superstructures
- bottom-up construction of 1D ordered NC superstructures





Schematic Illustration of the Self-Assembly Process of 1D NC Superlattice Chains in Solution in the Presence of Molecular Clusters




F. Zmenšenie rozmerov

1. Izotrópna uniaxiálna deformácia polykryštalických ale aj amorfíných materiálov (napr. tepelné dĺženie sklenených vlákien; multi - nanokanálové sklá)
2. Anizotrópne leptanie – zárezy, vid' minulá prednáška, alebo V-drážky:
3. **Mäkká (soft) litografia** - z vhodného elastoméru (napr. PDMS - polydimetyl siloxán) vytvoríme *stamp* (razítko), na ktorý nadväzuje celá trieda procesov: *microcontact printing* (μ CP), *replica molding* (REM), *microtransfer molding*, *micromolding in capillary*, *solvent-assisted micromolding* (SAMIM), ***phase-shifting edge lithography***, *nanotransfer printing*, *decal transfer lithography*, *nanoskiving* atď.




F. Zmenšenie rozmerov


3. Mäkká (soft) litografia



Phase-shifting edge lithography




Rozdielna hrúbka transparentnej PDMS masky vytvorí na hranách fázový posun evanescentnej vlny. Tým sa vytvoria veľmi presne ohraničené oblasti s nízkou intenzitou svetla. PDMS maska sa fyzicky pritlačí na povrch fotorezistu.



Mikroskopické vlákna

- Dĺžením z taveniny (kov, sklo, polymér)
- Rozfukovanie z taveniny (*meltblown*)



- Limitované množstvo vhodných vláknotvorných materiálov
- Tepelnou úpravou (kalcináciou) je možné organické kovové polymérne vlákna (s prekurzormi) previesť na anorganické





Figure 1.3 Sketch of Melt Spinning Process

Elektrozvlákovanie - electrospinning

- 1900 J. F. Cooley


Elektrolyt tvorí vláknotvorná látka rozpustená vo vysoko prchavom rozpúšťadle. To sa z elektrostatického jetu okamžite odparí a vytvorí tak vlákno zo samotnej rozpustenej látky = **elektrozvlákovanie**.




priemer vláken ~ 50-1000 nm

Elektrostatická tryska

- Ak vystavíme kvapku elektricky vodivej kvapaliny elektrickému poľu, pôsobia na jej povrch dve významné sily:
 - Povrchové napätie, kt. sa snaží minimalizovať plochu voľného povrchu
 - Elektrické sily sa snažia urýchliť nabité častice v smere elektrického poľa.
- Tvar voľného povrchu kvapaliny sa začne meniť:



electrospraying




known since 1600 (William Gilbert)

Taylorov kužel' / Taylor cone

1964 Sir Geoffrey Taylor

Predpoklady:

- Hladina kvapaliny tvorí ekvipotenciálny povrch
- Riešenie je stacionárne





Výsledok:

- Tvar elektricky namáhanej kvapky je možné vyjadriť rovnicou pre rotačný hyberboloid
- Ak sa vrcholový pol-uhol = 49.3° vznikne vo vrchole singularita (hyberboloid = kužel')
- Presnejší fyzikálny výpočet dáva o niečo menší uhol.

Elektrozvlákovanie z voľnej hladiny

- Tryskové konfigurácie sú pomalé, náročné na údržbu a priestor
- Tým prof. Oldřicha Jirsáka z Technické univerzity v Liberci +
Elmarco = Nanospider™



Faktory ovplyvňujúce tvorbu vlákien

- **Morfológia povrchu**
 - Vlákna sú typicky hladké
 - Porézne vlákna = prirýchle odparovanie, zvlákňovanie vo vlhkom prostredí, fázová separácia pri zmesiach látok.
- **Viskozita**
 - Pri nízkej viskozite je ťažké vrobit spojité vlákno
 - Vysoká viskozita stázuje vznik Taylorovho kužeľa
- **Molekulárna hmotnosť**
 - Látky v vyššou mol. hm. tvoria krajšie vlákna
- **Elektrická vodivosť roztoku**
 - Vo všeobecnosti platí vyššia vodivosť = tenšie vlákna
- **Povrchové napätie roztoku**
 - Definuje tzv. elektrozvlákňovanie okno pre tvorbu hladkých vlákien
- **Amplitúda napäťia, vzdialenosť elektród**
 - Vplyv na hrúbku vlákien / komplexná závislosť
- **Tvar kolektorov**
 - Určujú smer usporiadania vytvorených vlákien


Koncentrácia roztoku

4.



1.



2.







3.






1. Príliš malá koncentrácia viedie na *elektrospraying* a tvorbu polymérnych mikro (nano) častíc
2. Vyššia koncentrácia viedie k zmesi perličiek a vlákien
3. Správna koncentrácia vytvára hladké, pravidelné nanovlákna
4. Príliš vysoká koncentrácia viedie k tvorbe hrubých, skrúteným pásiakov (*microribons*)

Kolektory – rôzne geometrie

(A) Statická platňa/kvapalina; (B) paralelené elektródy; (C) rotujúci disk; (D) rotujúci valec; (E) mriežka.



Duté/bikomponentné vlákna



Doporučená literatúra

Zhenyu Li, Ce Wang: *One-Dimensional Nanostructures*

Joachim H. Wendorff et al.: *Electrospinning: Materials, Processing, and Applications*