

MECHANICKÉ PŘEVODY

STROJE A ZAŘÍZENÍ – ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ



MECHANICKÉ PŘEVODY

Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího momentu u hnaného členu.

Převody lze rozdělit podle změny rychlosti otáčení u výstupního členu na :

- **Reduktory** dochází ke snížení otáček a ke zvýšení kroutícího momentu.
- **Multiplikátory** dochází ke zvýšení otáček a ke snížení kroutícího momentu.


MECHANICKÉ PŘEVODY



MECHANICKÉ PŘEVODY

Účinnost převodu a převodový poměr.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$



Převodový poměr

$i < 1$

- převod do rychla

$i > 1$

- převod do pomala

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2},$$

kde $\omega_1 (\text{s}^{-1})$ je úhlová rychlosť hnacího členu;
 $\omega_2 (\text{s}^{-1})$ - úhlová rychlosť hnaného členu;
 $n_1 (\text{min}^{-1})$ - frekvencie otáček hnacího členu;
 $n_2 (\text{min}^{-1})$ - frekvencie otáček hnaného členu.

MECHANICKÉ PŘEVODY

Převodové číslo (pro ozubené soukolí):

$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1},$$

kde z_1 je počet zubů hnacího kola (menšího kola, tzv. pastorku);
 z_2 - počet zubů hnaného kola;
 d_1 - průměr roztečné kružnice pastorku;
 d_2 - průměr roztečné kružnice kola.


U ideálního převodu:

$$u = i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{M_{K2}}{M_{K1}}.$$

OZUBENÉ PŘEVODY

Ozubenými převody se přenáší otáčivý pohyb mezi hřídeli. Převod je tvořen ozubenými koly, jejichž tvar závisí na vzájemné poloze hřídelů.

- Hřídele rovnoběžné se spojují čelními ozubenými koly (a).
- Hřídele různoběžné se spojují kuželovými ozubenými koly (b).
- Hřídele mimoběžné se spojují šroubovými ozubenými koly



ČELNÍ SOUKOLÍ

Princip čelního soukolí je podobný jako, kdyby se po sobě odvalovaly dva válce. Menší ozubené kolo se nazývá **pastorek**, větší ozubené kolo –**kolo**.

Převodové číslo:

$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = i,$$

kde n_1, n_2 (sec⁻¹) je frekvence otáčení hřídelů;

ω_1, ω_2 (sec⁻¹) - úhlové rychlosti hřídelů;

z_1, z_2 - počty zubů pastorku a kola;



d_1, d_2 (mm) - průměry roztečných kružnic;

$a = \frac{d_1 + d_2}{2}$ (mm) - osová vzdálenost hřídelů.

ČELNÍ OZUBENÉ SOUKOLÍ


Pastorek

Ozub. Kolo



OZUBENÉ KOLO S PŘÍMÝMI ZUBY

Volí se evolventní profil zubů.



OZUBENÉ KOLO S PŘÍMÝMI ZUBY

Charakteristické rozměry ozubeného kola: modul (m), rozteč zubů (P), počet zubů (z).

Další rozměry:

výška hlavy zuba

$$h_a = m;$$

výška paty zuba

$$h_f = h_a + c = m + 0,25 m = 1,25 m;$$

výška zuba

$$h = h_a + h_f = m + 1,25 m = 2,25 m;$$

průměr roztečné kružnice

$$d = m.z;$$

průměr hlavové kružnice

$$d_a = d + 2h_a = m.z + 2 m = m(z + 2);$$

průměr patní kružnice

$$d_f = d - 2h_f = m.z - 2 \cdot 1,25 m = m(z - 2,5);$$




průměr základní kružnice

$$d_b = d \cdot \cos\alpha.$$

Modul ozubení – m (normalizován ČSN 01 4608)

ZOBRAZOVÁNÍ OZUBENÝCH KOL

Zobrazování ozubených kol v řezech.



KUŽELOVÁ SOUKOLÍ

Slouží k přenášení rotačního pohybu mezi různoběžnými hřídeli





ŠROUBOVÁ A ŠNEKOVÁ SOUKOLÍ

Slouží k přenášení rotačního pohybu mezi mimoběžnými hřídeli.

Šnekové soukolí je tvořeno šnekem (z=1-3 i více) a spolu-zabírajícím kolem (šnekovým kolem).

Dle DIN 3961 - Šnekové soukolí




PŘEVODOVKY

Převodovka je technické zařízení využívající mechanického převodu (nejčastěji s zubeným soukolím) ke změně otáček a kroužícího momentu.

Převodovky mohou být:

- jednostupňové
- vícestupňové.



Převodovka je tvořena vstupním a výstupním hřídelem, skříní (vana a víko) a ozubeným soukolím. Převodovky se využívají v automobilovém průmyslu, jsou důležitou součástí strojů.

PŘEVODOVKY

Automobilní (Volkswagen Golf R32)





Strojní (šneková)



ŘETĚZOVÉ PŘEVODY

Kroutící moment se přenáší tvarovým stykem z hnacího na hnaný hřídel pomocí třetího členu – řetězu.

Požití v převodech k přenosu středních a malých výkonů.



Nejčastěji se používají válečkové řetězy



ŘETĚZOVÉ PŘEVODY

Výhody : mohou pracovat v prašném i vlhkém prostředí, mají dobrou účinnost a nižší cenu než převody ozub. koly.

Nevýhody: vhodné pro nižší obvodové rychlosti (do 12m/s).



ízdních kol, motocyklů





ŘEMENOVÉ PŘEVODY

Kroutící moment se přenáší ohebným členem (řemenem) z hnacího na hnaný hřídel. Ohebný člen je přepásán přes kola tzv. řemenice, které jsou upevněny na hřídelích.


Požití v převodech k přenosu středních a malých výkonů.

Používají se ploché nebo klínové řemeny (případně ozubené řemeny). Řemeny bývají pryžové vyztužené ko-





ŘEMENOVÉ PŘEVODY

Řemenice:



klínový řemen:




Výhody: tichý chod, obvodová rychlosť až 50 m/s, tlumí kmity a rázy, ekonomický provoz.

Nevýhody: možnosť prokluzu, nevhodné pre vyšší teploty a vlhkost, opotrebení řemenu a nízká tuhost převodu.

ŘEMENOVÉ PŘEVODY



Použití řemenových převodů u strojů a v automobilním průmyslu.

Převody ozubenými řemeny odstraňují některé nevýhody



Polyuretanový hřbet
Aramidová tažná vlákna

Polyuretanové zuby
Speciálně upravená tkanina



ZÁVĚR

Literatura:

- [1] Svoboda, P. a kol. *Základy konstruování*. VUT, 2008, 234 s.
- [2] Hosnedl, S., Krátký, J. *Příručka strojního inženýra 1*, Computer press, 1999, 313 s.
- [3] Kletečka, J., Fořt P. *Technické kreslení*, 2007, 2. vydání, 252 s.

<http://www.motorgear.cz/prevodovky>

<http://tema.novinky.cz/prevodovka-dsg>

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jednostupnova_prevodovka.JPG

<http://www.347.vsb.cz/files/kal01/prirucka-retez.pdf>

<http://www.tyma.cz/produkty/remeny/ozubene/synchrochain/>