

# MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ



**Předmět:**

**Téma:** Hodnocení rizik na veřejných sportovištích v České republice

Zadal: Mgr. Milan Mojžíš

Vypracovala:

## Popis projektu

Hřiště, na kterém jsme provedli analýzu bezpečnosti, patří Základní škole a mateřské škole Joži Úprky v Hroznové Lhotě. Škola sídlí na adrese Školní 318, 696 63 Hroznová Lhota. Ředitelem školy je PaedDr. Lubomír Kříž. Ve venkovním prostoru se nachází dvě hřiště. Jedno z nich je s antukovým povrchem, které není veřejnosti přístupné a druhé s umělým povrchem, jenž je volně přístupné. Právě na toto hřiště jsme se zaměřili podrobněji.

## Popis průběhu vyhledávání nebezpečí

Toto hřiště se stalo objektem našeho zkoumání na konci července, těsně před koncem školního roku. Tuto školu jsme navštívily, a tak jsme se rozhodly udělat ještě malý dotazník přímo s vedením školy. Zjišťovaly jsme, zda na škole v tuto dobu ještě probíhá vyučování. Odpověď zněla kladně. Dále jsme se tázali na využívání venkovních hřišť pro výuku tělesné výchovy. „Vzhledem k malým prostorám tělocvičny využíváme venkovní hřiště, co to jde.“ Zajímalo nás také, jak je to s revizí tělocvičny a hřišť. Při této otázce jsme se staly trochu „podezřelými“ a dříve než jsme dostaly odpověď, byly jsme tázány, proč to chceme vědět. Objasnily jsme, o co jde, a že je s výsledky rády seznámíme. Pak přece jen odpověď zněla, že bezpečnostní kontrola chodí jen do tělocvičny. Na tomto sportovišti jsme našly celou řadu nebezpečných faktorů, které mohou vést ke zranění.

## Hodnocení rizik na veřejných sportovištích v ČR

Popis nebezpečí vč. odhadu závažnosti úrazu	Závažnost	Pravděpodobnost	Míra rizika
<b>1. Vstup na sportoviště</b>			
<b>Chybějící část vstupní brány</b> (ze zbývajících částí branky, trčí železná část ze zbytku zámku)při zaháknutí oděvu či naražení na tuto část branky může dojít k úraz vyžadující lékařské ošetření)	<b>2</b>	<b>A</b>	<b>VYSOKÁ</b>
<b>Volně položený okap</b> (při jakékoli manipulaci může způsobit úraz (poranění hlavy, pohmožděniny atd.)	<b>3</b>	<b>B</b>	<b>NEŽÁDOUCÍ</b>
<b>2. Oplocení</b>			
<b>Díra v oplocení</b> (při míčových hrách může míč vyletět z plochy hřiště a	<b>3</b>	<b>C</b>	<b>NEPŘIJATELNÁ</b>

poranit tak lidi pohybující se v tomto místě)			
<b>3. Povrch a dopadové plochy</b>			
<b>Branky v rozběžišti a doskočišti pro skok daleký</b> (při doskoku může žák dopadnout na branku a způsobit si závažná poranění vyžadující lékařské ošetření – poranění horních, dolních končetin, páteře, hlavy)	<b>1</b>	<b>B</b>	<b>VYSOKÁ</b>
<b>Odkryté otvory na upevnění kůlů</b> (žák při běhu nebo při jakékoliv jiné aktivitě může šlápnout do otvoru a způsobit si tak úraz vyžadující lékařské ošetření – např. distorze hlezenního kloubu)	<b>3</b>	<b>B</b>	<b>NEŽÁDOUCÍ</b>
<b>4. Branky a konstrukce</b>			
<b>Nezabezpečená branka</b> (neukotvená fotbalová branka - v případě že spadne, (při pověšení se na ni nebo při posunu či jiné manipulaci) může způsobit smrt nebo trvalé následky - poranění hlavy, páteře)	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>VYSOKÁ</b>
<b>Rozbitá fotbalová branka</b> (nejenže není ukotvená, ale také je ve spodní části prasklá a při jakékoliv manipulaci či kontaktu v místě poškození může dojít k poranění např. oděrky, zlomeniny, poranění hlavy)	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>VYSOKÁ</b>
<b>Chybějící síť v koši</b> (síť v basketbalových koších je značně poškozena a při střelbě na koš je vysoké riziko letícího míče nekorigovaně do stran a možnost způsobení úrazu vyžadující lékařské ošetření např. poranění hlavy)	<b>3</b>	<b>C</b>	<b>NEŽÁDOUCÍ</b>
<b>Poškozená lavička</b> (rozlomená lavička – v případě náhodného naběhnutí či neopatrného sednutí může dojít ke zranění např. odřeniny)	<b>4</b>	<b>C</b>	<b>NEPŘIJATELNÁ</b>
<b>5. Jiné</b>			
<b>Nečitelný provozní řád</b> (nečitelná, rozbitá cedule, která má zřejmě být provozním řádem) nedodržením pravidel zde poté vzniká celá řada nebezpečí	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>VYSOKÁ</b>

**Závěr**


Eliminací rizik na daném hřišti by došlo v případě uveřejněného provozovacího řádu. Vzhledem k tomu, že hřiště je volně veřejnosti přístupné, je těžké hledat viníka např. rozbité fotbalové branky. Současný stav hřiště je také obrázkem toho, kdo jej využívají.

Přesto by měl zřizovatel, ať už město či škola, dbát na revizi a bezpečnost zařízení. Není přípustné, aby chyběla polovina vstupní brány. Hřiště by mělo projít celkovou úpravou, už jen proto, že se jedná o místo, kde probíhá výuka.

Branky uložené na rozběžišti a doskočišti pro skok daleký by pro svou velikost mohly být uloženy v nárad'ovně v ZŠ. Rozhodně by neměly být v doskočišti.

Náš postřeh: na toto hřiště jsme se přišli podívat i začátkem prázdnin a branky v doskočišti byly stále. Můžeme jen spekulovat nad tím, zda v posledních hodinách tělesné výchovy využívali právě i toto hřiště.

## Povinné přílohy práce



*Obr. 1 a 2 Nezabezpečené otvory na kůly*



*Obr. 4 Chybějící síť v koši*



*Obr. 5 Branka v rozběžišti*





*Obr. 6 Branka umístěna v rozběžišti*



*Obr.7 Branka umístěna v doskočišti*



*Obr. 8 Branka umístěna v doskočišti*





*Obr. 9 Okap položený u stupní brány*



*Obr. 10 Okap položený u vstupní brány*



*Obr. 11 Poškozená lavička*





*Obr. 12 Provozní řád*



*Obr. 13 Poškozený plot*



*Obr. 14 Chybějící část brány*





*Obr. 15 Nepřípevněná, rozbitá fotbalová branka*



*Obr. 16 Detail poškození branky*





*Obr. 17 Hřiště u Základní školy a mateřské školy v Hroznové Lhotě*

#### Použité zdroje

- Pokyny k vypracování seminární práce [https://is.muni.cz/auth/el/1451/jaro2017/nk2022/um/Pokyny\\_k\\_vypracovani\\_seminarni\\_prace\\_\\_JS\\_2017.pdf](https://is.muni.cz/auth/el/1451/jaro2017/nk2022/um/Pokyny_k_vypracovani_seminarni_prace__JS_2017.pdf)
- Vlastní fotodokumentace
- Základní škola a mateřská škola Joži Úprky <http://www.zshroznovlhota.cz/>